
CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN: ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para Seguimiento y Localidad del Acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

BARRIO	CENTENARIO
CIV	18000413
DIRECCION TRAMO	KR 24D BIS ENTRE CL 24 SUR Y CL 25 SUR
LIDER CONTACTO (JAC)	JUAN NAVARRETE
TELEFONO	300 5515968

ITEM	DIRECCION	Uso			# PISOS	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencia	nstituciona		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	CL 24 SUR # 24D 44	X	X		2		X	X		X		X		26-mar-26		10	FACHADA
2	KR 24D BIS # 23-58 SUR		X		4		X	X		X		X		27-mar-26		20	INTERNA
3	KR 24D BIS # 24-05 SUR		X		4		X		X	X		X		26-mar-26		20	FACHADA
4	KR 24D BIS # 24-04 SUR	X	X		3		X	X		X		X		26-mar-26		15	INTERNA
5	MURO		X		1		X	N/A	N/A		X						
6	KR 24D BIS # 24-12 SUR		X		4		X	X		X		X		26-mar-26		20	FACHADA
7	KR 24D BIS # 24-17 SUR	X			3		X	X		X			X	26-mar-26	27-mar-26	10	
8	KR 24D BIS # 24-16 SUR		X		1	X			X	X		X		26-mar-26		5	INTERNA
9	KR 24D BIS # 24-27 SUR		X		3	X		X		X		X		26-mar-26		15	INTERNA
10	KR 24D BIS # 24-35 SUR		X		3		X		X	X			X	26-mar-26	27-mar-26	15	
11	KR 24D BIS # 24-32 SUR		X		2		X		X	X		X		26-mar-26		10	INTERNA
12	KR 24D BIS # 24-39 SUR		X		3		X		X	X			X	26-mar-26	27-mar-26	0	PREDIO ABANDONADO
13	KR 24C # 24-53 SUR		X		3		X		X	X		X		27-mar-26		15	INTERNA
14	CL 25 SUR # 24D 06		X		3	X		X		X		X		26-mar-26		20	FACHADA
15	CL 25 SUR # 24 35/24D 11		X		2	X			X	X		X		31-mar-26	27-mar-26	10	INTERNA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Marzo	2026			1	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 180000413 TRAMO: Kr 24D Bis entre Cl 24sur y Cl 25sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Julian Gallo
CC propietario	1041 327 178
Teléfono	323 3732923
Correo electrónico	— o —
Dirección	Cl 24 sur # 24 D 44
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con 2 medidores del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor del gas
3. Energía	☑	☐	Los residentes manifiestan no
4. Teléfonos	☑	☐	permitir el ingreso ya que no lo
5. Gas	☑	☐	ven necesario
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripción por la Kr 24 D Bis: Espacio publico de abogna anden en concreto estampado bordillo en concreto con pintura - Tapa de inspección (en tapa) en concreto - 1º nivel: muros pañetados y pintados con multiples manchas de fisuras y desprendimientos parciales de pintura en su totalidad, paños inferiores pañetados - puerta y ventana metalicas con vidriería martillada y lisa - 2º nivel: muros pañetados y pintados con multiples fisuras en general superficiales y desprendimientos de pintura generalizada - 2 ventanas metalicas con punto de oxidación y con vidriería lisa muros paño superior con manipostería a la vista - Descripción por la Calle 24 sur: espacio publico en concreto costado occidental 2 casillas del acueducto metalica y plastica (en sus respectivos medidores - 1º nivel: muros con manipostería a la

1003

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

vista y pañetados y pintados con humedad en los partes inferiores en su totalidad y dependimientos de pintura - puertas y ventanas metalicas con puntos de oxidacion generalizada vidrieria martillada y lisa + ventana costado occidental con 3 vidrios fracturados - puerta costado oriental no se evidencia en su totalidad por apertura del mismo parte superior cubierta en tejas plasticas deterioradas y fracturadas en sus filos soportado en estructura metalica con oxido - 2º nivel: muros con mamposteria a la vista y pintura - 4 ventanas metalicas con vidrieria lisa - costado oriental muros pañetados y pintados con manchas por humedad, fisuras y desprendimientos de pintura en general.
Nota: El Dr. Julian notifica no ver necesario el ingreso al predio para realizar el levantamiento de acta de vecindad, descrito, filmico y fotografico ya que manifiesta que se ejecute solo la fachada.
- Puerta y ventana por la Kr 24 D 81S se evidencia con vidrios fracturados

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Marzo de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) + Julian Gallo V.
(Nombre) + Julian Antonio Gallo Valencia
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27 Mar20 2026			2	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18004413 TRAMO: Krq 24bis Entre Cll 24sur y Cll 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alejandro Uriza
CC propietario	80'148.356
Teléfono	3114758236
Correo electrónico	Avitransec@gmail.com
Dirección	Krq 24bis # 23-58 No. de pisos 4
Long. del frente (mts)	7X14 Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No se permite el ingreso, se firma
2. Alcantarillado	☑	☐	acta a nivel de fachada
3. Energía	☑	☐	- predio cuenta con 3 medidores
4. Teléfonos	☑	☐	por la Cll 24sur con recubrimiento
5. Gas	☑	☐	en Concreto
6. TICS	☑	☐	- predio Aferente.
6. Licencia de construcción	☑	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio esquinero de 4 niveles por el costado de la Cra 24 bis muro de primer nivel parte inferior se encuentra enchapado en Tableta con desgaste natural, costado izquierdo evidenciamos la incrustación de Caja para Contador de Servicios públicos con Tapa y reja metálica presenta oxidación la reja y tapa con desgaste natural, en Zona Media del muro incrustación de una Segunda Caja con Tapa metálica presenta manchas de Concreto y reja metálica con oxidación de Zona media a nivel Superior muro en mampostería en ladrillo con pisos desportillados y con desprendimientos de

1006

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	

material en zona pontiagle, costado izquierdo nivel superior cuenta con ventana en carpintería metálica con desgaste natural, reja externa en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y vidrios martillados completos, se evidencia múltiples fisuras en viano de esta, continuación cuenta con puerta de acceso peatonal en carpintería metálica acabados en pintura con pérdida de pintura a nivel inferior, oxidación en marco de puerta y vidrio liso completo, zona media cuenta con ventana en carpintería metálica y acabados en pintura, reja externa en la misma materialidad con oxidaciones puntuales y vidrios martillados completos costado derecho una segunda viano para ventana con marquetería metálica acabados en pintura con desgaste natural reja externa en la misma materialidad con desgaste y vidrios martillados completos. SEGUNDO NIVEL: muro en mampostería en ladrillo con piezas fisuradas y granito lavado con desgaste por intemperie cuenta a lo largo del muro con 4 ventanas las cuales se encuentran en carpintería metálica acabados en pintura con oxidación desgaste por intemperie y vidrios lisos completos zona superior hilada en granito lavado con desgaste natural. TERCER NIVEL: muro en mampostería en ladrillo pintado con desprendimiento de pintura a nivel inferior, piezas deportilladas y manchas de humedad en costado izquierdo, cuenta con dos hiladas en granito lavado con desgaste natural, cuenta con 3 ventanas a lo largo del muro en estructura en aluminio con desgaste natural, vidrios lisos completos y pérdidas de filos en viano, nivel superior en granito lavado con pérdida de material en costado izquierdo. CUARTO NIVEL: con muro a media altura en mampostería en ladrillo pintado con desgaste por exposición a intemperie, nivel superior en baranda metálica acabados en pintura con desgaste natural. ESPACIO PÚBLICO: en concreto con pintura con desgaste, caja de inspección con tapa en concreto con manchas de humedad, marco metálico con oxidación. por parte de la calle 24 por primer nivel con muro nivel inferior enchapado en tableta con desgaste natural, costado izquierdo cuenta con nicho metálico incrustado a muro con tapa y reja metálica con oxidación, nivel superior muro en mampostería en ladrillo y pintura con desprendimientos de pintura

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Nota 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

4 piezas desportilladas. Costado derecho cuenta con puerta de acceso peatonal de 2 hojas en Carpintería metálica con acabados en pintura con oxidación a nivel inferior, pérdida de Filos en Vano de esta puerta. Costado derecho cuenta con dos Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con vidrios martillados completos. Se evidencia ausencia de una pieza de vidrio en Ventana del costado izquierdo. SEGUNDO NIVEL: Con muro en mampostería en ladrillo y 4 hiladas en Granito lavado con desgaste natural, Se evidencia a lo largo del muro y Ventanas en Carpintería metálica acabados en pinto. c con oxidaciones en dos marcos y vidrios libres completos. nivel superior en Granito lavado con desgaste. TERCER NIVEL: Con muro en mampostería en ladrillo pintado con piezas desportilladas. Cuenta con 3 Ventanas en aluminio con vidrios libres completos. CUARTO NIVEL: muro a media altura en mampostería en ladrillo con manchas de humedad y nivel superior con baranda metálica con desgaste natural. ESPACIO PÚBLICO: en Concreto con manchas de humedad y múltiples fisuras. Cuenta con 3 Contadores de Servicio de acueducto con tapas plásticas con desgaste natural predio cuenta con 3 contadores con revestimiento en Concreto

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de mar 20 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Alejandro Uriza
Propietario

· 80148351

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Marzo	2026			3.	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24D Bis entre Cl 24 sur y Cl 25 sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Evelio Ancisar Marin Gallego
CC propietario	9.145.977
Teléfono	321 8816345
Correo electrónico	
Dirección	Kr 24 D Bis # 24-05 sur
No. de pisos	4.
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con medidor del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	y gas.
3. Energía	☑	☐	Realizar compromiso por 3 bajantes.
4. Teléfonos	☑	☐	-El propietario no permite el ingreso
5. Gas	☑	☐	ya que no ve necesario realizar
6. TICS	☐	☐	el acta de vecindad internamente.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio Publico por la Kr 24 D bis: se observa anden en concreto con fisuras generalizadas, costado norte rampa sobre puesta en via en concreto con fisuras prolongadas (rampa peatonal), costado central del anden Caja pequeña metalica - medidor plastico, se evidencia paso en concreto para el ingreso a la residencia, con perdidas de material en sus filos - 1º nivel muros paneteados bajte inferior entre union con anden se evidencia dilatación de costado sur a norte - medidor bte gas y luz empotrados a muros y cubiertos con tapa y reja metalica con puntos de oxidación, contorno medidor de gas se evidencion rezantes - muros bajte inferior con humedad puerta y ventana metalico con vidrieria espejo - costado norte se observa rejas metalicas cubiertas con laminas en madera - 2º nivel: muros paneteados con humedad en los bajtes

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4	BOGOTÁ

inferiores de las 3 ventanas metálicas se observa muro en su totalidad con fisuras en forma de mapeo - ventanas con vidriería lisa, ventana parte central con ausencia de 1 vidrio - 3º nivel: muros pañetados - 3 ventanas metálicas con vidriería lisa al contorno de ventanas fisuras escalonadas - 4º nivel: muro antepecho pañetado con humedad, múltiples fisuras en forma de mapeo en su totalidad - baldizo con humedad avanzada, fisuras y faltas se observan 4 bajantes cerrados - parte superior del 4º piso cubierta en teja, metálica soportadas en estructura metálica se evidencia canal metálica con óxido avanzado y perforaciones en la parte central costado sur con ausencia de tubo en pvc - Descripción por la calle 24 sur: andenes se evidencia en concreto con múltiples fisuras prolongadas, costado occidental con hundimientos de concreto y fracturas, presencia de vegetación y - tapa metálica de la empresa de etb - costado oriental se observan 2 tapas cuadradas en concreto sobre puesta con fracturas en sus filos partes inferiores con acumulación de desechos y al contorno con nacimiento de vegetación - poste en concreto parte central con inclinaciones al costado occidental - 1º nivel: muros pañetados con humedad en las partes inferiores - ventana metálica con vidriería espejo - costado oriental puerta metálica en reja cubiertos con laminas en madera - Columna cubierta con laminas en madera y en sus filos uin plastico parte inferior con humedad y suplamiento de material - 2º nivel: muros pañetados con manchas por humedad y mapeo de fisuras generalizado - 2 ventanas metálicas con vidriería lisa 3º nivel: se evidencia reja de medianera - balcon: se evidencia muros al contorno estucados puertas y ventanas, metálicas con vidriería lisa - 4º nivel: muros antepecho pañetados con manchas por humedad y mapeo de fisuras en general - costado oriental y central 2 perforaciones y al contorno pérdidas de pañete - Ventana costado occidental metálica con óxido y vidriería lisa - costado oriental cubierta con teja metálica.

Nota: El propietario manifiesta no permitir el ingreso ya que no lo ve necesario.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

X.DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 dias del mes de Enero de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) + Evelio Marin
(Nombre) + Evelio Ancizar Marin. gallego.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Mar 20	2026			4	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kra 24 Bis Entre Cll 24 Sur y Cll 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan Fajardo
CC propietario	19.334.075
Teléfono	3132100821
Correo electrónico	N.D
Dirección	Cra 24 Bis #24-04
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6x9
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Medidor de acueducto Sobre el costado
2. Alcantarillado	☑	☐	Cll 24 Sur se encuentra con recubrimiento
3. Energía	☑	☐	en Concreto
4. Teléfonos	☑	☐	Solo se permite el ingreso a los
5. Gas	☑	☐	establecimientos comerciales de
6. TICS	☑	☐	primer nivel, no se evidencia en
6. Licencia de construcción	☑	☐	#totalidad los muros por presencia

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio esquinero de 3 niveles. descripción por el costado de la Cra 24 bis primer nivel muro de fachada en granito con desgaste costado derecho nivel inferior se evidencia pérdida de material y Tubería a la vista costado derecho del muro. Cuenta con puerta de acceso pentagonal en carpintería metálica #acabados en pintura con oxidación a nivel inferior y vidrio martillado completo. Incrustación de Cajilla para contador de Servicios Públicos (Codensa) en Carpintería metálica presenta desgaste por exposición a intemperie y reganos en pañete en muro por anclaje de esta Cajilla. Y una media del muro Cuenta con

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4

Ventana en Carpintería metálica, reja externa metálica acabados en pintura presenta desgaste por exposición a intemperie y Vidrios lisos con una pieza fisurada. Socalo en pañete y pintura presenta desprendimientos de material, Costado izquierdo cuenta con persiana metálica la cual no se evidencia su estado inicial ya que se encuentra abierta, esta persiana presenta dilatación y pérdida de filos en uno, nivel inferior del muro Costado izquierdo presenta pérdida de material. SEGUNDO NIVEL. Muro en mampostería en ladrillo y pintura con piezas fisuradas y desportilladas, nivel Superior Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrio liso completo, Costado izquierdo nivel inferior no se visualiza el muro en totalidad por presencia de aviso publicitario, nivel Superior una Segunda Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrio liso completo. TERCER NIVEL. Muro de fachada en mampostería en ladrillo pintado con piezas desportilladas cuenta con dos Ventanas en Carpintería metálica Acabados en pintura con oxidación y desgaste por intemperie y Vidrios lisos completos. PLACA DE ENTRE PISO: en Concreto y pintura con fisuras Costado derecho se evidencia perforaciones y Costado izquierdo presenta mancha de humedad. ESPACIO PÚBLICO: en concreto presenta múltiples fisuras, Costado izquierdo poste de redes y luminarias en concreto con desnivel Señal de Tránsito Vertical metálica con oxidación, desnivel y deterioro por parte de la Calle 24 sur muro de primer nivel en Granito con múltiples fisuras y pérdidas de material a nivel inferior. Costado derecho nivel Superior cuenta con Ventana y reja externa en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste y desprendimientos de pintura y Vidrio liso roto y fisurado, zona media del muro cuenta con Socalo en Pañete y pintura con pérdida de filos y desprendimientos de material Costado izquierdo cuenta con dos persianas metálicas de acceso a negocios en Carpintería metálica no se evidencia el estado inicial de estas persianas ya que se encuentran abiertas, se evidencia oxidaciones puntuales en marcos de persianas y desportillamientos en filos de los Ladrillos, Costado izquierdo

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Incluir fachada, vías, andenes, antejardín y medianera del predio)

nivel Superior Ventana en estructura metálica y persiana en la misma materialidad no se evidencia su estado inicial ya que la persiana se encuentra abierta, Se logra evidenciar desnivel y dilatación entre marco de Ventana y Vano de este nivel inferior Intervención de Cajilla para Contador de Servicios públicos (Vanty y enel) Con Tapa y reja metálica Con acabado en pintura con desgaste por exposición a Intemperie y rejanes pintados en Vano de esta Cajilla nivel Superior del muro cuenta con Toldo metálico Con desgaste y abolladuras en costado izquierdo. SEGUNDO NIVEL: Con muro de fachada en mampostería en ladrillo y pintura con piezas fisuradas y desportilladas, Cuenta con dos Ventanas en Carpintería metálica rejas internas en la misma materialidad Con desgaste natural y Vidrios lisos completos, nivel Superior presenta perforaciones por instalación de Cableado TERCER NIVEL: Con muro de fachada en mampostería en ladrillo pintado con piezas desportilladas y desgaste de pintura a nivel inferior, Cuenta Con dos Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a Intemperie y Vidrios lisos Con parte fisurada en Ventanal del costado izquierdo, nivel Superior Cuenta con Canal para bajante de aguas lluvias en aluminio con desgaste, Tubería en puc en costado izquierdo Con desnivel. ESPACIO PÚBLICO: en Concreto presenta desgaste por paso costado derecho presenta alcantarilla con Tapa en Hierro fundido con desgaste por Tiempo y rejane en Concreto por anclaje de tapa en anden Sardinel en Concreto Con desportillamiento en filos, perforaciones y Tubería en puc Como Saliente de aguas lluvias, Cajilla de Alcantarillado en hierro fundido Con desgaste natural por Tiempo y exposición a Intemperie.

Ingresan al negocio #1 (Sin nombre) #1 de Zona media a piso enchapado en Tableta Con desgaste natural no se evidencia en Totalidad, por muebles, muro #2 nivel Superior en Pañete y pintura Con Tubería a la vista, Continuación del muro enchapado en Tableta Con desgaste, Persiana metálica y reja en la misma materialidad Con desgaste de pintura, muros #3 y 4 nivel Superior en Pañete y pintura Con perforaciones por instalación de Cableado

7014

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y especificidad del Acta)

Continuación de los muros enchapados en Cerámica con desgaste natural muro #1 y cuenta con puerta en aluminio con desgaste. costado izquierdo del muro con fisura horizontal, piso enchapado en Tableta con desgaste por paso. Zona de ingreso en Granito lavado con perforaciones por instalación de rejas. Cubierta en PVC con desgaste natural, piso y muro no se evidencian en Totalidad por presencia de múltiples objetos Ingreso a Segundo negocio Carnicería. muros nivel superior en pañete y pintura con fisuras a nivel de ventana. Continuación de los muros enchapados en Tableta no se evidencia en Totalidad ya que no permite el ingreso, muros 3 y 4 con levantamientos de pintura por humedad, muro #4 cuenta con Ventana metálica con Vidrio roto piso en Tableta con piezas despor tilladas y fisuradas Cubierta en pañete y pintura con desgaste natural y fisuras por instalación de luminarias.

Nota: solo se permite el ingreso a los dos negocios principales por solicitud del encargado, se le informa que el Consorcio no se podrá hacer responsable por afectaciones a lugares no ingresados ya que no se evidencia el estado inicial de los espacios Contador en buen estado con recubrimiento en concreto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los _____ días del mes de mar 20 de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Carlos Castillo	(Nombre)	1933276F	(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)			
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
01	Abril	2026			5	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24D BIS entre Cl 24 sur y Cl 25 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección Tigro. No. de pisos 1.
Long. del frente (mts) Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No cuenta con medidor de
2. Alcantarillado	☑	☐	gas, agua y luz
3. Energía	☑	☐	01ª visita 31 de Marzo 2026.
4. Teléfonos	☑	☐	02ª visita 01 de Abril 2026.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: se observa anden en concreto con perdidas de material al costado sur bordillo en concreto con multiples fisuras y perdidas de material en sus filos en su totalidad - 1º nivel se observa muro en mampostería de la vista (ladrillo y bloque) se observa ladrillos con perdidas de material en los morteros de pega en general - parte superior en bloque con ausencia de estructura de soporte - ausencia de vigas de amarre y columnas de soporte - manpuestos con perdidas de material en sus filos en general.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Para Obras de mejoramiento y mantenimiento del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 01 dias del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Mar20	2026			6	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24 D bis entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leonel Lopez Ramirez
CC propietario	79893046
Teléfono	322 343 49 32
Correo electrónico	nicolai-57@hotmail.com
Dirección	Cra 24D Bis # 24-12
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	7x12 Mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si Cuenta con 2 medidores los
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuales estan Cubiertos en Concreto
3. Energia	☑	☐	o Acta de vecindad por fachada
4. Teléfonos	☑	☑	(no se permitió ingreso)
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☑	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: El concreto con resanes en toda su superficie, tiene grietas a lo largo de todo su superficie, en la parte izquierda hay una tapa de contador del agua la cual es metálica, la tapa tiene desgaste y óxido en sus bordes. tapa de la derecha es de plastico, la cual tambien Antepe el desgaste y óxido en sus bordes, el cuadro tiene Contador del agua, el plastico tiene desgaste y se encuentra doblado en sus bordes, el cuadro tiene humedad en su superficie. El sardinel tiene en su costado un orificio donde desemboca el tubo de la bajante.
FACHADA PRIMER PISO: Fachada en (mampostería) en chapa, el cual tiene grietas, resanes y desprendimiento en zonas aleatorias, el enchape en su parte inferior tiene desgaste y desprendimiento a lo largo de toda su fachada en sentido longitudinal, en la parte izquierda presenta cables colgando de la fachada y un tubo de desague de aguas lluvias, se presenta a la derecha del tubo 2 marcos metálicos con óxido y desgaste, ningun marco tiene vidrios, solo

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4	BOGOTÁ

tiene 2 Mallas en metal, las cuales estan oxidadas, a la derecha hay una Puerta de acceso peatonal, la cual tiene estructura metalica y no tiene vidrio en su Parte superior, la puerta presenta desgaste y oxido en la parte inferior de su marco metalico, a la derecha hay una ventana metalica, la cual tiene desgaste en toda su superficie, sus vidrios son lisos, y tienen desgaste en su superficie, a la derecha hay una Puerta de acceso Peatonal, la cual es en estructura metalica y tiene desgaste, sus 2 vidrios son martillados con desgaste, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en enchape de Piedra, el cual tiene desgaste y manchas oscuras de humedad, en la parte izquierda tiene un orificio del cual salen cables, hay 2 marcos metalicos, las cuales tienen desgaste en su superficie, todos sus vidrios son lisos, y tienen desgaste en su superficie, FACHADA TERCER PISO: Fachada en enchape de Piedra natural, la cual tiene desgaste en la superficie y Manchas oscuras por humedad, ventanas con marco metalico el cual tiene desgaste en toda su superficie, sus vidrios son lisos en ambos vidrios, ambos tienen desgaste, los vanos hay desprendimiento de material y fisuras, FACHADA CUARTO PISO: FAchada en enchape de Piedra el cual tiene desgaste en su superficie y manchas de humedad en la superficie, hay 2 ventanas, las cuales tiene marco metalico y vidrios lisos, todos con desgaste en su superficie, tiene un desague en su cubierta el cual tiene en canal metalico y tubos plasticos, todos con desgaste.

Nota: no se permite el ingreso a nivel interno por solicitud del encargado se le comunica que el consorcio no se hara responsable por fotos o afectaciones a lugares no ingresados ya que no se evidencia el estado inicial de los espacios.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Carmen Lopez Ramirez
Propietario

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSION	BOGOTÁ
FO-SC-05	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Marzo	2026			7	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kra 240 Bis entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección Cr 240 Bis 24-17 No. de pisos
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ª visita 26 marzo
2. Alcantarillado	☑	☐	2da visita 27 marzo
3. Energía	☑	☐	• medidor cubierto con concreto
4. Teléfonos	☑	☐	• Acta de vecindad por Fachada
5. Gas	☑	☐	(no hubo atención)
6. TICS	☐	☐	3ra visita 30 marzo
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: Anden en concreto, con desgaste y con fisuras a lo largo de todo su superficie, el sardinel tiene desprendimiento de material en sus costados y en sus cristas, en la parte central hay una tapa metálica del contador del agua, la cual presenta óxida y desgaste en su superficie, en el costado derecho hay escombros y desprendimiento pronunciado de material, FACHADA PRIMER PISO: Fachada en acabado liso color: blanco, la cual presenta desgaste y desprendimiento en sus cristas y en sus vanos de las puertas, en la parte derecha hay una reja metálica color negra, la cual tiene desgaste y óxido en la parte inferior, en la izquierda hay una puerta de acceso peatonal de 2 hojas el cual tiene desgaste en toda su superficie, a la izquierda hay una ventana la cual tiene desgaste en su superficie, a la izquierda esta resanado existe una reja metálica la cual tiene desgaste en su superficie

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste y desprendimiento en zonas aleatorias hay 2 ventanas las cuales tiene marco metálico y vidrio liso ambas con desgaste, en el centro hay 1 reja metálica la cual tiene óxido en su superficie,
FACHADA TERCER PISO: Fachada en acabado rustico con pintura, la fachada tiene desgaste y Fisuras en zonas aleatorias, hay 2 ventanas con marco metálico el cual tiene oxido y desgaste en su superficie, ambas ventanas tiene paneles de vidrio liso los cuales tiene una película azul, en la cubierta hay una canal de aguas lluvias metálica, la cual esta totalmente oxidada toda su superficie,

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4) DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26 DD	03 MM	2026 AA			8	APERTURA ☒ CIERRE ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24 D Bis entre Cl 24 sur y Cl 25 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Olga Cruz
CC propietario	41582668
Teléfono	3179089582
Correo electrónico	
Dirección	Kr 24 D Bis # 24-16 sur
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	12 mts X 15 mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Dirección: Kr 24 D Bis # 24-16 / 18 sur
2. Alcantarillado	☑	☐	Se evidencia presencia de medidor
3. Energía	☑	☐	Bajante sin adecuar
4. Teléfonos	☑	☐	Ingresa a zonas comunes como:
5. Gas	☑	☐	Sala comedor habitación y pasillo
6. TICS	☐	☑	Se observa humedad prolongada
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza la descripción del predio donde se evidencian espacio público en concreto con desgaste natural, evidencia fisuras aleatorias, crecimiento de vegetación y zonas con crecimiento de mono aleatorias. Se visualiza desprendimiento del material y desprendimientos localizados. Caseta de acceso con tapa metálica y desprendimiento ligero en su contorno. Fachada primer nivel muro en ladrillo prensado en zona media alta y granito en zona media baja presenta desgaste natural en cenefas y ligeros desprendimientos. Cuentan costado izquierdo en cubos lisos, marco metálico y reja extensa metálica, evidencia desgaste en su pintura y puntos ligeros de oxidación ventana con zona media en cubos lisos marco metálico reja externa metálicas y con desgaste natural en su pintura y puntos ligeros de oxidación. Puerta metálica en

1025

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CODIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4

en costado izquierdo, se identifica reja metalica con puntos de oxidacion en zona inferior y vigas, puerta metalica presenta puntos de oxidacion alegtorios y desgaste en su pintura, cuenta con vidrios martillados en zona superior. puerta metalica costado derecho presenta puntos de oxidacion y zona con ausencia de pintura, cuenta con vidrios martillados en zona superior. Puerta porton dos hojas metalicas, con desgaste natural por tiempo y exposicion. Se identifica en la sardinel del costado derecho muro en pañete con desgaste natural y puerta porton metalica de cuatro hojas con oxidacion localizada en zona inferior, presenta ausencia de vidrios en zona superior, anclado a la fachada caseta de energia, al costado izquierdo en rejas metalicas de proteccion con puntos leves de oxidacion, caseta de gas en mini metalica de proteccion en costado izquierdo inferior con desgaste natural, asi mismo se identifica caseta de gas en el costado derecho con soporte en concreto y mini metalica de proteccion la cual evidencia zona en corrosion y desgaste natural y placa entre pisos en pañete se identifica zona alentorias con humedad, se observan tres tubos en par anclados con desgaste natural. Fachada segundo nivel - muro a media altura en ladrillo prensado con desgaste natural por tiempo y exposicion, se observa desgaste en pedazos. Se realiza ingreso al predio donde se evidencia piso en tableta y con desgaste natural por uso donde se observan objetos que no permiten la visibilidad completa del espacio, muros en pañete pintura donde se observa muro costado oriente con pañete y toma de energia se identifica en muro oxidente desprendimiento de pintura cerca del la puerta principal y zona inferior desgaste natural por tiempo cubierta en pañete pintura. se identifica vigas con humedad generando desprendimiento de la pintura y zonas manchas, habitacion puerta en madera con marco en madera desgaste natural en su pintura con cierre adecuado, piso en lamina de madera con desgaste natural, no se logra observar en totalidad por objetos muros en pañete pintura con desgaste natural y no se logra observar en su totalidad por multiples objetos en la y zona muro oxidente y se observa en esquina izquierda ausencia de pintura, esquina superior derecha se observa zona localizada con humedad, cubierta en pañete pintura con ausencia de mortero, pasillo de ingreso con pisos en tableta con desgaste natural por uso y tiempo se observan muros en pañete pintura con crecimiento de humedad prolongada generando desprendimiento y ausencia de pintura se identifica muro norte en pañete con desgaste natural cubierta en pañete pintura con humedad prolongada con desprendimiento y ausencia de pintura puerta metalica con facil cierre

Nota: NO se permite el ingreso a la totalidad del predio

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y accesibilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Olga Cruz Fuentes
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Marzo	2026			9	☑ / ☐

BARRIO: Contenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24 DBis entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ana Borbon
CC propietario	39537276
Teléfono	319 209 3426
Correo electrónico	No Aplica
Dirección	Kr 24Bis #24-27
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7x14 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	• Propietario solo permite acceso
3. Energía	☑	☐	al primer nivel.
4. Teléfonos	☑	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	Vehicular		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	3mts		

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO en concreto con multiples fisuras, Perdida de material en filos, Presencia de Piedras por desgaste, Cuentan con tapa de acueducto en la Parte izquierda en estado y desgaste en toda la Superficie, bajoantes con desgaste y desprendimiento en sus filos. FACHADA PRIMER NIVEL: Fachada en mamposteria de ladrillo, bajal tiene desprendimiento en zocalos, tambien tiene rasgos en las Piezas algunas partes estan despitilladas, enma del uno hay un vano para ventana sin marqueteria, Puerta de acceso vehicular con 3 hojas las cuales tienen desgaste en su superficie, vidrios rotillados completos con desgaste en su superficie, acceso Peatonal con Puerta en estructura metalica, la cual tiene desgaste en sus Pinturas y oxido en su parte inferior, Parte superior de la fachada en ventaneria con desgaste en su superficie y con manchas de humedad. FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en mamposteria de ladrillo y Pintura, la cual tiene

1028

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-05	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4	BOGOTÁ

desgaste en toda su superficie, hay 2 ventanas con su marqueteria en estructura metálica la cual tiene Oxido y desgaste, todos sus vidrios son Lisos, y cuenta con desgaste por tiempo
Tercer Piso: Muro de media altura con mamposteria y Pintura, con barandas metalicas, las cuales Presentan desgaste por uso y ambiente. ACCESO AL PREDIO: Acceso a la zona de Patio, con Suelo en enchape el Cual, tiene desgaste y resanes en zonas Puntuales, Muros en mamposteria, el Cual tiene desgaste, Parte inferior de los Muros con enchape, el cual Presenta desgaste en su superficie, Muro número 2 Con las mismas terminaciones, Puerta con estructura metálica la cual tiene desgaste en su superficie, Vidrio martillado con Marco, el Cual tiene desgaste, muro número 3, Con acabado en mamposteria, el cual tiene desgaste en su superficie y algunos resanes a zonas Puntuales, mobiliario urbano empotrado, donde se encuentra contador del gas, el Cual tiene desgaste en su superficie, a la derecha hay una llave del agua la cual tiene tubo con Pintura y desgaste, la llave al abrir queda goteando, Muro en mamposteria en ladrillo, el muro tiene desgaste y resanes en zonas especificas, en la Pared se encuentra empotrado el medidor de la luz, el cual tiene desgaste en su superficie, Cubierta en teja de Fibrocemento y Plastico, las tejas estan repartidas a lo largo de toda la cubierta, tienen desgaste por exposición al ambiente, debajo de las tejas hay una reja metalica que cubre toda el area del techo, la reja tiene desgaste por uso y tiempo. Acceso al Parqueadero por zona peatonal, Suelo en enchape, el cual tiene desgaste en su superficie, el Suelo tiene resanes y desprendimientos de material en zonas aleatorias, en la Parte central hay baldosas de diferente tipo y color las cuales solo tiene Fisuras y desprendimientos en zonas aleatorias, Muros en acabado liso con Pintura blanca, los muros tienen desgaste general, y humedad en las zonas Inferiores, Muros izquierdo, derecho y trasero tienen zocalo saliente en enchape con desgaste y resanes en zonas aleatorias, techo en la parte de atrás tiene acabado liso, el cual tiene Pintura blanca con desgaste, en la Parte del Frente la cubierta es a teja de plastico y Fibrocemento, lo cual tiene desgaste por ambiente.

Nota: Solo se permite el ingreso al primer espacio del predio. Se le comunica a la encargada que el Consorcio no se hara responsable por futuras afectaciones a lugares no ingresados.

1029

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LOS PREDIOS ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO, PARQUE O ARBOLADO (Si aplica)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) AWA Barbosa P.
(Nombre) AWA Barbosa P.
Propietario

1030

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Marzo	2026			10	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: KR. 24 d Bis entre CLL 24 Sur y CLL 25 Sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Patricia Ducuara
CC propietario	51839800
Teléfono	3133412770
Correo electrónico	NO INFORMA
Dirección	KR 24 d bis #24-35
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Medidor de predio cuenta con interior
2. Alcantarillado	☑	☐	de requiere fracturación
3. Energía	☑	☐	- Predio no necesita adecuación bajante
4. Teléfonos	☑	☐	- Solo se permite ingreso a 1er NIVEL
5. Gas	☑	☐	en 2 habitaciones.
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N A		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	N A		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N A		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del PREDIO ESPACIO PÚBLICO: se observa concreto con desgaste natural por uso y tiempo, con rellenado en zona con mono ave, se evidencia pintura en bordillo con desgaste natural por uso y tiempo. - CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa metálica con desgaste natural. FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en ladrillo prensado, presenta desgaste en unidades (fracturas) por tiempo y exposición. - COTADO izquierdo: se observa rampa en concreto en avanzado de estado público y fachada. - Puerta metálica con puntal de oxidación en zona inferior, en zona superior vidrio martillado. - CONTADOR de energía anclado a fachada, con reja metálica de protección. - CONTADOR DE GAS con soporte en concreto y caja metálica con puntal de oxidación. - Puerta metálica 2; con desgaste natural, cuenta con vidrio

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4	BOGOTÁ

martillado. - VENTANA 1 IZQ; con marco metálico y reja externa metálica con delgalte natural vidrios en combinación de natural, martillado y liso. - VENTANA 2 DER; en vidrios martillados y liso; con marco metálico y reja metálica externa. - DIACA ENTRE PISOS en Pañete y pintura, con delgalte natural en la pintura y filtros en el filo de la muela. **FACHADA 2DO NIVEL**; - MURO en ladrillo orientado con delgalte natural en unidades. - VENTANA 1 izquierda; Marco metálico, presenta puntos oxidación de oxidación, y vidrio liso. - VENTANA COSTADO CENTRAL; con marco metalico, evidencia puntos de oxidación y delgalte, vidrio liso - VENTANA COSTADO DERECHO; en vidrio liso con marco metálico con puntos de oxidación. - No se evidencia diaca entre pisos. **FACHADA 3ER NIVEL**: - Muro a media altura en ladrillo orientado con delgalte natural por tiempo y exposición. se identifica intalla en ladrillo con delgalte natural. se observan hongos y delaminación en unidades calentadas.

se permite ingreso a predio 1ER NIVEL: - PASILLO; - piso en tableta con delgalte natural por tiempo y exposición y uso. se ubica en costado izquierdo tubería de gas con delgalte natural por tiempo y exposición. - Muro en pañete y pintura con delgalte natural por tiempo, se identifica en muro occidente levantamiento de pintura por embombamiento y ausencia de pintura en zona interior, así como también se observa en muro oriente. - cubierta en pañete y pintura. - puerta metálica principal cierra correctamente. - se ubica puerta en madera en costado oriente, con delgalte natural por tiempo cierra correctamente. se permite INGRESO HABITACIÓN 1: - piso en tableta con delgalte natural por tiempo y uso, se ubica zona localizada cercana a puerta con ausencia de material. - Muros en pañete y pintura con delgalte natural por tiempo, no se visualiza en su totalidad por objetos en la zona. - cubierta en pañete y pintura con delgalte natural. - puerta de madera con delgalte natural por tiempo, cierra correctamente. sin embargo la chapa no sirve en su totalidad. INGRESO HABITACIÓN 2: - puerta en madera con delgalte natural y racional en pintura, no cierra correctamente por posible desnivel - piso en tableta con delgalte natural por tiempo y uso, no se visualiza en su totalidad por objetos en la zona. - muro en pañete y pintura con delgalte natural, no se logra visualizar en su totalidad por objetos en la zona. - cubierta en pañete y pintura, sin novedades.

NOTA: la ciudadana no permite ingreso a 1ER NIVEL zona cocina y espacio público.

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1

A. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) - Par
(Nombre) - Patricia Ducuara
Propietario
- 51.839.800

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	MARZO	2026			11	☑ / ☐

BARRIO: Contencioso CIV: 18000413 TRAMO: KR 24d Bis Entre Cll 24 Sur y Cll 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Leonel Lopez Gavivia
CC propietario	19070884
Teléfono	3123979619
Correo electrónico	No informa
Dirección	KR 24D Bis #24-32 Sur. No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	14 mt x 8 mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con medidor, el cual está con tapa metálica
2. Alcantarillado	☑	☐	- Presenta poca adecuación de bajante
3. Energía	☑	☐	nota: solo se permite ingreso a 2do nivel
4. Teléfonos	☑	☐	en 3 casas
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	NA		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	NA		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: se evidencia tableta y granito, se evidencia en bordillo crecimiento de vegetación y moho, como también fisuras leves y manchas leves por tiempo y exposición, como también agrietado de bordillo. • FACHADA con CAJA DE ACUEDUCTO; en tapa metálica con deterioro natural en su contorno y fisuras leves. • En voltado central se evidencia tubo de bajantes de aguas lluvias incrustado a andén público y bordillo. - En voltado derecho se evidencia grietas en contorno pintado con deterioro natural y puntos de lavamiento. • FACHADA 2DO NIVEL: en balcón y pintura, presenta deterioro de pintura en zona inferior por fuerte humedad. Se identifican grietas en tarrajeado de andén público y fachada de voltado central, y deterioro por aseo y exposición. • Voltado derecho puerta metálica de ingreso, presenta puntos de

oxidación y corrosión en zona inferior; Piso tablón en vidrio fijo multillado, pintura fijura en costado izquierdo superior. - COSTADO CENTRAL: VENTANA DOS MARCO metálica y reja metálica exterior con deterioro del tiempo y exposición, vidrios en combinación de material entre multillado y liso, en vidrio superior presenta con rotura parcial. - Puerta metálica, presenta puntos de oxidación localizados y presenta distorsión entre marco de puerta y muro de fachada costado izquierdo y derecho. y cuenta con vidrio multillado. - VENTANA costado izquierdo pintura, cuenta con marco metálica y reja exterior metálica con deterioro por tiempo y exposición, vidrios en combinación de material entre multillado y liso. - la identifica contador de luz ambientado a la fachada con reja metálica de protección y pintura inferior de oxidación. - VENTANA costado izquierdo con marco y reja metálica exterior con deterioro por tiempo y exposición, vidrio en combinación de material entre multillado y liso. - DIFICIL ENTRE PISO en buen estado concreto y pintura alcatonal verticales en borde. O FACHADA 2DO NIVEL; - Muro en pasto pintura con deterioramiento de la misma, pintura alcatonal en fachada y deterioro material por tiempo y exposición - costado DERECHO VENTANA, con marco y reja metálica exterior con pintura de oxidación en vigas y deterioro natural, no se logra visualizar la totalidad de vidrios multillados. - costado izquierdo VENTANA con marco y reja metálica exterior, presenta pintura de oxidación en vigas, presenta perdida localizada del recubrimiento de muro, cuenta con vidrios liso, los cuales no se logran visualizar en su totalidad.

SI permite ingreso a 1er NIVEL: - INGRESO SALA: - PISO en tableta con deterioro natural por uso y tiempo, no se visualiza en su totalidad por objetos en la zona. - MURO en pasote y pintura con deterioro natural por tiempo. - cubierta en cielo raso PVC, se identifica deterioro ambiental localizado. - COCINA: - PISO en tableta con deterioro natural por uso y tiempo. - MURO en pasote pintura en zona superior y cuenta con cielo en enchape en zona inferior - media, con deterioro natural. - cubierta en cielo raso PVC, con deterioro natural, se identifican deterioro en zona sur. O HABITACIÓN 1 costado occidente; - puerta en madera, se identifican zonal localizadas con deterioro en la pintura, cierra correctamente. - MURO en pasote y pintura con deterioro natural, no se visualiza la totalidad del muro por múltiples objetos en la zona. - cubierta en cielo raso PVC con deterioro natural. por tiempo. NOTA: se realizan apertura de agua de llave en cocina, la cual fluye de forma normal, también se realiza verificación de gas la cual prende de forma normal sin dificultad.

NOTA: NO se permite ingreso a 2do NIVEL y MEZ cielo del predio.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Leonel Lopez Garcia
Propietario

CÓDIGO FO-SC-05	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

1037

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 Mar 20 2026			12	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kra 24 D Bis Entre Cll 24 Sur y Cll 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cra 24 D Bis # 24-39 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	26-03-26 primera visita, no se logra contactar a propietario
2. Alcantarillado	☑	☐	27-03-26 segunda visita, no se contacta a propietario ni encargado
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	• Si cuenta con medidor
6. Licencia de construcción	☐	☐	#30-03-26 3 visita

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles. Se da inicio descripción del Espacio público el cual se encuentra en Concreto con grietas fisuras pérdidas de material y manchas de humedad, Cajilla para Contador de acueducto cuenta con Tapa metálica con desgaste por exposición a intemperie y rejas en concreto por anclaje de este PRIMER NIVEL. Muro en mampostería en ladrillo con múltiples piezas rotas fisuradas y desportilladas. costado izquierdo nivel Superior mobiliario empotrado a muro. con Tapa en Carpintería metálica acabados en pintura con vida externa presenta desgaste y oxidación. nivel Inferior mobiliario empotrado con mampostería

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	BOGOTÁ

en ladrillo con ausencia de piezas y múltiples piezas rotas, fisuradas y desportilladas, cuenta con reja metálica la cual presenta oxidación y corrosión. Ventana en Carpintería metálica con reja externa en la misma materialidad con desgaste por exposición a intemperie. Vidrios lisos completos y desportillamientos en vano en Carpintería metálica cuenta con dos puerta de acceso peatonal Corrosión. Vidrios martillados completos, costado derecho nivel Superior Ventana en Carpintería metálica con reja externa presenta desgaste por exposición a intemperie y vidrios lisos completos, nivel Inferior Hilada en concreto con hormigón presenta manchas de humedad en costado derecho y múltiples fisuras en su superficie. VOLADIZO: en pañete y pintura, costado derecho manchas de concreto. costado izquierdo con Tubería expuesta PLACA DE ENTRE PISO: en concreto pintado con múltiples fisuras y desgaste por intemperie SEGUNDO NIVEL: muro en mampostería en ladrillo con piezas desportilladas, nivel Superior dos Ventanas en Carpintería metálica con acabados en pintura presenta oxidacion Corrosión y vidrios lisos completos VOLADIZO: en pañete y pintura con abombamientos de pintura por humedad. TERCER NIVEL: en sus costados su muro se encuentra en mampostería en ladrillo con piezas desportilladas, zona media baranda metalica tipo baluón con acabados en pintura con desgaste por intemperie elemento de ornamentación en forma de ancla con desgaste en su superfie. Viga en madera con desgaste natural. Placa de entre piso con acabado en pintura presenta humedad Contador

NOTA: Se realiza descripción de fachada sin acompañamiento de propietario ni encargado ya que el predio se encuentra deshabitado

Se realiza primera visita el dia 26-03-26. donde no se contacta a propietario ni encargado.

Se realiza Segunda visita el dia 27-03-26. donde no se logra contactar a encargado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y necesidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 dias del mes de Mar20 de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
27	03	2026			13	APERTURA [X] CIERRE [ ]

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: Kr 24 D BIS entre CL 24 sur y CL 25 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Wilson Manuel Silva
CC propietario	91226010
Teléfono	3022539302
Correo electrónico	
Dirección	Kr 24c # 24-53 — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	17 mts x 6 mts — Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	El predio no cuenta con bajante
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[X]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción por la Kr 24 D BIS donde se observa espacio publico en concreto con desgaste natural por uso. Se evidencia crecimiento de vegetacion, falla en fisuras generando perdida leve del material. Se observa bordillo con daños y alertados de desprendimiento y fisuras. Fachada primer nivel muro en ladrillo pañetado, presenta desgaste natural en su pintura desprendimiento en unidades, desprendimientos ubicados en zona inferior y desgaste en pedres. Ventana costado izquierdo en ladrillo tipo martillados marco metalico y reja metalica externa con desgaste natural en su pintura por tiempo y exposicion, asi mismo se identifica malla metalica en zona superior. Ventana en zona media en ladrillo tipo martillados, marco metalico y reja metalica externa con desgaste natural por exposicion

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CODIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION 4

Ventana costado derecho en vidrios tipo martillados con marco metálico y reja metálica externa presenta desgaste en su pintura. Puerta metálica, cuenta con vidrios tipo martillados, presenta desgaste natural en su pintura y puntos de oxidación ubicados en zona inferior, se evidencia en el perfil entre marco metálico y muro de fachada desprendimientos y ligera ausencia de material, costado izquierdo se evidencia cambios de tono en reja metálica de protección empotrada a fachada presenta puntos de oxidación. Piso entre pisos en mixto pintura se identifica en zona media ausencia y desprendimiento de pintura, por posible zona con humedad. **Fachada Segundo nivel** muro en ladrillo cara vista con presencia de moho en el costado inferior a las ventanas y desgaste natural por tiempo y exposición, se identifica tubo en PVC empotrado (en) a la fachada en costado izquierdo con desgaste natural. Ventana 1 costado izquierdo en vidrios tipo martillados con marco metálico con desgaste natural y puntos de oxidación, se identifica malla ubicada en esquina costado izquierdo superior. Ventana 2 vidrios lisos, marco metálico y reja metálica interna con puntos de oxidación y desgaste natural, se identifica ausencia de vidrio en zona superior media. Ventana 3 vidrios tipo martillado marco metálico con puntos de oxidación y desgaste en el mismo, se identifica fractura en vidrio en costado izquierdo zona superior al lateral ausencia del mismo. Se identifica vidrio fracturado en zona inferior. Ventana 4 y 5 en vidrios lisos y marco metálico con puntos de oxidación y desgaste natural. Ventana 5 vidrios lisos y marco metálico con puntos de oxidación y desgaste natural. Piso entre pisos en concreto con desgaste natural por exposición y tiempo **Fachada tercer nivel** en ladrillo prensado con desgaste natural por exposición, cuenta con zonas con crecimiento de moho en costado derecho, así mismo se identifica desprendimiento en unidades y ausencia leve de material. Ventana costado izquierdo en vidrio con presencia del marco metálico con puntos de oxidación, Ventana costado central vidrios lisos marco metálico presenta vidrio fracturado en costado izquierdo y oxidación en marco, Ventana costado derecho en vidrio con presencia de marco metálico con puntos de oxidación, se identifica vidrio en costado derecho superior se realiza descripción por la Kr 24 C donde se observa espacio público en concreto con desgaste natural por uso y tiempo presenta crecimiento de vegetación en zonas alternas. Contiene de acceso con reja metálica con puntos de oxidación ligeros y desgaste natural **Fachada Primer nivel** muro en ladrillo prensado con desgaste y desprendimiento en unidades costado derecho se observa perforación en muro cercana a entrada principal, se observa concreto en zona inferior con fisuras y desconchamientos. Ventana costado izquierdo en vidrios tipo martillados marco metálico y rejas metálicas exteriores con desgaste natural en su pintura por exposición. Ventana costado medio en vidrios tipo martillados marco metálico con metálica externa con desgaste natural en su pintura. Ventana costado derecho en vidrios tipo martillados marco metálico y reja metálica externa con desgaste natural por exposición

FORMATO ACTA DE VECINDAD		VERSIÓN	BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

se identifica puntos de oxidación en manija (ui y puntos de oxidación
Puerta metálica con vidrios tipo martillados. Se identifican zonas con humedad prolongada y fisura
lineas placa entre pisos en pañete y pintura. **Fachada Segundo nivel** Muro en acabado granito lavado con
prolongada en costado izquierdo. se identifica orificio en muro en costado
presencia de moho en costado inferior de las ventanas. Ventana 1 costado izquierdo en vidrios lisos con marco metálico
izquierdo en parte inferior de ventana. con puntos de oxidación.
con puntos de oxidación. Ventana 2 central vidrios lisos marco metálico con puntos de oxidación. Ventana 4
Ventana 3 costado derecho vidrio lisos marco metálico y puntos de oxidación. **Fachada**
costado derecho vidrios martillados con marco metálico presenta desgaste natural y desportillamiento en unidades en
tercer nivel Muro en ladrillo presenta. Ventana costado derecho en vidrios lisos
zona superior se identifica crecimiento lineas de moho. Ventana en costado izquierdo con presencia
y marco metálico con puntos de oxidación. Viga en ventana. Se realiza ingreso al predio se identifica en
de marco metálico con puntos de oxidación. Se ingresa a sala pisos en madera laminada con
Puerta principal cierre correctamente. desgaste natural en su pintura se observan zonas
desgaste natural por tiempo y uso y no se logra observar la totalidad por objetos
con desportillamiento del material en muro costado
se observan muros en pañete pintura con desgaste por tiempo
mitad se observan zonas con ausencia de pintura y humedad en zona inferior en
muro sur no se permite identificar en totalidad por objetos en la zona se
identifica. cubierta en pañete pintura con desgaste natural. se observan zonas
con levantamiento de pintura. Ingreso a comedor y alcoba con puerta en madera
con desgaste natural en su pintura y desportillamientos aleatorios. la puerta cierra correctamente.
marco en madera con unidades sueltas. piso en madera laminada se observa
desnivel camino a entrada con desgaste natural por uso y tiempo. muros en pañete
pintura con desgaste natural. se observan objetos los cuales no permiten la visión
total del espacio. se identifican desportillamiento localizados en muro sur zona superior
en muro occidente humedad en zona inferior no se observa en su totalidad por
objeto. cubierta en pañete pintura con múltiples fisuras y descascaramiento desprendimiento
de pintura ubicadas en zona norte. Ingreso a cocina se observa puerta en madera
con desgaste natural en su pintura con buen cierre y ligero desnivel hacia costado
izquierdo. se identifica piso en tableta con desgaste natural por uso y tiempo no se
observa totalidad por objetos en la zona. Muros en tableta enchapados en zona media
baja y pañete pintura en zona media alta con desgaste natural por tiempo. se observa
fisura en muro oriente y zonas con ausencia de pintura. muro occidente cerca a
marco de puerta se identifica zonas con ausencia de material y desportillamiento
como también descascaramiento de pintura en zona superior, cubierta en

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Fotos y datos seguimiento y trazabilidad del Acta)

Concreto pintura con desgaste natural presenta descascaramiento de pintura en zonas aleatorias

Nota: No se permite el ingreso a la totalidad del predio solamente a las zonas del primer nivel - Sala comedor, cocina y habitación, cocina

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de 03 de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Wilson Manuel Silva P.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Marzo	2026			14	☑ / ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: KR 24D Bis Entre Cl 24 Sur y Cl 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Janeth Roa
CC propietario	51883879
Teléfono	3115374195
Correo electrónico	janethro@live.com.
Dirección	Cl 25 Sur # 24D 06
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si Cuenta Con medidor de agua
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	No se permite ingreso ya que la propietaria se encuentra en recuperacion y no ve necesario el ingreso.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☒	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☒	NO	☐
Cuantos	2			
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripción por KR 24D Bis: Espacio Público: Anden en concreto Se observa deterioro de material por vida util, humedad y fisuras. Se observa Caja de contadores Sobre el anden Con tapa metálica Se evidencia con múltiples puntos de oxidacion Contador protegido con reja metálica. Predio de tres niveles en ladrillo y pintura Primer nivel Costado interior costado sur Se observan tabletas con ausencia de tabletas. Se observa primer nivel con desprendimiento de material y de pintura Se evidencian fisuras prolongadas y perforaciones. Muro entre muros, sostenido con Vigas en granito Placa decorativa estilo manual Se observan fisuras. Segundo y tercer nivel en ladrillo y pintura Se observan fisuras prolongadas y desprendimiento de material y pintura. Puertas y Ventanas en estructura metálica, vidrios de puertas martillados. Vidrios Ventanas primer nivel Liso

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION	BOGOTÁ
FO-SC-06		4	

Ventana costado Sur se observan vidrios fisurados y con ausencia de vidrios, Ventanas Segundo y tercer nivel con vidrios lizos. Ventanas Segundo nivel costado norte se observan con papel pegable. Contadores de gas y luz empotrados a la fachada en Cajas metálicas se observan con puntos de oxidación.
Descripción del predio por la Cl 25 : Espacio Público: Anden en concreto, se observan huellas de perros sobre el anden se evidencia poste de luz sobre el anden en concreto
Predio de tres niveles en pañete y pintura y granulot se observa desgaste de material desprendimiento de pintura y material, fisuras prolongadas. Placa entre vidrios en decorativo estilo marmol. Porton metálico con puntos de oxidación. Ventanas en estructura metálica con vidrios lizos. Vidrio de Ventana del tercer nivel costado occidental se observe fisurado.

Nota: No se permite ingreso al predio ya que la residente se encuentra en recuperacion de una cirugia lo cual realiza la firma por fachada.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) - Janeth Roa
(Nombre) - Janeth Roa
Propietario

1064

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
31	MARZO	2026			15	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Centenario CIV: 18000413 TRAMO: KR 24D Bis Entre cl 24 Sur y Cl 25 Sur

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Cristbel Paola Castro Suarez
CC propietario	52523509
Teléfono	3164936940
Correo electrónico	
Dirección	Cl 25 Sur #24 35 (24D 11)
Long. del frente (mts)	
No. de pisos	3
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Primera visita 26-03-2026
2. Alcantarillado	☒	☐	Segunda visita 27-03-2026
3. Energia	☒	☐	No se permite ingreso a las
4. Teléfonos	☒	☐	habitaciones
5. Gas	☒	☐	Si cuenta con medidor de agua
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio Público: Anden en Concreto Se observa Humedad, nacimiento de Vegetacion, al costado Sur del anden se evidencia Con multiples fisuras prolongadas y desprendimiento de material Se observan dos Cajas de inspeccion Con tapas en Concreto Con deteriodo de material por Vida util y nacimiento de Vegetacion. Caja de medidor de agua sobre el anden Con tapa metalica Con puntos de oxidacion medidor cubierta Con reja metalica. Se observan postes de luz sobre el anden en Concreto. Predio de dos niveles Con sunte jardin en mampostería y rejas metalicas Se observan Con puntos de oxidación dentro del cerramiento se evidencia Vegetacion y Arboles, Piso enchapado, Baldosin y granito y Concreto. Se observa Con deteriodo de material por Vida Util y fisuras prolongadas Se evidencia Caja de medidor de gas dentro del

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CODIGO: FO-SC-05	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION: 4	BOGOTÁ

Cerramiento en mampostería en (bloque) pensado bodillos y reja metálica con puntos de oxidación predio de dos niveles en pañete y pintura, granolast y columnas con pintura decorativo estilo marmol se evidencia desprendimiento de material en la parte inferior del predio se observa dilatacion en la columna costado sur prolongada. se observa perdida de pintura. Puertas y Ventanas en estructura metálica con puntos de oxidacion vidrios martillados y lizos. muro de fachada costado oriental de un nivel en pañete y pintura se observa deterioro en pintura y fisuras prolongadas, desprendimiento de pintura y perdida de material porton metalico con puntos de oxidación

ingreso al predio por zona comun Piso enchapado se observa con deterioro de material muros en pañete y pintura muro costado norte se observa con fisuras prolongados humedad y abombamiento de pintura y perdida de material, muro oriental se observa con fisuras prolongados y perdida de material puertas de madera con vidrios martillados. techo en pañete y pintura se observan fisuras superficiales prolongados. Baño piso y muros enchapados a media altura se observan tabletas fisuradas en el piso costado norte muro constantes y techo en granolast se observan fisuras. Ventana en estructura metálica con vidrios martillados. Sala comedor puerta de madera con vidrios martillados se observa puerta desprendida. Piso en madera se observan elementos sueltos y fracturados y con desnivel muros en pañete y pintura se observa humedad en general en todos los muros y fisuras prolongados y desprendimiento de material por humedad. techo en pañete y pintura se observan fisuras prolongados. Se evidencia en la union entre placa y muro fisura prolongada. Ventanas costado sur en estructura metalica con vidrios lizos se observa vidrio de ventana costado oriental fracturado. Ventanas sentido norte en estructura metálica con vidrios lizos y martillados. ingreso al patio puerta de madera con cierre forzado piso enchapado se observa con deterioro de material por vida util muros en pañete y pintura se evidencian fisuras prolongados humedad, abombamiento de pintura y perdida de material y pintura, techo con tejas plasticas se observa teja costado oriental fracturada y costado norte, oriental y sur. Cocina marco en madera con ausencia de puerta. piso y muros enchapados a media altura muros sobre superior en pañete y pintura se evidencia humedad con desprendimiento de pintura. techo en pañete y pintura con humedad. avanzada y desprendimiento de pintura ventana en estructura metálica con puntos de oxidación. vidrios (lizo) martillados. Escalera hacia segundo nivel enchapada en marmol se evidencia con deterioro de material muros en pañete y pintura en la parte inferior costado norte se observa desprendimiento de material al igual del muro costado sur y oriental techo en pañete y pintura se observan fisuras prolongadas

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Zona Comun segundo nivel piso en madera con deterioro de material por vida util muros en pañete y pintura se observa fisura prolongada al costado norte del muro por parte del marco de la Ventana. Ventana en estructura metálica con vidrios lizos techo en pañete y pintura se evidencian multiples fisuras prolongadas al costado norte del techo se evidencia humedad con multiple desprendimiento de material.
Bajo puerto en madera se evidencia con cielo forzado piso y muros a media altura enchapados con deterioro de material muros superiores en pañete y pintura se observan fisuras prolongadas Ventanas en estructura metálica con vidrios lizos techo en pañete y pintura con humedad, fisuras prolongadas y desprendimiento de pintura. Escaleras hacia el tercer nivel en madera se observan con deterioro de material muros en pañete y pintura se evidencian con humedad y fisuras prolongadas. techo en drywall se observa humedad y desplome de material. Zona Comun piso en madera se observa con deterioro de material. muros en pañete y pintura se observan fisuras prolongadas Ventanas en estructura metalica con vidrios lizos. techo en drywall se observa con fisuras prolongadas. Patio piso enchapado con deterioro de material y tableteo fisurados muros en pañete y pintura se evidencian fisuras prolongadas y humedad ventanas en estructura metalica con vidrios lizos algunos se observan fracturados y con ausencia techo en tejas plasticas. Bajo Puerto en madera piso y muros a media altura enchapados muros superior y techo en pañete y pintura se evidencia con humedad y fisuras prolongadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:		**REVISIÓN:**		**APROBACION:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Carlos Castillo	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoria		Director técnico-Interventoria
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	Christhel Paola Castro Suárez		
	Profesional social - Contratista		Propietario		