CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Incluir datos requeridos y observaciones del Acta)

en la parte izquierda hay una ventana con marco metalico, el cual presenta desgaste y óxido en zonas aleatorias, sus paneles de vidrio son lisos, los cuales tiene desgaste en su superficie, en la parte central hay una puerta de carpintería metalica, la cual tiene desgaste en su superficie y vidrio liso, a la derecha hay una caja metalica, la cual tiene óxido y desgaste y donde se encuentra el contador del gas, encima hay una caja metalica empotrada, la cual tiene desgaste y óxido, dentro de la caja hay un contador de luz, la cual tiene desgaste en su superficie, en la parte derecha hay una ventana con marco metalico, la cual tiene desgaste, óxido y panel de vidrio liso, entre la fachada frontal y la derecha hay una puerta de 1 hoja la cual tiene desgaste en su superficie, adicionalmente tiene un vidrio liso el que tiene desgaste en su superficie. Cubierta en teja plastica color gris con desgaste en su superficie DESCRIPCION POR CL 48F Sur : ESPACIO PUBLICO, Sardinel con desgaste en su superficie, grietas y humedad en zonas aleatorias, sobre el "Anden" hay un jardin con varias matas y arboles bajos, FACHADA PRIMER PISO : Solo hay un muro en bloque de arcilla, el cual presenta desgaste, desprendimiento y grietas en zonas aleatorias

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

CÓDIGO	FORMATO / PROCESO	VERSIÓN	
10	ACTA DE VECINDAD PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y complitud del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Luz Marina Gonzalez
(Nombre) Luz Marina Gonzalez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
9	04	2026.			14.	☑ / ☐

BARRIO: Marco Fidel Suarez CIV: 1900305a TRAMO: Cl 48A Sur entre, Kr 12g bis y Kr 12h

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cll 48F Sur #12g-03 No. de pisos
Long. del frente (mts): Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- NO cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	- cuenta con contador de agua.
3. Energía	☑	☐	1ra visita 08-04-2026
4. Teléfonos	☑	☐	2da visita 09-04-2026
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N/A
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	N/A
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N/A

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN FACHADA 1ER NIVEL: - ESPACIO PÚBLICO: concreto con desprendimiento del material, leve crecimiento de vegetación, humedad, filtros, eflorescencias y desgaste por tiempo y exposición. Se observa en costado derecho CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa plástica con desgaste natural por tiempo y exposición. Se identifican grietas en concreto con desprendimiento de material y desgaste natural por uso y tiempo. FACHADA 1ER NIVEL: - MURO en ladrillo y pintura con desgaste natural, presenta zona baja cerca del muro portal de humedad generando levantamiento de pintura y caducidad de la misma. - VENTANA COSTADO IZQ: en madera "hoja", marco metálico y reja metálica externa con desgaste natural por tiempo y exposición. - VENTANA COSTADO DERECHO en madera

1 de 3

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

LUZ, MURO metálico y reja metálica estelina con desgaste natural, no presenta novedades. - Puerta metálica en costado derecho con desgaste natural, presenta deterioramiento leve en zona inferior. - CONTADOR DE GAS en caja metálica de protección con puntos de oxidación leve. - PLACA entre PISO: en Pañete y Pintura. - PLACA fácil - en ladrillo pago y desgaste natural. @FACHADA 200 NIVEL: - Muro en mampostería con desgaste natural por tiempo y exposición, Presenta deterioramiento leve en unidades. - VENTANA en vidrio LUZ y Marco metálico con Puntos de oxidación y desgaste natural. - se observa muro a media altura en costado derecho en Mampostería con desgaste natural y tubo en PVC empotrado a fachada en expulsión inferior derecha con pendiente hacia la vía.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4.DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de 04 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
7 (DD) Abril (MES) 2026 (AA)			15	☑ / ☐

BARRIO: Marco Fidel Suárez CIV: 18003059 TRAMO: Cll 48 Sur Entre Kr 126 Bis y Kr 127

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ingrid Magdolena Vargas Osorio
CC propietario	51876659
Teléfono	322 219 80 95
Correo electrónico	Magdovargas@gmail.com
Dirección	CLL 48 sur # 127F-07
Long. del frente (mts)	7 x 20 mts
No. de pisos	1
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• No tiene contador
2. Alcantarillado	☑	☐	• Acta Firmada por Fachada,
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES


Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Anden con baranda en concreto, el cual tiene desprendimiento, desgaste, grietas y fisuras a lo largo de toda su superficie, el anden tiene moho y crecimiento de vegetación, FACHADA PRIMER PISO: Fachada en concreto pintado de color verde, la cual tiene desprendimiento de material en toda su superficie y desgaste, con grietas y fisuras a lo largo de toda su superficie, Puerta en Carpintería metálica, la cual tiene desgaste en toda su superficie y tiene vidrios rotos dos los cuales tienen desgaste, cubierta en teja de fibrocemento, la cual tiene desgaste por tiempo y exposición al clima hay 7 escalones al ingreso, las cuales su huella y contrahuella tienen desgaste, desprendimiento de material y fisuras, la puerta tiene oxido en toda su estructura

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		BOGOTÁ
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) Liliana G
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Ingrid Magdalena Jorge G.
(Nombre) Ingrid Magdalena Jorge G.
Propietario


1109

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
9 (DD)	ABRIL (MM)	2025 (AA)			16	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Marco Fidel Suárez CIV: 18003059 TRAMO: Cll 48 sur Entre Cra 12B bis y Cra 12H

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hernando Ladino
CC propietario	80361142
Teléfono	3123722936
Correo electrónico	NO TIENE
Dirección	Cll 49 sur # 12F-63
No. de pisos	
Long. del frente (mts)	15 mt x 30 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• no cuenta con medidor de
2. Alcantarillado	☑	☐	acueducto por este costado.
3. Energía	☑	☐	• predio funciona como
4. Teléfonos	☑	☐	parqueadero
5. Gas	☑	☐	• firma acta a nivel
6. TICS	☑	☐	de fachada
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

predio de un nivel costado derecho muro en mampostería en bloque con ausencia de mortero de pega entre juntas, múltiples piezas resanadas y fisuradas. Zona media del muro cuenta con portón, con marco improvisado en estructura metálica con oxidación, corrosión deniveL y sin soportes, nivel superior recubrimiento en alambre de puas. Zona media recubrimiento en polisombra sin margoctenia con reja metálica con deniveL y deterioro por intemperie. Zona inferior hilada en teja metálica sobrepuesta con deniveL

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

deterioro, abolladuras y desgaste por intemperie. costado izquierdo Soporte en rollizo de madera con deterioro. ESPACIO PUBLICO Constituido por rampa de acceso vehicular en concreto con grietas, fisuras, pérdidas de material, resanes en concreto con fisuras, presencia de cobertura vegetal en zonas peatonales. costado izquierdo cuenta con plantas ornamentales, base en ladrillo y concreto con pérdida de filos y de material

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de ABRIL de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Hdo Ladino
(Nombre) Hernando Ladino H
Propietario
80.361.142

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
09 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			17	☑ / ☐

BARRIO: Mario Fidel Suarez CIV: 18003059 TRAMO: Cl 48A Sur Entre, Kr 12A Bis y Kr 12L

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Veronica Romero
CC propietario	41311184
Teléfono	NO INFORMA
Correo electrónico	NO INFORMA
Dirección	Cll 48F Sur #12-07
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	3 mts x 14 mts
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con contador de agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	- no cuenta con bajante
3. Energía	☑	☐	1ra visita 07-04-2026
4. Teléfonos	☑	☐	2da visita 08-04-2026
5. Gas	☑	☐	- solo le permite ingreso a zona comun
6. TICS	☑	☐	y HABITACIÓN 1.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N/A		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	N/A		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N/A		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: se observa roca en zona inferior con nacimiento de vegetación en paramento de ladrillo y viga en voladizo recubierto sobre andén, se identifica desgaste por tiempo y exposición. Se observa en parte central medidor de acueducto con tapa metálica pintada con desgaste natural. En voladizo derecho se evidencia viga en ladrillo pintado con desgaste en uniformidad y desprendimiento de la pintura. Cuenta con glaciares en concreto pintado con pérdida en viga y desgaste por tiempo y exposición. Se observa en parte inferior de glaciar tubo en PVC de aparentemente agua pluvial. FACHADA EN MAL ESTADO: - Muro en paneto antiguo, presenta humedad en zona inferior desprendimiento de la pintura, fisuras aleatorias en

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y vecindades del Acta)

en Pintura y desgaste natural por tiempo y exposición. No le hará observación Medidores de gas y energía. - costado derecho - Puerta metálica con puntos de oxidación y corrosión en zona inferior y del prendimiento de la pintura, se observa fisura en pegue entre marco y muro de predio en costado izquierdo, se observa en costado izquierdo VENTANA con marco metálico y vidrio liso, en fisura en parte inferior de ventana, Parte superior del predio con teja de barro, presenta caída a espacio público.

A Se realiza ingreso a predio: - Puerta metálica cierra correctamente, sin embargo se ajusta en un poco forzado. - ZONA COMÚN: - Piso en concreto con desgaste natural, fisuras localizadas y ausencia leve de material, moho y perdidad de piso. - Muros en boñete y pintura, se identifica humedad y moho en zona inferior, como también ausencia y desgaste en su pintura. - cubierta en teja de zinc y soportes en tablas madera, en zona central cuenta con canaleta metálica de bajantes de aguas lluvias. ★ HABITACIÓN: - Puerta en madera, presenta mal te forzado y desgaste por tiempo. - Piso en concreto pintado no se logra evidenciar la totalidad de la zona por objetos ubicados en el lugar - Muros en boñete y pintura, no se logra evidenciar su totalidad por objetos en la zona, sin embargo tienen desgaste por tiempo. - cubierta en lámina de PVC con desgaste natural

★ NOTA: La ciudadana no permite el ingreso a más áreas del predio, solo se permite ingreso a área común y HABITACIÓN 1.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) V Bo Interventoria
(Nombre) V Bo Propietario
Propietario

BARRIO	CLARET
CIV	18000925
DIRECCION TRAMO	KR 25A ENTRE CL 46 SUR Y CL 46A SUR
LIDER CONTACTO (JAC)	BLANCA PARRA LIDER COMUNAL
TELEFONO	3203332561

ITEM	DIRECCION	Uso			# PISOS	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	KR 25A 46A 09 SUR		X		3	X			X	X		X		30-mar-26		15	
2	KR 25A 46A 14 SUR	X	X		3		X	X		X		X		30-mar-26		15	2 MEDIDORES - NO SE LOGRA OBSEERVAR EL ESTADO DE LOS MISMOS
3	CL 46A SUR 25A 04		X		3		X		X	X		X		30-mar-26		15	
4	KR 25A 46 38 SUR	X	X		1	X			X	X		X		30-mar-26		5	
5	PARQUE EL CLARET			X	N/A		X		X		X		X		31-mar-26	N/A	
6	KR 25 A 46A 32 SUR		X		3	X		X		X		X		31-mar-26		15	
7	KR 25 A 46A 26 SUR		X		4	X		X		X		X		31-mar-26		20	
8	KR 25 A 46A 16 SUR		X		1		X	X		X			X		31-mar-26	5	
9	KR 25 A 46A 12 SUR		X		3		X	X		X		X		30-mar-26		15	
10	KR 25 A 46A 06 SUR	X	X		3		X	X		X		X		31-mar-26		15	

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	03	2026			1	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A entre Cl 46 sur y Cl 46 A sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carmen Caballero
CC propietario	39710399
Teléfono	3168480438
Correo electrónico	
Dirección	Kr 25 A # 46A-09
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	· No permiten el ingreso al predio
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza la descripción del predio donde se observa por la Kr 25 - espacio público en concreto con desgaste natural presenta fisuras aisladas en parcilla y ligera perdida de material, Cerramiento de construcción leve en zonas alternas, en costado izquierdo se identifica hueco cubierto con escombro y residuos costado derecha se identifica caja de acometido con tapa plastica y desgaste natural, asi mismo se ubica caja de inspeccion con tapa en concreto y desgaste natural. Fachada primer nivel: muro en ladrillo cuarteles presenta zocalo con levantamiento y ausencia de pintura en costado inferior y superior, en costado izquierdo cerca a malla de puerta se observa fisura localizada en zona

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

inferior. Se identifica escalon en tableta con ausencia de material y desgaste natural. Puerta metalica con cuadros martillados en zona superior presenta puntos de oxidación en zona inferior y desgaste natural en su pintura. Ventana costado central en cuadros lisos marco metalico y reja metalica externa presenta levantamiento de pintura puntos de oxidacion y desgaste natural en zonas aleatorias. ventana costado derecho en cuadros lisos y martillados, presenta puntos de oxidación, levantamiento de pintura y desgaste natural en zonas aleatorias. contador de gas con reja metalica de proteccion con puntos de oxidación y desgaste por exposicion, no se observa placa entre pisos. **Fachada segundo nivel** muro en ladrillo prensado presenta desgaste en su pintura, desportillamiento y desgaste ligero en unidades. Ventana costado izquierdo en cuadros lisos marco metalico y reja metalica interna con puntos de oxidacion ligero. Ventana costado derecho en cuadros lisos, marco metalico y rejas metalicas internas. no se evidencia placa entre pisos. **Fachada tercer nivel** se observa muro a media altura ubicado en zona media hacia costado derecho en ladrillo prensado con desgaste en su pintura y desportillamiento ligeros en sus unidades. se identifica camara de seguridad empotrada a fachada en costado derecho. se identifica en costado izquierdo de la fachada en combinacion de material entre ladrillo prensado, pañete pintura y celosia de concreto con desgaste natural en su pintura cuenta con ventana en vidrio liso y marco metalico con desgaste natural no se logra evidenciar por altura y lejania.

Se realiza la demarcación por la **CL 46A Sur - espacio público** en concreto con desgaste natural, presenta crecimiento de vegetación ploriamado y fisuras aleatorias. **Fachada primer nivel** muro en acabado carraplast presenta desgaste natural en su pintura y levantamiento de la misma en zona inferior y superior de la fachada y crecimiento de vegetación en paramento de la fachada y el anden. puerta porton de tres hojas metalica cuenta con cuadros martillados en zona superior se evidencia puntos de oxidacion alternos y crecimiento de moho en zona inferior. puerta metalica con cuadros martillados en zona superior, presenta puntos de oxidacion en zona media y ausencia de pintura. Ventana costado izquierdo en cuadros lisos marco metalico y rejas externas metalicas con puntos de oxidacion aleatorios, se observan fisuras en muro costado derecho en zona inferior de la ventana. Ventana costado derecho en combinacion de material en cuadros lisos y martillados, cuenta con marco metalico y reja metalica externa con punto de oxidacion aleatorios, y se identifica fisuras en muro en zona inferior de ventana. no se evidencia placa entre pisos. **Fachada segundo nivel** muro en ladrillo prensado con desgaste en su pintura y desprendimiento de material en sus unidades. Ventana costado izquierdo en cuadros lisos marco metalico y reja metalica interna, presenta desgaste natural por exposicion. ventana costado

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4.DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Central en vidrios lisos marco metalico y reja interna metalica con desgaste natural por exposicion. Ventana costado derecho en vidrios lisos marco metalico y reja interna metalica con desgaste Por tiempo y exposicion. no se evidencia pisos. Fachada tercer nivel muro a media altura en ladrillo prensado y celosia en concreto con desgaste natural por exposicion y deslortalecimiento. Local en ladrillos se evidencia parte superior del muro drywall con desgaste natural. cuenta con ventana costado izquierdo en vidrios lisos y marco metalico con desgaste natural. ventana 70ma media en vidrios lisos y marco metalico con desgaste natural. ventana costado derecho en vidrios lisos y marco metalico con desgaste natural. Se identifica tejas en pvc empotrado en fachadas en estado regular como bajante de aguas lluvias con manchas de pintura.

Nota: Se firma la presente acta por fachada ya que no permiten el ingreso al predio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 dias del mes de 03 de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director tecnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Carmen Caballero
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 (DÍA)	Mar20 (MES)	2026 (AÑO)			2	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A, Entre Cl 46 Scr y Cl 46A Scr

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Wilson Lopez
CC propietario	11.382.452
Teléfono	3118777955
Correo electrónico	N.D
Dirección	Cra 25A #46-14
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7x27
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con 2 casillas de
2. Alcantarillado	☑	☐	medidores, metálica no se
3. Energía	☑	☐	logra inspección, plástica
4. Teléfonos	☐	☒	Con medidor no visible
5. Gas	☑	☐	Bajante con adecuación
6. TICS	☒	☐	interna y Caja de
6. Licencia de construcción	☒	☐	# inspección

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☒	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles, primer nivel cuenta con muro de fachada enchapado en Tableta con múltiples piezas rotas y fisuradas, costado derecho nivel Superior presenta ausencia de piezas, puerta de acceso peatonal en Carpintería metálica acabados en pintura, presenta oxidación, Corrosión y Vidrios tipo espejo completos, presenta pérdida de material y de filos en Vano de puerta, 2 ons. medio del muro nivel Superior Ventana en Carpintería metálica con acabados en pintura con desprendimientos de pintura y Vidrio liso fisurado, múltiples Tabletas

1120

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN
10		1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

rotas alrededor del vano, nivel inferior incrustación de cajilla para contador de servicios públicos cuenta con tapa metálica con deterioro, costado izquierdo cuenta con cortina metálica de acceso a negocio con oxidación y corrosión y presenta desportillamiento en vano de cortina. **VOLADIZO**: en pañete y pintura con desprendimiento de roseta **SEGUNDO NIVEL**: muro nivel inferior en concreto pañete y pintura con múltiples fisuras nivel superior muro en desprendimientos de material, cuenta con dos ventanas a lo largo del muro en carpintería metálica ambos fisurados. **VOLADIZO Y PLACA**: en pañete y pintura con vidrios lisos fisurados y manchas de humedad. **TERCER NIVEL**: muro a media altura en mampostería en ladrillo y acabados en pañete y pintura con mult. piezas material y de filos manchas de humedad y celosías en concreto con pérdida de piezas rotas y desportilladas. **ESPACIO PÚBLICO**: en concreto con grietas fisuras, pérdidas de material y manchas de humedad, costado derecho cuenta con dos cajillas para contadores de acueducto una con (cajilla) tapa plástica con desgaste natural, siguiente a esta cajilla metálica con ausencia de tapa en su lugar recubrimiento en madera con deterioro. caja de inspección con tapa en concreto muro y marco metálica con desgaste, zona media con pérdida y desprendimientos de material, resanes en concreto con presencia de piedra por desgaste, costado derecho poste en concreto con pérdida de filos. **NOTA**: vidrios de las ventanas sardinel en concreto con todas con vidrios fisurados, cajilla de acueducto con tapa en madera no se logra su apertura contador de cajilla con tapa plástica en buen estado

Ingreso al predio: Tienda cuenta con muro enchapado en tableta, muro # 1 nivel superior viga en pañete y pintura en mal estado con piezas perforadas por instalación de objetos, ventana metálica con vidrio liso fisurado, costado izquierdo en tableta, muro # 1 nivel pantoglia, muro # 2 costado izquierdo en pañete y pintura presenta desprendimiento de pintura por posible humedad, continuación del muro enchapado en tableta, no se evidencia su estado en totalidad por presencia de avisos publicitarios, costado (izquierdo) derecho no se evidencia su estado en totalidad por presencia de muro por presencia de vitrina con producto, muro # 3 improvisado en madera con estantería, muro # 4 nivel superior en pañete y pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con perforaciones por instalación de objetos, piso enchapado en Tableta presenta piezas flojas en zona de entrada, desgaste de Tableta en General y multiples piezas perforadas bajo las vitrinas. Cubierta en pañete y pintura con resanes pintados con fisuras y Cubierta expuesto. COCINA: Con muros enchapados en Tableta con perforaciones puntuales. muro # 2 nivel Superior cuenta con marco metálica de Ventana con oxidación y ausencia de Vidriería. muro # 3 Cuenta con puerta metálica con acabados en pintura presenta oxidaciones puntuales y ausencia de una pieza de Vidrio, nivel Superior de este muro en pañete y pintura presenta fisuras a nivel de acabado sin embargo no se evidencia en Totalidad por presencia de revestimiento en Papel que impide su visualización, piso enchapado en Tableta con presenta perforaciones puntuales, pieza resanada. Cubierta en Cartapiedra con levantamiento de material y de pintura por humedad, Costado izquierdo abombamiento de pintura y roseta desprendida, presenta Tubería a la vista en sus Costados.

Nota: Solo se permite el ingreso al primer espacio del primer nivel por Solicitud del propietario, Se le comunica que el Consorcio no se hará responsable por fisuras afectaciones a lugares no ingresados ya que no se evidencia su estado inicial

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Carlos Castillo	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)	1138245 2.		
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	Wilson López R.		
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 (DD)	Marzo (MM)	2026 (AA)			3	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A, Entre Cl 46 Scr y Cl 46A Scr.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: (Blanca Blanca Parra
CC propietario: 39550279
Teléfono: 3203535561
Correo electrónico:
Dirección: Cl 46A Scr # 25A 04 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☑	Si cuenta con baxante
5. Gas	☒	☐	Si cuenta con medidor de cegra
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Descripción por Cl 46A Sur: Espacio público: Anden en concreto se observan fisuras prolongadas, deterioro de material y nacimiento de Vegetación tapa de caja de inspeccion en concreto se evidencia con fisuras. Casilla de medidor de agua sobre el anden con tapa pública se observa con deterioro por Vida útil Primer nivel enchapado en pintura se observan tableteo fisuradas y perforadas se evidencia perdida de pintura. Cajas de luz y gas empotradas a la fachada en cajas metálicas caja de medidor de gas se evidencia sin reja ni tapa. Puertas y ventanas en estructura metálica vidrios lisos y martillo. Ventana costado norte se observa vidrio perforado vidrio inferior ventana costado sur se evidencian dos vidrios fisurados Placa entre muros enchapada en cañete y pintura

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

al costado sur se evidencia fisura. Segundo y tercer nivel en mampostería en ladrillo prensado se observan algunos fisurados, perforados y con deterioro de material. Ventanas en estructura metálica con vidrios lisos. Descripción por KR 65A #. Espacio Público: Anden en concreto se observa con deterioro de material por vida útil se evidencia poste de luz en concreto sobre el anden se observa tubo metálico de canastas de basura sobre el anden se observa sin canastas se evidencia roces sobre el espacio público. Primer nivel enchapado y pintura se observan tabletas fisurados y perforados y perdida de pintura. Puerta y ventanas en estructura metálica vidrios de puerta multifilados se observan vidrios fisurados y perforados. Vidrios de ventanas lisos y martillados se observan vidrios fisurados. Segundo nivel en mampostería en ladrillos prensados se observan ladrillos fisurados y perforados. Placa entre muros en pañete y pintura al costado oriental se observa humedad ventanas en estructura metálica con vidrios lisos. Descripción parte fachada de la fachada: Espacio Público: Anden en Adoquín se observa con desgaste de material por vida útil. Primer nivel enchapado y pintura se evidencia desprendimiento de pintura, tabletas fisurados y perforados ventana en estructura metálica se evidencia con puntos de oxidación vidrios lisos y martillados se observan vidrios fisurados y con ausencia. Segundo nivel costado sur en pañete y pintura se observan multiples fisuras prolongada. Costado norte de la fachada Segundo nivel en graniplast. Se observan fisuras ventana en estructura metálica se evidencian puntos de oxidación vidrios lisos se observa vidrio costado sur fisurado. tercer nivel con rejas metálicas existentes con muros a media altura en graniplast se observa deterioro de material y fisuras techo con tejas plásticas con deterioro de material por vida útil. se realiza ingreso por posillo se observa piso enchapado se observan tabletas fisurados y perforados. muros en pañete y pintura se observa humedad y fisuras. techo en pañete y pintura. ingreso a aparta mento Sala Comedor piso enchapado con deterioro de material por vida útil. muros en pañete y pintura se observa muro costado sur con abombamiento de pintura y perdida de pintura se observa fisura prolongada en el muro costado sur se observan Puerta metálica ventanas en estructura metálica con vidrios lisos y martillados techo en graniplast se evidencia con dos nivel y fisuras prolongadas. Cocina piso enchapado se evidencian tabletas fisurados y perforados. muros a media altura enchapados tabletas con deterioro de material. estantes en pañete y pintura se observan fisuras y desprendimiento de pintura techo en pañete y pintura con abombamiento de pintura. Zona de lavado piso enchapado se observan fisuras y tabletas perforados muros en pañete y pintura se observa multiple humedad en el muro norte y sur con perdida de pintura. techo en graniplast se observan fisuras. ventana en estructura metálica con vidrios lisos y martillados. Baño puerta corrediza de madera piso enchapado se evidencia con deterioro de material y tabletas fisurados. muros a media altura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Rojo: Para seguimiento y trazabilidad del Acta)

encharcados con deterioro de material restantes en pintura se observa en la parte inferior humedad Ventana en estructura metálica con vidrios lizos y martillados hecho en graniplast se observan fisuras.

Nota: Se realiza acta en el primer nivel por solicitud de la propietaria no se permite ingreso a los demas niveles. Se le comunica que el consorcio no se hara responsable por futuros afectaciones a lugares no ingresados ya que no se evidencia el estado inicial de los espacios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Blanca
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Mar 20	2026			4.	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A Entre C1146 sur y C1146 A sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Teresa Rodríguez
CC propietario	41536.381
Teléfono	3145889719
Correo electrónico	N.T
Dirección	Cra 25A # 46-38
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7 x 20.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Se firma acta a nivel de
2. Alcantarillado	☑	☐	fachada por solicitud de la
3. Energía	☑	☐	propietaria.
4. Teléfonos	☑	☐	*Caja de acueducto con
5. Gas	☑	☐	tapa plástica y contador
6. TICS	☑	☐	visible.
6. Licencia de construcción	☑	☐	# Adecuar canal de bajante.

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES				
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐		
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos				
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje				
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑		
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de un nivel en Con muro de fachada en Carreplast con múltiples fisuras a lo largo del muro. Costado derecho cuenta con portón de 4 pliegues en Carpintería metálica acabados en pintura con abolladuras desgaste de pintura, presenta pérdida de Material en Vano por anclaje de portón, múltiples fisuras y levantamiento de pintura a nivel Superior Zona media del muro cuenta con Grietas horizontales y perforaciones, nivel inferior de esta Zona media cuenta con la incrustación de Cajilla para contador de Servicios públicos en

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

estructura metálica presenta oxidación, desnivel y pérdida de filos alrededor del bano, costado izquierdo cuenta con una segunda puerta portón en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y pérdida de material y de filos en bano de esta, siguiente a este una caseta externa a mora para contador de servicios públicos en carpintería metálica con oxidación y desnivel, costado derecho nivel inferior se evidencia hilada en granito levado con desgaste, parte superior cobierta con teja acanalada con oxidación, corrosion, soportes metálicos con desgaste por intemperie y costado derecho recubrimiento en reja metálica con oxidaciones puntuales

ESPACIO PÚBLICO: costado derecho en concreto con múltiples grietas fisuras, pérdidas de material, apozamientos de agua y pérdida de filos en sardinel, caja de inspeccion con tapa plastica con desgaste natural caja de inspeccion con tapa en concreto presenta presencia de piedra por desgaste y marco metálico con deterioro, costado izquierdo cuenta con rampa de acceso vehicular en concreto la cual presenta grietas fisuras, pérdidas de material, resanes por instalacion de caseta en concreto con grietas, este anden y rampa vehicular presenta alto grado de deterioro.

Nota: se firma acta a nivel de fachada por solicitud de la encargada se le comunica que el consorcio no se podra hacer responsable por futuras afectaciones ya que no se evidencio el estado inicial de los espacios.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Mar-20 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yenesa Rodriguez
91534352
Propietario

1128

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
31 DD	Marzo MM	2026. AA			5	☑ / ☐

BARRIO: Claret | CIV: 18000925 | TRAMO: Kr 25A entre Cl 46 sur y Cl 46A sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Parque Claret. | No. de pisos: 1
Long. del frente (mts) | Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Parque Claret
2. Alcantarillado	☑	☐	1° visita 30 de Marzo 2026.
3. Energía	☑	☐	2° visita 31 de Marzo 2026.
4. Teléfonos	☑	☐	3° visita a la J.A.C. y no se
5. Gas	☑	☐	obtuvo respuesta.
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☑	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos
Uso del garfaje
Comercio SI ☐ NO ☑
Ancho de garajes

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripción por la Cl 25 sur: espacio público se observa en adoquín con hundimientos, pérdidas de material en sus filos y zarramientos, de agua en general - bordillo en concreto con pérdidas de material en sus filos - costado occidental matera en concreto y pintura con humedad y desprendimientos de pintura - costado sur del anden se evidencia 5 bordillos metálicos con pintura y puntos de oxidación - costado oriental del anden 3 materas en concreto y pintura, se observan con manchas de humedad, matera central costado sur con pérdidas de material en sus filos, - matera costado oriental se evidencia fracturada por costado norte y por costado sur con pérdidas de material, bloques con posible desplome ya que los bloques estan sueltos - poste en concreto


CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Mín 2 para seguimiento y viabilidad del Acta)

Con pintura - Espacio publico por la Cl 46 sur : se observa espacio peatonal en adoquin con desniveles y hundimientos de agua por segmentos en general - bordillo en concreto con fisuras y perdidas de material en sus filos, (no se obtiene visibilidad en su totalidad por acumulación de desechos) - 5 materas en pañete y pintura con humedad y desprendimientos de material en su totalidad - Parque: se observa al costado sur 3 maquinas de ejercicio metalicas anclados al piso con puntos de oxidación sectorizados piso de contorno con pañete y pintura multiples fisuras y desprendimientos de material en general - parte central estructura metalica en circulo con pintura y puntos de oxidación generalizada - Juegos en estructura metalica con pintura y puntos de oxidación generalizada anclados al piso, contorno con pañete y pintura con multiples fisuras y pozamientos de agua en su totalidad - Rodadero en metal con deterioro por vida util - (costado oriental, norte y oriental se observan sillas en concreto y pintura con desprendimientos de pintura en general - costado occidental se evidencia rejillas de desague en adoquin, costado norte con ausencia de adoquin - 4 materas con pañete y pintura con humedad y desprendimientos en su filos y se observan ciborios - costado norte del parque caneca metalica (acero inoxidable) con deterioro por vida util.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
31	Marzo	2026			6	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A, entre Cl 46Sur y Cl 46A Sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos eduardo wilches
CC propietario	11378079
Teléfono	312 302 2447
Correo electrónico	wilches_carlos@hotmail.com
Dirección	Cra 25A # 46 - 32 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7 x 27 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	•Contador de agua con desgaste
2. Alcantarillado	☑	☐	• Se firma acta por fachada
3. Energia	☑	☐	ya que no se permite el
4. Teléfonos	☑	☐	ingreso
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje	No se usa		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: Andén en concreto con fisuras en zonas múltiples, hay desprendimiento en sus zonas mas cercanos a la via, el sardinel tiene desprendimiento y hundimiento, en el anden hay 2 piedras las cuales tiene pintura, en la parte derecha esta ubicado el contador del agua, el cual tiene tapa metálica con oxido y desgaste, FACHADA PRIMER PISO: Fachada en mamposteria de ladrillo la cual tiene desgaste en su superficie, la fachada tiene ladrillos con grietas en zonas aleatorias, en la parte izquierda hay una ventana, la cual tiene ventana con marco metálico con desgaste en su superficie, tiene vidrio martillado, el cual tiene desgaste puerta de acceso peatonal en carpintaria metálica, la cual tiene desgaste y abolladuras en zonas inferiores, ventana de la parte con panel de vidrio martillado, el cual tiene desgaste, ventana derecha

1132

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Con marco de estructura metálica, donde se presenta desgaste, vidrio martillado con desgaste, a la derecha hay una puerta portón de 2 hojas, las cuales tiene óxido en sus visagras y desgaste en su superficie, los 4 vidrios son martillados, los cuales el del lado de la chapa tiene una fisura y el vidrio N° 2 de izquierda a derecha tiene una fisura, adicionalmente hay 2 cajas metálicas los cuales esta empotradas en la pared, tiene desgaste y oxido en su superficie. FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en mampostería de ladrillo la cual tiene desgaste en su superficie y grietas, la parte izquierda tiene un mueble empotrado el cual tiene acabado rústico, con pintura, del mueble empotrado sobresalen plantas en su parte superior, el (res) mueble tine desgaste y manchas de humedad en su superficie, el resto de la fachada retrocede y tiene desgaste en su mampostería, tiene una ventana con marco metálica, la cual tiene desgaste y óxido en su superficie, todos sus paneles de vidrio son lisos con desgaste, la parte derecha sobresale de la parte izquierda, el acabado es en pintura y pañete la superficie tiene desgaste y desprendimiento en sus aristas, en la fachada solo hay 1 ventana, el cual tiene marco metálico, con desgaste y todos sus vidrios lisos con desgaste, FACHADA TERCER PISO: Parte izquierda son retroceso comparándola en la parte derecha, fachada en mampostería de ladrillo, la cual presenta desgaste, hay solo 1 ventana, la cual tiene marco metálico, y vidrios lisos con desgaste, la parte derecha de la fachada sobresale, tiene acabado rústico con pintura, la cual tiene desgaste, solo hay 1 ventana, la cual tiene marco metálico, con desgaste y vidrio liso con desgaste también cubierta no se logra evidenciar.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Anexe Fotos para el diligenciamiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) 1.35.38879
Propietario

1134

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
31 (DD) Marzo (MM) 2026 (AA)			7	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A entre, Cl 46 Sur y Cl 46A Sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos eduardo wilches
CC propietario	71378079
Teléfono	312 302 24 47
Correo electrónico	wilches-carlos@hotmail.com
Dirección	Cra 25A # 46-26 Sur
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	7 x 27 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	•Contador del agua existente
2. Alcantarillado	☑	☐	Con desgaste
3. Energía	☑	☐	•Solo se permite acceso a la
4. Teléfonos	☐	☑	Parte mas cercana a la calle del
5. Gas	☑	☐	Primer Piso (Local y acceso Peatonal)
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Andén en concreto, el cual tiene desgaste en su superficie, tiene multiple Rotulos de Material, el sardinel tiene desgaste en sus aristas, en la parte izquierda hay una rampa la cual tiene desgaste y resanes en su superficie, en la parte derecha hay una tapa plastica, la cual protege el contador del agua, la tapa plástica tiene desgaste en su superficie, a la derecha de la tapa hay una caja de inspección de aguas negras la cual tiene su tapa en concreto con desgaste en su superficie, y desprendimiento en sus bordes su junta tiene contorno metalico, el cual presenta desgaste en su superficie. FACHADA PRIMER PISO: La cual tiene acabado rustico en su parte inferior y acabado con mampostería de ladrillo en la parte superior; el friseto con acabado rustico tiene desgaste en su superficie, desprendimiento de pintura en la parte inferior y desprendimiento de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

material en sus vanos, adicionalmente, toda la superficie tiene grafitis, en la parte central hay un contador del gas, el cual esta empotrado y protegido por una estructura metálica, la cual tiene desgaste y óxido en su superficie, en la parte derecha de la fachada hay un contador de la luz el cual tiene estructura de protección metálica, la cual presenta óxido y desgaste en toda su superficie, en la parte izquierda hay una puerta portón de persiana tipo industrial, la cual es metálica y tiene desgaste y óxido en sus 2 laterales, en la parte central hay una ventana con marcos metálicos, los cuales tienen oxido en sus marcos y desgaste, su vidrio es martillado, con desgaste en su superficie, a la derecha hay una puerta de acceso peatonal la cual esta en estructura metálica y tiene desgaste, óxido en la parte inferior y paneles de vidrio martillado con desgaste FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada con acabado rústico de color azul con detalles color blanco los cuales presentan desgaste en toda su superficie y grietas en la parte inferior, en su costado derecho tiene un orificio del cual sobresale cables, y tiene resane al rededor de su estructura, FACHADA TERCER PISO: Parte inferior de la Fachada se encuentra en mampostería de ladrillo la cual presenta desgaste y grietas, Placa dentre Piso, color blanca, con grietas y desgaste, la Placa tiene un orificio en la parte derecha, la parte superior de la Fachada se encuentra compuesta por un marco de aluminio que atraviesa toda la Fachada, el marco tiene desgaste, adicionalmente todos sus vidrios son lisos color azul con desgaste, FACHADA CUARTO PISO: Fachada en muro más alto que un poco de un antepecho, compuesto de bloques de arcilla, los cuales tiene grietas, orificios y desprendimiento en zonas aleatorias, su cubierta es en teyado de plastico con desgaste el cual está soportado por una estructura metálica con desgaste. Ingreso al Predio por acceso Peatonal, suelo en concreto con desgaste en su superficie, en el suelo hay desprendimiento e irregularidades a lo largo de su superficie, al lado de la escalera tiene un tubo el cual se logra ver que sobresale de la superficie del suelo, la pared tiene acabado liso en Pañete y Pintura, las Paredes tiene resanes y grietas en zonas múltiples aleatorias a lo largo de toda su superficie, las Paredes en toda su zona inferior tiene resanes los cuales son de distintas tonas a el acabado de la Pared Cubierta en acabado liso, el cual tiene desgaste, grietas y desprendimiento, ACCESO AL LOCAL, El Suelo tiene acabado en enchape el cual tiene desgaste en toda su superficie, el suelo tiene baldosas Agrietadas y zonas en resanes, Paredes en acabado liso con pintura blanca, la cual Presenta desgaste y desprendimiento de Pintura a las zonas inferiores de la Pared, a lo largo de toda la Pared hay manchas de humedad en su parte superior, la zona esta dividida por una Pared prefabricada, la cual tiene marcos en aluminio con desgaste su base es una tabla Pintada de color blanca, el cual tiene desgaste, el marco a aluminio de la pared tiene doblada su base en la zona inferior, el techo tiene acabado liso, el cual está Pintado de color blanca, el techo tiene desgaste e irregularidades en su superficie, la pintura se encuentra desgastada, cerca a la viga hay desprendimientos de Pintura y material,

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ingreso al baño Puerta en Carpintería metálica, la cual tiene desgaste y óxido en su superficie, la puerta tiene desgaste y vidrios martillados con desgaste, suelo enchapado con desgaste, Cifón con oxido en su superficie y manchas de humedad, Paredes enchapadas hasta altura media y parte superior con acabado liso enchape de Pared con acabado en enchape donde tiene desgaste en la superficie, el acabado liso tiene desgaste y manchas de humedad, marco metálico con óxido y desgaste, vidrios martillados en desgaste en la superficie, detras de la Puerta hay una zona la cual no tiene acabado y se logra ver un tubo amarillo desgastado que va de techo al suelo, el uno de la puerta no tiene enchape, techo en acabado liso, con desgaste y grietas en su superficie, el techo tiene marcas de humedad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) GUSTAVO FINZON G
Propietario 1720607.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
6	04	2026			8	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A entre Cl 46 Scr y Cl 46A Scr.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 25A # 46-16 Scr — No. de pisos
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1° Visita 30-03-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	2° Visita 31-03-2026
3. Energía	☑	☐	3° Visita 6-04-2026
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☑	☐	Acta de vecindad por fachada ya
6. TICS	☐	☐	que no hubo atención en las visitas
6. Licencia de construcción	☐	☐	realizadas.

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☐		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio donde se evidencia **espacio público** en concreto con desgaste natural por uso y tiempo, presenta fisuras leves, se observa en estado derecho caja de inspección con tapa en concreto con desgaste natural y leve crecimiento de vegetación, en el mismo espacio costado izquierdo contador de acueducto con tapa metálica con desgaste natural, al igual se encuentra chicken huero cubierto con tabla de madera y residuos dentro del mismo **fachada primer nivel** muro en ladrillo prensado y arcilla en colores en zona media baja presenta en zonas aleatorias ausencia y levantamiento de material como lo es pintura, al igual grie desgaste y desprendimiento en unidades

1138

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

persiana metálica industrial en costado izquierdo con puntos de oxidación alentados y desgaste en su pintura. persiana metálica industrial en 1ra media con desgaste natural en su pintura por exposición, persiana metálica costado derecho presenta puntos de oxidación en costado derecho y se identifica reja metálica exterior con puntos de oxidación alentados y desgaste natural en su pintura. Puerta metálica con desgaste natural por exposición y puntos de oxidación en 7cm media. Contador de gas con reja metálica de protección se observan desprendimientos entre reja y muro de fachada y desgaste natural en su pintura, contador de energía en caja metálica de protección empotrada a fachada, la cual presenta puntos ligeros de oxidación alentado.

1139

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30 DIA	MARZO MES	2026 AÑO			9	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A Entre, Cl 46 Scr y Cl 45A Scr.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Manuel Fidel Torres Sierra
CC propietario	79381265
Teléfono	3153893625
Correo electrónico	NO informa
Dirección	KR 25A #46-12 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6Mts x 12 mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	- No necesita bombeo aguas lluvias
3. Energía	☑	☐	- El ciudadano no permite ingreso
4. Teléfonos	☐	☐	a predio, toma por fachada.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	NA		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	NA		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	NA		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

-ESPACIO PÚBLICO: Concreto con desgaste natural por uso y tiempo, presenta zonas con fisuras múltiples, en mismo se observa desprendimiento de material. En costado derecho, se observa CAJA DE INSPECCIÓN con tapa en concreto y marco metálico. - MEDIDOR DE ACUEDUCTO costado derecho con su tapa metálica con deterioro por tiempo y exposición. - MEDIDOR DE ACUEDUCTO; costado izq; con su tapa plástica con deterioro por tiempo y exposición. - FACHADA 1ER NIVEL: - Se evidencia en el costado medio bajo en concreto, con desprendimiento en la pintura, bajual level y deterioro por tiempo y exposición. - Se evidencia en costado izquierdo intensi nuero para tapones de agua. Nivel. - En costado derecho inferior se identifica perforación para tubo de conexión con contador de agua.

1141

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- PARTE MEDIA POSTERIOR EN LADRILLO PRENSADO PINTADO CON DESGASTE EN PINTURA Y EN UNIDADES. - COSTADO IZQUIERDO: - PUERTA DE ACCESO AL PREDIO METÁLICA CON HUNDIMIENTO EN ZONA INFERIOR, PRESENTANDO ÓXIDO Y DESGASTE. SE OBSERVA EN PARTE INFERIOR VIDRIO AGRIETADO. - MURO DE PRETIL METÁLICO CON PUNTOS DE OXIDACIÓN Y CORROSIÓN EN ZONA INFERIOR EN DOS COSTADOS. - COSTADO CENTRAL: - VENTANA CON MARCO METÁLICO Y REJA EXTERNA METÁLICA CON DESGASTE POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN, VIDRIO EN COMBINACIÓN DE MATERIAL ANTIRE AGRIETADO Y LISO. PARTE INFERIOR DE COSTADO CENTRAL. SE OBSERVAN 2 MEDIDORES DE GAS EMPOTRADOS A FACHADA CON TAPA METÁLICA DE SEGURIDAD UN DESGASTE POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN. - COSTADO DERECHO: PUERTA DE ACCESO AL PREDIO METÁLICO CON PUNTOS DE OXIDACIÓN EN ZONA INFERIOR Y CORROSIÓN EN MARCO UBICADO EN ZONA IZQUIERDA Y DERECHA. PARTE SUPERIOR VIDRIOS AGRIETADOS. - MEDIDORES DE ENERGÍA, EMPOTRADOS A FACHADA CON TAPA METÁLICA DE SEGURIDAD, PRESENTA PUNTOS DE OXIDACIÓN. SE IDENTIFICA EN PARTE SUPERIOR MURO AGRIETADO. - PLACA ENTRE PISO EN DAÑO DE PINTURA, CON MULTIPLES GRIETAS EN SU BORDE, DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN COSTADO DERECHO. SE OBSERVAN MANCHAS EN PINTURA Y HUMEDAD EN BORDE. **O FACHADA 2DO NIVEL**; - MURO EN LADRILLO PRENSADO CON DESGASTE EN SUS UNIDADES POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN - COSTADO IZQ; - VENTANA CON MARCO METÁLICO PUNTOS DE OXIDACIÓN Y VIDRIO LISO. COSTADO DERECHO, VENTANA CON MARCO METÁLICO PUNTOS DE OXIDACIÓN, DESGASTE POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN, VIDRIO LISO - PLACA ENTRE PISO EN DAÑO DE PINTURA, CON PRESENCIA DE HUMEDAD, MOHO, FISURA Y DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA. **O FACHADA 3ER NIVEL**; - MURO DE MEDIA CALTILLA EN LADRILLO PRENSADO Y RELLENO EN CONCRETO, CON DESGASTE EN UNIDADES POR TIEMPO Y EXPOSICIÓN.

NOTA: NO SE PERMITE INGRESO. PUESTO QUE EL CIUDADANO NO LO CONSIDERA PERTINENTE.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Marzo de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISION:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Marco Fidel Torres Sierra
Propietario
- 79381165 Bta

1143

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
31	Mar 20	2026			10	☑ / ☐

BARRIO: Claret CIV: 18000925 TRAMO: Kr 25A entre, Cl 46 SV y Cl 46A Scr.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Milton Mejia Mejia
CC propietario	5866933
Teléfono	3138263524
Correo electrónico	NO INFORMA
Dirección	KR 25A #46-06
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	- NO necesita adecuación bagante
3. Energía	☑	☐	- Solo se permite ingreso a 1ER Nivel
4. Teléfonos	☑	☐	Usos del local
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos	NA		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	NA		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	NA		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

OCUPACION DEBIDO: POR KR 25A: se concreto un delgadito natural por uso y tiempo. Presenta: fisuras localizadas y deformaciones, asi como también asentamiento de vegetación. - se identifica CASA DE INSPECCION con tapa en concreto con delgadito natural. - cuenta con CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa plastica con delgadito natural por exposición. ☆ FACHADA 1ER NIVEL: - MURO en concreto y pintura con delgadito natural por tiempo y exposición. - En costado derecho se observa zona en concreto con delgadito natural. - se identifica Cobertura de Material en zona inferior derecha. - CONTADOR DE ENERGIA en caja metálica de protección con panal localizado de oxidación leve. - VENTANA costado derecho en vidrio liso, marco metálico con delgadito natural

4446

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

POR nombre y exposición. - Persiana metálica en costado izquierdo, no se logra visualizar puesto que la cortina está abierta, sin embargo se observa con desgaste natural. - se identifica columna en ladrillo prensado, se evidencia una leve inclinación hacia costado oriente. **FACHADA 2DO NIVEL**; - Muro en pañete y pintura con desgaste natural por tiempo y exposición, se identifica calibrado en cumbrera. - cuenta con VENTANA en vidrio liso, marco metálico y reja interna metálica, con desgaste natural por tiempo. - VENTANA costado medio, se identifica reja de ventilación metálica y vidrios martillados con desgaste natural por tiempo y exposición. - VENTANA costado derecho en vidrio liso, marco metálico y reja metálica interna con desgaste natural por tiempo y exposición. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura con desgaste natural. **FACHADA 3ER NIVEL**: - Muro a media altura en acabado cuarcplast; presenta desgaste natural por tiempo y exposición.

DESCRIPCIÓN FACHADA POR CR 46 DOS; **ESPACIO PÚBLICO**; concreto con desgaste natural por uso y tiempo, presenta fisuras localizadas leves. **FACHADA 1ER NIVEL**; - Muro en pañete y pintura presenta desgaste en la pintura en zona inferior por tiempo y exposición, así como zonas con salitre con ausencia y levantamiento leve de pintura. - Puerta metálica con vidrios martillados en zona superior, presenta desgaste natural por tiempo. - Persiana metálica industrial cortada izq; presenta desgaste natural en la pintura y puntos leves de oxidación en zona interior. - Persiana metálica industrial 2, se observa zonas con desgaste en la pintura por exposición y puntos aleatorios de oxidación. - PERSIANA METÁLICA INDUSTRIAL 3; no se logra visualizar en su totalidad puesto que está abierta, sin embargo se observa reja metálica externa con desgaste natural en la pintura y puntos de oxidación. - VENTANA 1 COSTADO DERECHO; en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural, cuenta con persiana metálica, sin embargo no se logra observar puesto que está abierta. - Puerta metálica costado derecho con desgaste natural por tiempo y exposición no presenta novedades. - predio cuenta con 3 CAJAS DE GAS; en reja metálicas de protección con desgaste y puntos leves de oxidación. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, no presenta novedades. **FACHADA 2DO NIVEL** - Muro en acabado cuarcplast, se evidencia zonas con desgaste en la pintura en zona inferior, se identifica huecos de ventilación en zona inferior en costado izquierdo y zona media de muro, así como también valla publicitaria, la cual no permite la visibilidad total de la zona. - VENTANA 1; en vidrios lisos y marco metálico, se identifica ausencia de vidrio en costado superior izquierdo y derecho. - VENTANA 2; en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural por tiempo y exposición. - VENTANA 3; en vidrios lisos, marco metálico y reja interna metálica con desgaste natural por exposición - VENTANA 4; en vidrios lisos, marco metálico y reja metálica interna con desgaste natural. - VENTANA 5; en vidrios lisos, marco metálico y reja metálica interna.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CODIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSION: 4	BOGOTÁ

1.- CON deterioro material por tiempo y exposición - PLACA ENTRE PISO en daño de pintura NO PRESENTA NOVEDADES. FACHADA 3ER NIVEL; - MURO a media altura en ladrillo expuesto con deterioro natural por tiempo y exposición, no presenta novedades. NOTA; - la identificación point en concreto en esquina derecha con deterioro natural.

2.- NO permite ingreso a predio 1ER NIVEL - LOCAL PANADERIA - ; - PISO en tableta con deterioro natural por uso y tiempo, no se logra evidenciar la totalidad de la zona por multiples objetos ubicados sin embargo presenta deterioro natural en sus juntas. - MUROS en tableta, se evidencia moho en el fondo oriente parcial en unidades, ausencia de material en zona inferior de ventana, se observa en el costado - muro oriente costado derecho perforaciones por puntillas. - costado norte se evidencia deterioro en unidades, no se logra evidenciar la totalidad de muros por objetos en la zona, asi mismo se logra evidenciar toma de energía con deterioramiento. - cubierta en cielo raso PVC: en costado norte cuadrado a la cubierta se evidencia cámara de seguridad.

NOTA: El ciudadano NO permite ingreso a 2do NIVEL en la Panadería.

CODIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION	BOGOTÁ
10		1	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Aseo y pasto segmentado y cubierto por el lote)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Marzo de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) - Milton Martin Martin
(Nombre) - Milton Martin Martin
Propietario
- 5.860.833

Anexo 7. Actas de rampa.

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-18	Gestión Social y Participación Ciudadana	2.0

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO N° 717-2025	ACTA No	APERTURA	CIERRE
31 D	03 M	2026 A			☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Carlos Eduardo Witches
Teléfono: 312 302 24 47 — No de CC propietario: 11378079
Dirección: Kr 25A # 96-32 — No. de pisos: 3
Nombre y No C.C. propietarios vehículos:
Barrio: Claret — CIV: 18000925

INFORMACIÓN BÁSICA

		NOMBRE Y C.C.
1.Propietario	☑	Carlos Eduardo Witches CC: 11.378.079
2. Arrendatario	☐	
3.Familiar	☐	
4. Encargado	☐	
5. Empleado	☐	
6. Otro	☐	

USO ACTUAL DEL PREDIO

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Parqueadero	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Otro uso	☐

Cual uso?

ACCESOS VEHICULARES

Garaje ☐ Cuantos ____
Vehículos ☐ Cuantos ____
El garaje se usa como
Comercio SI ☐ NO ☐
No de placa Vehículos:

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

1. Estado Antejardín	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		
2. Estado Garaje	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		
3. Estado Fachada	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		
4. Estado Portón/ reja	Bueno	☐	Regular	☐	Malo	☐		

ESTADO DE PREDIO DESPUES DE INTERVENIR ESPACIO PUBLICO

1. Estado Antejardín	Bueno	☐	egular	☐	Malo	☐		
2. Estado Garaje	Bueno	☐	egular	☐	Malo	☐		
3. Estado Fachada	Bueno	☐	egular	☐	Malo	☐		
4. Estado Portón	Bueno	☐	egular	☐	Malo	☐		

El predio posé rampa de acceso vehicular SI ☒ NO ☐ Nota: Se identifica que este predio cuenta con un escalón en el ingreso vehicular, lo que lo hace poseer una diferencia de niveles.

4. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS

24 HORAS

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

La rampa de acceso vehicular no podrá tener una pendiente inferior o superior al 18% de acuerdo a la normatividad vigente así mismo se aclara que, de requerir extender la rampa para garantizar los accesos a los predios los propietarios deben contemplar adecuaciones internas

1149

FORMATO
ACTA DE RAMPA ACCESO VEHICULAR

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-18	Gestión Social y Participación Ciudadana	2.0


BOGOTÁ

5. OBSERVACIONES GENERALES

Se evidencia, Puerta Porton el metal de dos hojas con desgaste natural, Ventanas en vidrio tipo martillado con Puntos de Pintura y desgaste natural, Espacio Publico se evidencia en concreto con desgaste de uso, fisuras y el costado derecho se observa caja de inspeccion y caja de medidor de agua.

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 31 días del mes de 03 de 2026

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Carlos Mauricio Castillo

Residente Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) LILIANA GALINDO

Residente Social - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Residente Técnico - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Apoyo Social-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.