# INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

| | |
|---|---|
| CODIGO: | FO-SS-9 |
| VERSION: | 2 |
| FECHA: | 25-10-18 |

| TIPO DE INSPECCION: ANUAL COMPETENTE | | FECHA: | DIA | 15 | MES | 7 | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECCIONADO POR: | JEFRY ARLEY ARDILA | | CLIENTE | VERTICALMENTE SAS | | | | |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| MARCA | FECHA DE FABRICACION |
| ORBIT | jul-19 |
| MODELO | No. LOTE |
| 33036CPY5 | 6802000 |
| SERIAL | CERTIFICACION |
| 6802046 | ANSI Z359.03 2017 |

| TIPO DE EQUIPO | | | |
|---|---|---|---|
| ARNES 4 PUNTOS | | TIE OFF | |
| ARNES 5 PUNTOS | | MOSQUETON | |
| ARNES 7 PUNTOS | | LINEA DE VIDA 60m | |
| | | FRENO ARRESTADOR | |
| ESLINGA DE POSICION Y RESTRICCION GRADUABLE | | | |
| ESLINGA DE POSICION TIPO Y GRADUABLE | | | X |
| ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGIA | | | |

| ITEM | DESCRIPCION | APRUEBA | NO APRUEBA | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **LA REATA O CUERDA PRESENTA** | | | | |
| 1,1 | DESGASTE EXCESIVO | X | | | N.A |
| 1,2 | CORTES | X | | | N.A |
| 1,3 | QUEMADURAS | X | | | N.A |
| 1,4 | BORDES DESHILACHADOS | X | | | N.A |
| 1,5 | AGENTES QUIMICOS | X | | | N.A |
| 2 | **REVISION MILIMETRICA DE COSTURAS** | | | | |
| 2,1 | DESGARRES | X | | | N.A |
| 2,2 | COSTURAS SUELTAS | X | | | N.A |
| 2,3 | FALTAN PUNTADAS DE COSTURAS | X | | | N.A |
| 2,4 | OTROS DAÑOS | | | X | N.A |
| 3 | **LAS PARTES METALICAS PRESENTAN** | | | | |
| 3,1 | DEFORMACIONES | X | | | N.A |
| 3,2 | FRACTURAS | X | | | N.A |
| 3,3 | GRIETAS | X | | | N.A |
| 3,4 | CORROSION | X | | | N.A |
| 3,5 | AGUJEROS PROFUNDOS | X | | | N.A |
| 3,6 | BORDES CORTANTES | X | | | N.A |
| 3,7 | PIEZAS FLOJAS | X | | | N.A |
| 3,8 | FUNCIONAMIENTO INADECUADO | X | | | N.A |
| 3,9 | OTROS DAÑOS | | | X | N.A |
| 4 | **LAS PARTES PLASTICAS PRESENTAN** | | | | |
| 4,1 | DEFORMACIONES | X | | | N.A |
| 4,2 | RUPTURAS | X | | | N.A |
| 4,3 | AGUJEROS PROFUNDOS | X | | | N.A |
| 4,4 | QUEMADURAS | X | | | N.A |
| 5 | **LAS ETIQUETAS PRESENTAN** | | | | |
| 5,1 | LA INFORMACION DEL FABRICANTE ES CLARA Y LEGIBLE | X | | | N.A |
| 5,3 | OTROS DAÑOS | | | X | N.A |
| 6 | **ABSORBEDOR DE ENERGIA** | | | | |
| 6,1 | SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EL EMPAQUE DEL ABSORBEDOR | X | | | N.A |
| 6,2 | SE ENCUENTRA CON APARIENCIA RIGIDA | X | | | N.A |
| 6,3 | SE VISUALIZA LA MARQUILLA DE IMPACTO INTERNA | X | | | N.A |

| CONCEPTO | APRUEBA | NO APRUEBA |
|---|---|---|

NOTA:

1. La persona competente evalúa y determina si aprueba o no los equipos de protección contra caídas.
2. Si terminada la inspección, observa una respuesta "**NO APRUEBA** " El equipo inmediatamente deberá ser retirada del servicio.
3. El desgaste excesivo y el envejecimiento generalmente no son reparables.
4. En la inspección y validación debe presentarse la hoja de vida de los equipos, la ultima inspección personal del trabajador , cuidado y mantenimiento del equipo.

**SUGERENCIAS ESTRICTAS:**

**REALIZAR INSPECCION CERTIFICADA COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre y firma de la persona Competente en Proteccion Contra Caidas | **JEFRY ARLEY ARDILA** | FIRMA |