CONSORCIO CE OBRAS REXFO
NIT. 901.999.883-2

CONSORCIO CE OBRAS REXFO

NIT: 901999883-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 29 AB-46, Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia
Tel. 6018515109
Email. contabilidad.cadizip@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100502187 válida desde 2025-10-23 hasta 2027-10-23 rango desde CCER1 hasta CCER100.

Nombre o Razón Social:	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NIT :	860511071
Dirección:	CRA 6 #12-62, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	23/02/2026
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CCER4**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:47:37-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/01/2026 09:47:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	01	2026	23	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CD	COSTO DIRECTO Costo directo factura correspondiente al corte No. 4 del contrato de obra 698-2025 cuyo objeto es:"Mantenimiento integral de inmuebles y oficinas a precios unitario fijos sin fórmula de reajuste de los bienes de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C y Cartagena de Indias D.T Y C	EA	1,00	$379.667.553,27				0,00	$379.667.553,27
2	ADM	ADMINISTRACION 24%	EA	1,00	$91.120.212,78				0,00	$91.120.212,78
3	IMP	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	$3.796.675,53				0,00	$3.796.675,53
4	UTI	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$18.983.377,66	IVA	19%	$3,606,841.76	0,00	$18.983.377,66

Notas:
#$11-02-00;Contrato 698 de 2025;carlos.bolanos@cancilleria.gov.co#$

SON: (cuatrocientos noventa y siete millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos)
CUFE: d8d2326e425e9dfb2d08531198bbfba8072bb87588e93efc4b8407f06a1c8b5f39fd4b68e5fcb00afac614bcf6bdbc03

Subtotal:	$493.567.819,24
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.606.841,76
Total:	$497.174.661,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$18.983.377,66	19,00%	$3.606.841,76

Firma Digital: XT+wKFITcTBSKkkVS+brlaYlVEdEyxCIEpWYfBSwhN5kj9DP9e04nprAUbHCo+Ws
xYoxTZER5UAibu3IzTp9TbUgC1RzjcDCOeEsn9qkQ5re8bLaHv
BO7TmH2DYUQhZJ y4O2AMjNXVYnFSha8CQZbhSIUfjSgBfyNCgSHuGlg0dDmYAACmzyqbw7x1ze8rUt I62/X1AErIfVzXpGa2tTVsLpM1kEI9B7hIW
Ywhymk18D9k+EdWM+z4nt8NLtHP0K p2EwBiaxlBNOJd0o/c2/Ej7HfWq+X7OluwReZ0G+5s76mY3H9SWjrY3Kvh62b7N3 ICgdmdIHU6Xhe+g2iMhm
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Candillería	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Código: FO-SP-00-09	FLM	INTERVENTORÍA	CÁDIZ CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO CE OBRAS REXFO
	ACTA DE OBRA	Versión: 1			

ACTA PARCIAL X (marque X) — **No. Acta** 4 — **ACTA FINAL** (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 27 DICIEMBRE DE 2025 AL 17 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	698 de 2025
CONTRATISTA :	CONSORCIO CE OBRAS REXFO
C.C. ó NIT :	901.999.883-2
INTERVENTOR :	FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OBJETO: Mantenimiento integral de inmuebles y oficinas a precios unitario fijos sin fórmula de reajuste de los bienes de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C y Cartagena de Indias D.T Y C

VR. INICIAL	:	$ 2.500.000.000,00
ANTICIPO OBRA	:	N/A
VR. ADICIONAL No. 1	:	$ 295.000.000,00
VR. ADICIONAL No. 2	:	
VR. FINAL	:	$ 2.795.000.000,00

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 497.174.661,00

Valor en letras presente acta: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

PLAZO INICIAL	:	41 DÍAS
FECHA INICIACION	:	05-nov.-25
FECHA TERMINAC.INICIAL	:	15-dic.-25
PLAZO ADICIONAL MOD. 1	:	16 DÍAS
PLAZO ADICIONAL MOD. 2	:	30 DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO 1	:	
PERIODO SUSPENDIDO 1	:	
FECHA REINICIO 1	:	
FECHA REINICIO 4	:	
PLAZO TOTAL	:	86,00
FECHA FINAL	:	30 de enero de 2026

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA												ACUMULADO EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CORTE #1		CORTE #2		PRESENTE ACTA CORTE #3		PRESENTE ACTA CORTE #4		PRESENTE ACTA CORTE #5		PRESENTE ACTA CORTE #6		ACUMULADO ACTUAL		
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES (incluyen enlonado)**																			
1.1	Demolición muro en mampostería espesor <=15 cm. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.693,00	$ -															
1.2	Demolición de muro doble cara en drywall. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 74.721,00	$ -			13,37	$ 999.341,07									13,37	$ 999.341,07	
1.3	Demolición de piso en madera existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.952,00	$ -			307,02	$ 11.959.043,04									307,02	$ 11.959.043,04	
1.4	Demolición de enchape y alistado de pisos. h<=4 cm Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.807,00	$ -	65,78	$ 2.552.724,46	74,57	$ 2.893.837,99	58,71	$ 2.278.358,97							199,06	$ 7.724.921,42	
1.5	Demolición de enchape y alistado de muros. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 40.021,00	$ -															
1.6	Demolición de guardaescobas en cerámica. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 15.864,00	$ -			39,52	$ 626.945,28	30,60	$ 485.438,40							70,12	$ 1.112.383,68	
1.7	Demolición de pañete sobre muros en mampostería existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 21.316,00	$ -			16,69	$ 355.657,46	9,59	$ 204.313,86							26,27	$ 559.971,32	
1.8	Demolición de afinado existente hasta 7 cm sobre placa de contrapiso o entrepiso en concreto. Incluye demolición de bordillos o mediacaña. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 32.670,00	$ -															
1.9	Desmonte de cielo raso existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 28.585,00	$ -			74,57	$ 2.131.583,45									74,57	$ 2.131.583,45	
1.10	Desmonte de mesón en granito, mármol o acero para lavamanos y/o lavaplatos. (incluye estructura, salpicadero, reengruese y/o faldero). Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 51.135,00	$ -															
1.11	Desmonte de muebles bajos o altos en cocinas o baños. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 40.385,00	$ -															
1.12	Desmonte de alfombra o tapete existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 17.821,00	$ -															
1.13	Desmonte piso laminado existente. (Incluye guarda escobas, pirlanes, molduras y todo lo necesario para ejecutar la actividad.) Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 23.327,00	$ -															
1.14	Desmonte y reinstalacion de guardaescoba existente. Incluye todos los elementos necesarios para reinstalación.	ML		$ 24.345,00	$ -															
1.15	Desmonte de cubierta existente en estructura metalica o madera con teja en fibrocemento, acrílico, policarbonato o vidrio. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 44.744,00	$ -															
1.16	Desmonte y montaje de ventaneria existente en aluminio - vidrio (incluye anclajes, marco, pisa vidrios y todos los elementos necesarios para su reinstalación).	M2		$ 73.445,00	$ -															
1.17	Desmonte de claraboyas existentes. Incluye desmonte de estructura. Incluye trasiego y disposición final de elementos desmontados a centro de acopio.	M2		$ 62.461,00	$ -															
1.18	Regata sobre muro en mampostería o piso en concreto para instalaciones hidráulicas y/o eléctricas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 25.241,00	$ -															
1.19	Desmonte de red eléctrica (cajas, tomas, interruptores), incluye retiro de residuos y disposición final con gestión de residuos peligrosos (si aplica).	UND		$ 23.330,00	$ -	42,00	$ 979.860,00											42,00	$ 979.860,00	
1.20	Desmonte de red eléctrica (canaleta y tubería), incluye retiro de residuos y disposición final con gestión de residuos peligrosos (si aplica).	ML		$ 16.620,00	$ -			17,74	$ 294.838,80									17,74	$ 294.838,80	
1.21	Desmonte de luminaria existente. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final	UND		$ 29.984,00	$ -	57,00	$ 1.709.088,00	20,00	$ 599.680,00									77,00	$ 2.308.768,00	
1.22	Desmonte de red hidráulica o sanitaria, incluye retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 13.961,00	$ -															
1.23	Desmonte de puertas y ventanas en madera o metálicas, con sus marcos, incluye retiro de escombros y disposición final.	M2		$ 51.151,00	$ -															
2	**CONCRETO Y MORTERO**																			
2.1	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero 1:3. Incluye metros lineales.	M2		$ 52.067,00	$ -			74,57	$ 3.882.636,19			20,80	$ 1.082.993,60					95,37	$ 4.965.629,79	
2.2	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero impermeabilizado 1:3 para baños, cocinas, terrazas y cubiertas. Incluye metros lineales.	M2		$ 59.508,00	$ -															
2.3	Poyo en concreto 2500 PSI fundido en sitio H= de 7 a 12 cm, ancho hasta 60 cm.	ML		$ 60.640,00	$ -															
2.4	Concreto no estructural (f'c = 2.000 psi) para elementos no portantes como pisos, andenes, rampas,	M2		$ 73.227,00	$ -															
2.5	Mortero de reparación estructural con aditivo (tipo SikaTop o similar) Para recuperación de superficies de concreto deterioradas.	M2		$ 102.818,00	$ -															
2.6	Aplicación de sellos o juntas con mortero expansivo. Uso en juntas estructurales, incluye limpieza y aplicación.	ML		$ 30.857,00	$ -															
3	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA**																			
3.1	Cancelación de punto hidráulico o sanitario PVC 1/2" a 2". Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	UND		$ 42.480,00	$ -															
3.2	Cancelación de punto sanitario de 3" a 4". Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	UND		$ 56.016,00	$ -															
3.3	Punto hidráulico 1/2". Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 119.001,00	$ -															
3.4	Punto hidráulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Fría). Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 113.240,00	$ -															
3.5	Punto hidraúlico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Caliente). Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 121.108,00	$ -															
3.6	Salida desagüe 2" (incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 114.996,00	$ -															
3.7	Salida desagüe 4" (incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 172.128,00	$ -															
3.8	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2". incluye accesorios.	ML		$ 20.588,00	$ -															
3.9	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4". incluye accesorios.	ML		$ 25.735,00	$ -															
3.10	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 1". Incluye accesorios.	ML		$ 22.567,00	$ -															
3.11	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 1 1/2". Incluye accesorios.	ML		$ 44.322,00	$ -															
3.12	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 3". Incluye accesorios.	ML		$ 93.041,00	$ -															
3.13	Suministro e instalación de tubería de PVC-P 4". Incluye accesorios.	ML		$ 138.089,00	$ -															
3.14	Suministro e instalación de tubería CPVC-P 1/2", incluye accesorios.	ML		$ 32.625,00	$ -															
3.15	Suministro e instalación de universal 2".	UND		$ 90.407,00	$ -															
3.16	Suministro e instalación de reducción de 4" a 2".	UND		$ 98.572,00	$ -															
3.17	Suministro e instalación de reducción de 3" a 1 1/2".	UND		$ 134.989,00	$ -															
3.18	Suministro e instalación de Registro Red White 1" (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 173.726,00	$ -															
3.19	Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1/2". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 128.885,00	$ -															
3.20	Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1 1/2". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 286.002,00	$ -															
3.21	Suministro e instalación Válvula tipo bola de 1 1/2". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 203.196,00	$ -															
3.22	Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/2". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 248.710,00	$ -															
3.23	Suministro e instalación Cheque vertical de 1 1/2". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 321.716,00	$ -															
3.24	Suministro e instalación Cheque cortina de 3/4". (Incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 140.115,00	$ -															
3.25	Suministro e instalación de extractor de olores techo 20 X 20cm. Incluye rejilla e interruptor.	UND		$ 305.121,00	$ -															
3.26	Suministro e instalación tapa registro plástica 20 X 20 cm.	UND		$ 41.318,00	$ -															
3.27	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3" x 2", con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	UND		$ 41.072,00	$ -															
3.28	Tubería ventilación PVC 2", incluye accesorios.	ML		$ 39.732,00	$ -															
3.29	Suministro, instalación y puesta en marcha de tanque Hidroacumulador vertical HI-PRESS, tanque 400L S/C. Incluye cargador de aire.	UND		$ 6.806.558,00	$ -															
4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																			
4.1	Punto eléctrico para iluminación. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, clavijas, cable, regata y reparación).	UND		$ 188.410,00	$ -							21,00	$ 3.956.610,00					21,00	$ 3.956.610,00	
4.2	Punto de neutro sistema contra incendios en cable No. 10. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 182.977,00	$ -															
4.3	Punto eléctrico para interruptor doble, (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 168.649,00	$ -															
4.4	Punto eléctrico para Interruptor sencillo, (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 151.598,00	$ -															
4.5	Punto eléctrico para tomacorriente, (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 162.933,00	$ -															
4.6	Reinstalación de lámpara existente.	UND		$ 25.695,00	$ -															
4.7	Suministro e instalación de cable No. 12 para reparación de redes existentes o redes nuevas.	ML		$ 18.906,00	$ -															
4.8	Suministro e instalación de acometida en cable 4 x 8 + 1 x 10, para reparación de redes o redes nuevas.	ML		$ 94.993,00	$ -															
4.9	Suministro e instalación de tubería EMT de 1" incluye accesorios curvas y terminales.	ML		$ 51.174,00	$ -															
4.10	Suministro e instalación de toma incrustar 50 amp Trifásica.	UND		$ 86.022,00	$ -															
4.11	Salida eléctrica normal para grifería y/o sensores de orinal.	UND		$ 168.080,00	$ -															
4.12	Salida trifásica calentador eléctrico 220 V.	UND		$ 199.836,00	$ -															
4.13	Salida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 217.698,00	$ -															
4.14	Suministro e instalación de Breaker enchufable 2 x 40 AMP.	UND		$ 194.306,00	$ -															
4.15	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 40 AMP.	UND		$ 197.149,00	$ -															
4.16	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 70 AMP.	UND		$ 226.666,00	$ -															
4.17	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 50 AMP.	UND		$ 177.715,00	$ -															
4.18	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 40 AMP.	UND		$ 186.776,00	$ -															
4.19	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 30 AMP.	UND		$ 189.439,00	$ -															
4.20	Reposición de breaker industrial totalizador de 100 amp Luminex, ABBA Schneider o similar. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	UND		$ 332.552,00	$ -															
4.21	Adecuación tablero eléctrico de 6, 12 o 24 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp.	UND		$ 276.091,00	$ -															
4.22	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 6 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp.	UND		$ 882.897,00	$ -															
4.23	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breakers	UND		$ 1.320.134,00	$ -															
4.24	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breakers	UND		$ 1.782.252,00	$ -															
4.25	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encable N°4/0. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 226.711,00	$ -															
4.26	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encable N°3/0 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 130.101,00	$ -															
4.27	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encable N°2/0 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 156.300,00	$ -															
4.28	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encable N°10 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 77.146,00	$ -															
4.29	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encable N°12 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 34.518,00	$ -	658,00	$ 22.712.844,00			2.500,00	$ 86.295.000,00							3.158,00	$ 109.007.844,00	
4.30	Acometida calentadores de paso electrico en 3x10 + 1x12, incluye tubería EMT y caja doble fondo galvanizado	ML		$ 85.312,00	$ -															
4.31	Suministro e instalación de Panel LED 120 x 30 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conectores, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 383.773,00	$ -															
4.32	Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 276.067,00	$ -							21,00	$ 5.797.407,00					21,00	$ 5.797.407,00	
4.33	Suministro e instalación de Panel Led circular 6", incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 166.922,00	$ -															
4.34	Suministro e Instalacion de reflector Led 100W luz blanca	UND		$ 146.220,00	$ -															
4.35	Suministro e Instalacion lampara hermética led 1,20x0,20 de sobreponer	UND		$ 317.978,00	$ -															
4.36	Suministro e instalación de caja metálica de 15*15 cm	UND		$ 53.609,00	$ -															
4.37	Suministro e instalación de caja metálica de 20*20 cm	UND		$ 56.026,00	$ -															
4.38	Suministro e instalación de canaleta plástica ducterma 20 mm x 20 mm para luminaria sobrepuesta en techo	ML		$ 28.378,00	$ -															
5	**CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD**																			

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA												ACUMULADO EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CORTE #1		CORTE #2		PRESENTE ACTA CORTE #3		PRESENTE ACTA CORTE #4		PRESENTE ACTA CORTE #5		PRESENTE ACTA CORTE #6		ACUMULADO ACTUAL		
5.1	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 166.164,00	$ -															
5.2	Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye metros lineales, trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 132.579,00	$ -															
5.3	Suministro e instalacion de Cielo raso en drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 151.383,00	$ -							76,12	$ 11.523.273,96					76,12	$ 11.523.273,96	
5.4	Suministro e instalacion de Cielo raso modulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum o similar borde recto y espesor de 7 mm, incluye: trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 175.851,00	$ -															
5.5	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por ambas caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 171.489,00	$ -															
5.6	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por una caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 124.843,00	$ -															
5.7	Suministro e instalación de dintel en dywall, incluye masillado, encintado, pintura tipo 1 a 3 manos, filos y dilataciones, trazado, nivelación y replanteo del dintel, corte e instalacion de estructura metalica, fijación de láminas de yeso, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere, limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	ML		$ 84.726,00	$ -															
5.8	Suministro e instalación de división en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de superboard por ambas caras, aplicación de cinta y masilla y sellador en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 241.977,00	$ -															
5.9	Suministro e instalación división en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates. trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por una caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 193.200,00	$ -															
5.10	Mantenimiento estructura cielo raso descolgado el cual consiste en instalación de tensores con guaya y parales a cerchas metálicas de cubierta (incluye parales metálicos de soporte parte inferior y demas elementos de fijación y kit de trabajo en alturas), evaluación del estado estructural y estético del cielo raso suspendido, corrección de deformaciones o desniveles en la estructura suspendida, sustitución de placas deterioradas (rajadas, manchadas, húmedas o faltantes), sustitución de perfiles T, angulares o canales corroídos o deformados, retiro de polvo, telarañas o manchas en placas y estructura metálica, retiro de placas viejas, perfiles y escombros con destino final autorizado	M2		$ 357.461,00	$ -															
5.11	Mantenimiento y/o suministro e instalación de molduras, cenefas, cornizas, plafones, rosetones en yeso para cielo rasos.	ML		$ 38.992,00	$ -															
6	**MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE PARED**																			
6.1	Suministro e instalación de muro mampostería en Bloque No. 4.	M2		$ 85.403,00	$ -															
6.2	Suministro e instalación de muro mampostería en Bloque No. 5.	M2		$ 78.220,00	$ -															
6.3	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo tolete, mortero 1:3	M2		$ 90.075,00	$ -															
6.4	Restauración de muros en tapia pisada, adobe o ladrillo recocido.	M2		$ 138.415,00	$ -															
6.5	Suministro e instalación de pañete sobre muro en mortero 1:4, e= 1,5 a 2 cm. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates), Retiro de polvo, grasa, residuos sueltos o anteriores revestimientos, aplicación de mortero o sellador si la superficie presenta defectos estructurales menores, aplicacion de imprimante o puente de adherencia si es necesario, para garantizar la adherencia del mortero a la superficie base (ej: concreto muy liso), humectación periódica o aplicación de compuesto de curado para evitar fisuras por secado rápido, retiro de residuos, mortero excedente y disposición de escombros en sitio autorizado.	M2		$ 46.509,00	$ -															
6.6	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, e= 1,5 a 2 cm. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates), Retiro de polvo, grasa, residuos sueltos o anteriores revestimientos, aplicación de mortero o sellador si la superficie presenta defectos estructurales menores,aplicacion de imprimante o puente de adherencia si es necesario, para garantizar la adherencia del mortero a la superficie base (ej: concreto muy liso), aplicación manual o proyectada de mortero con aditivo impermeabilizante (líquido o en polvo), incluye mezcla, transporte y extendido, humectación periódica o aplicación de compuesto de curado para evitar fisuras por secado rápido, retiro de residuos, mortero excedente y disposición de escombros en sitio autorizado.	M2		$ 55.899,00	$ -															
6.7	Suministro e instalación de estuco sobre muro interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 28.361,00	$ -															
6.8	Suministro e instalación de estuco y resane muro exterior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 37.717,00	$ -															
6.9	Resane de muros a base de cal. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, andamio certificado y kit de trabajo en alturas).	M2		$ 75.258,00	$ -							27,77	$ 2.089.914,66					27,77	$ 2.089.914,66	
6.10	Suministro e instalación de pintura a base de Cal, pigmentos naturales y resina para salinidad en fachadas, patio y habitaciones (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, andamio certificado y kit de trabajo en alturas).	M2		$ 80.617,00	$ -															
6.11	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 41.861,00	$ -					394,69	$ 16.522.314,84							394,69	$ 16.522.314,84	
6.12	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para techos o cielo rasos. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 44.454,00	$ -					125,27	$ 5.568.941,51							125,27	$ 5.568.941,51	
6.13	Suministro e instalación de pintura acrílica anti hongo Pintuco o similar, sobre muro interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco.	M2		$ 64.447,00	$ -															
6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 57.602,00	$ -	866,86	$ 49.933.013,73	429,56	$ 24.743.601,52	716,27	$ 41.258.584,54	995,81	$ 57.360.791,63					3.008,51	$ 173.295.991,41	
6.15	Suministro e instalación de Pintura a base de aceite pára interiores y exteriores. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones.	M2		$ 37.433,00	$ -															
6.16	Suministro e instalación de Pintura a base de aceite pára interiores y exteriores. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos y dilataciones.	ML		$ 60.770,00	$ -															
6.17	Suministro e instalación de Barniz especial para puertas y ventanas en madera de conservación arquitectónica, incluye remoción de pintura, lijado especial y resanes.	ML		$ 38.476,00	$ -															
6.18	Suministro e instalación de Barniz especial sobre barandas, columnas, balaustradas y vigas en madera de conservación arquitectónica.	ML		$ 43.384,00	$ -															
6.19	Suministro e instalación de Enchape para muros en cerámica rectificado, dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la entidad, instalado. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2		$ 141.557,00	$ -															
6.20	Lavado, reemboquillado, reparaciones y aplicación de hidrófugo en muros de fachadas interiores y exteriores. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 37.012,00	$ -															
6.21	Mantenimiento general de elementos en piedra muñeca existente incluye pulido, reemboquillado, reparaciones y/o cambio de piezas.	M2		$ 105.004,00	$ -															
6.22	Lavado y desinfección de muros en piedra muñeca. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas, pulido, emboquillado y aplicación de hidrófugo.	M2		$ 43.197,00	$ -															
6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	M2		$ 33.537,00	$ -							282,68	$ 9.480.071,48					282,68	$ 9.480.071,48	
7	**CERRAMIENTOS, CUBIERTAS Y TERRAZAS**																			
7.1	Suministro e instalación de cerramiento en polisombra y madera rolliza. Incluye todos los elementos de anclaje y fijación.	M2		$ 24.264,00	$ -															
7.2	Suministro e instalación de cerramiento con cinta de demarcación. Incluye colombinas, señalización y elementos de fijación.	ML		$ 27.931,00	$ -															
7.3	Suministro e instalacion de plastico polietileno para protecciones.	M2		$ 6.471,00	$ -															
7.4	Demolición de carpeta existente en mortero hasta e=10 cm, adoquín y gravilla lavada y retiro de sistema de impermeabilización existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 26.563,00	$ -	101,92	$ 2.707.300,96											101,92	$ 2.707.300,96	
7.5	Mortero afinado piso 1:4 e= de 2,5 a 5,0 cm. Impermeabilizado. Incluye pendientes hacia desagües.	M2		$ 48.298,00	$ -															
7.6	Suministro e instalación de adoquín, conformación de cenefas y media cañas en gravilla lavada conservando el diseño original. Sellado de juntas y remate superior mediacañas y gualderas escaleras con sikaflex 1A o similar.	M2		$ 157.025,00	$ -															
7.7	Construcción de andén en ladrillo vitrificado incluye mortero de pega.	ML		$ 39.327,00	$ -															
7.8	Suministro e Instalación de rejillas en aluminio 4" X 3" para desagües en pasillos.	UND		$ 34.287,00	$ -															
7.9	Suministro e instalación de claraboya en vidrio templado o laminado 5 mm. (Incluye estructura y perfilería, cajón de conformación, macilla, 3 manos de pintura y todo lo necesario para su instalación).	M2		$ 574.493,00	$ -															
7.10	Suministro e instalacion de pérgolas con estructura metalica y vidrio templado de 5mm. Incluye kit de trabajo en alturas.	M2		$ 358.616,00	$ -															
7.11	Suministro e instalación de revestimiento impermeable en poliuretano elastómero para impermeabilización de muros, pisos y cubiertas Poliurea o similar. (incluye limpieza y preparación de zonas y todo lo necesario para su instalación). Trafico vehicular.	M2		$ 229.849,00	$ -			124,91	$ 28.710.645,45									124,91	$ 28.710.645,45	
7.12	Suministro e instalación de impermeabilización de canales con manto tipo foil. Incluye retiro de manto existente.	ML		$ 52.239,00	$ -															
7.13	Suministro e instalación de Impermeabilización de canales de desarrollo hasta 0,60 mts, con emulsion asfáltica mas tela de poliester sikafelt o similar .	ML		$ 51.246,00	$ -															
7.14	Suministro e instalación de Impermeabilización de canales con revestimiento en poliuretano elastómero Poliurea o similar. (incluye limpieza y preparación de zonas y todo lo necesario para su aplicación).	ML		$ 147.704,00	$ -															
7.15	Suministro e instalación de bajante metálica 3" incluye abrazaderas, codo y todos los elementos necesarios para su fijación y funcionamiento, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 255.401,00	$ -															
7.16	Suministro e instalación de pérgola retráctil con brazo metálico pintura electrostática y lona pvc de alta resistencia a la intemperie para patio. Incluye Sistema mecánico, platinas para anclaje, anclajes epóxicos y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección por la entidad.	M2		$ 1.508.640,00	$ -															
7.17	Suministro e instalación de tubería PVC sección cuadrada para bajantes sobre fachada. Incluye accesorios, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 67.288,00	$ -															
7.18	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal 18, hasta 60 cm. de desarrollo. Incluye soldadura, soportes, pintura y anticorrosivo, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 114.162,00	$ -															
7.19	Suministro e instalacion canal en pvc tipo amazonas de 3" aguas lluvias incluye estructura de soporte uniones y tapas, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 133.935,00	$ -															
7.20	Desmonte de canal y bajante en lámina galvanizada, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 13.859,00	$ -															
7.21	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal 18, hasta 60 cm de desarrollo. Incluye regata sobre muro para incrustar, cordón de sikaflex, pintura en esmalte y todos los elementos necesarios para su instalación, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 80.802,00	$ -															
7.22	Suministro y aplicacion de pintura en esmalte para flanches existentes, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 24.389,00	$ -															
7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 155.523,00	$ -	998,95	$ 155.360.011,90	2.077,24	$ 323.058.790,92	557,38	$ 86.685.604,14	566,33	$ 88.077.340,59					4.199,90	$ 653.181.747,55	
7.24	Construcción de media caña en mortero 1:3.	ML		$ 37.886,00	$ -															
7.25	Impermeabilización de superficies y terrazas planas con manto tipo foil. Incluye retiro de manto existente y andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 89.250,00	$ -															
7.26	Anclaje metálico en acero inoxidable certificado para mantenimiento cubiertas y trabajo en alturas. Incluye perforaciones, sello epóxico y todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	UND		$ 383.120,00	$ -															
7.27	Remplazo de cubierta existente, esta labor incluye el desmonte controlado de la cubierta existente y la posterior instalación de una nueva cubierta conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Implementación de medidas de seguridad para la protección del personal, transeúntes y bienes patrimoniales, instalación de andamios, líneas de vida y demás elementos necesarios para trabajos en altura, según la normativa vigente. Antes del desmontaje de la cubierta actual, se instalará una estructura temporal tipo sobrecubierta o cubierta liviana impermeable, anclada de manera segura, para proteger los espacios interiores de posibles filtraciones de agua lluvia durante el desarrollo de los trabajos, esta protección deberá resistir las condiciones climáticas y garantizar la continuidad operativa de las actividades institucionales. Retiro cuidadoso de tejas, estructuras metálicas o de madera, elementos de impermeabilización y demás componentes deteriorados, clasificación y disposición adecuada de residuos, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Inspección de elementos estructurales existentes (cerchas, vigas, correas, etc.), ejecución de refuerzos o reemplazos estructurales según diagnóstico técnico, montaje de la nueva estructura y elementos de cubierta de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas, instalación de sistemas de aislamiento térmico e impermeabilización. Una vez garantizada la estanqueidad de la nueva cubierta, se procederá al retiro de la sobrecubierta temporal. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 684.377,00	-$ 0,01	15,96	$ 10.922.656,92	44,11	$ 30.187.869,47	44,11	$ 30.187.869,47	248,04	$ 169.752.871,08					352,22	$ 241.051.266,94	
8	**ACABADOS DE PISO**																			
8.1	Enchape piso y muro en losa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla, Instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 392.475,00	$ -															
8.2	Guardaescoba en cerámica o porcelanato H= hasta 10 cm, incluye pega y boquilla, Instalado.	ML		$ 47.665,00	$ -															
8.3	Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, incluye pega y boquilla, Instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 184.214,00	$ -															
8.4	Enchape para pisos en cerámica, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, incluye pega y boquilla, Instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 127.540,00	$ -															

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA												ACUMULADO EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CORTE #1		CORTE #2		PRESENTE ACTA CORTE #3		PRESENTE ACTA CORTE #4		PRESENTE ACTA CORTE #5		PRESENTE ACTA CORTE #6		ACUMULADO ACTUAL		
8.5	Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: mármol crema siena incluye pegante y boquilla. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 253.008,00	$ -															
8.6	Suministro e instalacion de guardaescoba en piedra muñeca incluye corte y perfilada e hidrófugo.	ML		$ 82.391,00	$ -															
8.7	sumininstro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 211.326,00	$ -			37,58	$ 7.941.631,08			95,11	$ 20.099.215,86					132,69	$ 28.040.846,94	
8.8	Lavado y desinfección de pisos y escaleras en piedra muñeca. incluye pulido, emboquillado, reparación y aplicación de impermeabilizante.	M2		$ 62.164,00	$ -															
8.9	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 con base en acabado termo fundido en malla con látex sintético y fibra 100% Nylon de H= de 12 a 15ml, protección UV para pasillos y scotchgard. Color a seleccionar por la entidad, incluye jumbolo y ribetes laterales.	M2		$ 255.326,00	$ -															
8.10	Suministro e instalacion de piso en grano pulido similar al existente para pisos según color.	M2		$ 219.567,00	$ -															
8.11	Mantenimiento de escalon en grano pulido (incluye refuerzo de nariz).	ML		$ 80.196,00	$ -															
8.12	Perfil plano acanalado de aluminio para enchape, instalado.	ML		$ 21.966,00	$ -															
8.13	Pirlán de transición en aluminio, instalado. Color a elección de la Entidad.	ML		$ 27.500,00	$ -															
8.14	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	M2		$ 151.421,00	$ -			54,01	$ 8.177.836,08									54,01	$ 8.177.836,08	
8.15	Nivelación y ajuste de piso en madera machimbre existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2		$ 140.135,00	$ -							22,53	$ 3.156.540,88					22,53	$ 3.156.540,88	
8.16	Mantenimiento general de piso en madera existente incluye cambio de pieza en mal estado, lañado, lijado, sellado y lacado semi mate.	M2		$ 233.842,00	$ -															
8.17	Suministro e instalación de piso nuevo en parquet madera instalado y terminado laca semi mate. Diseño a elección de la entidad.	M2		$ 501.996,00	$ -															
8.18	Mantenimiento escaleras en madera. Incluye lijado, sellado y acabado en laca semi mate.	M2		$ 144.782,00	$ -															
8.19	Bandas antideslizante fotoluminiscente fundida en sitio para interiores y exteriores, resiste al contacto con agua, grasas y ácidos. Tráfico pesado.	ML		$ 56.998,00	$ -															
8.20	Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado. H= de 8 a 18 cm.	ML		$ 81.590,00	$ -															
8.21	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2		$ 117.731,00	$ -															
8.22	Piso laminado tráfico comercial pesado 8mm color a seleccionar por la entidad, instalado. Incluye jumbolo. Incluye guarda escoba en mdf H= de 7 a 10 cm. Color a seleccionar por la entidad, Bocel en MDF 1x1 cm color a seleccionar por la entidad. Instalado.	M2		$ 178.093,00	$ -	40,77	$ 7.260.851,61											40,77	$ 7.260.851,61	
8.23	Suministro e instalación de pirlán en madera granadillo hasta 25 cm de ancho para puertas de acceso a oficinas, incluye lacado, pintado y anclaje a piso.	ML		$ 31.671,00	$ -															
8.24	Suministro e instalación de nariz en madera para escalera.	ML		$ 96.155,00	$ -															
8.25	Suministro e instalación de tela asfáltica Impermeabilizante Ecotex y Triplex 4 mm como aislante entre base y piso en madera.	M2		$ 79.177,00	$ -															
9	**CARPINTERÍA MADERA**																			
9.1	Suministro e instalación de puerta entamborada en madera, incluye marco, batiente y cerradura, color a seleccionar por la Entidad, instalada.	M2		$ 1.026.507,00	$ -															
9.2	Suministro e instalación de lámina en fórmica color a seleccionar por la Entidad sobre muro existente. Hasta 60 cm. de ancho.	ML		$ 215.786,00	$ -															
9.3	Desmonte, restauración y reinstalación de puerta doble ala y mantenimiento de marco en madera maciza (Incluye reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	M2		$ 297.774,00	$ -															
9.4	Desmonte, restauración y reinstalación de ventanas doble ala y mantenimiento de marco en madera maciza (Incluye reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	M2		$ 323.398,00	$ -															
9.5	Restauración y mantenimiento de puerta o ventana madera en sitio. (Incluye marco y reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	M2		$ 305.410,00	$ -					80,11	$ 24.465.734,55	23,87	$ 7.290.522,38					103,98	$ 31.756.256,93	
9.6	Suministro e instalación de entrepaños entamborados con recubrimiento en formica color a elección de la Entidad, ancho hasta 50 cm.	ML		$ 264.616,00	$ -															
9.7	Suministro e instalación de mueble alto de cocina entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes de cajón en Madecor resistente al agua RH 18 mm con canto en perfil de aluminio (altura hasta 0,70 m, fondo hasta 0,35 m). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	ML		$ 1.120.162,00	$ -															
9.8	Suministro e instalación de mueble bajo de cocina con entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes de cajón en Madecor resistente al agua RH 18 mm con canto en perfil de aluminio (altura hasta 0,80 m, fondo hasta 0,60 m). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	ML		$ 1.654.412,00	$ -															
9.9	Suministro e instalación de mueble para alacena de cocina con entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes en Madecor resistente al agua RH 18 mm (altura hasta 2,00 mt, fondo hasta 0,60 mt). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo Yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	M2		$ 1.773.557,00	$ -															
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**																			
10.1	Suministro e instalación de puerta metálica de seguridad cal. 16, insonorizada, cortafuego con cerradura antipánico color a seleccionar por la Entidad, incluye marco.	M2		$ 5.071.615,00	$ -															
10.2	Suministro e instalación de puerta estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, incluye marco y cerradura, incluye marco.	M2		$ 1.327.832,00	$ -															
10.3	Mantenimiento de puertas en vidrio templado. Incluye cambio de accesorios y herrajes, incluye marco.	M2		$ 218.085,00	$ -															
10.4	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad.	M2		$ 1.276.788,00	$ -															
10.5	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca. Incluye perfilería, anclajes y chapa.	M2		$ 1.098.476,00	$ -															
10.6	División con perfilería vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio de 5 mm cristal claro instalado.	M2		$ 647.773,00	$ -															
10.7	Mantenimiento, cambio de piezas, traslado e instalación de archivo rodante.	M2		$ 323.775,00	$ -															
10.8	Mantenimiento general de estructura metálica gualderas y vigas escaleras. Incluye platinas de soporte, soldaduras, cambio de tornillería, macillado, lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte.	ML		$ 176.284,00	$ -															
10.9	Suministro e instalacion de barandas, pasamanos y defensa en acero inoxidable para escaleras, rampas, balcones o baños.	ML		$ 351.553,00	$ -															
10.10	Suministro e instalacion de rejas metalicas.	M2		$ 479.433,00	$ -															
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS**																			
11.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 36 cm, fondo de 45 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND		$ 670.330,00	$ -															
11.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND		$ 595.338,00	$ -															
11.3	Suministro e instalación de Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	UND		$ 2.081.232,00	$ -															
11.4	Suministro e instalación aparato sanitario alongado ahorrador de agua Línea Prestigio o similar GAMA ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, botón push de accionamiento en la tapa, asiento cierre lento, color blanco, instalado.	UND		$ 2.306.305,00	$ -															
11.5	Suministro e instalación de grifería tipo push antivandálica, instalada.	UND		$ 691.056,00	$ -															
11.6	Suministro e instalación de grifería con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	UND		$ 872.141,00	$ -															
11.7	Suministro e instalación de gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	UND		$ 339.448,00	$ -															
11.8	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de pared, incluye anclajes y elementos de sujeción, instalado.	UND		$ 281.594,00	$ -															
11.9	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	UND		$ 344.473,00	$ -															
11.10	Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños. Medidas hata 40 x 30 x 15cm.	UND		$ 404.512,00	$ -															
11.11	Suministro e instalación de Espejo de 4 mm liso, flotado con estructura en aluminio y filos pulidos.	M2		$ 302.455,00	$ -															
11.12	Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido para instalar en mesón con poo en acero inoxidable	UND		$ 282.399,00	$ -															
11.13	Suministro e instalación de mesón en granito pulido para baños o cocina color negro india o negro absoluto de ancho hasta 60 cm y reengruese de 2 cm, incluye salpicadero de 7 cm de alto, faldero de hasta 22 cm de ancho, perforaciones y estructura metálica para su instalación.	ML		$ 1.427.700,00	$ -															
11.14	Suministro e instalación de kit de accesorios en acero inoxidable para baños privados. (Incluye toallero, percha, soporte papel higiénico y dispensador de jabón)	KIT		$ 382.785,00	$ -															
11.15	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable dimensiones hasta 55 x 40 cm, profundidad hasta 20 cm. Incluye grifería y todos los accesorios para su instalación.	UND		$ 904.574,00	$ -															
11.16	Suministro e instalación de topes de piso media luna para puertas en acero satinado o brillante.	UND		$ 27.951,00	$ -															
12	**OTROS**																			
12.1	Suministro e instalación de película 3M con factor de protección solar de hasta 1000, filtro UV instalada.	M2		$ 95.446,00	$ -															
12.2	Suministro e instalación de película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	M2		$ 95.863,00	$ -															
12.3	Suministro e instalación de vidrio monolítico incoloro 4 mm para sustitución de vidrios en mal estado.	M2		$ 107.297,00	$ -															
12.4	Suministro e instalación de percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	UND		$ 120.639,00	$ -															
12.5	Suministro e instalación de persiana microperforada sintética, enrollable, y lavable color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2		$ 311.904,00	$ -															
12.6	Suministro e instalación de persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2		$ 225.998,00	$ -															
12.7	Suministro e instalación de señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción, arte, vinilo y soporte. Diseño a elección por la Entidad.	M2		$ 319.776,00	$ -															
12.8	Suministro e instalación de señalización en vinilo de corte. Diseño a elección de la Entidad.	M2		$ 84.534,00	$ -															

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		$ 2.134.402.443,69	$ 254.138.352,00	$ 446.563.938,00	$ 293.952.160,00	$ 379.667.553,00			$ 1.374.322.003,00	
ADMINISTRACION	24,00%	$ 512.256.586,49	$ 60.993.204,00	$ 107.175.345,00	$ 70.548.518,00	$ 91.120.213,00			$ 329.837.280,00	
IMPREVISTOS.	1,00%	$ 21.344.024,44	$ 2.541.384,00	$ 4.465.639,00	$ 2.939.522,00	$ 3.796.676,00			$ 13.743.220,00	
UTILIDAD.	5,00%	$ 106.720.122,18	$ 12.706.917,00	$ 22.328.196,00	$ 14.697.608,00	$ 18.983.378,00			$ 68.716.100,00	
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 20.276.823,22	$ 2.414.315,00	$ 4.242.358,00	$ 2.792.545,00	$ 3.606.841,00			$ 13.056.059,00	
VALOR TOTAL OBRA		$ 2.795.000.000,00	$ 332.794.172,00	$ 584.775.476,00	$ 384.930.353,00	$ 497.174.661,00			$ 1.799.674.662,00	64,39%
			11,91%	20,92%	13,77%	17,79%				

LA PRESENTE SE FIRMA POR LOS QUE A ELLA INTERVIENEN EL DIA 23 DE ENERO DE 2026

CONSORCIO CE OBRAS REXFO
CESAR CAMILO MEDELLÍN TRIVIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FLM INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S.
GABRIEL ORLANDO LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

SUPERVISOR ENTIDAD (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)
CARLOS BOLAÑOS MEDINA
COORDINADOR (E) GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR ENTIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Código: FO-GP-00-09	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO CE OBRAS REXFO
ACTA DE OBRA	Versión: 1		

ACTA PARCIAL: X (marque X) — No. Acta: 4 — ACTA FINAL: (marque X)

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 27 DICIEMBRE de 2025 AL 17 DE ENERO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.	698 de 2025	OBJETO:	Mantenimiento integral de inmuebles y oficinas a precios unitario fijos sin fórmula de reajuste de los bienes de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable en Bogotá D.C y Cartagena de Indias D.T Y C		
CONTRATISTA :	CONSORCIO CE OBRAS REXFO			PLAZO INICIAL	41 DÍAS
C.C. ó NIT :	901.999.663-2	VR. INICIAL	$ 2.500.000.000,00	FECHA INICIACION	05-nov.-25
INTERVENTOR :	FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	ANTICIPO OBRA	N/A	FECHA TERMINAC INICIAL	15-dic.-25
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	VR. ADICIONAL No. 1	$ 295.000.000,00	PLAZO ADICIONAL MOD. 1	16 DÍAS
		VR. ADICIONAL No. 2		PLAZO ADICIONAL MOD. 2	30 DÍAS
		VR. FINAL	$ 2.795.000.000,00	TIEMPO SUSPENDIDO 1	
				PERIODO SUSPENDIDO 1	
				FECHA REINICIO 1	
				FECHA REINICIO 4	
		VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 497.174.661,00	PLAZO TOTAL	86,00
		Valor en letras presente acta:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE	FECHA FINAL	30 de enero de 2026

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA												ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CORTE #1		CORTE #2		PRESENTE ACTA CORTE #3		PRESENTE ACTA CORTE #4		PRESENTE ACTA CORTE #5		PRESENTE ACTA CORTE #6		ACUMULADO ACTUAL	
1	DESMONTES Y DEMOLICIONES (incluyen entonado)																		
1.1	Demolición muro en mampostería espesor <=15 cm. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.693,00	$ -														
1.2	Demolición de muro doble cara en drywall. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 74.721,00	$ -			13,37	$ 999.341,07									13,37	$ 999.341,07
1.3	Demolición de piso en madera existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.952,00	$ -			307,02	$ 11.959.043,04									307,02	$ 11.959.043,04
1.4	Demolición de enchape y alistado de pisos. h<=4 cm Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 38.807,00	$ -	65,79	$ 2.552.724,46	74,57	$ 2.893.837,99	58,71	$ 2.278.358,97							199,06	$ 7.724.921,42
1.5	Demolición de enchape y alistado de muros. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 40.021,00	$ -														
1.6	Demolición de guardaescobas en cerámica. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 15.864,00	$ -			39,52	$ 626.945,28	30,60	$ 485.438,40							70,12	$ 1.112.383,68
1.7	Demolición de pañete sobre muros en mampostería existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 21.316,00	$ -			16,68	$ 355.657,46	9,59	$ 204.313,86							26,27	$ 559.971,32
1.8	Demolición de afinado existente hasta 7 cm sobre placa de contrapiso o entrepiso en concreto. Incluye demolición de bordillos o mediacaña. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 32.670,00	$ -														
1.9	Demolición de cielo raso existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 28.585,00	$ -			74,57	$ 2.131.583,45									74,57	$ 2.131.583,45
1.10	Desmonte de mesón en granito, mármol o acero para lavamanos y/o lavaplatos. (incluye estructura, salpicadero, meengruese y/o faldero). Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 51.135,00	$ -														
1.11	Desmonte de muebles bajos o altos en cocinas o baños. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 40.385,00	$ -														
1.12	Desmonte de alfombra o tapete existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 17.821,00	$ -														
1.13	Desmonte piso laminado existente. (Incluye guarda escobas, pirlanes, molduras y todo lo necesario para ejecutar la actividad) Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 23.327,00	$ -														
1.14	Desmonte y reinstalacion de guardaescoba existente. Incluye todos los elementos necesarios para reinstalación.	ML		$ 24.345,00	$ -														
1.15	Desmonte de cubierta existente en estructura metalica o madera con teja en fibrocemento, acrilico, policarbonato o vidrio. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 44.744,00	$ -														
1.16	Desmonte y montaje de ventanería existente en aluminio - vidrio (incluye anclajes, marco, pisa vidrios y todos los elementos necesarios para su reinstalación).	M2		$ 73.445,00	$ -														
1.17	Desmonte de claraboyas existentes. Incluye desmonte de estructura. Incluye trasiego y disposición final de elementos desmontados a centro de acopio	M2		$ 62.461,00	$ -														
1.18	Regata sobre muro en mampostería o piso en concreto para instalaciones hidráulicas y/o eléctricas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 25.241,00	$ -														
1.19	Desmonte de red eléctrica (cajas, tomas, interruptores), incluye retiro de residuos y disposición final con gestión de residuos peligrosos (si aplica).	UND		$ 23.330,00	$ -	42,00	$ 979.860,00											42,00	$ 979.860,00
1.20	Desmonte de red eléctrica (canaleta y tubería), incluye retiro de residuos y disposición final con gestión de residuos peligrosos (si aplica).	ML		$ 16.620,00	$ -			17,74	$ 294.838,80									17,74	$ 294.838,80
1.21	Desmonte de luminaria existente. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final	UND		$ 29.984,00	$ -	57,00	$ 1.709.088,00	20,00	$ 599.680,00									77,00	$ 2.308.768,00
1.22	Desmonte de red hidráulica o sanitaria, incluye retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 13.961,00	$ -														
1.23	Desmonte de puertas y ventanas en madera o metálicas, con sus marcos, incluye retiro de escombros y disposición final.	M2		$ 51.151,00	$ -														
2	CONCRETO Y MORTERO																		
2.1	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero 1:3. Incluye metros lineales.	M2		$ 52.067,00	$ -			74,57	$ 3.882.636,19			20,80	$ 1.082.993,60					95,37	$ 4.965.629,79
2.2	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero impermeabilizado 1:3 para baños, cocinas, terrazas y cubiertas. Incluye metros lineales.	M2		$ 58.508,00	$ -														
2.3	Viga en concreto 2500 PSI fundido en sitio H= de 7 a 12 cm, ancho hasta 60 cm	ML		$ 69.645,00	$ -														
2.4	Concreto no estructural [illegible] para elementos no portantes como pisos, andenes, rampas,	M2		$ 73.227,00	$ -														
2.5	Mortero de reparación estructural con aditivo (tipo SikaTop o similar) Para recuperación de superficies de concreto deterioradas.	M2		$ 102.818,00	$ -														
2.6	Aplicación de sellos a juntas con mortero expansivo. Uso en juntas estructurales, incluye limpieza y aplicación.	ML		$ 30.857,00	$ -														
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA																		
3.1	Cancelación de punto hidráulico o sanitario PVC 1/2" a 2". Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	UND		$ 42.480,00	$ -														
3.2	Cancelación de punto sanitario de 3" a 4". Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final	UND		$ 58.016,00	$ -														
3.3	Punto hidráulico 1/2". Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 119.001,00	$ -														
3.4	Punto hidráulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Fría). Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 113.240,00	$ -														
3.5	Punto hidráulico 3/4" para calentadores eléctricos y/o ducha (Agua Caliente). Incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación.	UND		$ 121.106,00	$ -														
3.6	Salida desagüe 2" (incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 114.996,00	$ -														
3.7	Salida desagüe 4" (incluye tubería promedio hasta 1,50 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 172.128,00	$ -														
3.8	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2". incluye accesorios.	ML		$ 20.588,00	$ -														
3.9	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3/4". incluye accesorios.	ML		$ 25.735,00	$ -														
3.10	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1". incluye accesorios.	ML		$ 22.567,00	$ -														
3.11	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1 1/2". Incluye accesorios.	ML		$ 44.322,00	$ -														
3.12	Suministro e instalación de tubería PVC-P 2". Incluye accesorios.	ML		$ 93.041,00	$ -														
3.13	Suministro e instalación de tubería PVC-P 4". Incluye accesorios.	ML		$ 138.089,00	$ -														
3.14	Suministro e instalación de tubería CPVC-P 1/2", incluye accesorios.	ML		$ 32.625,00	$ -														
3.15	Suministro e instalación de universal 2".	UND		$ 90.407,00	$ -														
3.16	Suministro e instalación de reducción de 4" a 2".	UND		$ 98.572,00	$ -														
3.17	Suministro e instalación de reducción de 3" a 1 1/2"	UND		$ 134.989,00	$ -														
3.18	Suministro e instalación de Registro Red White 1" (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 173.726,00	$ -														
3.19	Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1/2". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 128.885,00	$ -														
3.20	Suministro e instalación Válvula tipo cortina de 1 1/2". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 286.002,00	$ -														
3.21	Suministro e instalación Válvula tipo bola de 1 1/2". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 203.196,00	$ -														
3.22	Suministro e instalación Válvula de pie de 1 1/2". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 248.710,00	$ -														
3.23	Suministro e instalación Cheque vertical de 1 1/2". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 321.716,00	$ -														
3.24	Suministro e instalación Cheque cortina de 3/4". (incluye universal y demás accesorios de instalación).	UND		$ 140.115,00	$ -														
3.25	Suministro e instalación de extractor de olores techo 20 X 20cm. Incluye rejilla e interruptor.	UND		$ 305.121,00	$ -														
3.26	Suministro e instalación tapa registro plástica 20 X 20 cm.	UND		$ 41.318,00	$ -														
3.27	Suministro e instalación de rejilla Aluminio 3" x 2", con sosco anti cucarachas. Sifones de piso.	UND		$ 41.072,00	$ -														
3.28	Tubería ventilación PVC 3", incluye accesorios.	ML		$ 39.732,00	$ -														
3.29	Suministro, instalación y puesta en marcha de tanque Hidroacumulador vertical HI-PRESS, tanque 400L S/C. Incluye cargador de aire.	UND		$ 6.806.558,00	$ -														
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																		
4.1	Punto eléctrico para iluminación. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, clavijas, cable, regata y reparación).	UND		$ 188.410,00	$ -							21,00	$ 3.956.610,00					21,00	$ 3.956.610,00
4.2	Punto de neutro sistema contra incendios en cable No. 10. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 182.977,00	$ -														
4.3	Punto eléctrico para interruptor doble. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 168.649,00	$ -														
4.4	Punto eléctrico para interruptor sencillo. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 151.598,00	$ -														
4.5	Punto eléctrico para tomacorriente. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 162.933,00	$ -														
4.6	Reinstalación de lámpara existente.	UND		$ 25.695,00	$ -														
4.7	Suministro e instalación de cable No. 12 para reparación de redes existentes o redes nuevas	ML		$ 18.906,00	$ -														
4.8	Suministro e instalación de acometida en cable [illegible] para reparación de redes o redes [illegible]	ML		$ 84.993,00	$ -														
4.9	Suministro e instalación de tubería EMT de 1" incluye accesorios curvas y terminales	ML		$ 51.174,00	$ -														
4.10	Suministro e instalación de toma incrustar 50 amp Trifásica	UND		$ 86.022,00	$ -														
4.11	Salida eléctrica normal para grifería y/o sensores de orinal.	UND		$ 168.080,00	$ -														
4.12	Salida trifásica calentador eléctrico 220 V.	UND		$ 199.836,00	$ -														
4.13	Salida eléctrica toma GFCI, incluye caja 2400, (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, regata y reparación).	UND		$ 217.698,00	$ -														
4.14	Suministro e instalación de Breaker enchufable 2 x 40 AMP.	UND		$ 194.306,00	$ -														
4.15	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 40 AMP.	UND		$ 197.149,00	$ -														
4.16	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 70 AMP.	UND		$ 226.666,00	$ -														
4.17	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 50 AMP.	UND		$ 177.715,00	$ -														
4.18	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 40 AMP.	UND		$ 186.776,00	$ -														
4.19	Suministro e instalación de Breaker enchufable 3 x 30 AMP.	UND		$ 189.439,00	$ -														
4.20	Reposición de breaker industrial totalizador de 100 amp Luminex, ABBA Schneider o similar. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	UND		$ 332.552,00	$ -														
4.21	Adecuación tablero eléctrico de 6, 12 o 24 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp.	UND		$ 276.091,00	$ -														
4.22	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 6 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breaker industrial de 100 Amp.	UND		$ 882.897,00	$ -														
4.23	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breakers	UND		$ 1.320.134,00	$ -														
4.24	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos, incluye desmonte breaker existente, resane, reorganización de líneas en tablero y montaje de breakers	UND		$ 1.782.252,00	$ -														
4.25	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encauble N°4/0. Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 226.711,00	$ -														
4.26	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encauble N°3/0 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 130.101,00	$ -														
4.27	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encauble N°2/0 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 158.300,00	$ -														
4.28	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encauble N°10 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 77.146,00	$ -														
4.29	Cambio de acometidas electricas con retiro de las existentes encauble N°12 Incluye desmonte, retiro de escombros y disposición final.	ML		$ 34.518,00	$ -	658,00	$ 22.712.844,00			2.500,00	$ 86.295.000,00							3.158,00	$ 109.007.844,00
4.30	Acometida calentadores de paso eléctrico en 3x10 + 1x12. Incluye tubería EMT y caja doble toma	ML		$ 65.312,00	$ -														
4.31	Suministro e instalación de Panel LED 120 x 30 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conectores, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 383.773,00	$ -														
4.32	Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 276.067,00	$ -							21,00	$ 5.797.407,00					21,00	$ 5.797.407,00
4.33	Suministro e instalación de Panel Led circular 6", incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UND		$ 166.922,00	$ -														
4.34	Suministro e Instalación de reflector Led 100W luz blanca	UND		$ 146.220,00	$ -														
4.35	Suministro e Instalación lampara hermética led 1,20X0,20 de sobreponer	UND		$ 317.978,00	$ -														
4.36	Suministro e instalación de caja metálica de 15*15 cm	UND		$ 53.609,00	$ -														
4.37	Suministro e instalación de caja metálica de 20*20 cm	UND		$ 56.026,00	$ -														
4.38	Suministro e instalación de canaleta plástica adhesiva 20 mm x 20 mm para luminaria sobrepuesta en techo	ML		$ 28.378,00	$ -														
5	CIELO RASOS, DRYWALL Y SUPERBOARD																		
5.1	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema. Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida); fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 166.164,00	$ -														
5.2	Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral 60 x 60, incluye metros lineales, trazado, replanteo y nivelación del sistema. Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 132.579,00	$ -														
5.3	Suministro e instalacion de Cielo raso en drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema. Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 151.383,00	$ -							76,12	$ 11.523.273,96					76,12	$ 11.523.273,96
5.4	Suministro e instalacion de Cielo raso modulado 60 x 60 cm, Vinyl Gypsum o similar borde recto y espesor de 7 mm, incluye: trazado, replanteo y nivelación del sistema. Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida). fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	M2		$ 175.851,00	$ -														
5.5	División en drywall doble cara totalmente terminado, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por ambas caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 171.489,00	$ -														
5.6	División en drywall, una cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por una caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 124.843,00	$ -														
5.7	Suministro e instalación de dintel en drywall, incluye masillado, encintado, pintura tipo 1 a 3 manos, filos y dilataciones, trazado, nivelación y replanteo del dintel, corte e instalación de estructura metálica, fijación de láminas de yeso, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere, limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	ML		$ 84.726,00	$ -														
5.8	Suministro e instalación de división en superboard doble cara totalmente terminado pintura vinilo tipo 1 a 3 manos, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de superboard por ambas caras, aplicación de cinta y masilla y sellador en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 241.977,00	$ -														
5.9	Suministro e instalación división en superboard, una cara totalmente terminada, pintura vinilo tipo 1 a 3 manos color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, trazado, nivelación y replanteo del muro, instalación de canales en piso y techo con anclajes apropiados, montaje de montantes verticales (cada 40 o 60 cm), fijación de láminas de yeso por una caras, aplicación de cinta y masilla en juntas y tornillos (mínimo 3 manos), lijado y acabado para recibir pintura, instalación de refuerzos interiores si se requiere (para mobiliario, lavamanos, puertas etc.), limpieza y retiro de sobrantes y residuos.	M2		$ 193.200,00	$ -														
5.10	Mantenimiento estructura cielo raso descolgado el cual consiste en instalación de tensores con guaya y parales a cerchas metálicas de cubierta (incluye parales metálicos de soporte parte inferior y demas elementos de fijación y kit de trabajo en alturas), evaluación del estado estructural y estético del cielo raso suspendido, corrección de deformaciones o desniveles en la estructura suspendida, sustitución de placas deterioradas (rajadas, manchadas, húmedas o faltantes), sustitución de perfiles T, angulares o canales corroídos o deformados, retiro de polvo, telarañas o manchas en placas y estructura metálica, retiro de placas viejas, perfiles y escombros con destino final autorizado	M2		$ 357.461,00	$ -														
5.11	Mantenimiento y/o suministro e instalación de molduras, cenefas, cornizas, plafones, rosetones en yeso para cielo rasos.	ML		$ 38.992,00	$ -														
6	MAMPOSTERIA, PAÑETES, PINTURAS Y ACABADO DE PARED																		
6.1	Suministro e instalación de muro mampostería en Bloque No. 4.	M2		$ 85.403,00	$ -														
6.2	Suministro e instalación de muro mampostería en Bloque No. 5.	M2		$ 78.220,00	$ -														
6.3	Suministro e instalación de mampostería en ladrillo tolete, mortero 1:3.	M2		$ 90.075,00	$ -														
6.4	Restauración de muros en tapia pisada, adobe o ladrillo recocido.	M2		$ 138.415,00	$ -														
6.5	Suministro e instalación de pañete sobre muro en mortero 1:4, e= 1,5 a 2 cm. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates), Retiro de polvo, grasa, residuos sueltos o anteriores revestimientos, aplicación de mortero o sellador si la superficie presenta defectos estructurales menores, aplicación de imprimante o puente de adherencia si es necesario, para garantizar la adherencia del mortero a la superficie base (ej: concreto muy liso), humectación periódica o aplicación de compuesto de curado para evitar fisuras por secado rápido, retiro de residuos, mortero excedente y disposición de escombros en sitio autorizado.	M2		$ 46.509,00	$ -														
6.6	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado sobre muro en mortero 1:4, e= 1,5 a 2 cm. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates), Retiro de polvo, grasa, residuos sueltos o anteriores revestimientos, aplicación de mortero o sellador si la superficie presenta defectos estructurales menores,aplicacion de imprimante o puente de adherencia si es necesario, para garantizar la adherencia del mortero a la superficie base (ej: concreto muy liso). aplicación manual o proyectada de mortero con aditivo impermeabilizante (líquido o en polvo). incluye mezcla, transporte y extendido, humectación periódica o aplicación de compuesto de curado para evitar fisuras por secado rápido, retiro de residuos, mortero excedente y disposición de escombros en sitio autorizado.	M2		$ 55.899,00	$ -														
6.7	Suministro e instalación de estuco sobre muro interior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 28.361,00	$ -														
6.8	Suministro e instalación de estuco y resane muro exterior. Incluye retiro del existente, resanes, filos, lineales y dilataciones. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 37.717,00	$ -														
6.9	Resane de muros a base de cal. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, andamio certificado y kit de trabajo en alturas).	M2		$ 75.258,00	$ -							27,77	$ 2.089.914,66					27,77	$ 2.089.914,66
6.10	Suministro e instalación de pintura a base de Cal, pigmentos naturales y resina para salinidad en fachadas, patio y habitaciones. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, andamio certificado y kit de trabajo en alturas).	M2		$ 80.617,00	$ -														
6.11	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 41.861,00	$ -					394,69	$ 16.522.314,84							394,69	$ 16.522.314,84
6.12	Suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1 para techos o cielo rasos. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 44.454,00	$ -					125,27	$ 5.568.941,51							125,27	$ 5.568.941,51
6.13	Suministro e instalación de pintura acrílica anti hongo Pintuco o similar, sobre muro interior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones. Color blanco.	M2		$ 54.447,00	$ -														
6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	M2		$ 57.602,00	$ -	866,86	$ 49.933.013,73	429,36	$ 24.743.601,52	716,27	$ 41.258.584,54	995,81	$ 57.360.791,63					3.008,51	$ 173.295.991,41
6.15	Suministro e instalación de Pintura a base de aceite para interiores y exteriores. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones.	ML		$ 37.433,00	$ -														
6.16	Suministro e instalación de Pintura a base de aceite para interiores y exteriores. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos y dilataciones.	ML		$ 60.770,00	$ -														
6.17	Suministro e instalación de Barniz especial para puertas y ventanas en madera de conservación arquitectónica, incluye remoción de pintura, lijado especial y resanes.	ML		$ 38.476,00	$ -														
6.18	Suministro e instalación de Barniz especial sobre barandas, columnas, balaustradas y vigas en madera de conservación arquitectónica.	ML		$ 43.384,00	$ -														
6.19	Suministro e instalación de Enchape para muros en cerámica rectificado, dimensiones de 30 x 60 cm, color a definir por la entidad, instalado. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates).	M2		$ 141.557,00	$ -														
6.20	Lavado, reemboquillado, reparaciones y aplicación de hidrófugo en muros de fachadas interiores y exteriores. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 37.012,00	$ -														
6.21	Mantenimiento general de elementos en piedra muñeca existente incluye pulido, reemboquillado, reparaciones y/o cambio de piezas.	M2		$ 105.004,00	$ -														
6.22	Lavado y desinfección de muros en piedra muñeca. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas, pulido, emboquillado y aplicación de hidrófugo.	M2		$ 43.197,00	$ -														
6.23	Suministro e instalación de pintura en carpintería metálica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	M2		$ 33.537,00	$ -							282,88	$ 9.480.071,48					282,88	$ 9.480.071,48
7	CERRAMIENTOS, CUBIERTAS Y TERRAZAS																		
7.1	Suministro e instalación de cerramiento en polisombra y madera rolliza. Incluye todos los elementos de anclaje y fijación.	M2		$ 24.264,00	$ -														
7.2	Suministro e instalación de cerramiento con cinta de demarcación. Incluye colombinas, señalización y elementos de fijación.	ML		$ 27.931,00	$ -														
7.3	Suministro e instalación de plastico polietileno para protecciones.	M2		$ 6.471,00	$ -														
7.4	Demolición de carpeta existente en mortero hasta e=10 cm, adoquín y gravilla lavada y retiro de sistema de impermeabilización existente. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 26.563,00	$ -	101,92	$ 2.707.300,96											101,92	$ 2.707.300,96
7.5	Mortero afinado piso 1:4 e= de 2,5 a 5,0 cm. Impermeabilizado. Incluye pendientes hacia desagues	M2		$ 48.296,00	$ -														
7.6	Suministro e instalación de adoquín, conformación de cenefas y media cañas en gravilla lavada conservando el diseño original. Sellado de juntas y remate superior mediacañas y guaideras escaleras con sikaflex 1A o similar.	M2		$ 157.025,00	$ -														
7.7	Construcción de andén en ladrillo vitrificado incluye mortero de pega.	ML		$ 39.327,00	$ -														
7.8	Suministro e Instalación de rejillas en aluminio 4" X 3" para desagües en pasillos.	UND		$ 34.267,00	$ -														
7.9	Suministro e instalación de claraboya en vidrio templado o laminado 5 mm. (Incluye estructura y perfilería, cajón de conformación, macilla, 3 manos de pintura y todo lo necesario para su instalación).	M2		$ 574.493,00	$ -														
7.10	Suministro e instalación de pérgolas con estructura metalica y vidrio templado de 5mm. Incluye kit de trabajo en alturas.	M2		$ 358.616,00	$ -														
7.11	Suministro e instalación de revestimiento impermeable en poliuretano elastómero para impermeabilización de muros, pisos y cubiertas Poliurea o similar. (incluye limpieza y preparación de zonas y todo lo necesario para su instalación). Tráfico vehicular.	M2		$ 229.649,00	$ -			124,91	$ 28.710.645,45									124,91	$ 28.710.645,45
7.12	Suministro e instalación de Impermeabilización de canales con manto tipo fol. Incluye retiro de manto	ML		$ 52.239,00	$ -														
7.13	Suministro e instalación de Impermeabilización de canales de desarrollo hasta 0,60 mts, con emulsion asfáltica mas tela de poliester sikafelt o similar.	ML		$ 51.246,00	$ -														
7.14	Suministro e instalación de Impermeabilización de canales con revestimiento en poliuretano elastómero Poliurea o similar. (incluye limpieza y preparación de zonas y todo lo necesario para su aplicación).	ML		$ 147.704,00	$ -														
7.15	Suministro e instalación de bajante metálica 3" incluye abrazaderas, codo y todos los elementos necesarios para su fijación y funcionamiento, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 258.401,00	$ -														
7.16	Suministro e instalación de pérgola retráctil con brazo metálico pintura electrostática y lona pvc de alta resistencia a la intemperie para patio. Incluye Sistema mecánico, platinas para anclaje, anclajes epóxicos y todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección por la entidad.	M2		$ 1.508.640,00	$ -														
7.17	Suministro e instalación de tubería PVC sección cuadrada para bajantes sobre fachada. Incluye accesorios, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 67.286,00	$ -														
7.18	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal 18, hasta 60 cm. de desarrollo. Incluye soldadura, soportes, pintura y anticorrosivo, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 114.162,00	$ -														
7.19	Suministro e instalacion canal en pvc tipo amazonas de 3" aguas lluvias incluye estructura de soporte uniones y tapas, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 133.935,00	$ -														
7.20	Desmonte de canal y bajante en lámina galvanizada, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	ML		$ 13.859,00	$ -														
7.21	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal 18, hasta 60 cm de desarrollo. Incluye regata sobre muro para incrustar, cordón de sikaflex, pintura en esmalte y todos los elementos necesarios para su instalación, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 80.602,00	$ -														
7.22	Suministro y aplicación de pintura en esmalte para flanches existentes, andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	ML		$ 24.389,00	$ -														
7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	M2		$ 155.523,00	$ -	998,95	$ 155.360.011,90	2.077,24	$ 323.058.790,92	557,38	$ 86.685.604,14	566,33	$ 88.077.340,59					4.199,90	$ 653.181.747,55
7.24	Construcción de media caña en mortero 1:3.	ML		$ 37.886,00	$ -														
7.25	Impermeabilización de superficies y terrazas planas con manto tipo fol. Incluye retiro de manto existente y andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	M2		$ 89.250,00	$ -														
7.26	Anclaje metálico en acero inoxidable certificado para mantenimiento cubiertas y trabajo en alturas. Incluye perforaciones, sello epóxico y todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas.	UND		$ 383.120,00	$ -														
7.27	[illegible]	M2		$ 684.377,00	$ - 0,01	15,96	$ 10.922.656,92	44,11	$ 30.187.869,47	44,11	$ 30.187.869,47	248,04	$ 169.752.871,08					352,22	$ 241.051.266,94
8	ACABADOS DE PISO																		
8.1	Enchape piso y muro en losa travertino Ivori o similar, de 60 x 60 cm, tipo mármol pulido, incluye pega y boquilla. Instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 392.475,00	$ -														
8.2	Guardaescoba en cerámica o porcelanato H= hasta 10 cm, incluye pega y boquilla, instalado.	ML		$ 47.665,00	$ -														
8.3	Enchape para pisos en porcelanato, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, incluye pega y boquilla, instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 184.214,00	$ -														
8.4	Enchape para pisos en cerámica, con dimensiones de 60 x 60 cm, color a definir por la entidad, incluye pega y boquilla, instalado. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 127.540,00	$ -														
8.5	Suministro e instalación de tableta para piso de 45 x 45 ref: mármol crema siena incluye pegante y boquilla. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 253.008,00	$ -														
8.6	Suministro e instalación de guardaescoba en piedra muñeca incluye corte y perfilada e hidrófugo.	ML		$ 82.391,00	$ -														
8.7	Suministro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	M2		$ 211.526,00	$ -			37,58	$ 7.941.631,08			95,11	$ 20.099.215,86					132,69	$ 28.040.846,94
8.8	Lavado y desinfección de pisos y escaleras en piedra muñeca. incluye pulido, emboquillado, reparación y aplicación de impermeabilizante.	M2		$ 62.164,00	$ -														
8.9	Suministro e instalación de alfombra tráfico comercial pesado 1600 grms/m2 con base en acabado termo fundido en malla con látex sintético y fibra 100% Nylon de H= de 12 a 15ml, protección UV para pasillos y scotchgard. Color a seleccionar por la entidad, incluye juntuolo y ribetes laterales.	M2		$ 255.326,00	$ -														
8.10	Suministro e instalación de piso en grano pulido similar al existente para pisos según color.	M2		$ 219.067,00	$ -														
8.11	Mantenimiento de escalon en grano pulido (incluye refuerzo de nariz).	ML		$ 80.106,00	$ -														
8.12	Perfil plano acanalado de aluminio para enchape, instalado.	ML		$ 21.966,00	$ -														
8.13	Pirlán de transición en aluminio, instalado. Color a elección de la Entidad.	ML		$ 27.500,00	$ -														
8.14	Mantenimiento general piso en parquet, incluye lijado, remplazo de piezas y lacado.	M2		$ 151.421,00	$ -			54,01	$ 8.177.836,08									54,01	$ 8.177.836,08
8.15	Nivelación y ajuste de piso en madera machimbre existente. Incluye cambio de piezas en mal estado.	M2		$ 140.135,00	$ -							22,53	$ 3.156.540,86					22,53	$ 3.156.540,86
8.16	Mantenimiento general de piso en madera existente incluye cambio de pieza en mal estado, lañado, lijado, sellado y lacado semi mate.	M2		$ 233.842,00	$ -														
8.17	Suministro e instalación de piso nuevo en parquet madera instalado y terminado laca semi mate. Diseño a elección de la entidad.	M2		$ 501.996,00	$ -														
8.18	Mantenimiento escaleras en madera. Incluye lijado, sellado y acabado en laca semi mate.	M2		$ 144.782,00	$ -														
8.19	Bandas antideslizante fotoluminiscente fundida en sitio para interiores y exteriores, resiste al contacto con agua, grasas y ácidos. Tráfico pesado.	ML		$ 56.996,00	$ -														
8.20	Guarda escobas en madera maciza tipo colonial instalado. H= de 8 a 18 cm.	ML		$ 81.590,00	$ -														
8.21	Mantenimiento general, pulido de enchapes y pisos en mármol existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	M2		$ 117.731,00	$ -														
8.22	Piso laminado tráfico comercial pesado 8mm color a seleccionar por la entidad, instalado. Incluye juntuolo; Incluye guarda escoba en mdf H= de 7 a 10 cm. Color a seleccionar por la entidad, Bocel en MDF 1x1 cm color a seleccionar por la entidad. Instalado.	M2		$ 178.093,00	$ -	40,77	$ 7.260.851,61											40,77	$ 7.260.851,61
8.23	Suministro e instalación de pirlán en madera granadillo hasta 25 cm de ancho para puertas de acceso a oficinas, incluye lacado, pintado y anclaje a piso.	ML		$ 31.671,00	$ -														
8.24	Suministro e instalación de nariz en madera para escalera.	ML		$ 96.155,00	$ -														
8.25	Suministro e instalación de tela asfáltica Impermeabilizante Ecotex y Triplex 4 mm como aislante entre base y piso en madera.	M2		$ 79.177,00	$ -														
9	CARPINTERIA MADERA																		
9.1	Suministro e instalación de puerta entamborada en madera, incluye marco, batiente y cerradura, color a seleccionar por la Entidad, instalada.	M2		$ 1.026.507,00	$ -														
9.2	Suministro e instalación de lámina en fórmica color a seleccionar por la Entidad sobre muro existente. Hasta 60 cm. de ancho.	ML		$ 215.786,00	$ -														
9.3	Desmonte, restauración y reinstalación de puerta doble ala y mantenimiento de marco en madera maciza (incluye reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva)	M2		$ 297.774,00	$ -														
9.4	Desmonte, restauración y reinstalación de ventanas doble ala y mantenimiento de marco en madera maciza (incluye reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	M2		$ 323.398,00	$ -														
9.5	Restauración y mantenimiento de puerta o ventana madera en sitio. (Incluye marco y reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva)	M2		$ 305.410,00	$ -					80,11	$ 24.465.734,55	23,87	$ 7.290.522,38					103,98	$ 31.756.256,93
9.6	Suministro e instalación de entrepaños entamborados con recubrimiento en formica color a elección de la Entidad, ancho hasta 50 cm.	ML		$ 264.616,00	$ -														

EDIFICIO MARCO FIDEL SUAREZ — EDIFICIO SAN CARLOS - PATIO DE LOS NOVIOS

Sections: CUBIERTA EDIFICIO MARCO FIDEL SUAREZ; OFICINA DE CORRESPONDENCIA; ACCESO CARRERA 5; CUBIERTA EDIFICIO SAN CARLOS - PATIO DE LOS NOVIOS; PINTURA EXTERNA PATIO PISO 1 A PISO 5; CASA PRIVADA PERGOLA, ESTUFA; PERGOLAS Y CUBIERTA 1980 (each with CORTE 1 to CORTE 5 and ACUMULADO, CANT / VR PARCIAL). Rows with printed values:

ITEM	SECCIÓN	CORTE 1 CANT	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 CANT	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 CANT	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 CANT	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 CANT	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VR PARCIAL
2.1	OFICINA DE CORRESPONDENCIA							20,80	$ 1.082.993,60			20,80	$ 1.082.993,60
6.11	ACCESO CARRERA 5					394,69	$ 16.522.314,84					394,69	$ 16.522.314,84
6.12	ACCESO CARRERA 5					125,27	$ 5.568.941,51					125,27	$ 5.568.941,51
6.14	PINTURA EXTERNA PATIO PISO 1 A PISO 5	384,89	$ 22.153.441,19	148,42	$ 8.549.087,23							533,31	$ 30.702.528,42
6.14	PERGOLAS Y CUBIERTA 1980							242,11	$ 13.945.876,22				
6.23	PERGOLAS Y CUBIERTA 1980							32,39	$ 1.079.556,03				
7.23	CUBIERTA EDIFICIO MARCO FIDEL SUAREZ	659,12	$ 133.612.297,87									659,12	$ 133.612.297,87
7.23	CUBIERTA EDIFICIO SAN CARLOS - PATIO DE LOS NOVIOS			557,38	$ 86.685.604,14	557,38	$ 86.685.604,14	270,04	$ 41.997.430,92			1384,80	$ 215.368.639,21
7.27	CUBIERTA EDIFICIO MARCO FIDEL SUAREZ	15,96	$ 10.922.656,92									15,96	$ 10.922.656,92

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						ACUMULADO EJECUTADO
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO	VALOR	CORTE #1	CORTE #2	PRESENTE ACTA CORTE #3	PRESENTE ACTA CORTE #4	PRESENTE ACTA CORTE #5	PRESENTE ACTA CORTE #6	ACUMULADO ACTUAL
9.7	Suministro e instalación de mueble alto de cocina entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes de cajón en Madecor resistente al agua RH 18 mm con canto en perfil de aluminio (altura hasta 0,70 m, fondo hasta 0,35 m). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	ML		$ 1.120.162,00	$ -							
9.8	Suministro e instalación de mueble bajo de cocina con entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes de cajón en Madecor resistente al agua RH 18 mm con canto en perfil de aluminio (altura hasta 0,80 m, fondo hasta 0,60 m). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	ML		$ 1.654.412,00	$ -							
9.9	Suministro e instalación de mueble para alacena de cocina con entrepaños en Madecor lámina resistente al agua RH 15 mm color blanco con espaldar, puertas y frentes en Madecor resistente al agua RH 18 mm (altura hasta 2,00 mt, fondo hasta 0,60 mt). Incluye bisagras y correderas de cierre lento, chapas tipo Yale y pasadores internos con recibidor en tubo de aluminio incrustado a la madera.	M2		$ 1.773.557,00	$ -							
10	CARPINTERÍA METÁLICA											
10.1	Suministro e instalación de puerta metálica de seguridad cal. 16, insonorizada, cortafuego con cerradura antipánico color a seleccionar por la Entidad, incluye marco.	M2		$ 5.071.615,00	$ -							
10.2	Suministro e instalación de puerta estructura en aluminio color natural con vidrio templado de 5mm, incluye marco y cerradura, incluye marco.	M2		$ 1.327.832,00	$ -							
10.3	Mantenimiento de puertas en vidrio templado. Incluye cambio de accesorios y herrajes, incluye marco.	M2		$ 218.085,00	$ -							
10.4	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada, incluye cerradura y marco, color a seleccionar por la entidad.	M2		$ 1.276.788,00	$ -							
10.5	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado y laminado 8 mm con película blanca. Incluye perfilería, anclajes y chapa.	M2		$ 1.098.476,00	$ -							
10.6	División con perfilería vertical y horizontal en aluminio extruido y vidrio de 5 mm cristal claro instalado.	M2		$ 647.773,00	$ -							
10.7	Mantenimiento, cambio de piezas, traslado e instalación de archivo rodante.	M2		$ 323.775,00	$ -							
10.8	Mantenimiento general de estructura metálica gualderas y vigas escaleras. Incluye platinas de soporte, soldaduras, cambio de tornillería, macillado, lijado, anticorrosivo y pintura en esmalte.	ML		$ 176.284,00	$ -							
10.9	Suministro e instalacion de barandas, pasamanos y defensa en acero inoxidable para escaleras, rampas, balcones o baños.	ML		$ 351.553,00	$ -							
10.10	Suministro e instalacion de rejas metalicas.	M2		$ 479.433,00	$ -							
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑOS Y COCINAS											
11.1	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho 36 cm, fondo de 45 cm, en color blanco. Incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND		$ 670.330,00	$ -							
11.2	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer tipo vassel, elaborado en porcelana sanitaria, con medidas de ancho por fondo de 49x45 cm, en color blanco, incluye desagüe tipo push con terminado cromado, instalado.	UND		$ 595.338,00	$ -							
11.3	Suministro e instalación de Orinal tipo Gotta o similar, con GV válvula sensor 1, instalado.	UND		$ 2.081.232,00	$ -							
11.4	Suministro e instalación aparato sanitario alongado ahorrador de agua Línea Prestigio o similar GAMA ALTA de 1 pieza, anillo cerrado y asiento, botón push de accionamiento en la tapa, asiento cierre lento, color blanco, instalado.	UND		$ 2.306.305,00	$ -							
11.5	Suministro e instalación de grifería tipo push antivandálica, instalada.	UND		$ 691.056,00	$ -							
11.6	Suministro e instalación de grifería con sensores lavamanos electrónico LVM, instalada.	UND		$ 872.141,00	$ -							
11.7	Suministro e instalación de gabinete en acero inoxidable de sobreponer en pared, para toallas de papel con capacidad para dos paquetes, instalado.	UND		$ 339.448,00	$ -							
11.8	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de pared, incluye anclajes y elementos de sujeción, instalado.	UND		$ 281.594,00	$ -							
11.9	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico (jumbo institucional para baño), fabricado en acero inoxidable, instalado.	UND		$ 344.473,00	$ -							
11.10	Suministro e instalación de caneca en acero inoxidable de sobreponer en muro para baños. Medidas hata 40 x 30 x 15cm.	UND		$ 404.512,00	$ -							
11.11	Suministro e instalación de Espejo de 4 mm liso, flotado con estructura en aluminio y filos pulidos.	M2		$ 302.455,00	$ -							
11.12	Suministro e instalación de dispensador para jabón líquido para instalar en mesón con pico en acero inoxidable	UND		$ 282.399,00	$ -							
11.13	Suministro e instalación de mesón en granito pulido para baños o cocina color negro india o negro absoluto de ancho hasta 60 cm y reengruese de 2 cm, incluye salpicadero de 7 cm de alto, faldero de hasta 22 cm de ancho, perforaciones y estructura metálica para su instalación.	ML		$ 1.427.700,00	$ -							
11.14	Suministro e instalación de kit de accesorios en acero inoxidable para baños privados. (Incluye toallero, percha, soporte papel higiénico y dispensador de jabón)	KIT		$ 382.785,00	$ -							
11.15	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable dimensiones hasta 55 x 40 cm, profundidad hasta 20 cm. Incluye grifería y todos los accesorios para su instalación.	UND		$ 904.574,00	$ -							
11.16	Suministro e instalación de topes de piso media luna para puertas en acero satinado o brillante.	UND		$ 27.951,00	$ -							
12	OTROS											
12.1	Suministro e instalación de película 3M con factor de protección solar de hasta 1000, filtro UV instalada.	M2		$ 95.446,00	$ -							
12.2	Suministro e instalación de película LG tipo frost con diseño a seleccionar por la entidad, para utilizar sobre vidrio, instalada.	M2		$ 95.863,00	$ -							
12.3	Suministro e instalación de vidrio monolítico incoloro 4 mm para sustitución de vidrios en mal estado.	M2		$ 107.297,00	$ -							
12.4	Suministro e instalación de percha sencilla base redonda línea Infinity Aya o similar, incluye elementos de sujeción y soporte, instalada	UND		$ 120.639,00	$ -							
12.5	Suministro e instalación de persiana microperforada sintética, enrollable, y lavable color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2		$ 311.904,00	$ -							
12.6	Suministro e instalación de persianas tipo blackout enrollable, color a seleccionar por la entidad, instalada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2		$ 225.998,00	$ -							
12.7	Suministro e instalación de señalización en acrílico, incluye elementos de sujeción, arte, vinilo y soporte. Diseño a elección por la Entidad.	M2		$ 319.776,00	$ -							
12.8	Suministro e instalación de señalización en vinilo de corte. Diseño a elección de la Entidad.	M2		$ 84.534,00	$ -							

		VALOR	CORTE #1	CORTE #2	PRESENTE ACTA CORTE #3	PRESENTE ACTA CORTE #4	PRESENTE ACTA CORTE #5	PRESENTE ACTA CORTE #6	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR COSTO DIRECTO OBRA		$ 2.134.402.443,69	$ 254.138.352,00	$ 446.563.938,00	$ 293.952.160,00	$ 379.667.553,00			$ 1.374.322.003,00	
ADMINISTRACION	24,00%	$ 512.256.586,49	$ 60.993.204,00	$ 107.175.345,00	$ 70.548.518,00	$ 91.120.213,00			$ 329.837.280,00	
IMPREVISTOS.	1,00%	$ 21.344.024,44	$ 2.541.384,00	$ 4.465.639,00	$ 2.939.522,00	$ 3.796.676,00			$ 13.743.220,00	
UTILIDAD.	5,00%	$ 106.720.122,18	$ 12.706.917,00	$ 22.328.196,00	$ 14.697.608,00	$ 18.983.378,00			$ 68.716.100,00	
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	$ 20.276.823,22	$ 2.414.315,00	$ 4.242.358,00	$ 2.792.545,00	$ 3.606.841,00			$ 13.056.059,00	
VALOR TOTAL OBRA		$ 2.795.000.000,00	$ 332.794.172,00	$ 584.775.476,00	$ 384.930.353,00	$ 497.174.661,00			$ 1.799.674.662,00	64,39%
			11,91%	20,92%	13,77%	17,79%				

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA	$ 144.534.955,00					$ 144.534.955,00
ADMINISTRACION	$ 34.688.389,00					$ 34.688.389,00
IMPREVISTOS.	$ 1.445.350,00					$ 1.445.350,00
UTILIDAD.	$ 7.226.748,00					$ 7.226.748,00
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1.373.082,00					$ 1.373.082,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 189.268.524,00					$ 189.268.524,00
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA				$ 1.082.994,00		$ 1.082.994,00
ADMINISTRACION				$ 259.919,00		$ 259.919,00
IMPREVISTOS.				$ 10.830,00		$ 10.830,00
UTILIDAD.				$ 54.150,00		$ 54.150,00
IVA SOBRE UTILIDAD				$ 10.289,00		$ 10.289,00
VALOR TOTAL OBRA				$ 1.418.182,00		$ 1.418.182,00
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA			$ 22.091.256,00			$ 22.091.256,00
ADMINISTRACION			$ 5.301.901,00			$ 5.301.901,00
IMPREVISTOS.			$ 220.913,00			$ 220.913,00
UTILIDAD.			$ 1.104.563,00			$ 1.104.563,00
IVA SOBRE UTILIDAD			$ 209.867,00			$ 209.867,00
VALOR TOTAL OBRA			$ 28.928.500,00			$ 28.928.500,00
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA		$ 86.685.604,00	$ 86.685.604,00	$ 41.997.431,00		$ 215.368.639,00
ADMINISTRACION		$ 20.804.545,00	$ 20.804.545,00	$ 10.079.383,00		$ 51.688.473,00
IMPREVISTOS.		$ 866.856,00	$ 866.856,00	$ 419.974,00		$ 2.153.686,00
UTILIDAD.		$ 4.334.280,00	$ 4.334.280,00	$ 2.099.872,00		$ 10.768.432,00
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 823.513,00	$ 823.513,00	$ 398.976,00		$ 2.046.002,00
VALOR TOTAL OBRA		$ 113.514.798,00	$ 113.514.798,00	$ 54.995.636,00		$ 282.025.232,00
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA	$ 22.153.441,00	$ 8.549.087,00				$ 30.702.528,00
ADMINISTRACION	$ 5.316.826,00	$ 2.051.781,00				$ 7.368.607,00
IMPREVISTOS.	$ 221.534,00	$ 85.491,00				$ 307.025,00
UTILIDAD.	$ 1.107.672,00	$ 427.454,00				$ 1.535.126,00
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 210.458,00	$ 81.216,00				$ 291.674,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 29.009.931,00	$ 11.195.029,00				$ 40.204.960,00
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL	CORTE 5 VR PARCIAL	ACUMULADO VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA						
ADMINISTRACION						
IMPREVISTOS.						
UTILIDAD.						
IVA SOBRE UTILIDAD						
VALOR TOTAL OBRA						
						VERDADERO

	CORTE 1 VR PARCIAL	CORTE 2 VR PARCIAL	CORTE 3 VR PARCIAL	CORTE 4 VR PARCIAL
VALOR COSTO DIRECTO OBRA				$ 15.025.432,00
ADMINISTRACION				$ 3.606.104,00
IMPREVISTOS.				$ 150.254,00
UTILIDAD.				$ 751.272,00
IVA SOBRE UTILIDAD				$ 142.742,00
VALOR TOTAL OBRA				$ 19.675.804,00

LA PRESENTE SE FIRMA POR LOS QUE A ELLA INTERVIENEN EL DIA 23 DE ENERO DE 2026

CONSORCIO CE OBRAS REXFO
CESAR CAMILO MEDELLÍN TRIVIÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.
GABRIEL ORLANDO LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

SUPERVISOR ENTIDAD (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES)
CARLOS BOLAÑOS MEDINA
COORDINADOR (E) GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISOR ENTIDAD

EDIFICIO SAN CARLOS - PATIO DE LA PALMA

CORTE 5	ACUMULADO	
VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
	242,11	$ 13.945.876,22
	32,19	$ 1.079.556,03

CUBIERTA EDIFICIO SAN CARLOS - PATIO DE LA PALMA

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
139,84	$ 21.747.714,23	914,51	$ 142.227.338,73			296,29	$ 46.079.909,67			1350,64	$ 210.054.962,63

OFICINA GIT ASUNTOS AMBIENTALES

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		13,37	$ 999.341,07							13,37	$ 999.341,07
		74,57	$ 2.893.837,99							74,57	$ 2.893.837,99
		39,52	$ 626.945,28							39,52	$ 626.945,28
		74,57	$ 2.131.583,45							74,57	$ 2.131.583,45
		17,74	$ 294.838,80							17,74	$ 294.838,80
		20,00	$ 599.680,00							20,00	$ 599.680,00
		74,57	$ 3.882.636,19							74,57	$ 3.882.636,19
						21,00	$ 3.956.610,00			21,00	$ 3.956.610,00
						21,00	$ 5.797.407,00			21,00	$ 5.797.407,00
						76,12	$ 11.523.273,96			76,12	$ 11.523.273,96
						95,11	$ 20.099.215,86			95,11	$ 20.099.215,86

SALON BOLIVAR

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		307,02	$ 11.959.043,04							307,02	$ 11.959.043,04
						22,53	$ 3.156.540,88			22,53	$ 3.156.540,88

MESA DE AYUDA

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
				565,76	$ 32.589.001,53					565,76	$ 32.589.001,53
		54,01	$ 8.177.836,08							54,01	$ 8.177.836,08

CUBIERTA TESORERIA

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		44,11	$ 30.187.869,47	44,11	$ 30.187.869,47	246,04	$ 169.752.671,08			334,26	$ 230.128.610,02

MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
139,23	$ 8.019.926,46	222,59	$ 12.821.629,18	150,51	$ 8.669.533,02					512,33	$ 29.511.088,66
						76,91	$ 2.579.246,83			76,91	$ 2.579.246,83

CORTE 1		CORTE 2		C
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT
343,04	$ 19.759.646,08			



EDIFICIO LOPEZ DE MEZA						
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA						
ORTE 3	CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
					343,04	$ 19.759.646,08
	121,88	$ 4.087.573,40			121,88	$ 4.087.573,40

MUROS EXTERNOS PATIO 1 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA											
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
						51,70	$ 1.733.695,22			51,70	$ 1.733.695,22

IMPERMEABILIZACION TERRAZA											
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
101,92	$ 2.707.300,96									101,92	$ 2.707.300,96
		124,91	$ 28.710.645,45							124,91	$ 28.710.645,45

EDIFICIO OLAYA HERRERA											
OFICINA DE PROGRAMAS DE CULTURA											
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
40,77	$ 7.260.851,61									40,77	$ 7.260.851,61

PUERTAS Y VENTANAS PATIO BANDERAS											
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
						471,53	$ 27.161.013,46			471,53	$ 27.161.013,46
				31,03	$ 9.478.319,08	23,87	$ 7.290.522,38			54,91	$ 16.768.841,46

MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS											
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
						282,18	$ 16.253.601,95			282,18	$ 16.253.601,95

CASA LOMA ESTRUCTURA METALICA Y DECK												
CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO		
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT

ORTE 3	CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO		CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		$ 4.087.573,00				$ 23.847.219,00								$ 1.733.695,00				$ 1.733.695,00
		$ 981.018,00				$ 5.723.333,00								$ 416.087,00				$ 416.087,00
		$ 40.876,00				$ 238.472,00								$ 17.337,00				$ 17.337,00
		$ 204.379,00				$ 1.192.361,00								$ 86.685,00				$ 86.685,00
		$ 38.832,00				$ 226.549,00								$ 16.470,00				$ 16.470,00
		$ 5.352.678,00				$ 31.227.934,00								$ 2.270.274,00				$ 2.270.274,00
						VERDADERO												VERDADERO


CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
	$ 2.707.301,00		$ 28.710.645,00								$ 31.417.946,00
	$ 649.752,00		$ 6.890.555,00								$ 7.540.307,00
	$ 27.073,00		$ 287.106,00								$ 314.179,00
	$ 135.365,00		$ 1.435.532,00								$ 1.570.897,00
	$ 25.719,00		$ 272.751,00								$ 298.470,00
	$ 3.545.210,00		$ 37.596.589,00								$ 41.141.799,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
	$ 7.260.852,00										$ 7.260.852,00
	$ 1.742.604,00										$ 1.742.604,00
	$ 72.609,00										$ 72.609,00
	$ 363.043,00										$ 363.043,00
	$ 68.978,00										$ 68.978,00
	$ 9.508.086,00										$ 9.508.086,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
					$ 9.478.319,00		$ 34.451.536,00				$ 43.929.855,00
					$ 2.274.797,00		$ 8.268.369,00				$ 10.543.165,00
					$ 94.783,00		$ 344.515,00				$ 439.299,00
					$ 473.916,00		$ 1.722.577,00				$ 2.196.493,00
					$ 90.044,00		$ 327.290,00				$ 417.334,00
					$ 12.411.859,00		$ 45.114.287,00				$ 57.526.146,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
							$ 16.253.902,00				$ 16.253.902,00
							$ 3.900.936,00				$ 3.900.936,00
							$ 162.539,00				$ 162.539,00
							$ 812.695,00				$ 812.695,00
							$ 154.412,00				$ 154.412,00
							$ 21.284.484,00				$ 21.284.484,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO		C
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT
											VERDADERO	



ORTE 1	CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
		$ 94.145.848,00								$ 94.145.848,00
		$ 22.595.004,00								$ 22.595.004,00
		$ 941.458,00								$ 941.458,00
		$ 4.707.292,00								$ 4.707.292,00
		$ 894.385,00								$ 894.385,00
		$ 123.283.987,00								$ 123.283.987,00
										VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
			$ 7.941.631,00								$ 7.941.631,00
			$ 1.905.991,00								$ 1.905.991,00
			$ 79.416,00								$ 79.416,00
			$ 397.082,00								$ 397.082,00
			$ 75.446,00								$ 75.446,00
			$ 10.399.566,00								$ 10.399.566,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO	
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
			$ 3.728.543,00		$ 204.314,00		$ 2.089.915,00				$ 6.022.771,00
			$ 894.850,00		$ 49.035,00		$ 501.580,00				$ 1.445.465,00
			$ 37.285,00		$ 2.043,00		$ 20.899,00				$ 60.228,00
			$ 186.427,00		$ 10.216,00		$ 104.496,00				$ 301.139,00
			$ 35.421,00		$ 1.941,00		$ 19.854,00				$ 57.216,00
			$ 4.882.526,00		$ 267.549,00		$ 2.736.744,00				$ 7.886.819,00
											VERDADERO

CORTE 1		CORTE 2		CORTE 3		CORTE 4		CORTE 5		ACUMULADO			
CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL
	$ 27.954.516,00				$ 104.046.213,00						$ 132.000.729,00		$ 1.374.322.003,00
	$ 6.709.084,00				$ 24.971.091,00						$ 31.680.175,00		$ 329.837.280,00
	$ 279.545,00				$ 1.040.462,00						$ 1.320.007,00		$ 13.743.220,00
	$ 1.397.726,00				$ 5.202.311,00						$ 6.600.036,00		$ 68.716.100,00
	$ 265.568,00				$ 988.439,00						$ 1.254.007,00		$ 13.056.059,00
	$ 36.606.439,00				$ 136.248.516,00						$ 172.854.955,00		$ 1.799.674.662,00
											VERDADERO		VERDADERO

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	2	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									


ÍTEM:	2.1	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero 1:3. Incluye metros lineales.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ÁREA (A)							TOTAL (CxA)
OFICINA DE CORRESPONDENCIA									-
									-
									-
AREA DETERMINADA EN AUTOCAD	1,00	20,80							20,80
									-
									SUBTOTAL 20,80
									VIENEN
									TOTAL 20,80





CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**			**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	2	**DE**	2	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.			**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	2.1	Alistado de pisos e= hasta 5 cm en mortero 1:3. Incluye metros lineales.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**


	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DÍA 17	MES 1	AÑO 2026	HOJA No 1	DE 1
Cancillería	CONTRATO DE OBRA: 698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO				
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C						
	INTERVENTORÍA: FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA				

ÍTEM:	4.1	Punto eléctrico para iluminación. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, clavijas, cable, regata y reparación).	UNIDAD	UND

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)	TOTAL (CxLxA)
OFICINA GIT ASUNTOS AMBIENTALES					-
PUNTOS ELECTRICOS	21,00				21,00
SUBTOTAL					21,00
VIENEN					
TOTAL					21,00



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	2	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	4.1	Punto eléctrico para iluminación. (incluye tubería y cable promedio 3,00 m, accesorios de instalación, clavijas, cable, regata y reparación).	**UNIDAD**	UND

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO











Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO **DIRECTOR DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO** **RESIDENTE DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO** **DIRECTOR INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO** **RESIDENTE INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	2
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO								
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C											
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA								

ÍTEM:	4.32	Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UNIDAD	UND

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)				TOTAL (CxLxA)
OFICINA GIT ASUNTOS AMBIENTALES								-
								-
PUNTOS ELECTRICOS	21,00							21,00
								-
							SUBTOTAL	21,00
							VIENEN	
							TOTAL	21,00



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLÍN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	2	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	4.32	Suministro e instalación de Panel LED 60 x 60 de incrustar o de sobreponer, incluye cable encauchetado, conector resorte, cinta y todo lo necesario para su instalación.	UNIDAD	UND

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO





Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	2
CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									


MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C

INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA

ÍTEM:	5,3	Suministro e instalacion de Cielo raso en drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	UNIDAD	m2

UBICACIÓN y DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSIÓN			AREA			EJECUTADO	TOTAL (CxLxH)
	(C)	LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)	(m2)			%	
OFICINA GIT ASUNTOS AMBIENTALES									
									-
AREA SUMINISTRADA POR CAD	1,00				74,97			100,00%	74,97
ANTEPECHO	1,00	1,15		1,00	1,15			100,00%	1,15
SUBTOTAL									76,12
VIENEN									
TOTAL									**76,12**

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:	

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	2	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGNIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	5,3	Suministro e instalacion de Cielo raso en drywall. Incluye tres (3) manos de pintura, filos, dilataciones, lineales y remates hacia los extremos o por tuberías o por estructuras, trazado, replanteo y nivelación del sistema, Instalación del perfil perimetral sobre muros, montaje de perfiles principales y secundarios (estructura suspendida), fijación y suspensión nivelada con tensores o alambres, colocación de placas sin deformaciones, cortes limpios y precisos en encuentros con muros o luminarias, limpieza final del área y retiro de sobrantes.	UNIDAD	m2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:	

CESAR CAMILO MEDELLÍN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	1	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										


ÍTEM:	6.9	Resane de muros a base de cal. (Incluye filos, dilataciones, lineales y remates, andamio certificado y kit de trabajo en alturas).	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MURO DE CONSERVACION									-	
									-	
									-	
MURO INTERNO	1,00	4,70	3,55						16,69	
MURO INTERNO	1,00	2,70	3,55						9,59	
MURO EXTERNO	1,00	1,00	1,50						1,50	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	27,77	
								VIENEN		
								TOTAL	27,77	









Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO SAN CARLOS									-
									-
									-
MURO COSTADO OCCIDENTAL									-
PISO 5									-
MURO	1,00	11,15	2,00						22,30
MURO	1,00	1,40	1,00						1,40
TRIANGULO	0,50	1,40	0,50						0,35
									-
PISO 4 A 2									-
MURO	1,00	11,15	8,35						93,10
									-
DESCUENTOS									-
VENTANA 1	(6,00)	2,80	1,45						-24,36
VENTANA 2	(3,00)	1,80	1,45						-7,83
									-
PISO 1									-
MURO	1,00	6,80	2,80						19,04
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	104,00
								VIENEN	
								TOTAL	104,00

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										


ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

COSTADO OCCIDENTAL - PISO 5



COSTADO OCCIDENTAL - PISO 4 A PISO 2



COSTADO OCCIDENTAL - PISO 1



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS


Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	3	DE	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO SAN CARLOS									-
									-
									-
MURO COSTADO ORIENTAL									-
ZONA NORTE									-
MURO	1,00	3,80	8,35						31,73
									-
ZONA SUR									-
MURO	1,00	7,25	3,10						22,48
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	54,21
								VIENEN	104,00
								TOTAL	158,21



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	4	DE	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN							TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
		LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)						
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO SAN CARLOS									-	
									-	
									-	
MURO COSTADO NORTE									-	
PISO 4 A 2									-	
MURO	1,00	4,95	8,35						41,33	
									-	
PISO 1									-	
MURO	1,00	1,00	2,80						2,80	
									-	
									-	
									-	
MURO COSTADO SUR									-	
PISO 4									-	
MURO	1,00	2,80	2,65						7,42	
TRIANGULO	0,50	1,20	1,50						0,90	
MURO	1,00	4,00	1,15						4,60	
									-	
PISO 3									-	
MURO	1,00	6,80	2,45						16,66	
VANO VACIOS	0,50	2,50	1,00						1,25	
VANO VACIOS	0,50	2,50	2,40						3,00	
VANO VACIOS	0,50	2,80	2,40						3,36	
DESCUENTOS									-	
VANO PUERTA	(1,00)	1,95	2,45						-4,78	
VACIO 1	(1,00)	1,25	1,20						-1,50	
VACIO 2	(1,00)	1,40	1,20						-1,68	
									-	
PISO 2									-	
MURO	1,00	3,60	3,10						11,16	
DESCUENTOS									-	
VACIO 3	(1,00)	1,25	0,50						-0,63	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	83,90	
								VIENEN	158,21	
								TOTAL	242,11	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	5	DE	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

COSTADO NORTE



COSTADO SUR



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	6	DE	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)
MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS									-
									-
									-
VIGA SUPERIOR									-
VIGA FRONTAL	1,00	24,00	0,45						10,80
VIGA LATERAL OCCIDENTAL	1,00	15,00	0,45						6,75
VIGA LATERAL OCCIDENTAL	1,00	15,00	0,45						6,75
									-
									-
VIGA FACHADA PRINCIPAL									-
VIGA FACHADA PRINCIPAL FRONTAL	1,00	25,60	1,20						30,72
VIGA FACHADA PRINCIPAL OCCIDENTAL	1,00	16,60	1,20						19,92
VIGA FACHADA PRINCIPAL ORIENTAL	1,00	16,60	1,20						19,92
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
SUBTOTAL									94,86
VIENEN									242,11
TOTAL									336,97

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	7	DE	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S	
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA											


ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

VIGA FRONTAL



VIGA LATERAL OCC



VIGA LATERAL ORI



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	8	DE	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)
MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS									-
									-
									-
CUARTO DE MAQUINAS									-
									-
NORTE	1,00	3,50	2,20						7,70
SUR	1,00	3,50	2,20						7,70
ORIENTE	1,00	5,26	2,50						13,15
OCCIDENTE	1,00	5,26	0,90						4,73
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	33,28
								VIENEN	336,97
								TOTAL	370,25



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	9	DE	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

VIGA LATERAL OCC

CUARTO DE MAQUINAS FACHADA SUR

CUARTO DE MAQUINAS FACHADA ORI

CUARTO DE MAQUINAS FACHADA NORTE

CUARTO DE MAQUINAS FACHADA OCC








Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	10	**DE**	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN							TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
		LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)						
MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS									-	
									-	
									-	
FACHADA PRINCIPAL ORIENTAL									-	
									-	
TRIANGULO	0,50	8,10	3,20						12,96	
TRIANGULO	0,50	8,30	3,20						13,28	
									-	
									-	
FACHADA PRINCIPAL OCCIDENTAL									-	
									-	
TRIANGULO	0,50	7,60	2,00						7,60	
TRIANGULO	0,50	4,50	2,40						5,40	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	39,24	
								VIENEN	370,25	
								TOTAL	409,49	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA CUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO CONDONO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	11	DE	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGNIEROS	
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

VIGA LATERAL OCC

FACHADA PRINCIPAL
ORIENTAL



FACHADA PRINCIPAL
OCCIDENTAL



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS


Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	12	DE 21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO								
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C											
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA								

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)
MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS									-
									-
TRIANGULOS ESCALERA									-
									-
TRIANGULO OCC	0,50	2,70	1,50						2,03
TRIANGULO ORI	0,50	2,70	1,50						2,03
									SUBTOTAL 4,05
									VIENEN 409,49
									TOTAL 413,54



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	13	**DE**	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)	TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS FACHADA SISTEMAS					-	
					-	
					-	
FACHADA PRINCIPAL					-	
					-	
CENTRAL	1,00	8,15	5,58		45,48	
DERECHA	1,00	11,45	5,58		63,89	
IZQUIERDA	1,00	6,30	5,58		35,15	
					-	
DESUCNTOS					-	
ESCALERA ACCESO	(1,00)	6,75	1,60		-10,80	
PUERTA	(1,00)	1,10	1,70		-1,87	
VENTANA 1	(2,00)	1,70	1,60		-5,44	
VENTANA 2	(4,00)	1,10	1,70		-7,48	
VENTANA 3	(3,00)	0,90	1,70		-4,59	
VENTANA 4	(2,00)	1,80	1,00		-3,60	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	110,74	
				VIENEN	413,54	
				TOTAL	524,28	






Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	14	DE	21	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGNIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)		ALTO (H)					TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
FACHADA 1 PATIO BANDERAS - COSTADO ORIENTAL									-	
									-	
									-	
VIGA PERIMETRAL PISO 1	1,00	35,00		0,42					14,70	
DINTELES VENTANAS PISO 2									-	
DINTEL 1	9,00	1,40		0,40					5,04	
DINTEL 2	1,00	3,20		0,40					1,28	
DINTEL 3	1,00	2,10		0,40					0,84	
ANTEPECHOS VENTANAS PISO 3									-	
ANTEPECHOS 1	11,00	1,40		0,23					3,54	
ANTEPECHOS 2	1,00	3,20		0,23					0,74	
ANTEPECHOS 3	1,00	2,10		0,23					0,48	
BORDE SUPERIOR	1,00	35,00		0,50					17,50	
BORDE SUPERIOR TERRAZA	1,00	35,00		1,05					36,75	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	80,87	
								VIENEN	524,28	
								TOTAL	605,15	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	15	**DE**	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD** M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO **DIRECTOR DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO** **RESIDENTE DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO** **DIRECTOR INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO** **RESIDENTE INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**


Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	16	**DE**	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									


ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
FACHADA 2 PATIO BANDERAS - COSTADO OCCIDENTAL									-	
									-	
									-	
BORDE SUPERIOR	1,00	44,24	0,58						25,66	
									-	
BORDE SUPERIOR VENTANAS PISO 3	1,00	44,24	2,50						110,60	
									-	
ALFAJIA VENTANAS PISO 3									-	
VENTANAS DOBLES	10,00	2,10	0,52						10,92	
VENTANAS SENCILLAS	3,00	1,00	0,52						1,56	
									-	
VIGA PERIMETRAL	1,00	44,24	0,65						28,76	
									-	
BORDE LATERAL	2,00		6,00	0,50					6,00	
									-	
BORDILLO SUPERIOR VENTANAS PISO 2	6,00	2,15	0,50						6,45	
									-	
PERIMETRO DE VENTANAS PISO 2	12,00	5,72		0,25					17,16	
									-	
PINTURA BORDE VENTANAS PISO 1									-	
VERTICALES	4,00	5,06		0,50					10,12	
HORIZONTALES	4,00	3,34		0,44					5,88	
ALFAJIA DOBLE VENTANA PISO 1	1,00	6,32	0,40						2,53	
ALFAJIA SENCLLA VENTA PISO 1	2,00	3,22	0,40						2,58	
PINTURA PERIMETRAL PUERTA PISO 1									-	
VERTICALES	4,00	6,72		0,57					15,32	
HORIZONTALES CON BORDE SUPERIOR	4,00	1,40		0,36					2,02	
PINTURA PUERTA DOBLE PISO 1	2,00	3,36		0,57					3,83	
	1,00	3,10		0,36					1,12	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	250,49	
								VIENEN	605,15	
								TOTAL	855,65	





VENTANA PISO 1





VENTANA PISO 2





Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	17	**DE**	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S	
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO





Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	18	DE	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									


ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)	TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
FACHADA 3 PATIO BANDERAS - COSTADO NORTE					-	
					-	
					-	
PINTURA ALFAJIAS VENTANAS PISO 2	5,00	2,55	0,63		8,03	
					-	
PINTURA CORNISAS PISO 1	2,00	1,98	0,30		1,19	
	1,00	1,00	0,30		0,30	
PINTURA CORNISAS PISO 2 (SUPERIOR VENTANAS)	6,00	1,20	0,30		2,16	
					-	
BORDE SUPERIOR VENTANAS (ÁREA SILLAS)	6,00	2,58	0,33		5,11	
CORNISA SUPERIOR A VENTANAS	6,00	1,20	0,30		2,16	
BORDE SUPERIOR ÁREA SILLAS	1,00	25,00	2,20		55,00	
CORNISA SUPERIOR LATERAL IZQUIERDA	1,00	5,00	0,50		2,50	
ALFAJIAS PARTE INFERIOR VENTANAS	6,00	2,58	0,45		6,97	
					-	
BORDE SUPERIOR Y COLUMNAS	1,00	25,00	0,45		11,25	
COLUMNAS 1-3-5	3,00		3,85	1,00	11,55	
COLUMNAS 2-4	2,00		3,85	0,75	5,78	
PINTURA PUERTA ÁREA SILLAS	1,00	2,10	0,45		0,95	
	2,00		2,50	0,50	2,50	
	1,00	1,25		0,35	0,44	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
SUBTOTAL					115,87	
VIENEN					855,65	
TOTAL					971,52	











Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	19	**DE**	21	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO








Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LADINO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	20	DE	21
CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
FACHADA 4 PATIO BANDERAS - COSTADO OCCIDENTAL									-	
									-	
									-	
VIGA PERIMETRAL PISO 2	1,00	8,20	0,50						4,10	
									-	
PINTURA ALFAJIA VENTANAS PISO 1	2,00	2,10	0,67						2,81	
CORNISAS VENTANAS	2,00	1,40	0,30						0,84	
									-	
ALFAJIAS VENTANAS PISO 3 Y 4	6,00	1,40	0,67						5,63	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	13,38	
								VIENEN	971,52	
								TOTAL	984,90	







Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO CORDOBA DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	21	DE	21
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.14	Suministro e instalación de pintura tipo Coraza o similar sobre muro exterior. Incluye retiro de la pintura existente, resanes, 3 manos de pintura, filos, lineales, dilataciones, andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Color a elección de la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN							TOTAL (CxLxH)
		LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)					
FACHADA 5 PATIO BANDERAS - COSTADO NORTE									-
									-
									-
ALFAJIAS VENTANAS PEQUEÑAS	14,00	1,10	0,40						6,16
									-
ALFAJIAS VENTANAS GRANDES	6,00	1,98	0,40						4,75
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	10,91
								VIENEN	984,90
								TOTAL	995,81

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	1	**DE**	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	**SUPERVISOR**	JAVIER BENAVIDES										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)						TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO SAN CARLOS									-	
									-	
									-	
MURO COSTADO OCCIDENTAL									-	
VENTANA TIPO 1 - P.1 P.2 P.3	6,00	2,80	1,45						24,36	
VENTANA TIPO 2 - P.1 P.2 P.3	3,00	1,80	1,45						7,83	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	32,19	
								VIENEN	-	
								TOTAL	32,19	



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA CUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	20	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES											

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

MURO COSTADO OCCIDENTAL




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO GNECCO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	3	**DE**	20	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	**SUPERVISOR**	JAVIER BENAVIDES											

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)						TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 1 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA									-	
									-	
									-	
MURO COSTADO NORTE									-	
VENTANA TIPO 1 - P.2 P.3	2,00	3,05	1,45						8,85	
VENTANA TIPO 2 - P.2	1,00	3,05	0,50						1,53	
									-	
MURO COSTADO ORIENTAL									-	
VENTANA TIPO 3 - P.2 P.3 P.4	6,00	2,60	1,45						22,62	
									-	
MURO COSTADO OCCIDENTAL									-	
VENTANA TIPO 4 - P.2 P.3 P.4	3,00	4,30	1,45						18,71	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	51,70	
								VIENEN	32,19	
								TOTAL	83,89	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO CONDORO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	4	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES										


ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO


MURO COSTADO ORIENTAL



MURO COSTADO ORIENTAL



MURO COSTADO SUR



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA CHAVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	5	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES		SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES									

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	DIMENSIÓN ALTO (H)						TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA									-
									-
COSTADO ORIENTAL									-
PISO 5									-
									-
VANTANA TIPO 1	3,00	1,60	1,50						7,20
VANTANA TIPO 2	1,00	3,00	1,50						4,50
								SUBTOTAL	11,70
								VIENEN	83,89
								TOTAL	95,59



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	6	DE	20
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES									

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)					TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA								-
COSTADO ORIENTAL								-
PISO 4 - 3- 2								-
VENTANA TIPO 1	9,00	1,60	1,50					21,60
VENTANA TIPO 2	3,00	3,00	1,50					13,50
							SUBTOTAL	35,10
							VIENEN	95,59
							TOTAL	130,69



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVINO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	7	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
COSTADO ORIENTAL					-	
PISO 1					-	
VENTANA TIPO 3	3,00	1,15	1,50		5,18	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	5,18	
				VIENEN	130,69	
				TOTAL	135,86	






Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA 17	MES 1	AÑO 2026	HOJA No 8 DE 20
CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO			
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C						
INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES			

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)					TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA								-
COSTADO OCCIDENTAL								-
PISO 4 y 3								-
VENTANA TIPO 4	2,00	3,80	1,45					11,02
VENTANA TIPO 5	4,00	2,30	1,45					13,34
VENTANA TIPO 6	2,00	2,70	1,45					7,83
							SUBTOTAL	32,19
							VIENEN	135,86
							TOTAL	168,05



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	9	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
COSTADO OCCIDENTAL					-	
PISO 2					-	
VENTANA TIPO 4	1,00	3,80	1,45		5,51	
VENTANA TIPO 5	2,00	2,30	1,45		6,67	
VENTANA TIPO 7	1,00	2,00	1,45		2,90	
					SUBTOTAL	15,08
					VIENEN	168,05
					TOTAL	183,13





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA 17	MES 1	AÑO 2026	HOJA No 10	DE 20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO					
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C								FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES					

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA						
COSTADO OCCIDENTAL						
PISO 1						
VENTANA TIPO 8	2,00	1,20	1,45		3,48	
VENTANA TIPO 9	1,00	1,65	1,45		2,39	
VENTANA TIPO 10	1,00	1,30	1,45		1,89	
VENTANA TIPO 11	1,00	2,45	1,45		3,55	
					SUBTOTAL	11,31
					VIENEN	183,13
					TOTAL	194,44





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	11	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	JAVIER BENAVIDES										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 2 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
COSTADO NORTE					-	
PISO 1					-	
VENTANA TIPO 12	2,00	2,00	0,50		2,00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	2,00	
				VIENEN	194,44	
				TOTAL	196,44	





Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S.


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DÍA 17	MES 1	AÑO 2026	HOJA No 12 DE 20
	CONTRATO DE OBRA: 698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO			
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C					
	INTERVENTORÍA: FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA			


ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	ANCHO (A)	ALTO (H)						TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA									-
MURO COSTADO OCCIDENTAL									-
PISO 5									-
									-
VENTANA TIPO 1	2,00	0,70	0,50						0,70
VENTANA TIPO 2	2,00	1,20	1,45						3,48
VENTANA TIPO 3	1,00	3,55	1,45						5,15
									-
								SUBTOTAL	9,33
								VIENEN	196,44
								TOTAL	205,77



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO






Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	13	**DE**	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)						TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA									-	
									-	
MURO COSTADO OCCIDENTAL									-	
PISO 4 - 3 - 2									-	
									-	
									-	
VENTANA TIPO 2	3,00	1,20	1,45						5,22	
VENTANA TIPO 3	3,00	3,55	1,45						15,44	
VENTANA TIPO 4	3,00	1,20	1,30						4,68	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	25,34	
								VIENEN	205,77	
								TOTAL	231,11	



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	14	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO

PISO 4



PISO 3



PISO 2



Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	15	**DE**	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
					-	
					-	
MURO COSTADO ORIENTAL					-	
PISO 4					-	
					-	
VENTANA TIPO 1	1,00	1,00	0,70		0,70	
VENTANA TIPO 2	3,00	0,90	1,45		3,92	
VENTANA TIPO 3	1,00	3,65	1,45		5,29	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	9,91	
				VIENEN	231,11	
				TOTAL	241,02	





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**			**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	16	**DE**	20
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
					-	
					-	
MURO COSTADO ORIENTAL					-	
PISO 3					-	
					-	
VENTANA TIPO 2	4,00	0,90	1,45		5,22	
VENTANA TIPO 3	1,00	3,65	1,45		5,29	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	10,51	
				VIENEN	241,02	
				TOTAL	251,53	





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	17	**DE**	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
					-	
					-	
MURO COSTADO ORIENTAL					-	
PISO 2					-	
					-	
VENTANA TIPO 2	2,00	0,90	1,45		2,61	
VENTANA TIPO 4	3,00	1,40	1,45		6,09	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	8,70	
				VIENEN	251,53	
				TOTAL	260,23	





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	18	**DE**	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-	
MURO COSTADO ORIENTAL					-	
PISO 1					-	
VENTANA TIPO 2	1,00	0,90	1,45		1,31	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	1,31	
				VIENEN	260,23	
				TOTAL	261,54	





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	19	DE	20	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGNIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)		TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA					-
					-
MURO COSTADO NORTE					-
PISO 2					-
					-
VENTANA TIPO 5	2,00	2,10	1,45		6,09
					-
PISO 1					-
					-
VENTANA TIPO 6	2,00	0,95	0,50		0,95
PUERTA	1,00	1,45	2,70		3,92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	10,96
				VIENEN	261,54
				TOTAL	272,49






Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS


Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA 17	MES 1	AÑO 2026	HOJA No 20 DE 20	CÁDIZ / FLM INGENIEROS
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO				
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C							
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA				

ÍTEM:	6.23	Suministro e instalación de pintura en carpinteria metalica, incluye lijado, reparacion de superficies, aplicación de pintura anticorrosiva (epoxica, esmalte poliuretano etc). Color seleccionado por la entidad.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	DIMENSIÓN ALTO (H)	TOTAL (CXAXH)
MUROS EXTERNOS PATIO 3 EDIFICIO LOPEZ DE MEZA				-
MURO COSTADO SUR				-
PISO 4 - 3 - 2				-
VENTANA TIPO 7	3,00	4,50	0,40	5,40
PISO 1				-
VENTANA TIPO 8	3,00	1,10	1,45	4,79
			SUBTOTAL	10,19
			VIENEN	272,49
			TOTAL	282,68



CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORÍA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA: 698 de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO CE OBRAS REXFO											FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA: FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR: CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)					TOTAL (CxLxA)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
CUBIERTA - EDIFICIO SC									-	
									-	
									-	
COSTADO SUR-OCC (A-C-D-E-F)									-	
RECTANGULO	1,00	9,70	4,80						46,56	
TRIANGULO	0,50	4,90	4,80						11,76	
									-	
COSTADO SUR-ORI (D-E-F-G-H)									-	
RECTANGULO	1,00	5,10	4,90						24,99	
TRIANGULO	0,50	4,60	4,90						11,27	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 1 (D´-I-J-K)									-	
RECTANGULO	1,00	3,70	4,60						17,02	
									-	
COSTADO ORIENTAL (D-M-L-H)									-	
RECTANGULO	1,00	3,70	6,70						24,79	
									-	
COSTADO SUR (O-N-L)									-	
TRIANGULO	0,50	2,80	9,20						12,88	
									-	
COSTADO NOR-OCC (O-P-Q-R-N)									-	
RECTANGULO	1,00	6,20	4,60						28,52	
TRIANGULO	0,50	5,20	4,60						11,96	
									-	
COSTADO NOR-ORI (N-R-S-T-L)									-	
RECTANGULO	1,00	6,20	4,60						28,52	
TRIANGULO	0,50	5,20	4,60						11,96	
									-	
COSTADO ORIENTAL 2 (U-V-W-X)									-	
RECTANGULO	1,00	6,45	2,80						18,06	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 2 (Y-Z-AA-AB)									-	
RECTANGULO	1,00	8,70	2,50						21,75	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	270,04	
								VIENEN		
								TOTAL	270,04	


Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	2	DE	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA: 698 de 2025	CONTRATISTA: CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA: FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR: CARLOS BOLAÑOS MEDINA											

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO








Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA QUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	3	**DE**	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)					TOTAL (CxLxA)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
CUBIERTA - EDIFICIO CB									-	
									-	
									-	
COSTADO ORIENTAL 1 (G-H-I-J)									-	
RECTANGULO	1,00	7,80	2,60						20,28	
TRIANGULO	0,50	7,80	7,10						27,69	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 1 (J-I-K)									-	
RECTANGULO	1,00	6,70	3,30						22,11	
TRIANGULO	0,50	3,87	6,70						12,96	
TRIANGULO	0,50	1,20	3,30						1,98	
									-	
COSTADO ORIENTAL 2 (A-B-C-D-E-F)									-	
RECTANGULO	1,00	8,70	5,50						47,85	
RECTANGULO	1,00	3,60	5,90						21,24	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 2 (K-L-M-N)									-	
RECTANGULO	1,00	14,15	5,70						80,66	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 3 (M-O-P-T-V)									-	
RECTANGULO	1,00	5,95	3,75						22,31	
TRIANGULO	0,50	2,00	1,10						1,10	
									-	
COSTADO OCCIDENTE 4 (P-Q-R-S-Y)									-	
RECTANGULO	1,00	5,95	3,75						22,31	
TRIANGULO	0,50	2,00	1,10						1,10	
									-	
COSTADO NOR-ORI (U-V-P-W)									-	
RECTANGULO	1,00	3,50	2,10						7,35	
									-	
COSTADO SUR-ORI (W-X-Y-P)									-	
RECTANGULO	1,00	3,50	2,10						7,35	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	296,29	
								VIENEN	270,04	
								TOTAL	566,33	


Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA QUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	4	**DE**	4	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO







Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA QUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	4

CÁDIZ


FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C			
INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA

ÍTEM:	7.27	Remplazo de cubierta existente, esta labor incluye el desmonte controlado de la cubierta existente y la posterior instalación de una nueva cubierta conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Implementación de medidas de seguridad para la protección del personal, transeúntes y bienes patrimoniales, instalación de andamios, líneas de vida y demás elementos necesarios para trabajos en altura, según la normativa vigente. Antes del desmontaje de la cubierta actual, se instalará una estructura temporal tipo sobrecubierta o cubierta liviana impermeable, anclada de manera segura, para proteger los espacios interiores de posibles filtraciones de agua lluvia durante el desarrollo de los trabajos, esta protección deberá resistir las condiciones climáticas y garantizar la continuidad operativa de las actividades institucionales. Retiro cuidadoso de tejas, estructuras metálicas o de madera, elementos de impermeabilización y demás componentes deteriorados, clasificación y disposición adecuada de residuos, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Inspección de elementos estructurales existentes (cerchas, vigas, correas, etc.), ejecución de refuerzos o reemplazos estructurales según diagnóstico técnico, montaje de la nueva estructura y elementos de cubierta de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas, instalación de sistemas de aislamiento térmico e impermeabilización. Una vez garantizada la estanqueidad de la nueva cubierta, se procederá al retiro de la sobrecubierta temporal. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)					TOTAL (CxLxA)
CUBIERTA - EDIFICIO LM - OFICINA TESORERIA									-
									-
									-
COSTADO ORIENTAL (A-F-E-B)									-
RECTANGULO	1,00	13,00	5,50						71,50
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	71,50
								VIENEN	
								TOTAL	71,50

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	2	**DE**	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	7.27	Remplazo de cubierta existente, esta labor incluye el desmonte controlado de la cubierta existente y la posterior instalación de una nueva cubierta conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Implementación de medidas de seguridad para la protección del personal, transeúntes y bienes patrimoniales, instalación de andamios, líneas de vida y demás elementos necesarios para trabajos en altura, según la normativa vigente. Antes del desmontaje de la cubierta actual, se instalará una estructura temporal tipo sobrecubierta o cubierta liviana impermeable, anclada de manera segura, para proteger los espacios interiores de posibles filtraciones de agua lluvia durante el desarrollo de los trabajos, esta protección deberá resistir las condiciones climáticas y garantizar la continuidad operativa de las actividades institucionales. Retiro cuidadoso de tejas, estructuras metálicas o de madera, elementos de impermeabilización y demás componentes deteriorados, clasificación y disposición adecuada de residuos, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente. Inspección de elementos estructurales existentes (cerchas, vigas, correas, etc.), ejecución de refuerzos o reemplazos estructurales según diagnóstico técnico, montaje de la nueva estructura y elementos de cubierta de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas, instalación de sistemas de aislamiento térmico e impermeabilización. Una vez garantizada la estanqueidad de la nueva cubierta, se procederá al retiro de la sobrecubierta temporal. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO **DIRECTOR DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO** **RESIDENTE DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO** **DIRECTOR INTERVENTORÍA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO** **RESIDENTE INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	3	**DE**	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	**UNIDAD**	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN							TOTAL (CxLxA)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
		LARGO (L)	ANCHO (A)	ALTO (H)						
CUBIERTA - EDIFICIO BOLIVAR PATIO LA PALMA									-	
									-	
									-	
COSTADO ORIENTAL 1 (A-B-C-D-E-L)									-	
RECTANGULO	1,00	15,80	9,10						143,78	
TRIANGULO	0,50	9,10	7,20						32,76	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	176,54	
								VIENEN	71,50	
								TOTAL	248,04	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	4	**DE**	4	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	7.23	Mantenimiento de cubierta en teja de barro que consiste en desmonte de teja existente, reinstalación de teja de barro con mortero, reposición de tejas faltantes o en mal estado, limpieza de tejas existentes con retiro de material vegetal, incluye andamio certificado y kit de trabajo en alturas. Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final con los permisos correspondientes.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO **DIRECTOR DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO** **RESIDENTE DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**GABRIEL ORLANDO CONDORO** **DIRECTOR INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO** **RESIDENTE INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	4
CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	8.7	sumininstro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	UNIDAD	M2

UBICACIÓN y DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSIÓN			AREA			EJECUTADO	TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
	(C)	LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)	(m2)			%		
OFICINA GIT ASUNTOS AMBIENTALES									-	
	1,00				74,31				74,31	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	74,31	
								VIENEN		
								TOTAL	**74,31**	






Observaciones:	

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**			**FECHA**	DÍA	**17**	MES	**1**	AÑO	**2026**	HOJA No	2	DE	4	CÁDIZ / FLM INGENIEROS
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.7	sumininstro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:	

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA			FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	3	DE	4	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										FLM INGENIEROS
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.7	sumininstro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	UNIDAD	M2

UBICACIÓN y DESCRIPCIÓN	CANT	DIMENSIÓN			AREA			EJECUTADO	TOTAL (CxLxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
	(C)	LARGO (L)	ALTO (H)	ANCHO (A)	(m2)			%		
OFICINA GIT ASUNTOS CORRESPONDENCIA										
									-	
	1,00				20,80			100%	20,80	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	20,80	
								VIENEN	74,31	
								TOTAL	**95,11**	




Observaciones:	


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**			**FECHA**	DÍA	**17**	MES	**1**	AÑO	**2026**	HOJA No	4	DE	4	CÁDIZ / FLM INGENIEROS
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025		**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C														
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.7	sumininstro e instalacion de piso en porcelanato o enchape tipo listón madera rectificado, seccion hasta (120*30cm) instalado. Color a elección por la Entidad. Incluye guarda escoba en el mismo material hasta una altura de 15 cm.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO





Observaciones:


CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	3	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.15	Nivelación y ajuste de piso en madera machimbre existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ÁREA (A)	%						TOTAL (CxA)
SALON BOLIVAR									-
									-
PISO 1 SALON									-
									-
AREA DETERMINADA EN AUTOCAD	1,00	225,25	0,10						22,53
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
								SUBTOTAL	22,53
								VIENEN	
								TOTAL	22,53

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO




Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	2	**DE**	3	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.15	Nivelación y ajuste de piso en madera machimbre existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO **DIRECTOR DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO** **RESIDENTE DE OBRA** CONTRATISTA **CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO** **DIRECTOR INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO** **RESIDENTE INTERVENTORIA** INTERVENTORÍA **FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	3	DE	3	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	8.15	Nivelación y ajuste de piso en madera machimbre existente, incluye cambio de piezas en mal estado.	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO











Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	1	DE	3
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO									
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA									

ÍTEM:	9.5	Restauración y mantenimiento de puerta o ventana madera en sitio. (Incluye marco y reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	UNIDAD	M2

DESCRIPCIÓN	CANT (C)	DIMENSIÓN ANCHO (A)	ALTO (H)	LARGO (L)					TOTAL (CxAxH)	CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO
RESTAURACION PUERTAS Y VENTANAS - PATIO BANDERAS									-	
									-	
									-	
VENTANA 1	2,00	1,40	2,11						5,91	
									-	
VENTANA 2	4,00	1,30	2,30						11,96	
									-	
PUERTA 1	2,00	1,40	3,38						9,46	
									-	
PUERTA 2	2,00	1,20	2,90						6,96	
									-	
PUERTA 3	1,00	3,06	2,90						8,87	
									-	
PUERTA 4	2,00	1,28	3,00						7,68	
									-	
PUERTA 5	1,00	1,40	2,90						4,06	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
PENDIENTE POR PAGAR 43,48%	43,48%								23,87	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
								SUBTOTAL	23,87	
								VIENEN		
								TOTAL	23,87	



Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO	GABRIEL ORLANDO LONDOÑO	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	CONSORCIO CE OBRAS REXFO	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS

Cancillería	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**		**FECHA**	**DÍA**	17	**MES**	1	**AÑO**	2026	**HOJA No**	2	**DE**	3	CÁDIZ	
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO CE OBRAS REXFO											
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C													FLM INGNIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S	
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.		**SUPERVISOR**	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	9.5	Restauración y mantenimiento de puerta o ventana madera en sitio. (Incluye marco y reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	**UNIDAD**	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO





Observaciones:

CESAR CAMILO MEDELLIN TRIVIÑO	**LAURA CAMILA GUEVARA GUERRERO**	**GABRIEL ORLANDO LONDOÑO**	**CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO**
DIRECTOR DE OBRA	**RESIDENTE DE OBRA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONTRATISTA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA
CONSORCIO CE OBRAS REXFO	**CONSORCIO CE OBRAS REXFO**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**	**FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS**

Cancillería	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	17	MES	1	AÑO	2026	HOJA No	3	DE	3	CÁDIZ
	CONTRATO DE OBRA	698 de 2025	CONTRATISTA	CONSORCIO CE OBRAS REXFO										
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INMUEBLES Y OFICINAS A PRECIOS UNITARIO FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTÁ D.C Y CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C												FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S.A.S
	INTERVENTORÍA	FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.S.	SUPERVISOR	CARLOS BOLAÑOS MEDINA										

ÍTEM:	9.5	Restauración y mantenimiento de puerta o ventana madera en sitio. (Incluye marco y reposición de elementos faltantes, lijado, retiro de pintura existente, sellado, lacado y pintura nueva).	UNIDAD	M2

CROQUIS, DIAGRAMA Y/O REGISTRO





Observaciones:

CESAR CAMILO MEJÍA LLIN TRIVIÑO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	LAURA CAMILA CUEVARA GUERRERO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA CONSORCIO CE OBRAS REXFO	GABRIEL ORLANDO CONDORI DIRECTOR INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO RESIDENTE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA FLM INGNIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES SAS