Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

FORMATO DE INSPECCIÓN VISUAL PARA DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALTUNJA

"DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA"


ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE PATOLOGÍAS POR ELEMENTO

1. Elemento estructural del sistema de resistencia sísmico		2. Elemento estructural que no hacen parte del sistema de resistencia sísmico		3. Elemento no Estructural	

IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES DEL ELEMENTO	LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO
SEÑALIZACION	MARCAS VIALES PISO	PARQUEADEROS

TIPO DE PATOLOGÍA		ORIGEN Ó CAUSA	DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA	ESQUEMA O FOTOGRAFÍA
FISURAS		No existe marcas viales	Lesion de tipo fisica	
EFLORESCENCIA				
EROSIÓN				
FILTRACIONES				
PERDIDA DE SECCIÓN				
DEFORMACIÓN O DISTORSIÓN				
OTRA:	X			

ESQUEMA GENERAL



RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DEL DIAGNÓSTICO

Se identificó la ausencia total de marcas viales en áreas de circulación y parqueo, generando riesgo de accidentes, confusión en el tránsito interno y deficiencia en la organización espacial. La falta de señalización horizontal constituye una deficiencia funcional y estética que requiere atención inmediata mediante instalación de pintura de alto desempeño y mantenimiento periódico.