INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato No	CPS-052-2026
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO. LOS PREPARATIVOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCIÓN DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS, DEL MUNICIPIO DE COMBITA-BOYACÁ-VIGENCIA 2026. EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO DE LA LEY 1575 DE 2012
Contratista	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COMBITA R.L CESAR AUGUSTO MALAVER AUNTA
Periodo de reporte de pago.	INFORME 3: PARCIAL DEL 27/03/2026 AL 27/04/2026
Fecha de acta de inicio	29 ENERO 2026

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			ANEXO
			T	P	N	
1.1	ATENDER OPORTUNAMENTE LAS EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN LA MEDIDA DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y FINANCIERA	EN ESTE PERIODO NO SE HA REALIZADO, YA QUE NO HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO			X	
2.1	DESARROLLAR CAMPAÑAS PUBLICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS	EN ESTE PERIODO NO SE HA REALIZADO, YA QUE NO HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO			X	
3.1	SERVIR DE ORGANISMO ASESOR DEL MUNICIPIO Y SUS DEMAS ENTIDADES, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ORGANISMOS CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO EN SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	EN ESTE PERIODO SE REALIZA INSPECCION A LA ESCUELA DEL NORTE Y ESCUELA DEL SUR DEL COLEGIO INTRAGRADO, ANEXAMOS LA INSPECCION OBSERVACIONES DEL INSPECTOR.		X		ANEXOS
4.1	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	EN ESTE PERIODO APOYAMOS AL CONSEJO MUNIPAL DE POLITICA SOCIAL EL DIA 23 DE ABRIL EN LAS CARMELITAS SE CUENTA CON EL APOYO DE UNA UNIDAD		X		ANEXO 1
5.1	DESARROLLAR TAREAS DE PREVENCION Y ATENCION DE OTRAS CALAMIDADES DE ORIGEN DISTINTAS A LOS INCENDIOS	EL DIA 28 DE MARZO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL FUTSAL CUP, DONDE RECIBE A VARIOS DEPORTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES. DONDE ESTARAN ESTE FIN DE SEMANA JUGANDO EN DIFRERENTES		X		ANEXO 2

Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

		ESENARIOS. SE CUENTA CON EL APOYO DE DOS UNIDADES BOMBERILES EN EL SITIO.					
		EL DIA 29 DE MARZO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL DIA DE RAMOS DONDE DAMOS INICIO A LA SEMANA SANTA, INICIA LA PROCESION EN EL VOLADOR HACIA LA IGLESIA. SE CUENTA CON EL APOYO DE 4 UNIDADES BOMBERILES.		X			ANEXO 3
		EL DIA 31 DE MARZO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL FUTSAL CUP, DONDE RECIBE A VARIOS DEPORTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.FINAL DE SUB 8, 10,12 Y 14. SE CUENTA CON EL APOYO DE DOS UNIDADES BOMBERILES EN EL SITIO.		X			ANEXO 4
		EL DIA 31 DE MARZO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LA PROGRAMACION DE LA SEMANA SANTA OBRA DE TEATRO PASION Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. SE CUENTA CON EL APOYO DE DOS UNIDADES		X			ANEXO 5
		SE REALIZA APOYO AL LAVADO DE LA IGLESIA,EL DIA 1 DE ABRIL. CON EL FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LOS FELIGRESES QUE VIENEN DE VISITA EN ESTA SEMANA SANTA, SE CUENTA CON EL APOYO DE MOVIL 006 Y DOS UNIDADES BOMBERILES		X			ANEXO 6
		EL DIA 3 DE ABRIL SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL VIACRUCIS CONTANDO CON EL APOYO DE CUATRO UNIDADES BOMBERILES Y MOVIL 007. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.		X			ANEXO 7
		EL DIA 5 DE ABRIL SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL CRISTO RESUCITADO DONDE SE REALIZA PROCESION Y SEGUIDO SE SUBE AL CAMION DE BOMBEROS HASTA LLEGAR A LA PARROQUIA, SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD		X			ANEXO 8
		EL DIA 8 DE ABRIL SE REALIZA APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CON LA MOVIL 006 CARROTANQUE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL AGUA EN LA ESCUELA SAN ONOFRE. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD		X			ANEXO 9
		EL DIA 8 DE ABRIL SE REALIZA APOYO PARA EL LAVADO DEL POLIDEPORTIVO, SE CUENTA CON EL APOYO DE DOS UNIDADES Y MOVIL 006. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.		X			ANEXO 10
		LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOLICITA EL APOYO DE CARROTANQUE PARA LA VEREDA SAN RAFAEL CON EL FIN DE SER REGADA EN DIFERENTES PARTES DE LA CARRETERA ASI GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE ESTE SECTOR, EL DIA 10 DE ABRIL SE CUENTA CON EL APOYO DE MOVIL 006 Y UNA UNIDAD.		X			ANEXO 11

Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

		EL DIA 10 DE ABRIL SE RECIBE LA LLAMADA DEL SR. ALCALDE DONDE SOLICITA EL APOYO DEL CARROTANQUE A UNA VIVIENDA EN LA VEREDA LA CONCEPCION PARTE ALTA, LA CUAL SE ENCUENTRA SIN AGUA VARIOS DIAS, SE TRASLADA DOS UNIDADES BOMBERILES Y MOVIL 006		X		ANEXO 12
		EL DIA 12 DE ABRIL SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO AL FUTSAL CUP, DONDE RECIBE A VARIOS DEPORTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.FINAL FEMENINAS. SE CUENTA CON EL APOYO DE DOS UNIDADES BOMBERILES EN EL SITIO.		X		ANEXO 13
6.1	PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	EN ESTE PERIODO NO SE HA REALIZADO, YA QUE NO HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO			X	
7.1	INSPECCIONAR ZONAS DE RIESGO DEL AREA URBANA Y RURAL CUANDO SEA REQUERIDO	SE REALIZA INSPECCION EL DIA 30 DE MARZO EN EL CENTRO SECTOR CANCHA DE FUTBOL. DONDE PONAL NOS INDICA QUE AHÍ RIESGO CON UN ARBOL SOBRE LA VIA, SE TRASLADA RAPIDAMENTE MOVIL 005, AL LLEGAR AL SITIO SE EVIDENCIA CAIDA DE ARBOL LO CUAL INIAMOS REMOCION DE ESTE. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.		X		ANEXO 14
		EL DIA 6 DE ABRIL SE RECIBE UNA LLAMADA POR PARTE DE LA SEÑORA CLAUDIA BARRAGAN QUIEN NOS INDICA QUE AHÍ PRESENCIA DE AVISPAS EN EL RESTAURANTE EL LLANO Y TEME A QUE LOS CABALLOS SEAN PICADOS, SE TRASLADA RAPIDAMENTE APICULTOR EN MOVIL 001. AL LEFAR AL SITIO SE EVIDENCIA COLMENA DE AVISPAS. SE RETIRAN EN UN 90%. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.		X		ANEXO 15
		EL DIA 8 DE ABRIL SE RECIBE LA LLAMADA POR PARTE DE LA FAMILIA QUIROGA CONTRERAS A LAS 6:30PM QUIEN NOS INDICA QUE EN LA VEREDA CONCEPCION REQUIEREN DE UN APOYO PARA RESCATARUN BOVINO, SE TRASLADA RAPIDAMENTE DOS UNIDADES BOMBERILES Y MOVIL005, AL LLEGAR AL SITIO SE EVIDENCIA QUE EL BOVINO ESTABA EN UN POZO, SE RESCATA CON VIDA. SE FINALIZA A LAS 7:30PM SIN NINGUNA NOVEDAD		X		ANEXO 16
		SE RECIBE LA SOLICITUD POR PARTE DEL ING. NELSON PARRA EL DIA 11 DE ABRIL QUIEN NOS INDICA QUE EN LA VEREDA SAN FRANCISCO EN EL COLEGIO DE PRIMARIA AHÍ PRESENCIA DE LA COLMENA DE AVISPAS EN LOS BAÑOS DE LOS NIÑOS LO CUAL IMPIDE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. SE TRASLADA RAPIDAMENTE UNIDAD APICOLA Y MOVIL 007. AL LLEGAR AL SITIO SE EVIDENCIA EL NIDAO DE AVISPAS LAS CUALES SON RECOLECTADAS, SE FINALIZA SIN		X		ANEXO 17

Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

		NINGUNA NOVEDAD.				
8.1	Atender oportunamente las emergencias que se presenten y las llamadas de auxilio que sucedan de los siete días de la semana y durante las 24 horas del día, en la medida de la capacidad operativa y financiera	EL DIA 29 DE MARZO SE RECIBE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA SEÑORA GLORIA RUIZ DONDE NOS INDICA QUE EN LA VEREDA LA CONCEPCION PARTE BAJA, AHÍ PRESENCIA DE UNAS AVISPAS LAS CUALES REPRESENTAN RIESGO YA QUE ESTAN INGRENSANDO A LA VIVIENDA. SE TRASLADA RAPIDAMENTE TRES UNIDADES BOMBERILES Y MOVIL 007 AL LLEGAR AL SITIO SE UBICA ENJAMBRE Y SE RETIRA. SE FINALIZA SIN NINGUNA NOVEDAD.		X		ANEXO 18
9.1	VERIFICAR FLUJO, REPRESAMIENTOS, DESPORDAMIENTOS DE RIOS Y QUEBRADAS CUANDO OCURRAN TEMPORDAS INVERNALES	EN ESTE PERIODO NO SE HA REALIZADO, YA QUE NO HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO.			X	
10.1	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION, EDUCACION Y CAPACITACION EN GESTION DEL RIESGO, ORIENTADO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESE, CUANDO SEA REQUERIDO.	EN ESTE PERIODO NO SE HA REALIZADO, YA QUE NO HASTA EL MOMENTO NO SE HA REQUERIDO			X	

TTotal P: Parcial. N: Ninguna.

OBSERVACIONES: SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS A CONTINUACIÓN

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COMBITA.
R. L STE.CESAR AUGUSTO MALAVER AUNTA CONVENIO
DE ASOCIACION NO. MS-CONV-ASO-001-2026.

SECRETARIO DE PLANEACION
DR. IVAN FERNANDO HERNANDEZ GALVIS
SUPERVISOR

Nota 1. A través del presente documento se evidencia el cumplimiento del mismo de forma satisfactoria y el ejercicio de la supervisión del mismo.
Nota 2. En caso de que se requieran anexar fotos, las mismas serán anexadas al presente informe

Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

Municipio, 27 de ABRIL de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA COMBITA SEDE CENTRO: NORTE /SECCION PRIMARIA
Profesora Diana Roa Tibaduiza
Dirección: Carrera 6 N°4-02
Celular: 3169288937
Ciudad. Combita- Boyacá.

Asunto: Informe de inspección protección contra incendios y seguridad humana.

Cordial saludo respetado/a nombre solicitante

En atención a su comunicado mediante en el cual solicita inspección ocular a través del radicado (02-Marzo-2026) de **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO COMBITA**, ubicada en Dirección: Carrera 6 N°4-02, el cuerpo de bomberos de Combita-Boyaca, se permite manifestar las observaciones y recomendaciones encontradas en el(los) recorrido(s) realizado(s) en ejercicio de la facultad otorgada expresamente por el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012, "Ley general de bomberos de Colombia¨.

Como resultado de la visita desarrollada por el inspector Sg; WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA; en compañía de Profesora DIANA ROA TIBADUIZA, el día 24 DE MARZO DE 2026 EN LA QUE SE REALIZO LA INSPECCIÓN, se hace entrega del informe de inspección de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana.

Cordialmente,

SG: WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA

ENCARGADO DEL AREA DE INSPECCION CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD HUMANA

Elaborado por. SG: WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA
Inspector Cuerpo de bomberos de Combita.

Anexo: Informe de inspección 10 folios, formato de inspección 01 folio
Copia: Archivo

Contenido

1. Ubicación del establecimiento 1
2. Documentación solicitada y revisada para la inspección 1
3. Datos generales de la edificación 2
4. Recomendaciones visita anterior y antecedentes del establecimiento 2
5. Observaciones sobre condiciones de seguridad humana y protección contra incendios 3
6. Resultado obtenido en la inspección 4
7. Conclusión 4
8. Vigencia 5
9. Registro fotográfico 6


	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

1. Ubicación del establecimiento

El establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA** Direccion: Carrera 6 N°4-02 COMBITA BOYACA CENTRO al lado del salón social, (5.634240, -73.324726) del municipio de Combita-Boyaca.

Imagen 1. Localización nombre del establecimiento





2. Documentación solicitada y revisada para la inspección

(Relacione los documentos recibidos y revisados para la inspección técnica planeada)

Tabla 1. Relación de documentación solicitados y revisados para la inspección

Ítem	Documento requerido	Suministrado Si / No
1	Licencia de construcción	NO
	Plan de emergencias	SI
2	Registro de divulgación del plan de emergencia	NO
3	Documentos conformación brigada de emergencia	NO
4	Registros de capacitación y simulacros	SI
5	Plan de mantenimiento de extintores	NO
6	Informes de inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de supresión de incendios a base de agua, detección y alarma	NO

3. Datos generales de la edificación

Tabla 2. Relación de datos generales de la edificación

Ítem	Datos de la inspección
Grupo de ocupación (clasificación de la edificación NSR - 10	I3 EDUCACION
Categoría de riesgo NSR - 10	
Clasificación inicial del riesgo (según NSR - 10)	I3 EDUCACION
Actividad económica	EDUCATIVO
Altura o número de pisos	1 PISO
Número de sótanos	O
Área total construida	770 MTS 2 APROX
Características constructivas (tipo de material)	LADRILLO
Número de personas que habitan o laboran en la edificación	5
Sector (publico - privado)	PUBLICO
Departamento	BOYACA
Municipio	COMBITA
Barrio	CENTRO
Direccion	Carrera 6 N°4-02

4. Recomendaciones visita anterior y antecedentes del establecimiento

(Con la información del módulo 1. Ítem: antecedentes del establecimiento y la revisión de documentos, diligencie los datos solicitados en la tabla)

Tabla 3. Evaluación de requerimientos visitas anteriores

Se subsanaron las observaciones /recomendaciones de la inspección anterior	Si		No	X
Se presentaron emergencias en el último año	Si		No	X

5. Observaciones sobre condiciones de seguridad humana y protección contra incendios

(Relacione las recomendaciones de interés para el usuario de acuerdo con lo observado durante la inspección)

Tabla 4. Módulo No. 4. Características de la edificación

ÍTEM	Recomendación
1	INSTALAR BARANDAS PARA RAMPA PARA ACCEDER A ALGUNA PLANTA
2	

Tabla 5. Módulo No. 5. Condiciones generales de riesgo de incendio del establecimiento

ÍTEM	Recomendación
1	NORMALES YA QUE EN LA COCINA SE USAN LLAMAS ABIERTAS PARA SU FUCNICONAMIENTO.
2	

Tabla 6. Módulo No. 6. Condición y protección de los sistemas eléctricos

ÍTEM	Recomendación
1	MEJORAR INSTALACIONELECTRICA EN PASILLO Y COCINA
2	

Tabla 7. Módulo No. 7. Extintores portátiles

ÍTEM	Recomendación
1	CAMBIAR EXTINTOR ABC POR EL TIPO K, PARA LA COCINA.
2	

Tabla 8. Módulo No. 8. Seguridad humana (medios de evacuación, señalización e iluminación de emergencias)

ÍTEM	Recomendación
1	SENALIZAR MURO AL FRENTE DE SALONES, PARA EVITAR CHOQUES TROPIEZOS.
2	

Tabla 9. Módulo No. 9. Organización interna para la atención de incendios y emergencias

ÍTEM	Recomendación
1	PRESENTAR DOCUMENTACION DE CAPACITACION BRIGADAS
2	

Tabla 10. Módulo No. 10. Transferencia del riesgo del establecimiento

ÍTEM	Recomendación
1	NINGUNA
2	
3	

6. Resultado obtenido en la inspección

(Relacione los datos obtenidos en el formato de inspección)

Una vez valorados los factores agravantes y reductores del riesgo de incendio dispuestos en el formato de inspección, se obtienen los resultados relacionados en la Tabla 11. Estos ítems fueron calificados mediante la asignación de una determinada puntuación asociada a criterios preestablecidos que luego a través de la sumatoria y aplicación de una fórmula arrojan un resultado de 0 – 100 puntos.

Tabla 11. Resultados

Resultados factores agravantes del riesgo (X)	41
Resultados factores reductores del riesgo (Y)	45
Resultado final	**86**
Criterio (relacionar el criterio de matriz de criterios y puntajes del formato de inspección técnica)	**CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE** CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.

7. Conclusión

(**CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE** CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.)

Que los aspectos inspeccionados al establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA NORTE,** ubicado en la Carrera 6 N°4-02, del municipio de COMBITA-BOYACA, son favorables y se ajustan con los requisitos mínimos en sistemas de seguridad humana y protección contra incendio exigidos por las nomas colombianas.

El cuerpo de bomberos de Combita; emite el presente informe de acuerdo con lo observado en la inspección ocular y los elementos técnicos y estructurales visibles en

el momento de la visita realizada y deja expresa constancia de la obligación de las partes de cumplir según sus competencias las recomendaciones detalladas en el presente informe y formato de inspección.

A su vez, el establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA NORTE**, se compromete a asumir toda clase de responsabilidad que se derive de la ejecución de la actividad a desarrollar, generada por sí o por cualquiera de sus colaboradores o personal subalterno a su cargo, así como también responderá por cualquier eventualidad extracontractual que pueda llegar a acontecer en el desarrollo de su actividad, manifestando adicionalmente que los documentos aportados por el peticionario y que sirven de base para el desarrollo de la mencionada inspección, son completamente veraces y emitidos por la autoridad legal competente en atribución a sus funciones, razón por la cual asume de forma expresa cualquier anomalía que pueda llegar a surgir con los mismos.

Por lo anterior, el establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA NORTE,** se compromete también a llevar a cabo todos los protocolos de seguridad aplicables para el caso, y velará por la integridad y seguridad de su personal y visitantes.

8. Vigencia

(CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.)

Para concepto favorable

Este certificado cuenta con una vigencia de un (1) año.

En caso de realizarse remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros que implique variación en la parte arquitectónica y de igual manera, cambiar los procesos de almacenamiento, aumentar el inventario e incluir nuevos tipos de mercancías hace que se invalide el certificado actual, por tal razón, deberá solicitar inmediatamente una nueva inspección para expedir el nuevo certificado de seguridad humana y protección contra incendio.



Para concepto no favorable

De acuerdo con el artículo 210 del reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia, el plazo para la subsanación de los requerimientos contenidos en este informe no podrá exceder de los 30 días calendario contados desde la entrega del informe de inspección.



9. Registro fotográfico




(Adjunte el registro fotográfico que soporte las recomendaciones del informe)

Tabla 12. Ejemplo registro fotográfico

Hallazgo	Imágenes	Observaciones
CABLES ELECTRICOS A LA VISTA SIN PROTECCION-UNIDOS CON CINTA EXTENSIONES IMPROVISADAS EN COCINA.		MEJORAMIENTO DE LAS INTALACIONES ELECTRICAS EN TODA LA SEDE ESCOLAR. REVISAR NORMA TETIE. NTC 2050-1461 ANZI Z 535.
COMEDOR SIN SENALIZACION DE EVACUACION		INSTALAR SEALIZACION DE RUTA DE EVACUACION Y SALIDA DE EMERGENCIA EN EL COMEDOR. REVISAR NORMAS NTC 1461-1700-4141-1867-1931 RESOLUCION 2400 DE 1979

	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

		
PASILLOS CON CAMBIO DE NIVEL SENAIZADO CON PINTURA NEGRA LA CUAL NO ES VISIBLE. SALIDA DE LOS SALONES SE ENCUENTRA UN PEQUEÑO MURO COMO OBSTACULO DE EVACUACION Y SIN SENALIZACION.	 	INSTALAR SEALIZACION DE RUTA DE EVACUACION Y SALIDA DE EMERGENCIA EN EL COMEDOR. REVISAR NORMAS NTC 1461-1700-4141-1867-1931 RESOLUCION 2400 DE 1979
BOTIQUINES INCOMPLETOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS OBSTACULIZADOS CON ELEMENTOS DE ASEO, CANECAS DE BASURA Y CON POSIBLE CONTAMINACION.		COMPLETAR BOTIQUINES CAMBIAR LUGAR DE IMPLEMENTOS DE ASEO CAMBIAR CANECAS DE BASURA O CAMBIO DE LUGAR DE LOS EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS ANSI/ISEA Z 308.1-2021.

		
EXTINTOR VENCIDO EXTINTOR NO APTO PARA COCINAS.		RECARGAR EXTINTORES REVISAR NORMA NTC 2885-3808.
RAMPA SIN PASAMANOS		REVISAR NORMA DECRETO 1072 DE 2015. DECRETO 1443 DE 2014.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

Municipio, 27 de ABRIL de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA COMBITA SEDE CENTRO: SUR /SECCION PRIMARIA
Profesora Diana Roa Tibaduiza
Dirección: Calle 3A N°5-13
Celular: 3169288937
Ciudad. Combita- Boyacá.

Asunto: Informe de inspección protección contra incendios y seguridad humana.

Cordial saludo respetado/a nombre solicitante

En atención a su comunicado mediante en el cual solicita inspección ocular a través del radicado (02-Marzo-2026) de **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO COMBITA**, ubicada en Direccion: Calle 3A N°5-13, el cuerpo de bomberos de Combita-Boyaca, se permite manifestar las observaciones y recomendaciones encontradas en el(los) recorrido(s) realizado(s) en ejercicio de la facultad otorgada expresamente por el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012, "Ley general de bomberos de Colombia¨.

Como resultado de la visita desarrollada por el inspector Sg; WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA; en compañía de Profesora DIANA ROA TIBADUIZA, el día 24 DE MARZO DE 2026 EN LA QUE SE REALIZO LA INSPECCIÓN, se hace entrega del informe de inspección de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana.

Cordialmente,

SG: WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA

ENCARGADO DEL AREA DE INSPECCION CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD HUMANA

Elaborado por. SG: WILSON FERNANDO MEDINA SEGURA
Inspector Cuerpo de bomberos de Combita.

Anexo: Informe de inspección 10 folios, formato de inspección 01 folios
Copia: Archivo


Contenido

1. Ubicación del establecimiento 1
2. Documentación solicitada y revisada para la inspección 1
3. Datos generales de la edificación 2
4. Recomendaciones visita anterior y antecedentes del establecimiento 2
5. Observaciones sobre condiciones de seguridad humana y protección contra incendios 3
6. Resultado obtenido en la inspección 4
7. Conclusión 4
8. Vigencia 5
9. Registro fotográfico 6

1. Ubicación del establecimiento

El establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA** Direccion: Calle 3A N°5-13 COMBITA BOYACA CENTRO al lado la iglesia, (5.633184, -73.3239958) del municipio de Combita-Boyaca.

Imagen 1. Localización nombre del establecimiento



2. Documentación solicitada y revisada para la inspección

(Relacione los documentos recibidos y revisados para la inspección técnica planeada)

Tabla 1. Relación de documentación solicitados y revisados para la inspección

Ítem	Documento requerido	Suministrado Si / No
1	Licencia de construcción	NO
	Plan de emergencias	SI
2	Registro de divulgación del plan de emergencia	NO
3	Documentos conformación brigada de emergencia	NO
4	Registros de capacitación y simulacros	SI
5	Plan de mantenimiento de extintores	NO
6	Informes de inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de supresión de incendios a base de agua, detección y alarma	NO

3. Datos generales de la edificación

Tabla 2. Relación de datos generales de la edificación

Ítem	Datos de la inspección
Grupo de ocupación (clasificación de la edificación NSR - 10	I3 EDUCACION
Categoría de riesgo NSR - 10	
Clasificación inicial del riesgo (según NSR - 10)	I3 EDUCACION
Actividad económica	EDUCATIVO
Altura o número de pisos	1 PISO
Número de sótanos	O
Área total construida	770 MTS 2 APROX
Características constructivas (tipo de material)	LADRILLO
Número de personas que habitan o laboran en la edificación	5
Sector (publico - privado)	PUBLICO
Departamento	BOYACA
Municipio	COMBITA
Barrio	CENTRO
Direccion	Carrera 6 N°4-02

4. Recomendaciones visita anterior y antecedentes del establecimiento

(Con la información del módulo 1. Ítem: antecedentes del establecimiento y la revisión de documentos, diligencie los datos solicitados en la tabla)

Tabla 3. Evaluación de requerimientos visitas anteriores

Se subsanaron las observaciones /recomendaciones de la inspección anterior	Si		No	X
Se presentaron emergencias en el último año	Si		No	X

5. Observaciones sobre condiciones de seguridad humana y protección contra incendios

(Relacione las recomendaciones de interés para el usuario de acuerdo con lo observado durante la inspección)

Tabla 4. Módulo No. 4. Características de la edificación

ÍTEM	Recomendación
1	MEJORAR FILTRACION EN COMEDOR
2	INSTLAR TAPA DE AGUAS DE LA COCINA

Tabla 5. Módulo No. 5. Condiciones generales de riesgo de incendio del establecimiento

ÍTEM	Recomendación
1	NORMALES YA QUE EN LA COCINA SE USAN LLAMAS ABIERTAS PARA SU FUCNICONAMIENTO.
2	

Tabla 6. Módulo No. 6. Condición y protección de los sistemas eléctricos

ÍTEM	Recomendación
1	MEJORAR INSTALACION ELECTRICA EN CADA UNO DE LOS SALONES
2	INSTALACIONES IMPROVISADAS Y ALGUNAS SIN ENERGIA

Tabla 7. Módulo No. 7. Extintores portátiles

ÍTEM	Recomendación
1	CAMBIAR EXTINTOR ABC POR EL TIPO K, PARA LA COCINA.
2	

Tabla 8. Módulo No. 8. Seguridad humana (medios de evacuación, señalización e iluminación de emergencias)

ÍTEM	Recomendación
1	SENALIZAR SALIDA DE EMERGENCIA Y PUNTO DE ENCUENTRO
2	INSTALAR PLANO DE EVACUACION

Tabla 9. Módulo No. 9. Organización interna para la atención de incendios y emergencias

ÍTEM	Recomendación
1	PRESENTAR DOCUMENTACION DE CAPACITACION BRIGADAS
2	PRESENTAR PAN DE EMERGENCIA

Tabla 10. Módulo No. 10. Transferencia del riesgo del establecimiento

ÍTEM	Recomendación
1	NINGUNA
2	
3	

6. Resultado obtenido en la inspección

(Relacione los datos obtenidos en el formato de inspección)

Una vez valorados los factores agravantes y reductores del riesgo de incendio dispuestos en el formato de inspección, se obtienen los resultados relacionados en la Tabla 11. Estos ítems fueron calificados mediante la asignación de una determinada puntuación asociada a criterios preestablecidos que luego a través de la sumatoria y aplicación de una fórmula arrojan un resultado de 0 – 100 puntos.

Tabla 11. Resultados

Resultados factores agravantes del riesgo (X)	42
Resultados factores reductores del riesgo (Y)	45
Resultado final	**87**
Criterio (relacionar el criterio de matriz de criterios y puntajes del formato de inspección técnica)	**CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE** CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.

7. Conclusión

(CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.)

Que los aspectos inspeccionados al establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA SUR,** ubicado en la Calle 3A N°5-13, del municipio de COMBITA-BOYACA, son favorables y se ajustan con los requisitos mínimos en sistemas de seguridad humana y protección contra incendio exigidos por las nomas colombianas.

El cuerpo de bomberos de Combita; emite el presente informe de acuerdo con lo observado en la inspección ocular y los elementos técnicos y estructurales visibles en

el momento de la visita realizada y deja expresa constancia de la obligación de las partes de cumplir según sus competencias las recomendaciones detalladas en el presente informe y formato de inspección.

A su vez, el establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA SUR**, se compromete a asumir toda clase de responsabilidad que se derive de la ejecución de la actividad a desarrollar, generada por sí o por cualquiera de sus colaboradores o personal subalterno a su cargo, así como también responderá por cualquier eventualidad extracontractual que pueda llegar a acontecer en el desarrollo de su actividad, manifestando adicionalmente que los documentos aportados por el peticionario y que sirven de base para el desarrollo de la mencionada inspección, son completamente veraces y emitidos por la autoridad legal competente en atribución a sus funciones, razón por la cual asume de forma expresa cualquier anomalía que pueda llegar a surgir con los mismos.

Por lo anterior, el establecimiento **INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SEDE PRIMARIA SUR,** se compromete también a llevar a cabo todos los protocolos de seguridad aplicables para el caso, y velará por la integridad y seguridad de su personal y visitantes.

8. Vigencia

(CONDICION DE INCENDIO BAJO, SE GENERA CONCEPTO FAVORAVLE CON OBSERVACIONES QUE DEBEN SER SUBSANADAS A CORTO PLAZO.)

Para concepto favorable

Este certificado cuenta con una vigencia de un (1) año.

En caso de realizarse remodelaciones, ampliaciones, modificaciones u otros que implique variación en la parte arquitectónica y de igual manera, cambiar los procesos de almacenamiento, aumentar el inventario e incluir nuevos tipos de mercancías hace que se invalide el certificado actual, por tal razón, deberá solicitar inmediatamente una nueva inspección para expedir el nuevo certificado de seguridad humana y protección contra incendio.



Para concepto no favorable

De acuerdo con el artículo 210 del reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia, el plazo para la subsanación de los requerimientos contenidos en este informe no podrá exceder de los 30 días calendario contados desde la entrega del informe de inspección.




9. Registro fotográfico

(Adjunte el registro fotográfico que soporte las recomendaciones del informe)


Tabla 12. Ejemplo registro fotográfico

Hallazgo	Imágenes	Observaciones
PRESENCIA DE HUMEDAD EN COMEDOR		LA HUMEDAD EN EL COMEDOR SE PUDE AGRAVAR OCACIONANDO PROBLEMAS RESPIRATORIOS PAR LOS INFANTES DE LA ESCIELA.
CAMBIOS DE NIVEL SIN ELEMENTOS QUE IDENTIFIQUE O PROTEJA LA SUPERFICIE DESLIZABLE.		LOS CAMBIOS DE NIVEL DEBEN SER IDENTIFIADOS CON CINTA ANTIDESLIZABLE O TAPETES QUE AYUDEN AL PASO DE LOS TRABAJORAS
CAJAS DE CAPATACION DE AGUAS RESIDUALES SIN TAPAS Y EN RIESGO DE CONTAMINACION DE LOS INFANTES		INSTALACION DE TAPA DE SEGURIDAD Y EVACUACION DE AGUA PARA EVITAR REVOSAMIENTOS.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

AREAS DE COMEDOR Y COCINA SIN IDENTIFICAR		IDENTIFICAR AREAS DE TRABAJO EN RESTAURANTE
TEJAS DE CADA UNO DE LOS SALONES PRESENTAN AGUJEROS Y ABERTURAS PARA LA ENTRADA DEL AGUA		CORRER TEJAS Y REALIZAR CAMBIOS PARA PROTEGER LOS SALONES DE LAS INUNDACIONES.
INSTALACIONES ELECTRICAS DE CADA UNO DE LOS SALONES ESTAN DEFECTUOSAS E IMPROVISADAS	 	CORREGIR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN CADA UNO DE LOS SALONES SEGÚN NORMA RETIE Y NTC 2050-1461 ANZI Z 535.

	REPUBLICA DE COLOMBIA **CUERPO DE BOMBEROS DE COMBITA** **DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y SEGURIDAD** **INFORME DE INSPECCIÓN**	Versión 1 - 2026

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS SE ENCUETRAN GUARDADOS Y NO DISPONIBLES		REVISAR NORMAS ANSI/ISEA Z 308.1-2021.

REUNION
CONSEJO DE POLITICA SOCIAL
23 DE ABRIL DE 2026

ANEXO: 01



Alcaldía de CÓMBITA
Secretaría de Gobierno
Oficio S.G.C.E. 155-110-2026

Cómbita, 16 de abril de 2026

Señores
Integrantes
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL
Cómbita – Boyacá

Asunto: Reprogramacion Consejo municipal de política social.

Reciba un cordial y respetuoso saludo

Desde la administración Municipal **"COMBITA RENACE 2024-2027"** en cabeza del señor alcalde Ingeniero **JUAN CARLOS SARMIENTO**, les extiende un cordial saludo y las deseo exitos en las labores diarias.

Mediante la presente, me permito indicar que se reprograma el COMPOS que estaba fijado para el día 16 de abril, en atención a que los 3 sectores de las Instituciones educativas del municipio de Cómbita, realizan solicitud de aplazamiento del Consejo municipal de política social, lo anterior, obedece a lo establecido en el Decreto No. 0299 del 14 de abril de 2026, expedido por la Gobernación de Boyacá, mediante el cual se declara como día no hábil, dicha fecha en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento, con ocasión de la conmemoración del "Día Celebración de la Paz con la Naturaleza".

En atención a la importancia de que los sectores y personeros estudiantiles estén en el COMPOS, se hace necesario, reprogramar el presente Consejo de Política Social de la siguiente manera:

COMITE/CONSEJO	FECHA / HORA	LUGAR
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL	VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026 A LAS 9:00 A.M.	LAS CARMELITAS

Es importante recordar a los integrantes del Consejo Municipal de política Social, la asistencia obligatoria al Consejo, no se permite a los integrantes delegación al mismo, salvo soporte con justa causa de la inasistencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

SINDY PAOLA RUIZ SUAREZ
Secretaria de Gobierno
Cómbita – Boyacá

Elaboró: Sindy Paola Ruiz - secretaria de Gobierno
Revisó: Sindy Paola Ruiz - secretaria de Gobierno





ACOMPAÑAMIENTO
COLISEO- FUTSAL CUP
28 DE MARZO DE 2026


ANEXO: 02





ACOMPAÑAMIENTO
DOMINGO DE RAMOS
29 DE MARZO DE 2026

ANEXO: 03







ACOMPAÑAMIENTO
FUTSAL CUP FINAL
31 MARZO

ANEXO: 04








REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

ACOMPAÑAMIENTO
CASCO URBANO- OBRA DE TEATRO
31 DE MARZO DE 2026

ANEXO: 05







Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

APOYO
LAVADO IGLESIA
01 DE ABRIL DE 2026

ANEXO: 06





REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

ACOMPAÑAMIENTO
VIACRUCIS
03 DE ABRIL DE 2026

ANEXO: 07










Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

ACOMPAÑAMIENTO
CRISTO RESUCITADO
03 DE ABRIL DE 2026

ANEXO: 08







Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

APOYO
SUMINISTRO DE AGUA
08 DE ABRIL DE 2026 **ANEXO: 09**









Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

APOYO
LAVADO POLIDEPORTIVO
08 ABRIL DE 2026 **ANEXO: 10**








Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

APOYO
VEREDA SAN RAFAEL
10 DE ABRIL DE 2026

ANEXO: 11







REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

APOYO
SUMINITRO DE AGUA
10 DE ABRIL DE 2026 **ANEXO: 12**




Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

ACOMPAÑAMIENTO
FUTSAL CUP FINAL FEMENINO
12 ABRIL DE 2026 **ANEXO: 13**









REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

INSPECCION Y REMOCION
ARBOL CAIDO
30 DE MARZO DE 2026 **ANEXO: 14**








Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

HIMENOPTEROS
VEREDA SAN ISIDRO
06 DE ABRIL DE 2026 **ANEXO: 15**








REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

RESCATE
VEREDA CONCEPCION
8 DE ABRIL DE 2026

ANEXO : 16








Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

HIMENOPTEROS
VEREDA SAN FRANCISCO
11 DE ABRIL DE 2026 **ANEXO : 17**







Dirección: Calle. 3 # 5-55 Teléfono: 7310215 Cel: 3102932629 3214644387
bomberoscombita@gmail.com Bomberos Cómbita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cómbita
Departamento de Boyacá
Nit. 900399055-2

HIMENOPTEROS
VEREDA CONCEPCION PARTE BAJA
29 MARZO DE 2026

ANEXO : 18





