





T1







T2







T3







T3A







T4







T5







T6







T7







T7A







T8






T9







T10





T10A





T11

Tipo	Eje	Nivel	Cant NVP	N° NVP	A (m)	B (m)	Area (m²)	N° Hojas	Material
T1	32-33	2	2	T1-1	1.35	2.68	3.62	3	Madera
	30-31			T1-2	1.35	2.68	3.62		
T2	31-32	2	1	T2-1	1.73	2.95	5.10	4	Madera
T3	29-30	2	3	T3-1	1.44	2.79	4.02	3	Madera
	C			T3-2	1.44	2.79	4.02	3	Madera
	A			T3-3	1.44	2.79	4.02	3	Madera
T3A	B	2	1	T3-1	1.44	2.79	4.02	3	Madera
T4	28-29	2	5	T4-1	1.47	3.00	4.41	3	Madera
	27-28			T4-2	1.47	3.00	4.41		Madera
	26-27			T4-3	1.47	3.00	4.41		Madera
	25-26			T4-4	1.47	3.00	4.41		Madera
	28-29	3		T4-5	1.47	3.00	4.41		Madera
T5	29-30	3	7	T5-1	1.50	2.75	4.13	4	Madera
	27-28			T5-2	1.50	2.75	4.13		Madera
	25-26			T5-3	1.50	2.75	4.13		Madera
	24-25			T5-4	1.50	2.75	4.13		Madera
	24-25	2		T5-5	1.50	2.75	4.13		Madera
	19-20			T5-6	1.50	2.75	4.13		Madera
	19-20	3		T5-7	1.50	2.75	4.13		Madera
T6	23-24	2	2	T6-1	1.36	3.03	4.12	3	Madera
	22-23			T6-2	1.36	3.03	4.12		Madera
T7	21-22	2	1	T7-1	1.40	2.85	3.99	2	Madera
T7A	20-21	2	1	T7A-1	1.40	2.85	3.99	2	Madera
T8	18-19	3	10	T8-1	1.47	2.88	4.23	3	Madera
	17-18			T8-2	1.47	2.88	4.23		Madera
	16-17			T8-3	1.47	2.88	4.23		Madera
	18-19	2		T8-4	1.47	2.88	4.23		Madera
	17-18			T8-5	1.47	2.88	4.23		Madera
	16-17			T8-6	1.47	2.88	4.23		Madera
	3-4			T8-7	1.47	2.88	4.23		Madera
	1-2			T8-8	1.47	2.88	4.23		Madera
	A-B			T8-9	1.47	2.88	4.23		Madera
	C-D			T8-10	1.47	2.88	4.23		Madera
T9	15-16	2	9	T9-1	1.54	2.85	4.39	3	Madera
	14-15			T9-2	1.54	2.85	4.39		Madera
	13-14			T9-3	1.54	2.85	4.39		Madera
	11-12			T9-4	1.54	2.85	4.39		Madera
	10-11			T9-5	1.54	2.85	4.39		Madera
	3-4	3		T9-6	1.54	2.85	4.39		Madera
	1-2			T9-7	1.54	2.85	4.39		Madera
	A-B			T9-8	1.54	2.85	4.39		Madera
	C-D			T9-9	1.54	2.85	4.39		Madera
T10	12-13	2	2	T10-1	1.58	2.75	4.35	4	Madera
	2-3			T10-2	1.58	2.75	4.35		Madera
T10A	B-C	2	1	T10A-1	1.58	2.75	4.35	4	Madera
T11	11-12	3	16	T11-1	1.53	2.68	4.09	4	Madera
	10-11			T11-2	1.53	2.68	4.09		Madera
	9-10			T11-3	1.53	2.68	4.09		Madera
	8-9			T11-4	1.53	2.68	4.09		Madera
	6-7			T11-5	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-6			T11-6	1.53	2.68	4.09		Madera
	4-5			T11-7	1.53	2.68	4.09		Madera
	9-10	2		T11-8	1.53	2.68	4.09		Madera
	8-9			T11-9	1.53	2.68	4.09		Madera
	7-8			T11-10	1.53	2.68	4.09		Madera
	6-7			T11-11	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-6			T11-12	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-4			T11-13	1.53	2.68	4.09		Madera
	15-16	3		T11-14	1.53	2.68	4.09		Madera
	14-15			T11-15	1.53	2.68	4.09		Madera
	13-14			T11-16	1.53	2.68	4.09		Madera

FACHADA SUR TIPOLOGÍA CARPINTERIAS

FACHADA PRINCIPAL TIPOLOGIA CARPINTERIAS

FACHADA NORTE TIPOLOGIA CARPINTERIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

CONSORCIO N V P

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ".

CONTRATANTE:
IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SUPERVISIÓN:
SAHIDY PASTRANA MORALES
SUPERVISORA IDPC CC 419-2025

CONSULTOR:
CONSORCIO N.V.P
REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO RESTAURADOR NESTOR VARGAS PEDROZA

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

INTERVENTORIA:
QUINTERO & RIAÑO S.A.S

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
MATRICULA PROFESIONAL
25700-42413 CND

COORDINADOR DE LA CONSULTORIA
EDGAR FEDERICO ANZOLA
ARQUITECTO RESTAURADOR

EQUIPO DE TRABAJO:
ARQ. KEVIN MORALES BELTRAN
ARQ. LAURA VALENTINA VARGAS
ARQ. JULIAN ESCOBAR TRIANA
ARQ. VALENTINA ROLDAN CORTES

Vo Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. JUAN DIEGO QUINTERO LÓPEZ
MATRICULA PROFESIONAL
25202-32884 CND


REFERENCIAS:
"ESTUDIOS PREVIOS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIO LIÉVANO Y PALACIO MUNICIPAL" 2006.
CLAUDIA HERNANDEZ ARQ. E.U.


CONTENIDO:
PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS
PALACIO LIÉVANO

0 0.25m 0.5m 1.0m 2m


FECHA: FEBRERO/ 2026
CAL (V-1) / ESC 1:20


L 01
DE 02







T1







T2







T3







T3A







T4







T5







T6







T7







T7A







T8






T9







T10





T10A





T11

Tipo	Eje	Nivel	Cant NVP	N° NVP	A (m)	B (m)	Area (m²)	N° Hojas	Material
T1	32-33	2	2	T1-1	1.35	2.68	3.62	3	Madera
	30-31			T1-2	1.35	2.68	3.62		
T2	31-32	2	1	T2-1	1.73	2.95	5.10	4	Madera
T3	29-30	2	3	T3-1	1.44	2.79	4.02	3	Madera
	C			T3-2	1.44	2.79	4.02	3	Madera
	A			T3-3	1.44	2.79	4.02	3	Madera
T3A	B	2	1	T3-1	1.44	2.79	4.02	3	Madera
T4	28-29	2	5	T4-1	1.47	3.00	4.41	3	Madera
	27-28			T4-2	1.47	3.00	4.41		Madera
	26-27			T4-3	1.47	3.00	4.41		Madera
	25-26			T4-4	1.47	3.00	4.41		Madera
	28-29	3		T4-5	1.47	3.00	4.41		Madera
T5	29-30	3	7	T5-1	1.50	2.75	4.13	4	Madera
	27-28			T5-2	1.50	2.75	4.13		Madera
	25-26			T5-3	1.50	2.75	4.13		Madera
	24-25			T5-4	1.50	2.75	4.13		Madera
	24-25	2		T5-5	1.50	2.75	4.13		Madera
	19-20			T5-6	1.50	2.75	4.13		Madera
	19-20	3		T5-7	1.50	2.75	4.13		Madera
T6	23-24	2	2	T6-1	1.36	3.03	4.12	3	Madera
	22-23			T6-2	1.36	3.03	4.12		Madera
T7	21-22	2	1	T7-1	1.40	2.85	3.99	2	Madera
T7A	20-21	2	1	T7A-1	1.40	2.85	3.99	2	Madera
T8	18-19	3	10	T8-1	1.47	2.88	4.23	3	Madera
	17-18			T8-2	1.47	2.88	4.23		Madera
	16-17			T8-3	1.47	2.88	4.23		Madera
	18-19	2		T8-4	1.47	2.88	4.23		Madera
	17-18			T8-5	1.47	2.88	4.23		Madera
	16-17			T8-6	1.47	2.88	4.23		Madera
	3-4			T8-7	1.47	2.88	4.23		Madera
	1-2			T8-8	1.47	2.88	4.23		Madera
	A-B			T8-9	1.47	2.88	4.23		Madera
	C-D			T8-10	1.47	2.88	4.23		Madera
T9	15-16	2	9	T9-1	1.54	2.85	4.39	3	Madera
	14-15			T9-2	1.54	2.85	4.39		Madera
	13-14			T9-3	1.54	2.85	4.39		Madera
	11-12			T9-4	1.54	2.85	4.39		Madera
	10-11			T9-5	1.54	2.85	4.39		Madera
	3-4	3		T9-6	1.54	2.85	4.39		Madera
	1-2			T9-7	1.54	2.85	4.39		Madera
	A-B			T9-8	1.54	2.85	4.39		Madera
	C-D			T9-9	1.54	2.85	4.39		Madera
T10	12-13	2	2	T10-1	1.58	2.75	4.35	4	Madera
	2-3			T10-2	1.58	2.75	4.35		Madera
T10A	B-C	2	1	T10A-1	1.58	2.75	4.35	4	Madera
T11	11-12	3	16	T11-1	1.53	2.68	4.09	4	Madera
	10-11			T11-2	1.53	2.68	4.09		Madera
	9-10			T11-3	1.53	2.68	4.09		Madera
	8-9			T11-4	1.53	2.68	4.09		Madera
	6-7			T11-5	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-6			T11-6	1.53	2.68	4.09		Madera
	4-5			T11-7	1.53	2.68	4.09		Madera
	9-10	2		T11-8	1.53	2.68	4.09		Madera
	8-9			T11-9	1.53	2.68	4.09		Madera
	7-8			T11-10	1.53	2.68	4.09		Madera
	6-7			T11-11	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-6			T11-12	1.53	2.68	4.09		Madera
	5-4			T11-13	1.53	2.68	4.09		Madera
	15-16	3		T11-14	1.53	2.68	4.09		Madera
	14-15			T11-15	1.53	2.68	4.09		Madera
	13-14			T11-16	1.53	2.68	4.09		Madera

FACHADA SUR TIPOLOGÍA CARPINTERIAS

FACHADA PRINCIPAL TIPOLOGIA CARPINTERIAS

FACHADA NORTE TIPOLOGIA CARPINTERIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

CONSORCIO N V P

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ".

CONTRATANTE:
IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SUPERVISIÓN:
SAHIDY PASTRANA MORALES
SUPERVISORA IDPC CC 419-2025

CONSULTOR:
CONSORCIO N.V.P
REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO RESTAURADOR NESTOR VARGAS PEDROZA

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

INTERVENTORIA:
QUINTERO & RIAÑO S.A.S

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
MATRICULA PROFESIONAL
25700-42413 CND

COORDINADOR DE LA CONSULTORIA
EDGAR FEDERICO ANZOLA
ARQUITECTO RESTAURADOR

EQUIPO DE TRABAJO:
ARQ. KEVIN MORALES BELTRAN
ARQ. LAURA VALENTINA VARGAS
ARQ. JULIAN ESCOBAR TRIANA
ARQ. VALENTINA ROLDAN CORTES

Vo Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. JUAN DIEGO QUINTERO LÓPEZ
MATRICULA PROFESIONAL
25202-32884 CND


REFERENCIAS:
"ESTUDIOS PREVIOS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIO LIÉVANO Y PALACIO MUNICIPAL" 2006.
CLAUDIA HERNANDEZ ARQ. E.U.

CONTENIDO:
PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS
PALACIO LIÉVANO


0 0.25m 0.5m 1.0m 2m

FECHA: FEBRERO/ 2026
CAL (V-1) / ESC 1:20


L 01
DE 02




T12A




T13




T14




T15



T16




T17




T18


CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS EDIFICIO LIEVANO								
Tipo	Eje	Nivel	Cant NVP	N° NVP	A (m)	B (m)	Area (m²)	N° Hojas	Material
T12A	32-33	3	5	T 12A-1	1.48	2.75	4.07	3	Madera
	30-31			T 12A-2	1.48	2.75	4.07		Madera
	C			T 12A-3	1.48	2.75	4.07		Madera
	B			T 12A-4	1.48	2.75	4.07		Madera
	A			T 12A-5	1.48	2.75	4.07		Madera
T13	31-32	3	1	T 13-1	1.51	3.21	4.85	3	Madera
T14	23-24	3	3	T 14-1	1.55	2.56	3.97	2	Madera
	22-23			T 14-2	1.55	2.56	3.97		Madera
	21-22			T 14-3	1.55	2.56	3.97		Madera
T15	26-27	3	1	T 15-1	1.50	2.86	4.26	2	Madera
T16	21-22	3	1	T 16-1	1.53	2.77	4.23	2	Madera, postigo
T17	12-13	3	2	T 17-1	1.53	3.00	4.59	4	Madera y vidrio.
	7-8			T 17-2	1.53	3.00	4.59		
T18	2-3	3	2	T 18-1	1.34	3.05	4.07	3	Madera y vidrio.
	B-C	3		T 18-2	1.34	3.05	4.07		
T19	32-33	4	5	T 19-1	0.75	1.10	0.83	2	Madera y vidrio.
	30-31			T 19-2	0.75	1.10	0.83		
	C			T 19-3	0.75	1.10	0.83		
	B			T 19-4	0.75	1.10	0.83		
	A			T 19-5	0.75	1.10	0.83		
T20	31-32	4	1	T 20-1	0.88	1.50	1.32	-	Madera y vidrio.
T21	C-B	4	10	T 20-1	0.34	0.50	0.11	-	Madera y vidrio.
	B-A			T 20-2	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	A			T 20-3	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	B			T 20-4	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	A-B			T 20-5	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	C-D			T 20-6	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	33-32			T 20-7	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	31-30			T 20-8	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	4-3			T 20-9	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
	2-1			T 20-10	0.34	0.50	0.11		Madera y vidrio.
T22	3-4	4	4	T 22-1	0.84	1.26	1.05	2	Madera y vidrio.
	1-2			T 22-2	0.84	1.26	1.05		
	A-B			T 22-3	0.84	1.26	1.05		
	C-D			T 22-4	0.84	1.26	1.05		
T23	2-3	4	1	T 23-1	0.83	1.48	1.23	2	Madera y vidrio.
T23A	B-C	4	1	T 23A-1	1.08	1.11	1.19		
T31	D-E	4	1	T 31-1	1.30	1.47	1.91	2	Madera y vidrio.
T34	D-E	3	2	T 34-1	1.22	3.61	4.40	2	Madera y vidrio.
	D-E	2		T 34-2	1.22	2.88	3.51		
T36	C-B	1	1	T 36-1	1.42	3.82	5.42	1	Vidrio - reja




T19




T20




T21




T22




T23



T31



T34




T36

FACHADA SUR TIPOLOGÍA CARPINTERIAS



FACHADA PRINCIPAL TIPOLOGIA CARPINTERIAS



FACHADA NORTE TIPOLOGIA CARPINTERIAS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL BOGOTÁ

N V P CONSORCIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ".

CONTRATANTE: IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SUPERVISÓN: SAHIDY PASTRANA MORALES
SUPERVISORA IDPC CC 419-2025

CONSULTOR: CONSORCIO N.V.P

REPRESENTANTE LEGAL: ARQUITECTO RESTAURADOR NESTOR VARGAS PEDROZA

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS: ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

INTERVENTORIA: QUINTERO & RIAÑO S.A.S

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS: ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
MATRICULA PROFESIONAL 25700-42413 CND

COORDINADOR DE LA CONSULTORIA: EDGAR FEDERICO ANZOLA
ARQUITECTO RESTAURADOR

EQUIPO DE TRAMO:
ARQ. KEVIN MORALES BELTRAN
ARQ. LAURA VALENTINA VARGAS
ARQ. JULIAN ESCOBAR TRIANA
ARQ. VALENTINA ROLDAN CORTES

Vo Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ING. JUAN DIEGO QUINTERO LÓPEZ
MATRICULA PROFESIONAL 25202-32884 CND

REFERENCIAS:
"ESTUDIOS PREVIOS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIO LIÉVANO Y PALACIO MUNICIPAL". 2006.
CLAUDIA HERNANDEZ ARQ. E.U.


CONTENIDO: PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS PALACIO LIÉVANO

0 0.25m 0.5m 1.0m 2m


FECHA: FEBRERO/ 2026

CAL (V-1) / ESC 1:20


L 02 DE 02



T26A




T30




T35

CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS PALACIO MUNICIPAL


T24	F'-G	3	4	T24-1	1,50	4,13	6,17	2	Madera portigo metálico
	F-F'			T24-2	1,50	4,13	6,17		
	D-E			T24-3	1,50	4,13	6,17		
	C'-D			T24-4	1,50	4,13	6,17		
T26A-1 Serliana	E-F	3	1	T26A-1	1,50	3,93	6,29	2	Madera y vidrio.
	E-F				0,51	2,51	1,28		
	E-F				1,50	0,75	0,86		
T27	F'-G	2	4	T27-1	1,40	3,10	4,34	2	Madera y vidrio.
	F-F'			T27-2	1,40	3,10	4,34		
	D-E			T27-3	1,40	3,10	4,34		
	C'-D			T27-4	1,40	3,10	4,34		
T29A-1 Serliana	E-F	2	1	T29A-1	1,47	1,86	2,73	2	Madera y vidrio.
	E-F				0,30	1,47	0,44		
	E-F				1,50	0,75	0,86		
T30	F'-G	1	4	T30-1	2,06	4,07	8,37	2	Madera y vidrio.
	F-F'			T30-2	2,06	4,07	8,37		
	D-E			T30-3	2,06	4,07	8,37		
	C'-D			T30-4	2,06	4,07	8,37		
T35	E-F	1	1	T35-1	2,41	4,25	9,96	2	Forja



T29A



T24




T27

FACHADA SUR TIPOLOGÍA CARPINTERIAS



FACHADA PRINCIPAL TIPOLOGIA CARPINTERIAS



FACHADA NORTE TIPOLOGIA CARPINTERIAS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
BOGOTÁ

N V P CONSORCIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4233000-933-2025

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DEL PALACIO LIÉVANO Y DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C ".

CONTRATANTE:
IDPC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

SUPERVISIÓN:
SAHIDY PASTRANA MORALES
SUPERVISORA IDPC CC 419-2025

CONSULTOR:
CONSORCIO N.V.P

REPRESENTANTE LEGAL:
ARQUITECTO RESTAURADOR NESTOR VARGAS PEDROZA

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA

INTERVENTORIA:
QUINTERO & RIAÑO S.A.S

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS:
ARQ. NESTOR VARGAS PEDROZA
MATRICULA PROFESIONAL
25700-42413 CND

COORDINADOR DE LA CONSULTORIA
EDGAR FEDERICO ANZOLA
ARQUITECTO-RESTAURADOR

EQUIPO DE TRABAJO:
ARQ. KEVIN MORALES BELTRAN
ARQ. LAURA VALENTINA VARGAS
ARQ. JULIAN ESCOBAR TRIANA
ARQ. VALENTINA ROLDAN CORTES

Vo Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA:
ING. JUAN DIEGO QUINTERO LÓPEZ
MATRICULA PROFESIONAL
25202-32884 CND

REFERENCIAS:
"ESTUDIOS PREVIOS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA INTEGRAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN FACHADAS EDIFICIO LIÉVANO Y PALACIO MUNICIPAL" 2008.

CLAUDIA HERNANDEZ ARQ. E.U.

CONTENIDO:
PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS
PALACIO MUNICIPAL

0 0.25m 0.5m 1.0m 2m

FECHA: FEBRERO/ 2026

CAL (V-1) / ESC 1:20

L 01
DE 01