REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DIVERSIFICADO DE BUENAVISTA
SAN MARCOS – SUCRE

Resolución de Aprobación Nº 1525 de Junio 10 de 2003, y R. de Fusión Nº.2612 de Oct.2002.
Emanada de la Secretaría de Educación Departamental de Sucre
NIT. 823001136 – 3
DANE No. 170708000445
ICFES No. 074229

ANALISIS DEL SECTOR
(Artículo 15 Decreto 1082 de 2015)

En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en el Artículo 15 del Decreto 1082 de 2015, se realiza este Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales Mantenimiento y revisión del sistema de acueducto, revisión de la estación de electrobomba de 3HP del pozo, lavado del pozo, instalación de electrobomba, reparación en tablero eléctrico, reparación e instalación de arrancador para blower de 2HP para oxigenación de peces, en la Institución Educativa Técnica Diversificada Buenavista Sede Principal.

REFLEXIÓN SOBRE EL SECTOR:

La Institución Educativa Técnico Diversificado Buenavista realiza la siguiente reflexión sobre el sector que cubre los aspectos de que trata el artículo 15 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta lo señalado en la Guía de Análisis del sector Publicada por Colombia Compra Eficiente.

1. IDONEIDAD

Referida a la experiencia y responsabilidad, al cumplimiento del perfil exigido para cumplir con estas obligaciones, la entidad requiere de una persona natural, con experiencia en el objeto del contrato.

2. EXPERIENCIA

Hace referencia a la demostración práctica relacionada con el servicio a desempeñar, de conformidad con el objeto contractual. La entidad requiere que el personal a suministrar cuente por lo menos con dos (2) años de experiencia en el campo relacionada con el objeto del contrato.

3. ANALISIS TECNICO

En La Institución Educativa Técnico Diversificado Buenavista, requiere realizar Mantenimiento y revisión del sistema de acueducto, revisión de la estación de electrobomba de 3HP del pozo, lavado del pozo, instalación de electrobomba, reparación en tablero eléctrico, reparación e instalación de arrancador para blower de 2HP para oxigenación de peces, en la Institución Educativa Técnica Diversificada Buenavista Sede Principal. considera conveniente y oportuno, contratar el suministro en mención, con una persona natural o jurídica.

4. ANALSIS FINANCIERO Y ESTUDIO DE MERCADO

Teniendo en cuenta el servicio, objeto del Proceso y el motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración desde la economía, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratación, se tienen como referencia los precios de mercado para este tipo de servicios. Con el fin de obtener el valor del presupuesto oficial, la entidad adelantó un estudio de mercado, con dos cotizaciones, En el presente estudio del sector, se tuvo en cuenta la participación de MiPymes. Por la cuantía a contratar, se realizará un proceso en la modalidad de Régimen especial el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Revisión del sistema de acueducto	global
Revisión de la estación de electrobomba de 3hp del pozo profundo	
Lavado del pozo	
Instalación de electrobomba	
Reparación en tablero eléctrico	
Reparación de instalación de arrancador para blower de 2hp para oxigenación de peces.	
TOTAL	**$2.450.000**

Dado en el corregimiento de Buenavista, San Marcos, Sucre, a los 23 días del mes de abril de 2026

GABRIEL ANTONIO ARRIETA CORONADO
Rector