MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS

MODIFICATORIO Nro. 6 AL CONTRATO PN DIRAN 02-5-10051-25 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A., CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS.

Entre los suscritos, de una parte la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL**, quien actúa a través de su representante legal o su delegado y en adelante se denominará la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - POLICÍA NACIONAL**, y por la otra, el **CONTRATISTA**, debidamente identificados como aparece en el anexo No.1 "**DATOS DEL CONTRATO**", hemos convenido celebrar el MODIFICATORIO Nro. 6, previos los siguientes considerandos:

Que las partes contratantes suscribieron el contrato PN DIRAN 02-5-10051-25, el día 31 de julio de 2025, el cual tiene por objeto el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS** por un valor de **SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($73.835.029.890.00) INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY.**

Que dentro del contrato PN DIRAN 02-5-10051-25, en su clausula sexta se estableció como plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2026.

Que la Dirección de Antinarcóticos el día 08 de agosto de 2025, aprobó la póliza de cumplimiento Nro. 80200 Anexo 0 constituida por parte del contratista.

Que el 08 de octubre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 1 en donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA - VALOR del Anexo Nro.1 "DATOS DEL CONTRATO", adicionando la suma de OCHO MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 8.096.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, CLÁUSULA QUINTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, incluyendo el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 30625 del 05/09/2026 y el ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos, al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que el 18 de noviembre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 2 en donde se modificó el Anexo Nro.1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS, incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos correspondientes al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que el 15 de diciembre de 2025, se suscribió el modificatorio Nro. 3 en donde se modificó CLÁUSULA TERCERA – VALOR del Anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO", y CLÁUSULA PRIMERA del MODIFICATORIO Nro. 01, adicionando la suma de **VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($23.186.154.878.00)** MONEDA LEGAL COLOMBIA y modificando del ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que el 27 de febrero de 2026, se suscribió el modificatorio Nro. 4 en donde se modificó el ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

MODIFICATORIO Nro. 6 AL CONTRATO PN DIRAN 02-5-10051-25 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A., CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS".

Que el 27 de marzo de 2026, se suscribió el modificatorio Nro. 5 en donde se modificó CLÁUSULA TERCERA – VALOR del Anexo Nro. 1 "DATOS DEL CONTRATO", y CLÁUSULA PRIMERA del MODIFICATORIO Nro. 01, adicionando la suma de **CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000.00)** MONEDA LEGAL COLOMBIA y modificando del ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS" incluyendo servicios adicionales y/o imprevistos al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25.

Que mediante comunicación oficial GS-2026-067001-DIRAN del 29 de abril de 2026, el señor teniente coronel MIGUEL ANTONIO GARCÍA QUINTERO, supervisor del contrato PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25, realiza solicitud aceptación viabilidad modificatorio Nro.6 al señor el señor Brigadier General WILLIAM CASTAÑO RAMOS Director de Antinarcóticos, al contrato Nro. 02-5-10051-25, en los siguientes términos:

"(...)

En atención a la ejecución del contrato No. PN DIRAN 02-5-10051-25 celebrado entre la Policía Nacional Dirección Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS", respetuosamente me permito solicitar a mi general sea autorizado un modificatorio al contrato, a fin de incluir servicios de mantenimiento adicionales e imprevistos; de conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de mantenimiento aeronáutico, se anexan y relacionan los comunicados oficiales que respaldan la presente solicitud; dichos documentos constituyen el fundamento técnico, operativo y presupuestal que permite sustentar los mantenimientos requeridos y asegurar la correcta ejecución del contrato dentro de los parámetros establecidos por la normatividad vigente de la presente solicitud así:

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. / Orden de compra No.	*02-5-10051-25*
Contratista	*CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA DE COLOMBIA - (CIAC)*
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	*"SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS"*
Fecha de inicio	*08/08/2025*
Fecha de terminación inicial	*31/08/2026*
Valor inicial contrato vigencia 2025-2026	*$ 73.835.029.890,00*
Valor adición No. 1 vigencia 2025	*$ 8.096.000.000,00*
Valor adición No. 2 vigencia 2025	*$ 23.186.154.878,00*
valor adición No. 3 2026	*$ 5.000.000.000,00*
VALOR TOTAL CONTRATO	***$ 110.117.184.768,00***
Valor facturado	*$ 88.956.640.763,00*
Valor en revisión para facturar	*N/A*
Consumo promedio	*N/A*

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-108875-DIRAN de fecha 08/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios

adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió a realizar la solicitud cotización mediante comunicado No GS-2025-117520 de fecha 28/08/2025 y se procede autorizar mediante modificatorio No.1, el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-143361-DIRAN de fecha 14/10/2025 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 de fecha 16/04/2026 adjuntando la orden de trabajo No. 017475 de fecha 05/02/2026 y el documento repair /overhaul quote No.99203689, donde informa una serie de servicios adicionales para los componentes. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4185	DASH-8	WINDSHIELD LH	NP157901-11	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 100555	N/A	40 DÍAS	$ 20.148.700,00
4186	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	OVERHAUL MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	12 MESES	40 DÍAS	$ 107.208.900,00
4187	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00
4188	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	ADICIONALES REPARACION MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	12 MESES	40 DÍAS	$ 7.276.000,00
4189	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2026-005339-DIRAN de fecha 10/01/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de inspección mediante comunicado oficial No. GS-2026-030105-DIRAN de fecha 24/02/2026 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 de fecha 16/04/2026 , adjuntando el informe técnico 8099 de fecha 08/04/2026, donde informa el servicio de adicionales inspección para los componentes. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de overhaul de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4190	BEECHCR AFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN EN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881323	100 HORAS DE VUELO O 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00
4191	BEECHCR AFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881321	100 HORAS DE VUELO O 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-096500-DIRAN de fecha 09/07/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante el comunicado oficial No. GS-2025-143351-DIRAN de fecha 14/10/2025 y modificatorio al contrato No.1, posteriormente bajo comunicado oficial No. GS-2026-144768-DIRAN de fecha 16/10/2025 se realiza la corrección al ítem 10 de la autorización en mención y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000804 de fecha 20/04/2026 adjuntando el informe TDR. No. 79AR239B de fecha 25/02/2026, donde informa el servicio de Exchange para el componente. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de Exchange, inspección de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4192	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	EXCHANGE/OVER HAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 42.300.400,00
4193	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DÍAS	$ 13.137.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-096500-DIRAN de fecha 09/07/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-143351-DIRAN de fecha 14/10/2025 y modificatorio al contrato No.1 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000803 de fecha 20/04/2026 adjuntando el informe 79AR239B de fecha 14/04/2026, donde informa el servicio de Exchange para el componente. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de Exchange, inspección de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4194	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 74.703.100,00
4195	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	INSPECCION	N/A	30 DÍAS	$ 7.600.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-108628-DIRAN de fecha 08/08/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de overhaul mediante comunicado oficial No. GS-2025-117502-DIRAN de fecha 28/08/2025 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 de fecha 14/04/2026, adjuntando las ordenes de trabajo QUOTE#: W30188 de fecha 26/03/2026, QUOTE#: W30189 de fecha 03/03/2026, QUOTE#: W30190 de fecha 26/02/2026, QUOTE#: W30191 de fecha 13/03/2026, QUOTE#: W30192 de fecha 02/03/2026, QUOTE#: W30193 de fecha 18/02/2026, donde relaciona los servicios adicionales. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los servicios adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA

4196	ATR-42	NLG LEG ASSY	D22698100-6/-8 / 6A	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B83	6 MESES	90 DIAS	$ 616.232.000,00
4197	ATR-42	NLG SHOCK ABSORBER	D22700172-1 / ALT.D22700 172-17-3	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B87	6 MESES	90 DIAS	$ 320.452.800,00
4198	ATR-42	NOSE LANDING GEAR BRACE ASSEMBLY	D22703000-6 / ALT.D22703 000-3X5-6	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N N60	6 MESES	90 DIAS	$ 437.865.200,00
4199	ATR-42	MAIN LANDING GEAR ASSY (SIDE BRACE, SHOCK ABSORBER)	D22685040-16/-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN195	6 MESES	90 DIAS	$ 883.826.400,00
4200	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN29	6 MESES	90 DIAS	$ 224.884.700,00
4201	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT.D22710 000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN441	6 MESES	90 DIAS	$ 366.787.500,00
4202	ATR-42	MLG RH LEG ASSEMBLIES FOR OVERHAUL (CFR). Prep: AIRCRAFT JACKING.	D22686040-16 / ALT. D22686040-14-16-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN404	6 MESES	90 DIAS	$ 949.542.400,00
4203	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN878	6 MESES	90 DIAS	$ 312.312.500,00
4204	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT. D22710000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN442	6 MESES	90 DIAS	$ 624.789.100,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2026-019469-DIRAN de fecha 05/02/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de mantenimiento mediante comunicado oficial No. GS-2026-049968-DIRAN de fecha 29/03/2026 y modificatorio al contrato No.5 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 de fecha 23/04/2026, donde reporta los servicios adicionales para las diferentes servicios de mantenimiento. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los servicios adicionales de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM MINUTA	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	MATRICULA	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES	TIEMPO DE ENTREGA EN	VALOR UNITARIO EN PESOS

						Y/O HORAS DE OPERACIÓN	DIAS CALENDARIO	COLOMBIANOS SIN IVA
4205	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 IAW PNC FORMAT 2408-13-01 REPORT N°6 WITH DATE 24-02-2026 CC N° 38-2026 DEL PNC 0277 REMOVED HORIZONTAL STABILIZAER ACTUATOR P/N 362200-1015 S/N 0588	1 MES	60 DIAS	$ 3.168.400,00
4206	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 RADOME PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 15.815.200,00
4207	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #1 (NOSE) SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:1513 TIRE 20481020). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00
4208	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #2 (NOSE) SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:0569 TIRE 20471017). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00
4209	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 HYDRAULIC LEAK AND PAINT DETACHMENT ARE EVIDENT IN THE AREA OF THE STARTING POINT OF THE CENTRAL FUEL TANK.	1 MES	60 DIAS	$ 4.285.500,00
4210	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 ANTENNAS IN ZONE 100 AND 200 SHOW THE ABSENCE OF PROTECTIVE FILM AND ARE IN POOR CONDITION.	1 MES	60 DIAS	$ 2.065.400,00
4211	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 THE FUEL SUPPLY PANEL DISPLAYS INCORRECT SYMBOLS WHEN CONNECTING A GPU AND DOES NOT ALLOW REFUELING TO BE SCHEDULED.	1 MES	60 DIAS	$ 75.898.800,00
4212	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848PROBET # 5 AND 6 ON THE LEFT SIDE EXHIBIT INTERMITTENT FAILURE IN THE FUEL INDICATION (REQUIRES CHANGE OF PROBET LH #5 AND 6).**(SUMINISTRO PROBETAS EN CONDICION EXC/REP).**	1 MES	60 DIAS	$ 79.294.700,00
4213	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 A POSSIBLE HYDRAULIC OR FUEL LEAK IS EVIDENT IN THE CENTRAL PART (UNDER THE WINGS).	1 MES	60 DIAS	$ 6.225.300,00
4214	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 VERTICAL STABILIZER PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.384.400,00
4215	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 10.650.400,00
4216	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA INLET PRESENT FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 2.428.700,00
4217	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WINGLET LH AND RH PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.593.900,00
4218	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOGO LIGHT RH INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.990.100,00

4219	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN WHEEL #1 SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1550 S/N:2910 TIRE 30610922). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 6.067.200,00
4220	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CARGO DOOR LIGHT INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4221	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, BORTILONS LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.638.100,00
4222	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRING ROOT P/N: 135-02890-401 LH WING PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.310.800,00
4223	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG DOOR LH Y RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 3.895.000,00
4224	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 4.732.900,00
4225	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ARM RESTS PILOT AND COPILOT IS BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 23.644.300,00
4226	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH SIDE DEVICE CONNECTORS ARE INOPERATIVE	1 MES	60 DIAS	$ 13.580.900,00
4227	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV, HEADING,APROX LIGHTS DO NOT TURN ON	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4228	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH AND RH CONTROL COLUMN BOOTS ARE IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 8.981.200,00
4229	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CENTRAL PEDESTAL HAS PAINT IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4230	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NR ANULADO POR CALIDAD.	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4231	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANELS AND KNOBS OVER THE HEAD, FRONT PEDESTAL AND CENTER PEDESTAL IN POOR PAINT CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 45.023.500,00
4232	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV LIGHT TAIL CONE INOPERATIVE	1 MES	60 DIAS	$ 1.171.800,00
4233	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LUBRICATE CURTAINS ON PASSENGER WINDOWS	1 MES	60 DIAS	$ 1.256.900,00
4234	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, STAIR LIGHTS INOP	1 MES	60 DIAS	$ 12.952.500,00
4235	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FRONT SEAT OF AUXILIAR HAS PAINT IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 2.238.800,00
4236	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848,	1 MES	60 DIAS	$ 5.328.500,00

					DISHWASHER FAUCET IS IN POOR CONDITION (PROTECTION)			
4237	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE DISHWASHER SIPHON IS IN POOR CONDITION (PROTECTION).	1 MES	60 DIAS	$ 3.364.700,00
4238	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, 2 EA OF MASK P/N: 289-601-211 EXPIRED DATE	1 MES	60 DIAS	$ 16.077.100,00
4239	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA AVIONIC RACK LH AND RH ENTRY FRONTPRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 1.937.700,00
4240	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TOILET FLUSH WORKS INTERMITTENTLY.	1 MES	60 DIAS	$ 13.371.400,00
4241	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TRAFFIC INDICATION ON THE FRONT OF THE TCAS IS REVERSED. WHEN TRAFFIC CROSSES OUR POSITION PAST 90 DEGREES TOWARDS THE TAIL, THE TRAFFIC CHANGES TO THE CORRECT POSITION. **(SE CUMPLE CON NR#0076)**	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4242	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, SPS 1 INOP ON THE EICAS GROUND WITH ENGINES RUNNING	1 MES	60 DIAS	$ 64.116.000,00
4243	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IN FLIGHT IN ICE CONDITIONS, THE FOLLOWING LIGHTS APPEAR: CAUTION, ICE DET2 FAIL, WING A/ICE FAIL, AND BLD 2 LOW TEMP. (ON THE GROUND, TESTS PASS WITHOUT EVIDENT OF FAIL)	1 MES	60 DIAS	$ 88.990.800,00
4244	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM MOC ON AIRCRAFT DUE TO COMPLETION OF MAINTENANCE PHASES	1 MES	60 DIAS	$ 419.000,00
4245	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 23-12-2025 "REALIZAR ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"	1 MES	60 DIAS	$ 126.665.200,00
4246	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWING ITEMS IN THE FIRTS AID KIT (2) EXPIRED ITEM 21 APOSITO IMPERMEABLE OCUBRE 2026 10 EA, ITEM 24 TUBO OCT 2026 1 EA, ITEM 27 MEDICAMENTO OMEPRESASOL JUL 2026 30EA, ITEM 29 MEDICAMENTO ACIDO FUSIBICO AGU 2026 1 EA, ITEM 34 ACIDO ACETIL SOLICICLICO MAY 2026 20 EA, ITEM 35 MEDICAMENTO VERMECJUN 2026 14 EA.	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4247	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWINGS ITEMS IN THE FIRST AID KIT EXPIRED ITEM 1 PINZA CORDON HUMBILICAL 3 EA MAY 202, ITEM 3 GUANTES 1EA MAY 2026, ITEM 6 CANULA GUADEL 1 EA AUG 2026	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4248	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TO FUSELAGE FAIRING FOUND WITH EROSION	1 MES	60 DIAS	$ 1.937.700,00

4249	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #1 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL MOTOR RH POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-070"	1 MES	60 DIAS	$ 12.725.500,00
4250	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL APU POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-071"	1 MES	60 DIAS	$ 10.434.400,00
4251	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WHEEL AXLE OF RH AND LH MAIN LANDING GEAR HAVE PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 4.451.400,00
4252	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN LANDING GEAR RH LOVER BEARING CAP FORWARD AND AFTER IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 35.243.800,00
4253	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH MAIN LANDING GEAR MAIN BRACE STRUT, HOLLOW P/N WITH BOLT AND NUT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.754.400,00
4254	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG LEG LOWER HALF BEARING LEFT SIDE IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 17.831.400,00
4255	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PAINT IN POOR CONDITION ON THE HYDRAULIC BAY IN THE LOWER AREA ZONE 114	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4256	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, TCAS ANTENNA TOP IN BAD PAINT CONDITION (SUMINISTRO ANTENA EN CONDICION EXC/REP).	1 MES	60 DIAS	$ 120.267.600,00
4257	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER COWLING ACCESS PANEL OF ENGINE LH 412 AT/ 412BT AND ACCESS PANEL OF ENGINE RH 422 AT / 422 BT WERE FOUND IN BAD CONDITION OF PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4258	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER COVERS OF SEATS PILOT AND COPILOT AND BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 11.822.200,00
4259	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848,WING LH AND RH UPPER SKIN PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.492.600,00
4260	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HOSE PULSE / LATCHING ON OFF VALVE RH PRESENTS CRACK ON FITTING	1 MES	60 DIAS	$ 34.848.100,00
4261	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRINGS AND COVERS OF HOTIZONTALSTABILIZER WAS FOUND IN BAD CONDITIONS THE PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4262	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANEL ASSY P/N 145-26881-403 FIN 223 ILW PRESENTS CRACK	1 MES	60 DIAS	$ 13.449.900,00

4263	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PASSENGER CABIN FLOOR LINNINGS ARE DIRTY	1 MES	60 DIAS	$ 18.084.500,00
4264	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276.	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER LH PRESENTS UPPER SKIN PAINT DETERIORATED	1 MES	60 DIAS	$ 10.867.700,00
4265	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL OF ELEVATOR COMPONENTS WERE FOUND IN BAD CONDITIONS OF PAINT SERVO TAB LH/RH	1 MES	60 DIAS	$ 12.350.200,00
4266	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL TAIL BOOM FOUND TAIL BOOM LENS IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.140.700,00
4267	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TIP LENS LH P/N 145-73130-903 BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 41.294.400,00
4268	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ENGINE 1 LOWER AFT ENGINE MOUNT BOLTS 2 IN BAD CONDITIONS PN NAS6208-380H	1 MES	60 DIAS	$ 23.587.500,00
4269	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER ANTI ICING LOWER PRESSURE TRANSDUCER PN APS -7-1000 S/N 6507- 5-57 FUNTIONAL CHECK IT IS UNSATISFACTORY	1 MES	60 DIAS	$ 20.702.900,00
4270	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276.	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER AND LOWER COWLING ENG 1 AND ENG 2 PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 16.212.400,00
4271	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER FUSELAGE FAIRING FOUND WITH PAINT IN BAD CONDITION FAIRING ASSY P/N 135-02876-402- FAIRING ASSY P/N 135-02876-401 FAIRING ASSY P/N 135-12815-403-FAIRING ASSY P/N 135-12835-405 FAIRING ASSY P/N 135-02858-403 -FAIRING ASSY P/N 135-03893-401	1 MES	60 DIAS	$ 19.721.000,00
4272	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM OPERACIONAL CHECK OF THE LH/RH SPOILER SYSTEM	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4273	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REMOVED3NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123-02328-407	1 MES	60 DIAS	$ 10.857.700,00
4274	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, INSTALL NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123- 02328-407 (NO INCLUYESUMINISTRO DE HANDLE)	1 MES	60 DIAS	$ 11.486.100,00
4275	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276.	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, APU COWLING PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.193.100,00

4276	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REAR TANK INLET CHECK VALVE P/N 200034-102 S/N 05-0811205 OPERATIONAL CEHCK UNSATISFACTORY RESULTS	1 MES	60 DIAS	$ 61.916.500,00
4277	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MOFFLE LH P/N BWT 13800-3 IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 59.062.500,00
4278	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, RUDDER 1 FITTING BOLTS NAS6406A38D IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 20.087.600,00
4279	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN DOOR LININGS PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 19.858.500,00
4280	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING FUNTIONALLY CHECK STATIC DISCHARGER WERE FOUND 18 STATIC DISCHARGER OUT OF LIMITS	1 MES	60 DIAS	$ 19.960.200,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-096500-DIRAN de fecha 09/07/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-143351-DIRAN de fecha 14/10/2025 y modificatorio al contrato No.1 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000841 de fecha 22/04/2026, adjuntando el informe No. 79AR239B de fecha 16/04/2026, donde informa el servicio de exchange/overhaul. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los servicios de exchange/overhaul, e inspección de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4281	BEECHCR AFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	30 DIAS	$ 65.571.400,00
4282	BEECHCR AFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DIAS	$ 13.137.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-024652-DIRAN de fecha 30/01/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítems número 8 y 19 en el contrato se procedió autorizar el servicio de reparación mediante comunicado oficial No. GS-2025-107309-DIRAN de fecha 08/08/2025 y en respuesta al mismo el proveedor emite informe mediante comunicado oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000838 de fecha 22/04/2026, donde informa el servicio exchange/new y adjunta el informe 79AR239B de fecha 16/04/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los servicios exchange/new, e inspección de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4283	BEECHCR AFT	MOTOR ASSY	101-384165-1	1	EXCHANGE/NEW	12 MESES	30 DÍAS	$ 65.571.400,00

		WINDSHELD WIPER						

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2026-033965-DIRAN de fecha 25/02/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar solicitud de cotización de inspección especial mediante comunicado oficial No. GS-2026-035023-DIRAN de fecha 04/03/2026, y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007925 de fecha 17/03/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de mantenimiento de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4284	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4285	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4286	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR AXLE ASSEMBLY AND TORQE KNEES	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4287	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4288	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR SHCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4289	BEECHCRAFT	RIGHT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4290	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4291	BEECHCRAFT	NOSE GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4292	BEECHCRAFT	NOSE GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4293	BEECHCRAFT	NOSE GEAR AXLE ASSEMBLY AND	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS,	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00

		TORQUE KNEES			DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.			
4294	BEECHCRAFT	NOSE GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Bogotá mediante comunicado oficial No. GS-2025-175090-DIRAN de fecha 02/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar solicitud de cotización mediante comunicado oficial No. GS-2026-031541-DIRAN de fecha 26/02/2026, y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007924 de fecha 16/03/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de inspección de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4295	ATR-42	AERONAVE	1	INSPECCIÓN DE ACUERDO AL SERVCIO REQUERIDO (FLIGHT DATA RECORDER (FDR) UNDERWATER LOCATING BEACON (ULB) FOR BATTERY DISCARD. INSPECCIÓN 553- INSP READ OUT OF FLIGHT DATA RECORDER (FDR) TAPE TO CHECK ACQUISTION OF MANDATORY PARAMETERS ATRA-31-31-30-00001-360AA- CHECK OF THE MANDATORY PARAMETERS RECORDING, ATRA-31-31-30-00001-320AA- OPERATIONAL TEST OF THE MANDATORY PARAMETERS WITH THE FLIGHT DATA RECORDER (FDR) (FDR ON AIRCRAFT MODEL FA2100).)	1 MES	45 DIAS	$ 48.391.400,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Santa Marta mediante comunicado oficial No. GS-2026-023556-DIRAN de fecha 09/02/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-025978-DIRAN de fecha 17/02/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007895 de fecha 25/02/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los diferentes servicios de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4296	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4297	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00

4298	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00
4299	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4300	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00
4301	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita mediante comunicado oficial No. GS-2026-005202-DIRAN de fecha 27/12/2025, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-048558-DIRAN de fecha 27/03/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007944 de fecha 18/04/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los diferentes servicios de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4302	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4303	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4304	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00
4305	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4306	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4307	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita mediante comunicado oficial No. GS-2026-053101-DIRAN de fecha 28/03/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-057548-DIRAN de fecha 14/04/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007947 de fecha 22/04/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los diferentes servicios de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4308	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	INSPECCION	N/A	45 DIAS	$ 4.536.500,00
4309	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	REPARACIÓN	12 MESES	45 DÍAS	$ 8.424.800,00
4310	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	45 DÍAS	$ 14.257.300,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita mediante comunicado oficial No. GS-2026-053102-DIRAN de fecha 01/04/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-057550-DIRAN de fecha 14/04/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización

número 20007948 de fecha 23/04/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir los diferentes servicios de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4311	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	INSPECCIÓN	N/A	35 DIAS	$ 5.950.400,00
4312	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	EXCHANGE	12 MESES	45 DIAS	$ 28.906.900,00

De acuerdo a la solicitud del servicio de mantenimiento efectuado por la Compañía Antinarcóticos de Aviación Policial Mariquita mediante comunicado oficial No. GS-2026-053104-DIRAN de fecha 01/04/2026, al anexo 1.1 valores unitarios adjudicados y a las especificaciones técnicas mínimas requeridas y de obligatorio cumplimiento en su anexo No. 2, ítem número 16 en el contrato se procedió a realizar la respectiva solicitud de cotización mediante comunicado oficial número GS-2026-057553-DIRAN de fecha 14/04/2026 y en respuesta al mismo el contratista hace entrega de la cotización número 20007949 de fecha 24/04/2026. Por lo anterior y de acuerdo a las condiciones descritas en los documentos relacionados, se solicita incluir el servicio de la siguiente manera:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4313	AT-802	OXIGEN CYLINDER ASSY	1270152-2	1	PRUEBA HIDROSTATICA Y RECARGA	40 DIAS	12 MESES	$ 2.029.400,00

Todo lo anterior procede en atención a los informes y cotizaciones emitidos por la CIAC durante los meses de marzo y abril de la presente anualidad, relacionados con el mantenimiento de componentes de aeronaves de Aviación Policial, en los cuales se solicitó la inclusión ciento veintinueve (129) ítems informados con posterioridad a la firma del contrato principal. En consecuencia, se hace necesario incorporarlos mediante el presente modificatorio, con el fin de garantizar la atención de mantenimientos adicionales e imprevistos surgidos en la operación diaria y que resultan indispensables para la habilitación de aeronaves como ATR-42, BEECHCRAFT, CESSNA 206, DASH-8, EMBRAER LEGACY 600, AT-802 y BELL-212 En este sentido, se considera viable la propuesta presentada por el contratista y requerida por las Compañías Antinarcóticos de Aviación Policial de Bogotá, Guaymaral, Mariquita y Santa Marta, en la medida en que permite habilitar, actualizar y poner al servicio las aeronaves, garantizando así la continuidad y eficacia de las operaciones aéreas policiales en el territorio nacional.

A continuación, se relaciona los ítems a incluir así:

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4185	DASH-8	WINDSHIELD LH	NP157901-11	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 100555	N/A	40 DÍAS	$ 20.148.700,00
4186	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	OVERHAUL MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	12 MESES	40 DÍAS	$ 107.208.900,00
4187	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00
4188	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	ADICIONALES REPARACION MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	12 MESES	40 DÍAS	$ 7.276.000,00

4189	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00
4190	BEECHCRAFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN EN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881323	100 HORAS DE VUELO 0 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00
4191	BEECHCRAFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881321	100 HORAS DE VUELO 0 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00
4192	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 42.300.400,00
4193	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DÍAS	$ 13.137.900,00
4194	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 74.703.100,00
4195	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	INSPECCION	N/A	30 DÍAS	$ 7.600.000,00
4196	ATR-42	NLG LEG ASSY	D22698100-6/-8 / 8A	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B83	6 MESES	90 DIAS	$ 616.232.000,00
4197	ATR-42	NLG SHOCK ABSORBER	D22700172-1 / ALT.D22700172-17-3	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B87	6 MESES	90 DIAS	$ 320.452.800,00
4198	ATR-42	NOSE LANDING GEAR BRACE ASSEMBLY	D22703000-6 / ALT.D22703000-3X5-6	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N N60	6 MESES	90 DIAS	$ 437.865.200,00
4199	ATR-42	MAIN LANDING GEAR ASSY (SIDE BRACE, SHOCK ABSORBER)	D22685040-16/-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN195	6 MESES	90 DIAS	$ 883.826.400,00
4200	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN29	6 MESES	90 DIAS	$ 224.884.700,00
4201	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT.D22710000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN441	6 MESES	90 DIAS	$ 366.787.500,00
4202	ATR-42	MLG RH LEG ASSEMBLIES FOR OVERHAUL (CFR). Prep: AIRCRAFT JACKING.	D22686040-16 / ALT. D22686040-14-16-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN404	6 MESES	90 DIAS	$ 949.542.400,00
4203	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN878	6 MESES	90 DIAS	$ 312.312.500,00
4204	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT. D22710000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN442	6 MESES	90 DIAS	$ 624.789.100,00
4205	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 IAW PNC FORMAT 2408-13-01 REPORT N°6 WITH DATE 24-02-2026 CC N° 38-2026 DEL PNC 0277 REMOVED HORIZONTAL STABILIZAER ACTUATOR P/N 362200-1015 S/N 0588	1 MES	60 DIAS	$ 3.168.400,00
4206	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 RADOME PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 15.815.200,00

4207	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #1 (NOSE) SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:1513 TIRE 20481020). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00
4208	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #2 (NOSE) SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:0559 TIRE 20471017). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00
4209	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 HYDRAULIC LEAK AND PAINT DETACHMENT ARE EVIDENT IN THE AREA OF THE STARTING POINT OF THE CENTRAL FUEL TANK.	1 MES	60 DIAS	$ 4.285.500,00
4210	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 ANTENNAS IN ZONE 100 AND 200 SHOW THE ABSENCE OF PROTECTIVE FILM AND ARE IN POOR CONDITION.	1 MES	60 DIAS	$ 2.065.400,00
4211	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 THE FUEL SUPPLY PANEL DISPLAYS INCORRECT SYMBOLS WHEN CONNECTING A GPU AND DOES NOT ALLOW REFUELING TO BE SCHEDULED.	1 MES	60 DIAS	$ 75.898.800,00
4212	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848PROBET # 5 AND 6 ON THE LEFT SIDE EXHIBIT INTERMITTENT FAILURE IN THE FUEL INDICATION (REQUIRES CHANGE OF PROBET LH #5 AND 6).**(SUMINISTRO PROBETAS EN CONDICION EXC/REP)**.	1 MES	60 DIAS	$ 79.294.700,00
4213	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 A POSSIBLE HYDRAULIC OR FUEL LEAK IS EVIDENT. IN THE CENTRAL PART (UNDER THE WINGS).	1 MES	60 DIAS	$ 6.225.300,00
4214	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 VERTICAL STABILIZER PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.384.400,00
4215	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 10.650.400,00
4216	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA INLET PRESENT FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 2.428.700,00

4217	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WINGLET LH AND RH PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.593.900,00
4218	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOGO LIGHT RH INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.990.100,00
4219	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN WHEEL #1 SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1550 S/N:2910 TIRE 30610922). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 6.067.200,00
4220	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CARGO DOOR LIGHT INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4221	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, BORTILONS LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.638.100,00
4222	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRING ROOT P/N: 135-02890-401 LH WING PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.310.800,00
4223	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG DOOR LH Y RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 3.895.000,00
4224	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 4.732.900,00
4225	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ARM RESTS PILOT AND COPILOT IS BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 23.644.300,00
4226	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH SIDE DEVICE CONNECTORS ARE INOPERATIVE	1 MES	60 DIAS	$ 13.580.900,00
4227	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV, HEADING,APROX LIGHTS DO NOT TURN ON	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4228	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH AND RH CONTROL COLUMN BOOTS ARE IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 8.981.200,00
4229	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CENTRAL PEDESTAL HAS PAINT IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4230	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM	1 MES	60 DIAS	$ 0,00

					No. CS2026000848, NR ANULADO POR CALIDAD.			
4231	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANELS AND KNOBS OVER THE HEAD, FRONT PEDESTAL AND CENTER PEDESTAL IN POOR PAINT CONDITION*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 45.023.500,00*
4232	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV LIGHT TAIL CONE INOPERATIVE*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 1.171.800,00*
4233	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LUBRICATE CURTAINS ON PASSENGER WINDOWS*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 1.256.900,00*
4234	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, STAIR LIGHTS INOP*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 12.952.500,00*
4235	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FRONT SEAT OF AUXILIAR HAS PAINT IN POOR CONDITION*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 2.238.800,00*
4236	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. . . CS2026000848, DISHWASHER FAUCET IS IN POOR CONDITION (PROTECTION)*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 5.328.500,00*
4237	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE DISHWASHER SIPHON IS IN POOR CONDITION (PROTECTION).*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 3.364.700,00*
4238	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, 2 EA OF MASK P/N: 289-601-211 EXPIRED DATE*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 16.077.100,00*
4239	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA AVIONIC RACK LH AND RH ENTRY FRONTPRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 1.937.700,00*
4240	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TOILET FLUSH WORKS INTERMITTENTLY.*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 13.371.400,00*
4241	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TRAFFIC INDICATION ON THE FRONT OF THE TCAS IS REVERSED. WHEN TRAFFIC CROSSES OUR POSITION PAST 90 DEGREES TOWARDS THE TAIL, THE TRAFFIC CHANGES TO THE CORRECT POSITION. **(SE CUMPLE CON NR#0076)***	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 0,00*
4242	*EMBRAER LEGACY 600*	*AERONAVE*	*PNC 0276*	*1*	*ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, SPS 1 INOP ON THE EICAS*	*1 MES*	*60 DIAS*	*$ 64.116.000,00*

					GROUND WITH ENGINES RUNNING			
4243	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000846, IN FLIGHT IN ICE CONDITIONS, THE FOLLOWING LIGHTS APPEAR: CAUTION, ICE DET2 FAIL, WING A/ICE FAIL, AND BLD 2 LOW TEMP. (ON THE GROUND, TESTS PASS WITHOUT EVIDENT OF FAIL)	1 MES	60 DIAS	$ 88.990.800,00
4244	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM MOC ON AIRCRAFT DUE TO COMPLETION OF MAINTENANCE PHASES	1 MES	60 DIAS	$ 419.000,00
4245	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 23-12-2025 "REALIZAR ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"	1 MES	60 DIAS	$ 126.665.200,00
4246	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000846, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWING ITEMS IN THE FIRTS AID KIT (2) EXPIRED ITEM 21 APOSITO IMPERMEABLE OCUBRE 2026 10 EA, ITEM 24 TUBO OCT 2026 1 EA, ITEM 27 MEDICAMENTO OMEPRESASOL JUL 2026 30EA, ITEM 29 MEDICAMENTO ACIDO FUSIBICO AGU 2026 1 EA, ITEM 34 ACIDO ACETIL SOLICICLICO MAY 2026 20 EA, ITEM 35 MEDICAMENTO VERMECJUN 2026 14 EA.	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4247	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWINGS ITEMS IN THE FIRST AID KIT EXPIRED ITEM 1 PINZA CORDON HUMBILICAL 3 EA MAY 202, ITEM 3 GUANTES 1EA MAY 2026, ITEM 6 CANULA GUADEL 1 EA AUG 2026	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4248	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TO FUSELAGE FAIRING FOUND WITH EROSION	1 MES	60 DIAS	$ 1.937.700,00
4249	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #1 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL MOTOR RH POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-070"	1 MES	60 DIAS	$ 12.725.500,00

4250	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL APU POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-071"	1 MES	60 DIAS	$ 10.434.400,00
4251	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WHEEL AXLE OF RH AND LH MAIN LANDING GEAR HAVE PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 4.451.400,00
4252	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN LANDING GEAR RH LOVER BEARING CAP FORWARD AND AFTER IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 35.243.800,00
4253	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES - OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH MAIN LANDING GEAR MAIN BRACE STRUT, HOLLOW P/N WITH BOLT AND NUT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.754.400,00
4254	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG LEG LOWER HALF BEARING LEFT SIDE IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 17.831.400,00
4255	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PAINT IN POOR CONDITION ON THE HYDRAULIC BAY IN THE LOWER AREA ZONE 114	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4256	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, TCAS ANTENNA TOP IN BAD PAINT CONDITION (SUMINISTRO ANTENA EN CONDICION EXC/REP).	1 MES	60 DIAS	$ 120.267.600,00
4257	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER COWLING ACCESS PANEL OF ENGINE LH 412 AT/ 412BT AND ACCESS PANEL OF ENGINE RH 422 AT / 422 BT WERE FOUND IN BAD CONDITION OF PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4258	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER COVERS OF SEATS PILOT AND COPILOT AND BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 11.822.200,00
4259	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848,WING LH AND RH UPPER SKIN PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.492.600,00
4260	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HOSE PULSE / LATCHING ON OFF VALVE RH PRESENTS CRACK ON FITTING	1 MES	60 DIAS	$ 34.848.100,00

4261	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRINGS AND COVERS OF HOTIZONTALSTABILIZER WAS FOUND IN BAD CONDITIONS THE PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4262	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANEL ASSY P/N 145-26881-403 FIN 223 ILW PRESENTS CRACK	1 MES	60 DIAS	$ 13.449.900,00
4263	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PASSENGER CABIN FLOOR LINNINGS ARE DIRTY	1 MES	60 DIAS	$ 18.084.500,00
4264	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER LH PRESENTS UPPER SKIN PAINT DETERIORATED	1 MES	60 DIAS	$ 10.867.700,00
4265	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL OF ELEVATOR COMPONENTS WERE FOUND IN BAD CONDITIONS OF PAINT SERVO TAB LH/RH	1 MES	60 DIAS	$ 12.350.200,00
4266	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL TAIL BOOM FOUND TAIL BOOM LENS IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.140.700,00
4267	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TIP LENS LH P/N 145-73130-903 BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 41.294.400,00
4268	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ENGINE 1 LOWER AFT ENGINE MOUNT BOLTS 2 IN BAD CONDITIONS P/N NAS6208-380H	1 MES	60 DIAS	$ 23.587.500,00
4269	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER ANTI ICING LOWER PRESSURE TRANSDUCER PN APS -7-1000 S/N 6507- 5-57 FUNTIONAL CHECK IT IS UNSATISFACTORY	1 MES	60 DIAS	$ 20.702.900,00
4270	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER AND LOWER COWLING ENG 1 AND ENG 2 PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 16.212.400,00
4271	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER FUSELAGE FAIRING FOUND WITH PAINT IN BAD CONDITION FAIRING ASSY P/N 135-02876-402- FAIRING ASSY P/N 135-02876-401 FAIRING ASSY P/N 135-12815-403-FAIRING ASSY P/N 135-12835-405 FAIRING ASSY P/N	1 MES	60 DIAS	$ 19.721.000,00

					135-02858-403 -FAIRING ASSY P/N 135-03893-401			
4272	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM OPERACIONAL CHECK OF THE LH/RH SPOILER SYSTEM	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4273	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REMOVED3NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123-02328-407	1 MES	60 DIAS	$ 10.857.700,00
4274	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, INSTALL NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123- 02328-407 (NO INCLUYESUMINISTRO DE HANDLE)	1 MES	60 DIAS	$ 11.486.100,00
4275	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, APU COWLING PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.193.100,00
4276	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REAR TANK INLET CHECK VALVE P/N 200034-102 S/N 05-0811205 OPERATIONAL CEHCK UNSATISFACTORY RESULTS	1 MES	60 DIAS	$ 61.916.500,00
4277	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MOFFLE LH P/N BWT 13800-3 IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 59.062.500,00
4278	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, RUDDER 1 FITTING BOLTS NAS6406A38D IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 20.087.600,00
4279	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN DOOR LININGS PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 19.858.500,00
4280	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING FUNTIONALLY CHECK STATIC DISCHARGER WERE FOUND 18 STATIC DISCHARGER OUT OF LIMITS	1 MES	60 DIAS	$ 19.960.200,00
4281	BEECHCRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	30 DIAS	$ 65.571.400,00
4282	BEECHCRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DIAS	$ 13.137.900,00
4283	BEECHCRAFT	MOTOR ASSY WINDSHELD WIPER	101-384165-1	1	EXCHANGE/NEW	12 MESES	30 DÍAS	$ 65.571.400,00
4284	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00

4285	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4286	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR AXLE ASSEMBLY AND TORQE KNEES	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4287	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4288	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR SHCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4289	BEECHCRAFT	RIGHT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4290	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4291	BEECHCRAFT	NOSE GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4292	BEECHCRAFT	NOSE GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4293	BEECHCRAFT	NOSE GEAR AXLE ASSEMBLY AND TORQUE KNEES	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4294	BEECHCRAFT	NOSE GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4295	ATR-42	AERONAVE		1	INSPECCIÓN DE ACUERDO AL SERVCIO REQUERIDO (FLIGHT DATA RECORDER (FDR) UNDERWATER LOCATING BEACON (ULB) FOR BATTERY DISCARD. INSPECCIÓN 553- INSP READ OUT OF FLIGHT DATA RECORDER (FDR) TAPE TO CHECK ACQUISTION OF MANDATORY PARAMETERS ATRA-31-31-30-00001-360AA-CHECK OF THE MANDATORY PARAMETERS RECORDING, ATRA-31-31-30-00001-320AA-OPERATIONAL TEST OF THE MANDATORY PARAMETERS WITH THE FLIGHT DATA RECORDER (FDR) (FDR ON AIRCRAFT MODEL FA2100).)	1 MES	45 DIAS	$ 48.391.400,00
4296	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4297	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00

4298	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00
4299	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4300	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00
4301	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00
4302	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4303	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4304	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00
4305	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4306	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4307	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00
4308	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	INSPECCION	N/A	45 DIAS	$ 4.536.500,00
4309	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	REPARACIÓN	12 MESES	45 DÍAS	$ 8.424.800,00
4310	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	45 DÍAS	$ 14.257.300,00
4311	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	INSPECCIÓN	N/A	35 DIAS	$ 5.950.400,00
4312	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	EXCHANGE	12 MESES	45 DIAS	$ 28.906.900,00
4313	AT-802	OXIGEN CYLINDER ASSY	1270152-2	1	PRUEBA HIDROSTATICA Y RECARGA	40 DIAS	12 MESES	$ 2.029.400,00

(...)"

Qué atención a la comunicación oficial Nro. GS-2026-067001-DIRAN del 29/04/2026, el señor brigadier general WILLIAM CASTAÑO RAMOS Director de Antinarcóticos, a través del gestor de documentos policiales (GEPOL), el día 02/05/2026, realizó el siguiente comentario: "*teniendo en cuenta los conceptos de viabilidad emitidos por JEFE ARLOF *JEFE GUCON, quienes contextualizaron al señor subdirector *adelantar los trámites pertinentes que correspondan bajo los principios de transparencia conforme a los preceptos normativos legales vigentes".*

Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del presente modificatorio Nro. 06 al contrato PN DIRAN No. 02-5-10051-25, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el **ANEXO No. 1.1 "VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS"**, del contrato principal, la cláusula tercera del **MODIFICATORIO Nro. 1**, cláusula primera del **MODIFICATORIO Nro. 2**, cláusula tercera del **MODIFICATORIO Nro. 03,** cláusula primera del **MODIFICATORIO Nro. 4** y clausula tercera del **MODIFICATORIO Nro. 05,** correspondiente al contrato **PN DIRAN No 02-5-10051-25**, en el sentido de realizar la inclusión de los siguientes ítems, así:

ANEXO 1.1 VALORES UNITARIOS ADJUDICADOS

ITEM FINAL	LINEA	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	PARTE NÚMERO	CANT	SERVICIO REQUERIDO	GARANTIA OFRECIDA EN MESES Y/O HORAS DE OPERACIÓN	TIEMPO DE ENTREGA EN DIAS CALENDARIO	VALOR UNITARIO EN PESOS COLOMBIANOS SIN IVA
4185	DASH-8	WINDSHIELD LH	NP157901-11	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 100555	N/A	40 DÍAS	$ 20.148.700,00
4186	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	OVERHAUL MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	12 MESES	40 DÍAS	$ 107.208.900,00
4187	DASH-8	IGNITION EXCITER	9049400-1	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N 98073377	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00
4188	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	ADICIONALES REPARACIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	12 MESES	40 DÍAS	$ 7.276.000,00
4189	DASH-8	INDICATOR ENGINE TORQUE	10174N04W02	1	INSPECCIÓN MEDIANTE INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000784 S/N B689A	N/A	40 DÍAS	$ 10.751.900,00
4190	BEECHCRAFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN EN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881323	100 HORAS DE VUELO O 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00
4191	BEECHCRAFT	PROPELLER	4HFR34C754D1	1	ADICIONALES INSPECCIÓN ATENCION COMUNICADO OFICIAL CIAC/3810 VICOM No. CS2026000798 S/N 881321	100 HORAS DE VUELO O 6 MESES	60 DIAS	$ 123.572.000,00
4192	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 42.300.400,00
4193	BEECHCRAFT	POWER SUPPLY	6900053-010	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DÍAS	$ 13.137.900,00
4194	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	EXCHANGE / OVERHAUL	12 MESES	30 DÍAS	$ 74.703.100,00
4195	BEECHCRAFT	OXIGEN MASK CREW	35961G12	1	INSPECCION	N/A	30 DÍAS	$ 7.600.000,00
4196	ATR-42	NLG LEG ASSY	D22698100-6/-8 / 8A	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B83	6 MESES	90 DIAS	$ 616.232.000,00
4197	ATR-42	NLG SHOCK ABSORBER	D22700172-1 / ALT.D22700172-17-3	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N B87	6 MESES	90 DIAS	$ 320.452.800,00
4198	ATR-42	NOSE LANDING GEAR BRACE ASSEMBLY	D22703000-6 / ALT.D22703000-3X5-6	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N N80	6 MESES	90 DIAS	$ 437.865.200,00
4199	ATR-42	MAIN LANDING GEAR ASSY (SIDE BRACE, SHOCK ABSORBER)	D22685040-16/-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN195	6 MESES	90 DIAS	$ 883.626.400,00
4200	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN29	6 MESES	90 DIAS	$ 224.884.700,00
4201	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT.D22710000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN441	6 MESES	90 DIAS	$ 366.787.500,00
4202	ATR-42	MLG RH LEG ASSEMBLIES FOR OVERHAUL (CFR). Prep: AIRCRAFT JACKING.	D22686040-16 / ALT. D22686040-14-16-18	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN404	6 MESES	90 DIAS	$ 949.542.400,00
4203	ATR-42	MLG RH SHOCK ABSORBER	D22691000-3/5	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN878	6 MESES	90 DIAS	$ 312.312.500,00
4204	ATR-42	MLG RH SIDE BRACE ASSEMBLY	D22710000-9A / ALT. D22710000-9	1	SERVICIO ADICIONAL OVERHAUL EN ATENCION A COMUNICADO oficial CIAC/3810 VICOM No. CS2026000746 S/N MN442	6 MESES	90 DIAS	$ 624.789.100,00
4205	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 IAW PNC FORMAT 2408-13-01 REPORT N°6 WITH DATE 24-02-2026 CC N° 38-2026 DEL PNC 0277 REMOVED HORIZONTAL STABILIZAER ACTUATOR P/N 362200-1015 S/N 0586	1 MES	60 DIAS	$ 3.168.400,00
4206	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 RADOME PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 15.815.200,00
4207	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #1 (NOSE) SHOWS WEAR. ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:1513 TIRE	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00

					20481020). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**			
4208	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 WHEEL #2 (NOSE) SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1622 S/N:0559 TIRE 20471017). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 4.652.600,00
4209	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 HYDRAULIC LEAK AND PAINT DETACHMENT ARE EVIDENT IN THE AREA OF THE STARTING POINT OF THE CENTRAL FUEL TANK.	1 MES	60 DIAS	$ 4.285.500,00
4210	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 ANTENNAS IN ZONE 100 AND 200 SHOW THE ABSENCE OF PROTECTIVE FILM AND ARE IN POOR CONDITION.	1 MES	60 DIAS	$ 2.065.400,00
4211	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 THE FUEL SUPPLY PANEL DISPLAYS INCORRECT SYMBOLS WHEN CONNECTING A GPU AND DOES NOT ALLOW REFUELING TO BE SCHEDULED.	1 MES	60 DIAS	$ 75.898.800,00
4212	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848PROBET # 5 AND 6 ON THE LEFT SIDE EXHIBIT INTERMITTENT FAILURE IN THE FUEL INDICATION (REQUIRES CHANGE OF PROBET LH #5 AND 6).**(SUMINISTRO PROBETAS EN CONDICION EXC/REP)**.	1 MES	60 DIAS	$ 79.294.700,00
4213	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 A POSSIBLE HYDRAULIC OR FUEL LEAK IS EVIDENT IN THE CENTRAL PART (UNDER THE WINGS).	1 MES	60 DIAS	$ 6.225.300,00
4214	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU 12 PACKGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848 VERTICAL STABILIZER PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.384.400,00
4215	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 10.650.400,00
4216	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA INLET PRESENT FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 2.428.700,00
4217	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WINGLET LH AND RH PRESENT PAINT AND FILM IN BAD CONDITIONS.	1 MES	60 DIAS	$ 3.593.900,00
4218	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOGO LIGHT RH INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.990.100,00
4219	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN WHEEL #1 SHOWS WEAR ON ITS TREAD (ASSY 3-1550 S/N:2910 TIRE 30610922). **(COTIZACION NO INCLUYE SUMINISTRO DE TIRE)**	1 MES	60 DIAS	$ 6.067.200,00
4220	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CARGO DOOR LIGHT INOP	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4221	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, BORTILONS LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.638.100,00
4222	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRING ROOT P/N: 135-02890-401 LH WING PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 2.310.800,00

4223	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG DOOR LH Y RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 3.695.000,00
4224	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MLG LH AND RH PRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 4.732.900,00
4225	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ARM RESTS PILOT AND COPILOT IS BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 23.644.300,00
4226	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH SIDE DEVICE CONNECTORS ARE INOPERATIVE	1 MES	60 DIAS	$ 13.580.900,00
4227	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV, HEADING,APROX LIGHTS DO NOT TURN ON	1 MES	60 DIAS	$ 1.361.700,00
4228	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH AND RH CONTROL COLUMN BOOTS ARE IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 8.981.200,00
4229	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, CENTRAL PEDESTAL HAS PAINT IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4230	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NR ANULADO POR CALIDAD.	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4231	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANELS AND KNOBS OVER THE HEAD, FRONT PEDESTAL AND CENTER PEDESTAL IN POOR PAINT CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 45.023.500,00
4232	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU24 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NAV LIGHT TAIL CONE INOPERATIVE	1 MES	60 DIAS	$ 1.171.800,00
4233	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LUBRICATE CURTAINS ON PASSENGER WINDOWS	1 MES	60 DIAS	$ 1.256.900,00
4234	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, STAIR LIGHTS INOP	1 MES	60 DIAS	$ 12.952.500,00
4235	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FRONT SEAT OF AUXILIAR HAS PAINT IN POOR CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 2.238.800,00
4236	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DISHWASHER FAUCET IS IN POOR CONDITION (PROTECTION)	1 MES	60 DIAS	$ 5.328.500,00
4237	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU72 PACKAGE , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE DISHWASHER SIPHON IS IN POOR CONDITION (PROTECTION).	1 MES	60 DIAS	$ 3.364.700,00
4238	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, 2 EA OF MASK P/N: 289-601-211 EXPIRED DATE	1 MES	60 DIAS	$ 16.077.100,00
4239	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NACA AVIONIC RACK LH AND RH ENTRY FRONTPRESENT PAINT IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 1.937.700,00
4240	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TOILET FLUSH WORKS INTERMITTENTLY.	1 MES	60 DIAS	$ 13.371.400,00

4241	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, THE TRAFFIC INDICATION ON THE FRONT OF THE TCAS IS REVERSED. WHEN TRAFFIC CROSSES OUR POSITION PAST 90 DEGREES TOWARDS THE TAIL, THE TRAFFIC CHANGES TO THE CORRECT POSITION. (SE CUMPLE CON NR#0076)	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4242	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, SPS 1 INOP ON THE EICAS GROUND WITH ENGINES RUNNING	1 MES	60 DIAS	$ 64.116.000,00
4243	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IN FLIGHT IN ICE CONDITIONS, THE FOLLOWING LIGHTS APPEAR: CAUTION, ICE DET2 FAIL, WING A/ICE FAIL, AND BLD 2 LOW TEMP. (ON THE GROUND, TESTS PASS WITHOUT EVIDENT OF FAIL)	1 MES	60 DIAS	$ 86.990.600,00
4244	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES PHASE LU144 PACKAGE, EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM MOC ON AIRCRAFT DUE TO COMPLETION OF MAINTENANCE PHASES	1 MES	60 DIAS	$ 419.000,00
4245	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000846, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 23-12-2025 "REALIZAR ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO"	1 MES	60 DIAS	$ 126.665.200,00
4246	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWING ITEMS IN THE FIRTS AID KIT (2) EXPIRED ITEM 21 APOSITO IMPERMEABLE OCUBRE 2026 10 EA, ITEM 24 TUBO OCT . 2026 1 EA, ITEM 27 MEDICAMENTO OMEPRESASOL JUL 2026 30EA, ITEM 29 MEDICAMENTO ACIDO FUSIBICO AGU 2026 1 EA, ITEM 34 ACIDO ACETIL SOLICICLICO MAY 2026 20 EA, ITEM 35 MEDICAMENTO VERMECJUN 2026 14 EA.	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4247	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ACCORDING WITH TASK 25-60-01-200-801-A THE FOLLOWINGS ITEMS IN THE FIRST AID KIT EXPIRED ITEM 1 PINZA CORDON HUMBILICAL 3 EA MAY 202, ITEM 3 GUANTES 1EA MAY 2026, ITEM 6 CANULA GUADEL 1 EA AUG 2026	1 MES	60 DIAS	$ 3.482.600,00
4248	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TO FUSELAGE FAIRING FOUND WITH EROSION	1 MES	60 DIAS	$ 1.937.700,00
4249	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #1 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL MOTOR RH POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-070"	1 MES	60 DIAS	$ 12.725.500,00
4250	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, IAW PNC FORMAT 2408-13-1 REPORT #2 WITH DATE 06-03-2026 "EFECTUAR FLUSHING Y REMPLAZO DE ACEITE DEL APU POR RECOMENDACION DEL LABORATORIO NDI PONAL DE ACUERDO A ANALISIS #26-071"	1 MES	60 DIAS	$ 10.434.400,00
4251	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES 12 MO TASKS , EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WHEEL AXLE OF RH AND LH MAIN LANDING GEAR HAVE PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 4.451.400,00
4252	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN LANDING GEAR RH LOVER BEARING CAP FORWARD AND AFTER IN BAD CONDITIONS	1 MES	60 DIAS	$ 35.243.800,00

4253	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LH MAIN LANDING GEAR MAIN BRACE STRUT, HOLLOW P/N WITH BOLT AND NUT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.754.400,00
4254	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, NLG LEG LOWER HALF BEARING LEFT SIDE IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 17.831.400,00
4255	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PAINT IN POOR CONDITION ON THE HYDRAULIC BAY IN THE LOWER AREA ZONE 114	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4256	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, TCAS ANTENNA TOP IN BAD PAINT CONDITION (SUMINISTRO ANTENA EN CONDICION EXC/REP).	1 MES	60 DIAS	$ 120.267.600,00
4257	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER COWLING ACCESS PANEL OF ENGINE LH 412 AT/ 412BT AND ACCESS PANEL OF ENGINE RH 422 AT / 422 BT WERE FOUND IN BAD CONDITION OF PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.073.600,00
4258	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER COVERS OF SEATS PILOT AND COPILOT AND BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 11.822.200,00
4259	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848,WING LH AND RH UPPER SKIN PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 1.492.600,00
4260	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HOSE PULSE / LATCHING ON OFF VALVE RH PRESENTS CRACK ON FITTING	1 MES	60 DIAS	$ 34.848.100,00
4261	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, FAIRINGS AND COVERS OF HOTIZONTALSTABILIZER WAS FOUND IN BAD CONDITIONS THE PAINT	1 MES	60 DIAS	$ 1.819.900,00
4262	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PANEL ASSY P/N 145-28881-403 FIN 223 ILW PRESENTS CRACK	1 MES	60 DIAS	$ 13.449.900,00
4263	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PASSENGER CABIN FLOOR LINNINGS ARE DIRTY	1 MES	60 DIAS	$ 18.084.500,00
4264	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER LH PRESENTS UPPER SKIN PAINT DETERIORATED	1 MES	60 DIAS	$ 10.867.700,00
4265	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL OF ELEVATOR COMPONENTS WERE FOUND IN BAD CONDITIONS OF PAINT SERVO TAB LH/RH	1 MES	60 DIAS	$ 12.350.200,00
4266	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING GENERAL VISUAL INSPECTION EXTERNAL TAIL BOOM FOUND TAIL BOOM LENS IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.140.700,00
4267	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, WING TIP LENS LH P/N 145-73130-903 BROKEN	1 MES	60 DIAS	$ 41.294.400,00
4268	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, ENGINE 1 LOWER AFT ENGINE MOUNT BOLTS 2 IN BAD CONDITIONS PN NAS6208-38DH	1 MES	60 DIAS	$ 23.587.500,00
4269	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, HORIZONTAL STABILIZER ANTI ICING LOWER PRESSURE TRANSDUCER PN APS -7-1000 S/N 6507- 5-57 FUNTIONAL CHECK IT IS UNSATISFACTORY	1 MES	60 DIAS	$ 20.702.900,00

4270	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, UPPER AND LOWER COWLING ENG 1 AND ENG 2 PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 16.212.400,00
4271	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, LOWER FUSELAGE FAIRING FOUND WITH PAINT IN BAD CONDITION FAIRING ASSY P/N 135-02876-402- FAIRING ASSY P/N 135-02876-401 FAIRING ASSY P/N 135-12815-403-FAIRING ASSY P/N 135-12835-405 FAIRING ASSY P/N 135-02858-403 -FAIRING ASSY P/N 135-03893-401	1 MES	60 DIAS	$ 19.721.000,00
4272	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, PERFORM OPERACIONAL CHECK OF THE LH/RH SPOILER SYSTEM	1 MES	60 DIAS	$ 0,00
4273	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES OUT OF PHASE EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REMOVED3NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123-02328-407	1 MES	60 DIAS	$ 10.857.700,00
4274	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, INSTALL NOSE WHEEL STEERING HANDLE P/N 123- 02328-407 (NO INCLUYESUMINISTRO DE HANDLE)	1 MES	60 DIAS	$ 11.486.100,00
4275	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, APU COWLING PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 12.193.100,00
4276	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, REAR TANK INLET CHECK VALVE P/N 200034-102 S/N 05-0811205 OPERATIONAL CEHCK UNSATISFACTORY RESULTS	1 MES	60 DIAS	$ 61.916.500,00
4277	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MOFFLE LH P/N BWT 13600-3 IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 59.062.500,00
4278	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, RUDDER 1 FITTING BOLTS NAS6406A38D IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 20.087.600,00
4279	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, MAIN DOOR LININGS PAINT IN BAD CONDITION	1 MES	60 DIAS	$ 19.858.500,00
4280	EMBRAER LEGACY 600	AERONAVE	PNC 0276	1	ADICIONALES LU48 EN ATENCIÓN AL INFORME CIAC/3810 VICOM No. CS2026000848, DURING FUNTIONALLY CHECK STATIC DISCHARGER WERE FOUND 18 STATIC DISCHARGER OUT OF LIMITS	1 MES	60 DIAS	$ 19.960.200,00
4281	BEECHCRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	EXCHANGE/OVERHAUL	12 MESES	30 DIAS	$ 65.571.400,00
4282	BEECHCRAFT	FUEL QUANTITY INDICATOR	117-384019-3	1	INSPECCIÓN	N/A	30 DIAS	$ 13.137.900,00
4283	BEECHCRAFT	MOTOR ASSY WINDSHELD WIPER	101-384165-1	1	EXCHANGE/NEW	12 MESES	30 DÍAS	$ 65.571.400,00
4284	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4285	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4286	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR AXLE ASSEMBLY AND TORQE KNEES	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4287	BEECHCRAFT	LEFT HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4288	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR SHCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4289	BEECHCRAFT	RIGHT HAND MAIN GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4290	BEECHCRAFT	RIGHT-HAND MAIN GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4291	BEECHCRAFT	NOSE GEAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS,	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00

					DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.			
4292	BEECHCRAFT	NOSE GEAR DRAG BRACE ASSEMBLY	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4293	BEECHCRAFT	NOSE GEAR AXLE ASSEMBLY AND TORQUE KNEES	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE EL DESENSAMBLE PARA INSPECCIÓN POR GRIETAS, DESGASTE, CORROSIÓN PARTE INTERNA Y EXTERNA.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4294	BEECHCRAFT	NOSE GEAR ACTUATOR CLEVIS	PNC-0208	1	INSPECCIÓN ESPECIAL SE REQUIERE INSPECCIONAR POR DESGASTE EXCESIVO.	N/A	65 DIAS	$ 7.010.300,00
4295	ATR-42	AERONAVE		1	INSPECCIÓN DE ACUERDO AL SERVCIO REQUERIDO (FLIGHT DATA RECORDER (FDR) UNDERWATER LOCATING BEACON (ULB) FOR BATTERY DISCARD. INSPECCIÓN 553- INSP READ OUT OF FLIGHT DATA RECORDER (FDR) TAPE TO CHECK ACQUISTION OF MANDATORY PARAMETERS ATRA-31-31-30-00001-360AA-CHECK OF THE MANDATORY PARAMETERS RECORDING, ATRA-31-31-30-00001-320AA-OPERATIONAL TEST OF THE MANDATORY PARAMETERS WITH THE FLIGHT DATA RECORDER (FDR) (FDR ON AIRCRAFT MODEL FA2100).)	1 MES	45 DIAS	$ 48.391.400,00
4296	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4297	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00
4298	BELL-212	AFCU	3244721-12	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00
4299	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	REPARACIÓN	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 149.818.400,00
4300	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	EXCHANGE	12 MESES, 1000 HORAS LO PRIMERO QUE OCURRA	35 DIAS	$ 560.684.600,00
4301	BELL-212	AFCU	3244721-13	1	INSPECCIÓN	N/A	50 DIAS	$ 15.671.200,00
4302	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4303	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4304	CESSNA 206	GOBERNADOR	C290D4J/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00
4305	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	INSPECCION	N/A	35 DIAS	$ 3.240.400,00
4306	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	35 DIAS	$ 10.369.000,00
4307	CESSNA 206	GOBERNADOR	C29D4F/T2	1	EXCHANGE	12 MESES/ 100 HORAS LO PEIMERO QUE OCURRA	50 DIAS	$ 35.319.000,00
4308	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	INSPECCION	N/A	45 DIAS	$ 4.536.500,00
4309	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	REPARACIÓN	12 MESES	45 DIAS	$ 8.424.800,00
4310	CESSNA 206	PROPELLER GOVERNOR	C290D4R/T2	1	OVERHAUL	12 MESES	45 DIAS	$ 14.257.300,00
4311	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	INSPECCIÓN	N/A	35 DIAS	$ 5.950.400,00
4312	AT-802	ELECTRONIC MODULE ASSEMBLY (EMA)	08358-421	1	EXCHANGE	12 MESES	45 DIAS	$ 28.906.900,00
4313	AT-802	OXIGEN CYLINDER ASSY	1270152-2	1	PRUEBA HIDROSTATICA Y RECARGA	40 DIAS	12 MESES	$ 2.029.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA: PÓLIZAS - El contratista se obliga a informar a la aseguradora de la presente modificación para que se adelante los trámites a que hubiere lugar.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Las demás cláusulas del contrato principal **PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25**, celebrado entre la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL** y la **CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.,** que no hayan sido objeto de modificación, ampliación, adición o aclaración en la presente modificación, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones.

MODIFICATORIO Nro. 6 AL CONTRATO PN DIRAN 02-5-10051-25 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A., CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO RECUPERATIVO, PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO (OVERHAUL, INSPECCIÓN, REPARACIONES, REPARACIONES NIVEL DEPOT, EXCHANGE, PRUEBAS EN BANCO Y EN TIERRA, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACTUALIZACIONES), PARA LA FLOTA DE AERONAVES DE LA POLICÍA NACIONAL, JUNTO CON SUS COMPONENTES, SUBCOMPONENTES, EQUIPOS ACCESORIOS Y MISCELÁNEOS".

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente modificación del contrato **PN DIRAN Nro. 02-5-10051-25**, celebrado entre la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL** y la **CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.,** se entiende perfeccionada con las firmas de las partes CONTRATANTES y para su ejecución, la aprobación de la garantía única de acuerdo a la modificación en relación a la modificación realizada.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 08 MAY 2026

LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier general **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Director de Antinarcóticos

EL CONTRATISTA,

Coronel **OSCAR FRANCISCO ZUÑIGA MARTIN**
Cédula de Ciudadanía No. 79.748.003 de Bogotá
Presidente CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC S.A. (E)

Vobo. Jefe Jurídico.

Elaborado por: IT. Fermin Romero Esquivel. – GRUCO
Revisado por: MY Yonatan Bedoya Gómez – GRUCO (E)
MY Wilmer Rivas Arenas – ASJUR
TC John Alexander Hernández Molina – ARLOF
CR Luis Fernando Serna Zapata – SURAN (E)