FICHA TÉCNICA

NOMBRE

DATALOGGER

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS

Marca: Flus.
Magnitud a medir: Temperatura y Humedad.
Precisión Temperatura : 0°C - 70°C ± 1.0°C / -40°C - 0°C ±1.5°C.
Rango de Humedad: 0% - 100%RH.
Tasa de medicion: 1sg a 24hrs

ACCESORIOS

Incluye soporte de montaje en pared, candado antirrobo, software para descarga de datos compatible con Windows (98, ® 2000,XP, Windows 7 y Windows 8), cable USB, pila 3.6 V y estuche de transporte, Memoria para 32700 lecturas, LCD para mostrar información de registro fácilmente, Ciclo de medición

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES:

Mantenimiento Preventivo y verificacion:

- Inspección física.
- Revisión de funcionalidad.
- Revisión y limpieza de cada una de sus partes y del porta baterías.
- Verificacion metrologica.
- Pruebas de verificación posteriores a la intervención y registro en bitácora.
NOTA: El equipo como resultado del mantenimiento realizado debe quedar en optimas condiciones para su funcionamiento y en puesta en marcha.
Descripción de la calibración:

Calibración de Termohigrometro tipo datalogger en Tres puntos para los parámetros de Temparetura: 15°C, 22 °C, 30°C y Humedad: 15%,30%, 50%

Entrega de informe detallado del mantenimiento, verificacion realizada y resultado de las pruebas.
Entrega del certificado de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC a nombre del laboratorio.
Estos certificados e informes deben estar en idioma español.

Elaboró: ST10

Firma

Fecha: 2026-02-27