FICHA TÉCNICA

NOMBRE

TERMOHIGROMETRO BIOTEMP

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS

Marca: Biotemp.
Magnitud a medir: Temperatura y Humedad.
Resolucion: 0.1/ 1%RH
Precisión: ± 1°C / ± 5%RH
Rango de medición: (-)50 + 70 ° C / -58 + 158 ° F / 20-99% RH
Rango de uso: 20-99%Hr / -50°C - 70°C

ACCESORIOS

Bateria AAA y sonda de temperatura

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES:

Mantenimiento Preventivo y verificacion

- Inspección física.
- Revisión de funcionalidad.
- Revisión y limpieza de cada una de sus partes y del porta baterías.
- Verificacion metrologica.
- Pruebas de verificación posteriores a la intervención y registro en bitácora.
NOTA: El equipo como resultado del mantenimiento realizado debe quedar en optimas condiciones para su funcionamiento y en puesta en marcha.

Descripción de la calibración:

Calibración de Termohigrometro en Tres puntos para los parámetros de Temperatura: 17°C, 24°C, 30°C y Humedad: 20%, 45%, 60%

Entrega de informe detallado del mantenimiento, verificacion realizada y resultado de las pruebas.
Entrega del certificado de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC a nombre del laboratorio.
Estos certificados e informes deben estar en idioma español.

Elaboró: ST10

Firma

Fecha: 2026-02-27