San Alberto Cesar, 04 de mayo de 2025

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO
San Alberto, Cesar

Respetuosamente me permito presentar cotización de mano de obra, de los siguientes trabajos a realizar en la institución.

SEDE PRINCIPAL		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Cambio lámpara de la zona dónde está al altar de la Virgen	$	40,000.00
Mantenimiento preventivo aire auditorio - refrigerante	$	380,000.00
Se corrige cortos y problemas en los tomas de la oficina de la UIS	$	90,000.00
Mantenimiento aire coordinador jornada tarde	$	90,000.00
Revisión aire salón de profesores (lo descuadraron en intento de robo)	$	180,000.00
Reparación aire salón de inglés (robaron toda la tubería y se salió el refrigerante) - terminar de sacar la tubería dañada y adecuar la nueva, mantenimiento equipo	$	490,000.00
Cambio de tarjeta aire de informática - se terminó de desarmar aire que está en bodega para sacar la tarjeta	$	110,000.00
Adecuación eléctrica y cambio de 19 toma corrientes salón de palma	$	798,000.00
Bajar lámparas dañadas e instalar 6 lámparas nuevas y un toma corriente sala de informática	$	290,000.00
Se asegura y adecua cable de comunicación con abrazaderas en el techo de sala de informática	$	180,000.00
Adecuar sistema eléctrico y cableado para utilización de pantalla View Sonic	$	90,000.00
Revisión aire de rectoría	$	50,000.00
Desinstalada por motivo de Semana Santa de sonidos y video beam (13), instalada regreso de Semana Santa (13 salones)	$	390,000.00
Revisión 2 ventiladores de techo ambiente SENA agroindustria alimentaria	$	30,000.00
Instalación de 2 tomas ambiente SENA agroindustria alimentaria para conexión de elementos (estufa - horno) corrección daño eléctrico	$	110,000.00
Revisión y configuración de la alarma del colegio - desconfiguración por bajones de luz	$	180,000.00
Instalación de 4 ventiladores en salón de inglés	$	80,000.00
Se corrige corto en la cafetería	$	40,000.00
Cambio condensado de aire coordinador jornada tarde	$	122,000.00
	$	**3,740,000.00**
SEDE PRIMERO DE ABRIL		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Cambio sistema de seguridad de los ventiladores de techo corredor	$	180,000.00
Se cambio un toma corriente en la cocina	$	30,000.00
Adecuación de 5 tomas sala de informática para conexión de computadores	$	150,000.00
Se corrige recalentamiento totalizador caja principal	$	90,000.00
Revisión y reorganización circuito de energía oficina de coordinación	$	110,000.00
Adecuación sistema polo a tierra para desviar descargas eléctricas	$	380,000.00
Se corrige corto de línea amarilla	$	40,000.00

Desbloqueo de 2 breakers	$	60,000.00
TOTAL, PRIMERO DE ABRIL	**$**	**1,040,000.00**

SEDE PRIMERO DE MAYO		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Revisión y mantenimiento 3 aires salón 5 -4-3	$	180,000.00
Mantenimiento aires preescolar - nivelación de presión - corrección de fuga	$	250,000.00
Revisión y cambio de cableado laboratorio	$	180,000.00
Adecuacuación cable cámara de la cancha ya que por aguacero se desprendió	$	30,000.00
Revisión corto caja de distribución de aires	$	60,000.00
TOTAL, PRIMERO DE MAYO	**$**	**700,000.00**
SEDE VILLA FANNY		
DETALLE	**VALOR TOTAL**	
Diagnóstico y revisión aire salón de español	$	40,000.00
Revisión y adecuación cometida eléctrica salón profesora Elenith	$	180,000.00
Cambio de interruptor de preescolar	$	40,000.00
Desinstalada y cambio de regulador de voltaje salón de cuarto	$	80,000.00
Revisión aires 1 salón de preescolar	$	80,000.00
Revisión y adecuación de tablero eléctrico zona salones de preescolar	$	60,000.00
Instalación breeakers salón de preescolar	$	60,000.00
Cambio de lámparas e interruptor 2 salones	$	180,000.00
Restablecimiento de fluido eléctrico luego de fuerte tormenta	$	60,000.00
Se reestructura toda la acometida eléctrica para poder poner en funcionamiento la bomba 224	$	280,000.00
Restablecimiento de fluido eléctrico luego de que se quemara el transformador	$	90,000.00
Cambio de 13 lámparas en varios salones	$	390,000.00
Restablecimiento fluido eléctrico por corto	$	60,000.00
Cambio de tomacorriente a 220 salón de español	$	60,000.00
Instalación de 2 reflectores y una lámpara	$	120,000.00
Cambio de totalizador y breaker que se quemaron por recalentamiento	$	180,000.00
Identificación, balanceo y actualización de circuitos para evitar posibles recalentamientos	$	380,000.00
Cambio de 2 tomacorrientes defectuosos por sobrecalentamiento en sala de profesores	$	80,000.00
Corrección de corto en regulador de voltaje	$	80,000.00
TOTAL, SEDE VILLA FANNY	**$**	**2,500,000.00**
TOTAL, GENERAL	**$**	**7,980,000.00**

TOTAL, EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

Quedo atento de una respuesta positiva para servirle de la mejor manera.

VICTOR MANUEL MONCADA PEÑARANDA
CC. 77.164.750 expedida en El Copey