CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**F-CT-003** **Versión 07** **2026 02 26**

ACTA No.	1		**CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA**	CONTRATO 2026-030			
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	X	**SUMINISTROS**		**OTRO**		
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI						
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	**NIT**		**CC**	X	**NÚMERO**	16075730	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	01 ABRIL 2026						

Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato a plena satisfacción con la entidad contratante.	Se evidencia que se ha realizado todas las actividades de acuerdo al objeto del contrato
2	Realizar los respectivos mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y dentro del plazo acordado por la entidad contratante.	Se evidencio el desarrollo de los mantenimientos en los tiempos acordados con su debida programación, con la información clara entre el contratista y el supervisor de las labores a realizar y respetando las medidas de seguridad necesarias para todas las actividades que se ejecutaron, siempre se realizó una supervisión de estas actividades para que no afectara la operación de la entidad.

3	Garantizar la calidad de los servicios prestados de manera adecuada y segura.	Se evidencio que las actividades realizadas se ejecutaron según las normas de seguridad con el fin de evitar accidentes y siempre se informo al supervisor las labores a realizar para que se trasmitiera a todos los funcionarios de la entidad y así evitar interrupciones en los procesos.
4	Utilizar materiales de primera calidad para los mantenimientos requeridos por la entidad contratante.	Se evidencio que los materiales utilizados eran nuevos para garantizar un correcto funcionamiento de cada área intervenida y evitar reprocesos en la ejecución del contrato.
5	Dejar indemne al CDAC de cualquier daño o reclamación ocasionado la ejecución del objeto contractual.	El contratista presento toda la documentación necesaria para realizar los trabajos solicitados, no se presentaron contratiempos en las labores ejecutadas, no se presentaron accidentes laborales.
6	Las demás inherentes al objeto contractual, así como las necesarias para su correcto desarrollo.	Se desarrollaron las obligaciones sin ningún contratiempo en cumplimiento del objeto contractual
7.	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**	
	1. Mantenimiento general y cambio de parales en ventanas en mal estado, ubicadas en el segundo piso de las oficinas.	Se verifico la ejecución y el mantenimiento realizado, se realiza una prueba para verificar su correcta operación, no se observa novedades en el mantenimiento realizado.

2. Suministro de pintura y resane (510 m²) Resane y pintura de muros del primer y segundo piso, incluyendo paredes de acceso y salida al público en la sede principal. Color blanco y cambio de pintura de columnas por color verde	Se verifico el trabajo realizado en sitiu y el contratista llevo a cabo todo lo solicitado en el contrato, no se encuentran observaciones.
3. Suministro y pintura de pasamanos (80 metros lineales) Pintura de pasamanos de escaleras, salida de clientes y terraza de espera	Actividad realizada con sus debidos materiales según especificaciones para garantizar el embellecimiento de la entidad.
4. Retiro de puerta corrediza en la cocina y adecuación de filetes.	Se verifico el trabajo realizado en el área de cafetería de clientes, se llevo a cabo esta actividad en horas no laborales con el fin de no incomodar a nuestros clientes ya que se utilizaron herramientas de alto impacto.
5. Instalación de mesón y lavaplatos en acero inoxidable en L Suministro e instalación en la cafetería.	Se verifico la instalación de un mesón nuevo y de acero inoxidable con el fin de cumplir con lo especificado en el objeto contractual.
6. Señalización de parqueaderos y pista (pintura de tráfico) Suministro y aplicación de señalización en parqueadero de entrada, pista y parqueadero de salida vehicular.	Esta actividad fue ejecutada con su debida precaución de seguridad para evitar accidentes en su desarrollo
7. Suministro e instalación de tubería de compresor de cuarto eléctrico hasta los 5 puntos de la pista.	Se evidencio la actividad realizada en la cual se llevo a cabo cambio de tuberías para garantizar la salida de aire en los puntos instalados en el área de pista para su correcta funcionalidad.

8. Instalación de reflectores LED (6 unidades – 300 W) Suministro e instalación de reflectores LED en la pista.	Se realizo la instalación según las indicaciones realizadas por la entidad con el fin de mejorar la iluminación, su distribución quedo en correctas condiciones y se evidencio la mejora en el área de pista.
9. Instalación de reflectores solares (5 unidades – 300 W) Suministro e instalación en parqueaderos de entrada y salida vehicular	El contratista hizo la instalación en los puntos acordados y se evidencia la mejora en la iluminación de los parqueaderos
10. Instalación de 5 metros de canal y reparación de tubería bajante en PVC.	Se evidencio la instalación y la mejora realizada.
11. Suministro e instalación de vidrio (90 x 150 cm) Instalación de vidrio en la pista.	Se verifico la instalación con todas las medidas de seguridad para evitar posibles accidentes.
12. Suministro y mantenimiento de compresor sede principal	Se llevo a cabo el respectivo mantenimiento, se realizaron correcciones y el equipo queda operando en optimas condiciones.
13. Suministro y mantenimiento con impermeabilización de viga canal en sede del bosque	Se verifico la actividad realizada y se da cumplimiento a lo establecido en el contrato
14. Suministro, reparación y modificación de un ala de la puerta de salida vehicular y suministro e instalación de ángulo en pista	Se verifico la instalación de la puerta y queda operando correctamente, se realiza la instalación del Angulo con el fin de anclar el luxometro para ser utilizado en la prueba de luces.

15. Suministro y pintura tipo tráfico del parqueadero y pista de la sede del bosque	Se evidencia la pintura aplicada en el área de pista de la sede del bosque y se observa la mejora realizada.
16. Suministro y pintura tipo 1 blanca para paredes del piso 1 y 2 de la sede el Bosque	Se realizo esta actividad con todas las medidas de seguridad y materiales con el fin de realizar las mejoras |necesarias.

ANEXOS	Cuenta de cobro Soporte pago seguridad social Informe de actividades en contrato
BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 86.020.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 86.020.000
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	0
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE FEBRERO 02 DE 2026 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026
PERIODO CERTIFICADO:	FEBRERO- MARZO 2026
PRÓRROGA (SI LA HAY):	N/A
Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.	

CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**F-CT-003**
		Versión 07
		2026 02 26

SUPERVISOR		**CONTRATISTA**	
NOMBRE	CARLOS ANDRES MOSQUERA O.	**NOMBRE**	JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI
CARGO	DIRECTOR TECNICO	**C.C O NIT**	16075730

FECHA:	24 de marzo de 2026
INFORME NÚMERO:	1
CONTRATO NÚMERO:	2026-030
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATANTE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA
CONTRATISTA:	JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI
PLAZO DE EJECUCION:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 24 e marzo
PERIODO EJECUTIVO	Marzo 2026
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 86.020.000

INFORME DE GESTIÓN

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

Jhon Alejandro Valencia Echeverri, en mi condición de Contratista del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, mediante el contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento y servicio de zonas verdes y jardines, poda de arbustos en áreas ubicadas en las instalaciones de CDAC, No. 2026-030 del 29 de enero 2026, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas durante el mes de febrero y marzo, de la siguiente manera

OBLIGACIÓN	RESULTADO (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")
1. El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato a plena satisfacción con la entidad contratante.	Se cumplió con el objeto del contrato a plena satisfacción de la entidad contratante, ejecutando los servicios de mantenimiento del Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas LTDA, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas.
2. Realizar los respectivos mantenimientos de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y dentro del plazo acordado por la entidad contratante.	La ejecución del mantenimiento se realizó de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando el uso adecuado de materiales, procedimientos. Asimismo, las actividades fueron desarrolladas dentro del plazo acordado con la entidad contratante, lo que permitió asegurar la continuidad operativa, la calidad del servicio y el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados de manera adecuada y segura.	La calidad de los servicios fue garantizada mediante la correcta ejecución de las actividades, la aplicación de procedimientos técnicos adecuados y el cumplimiento de las normas de seguridad, asegurando así un servicio eficiente, confiable y acorde a los requerimientos de la entidad contratante.
4. Utilizar materiales de primera calidad para los mantenimientos requeridos por la entidad contratante.	Para la ejecución de los mantenimientos requeridos por la entidad contratante, se utilizaron materiales de primera calidad, debidamente certificados y acordes con las especificaciones técnicas establecidas,

	garantizando la durabilidad, seguridad y óptimo funcionamiento de la infraestructura intervenida
5. Dejar indemne al CDAC de cualquier daño o reclamación ocasionado la ejecución del objeto contractual.	Se realizo el trabajo de manera oportuna contando con todos los protocolos de seguridad establecidos por la entidad, se adjunta certificado de trabajo seguro en alturas
6. Las demás inherentes al objeto contractual, así como las necesarias para su correcto desarrollo.	Se desarrollaron las obligaciones sin ningún contratiempo en cumplimiento del objeto contractual.
7. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**	
1. Mantenimiento general y cambio de parales en ventanas en mal estado, ubicadas en el segundo piso de las oficinas.	En cumplimiento de esta obligación se realizan las siguientes acciones • Desmonte total de los ventanales del segundo piso en todas las oficinas. • Mantenimiento general de las estructuras. • Cambio de rodachinas, rodamientos y guías deterioradas. • Engrase de los mecanismos para optimizar el deslizamiento. • Aplicación de silicona en la parte exterior (sellado perimetral) para evitar la entrada de agua. • Reemplazo de ángulos y parales que se encontraban en mal estado. Una vez finalizadas las labores, todas las ventanas quedaron en óptimas condiciones de funcionamiento, con adecuado deslizamiento, estructuras reforzadas y sellado externo que previene filtraciones de agua.

2. Suministro de pintura y resane (510 m²) Resane y pintura de muros del primer y segundo piso, incluyendo paredes de acceso y salida al público en la sede principal. Color blanco y cambio de pintura de columnas por color verde	En cumplimiento de la presente actividad se ejecutaron las siguientes acciones • Preparación de superficies mediante resane en muros y estructuras. • Aplicación de pintura blanca tipo 1 en paredes de los pisos primero y segundo. • Aplicación de pintura verde tipo 1 en vigas y columnas. • Intervención en muros de entrada y salida de público. • Ejecución de mano de obra para resane y pintura en un área aproximada de 510 m². Materiales suministrados • Pintura blanca tipo 1 (lavable). • Pintura verde tipo 1 para vigas y columnas. • Materiales para resane (masilla, estuco y/o similares). Las áreas intervenidas quedaron en óptimas condiciones estéticas y funcionales, con acabados uniformes y adecuados, mejorando la presentación general de los espacios y contribuyendo a su conservación.
3. Suministro y pintura de pasamanos (80 metros lineales) Pintura de pasamanos de escaleras, salida de clientes y terraza de espera	Se realizo el suministro y pintura del pasamanos 80 mts ejecutando las siguientes acciones • Pintura de pasamanos de las escaleras de las oficinas. • Pintura de pasamanos ubicados en la salida al público hacia el parqueadero 2. • Pintura de pasamanos y barandas en la sala de espera de clientes. • Pintura de pasamanos ubicados en la terraza.

	Las superficies intervenidas quedaron en óptimas condiciones estéticas y funcionales, con adecuada protección contra la corrosión y el desgaste, mejorando la imagen general de las instalaciones y garantizando mayor seguridad para los usuarios.
4. Retiro de puerta corrediza en la cocina y adecuación de filetes.	Se realiza las siguientes labores en la puerta corrediza ubicada entre la cafetería y la cocina, con el fin de efectuar adecuaciones y mantenimiento correctivo. • Desmonte de la puerta corrediza. • Corte y retiro de varillas que impedían el adecuado funcionamiento. • Desmonte de la cortina y de los ejes correspondientes. • Adecuación de filetes y superficies, dejándolos preparados para proceso de pintura. Se dejó el área intervenida en condiciones adecuadas, garantizando una mejor funcionalidad y presentación del acceso entre la cafetería y la cocina.
5. Instalación de mesón y lavaplatos en acero inoxidable en L Suministro e instalación en la cafetería.	En cumplimiento de la presente obligación en la que se suministra e instalación de mesón de la cocina, se realizan las siguientes acciones • Desinstalación del lavaplatos existente. • Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable completo. • Instalación de lavaplatos integrado al mesón. • Instalación de llave mezcladora. • Reparación y adecuación de la tubería de media presión. • Verificación del correcto funcionamiento del sistema hidráulico.

	El área de cafetería quedó dotada con un nuevo mesón en acero inoxidable, completamente funcional, con sistema de lavado en óptimas condiciones, garantizando mayor durabilidad, higiene y eficiencia en su uso.
6. Señalización de parqueaderos y pista (pintura de tráfico) Suministro y aplicación de señalización en parqueadero de entrada, pista y parqueadero de salida vehicular.	Se realizan labores de demarcación y señalización vial realizadas en las zonas de parqueadero, con el fin de mejorar la organización del tránsito interno y garantizar la seguridad de peatones y conductores. • Demarcación con pintura para tráfico pesado en el parqueadero de entrada vehicular. • Pintura de cebras peatonales y demarcación de la pista en su totalidad en el área de ingreso. • Aplicación de pintura de tráfico en el parqueadero de salida vehicular. • Pintura de cebras peatonales y señalizaciones correspondientes en el área de salida. Las zonas intervenidas quedaron debidamente señalizadas y demarcadas, mejorando la visibilidad, organización y seguridad del tránsito vehicular y peatonal dentro de las instalaciones.
7. Suministro e instalación de tubería de compresor de cuarto eléctrico hasta los 5 puntos de la pista.	En atención a las labores ejecutadas, me permito describir las acciones ejecutadas en cumplimiento de la presente obligacio 1. Suministro e instalación de manguera: Se realizó el suministro de manguera de alta presión (400 PSI), la cual fue instalada desde el cuarto eléctrico hasta los diferentes puntos de la pista.

	2. Instalación de accesorios y conexiones: Se llevó a cabo la instalación de conexiones galvanizadas de 1/4", incluyendo acoples tipo macho y hembra, así como tees galvanizadas del mismo diámetro. Todas las conexiones fueron debidamente grafadas y aseguradas. 3. Puesta en funcionamiento: Se verificó el correcto acople y funcionamiento del sistema, dejando habilitados los puntos de la pista hasta donde tiene alcance el suministro de aire proveniente del compresor. Sin otro particular, se deja constancia de que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo requerido.
8. Instalación de reflectores LED (6 unidades – 300 W) Suministro e instalación de reflectores LED en la pista.	Se realizan las mejoras del sistema de iluminación de la pista, con el fin de optimizar la visibilidad y eficiencia energética. • Desinstalación total de cuatro (4) reflectores de sodio existentes en la pista. • Suministro e instalación de seis (6) reflectores LED de 300 watts. • Verificación del correcto funcionamiento del nuevo sistema de iluminación. Con la instalación de los nuevos reflectores LED, la pista quedó completamente iluminada, mejorando significativamente la visibilidad, la seguridad y la eficiencia energética del sistema.
9. Instalación de reflectores solares (5 unidades – 300 W) Suministro e instalación en parqueaderos de entrada y salida vehicular	Los reflectores solares quedaron instalados y en perfecto funcionamiento, garantizando adecuada iluminación en las zonas intervenidas, optimizando el consumo energético y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, en cumplimiento de lo expuesto se realizaron las siguientes acciones • Suministro e instalación de cinco (5) reflectores solares de 300 watts.

	• Instalación de sus respectivos paneles de carga. • Ubicación estratégica en exteriores, específicamente en el parqueadero de entrada y el parqueadero de salida. • Verificación del correcto funcionamiento del sistema de iluminación solar.
10. Instalación de 5 metros de canal y reparación de tubería bajante en PVC.	En cumplimiento de esta obligación El sistema de drenaje quedó en óptimas condiciones de funcionamiento, asegurando una adecuada evacuación de aguas lluvias y previniendo posibles filtraciones o daños en la infraestructura, se efectuaron las siguientes acciones • Desinstalación de canal existente de 5 metros lineales en la terraza. • Suministro e instalación de una canal nueva. • Reparación de las tuberías de los bajantes que se encontraban en mal estado. • Verificación del correcto flujo y evacuación de aguas.
11. Suministro e instalación de vidrio (90 x 150 cm) Instalación de vidrio en la pista.	Se realiza el suministro e instalación de vidrio, asegurando estabilidad, seguridad y adecuada terminación en el área intervenida. • Suministro de vidrio con dimensiones de 90 cm x 150 cm. • Instalación del vidrio en el marco de aluminio existente. • Ajuste y verificación de correcta fijación y estabilidad.
12. Suministro y mantenimiento de compresor sede principal	En cumplimiento de esta obligación se realizaron las siguientes actividades

	• Revisión general del equipo. • Cambio de correa. • Reemplazo de empaques. • Cambio de aceite. • Drenaje y vaciado de líquidos acumulados. • Verificación del correcto funcionamiento posterior al mantenimiento. El compresor quedó en óptimas condiciones de operación, presentando adecuado desempeño y funcionamiento seguro.
13. Suministro y mantenimiento con impermeabilización de viga canal en sede del bosque	Se realiza el suministro y mantenimiento con impermeabilización de viga canal en sede del bosque del CDA de Caldas realizando las siguientes acciones • Limpieza general de la viga canal. • Retiro de maleza, tierra y residuos acumulados. • Revisión del estado estructural de la canal. • Aplicación de impermeabilizante tipo broncoelástico para sellado y protección de la superficie. La viga canal quedó limpia, despejada y debidamente impermeabilizada, mejorando el flujo de aguas lluvias y previniendo posibles filtraciones o deterioro de la estructura.
14. Suministro, reparación y modificación de un ala de la puerta de salida vehicular y suministro e instalación de ángulo en pista	Se llevó a cabo el desmonte de la puerta existente (puerta vieja) y la instalación de una nueva, la cual fue modificada mediante el uso de perfiles metálicos, riel y balineras. Así mismo, se efectuó el proceso de pintura, aplicando anticorrosivo y acabado en pintura color verde primaveral. La puerta quedó

	debidamente instalada y en completo funcionamiento. En la pista, se realizó el corte del pavimento mediante el uso de pulidora, con el fin de permitir la instalación de un ángulo corredizo requerido para la máquina de medición. Suministro de materiales: Se realizó el suministro de materiales consistentes en perfiles metálicos (perfiles de 4" x 8" y 5" x 5"), destinados a la modificación de la puerta de salida vehicular Se deja constancia de que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo requerido.
15. Suministro y pintura tipo tráfico del parqueadero y pista de la sede del bosque	Se realiza el suministro de puntura y la mano de obra para la pista y los parqueaderos, quedando debidamente demarcados, mejorando la señalización, el orden vehicular y la seguridad de peatones y conductores dentro de las instalaciones. • Demarcación completa de la pista con pintura para tráfico. • Señalización y demarcación de los parqueaderos con pintura para tráfico. • Verificación de uniformidad, visibilidad y correcta aplicación de la pintura.
16. Suministro y pintura tipo 1 blanca para paredes del piso 1 y 2 de la sede el Bosque	Todas las paredes del primer y segundo piso quedaron completamente pintadas, con acabado uniforme y en óptimas condiciones estéticas, mejorando la imagen y conservación de la sede. Se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento de esta obligacion • Preparación de superficies (revisión y adecuación previa).

	• Aplicación de dos (2) manos de pintura blanca tipo 1 en las paredes del piso 1. • Aplicación de dos (2) manos de pintura blanca tipo 1 en las paredes del piso 2. • Verificación de uniformidad y acabado final.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


OBLIGACION 1.





Galaxy A15 5G


Galax A15 5G





Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G


OBLIGACION 2.

ANTES	DESPUES
	
	
	














Tips
Haz una
Revisa que to
Ojo con los frenos y el
Su Vehículo
está en manos
de especialistas.





















DEL MES























OBLIGACION 3.

ANTES	DESPUES
	
	
	










OBLIGACION 4.



















OBLIGACION 5.

ANTES	DESPUES
  	


OBLIGACION 6.





ANTES	DESPUES
	
	
	


Galaxy A15 5G
Galaxy A15 5G
Galaxy A15 5G



OBLIGACION 7.




VTEQ



OBLIGACION 8.










Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G




VEHICULOS
PESADOS
Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G








MOTOS
Galaxy A15 5G


MOTOS
Galaxy A15 5G


MOTOS
Galaxy A15 5G


Visual
MECANICO
MECANICA
MOTOS
Galaxy A15 5G









OBLIGACION 9.










FUNCIONARIOS
Y VISITANTES



CDA REVISIÓN





Galaxy A15 5G


OBLIGACION 10.

ANTES	DESPUES
 	  





OBLIGACION 11





OBLIGACION 12.










OBLIGACION 13.














OBLIGACION 14.


























Galaxy A15 5G




Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G


Galaxy A15 5G



OBLIGACION 15.

ANTES	DESPUES
	
	
	




1
POST-REVISION


























OBLIGACION 16.






Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G


Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G



Galaxy A15 5G


Galaxy A15 5G






Galaxy A15 5G



Fecha de expedición del presente informe: 24 de marzo de 2026

Atentamente,

JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI
CC. 16.075.730

CUENTA DE COBRO

ABRIL 2026

CDA DE CALDAS LTDA

DEBE A:

JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI

CC. 16.075.730

OCHENTA Y SEIS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 86.020.000)


DISCRIMINADO DE LA SIGUINETE MANERA

MATERIALES	MANO DE OBRA
$ 59.970.000	$ 26.050.000

POR CONCEPTO DE:

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cordialmente,



JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI

Cc.16.075.730
Fecha: 01 de Aril 2026

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 4 de mayo de 2022

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI** identificado(a) con cc. **16075730** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	070-968014-37	2018/07/19	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	16075730
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			JHON ALEJANDRO VALENCIA ECHEVERRI
CIUDAD/MUNICIPIO	MANIZALES	DEPARTAMENTO	CALDAS
DIRECCIÓN	CALLE 17A NUEMOR 34-15	TELÉFONO	8888888
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		6009116941	TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/03/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN		156934299

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 1.702.400	$ 0	$ 0	$ 53.200	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 1.808.800	$ 0	$ 1.808.800
SUBTOTALES:										**$ 1.808.800**	**$ 0**	**$ 1.808.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.330.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.330.000	$ 0	$ 0	$ 1.330.000
SUBTOTALES:													**$ 1.330.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.330.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 259.200	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 259.200
SUBTOTALES:									**$ 259.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 259.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES								
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIO	IRP	IGE I	TDE	TAE	TDP	CDPE	VSP	VST	SLN	IGE M	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP																		