“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN, A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
CONTRATO No CO1 PCCNTR8043290 DEL 16 DE JULIO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA

ABRIL DE 2026

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 2

2. ACTIVIDADES 3

3. REGISTRO FOTOGRAFICO 5

1. INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), es fundamental tener en cuenta las disposiciones generales aplicables a los sistemas de iluminación tanto interiores como exteriores, incluyendo aquellos destinados al alumbrado público en el territorio colombiano. Este reglamento promueve el uso racional y eficiente de la energía (URE) en los sistemas de iluminación, asegurando instalaciones que garanticen la seguridad, el confort visual y un desempeño técnico adecuado.

RETILAP establece exigencias y especificaciones mínimas que deben cumplirse en el diseño, construcción y operación de los sistemas de iluminación, así como los requisitos que deben cumplir los productos y equipos utilizados, con el fin de asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones.

Adicionalmente, el reglamento actúa como un instrumento técnico y legal en Colombia, que sin generar barreras innecesarias al comercio o restringir la libre empresa, busca garantizar que las instalaciones y productos utilizados en los sistemas de iluminación cumplan con los siguientes objetivos legítimos:

- Garantizar la seguridad nacional a través del aseguramiento del abastecimiento energético mediante el uso de tecnologías eficientes.
- Proteger la vida y la salud humana.
- Proteger la vida animal y vegetal.
- Prevenir prácticas que puedan inducir a error al usuario final.
- Contribuir con la protección del medio ambiente.

En este contexto, y como parte del compromiso con el uso racional y eficiente de la energía, así como con la preservación del entorno y la garantía del suministro eléctrico, durante el mes de **abril** de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

2. ACTIVIDADES

CUADRO RESUMEN USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA


ACTIVIDADES ENERGIA Y ELECTRICOS (ABRIL 2026)						
FECHA	SECTOR	AREA	PTOS ELECTRICOS NUEVOS	PANEL LED 18 W	PANEL LED RED 12 W	PANEL LED 60x60 40 W
6/04/2026	LADO OCCIDENTAL Piso N° 1	cambio panel led 60x60 (quemado) .- Baño caballeros				1
15/04/2026	LADO OCCIDENTAL Piso N° 1	cambio 2 (dos) panel led redondo incrustar 18 W .- Hall ascensor		2		
6/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N°2	instalacion de toma electrica normal .- Tecnologia	1			
8/04/2026	LADO OCCIDENTE Piso N° 2	cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) .- Baño caballeros			1	
9/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N°2	Cambio Panel led 60x60 40 W incrustar .- Talento Humano (area locker)				2
9/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N°2	instalar 2 nuevos puntos de electricos tomas .- Talento Humano (area locker)	2			

ACTIVIDADES ENERGIA Y ELECTRICOS (ABRIL 2026)						
FECHA	SECTOR	AREA	PTOS ELECTRICOS NUEVOS	PANEL LED 18 W	PANEL LED RED 12 W	PANEL LED 60x60 40 W
8/04/2026	LADO OCCIDENTAL Piso N°3	cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) .- Baño caballeros			1	
8/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N°3	cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) .- Baño damas			1	
8/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N° 4	cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) .- Baño damas			1	
8/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N° 4	cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) .- Baño caballeros			1	
27/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N° 4	Cambio Panel led 60x60 40 W incrustar .- Fomento superior (area locker)				2
27/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N° 4	instalar 2 nuevos puntos de electricos tomas .- Fomento superior (area locker)	2			
27/04/2026	LADO ORIENTAL Piso N° 5	Instalar 2 ptos electricos nuevos puesto de trabajo .- Escalera a subir al 6to piso		1		
TOTALES			5	3	5	5

Total, de ahorro energético (0 WATT) solo se realizaron reemplazos de luminarias quemadas

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (ELECTRICO) – instalación de toma eléctrica normal - 2do piso - oriente - tecnología.
Descripción:
se realizó la instalación de toma eléctrica normal en tabique del puesto de trabajo.




(ELECTRICO) – instalación de toma eléctrica normal - 2do piso - oriente - tecnología

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) –cambio panel led 60x60 (quemado) – 1er piso - occidente - baño caballeros.
Descripción:
se realizó el cambio de panel led 60x60 quemado en baño caballeros quedando funcionando.



(ILUMINACION) –cambio panel led 60x60 (quemado) – 1er piso - occidente - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 2 - baño caballeros.

Descripción:

se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 2 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 3 - baño caballeros.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 3 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 18w incrustar (quemada) – oriente - escalera a 6to piso.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 18w de incrustar en escalera a 6to piso. Quedando en funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 18w incrustar (quemada) – oriente - escalera a 6to piso

Fecha: 08 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño caballeros.

Descripción:

se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño damas.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño damas

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 3 - baño damas.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 3 - baño damas

Fecha: 09 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker).

Descripción:

se instala 1 nueva luminaria panel led 60x60 utilizando guaya, perros y cable encauchetado, se instala los chazos al techo y se coloca la luminaria quedando bien nivelada, en la misma área se realiza el cambio de otra luminaria quemada. Quedando las 2 en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker)

Fecha: 09 de abril 2026
Ubicación: (ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker).
Descripción:
se instalan 2 tomas nuevas en muro utilizando, cable trenzado # 12, 2 tomas eléctricas con su respectiva tapa. Quedando en buen funcionamiento.



(ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker)

Fecha: 15 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio 2 (dos) panel led redondo incrustar 18 W – 1er piso - occidente - hall.
Descripción:
se realiza el cambio de dos (02) panel led redondos incrustar 18W en pasillo hall 1er piso lado occidental. Quedando bien instalado.




(ILUMINACION) – cambio 2 (dos) panel led redondo incrustar 18 W – 1er piso - occidente - hall

Fecha: 27 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker).

Descripción:

se instala 1 nueva luminaria panel led 60x60 utilizando guaya, perros y cable encauchetado, se instala los chazos al techo y se coloca la luminaria quedando bien nivelada, en la misma área se realiza el cambio de otra luminaria quemada. Quedando las 2 en buen funcionamiento según plano.




(ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker)

Fecha: 27 de abril 2026


Ubicación: (ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker).

Descripción:

se instalan 2 tomas nuevas en muro energizándolos del circuito de tomas de la pantalla lo cual se utilizaron materiales como: cable trenzado # 12, 2 tomas eléctricas con su respectiva tapa. Quedando en buen funcionamiento.



(ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker)

	
	Arq. Luz Aurora Castañeda
Elaboro:	Aprobó:

“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN, A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
CONTRATO No CO1 PCCNTR8043290 DEL 16 DE JULIO DE 2025

INFORME AMBIENTAL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

ABRIL DE 2026

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 2

2. ACTIVIDADES 3

3. INVENTARIO DE SANITARIOS Y BAÑOS 4

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 5

1. INTRODUCCION

La Ley 373 de 1997, en su artículo 1, establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.

La Ley 373 de 1997, en su artículo 5, establece el reusó obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad ambiental.

La Ley 373 de 1997, en su artículo 10, establece que, para definir la viabilidad del otorgamiento de las concesiones de aguas subterráneas, las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales realizarán los estudios hidrogeológicos, y adelantarán las acciones de protección de las correspondientes zonas de recarga. Los anteriores estudios serán realizados, con el apoyo técnico y científico del IDEAM e Ingeominas.

La Ley 373 de 1997, en su artículo 13, establece que de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) adoptarán los planes y programas docentes y adecuarán el pensum en los niveles primario y secundario de educación incluyendo temas referidos al uso racional y eficiente del agua.

La Ley 373 de 1997, en su artículo 15, establece que los ministerios responsables de los sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo.

En este contexto, y como parte del compromiso con el uso racional y eficiente del agua, así como con la preservación del entorno y la garantía del suministro agua potable, durante el mes de **abril de 2026** se llevaron a cabo las siguientes actividades:

2. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CUADRO RESUMEN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

ACTIVIDADES AGUA BAÑOS DEL MINISTERIO MES DE ABRIL 2026						
DIA	**FECHA**	**LADO**	**PISO**	**DAMAS**	**CABALLEROS**	**INSPECCION DE BAÑOS AHORRO AGUA**
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	parqueadero			20
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	2	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		2		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	3		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		3	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	4	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		4		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	5	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		5		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)	ORIENTE	terraza		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		terraza	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)	LACTANCIA	6			20
	(DESDE 02 HASTA 31)	cafeteria	6			20

ACTIVIDADES AGUA BAÑOS DEL MINISTERIO MES DE ABRIL 2026

DIA	FECHA	LADO	PISO	DAMAS	CABALLEROS	INSPECCION DE BAÑOS AHORRO AGUA
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	1		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		1	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	2		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		2	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	3	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		3		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	4	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		4		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	5		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		5	X		20
	(DESDE 02 HASTA 31)	OCCIDENTE	5 despacho	privado		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		5 despacho	recepcion		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		5 despacho	cocina		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		4 despacho	privado		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		hall piso 4	cocina		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		3 despacho	privado		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		hall piso 3	cocina		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		2 despacho	privado		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		hall piso 2	cocina		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		hall piso 1	cocina		20
	(DESDE 02 HASTA 31)		gimnasio		X	20
	(DESDE 02 HASTA 31)		gimnasio	X		20
TOTALES						**718**

De acuerdo a lo anterior el ahorro de agua de forma directa quedo igual que el mes anterior, dado a que se reemplazaron los ítems mencionados anteriormente lo cual no genero cambios importantes en el consumo

REGISTRO FOTOGRÁFICO RESUMEN AHORRO AGUA:

Fecha: abril 2026
Ubicación: (HIDROSANITARIO) – INSPECCION DE TODOS LOS BAÑOS AHORRO AGUA.
Descripción:
Por solicitud de la arquitecta juanita se realiza el recorrido de todos los baños revisando: - Sanitario que no tiene Agua se le revisa la presión sanitario sistema flushmate de tanque (desmontar, limpiar registro PVC, acople y filtro de entrada espiga alimentación flushmate - desmontar limpiar cartucho descarga o actuador, inductor de aire y rompe vacío flushmate, hasta que quede en buen funcionamiento. El buen funcionamiento de la grifería de lavamanos (sensores) y el push del orinal que este en buen funcionamiento.





(HIDROSANITARIO) – INSPECCION DE TODOS LOS BAÑOS AHORRO AGUA.

	Arq. Luz Aurora Castañeda
Elaboro:	Aprobó:

“REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN, A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
CONTRATO No CO1 PCCNTR8043290 DEL 16 DE JULIO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES DE MESA DE AYUDA Y BITACORA DE ACTIVIDADES

ABRIL DE 2026

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 2

2. MESAS DE AYUDA 2

3. BITACORA DE ACTIVIDADES 8

4. REGISTRO FOTOGRAFICO 8

Tabla 1 bitácora de actividades 8

Ilustración 1 GRAFICO DE SEGUIMIENTO MESAS DE AYUDA 2

1. INTRODUCCION

De acuerdo con el contrato No CO1 PCCNTR8043290 del 16 de julio de 2025, en la cual se hace el seguimiento de las mesas de ayuda, las cuales fueron ejecutadas por parte del contratante SAGAG SAS.

2. MESAS DE AYUDA

Con base al Plan de Mantenimiento se han generado 27 órdenes de mesa de ayudas, recibidas en el mes de **abril**, se programó la ejecución de las actividades según la prioridad fue dada por la Arquitecta Juanita Lleras o por la encargada, las cuales se distribuyen en:

TIPO	PORCENTAJE
ELECTRICAS 6	19,30%
MOBILIARIO 24	77,40%
OBRA CIVIL 1	1%




Ilustración 1 GRAFICO DE SEGUIMIENTO MESAS DE AYUDA

La oportunidad de atención del servicio se generó con un tiempo de 2 a 4 días dependiendo la dificultad de atención al cliente.

NO. SOLICITUD	AREA	ASUNTO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	SOLUCIÓN	FECHA FINALIZACIÓN
ADM-2025-02771	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Escritorio	La presente solicitud es para solicitar el cambio de la llave, estructura del seguro del escritorio	1/09/2025	Se realiza el cambio de chapa	1/09/2025
ADM-2025-02792	Subdirección de Monitoreo y Control	Chapas	amablemente solicito de su ayuda para arreglar la llave de mi escritorio ,, gracias	2/09/2025	Se realiza el arreglo de la llave	3/09/2025
ADM-2025-02799	Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías	Escritorio	cordial saludo. solicito el apoyo para arreglar la chapa de mi escritorio porque se le cayó un tornillo y la chapa no se asegura.	2/09/2025	Se realiza el ajuste de chapa y se ajusta tornillo de cierre	3/09/2025
ADM-2025-02807	Subdirección de Acceso	Archivador	Solicito su colaboracion con el arreglo de dos cajones de mi escritorio dado que me amanecieron el dia de hoy caidos, quedo atenta muchas gracias!	2/09/2025	Se realiza el cambio de los rieles de la cajonera	3/09/2025
ADM-2025-02817	Subdirección de Talento Humano	Bombillos	Mediante la presente solicito de su amable colaboración instalando un filtro en la lampara del puesto de la servidora Betty Buitrago CC. 52805905 tercer piso subdirección de cobertura para disminuir el reflejo generado por la luz en el teclado generando Migrañas por el deslumbramiento.	3/09/2025	Se instala papel en lumiaria por instrucción de la arl para bajar intensidad.	4/09/2025
ADM-2025-02818	Subdirección de Talento Humano	Bombillos	Mediante la presente solicito de su amable colaboración colocando un filtro en la lampara del puesto de la servidora Adriana Borda CC. 52009756 tercer piso Subdirección de cobertura esto con el fin de disminuir la luminosidad ya que el deslumbramiento del teclado le esta generando migraña.	3/09/2025	Se instala papel en lumiaria por instrucción de la arl para bajar intensidad.	4/09/2025

ADM-2025-02835	Subdirección de Talento Humano	Tomas electricas	Se realizo inspección a puesto de trabajo del servidor Victor Manuel Guillen Guevara vguillen@mineducacion.gov.co, quien presenta recomendación medica que afecta miembro inferior rodilla y presenta limitaciones para agacharse. Por este motivo solicitamos pueda adaptarse una toma a nivel del escritorio para evitar la flexion de la rodilla y aumente el dolor y la incapacidad.	4/09/2025	Se instala toma electrica provisional en la superficie con uso de extensión.	4/09/2025
ADM-2025-02840	Subdirección de Talento Humano	Cieloraso	Se reporta del COPASST, hallazgo en baño de mujeres gimnasio 6 piso 1. Ducha fuera de funcionamiento 2. Cielorraso mal estado 3. Puerta sin pieza de apertura 4. Vidrio roto (mal estado de la cinta con la que se sujeto)	4/09/2025	Se ajusta la ducha, se repara cielo raso, puerta sin chapa y no se consigue en el mercado, el vidrio se solicitara el cambio	5/09/2025
ADM-2025-02841	Subdirección de Talento Humano	Bombillos	Hallazgo: guarda escoba suelto, lampara sin soporte, división de cubículo flojo, toma eléctrica suelta	4/09/2025	Se pega el guardaescobas suelto, se instala una guaya en luminaria, se ajusta división de puesto de trabajo y se ajusta toma eléctrica	5/09/2025
ADM-2025-02844	Subdireccion de Referentes de Calidad y Evalucion Educativa	Sillas	De manera especial requerimos su colaboración para poder generar un cambio, arreglo o cambio en la silla de la servidora Heidy Yolani Rojas, dado que no esta sirviendo la palanquita que permite subir y bajar la misma.	5/09/2025	Se ajusta el gato hidraulico y se aplica aceite WD-40, se deja en funcionamiento	5/09/2025
ADM-2025-02861	Unidad de Atención Al Ciudadano	Escritorio	se solicita areglo de cajonera del usuario angie quintian	11/09/2025	Se realiza el cambio de rieles y se cambia chapa, dejando en funcionamiento	12/09/2025

ADM-2025-02862	Secretaria General	Puertas	De manera atenta, solicitamos la colaboración para revisar la puerta de la cocina de este piso, al entrar se cayó algunas puntillas por lo que solicitamos esta gestión	11/09/2025	Se realiza el ajuste a la puerta de la cocina del 4to piso	12/09/2025
ADM-2025-02877	Dirección de Calidad para la Educación Superior	Chapas	Buenos dias amablemente, solicito el favor del apoyo para el arreglo de dos cajones de escritorio que se le dañaron la chapa en la subdirección de Permanencia. Gracias.	12/09/2025	Se realiza el cambio de la chapa y se asjusta pasadores	12/09/2025
ADM-2025-02897	Oficina asesora de planeación, finanzas y sistemas de información	Chapas	Buenos días atentamente solicito de su colaboración con el cambio de las chapas de la puerta de entrada y archivadores ubicados en el sindicato de trabajadores sintramen sin otro particular muchas gracias.	15/09/2025	Se realiza el cambio de chapa de seguridad de puerta	17/09/2025
ADM-2025-02903	Subdirección De Aseguramiento De La Calidad	Chapas	De manera atenta se solicita mantenimiento en la sede CNA: - Cambiar los frascos de jabón por dispensadores como en el MEN por higiene. - Cambiar dispensadores de papel higiénico ya que presentan falla en el ajuste de los mismos. - La puerta de la entrada esta muy pesada y esta causando molestias a los funcionarios. - Puerta de la cocina presenta deterioro por antigüedad. Quedo atenta, muchas gracias.	15/09/2025	Se hace el arreglo a cajon de la cocina, se cambian visagras, se cambian dispensadores de papel higienico y se arregla puerta entrada principal	19/09/2025
ADM-2025-02918	Dirección de Calidad para la Educación Superior	Chapas	Amablemente solicito el arreglo de chapa de nuevo puesto de trabajo en el subdirección de acceso (tercer piso) y entrega de llaves de la chapa.	17/09/2025	Se realiza el cambio de chapa y ajuste de los cajones	17/09/2025

ADM-2025-02933	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Tomas electricas	solicito por favor colaboración con la conexión de los televisores que se encuentran en servicio al ciudadano	18/09/2025	Se realiza conesxiones de los televisores de la sala de atención al ciudadano	18/09/2025
ADM-2025-02935	Subdirección de Apoyo a la gestión de las I.E.S	Piso	Se reportan visitas de inspección de miembros del Comité de Salud Ocupacional.	18/09/2025	Se instala cinta gris en piso para evitar accidentes	19/09/2025
ADM-2025-02962	Subdirección de Recursos Humanos Sector Educación	Chapas	Amablemente solicito su colaboración para la revisión y arreglo del las chapas del puesto de trabajo de la servidora LOAIDA SILVA quien tiene asignado el puesto de trabajo # 305569 de esta subdirección.	22/09/2025	Se realiza el cambio de chapa	23/09/2025
ADM-2025-02964	Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior	Escritorio	Agradezco vengan y me arreglen la chapa del escritorio y la cajonera. Para lo pertinente, me encuentro ubicada en el tercer piso en la Subdirección de Recursos Humanos del Sector Educativo.	22/09/2025	Se realiza el cambio de chapa	23/09/2025
ADM-2025-02971	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ventanas	Solicito por favor el apoyo para ajustar las vidrios de las ventanillas 2 y 8 de la sala del servicio al ciudadano, para una actividad que se solicita	22/09/2025	Se desmontan vidrios para toma de fotos y al terminar se instalan nuevamente.	23/09/2025
ADM-2025-02973	Dirección de Calidad para la Educación Superior	Escritorio	Solicitamos el favor del arreglo de una chapa de escritorio piso 3 Permanencia. Gracias.	22/09/2025	Se realiza cambio de chapa y rieles	23/09/2025
ADM-2025-02980	Oficina de Control Interno	Chapas	Buenas tardes se solicita cambio de la cajonera de la contratista Blanca Lilia Porras Melo de la Oficina de Control Interno.	22/09/2025	Se realiza el cambio de chapa y todos los rieles de cierre lento	24/09/2025
ADM-2025-02987	Oficina de Tecnología y Sistemas de Información	Goteras	Agradezco su colaboración con el ajuste de bases de televisores de las salas, por fa comunicarse con Mesa de ayuda Tecnologia	23/09/2025	Se ajustan tornillos y tuercas de base metalica de los televisores de los pisos 1, 2, 3 y 5	23/09/2025
ADM-2025-02991	Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la	Chapas	Por favor llaves de chapa en la Subdirección de Apoyo a las IES. Gracias.	23/09/2025	Se realiza e cambio de la chapa de cajon.	23/09/2025

	Educación Superior					
ADM-2025-02995	Subdirección de Talento Humano	Escritorio	De manera respetuosa, solicito de su colaboración con el arreglo del cajon del escritorio del a servidora Erika Mayerly Duarte, ya que no cierra y desliza mal.	23/09/2025	Se realiza el cambio de rieles a cajonera	24/09/2025
ADM-2025-03007	Subdirección De Aseguramiento De La Calidad	Cafeteria	De manera atenta se solicita mantenimiento en puerta de la cocina ya que la semana la arreglaron y hoy se soltaron los tornillos.	24/09/2025	Servicio se relaziara el día 29/09/25	26/09/2025
ADM-2025-03018	VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Puertas	Amablemente, solicitamos su ayuda para arreglar la puerta principal en la recepción del Despacho VEPBM.	25/09/2025	Se ajusta brazo y manija de puerta de vidrio, queda en funcionamiento.	26/09/2025
ADM-2025-03037	Oficina Asesora de Comunicaciones	Persianas	Solicito de su amable colaboración con el arreglo de la persiana de la oficina de la jefe y una de las lamparas esta dañada.	29/09/2025	Se realzia el cambio de la luminaria y se arregla perciana	29/09/2025
ADM-2025-03043	Subdirección de Gestión Financiera	Chapas	Buen día para solicitar el mantenimiento de cajones y chapa para servidora Bibiana Gertrudis Lozano Sanchez de Tesorería	30/09/2025	Se arregla la llave de la cajonera y se ajustan seguros	30/09/2025
ADM-2025-03046	Dirección de Calidad para la Educación Superior	Chapas	Buenos días: amablemente solicito de su colaboración para el arreglo de una chapa de un loker, piso 3 Permanencia.	30/09/2025	Se realiza el cambio de chapa de locker	30/09/2025

En el mes de **abril** se ejecutan 24 orden de trabajo y virtualmente se cerraron 27 órdenes de trabajo.

INDICADOR DE EJECUCIÓN:

TOTAL: 27 órdenes de trabajo

EJECUTADAS: 24 órdenes de trabajo

SIN EJECUTAR: 3 órdenes de trabajo (entregadas el último día hábil del mes)

(24 orden ejecutada / 27 orden recibida) x 100 = 88,88 **%**

3. BITACORA DE ACTIVIDADES ESPECIALES O PROGRAMADAS

Se realizó 58 anotaciones en la bitácora las cuales fueron entregadas a la subdirección de gestión administrativa al Señor Fredy Santiago Ramírez Martin de la siguiente manera:

Tabla 1 bitácora de actividades

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

ELECTRICO Y ILUMINACION

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (ELECTRICO) – instalación de toma eléctrica normal - 2do piso - oriente - tecnología.
Descripción:
se realizó la instalación de toma eléctrica normal en tabique del puesto de trabajo.




(ELECTRICO) – instalación de toma eléctrica normal - 2do piso - oriente - tecnología

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) –cambio panel led 60x60 (quemado) – 1er piso - occidente - baño caballeros.
Descripción:
se realizó el cambio de panel led 60x60 quemado en baño caballeros quedando funcionando.



(ILUMINACION) –cambio panel led 60x60 (quemado) – 1er piso - occidente - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 2 - baño caballeros.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 2 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 3 - baño caballeros.

Descripción:

se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – occidente - piso 3 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 18w incrustar (quemada) – oriente - escalera a 6to piso.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 18w de incrustar en escalera a 6to piso. Quedando en funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 18w incrustar (quemada) – oriente - escalera a 6to piso

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño caballeros.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño caballeros

Fecha: 08 de abril 2026

Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño damas.

Descripción:

se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.



(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 4 - baño damas

Fecha: 08 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 3 - baño damas.
Descripción:
se realizó el cambio de la luminaria led redonda 12w de incrustar en baño, quedando en buen funcionamiento.






(ILUMINACION) – cambio de luminaria led redonda 12w incrustar (quemada) – oriente - piso 3 - baño damas

Fecha: 09 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker).
Descripción:
se instala 1 nueva luminaria panel led 60x60 utilizando guaya, perros y cable encauchetado, se instala los chazos al techo y se coloca la luminaria quedando bien nivelada, en la misma área se realiza el cambio de otra luminaria quemada. Quedando las 2 en buen funcionamiento.




(ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker)

Fecha: 09 de abril 2026
Ubicación: (ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker).
Descripción:
se instalan 2 tomas nuevas en muro utilizando, cable trenzado # 12, 2 tomas eléctricas con su respectiva tapa. Quedando en buen funcionamiento.


(ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker)

Fecha: 15 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio 2 (dos) panel led redondo incrustar 18 W – 1er piso - occidente - hall.
Descripción:
se realiza el cambio de dos (02) panel led redondos incrustar 18W en pasillo hall 1er piso lado occidental. Quedando bien instalado.



(ILUMINACION) – cambio 2 (dos) panel led redondo incrustar 18 W – 1er piso - occidente - hall

Fecha: 27 de abril 2026
Ubicación: (ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker).
Descripción:
se instala 1 nueva luminaria panel led 60x60 utilizando guaya, perros y cable encauchetado, se instala los chazos al techo y se coloca la luminaria quedando bien nivelada, en la misma área se realiza el cambio de otra luminaria quemada. Quedando las 2 en buen funcionamiento según plano.







(ILUMINACION) – cambio de dos (02) panel led 60x60 40 w incrustar (quemada) – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker)

Fecha: 27 de abril 2026

Ubicación: (ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker).

Descripción:

se instalan 2 tomas nuevas en muro energizándolos del circuito de tomas de la pantalla lo cual se utilizaron materiales como: cable trenzado # 12, 2 tomas eléctricas con su respectiva tapa. Quedando en buen funcionamiento.

(ELECTRICO) – instalar 2 nuevos puntos de eléctricas tomas – 4to piso - oriente - fomento superior (área de locker)

HIDROSANITARIO

Fecha: abril 2026
Ubicación: (HIDROSANITARIO) – INSPECCION DE TODOS LOS BAÑOS AHORRO AGUA.
Descripción:
Por solicitud de la arquitecta juanita se realiza el recorrido de todos los baños revisando: - Sanitario que no tiene Agua se le revisa la presión sanitario sistema flushmate de tanque (desmontar, limpiar registro PVC, acople y filtro de entrada espiga alimentación flushmate - desmontar limpiar cartucho descarga o actuador, inductor de aire y rompe vacío flushmate, hasta que quede en buen funcionamiento. El buen funcionamiento de la grifería de lavamanos (sensores) y el push del orinal que este en buen funcionamiento.





(HIDROSANITARIO) – INSPECCION DE TODOS LOS BAÑOS AHORRO AGUA.

PINTURA

Fecha: 01 y 04 abril 2026
Ubicación: (PINTURA Y RESANE) – pintura y resane muros y bases de mesones de madera hall café – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5).
Descripción:
se realiza el lijado de los muros de drywall, se coloca cinta enmascarar a la madera para evitar pintarla y se aplican 2 capa de pintura a los muros de drywall y muro debajo de la madera. dicha actividad se realizó en los siete (07) sitios.



(PINTURA Y RESANE) – pintura y resane muros y bases de mesones de madera hall café – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5)

Fecha: 07 abril 2026
Ubicación: (PINTURA ESMALTE NEGRO) – pintar guarda escoba en muro de drywall mesón café hall – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5).
Descripción:
se marca en muro la altura guarda escoba, se coloca cinta de enmascarar y se aplica pintura negra esmalte. Terminada la pintura se retira las cintas y limpia piso.



(PINTURA ESMALTE NEGRO) – pintar guarda escoba en muro de drywall mesón café hall – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5)



Fecha: 08 abril 2026
Ubicación: (PINTURA BARNIZ MESON) – pintar con barniz reforzado los mesones para el café en hall MEN – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5).
Descripción:
se coloca cinta de enmascarar en muros, se aplica des manchador a la superficie se espera 10 minutos y se le pasa una esponja para remover las manchas y mugre almacenado por el tiempo, se limpia con un trapo limpio retirando el químico y la mugre, pasando un tiempo de secado se aplica 1 mano de barniz. quedando bien aplicada y brillante.





(PINTURA BARNIZ MESON) – pintar con barniz reforzado los mesones para el café en hall MEN – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5)

Fecha: 09 abril 2026
Ubicación: (PINTURA Y RESANE) – pintura y resane muros y techo área locker – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker).
Descripción:
Se aplica pasta profesional en área de muro. Al pasar tiempo de secado del material se inicia a lijar área afectada dejándola preparada y se aplica dos (02) manos de pintura. Quedando bien.

(PINTURA Y RESANE) – pintura y resane muros y techo área locker – 2do piso - oriente - talento humano (área de locker)

Fecha: 10 abril 2026
Ubicación: (PINTURA BARNIZ MESAS Y MUEBLES) – pintar en barniz 2 muebles, 2 mesas del despacho vice superior – 4to piso - despacho vice superior.
Descripción:
se aplica 1 capa de barniz a 2 mesas y 2 muebles del despacho del vice superior. Quedando bien pintados.




(PINTURA BARNIZ MESAS Y MUEBLES) – pintar en barniz 2 muebles, 2 mesas del despacho vice superior – 4to piso - despacho vice superior

Fecha: 28 abril 2026
Ubicación: (PINTURA Y RESANE) – pintura y resane esquina (muros y techo) área donde se instalará archivador móvil – 6to piso - oficina de FEMEN - esquina (muro y techo) donde se instalará archivador móvil.
Descripción:
esquina (muro y techo), se aplica pasta profesional en área de muro y techo. Al pasar tiempo de secado del material se inicia a lijar área afectada dejándola preparada y se aplica dos (02) manos de pintura. Quedando bien.





(PINTURA Y RESANE) – pintura y resane esquina (muros y techo) área donde se instalará archivador móvil – 6to piso - oficina de FEMEN - esquina (muro y techo) donde se instalará archivador móvil

CERRADURA PARA PUERTA METALICA

Fecha: 07 de abril 2026

Ubicación: (CERRADURA POMO) – cambio de cerradura de pomo en antigua sala conductores – sótano.

Descripción:

se realiza el cambio de la cerradura por perdida de llaves. Quedando en buen funcionamiento.



(CERRADURA POMO) – cambio de cerradura de pomo en antigua sala conductores – sótano

Fecha: 07 de abril 2026

Ubicación: (PASADOR DE SEGURIDAD) – instalación de pasador de seguridad a puerta metálica – sótano - sala conductores (puerta salida a parqueadero).

Descripción:

se realizó la instalación del pasador metálico a puerta metálica en sala conductores. Quedando en funcionamiento.



(PASADOR DE SEGURIDAD) – instalación de pasador de seguridad a puerta metálica – sótano - sala conductores (puerta salida a parqueadero)

PUERTA DE VIDRIO

Fecha: 10 de abril 2026
Ubicación: (PUERTA DE VIDRIO SUBIR Y APLOMAR) – pega puerta al piso (subir y aplomar) – 6to piso - cafetería - puerta hacia carrera 57.
Descripción:
se desmonta la puerta de vidrio, se le colocar una arandela grande en la base del piso para subirla, se instala nuevamente y se aploma con uso de llave brístol hasta dejarla bien graduada que no pegue en el piso.




(PUERTA DE VIDRIO SUBIR Y APLOMAR) – pega puerta al piso (subir y aplomar) – 6to piso - cafetería - puerta hacia carrera 57

Fecha: 14 de abril 2026
Ubicación: (PUERTA DE VIDRIO MANIJA) – suelta la manija (asegurar) – 5to piso - despacho ministro - puerta acceso.
Descripción:
se desmonta la manija completa se aseguran los tornillos internos y luego se instala nuevamente la manija. Quedando bien ajustada.



(PUERTA DE VIDRIO MANIJA) – suelta la manija (asegurar) – 5to piso - despacho ministro - puerta acceso

Fecha: 14 de abril 2026
Ubicación: (PUERTA DE VIDRIO BRAZO HIDRAULICO) – pega al piso suelto brazo hidráulico (ajustar y aplomar) – 1er pisos - occidente - salida restringida.
Descripción:
se suelta el brazo y se ajusta los tornillos, luego se aploma la puerta con llave brístol. Quedando bien ajustado brazo y sin pegar al piso.



(PUERTA DE VIDRIO BRAZO HIDRAULICO) – pega al piso suelto brazo hidráulico (ajustar y aplomar) – 1er pisos - occidente - salida restringida

Fecha: 15 de abril 2026
Ubicación: (PUERTA DE VIDRIO SUBIR Y APLOMAR) – puerta pega al piso (subir y aplomar) – 4to piso - sala 4-3.
Descripción:
se desmonta la puerta y se coloca una arandela en la base inferior, se instala nuevamente la puerta y se aploma con uso de llaves brístol. Quedando bien sin pegar al piso.



(PUERTA DE VIDRIO SUBIR Y APLOMAR) – puerta pega al piso (subir y aplomar) – 4to piso - sala 4-3

DRYWALL

Fecha: 01 abril 2026
Ubicación: (INSTALAR WIND COLOR CAOBA) – instalar el wind color caoba en borde muro del mesón – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5).
Descripción:
se realiza la instalación del wind color caoba, en muro drywall, dicha actividad se realizó en los siete (07) sitios.





(INSTALAR WIND COLOR CAOBA) – instalar el wind color caoba en borde muro del mesón – occidente (piso 2,3 y 4) - oriente (piso 2,3,4 y 5)

MOBILIARIO

Fecha: 01 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – mover mueble madera en despacho vice PBM – 3er piso - despacho vice PMB.
Descripción:
se mueve el mueble de madera del despacho de la vice hasta hall ascensor privado.



(MOBILIARIO) – mover mueble madera en despacho vice PBM – 3er piso - despacho vice PMB

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – armar 3 puestos nuevos sala 1-6 – 1er piso - occidente - sala 1-6 área tarima.
Descripción:
se busca en bodega las superficies y las bases metálicas y se arman los 3 puestos en arrea de tarima de sala 1-6 nueva sala para conductores.



(MOBILIARIO) – armar 3 puestos nuevos sala 1-6 – 1er piso - occidente - sala 1-6 área tarima

Fecha: 07 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – subir locker, muebles mesa y microondas de sótano a sala 1-6 – 1er piso - occidente - sala 1-6.
Descripción:
se sube el locker desde el sótano hasta la sala 1-6 sitio para los conductores.



(MOBILIARIO) – subir locker, muebles mesa y microondas de sótano a sala 1-6 – 1er piso - occidente - sala 1-6

Fecha: 09 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – instalar cortina de madera en ventana sala de terapias – 2do piso - oriente - talento humano (sala de terapias).
Descripción:
se busca cortina de madera en bodega, se limpia y se instala en la sala en ventana interna quedando bien instalada y funcionando.



(MOBILIARIO) – instalar cortina de madera en ventana sala de terapias – 2do piso - oriente - talento humano (sala de terapias)

Fecha: 14 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – subir posa píes (instalar tacos de madera) – 3er piso - lado occidental.
Descripción:
la posa píes de la funcionaria diana, se le instalan 2 tacos de madera debajo de base para subirlos 4 centímetros, se pintan con esmalte negro los bordes de la madera, con el fin de que la funcionaria pueda descansar los pies.



(MOBILIARIO) – subir posa píes (instalar tacos de madera) – 3er piso - lado occidental

Fecha: 27 de abril 2026
Ubicación: (MOBILIARIO) – instalar 2 mesas redondas y 8 sillas interlocutoras en área antigua de Lockers - 4to piso - oriente - fomento superior (área de Lockers).
Descripción:
se buscan en bodega 10 sótano, 2 mesas redondas pequeñas con base y 8 sillas interlocutoras, se suben hasta 4to piso oriental y se arman en antigua área de locker en fomento superior.



(MOBILIARIO) – instalar 2 mesas redondas y 8 sillas interlocutoras en área antigua de Lockers - 4to piso - oriente - fomento superior (área de Lockers)


ALBAÑILERIA

Fecha: 17 y 18 de abril 2026
Ubicación: (ALBAÑILERIA – BACHEO MORTERO) – huecos en parqueadero (realizar bacheo con concreto) – parqueadero.
Descripción:
una vez marcados los sitios a realizar el bacheo, se inicia a picar los bordes y ampliando el hueco, una vez preparados los huecos se prepara la mezcla del mortero (arena, piedra picada, cemento y aditivo endurecedor), se realiza el vaciado de los huecos con el mortero, se nivelan, se espera un poco el fraguado para repasarlo con uso de cepillo de madera dando la textura rustica.



(ALBAÑILERIA – BACHEO MORTERO) – huecos en parqueadero (realizar bacheo con concreto) – parqueadero


Fecha: 20 y 21 de abril 2026
Ubicación: (ALBAÑILERIA – PAVIMENTO CONCRETO) – falta pavimento 2 puestos de vehículos – parqueadero - puesto de vehículos eléctricos.
Descripción:
se demarca los 2 puestos de vehículos, se limpia el área retirando la piedra picada quedando el área faltante de asfalto, se realiza un replanteo picando con uso de pico dejando un espesor de 10 centímetros, una vez preparado el área se procede a preparar la mezcla del mortero (arena, piedra picada, cemento y aditivo endurecedor), se realiza el vacea con el mortero, se nivelan, se espera un poco el fraguado para repasarlo con uso de cepillo de madera dando la textura rustica.



(ALBAÑILERIA – PAVIMENTO CONCRETO) – falta pavimento 2 puestos de vehículos – parqueadero - puesto de vehículos eléctricos

PISO PODOTACTIL

Fecha: 06 de abril 2026
Ubicación: (PISO PODOTACTIL) – asegurar pisos podotactil sueltos – 1er piso - recepción salida rampa parqueadero.
Descripción:
se aseguran los pisos podotactil sueltos con uso de tornillos punta broca a la superficie metálica.



(PISO PODOTACTIL) – asegurar pisos podotactil sueltos – 1er piso - recepción salida rampa parqueadero


GUARDA ESCOBAS

Fecha: 15 de abril 2026
Ubicación: (GUARDA ESCOBAS) – suelto guardaescobas en columna (arreglar) – 2do piso - tecnología - columna.
Descripción:
en columna esta caído el guardaescobas, se realiza el cambio de los chazos con los tornillos y se instala nuevamente quedando bien instalado.



(GUARDA ESCOBAS) – suelto guardaescobas en columna (arreglar) – 2do piso - tecnología - columna

Fecha: 15 de abril 2026
Ubicación: (GUARDA ESCOBAS) – suelto guarda escoba (arreglar) – 4to piso - sala 4-3.
Descripción:
en muro esta caído el guardaescobas, se realiza el cambio de los chazos con los tornillos y se instala nuevamente quedando bien instalado.



(GUARDA ESCOBAS) – suelto guarda escoba (arreglar) – 4to piso - sala 4-3

OTROS

Fecha: 14 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – instalar techo a nuevo sitio para almacenar los RCD parqueadero – parqueadero sitio de acopio RCD lado oriental.
Descripción:
se instalan madera reciclada de puertas viejas de salas y sobre la madera se coloca un plástico para proteger la madera. Quedando bien instalado el techo y protegido.





(OTROS) – instalar techo a nuevo sitio para almacenar los RCD parqueadero – parqueadero sitio de acopio RCD lado oriental

Fecha: 15 de abril 2026

Ubicación: (OTROS) – instalar techo área bicicletas lado derecho – parqueadero - área bicicletas - lado derecho.

Descripción:

se realiza la instalación de techo área de bicicletas lado derecho, con uso de material reciclable como es la estructura de aluminio, láminas de madera y plásticos. Primero se asegura la estructura de aluminio dejándole un buen desnivel, luego instalan la madera y para proteger instalan el plástico negro. quedando bien instalado el techo.



(OTROS) – instalar techo área bicicletas lado derecho – parqueadero - área bicicletas - lado derecho

Fecha: 16 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – instalar techo área bicicletas lado izquierdo 1ero – parqueadero - área bicicletas - lado izquierdo 1ero.
Descripción:
se realiza la instalación de techo área de bicicletas lado izquierdo 1ero, con uso de material reciclable como es la estructura de aluminio, láminas de madera y plásticos. Primero se asegura la estructura de aluminio dejándole un buen desnivel, luego instalan la madera y para proteger instalan el plástico negro. quedando bien instalado el techo.



(OTROS) – instalar techo área bicicletas lado izquierdo 1ero – parqueadero - área bicicletas - lado izquierdo 1ero

Fecha: 20 y 21 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – instalar techo área bicicletas lado izquierdo 2do posterior medidores energía – parqueadero - área bicicletas - lado izquierdo 2do posterior medidores energía.
Descripción:
se realiza la instalación de techo área de bicicletas lado izquierdo 2do, con uso de material reciclable como es la estructura de aluminio, láminas de madera y plásticos. Primero se asegura la estructura de aluminio dejándole un buen desnivel, luego instalan la madera y para proteger instalan el plástico negro. quedando bien instalado el techo.




(OTROS) – instalar techo área bicicletas lado izquierdo 2do posterior medidores energía – parqueadero - área bicicletas - lado izquierdo 2do posterior medidores energía

Fecha: 22 Y 23 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – instalar techo área bicicletas salida restringida (replanteo y instalar 9 columnas aluminio) - parqueadero - área bicicletas - salida restringida.
Descripción:
se realiza el replanteo en el área de bicicletas salida restringida, marcando donde se realizan los hoyos para instalar las 9 columnas, se avanza con la excavación de cada hoyo y se procede a nivelar y aplomar cada columna asegurándola y vaciadas en concreto (área, cemento, piedra picada). quedando alineadas y aplomadas, en espera del fraguado.



(OTROS) – instalar techo área bicicletas salida restringida (replanteo y instalar 9 columnas aluminio) - parqueadero - área bicicletas - salida restringida

Fecha: 23 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – 2 parqueaderos con mucha grasa y residuos de aceite de vehículos (desengrasar y limpiar) - parqueadero - occidente - área vehículos oficiales.
Descripción:
los 2 parqueaderos seleccionados para vehículos eléctricos están muy sucios con grasa y residuos de aceite, se aplica desengrasante, al pasar unos minutos se usa el cepillo de cerda dura para restregar toda el área, se lava con agua (reciclada) a presión con hidrolavadora y se aplica otra vez desengrasante con jabón, se le pasa el cepillo nuevamente y aplica abundante agua(reciclada) a toda el área. quedando limpio libre de grasas.

(OTROS) – 2 parqueaderos con mucha grasa y residuos de aceite de vehículos (desengrasar y limpiar) - parqueadero - occidente - área vehículos oficiales

Fecha: 27 Y 28 de abril 2026
Ubicación: (OTROS) – instalar techo área bicicletas salida restringida (instalar vigas y láminas de madera en techo) - parqueadero - área bicicletas - salida restringida.
Descripción:
una vez fraguada las columnas se inicia con la instalación de las vigas en techo que soportan las láminas de madera. quedando bien colocadas las láminas de madera, en espera de colar el plástico negro.





(OTROS) – instalar techo área bicicletas salida restringida (instalar vigas y láminas de madera en techo) - parqueadero - área bicicletas - salida restringida

Luz Aurora Castañeda
Aprobó: