| | | |
|---|---|---|
| Institución Universitaria BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR | **FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP** | **CODIGO: S-002**<br>**Versión: 2.01**<br>**Fecha: 05/01/2018** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dependencia: | OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS | Fecha: | 29/4/2026 |

**ACTO ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS DEL CONTRATO** | Valor Contrato: | $1,312,446,460.00 | | | Valor a Pagar: | $145,668,995.99 | |
| | Número: | 097-2026 | Fec. Suscripción: | Mar 13 2026 | N° RP: | 223 | Fecha: Mar 13 2026 |
| | N° CDP: | 127 | Fecha: | Ene 21 2026 | | | |
| | Rubro Presupuestal: | Mtto rep. y construcciones acad, Mtto rep. y construcciones acad - Mtto equipos audiovisuales | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, DIGITALES, AUDIOVISUALES Y SISTEMAS CCTV EXISTENTES EN EL INVENTARIO DE BIENES DE UNIBAC, QUE INCLUYA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PARTES Y/O REPUESTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR. | | | | | | |
| **FORMA DE PAGO:** | Las establecidas en los estudios y documentos previos | | | | | | |

**INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | **INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A.S** | | | | | | | | | | |
| Identificación: | Tipo de documento: | Cédula | | Nit. | X | | Número | 900224273-0 | | DV | |
| Dirección: | . | | | | | | | | | | |
| Número de Teléfono: | . | | | FAX: | | | | CEL. | . | | |
| Clase y número de cuenta: | Corriente: | | Ahorros | **X** | Número: | **.** | | Banco: | **N.A.** | | |
| **ASPECTOS TRIBUTARIOS** | Marque con "X" | Persona Natural: | | | Persona Jurídica: | **X** | | Regimen: **N.A.** | | | |
| | | Gran Contribuyente: | | | Autoretenedor: | | | | | | |
| | | He verificado de esta información frente al RUT: | | | SI: | X | | NO: | | | |

| | |
|---|---|
| **OBSERVACIONES:** **Cumplió a cabalidad con las condiciones contractuales** | **NOTA:** |

2C6ACD72-6BDE-42A4-8F00-F1795FE8756C

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA:** | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A.S |
| **C.C.:** | 900224273-0 |

1AF9547E-5FD6-4E4D-B96B-C3BA1615B16E

| | |
|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | MARGARITA ISABEL OCHOA RODRIGUEZ |
| **CARGO:** | JEFE OFICINA DE RECURSOS FISICOS |

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
# PLANILLA NRO. 37318332
# REFERENCIA DE PAGO (PIN):
# Fecha Pago Planilla: 2026-05-07

PAGADA

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 900224273 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | URB VILLAVENECIA CASA 62 | DEPARTAMENTO | BOLIVAR | MUNICIPIO | CARTAGENA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 7112 | CORREO ELECTRÓNICO | CONTACTO@INTERVICON.COM.CO | TELÉFONO | 6654085 |
| FAX | 0 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | 0 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 1047395948 | PRIMER APELLIDO | PACHECO | SEGUNDO APELLIDO | ALTAMAR |
| PRIMER NOMBRE | JANYRIS | SEGUNDO NOMBRE | ALICIA | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2026 | Mes: 04 | Año: 2026 | Mes: 05 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 2 | | $4.550.905 | | 37318332 |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO | | | | | | | | | | Salario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Tipo Vinculación | Subtipo Cot | Ext no obl | Colombiano ext | Dpto | Mun | Actividad Eco | Tipo de Salario | Nombres | Salario Básico |
| CC-1047395948 | 01 | No | No | No | 13 | 1 | 1749001 | Fijo | PACHECO ALTAMAR JANYRIS ALICIA | $2.800.000 |
| CC-1002317186 | 01 | No | No | No | 13 | 222 | 1749001 | Fijo | PUERTA BATISTA ANGIE PAOLA | $1.750.905 |

| NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | ING | Fecha Ing | RET | Fecha Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Nov Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Sln Inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha Lma Inicio | Fecha Lma Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha Vac Fin | AVP | VCT | Fecha Vct Inicio | Fecha Vct Fin | IRL | Fecha Irp Inicio | Fecha Irp Fin |
| CC - 1047395948 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| CC - 1002317186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | AFP | Dias Cotizados | IBC pensión | Tarifa | Cot Obl | Cot Vol Afil | Cot Vol Aport | Total Cot | Fondo Sol | Fondo Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1047395948 | PORVENIR | 30 | $2.800.000 | 0.1600000 | $448.000 | $0 | $0 | $448.000 | $0 | $0 | $0 |
| CC - 1002317186 | PORVENIR | 30 | $1.750.905 | 0.1600000 | $280.200 | $0 | $0 | $280.200 | $0 | $0 | $0 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1047395948 | SALUD TOTAL | 30 | $2.800.000 | 0.0400000 | $112.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.800.000 | 3 | 0.0052200 | $14.700 |
| CC - 1002317186 | SALUD TOTAL | 30 | $1.750.905 | 0.0400000 | $70.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.750.905 | 3 | 0.0052200 | $9.200 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cota CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1047395948 | COMFENALCO CARTAGENA | 30 | $2.800.000 | 0.0400000 | $112.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |
| CC-1002317186 | COMFENALCO CARTAGENA | 30 | $1.750.905 | 0.0400000 | $70.100 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR COTIZACIÓN VOL AFIL | VLR COTIZACIÓN VOL APOR | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL | VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS | DÍAS MORA | VLR INTERESES | VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PORVENIR | 2 | $728.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $728.200 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | VLR UPC | AUT. IGE | VLR IGE | AUT. DESC LMA | VLR LMA | VLR NETO APORTES DE COT | DÍAS MORA | VLR INTERESES COT OBL | VLR INTERESES UPC | SUBTOTAL APORTES COT | SUBTOTAL APORTES | RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL | SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC | TOTAL PAGAR COT OBL | TOTAL PAGAR UPC | FONDO DE SOL SALUD | TOTAL PAGAR |
| SALUD TOTAL | 2 | $182.100 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | $182.100 | 0 | $0 | $0 | $182.100 | $0 | 0 | $0 | $0 | $182.100 | $0 | $0 | $182.100 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 2 | $23.900 | 0 | $0 | $0 | $23.900 | 0 | $0 | $23.900 | 0 | $0 | $0 | $23.900 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| COMFENALCO CARTAGENA | 2 | $182.100 | 0 | $0 | $182.100 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 1 | $182.100 |
| PENSIONES | 1 | $728.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $23.900 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 1 | $182.100 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $1.116.300 |

# INFORME GENERAL DE MANTENIMIENTO

**CONTRATO No. 097– 2026**

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

**Contratante:**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

**Contratista:**
INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

**NIT:**
900.224.273-0

**Fecha de suscripción del contrato:**
12 de marzo de 2026

**Fecha de inicio del contrato:**
24 de marzo de 2026

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico tiene como finalidad documentar de manera detallada las actividades ejecutadas en el marco del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos tecnológicos, eléctricos, electrónicos, audiovisuales, de cómputo y sistemas especiales pertenecientes a la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.

Las labores desarrolladas estuvieron orientadas a garantizar la **operatividad continua, confiabilidad funcional y prolongación de la vida útil de los equipos**, mediante intervenciones técnicas especializadas que abarcaron desde procesos de inspección, diagnóstico, desarme y limpieza, hasta ajustes, calibraciones, correcciones y pruebas de funcionamiento en condiciones reales de operación.

El mantenimiento fue ejecutado bajo criterios técnicos rigurosos, aplicando **buenas prácticas de ingeniería, protocolos de intervención sobre sistemas electrónicos y eléctricos, y uso de insumos especializados**, tales como limpiadores de circuitos, lubricantes dieléctricos y herramientas antiestáticas, con el fin de evitar deterioro prematuro, fallas operativas o pérdida de rendimiento.

Adicionalmente, se realizaron actividades de verificación integral en sistemas de audio, video, iluminación, CCTV y equipos de cómputo, incluyendo análisis de señal, medición de parámetros eléctricos, calibración de equipos y validación de transmisión hacia sistemas de control, lo cual permitió asegurar la correcta integración de los diferentes subsistemas que soportan los procesos académicos y administrativos de la institución.

Este informe consolida de forma estructurada cada una de las intervenciones realizadas, organizadas por ítems de mantenimiento, evidenciando el cumplimiento del alcance contractual y la ejecución eficiente de las actividades programadas.

**1. Mantenimiento de destructora de documentos**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de la destructora de documentos, orientado a garantizar su correcto funcionamiento mecánico y eléctrico, incluyendo:

- **Desarmado técnico del equipo**, permitiendo el acceso a cuchillas, motor, sistema de transmisión y componentes electrónicos
- **Limpieza interna y externa especializada**, retirando acumulación de residuos de papel, polvo y partículas que afectan el desempeño del sistema de corte
- **Inspección del sistema de cuchillas**, verificando desgaste, alineación y estado general del conjunto triturador
- **Aplicación de lubricante técnico** en cuchillas, ejes y partes móviles para reducir fricción y prolongar la vida útil del equipo
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos** en tarjetas y conexiones internas, eliminando contaminantes sin afectar los componentes
- **Aplicación de aerosol lubricante dieléctrico** en mecanismos de accionamiento
- **Ajuste y limpieza de contactos eléctricos**, garantizando continuidad y evitando fallas intermitentes
- **Revisión del sistema eléctrico y de protección térmica del motor**
- **Armado del equipo** bajo condiciones controladas
- **Pruebas operativas**, verificando capacidad de corte, ruido, vibración y funcionamiento continuo

**2. Mantenimiento de consola digital Allen & Heath Qu-32**

Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo especializado en consola digital de audio profesional, incluyendo:

- **Desarmado técnico del equipo**, accediendo a tarjetas electrónicas, módulos de entrada/salida y sistema de control

- **Limpieza interna con aire comprimido y herramientas antiestáticas**, eliminando polvo acumulado en circuitos y superficies
- **Inspección de rutas de señal y componentes electrónicos críticos**
- **Retoque de soldaduras** en puntos de alta exigencia para evitar fallas de señal o ruido
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos** en tarjetas y conectores
- **Aplicación de lubricante especializado** en faders, potenciómetros y elementos móviles
- **Verificación de transmisión de señal** hacia sistemas de amplificación y control
- **Pruebas de audio multicanal**, evaluando niveles, respuesta y estabilidad
- **Revisión de configuración digital y parámetros de operación**
- **Armado del equipo y puesta en funcionamiento**

**3. Mantenimiento de bafles Electro Voice ELX 12P**

Se realizó mantenimiento técnico de sistemas de amplificación activa, incluyendo:

- **Desarmado del bafle** para acceso a módulo de potencia, parlante y electrónica interna
- **Limpieza interna profunda**, eliminando polvo en tarjetas, ventilación y componentes acústicos
- **Revisión del estado del parlante, bobina y conexiones internas**
- **Retoque de soldaduras en módulos electrónicos**
- **Aplicación de limpiador de circuitos electrónicos** en tarjetas de amplificación
- **Aplicación de lubricante en conexiones mecánicas y puntos de fijación**
- **Verificación del sistema de amplificación y respuesta de audio**
- **Armado estructural del equipo**
- **Pruebas operativas de sonido**, evaluando potencia, distorsión y respuesta en frecuencia

**4. Mantenimiento de bafles Electro Voice ELX 15P**

Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo:

- **Desarmado técnico del equipo**
- **Limpieza interna y externa de componentes electrónicos y acústicos**
- **Inspección de sistema de amplificación y conexiones internas**
- **Retoque de soldaduras en tarjetas electrónicas**
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos**
- **Aplicación de lubricante en elementos estructurales y de fijación**

- **Verificación de desempeño del parlante y sistema activo**
- **Armado del equipo**
- **Pruebas de funcionamiento en condiciones reales de operación**

**5. Mantenimiento de bafles Electro Voice ELX 18 (Subwoofer)**

Se realizó mantenimiento especializado de sistema de bajas frecuencias, incluyendo:

- **Desarmado completo del subwoofer**
- **Limpieza interna de cámara acústica y componentes electrónicos**
- **Inspección de la bobina, suspensión y estructura del parlante**
- **Revisión de conexiones internas y módulo de amplificación**
- **Retoque de soldaduras en circuitos electrónicos**
- **Aplicación de limpiador electrónico en tarjetas**
- **Aplicación de lubricante en elementos estructurales**
- **Armado del sistema acústico**
- **Pruebas de respuesta en bajas frecuencias y desempeño operativo**

**6. Mantenimiento de bafles Electro Voice ZLX 12P**

Se ejecutó mantenimiento técnico preventivo, incluyendo:

- **Desarmado del equipo para inspección interna**
- **Limpieza especializada de componentes electrónicos y acústicos**
- **Revisión del sistema de amplificación y conexiones internas**
- **Retoque de soldaduras en puntos críticos**
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos**
- **Aplicación de lubricante en partes mecánicas**
- **Armado del equipo**
- **Pruebas de audio y verificación de funcionamiento**

**7. Mantenimiento de cabinas activas PB15E**

Se realizó mantenimiento integral de cabinas activas, incluyendo:

- **Desarmado completo del equipo**
- **Limpieza interna profunda de tarjetas electrónicas y componentes acústicos**
- **Revisión de módulos de amplificación y cableado interno**
- **Retoque de soldaduras en circuitos electrónicos**
- **Aplicación de limpiador electrónico**
- **Aplicación de lubricante en puntos de ajuste mecánico**
- **Verificación de respuesta acústica del sistema**
- **Armado estructural del equipo**
- **Pruebas operativas de sonido**

**8. Mantenimiento de cabinas activas JBL IRX 112 BT**

Se ejecutó mantenimiento técnico especializado, incluyendo:

- **Desarmado del equipo para acceso a componentes internos**
- **Limpieza interna y externa con herramientas especializadas**
- **Inspección de módulos electrónicos y sistema de amplificación**
- **Retoque de soldaduras**
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos**
- **Aplicación de lubricante en partes móviles y conexiones**
- **Verificación de conectividad (Bluetooth y entradas de audio)**
- **Armado del equipo**
- **Pruebas de funcionamiento y calidad sonora**

**9. Mantenimiento de amplificador de bajo Rumble 200W**

Se realizó mantenimiento técnico integral del amplificador, incluyendo:

- **Desarmado del equipo para acceso a la etapa de potencia y preamplificación**
- **Limpieza interna de tarjetas electrónicas y sistema de ventilación**
- **Revisión de componentes electrónicos y disipadores térmicos**
- **Retoque de soldaduras en conexiones críticas**
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos**
- **Aplicación de lubricante en controles y elementos mecánicos**
- **Verificación de configuración y parámetros de operación**
- **Ajuste y limpieza de bornes de conexión**
- **Armado del equipo**
- **Pruebas funcionales de audio, ganancia y estabilidad**

**10. Mantenimiento de luces LED PAR 32**

Se realizó mantenimiento preventivo de sistemas de iluminación escénica, incluyendo:

- **Desarmado de luminarias para acceso a componentes internos**
- **Limpieza interna de tarjetas electrónicas y sistema óptico**
- **Limpieza externa de carcasa y elementos de proyección**
- **Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos**
- **Aplicación de lubricante en mecanismos de ajuste y soporte**
- **Verificación de voltajes de operación**
- **Inspección de LEDs, drivers y sistema eléctrico**
- **Armado del equipo**
- **Pruebas de funcionamiento, intensidad y respuesta lumínica**

**11. Mantenimiento de micrófonos inalámbricos y dinámicos Sennheiser 835**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras en componentes electrónicos
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en partes móviles
- Ensamble y pruebas de funcionamiento

**12. Mantenimiento de micrófonos inalámbricos y dinámicos Rode**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Armado y verificación funcional

**13. Mantenimiento de micrófonos dinámicos Shure SM58**

Se realizó mantenimiento especializado, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza profunda
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y pruebas operativas

**14. Mantenimiento de consola cabina de radio**

Se realizó mantenimiento integral del sistema, incluyendo:

- Desarmado completo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Verificación de configuración
- Verificación de voltajes
- Ajuste y limpieza de contactos y bornes
- Armado y pruebas funcionales

**15. Mantenimiento de televisores**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante
- Verificación de voltajes
- Ajuste de contactos y bornes de conexión
- Armado y pruebas de funcionamiento

**16. Mantenimiento de micrófonos dinámicos Shure SM7B**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y verificación funcional

**17. Mantenimiento de video beam portátiles**

Se realizó mantenimiento especializado, incluyendo:

- Desarme y desinfección del equipo
- Limpieza y calibración de unidad óptica
- Revisión del sistema de refrigeración
- Ajuste de componentes internos
- Rectificación de voltajes
- Verificación de funciones
- Comprobación de transmisión a sistema de control
- Armado y pruebas operativas

**18. Mantenimiento de micrófonos de condensador Neumann TLM 102**

Se realizó mantenimiento preventivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y pruebas de funcionamiento

**19. Mantenimiento de secador de humedad**

Se realizó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Limpieza de superficies externas
- Desarmado del equipo
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Verificación de entrada de aire sin obstrucciones
- Ajuste y limpieza de bornes de conexión
- Armado y verificación operativa

**20. Mantenimiento de mezclador análogo de 16 canales Mackie**

Se realizó mantenimiento integral, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en componentes
- Verificación de transmisión de señal
- Armado y pruebas funcionales

**21. Mantenimiento de equipos de diseño industrial**

Se realizó mantenimiento preventivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Aplicación de lubricante en mecanismos
- Ajuste de conectores internos
- Pruebas de funcionamiento
- Verificación de configuración
- Armado final

**22. Mantenimiento de máquina de corte y grabado láser**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en componentes mecánicos
- Ensamble y pruebas de funcionamiento

**23. Mantenimiento de máquina de coser Singer**

Se realizó mantenimiento básico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Aplicación de lubricante en partes móviles
- Ensamble y verificación funcional

**24. Mantenimiento de UPS industrial 10.000 KVA**

Se realizó mantenimiento especializado, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante
- Verificación de voltajes
- Armado y pruebas operativas

**25. Mantenimiento, reparación y pintura de ventiladores**

Se ejecutó mantenimiento correctivo y preventivo, incluyendo:

- Desarmado de equipos
- Limpieza interna y externa
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Reparaciones mecánicas y eléctricas
- Aplicación de pintura protectora
- Armado y verificación de funcionamiento

**26. Mantenimiento de ventiladores industriales BIG FAN**

Se realizó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldadura en tarjeta madre
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y pruebas operativas

**27. Mantenimiento de ampliadoras de laboratorio fotográfico**

Se realizó mantenimiento preventivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Verificación de configuración
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Armado y pruebas funcionales

**28. Mantenimiento de fotocopiadoras industriales**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y verificación de funcionamiento

**29. Mantenimiento de sistemas en salones de artes escénicas**

Se realizó mantenimiento integral de sistemas, incluyendo:

- Revisión general de sistemas de audio, video, datos e iluminación
- Limpieza de componentes
- Verificación de conexiones
- Ajuste de configuraciones
- Pruebas de funcionamiento
- Verificación de transmisión a sistemas de control

**30. Mantenimiento de planta de guitarra**

Se realizó mantenimiento preventivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Ensamble y pruebas funcionales

**31. Mantenimiento de planta de bajo**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras

- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Armado y verificación

**32. Mantenimiento de máquina para hacer botones**

Se realizó mantenimiento básico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Aplicación de lubricante
- Armado y pruebas funcionales

**33. Mantenimiento de video beam Epson instalado a 6 m de altura**

Se realizó mantenimiento especializado en altura, incluyendo:

- Desarme y desinfección del equipo
- Limpieza y calibración óptica
- Revisión del sistema de ventilación
- Ajuste de componentes
- Rectificación de voltajes
- Verificación de funciones
- Pruebas de señal
- Armado y reinstalación

**34. Mantenimiento de pantalla eléctrica**

Se ejecutó mantenimiento técnico, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Verificación de transmisión de señal
- Armado y pruebas operativas

**35. Mantenimiento de luces de techo (Salón Pierre Daguet)**

Se realizó mantenimiento en altura, incluyendo:

- Desarmado de luminarias
- Limpieza interna y externa
- Calibración de iluminación
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante

- Verificación de transmisión
- Armado y pruebas funcionales

**36. Mantenimiento de preamplificadores para orquesta**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los preamplificadores del sistema de audio de orquesta, garantizando estabilidad en la señal y calidad sonora, incluyendo:

- Desarmado técnico de los equipos para acceso a tarjetas electrónicas y componentes internos
- Limpieza interna y externa mediante aire comprimido y herramientas especializadas, eliminando polvo y partículas contaminantes
- Inspección detallada de tarjetas electrónicas, conectores y rutas de señal
- Retoque de soldaduras en puntos críticos para evitar pérdidas de señal o falsos contactos
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos para eliminar residuos sin afectar los componentes
- Aplicación de lubricante en partes móviles y conexiones mecánicas
- Verificación de transmisión de señal hacia sistemas de control y amplificación
- Pruebas funcionales de audio para validar calidad y estabilidad
- Armado del equipo y puesta en funcionamiento

**37. Mantenimiento de cabinas amplificadas con módulos RAC y bajos empotrados**

Se ejecutó mantenimiento integral del sistema de cabinas amplificadas, incluyendo:

- Desarmado completo de cabinas, módulos RAC y sistemas de bajos
- Limpieza interna profunda de componentes electrónicos y acústicos
- Revisión de cableado interno, conectores y módulos de amplificación
- Retoque de soldaduras en tarjetas electrónicas
- Aplicación de limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en componentes mecánicos y puntos de conexión
- Verificación del comportamiento acústico y respuesta del sistema
- Ensamble completo del sistema
- Pruebas operativas de audio y rendimiento

**38. Mantenimiento de procesadores digitales de iluminación**

Se realizó mantenimiento técnico de equipos de control de iluminación, incluyendo:

- Desarmado del procesador para acceso a componentes internos
- Limpieza especializada de tarjetas electrónicas
- Inspección de conexiones internas y rutas de señal
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en elementos móviles
- Verificación de comunicación con sistemas de control de iluminación
- Pruebas funcionales de programación y respuesta
- Armado y puesta en operación

**39. Mantenimiento de elementos electrónicos del laboratorio de pianos**

Se realizó mantenimiento integral de equipos asociados al laboratorio, incluyendo consolas, amplificadores, receptores, cables y parlantes:

- Desarmado selectivo de equipos para inspección técnica
- Limpieza interna y externa de todos los componentes
- Revisión y ajuste de conexiones eléctricas y de señal
- Retoque de soldaduras en componentes electrónicos
- Aplicación de limpiador electrónico en tarjetas y conectores
- Aplicación de lubricante en partes móviles
- Reparación o ajuste de cables XLR y conectores
- Pruebas funcionales de audio en cada componente
- Integración y verificación del sistema completo

**40. Mantenimiento de parlantes bajos (subwoofer 18”)**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de subwoofers, incluyendo:

- Desarmado del equipo para acceso a componentes internos
- Limpieza profunda del sistema acústico y electrónico
- Revisión de bobinas, conexiones internas y módulos
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en elementos estructurales
- Ensamble del equipo
- Pruebas de respuesta de frecuencia y funcionamiento

**41. Mantenimiento de consola digital Allen & Heath GLD 80**

Se realizó mantenimiento especializado de consola digital profesional, incluyendo:

- Desarmado técnico del equipo
- Limpieza interna de tarjetas electrónicas y superficies
- Inspección de módulos de entrada y salida
- Retoque de soldaduras en puntos críticos

- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en faders y controles
- Verificación de transmisión de señal
- Pruebas completas de audio
- Armado y puesta en funcionamiento

**42. Mantenimiento de monitores colgantes de teatro y radio**

Se ejecutó mantenimiento en equipos instalados en altura, incluyendo:

- Desarmado controlado de monitores
- Limpieza interna y externa
- Revisión de conexiones eléctricas y de señal
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Verificación de transmisión de señal
- Ensamble y pruebas operativas

**43. Mantenimiento de controlador de luces**

Se realizó mantenimiento técnico del sistema de control, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos
- Aplicación de lubricante en mecanismos
- Verificación de comunicación con sistema de iluminación
- Pruebas de funcionamiento
- Armado y puesta en servicio

**44. Mantenimiento de lámparas a 9 metros de altura**

Se ejecutó mantenimiento especializado en altura, incluyendo:

- Desmontaje controlado de luminarias
- Limpieza interna y externa
- Calibración de iluminación
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Revisión de conexiones
- Ensamble y reinstalación
- Pruebas de funcionamiento

**45. Configuración, calibración e ingeniería del sistema de sonido (Salón Pierre Daguet)**

Se realizó intervención técnica especializada del sistema de sonido, incluyendo:

- Revisión integral de todos los equipos del sistema
- Verificación de conexiones y cableado
- Medición acústica del recinto
- Ajuste de ecualización y respuesta en frecuencia
- Configuración de niveles de salida
- Optimización de procesadores de señal
- Sincronización de equipos
- Pruebas de rendimiento en diferentes condiciones
- Ajustes finales para óptima calidad sonora

**46. Configuración, calibración e ingeniería del sistema de iluminación (Salón Pierre Daguet)**

Se ejecutó ajuste integral del sistema de iluminación, incluyendo:

- Revisión de luminarias, controladores y cableado
- Verificación de funcionamiento general
- Medición de niveles de iluminación
- Ajuste de intensidad y color
- Programación de escenas y efectos
- Configuración de controladores
- Sincronización del sistema
- Pruebas operativas
- Optimización del sistema para eventos

**CCTV Y SISTEMAS DE SEGURIDAD**

**48. Mantenimiento de cámaras de seguridad (86 unidades)**

Se realizó mantenimiento masivo del sistema CCTV, incluyendo:

- Desarmado de cámaras para acceso interno
- Limpieza interna y externa de lentes y componentes
- Medición de voltajes en líneas de alimentación
- Verificación de cableado de video y energía
- Ajuste de conectores internos
- Revisión y calibración de lentes
- Ensamble y pruebas de funcionamiento

**49. Mantenimiento de DVR (3 unidades)**

Se ejecutó mantenimiento técnico de grabadores, incluyendo:

- Limpieza interna y externa
- Verificación de conexiones de video, red y alimentación
- Revisión de configuración del sistema
- Ajuste de parámetros de grabación
- Pruebas de almacenamiento y visualización

**50. Mantenimiento de video baluns (88 unidades)**

Se realizó mantenimiento preventivo, incluyendo:

- Limpieza de componentes
- Ajuste de conexiones
- Verificación de funcionamiento
- Medición de voltajes
- Pruebas de transmisión de señal

**51. Mantenimiento de adaptadores AC (86 unidades)**

Se ejecutó mantenimiento eléctrico, incluyendo:

- Limpieza de unidades
- Ajuste de conexiones
- Verificación de funcionamiento
- Medición de voltaje de salida
- Pruebas de estabilidad eléctrica

**52. Mantenimiento de UPS del sistema eléctrico (3 unidades)**

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo:

- Desarmado del equipo
- Limpieza interna y externa
- Retoque de soldaduras
- Aplicación de limpiador electrónico
- Aplicación de lubricante
- Verificación de voltajes
- Armado y pruebas operativas

**54. Mantenimiento de escáneres (HP, Epson, Brother, Zuret)**

Se realizó mantenimiento preventivo integral a equipos de digitalización, orientado a garantizar precisión, velocidad y calidad de escaneo, incluyendo:

**Intervención de Hardware:**

- Limpieza interna mediante aire comprimido y herramientas antiestáticas para eliminación de polvo en sensores, rodillos y mecanismos internos
- Limpieza externa de carcasa, bandejas y superficies de contacto
- Revisión y ajuste de componentes mecánicos (rodillos de arrastre, guías, sensores ópticos)
- Inspección y ajuste de cableado interno y conexiones

**Intervención de Software:**

- Verificación del funcionamiento de drivers y software de escaneo
- Actualización y validación de compatibilidad con el sistema operativo
- Revisión de parámetros de digitalización

**Diagnóstico y pruebas:**

- Diagnóstico técnico general del equipo
- Limpieza y revisión de rodamientos
- Calibración de sensores ópticos
- Pruebas técnicas de escaneo (resolución, velocidad y fidelidad de imagen)
- Ajustes físicos y de software según necesidad

**55. Mantenimiento de impresoras HP**

Se ejecutó mantenimiento preventivo especializado, incluyendo:

**Intervención de Hardware:**

- Limpieza interna de mecanismos de impresión, bandejas y rutas de papel
- Limpieza externa con paños adecuados evitando ingreso de humedad
- Revisión de rodillos de arrastre y sistema de alimentación
- Ajuste de componentes y conexiones

**Sistema de consumibles:**

- Revisión de cartuchos y tóner
- Limpieza de unidades de impresión
- Calibración de consumibles para optimización de calidad

**Intervención de Software:**

- Verificación de drivers y software de impresión
- Configuración de parámetros operativos

**Pruebas:**

- Pruebas de impresión
- Diagnóstico de calidad (alineación, color, definición)
- Ajustes finales

**56. Mantenimiento de impresoras Epson y Canon**

Se realizó mantenimiento técnico preventivo, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza interna de cabezales, mecanismos y bandejas
- Limpieza externa controlada
- Revisión de conexiones y componentes

**Consumibles:**

- Revisión del sistema de tinta o cartucho
- Limpieza de inyectores y sistema de suministro
- Calibración de impresión

**Software:**

- Verificación de drivers
- Configuración de parámetros de impresión

**Pruebas:**

- Pruebas de impresión
- Ajustes de calidad
- Diagnóstico general

**57. Mantenimiento de computadores ASUS**

Se realizó mantenimiento preventivo integral, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza interna (tarjeta madre, ventiladores, disipadores)
- Limpieza externa (carcasa, teclado, monitor, mouse)
- Revisión y ajuste de conexiones internas
- Verificación de estado físico de componentes

**Software:**

- Eliminación de archivos temporales

- Optimización del sistema operativo
- Eliminación de malware y virus
- Verificación de programas de inicio
- Optimización de discos duros

**Diagnóstico:**

- Análisis de rendimiento
- Diagnóstico de fallas
- Ajustes de configuración

**58. Mantenimiento de computadores portátiles MacBook**

Se ejecutó mantenimiento preventivo especializado en sistemas Apple, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza externa del equipo
- Revisión de puertos, conexiones y periféricos
- Inspección general del estado físico

**Software:**

- Eliminación de archivos temporales
- Optimización del sistema operativo macOS
- Verificación de aplicaciones en inicio
- Optimización de almacenamiento

**Diagnóstico:**

- Revisión de rendimiento general
- Optimización del sistema

**59. Mantenimiento de computadores HP**

Se realizó mantenimiento técnico integral, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza interna de componentes electrónicos
- Limpieza externa de periféricos
- Revisión de cableado y conexiones

**Software:**

- Eliminación de archivos basura

- Optimización del sistema operativo
- Eliminación de virus
- Optimización de arranque

**Diagnóstico:**

- Evaluación de rendimiento
- Ajustes de configuración
- Pruebas de funcionamiento

**60. Mantenimiento de computadores Dell**

Se ejecutó mantenimiento preventivo completo, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza interna y externa
- Revisión de ventilación y disipación térmica
- Ajuste de componentes

**Software:**

- Optimización del sistema operativo
- Eliminación de malware
- Ajuste de programas de inicio

**Diagnóstico:**

- Evaluación de desempeño
- Pruebas técnicas
- Ajustes finales

**61. Mantenimiento de equipos iMac**

Se realizó mantenimiento especializado, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza externa detallada
- Revisión de periféricos y conexiones

**Software:**

- Optimización del sistema operativo
- Eliminación de archivos innecesarios
- Verificación de aplicaciones

**Diagnóstico:**

- Evaluación de rendimiento
- Optimización del sistema
- Pruebas funcionales

**62. Mantenimiento de computadores Lenovo, Toshiba, Acer y Clones**

Se ejecutó mantenimiento preventivo integral, incluyendo:

**Hardware:**

- Limpieza interna de componentes
- Limpieza externa de equipos y periféricos
- Revisión de conexiones y estado físico

**Software:**

- Eliminación de archivos temporales
- Optimización del sistema operativo
- Eliminación de virus y malware
- Optimización de arranque

**Diagnóstico:**

- Evaluación de rendimiento
- Diagnóstico de fallas
- Ajustes técnicos

## CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades desarrolladas, se logró restablecer y optimizar las condiciones de funcionamiento de los equipos intervenidos, garantizando un desempeño estable, seguro y acorde con los requerimientos operativos de la institución.

Las acciones de mantenimiento preventivo permitieron **reducir significativamente el riesgo de fallas inesperadas**, mediante la eliminación de agentes contaminantes, ajuste de conexiones, corrección de soldaduras defectuosas y aplicación de productos especializados para la protección de componentes electrónicos y mecánicos.

En los casos donde se ejecutaron mantenimientos correctivos, se logró la **recuperación funcional de equipos que presentaban deficiencias operativas**, restableciendo parámetros adecuados de funcionamiento en

términos de calidad de señal, estabilidad eléctrica, respuesta acústica, desempeño lumínico y capacidad de procesamiento.

Se destaca que la intervención integral en sistemas de audio, video, iluminación y control permitió mejorar la **sincronización, integración y rendimiento global de los sistemas tecnológicos**, especialmente en espacios críticos como auditorios, salones de clase y áreas de producción artística.

En el componente de equipos de cómputo, las acciones ejecutadas contribuyeron a la **optimización del rendimiento de hardware y software**, reduciendo cargas innecesarias del sistema, mejorando tiempos de respuesta y garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Asimismo, el mantenimiento de sistemas de seguridad (CCTV) fortaleció la **continuidad en la vigilancia y monitoreo institucional**, asegurando la correcta transmisión de señales, estabilidad eléctrica y calidad de imagen.

En términos generales, las actividades desarrolladas evidencian el cumplimiento del objeto contractual, logrando una **mejora sustancial en la confiabilidad, eficiencia y vida útil de los equipos intervenidos**, lo cual se traduce en una mayor continuidad operativa y soporte efectivo a los procesos misionales de la institución.

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitaco

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Ventilador techo | Marca: KDK | No. | 5751 |
| Serial: | Ubicación: Planta | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medicion de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificacion de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-86 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: KBK | No. | 5752 |
| Serial: | Ubicación: Bloque | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-65 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Dinbaf

| Equipo: Unidad Hobbs | Marca: KOK | No. | 5753 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bloque | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Laboc

| Equipo: Videosonda Hikvision | Marca: KOK | No. | 5754 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bluyam | Fecha | 8/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una tarola a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Ventilador techo | Marca: Kolk | No. | 5755 |
| Serial: | Ubicación: Bodega | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Cabal | Marca: Hik | No. | 5756 |
| Serial: Ventilador techo | Ubicación: Bilay piso | Fecha | 3/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitar

| Equipo: Ventilador Polux | Marca: | No. | 5757 |
|---|---|---|---|
| Serial: (98) | Ubicación: | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Domo Digital 32 Ch | Marca: Alta Vision | No. | 5758 |
| Serial: | Ubicación: Sala | Fecha | 1/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17/66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: DVR (2) | Marca: | No. | 5759 |
| Serial: | Ubicación: Bahoras | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Urbac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Unidad de techo | Marca: | No. | 5760 |
| Serial: | Ubicación: Sala Cubo | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lenilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Ventilador tech | Marca: | No. | 5761 |
| Serial: | Ubicación: Oficina Control | Fecha | 1/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presentan falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Ujoa

| Equipo: Monitor Pantalla | Marca: | No. | 5762 |
|---|---|---|---|
| Serial: N/A | Ubicación: Mayor Industrial | Fecha | 1/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Video beam | Marca: | No. | 5763 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Aula de clases | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentran | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Ventilador Techo | Marca: | No. | 5764 |
| Serial: | Ubicación: Bodega Seleccion | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (hackbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Detector Telas | Marca: Apollo | No. | 5765 |
| Serial: | Ubicación: Sala 2 | Fecha | 8/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Ventilador Lobo | Marca: KDK | No. | 5766 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 2 | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int.62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: DV | Marca: Jvc | No. | 5767 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salón 22 | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Ciabae

| Equipo: tv | Marca: Lg | No. | 5768 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 25 | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 52 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: TV | Marca: LG | No. | 5769 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon B | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: tv | Marca: Jvc | No. | 5770 |
| Serial: | Ubicación: Salon 12 | Fecha | 1/13/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con uno lavillo a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Camara | Marca: | No. | 5771 |
|---|---|---|---|
| Serial: [illegible] | Ubicación: | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones; en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento. | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: tv | Marca: Jvc | No. | 5772 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 29 | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Backbox | Marca: Bytes | No. | 5773 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: 2 Piso | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Ventilador | Marca: By fan | No. | 5774 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: 2 de Piso | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Mohar

| Equipo: TV | Marca: JVC | No. | 5775 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 28 | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: TV | Marca: Uno | No. | 5776 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 14 | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/09/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Portátil | Marca: Ryton | No. | 5777 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Joshua | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: TV | Marca: Lue | No. | 5778 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 22 | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Tolva Pelco | Marca: Sin P | No. | 5779 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Techo | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Video Beam | Marca: Sony | No. | 5780 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 23 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Sistema oculto | Marca: Panasonic | No. | 5781 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bloc 31 | Fecha | 12/11/2020 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: TV | Marca: lg | No. | 5782 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 15 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuracion y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presentan falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitac

| Equipo: Split aire | Marca: | No. | 5783 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 3 | Fecha | 2/11/2024 |

**MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpiesa en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unilever

| Equipo: Conductos Hvac | Marca: Rheem | No. | 5784 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bodega | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lavilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Linbac

| Equipo: Barcoy, Condors | Marca: Lumia | No. | 5785 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Zona | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Lunibal

| Equipo: Lavaplatos Condan | Marca: Shiz | No. | 5786 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Rondon | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Bloque Condensador | Marca: Lennox SH 7-13 | No. | 5787 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Patio | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Consola controles | Marca: Honk | No. | 5788 |
| Serial: | Ubicación: Pedro | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Unidad Roam | Marca: Epson | No. | 5789 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 2 mac | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla o la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Linbaq

| Equipo: Video Beam | Marca: EP Son 300 | No. | 5790 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala mac | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Liniba

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Video Beam | Marca: Epson 980 | No. | 5791 |
| Serial: | Ubicación: Sala base | Fecha | 2/15/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Vinilo Roon | Marca: EPSON 300 | No. | 5792 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 11 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-86 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Video Beam | Marca: Elsa 300 | No. | 5793 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala 1 | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión; alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Video beam | Marca: Epson 3000 | No. | 5794 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Recepción | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Vulco beam | Marca: CPsor 3000 | No. | 5795 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicacion: Nivel 1.6.6 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Monitores Led | Marca: Sharp So. SA | No. | 5796 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cpu | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: Cámara analógica | Marca: Tronds | No. | 5797 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Nivel Laboratorio | Fecha | 2/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Datalogic gmil Escaner | Marca: Ot. acu | No. | 5798 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cam 7 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Cabina Teleférico | Marca: Bosch | No. | 5799 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Piso 2 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla o la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Mezclador analgo | Marca: | No. | 5800 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: | Fecha | 2/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificacion de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Uribe

| Equipo: Cámara domo exterior | Marca: D. dy | No. | 5701 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sin Adm 24 | Fecha | 2/01/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Camara domo | Marca: Avtech | No. | 5702 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cra. | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 27-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/09/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: TV | Marca: JVD | No. | 5703 |
| Serial: | Ubicación: Salon 31 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cin. bac

| Equipo: Ventilador techo | Marca: Kok | No. | 5704 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: salon 19 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Unifilado fecha | Marca: KDK | No. | 5705 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Edo 19 | Fecha | 8/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y vídeo que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☐ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitac

| Equipo: Ventilador techo | Marca: KDK | No. | 5706 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 19 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Compresor | Marca: Quincy | No. | 5707 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 19 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpiesa con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibol

| Equipo: Consola de Cola | Marca: Yamaha | No. | 5708 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 19 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: CPS | Marca: | No. | 5709 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bahia | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (trackbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-65 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Vivibat

| Equipo: UPS | Marca: Mlox | No. | 5710 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bodega | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: UPS / estabilizador | Marca: | No. | 5711 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salón 18 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: TV | Marca: LG | No. | 5712 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 15 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 624Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unimar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Portante | Marca: Hotlih | No. | 5713 |
| Serial: | Ubicación: Salon 18 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuracion y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Parlante | Marca: maxlin | No. | 5714 |
| Serial: | Ubicación: Salon 21 | Fecha | 3/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Inhac

| Equipo: Portátil | Marca: maxilh | No. | 5715 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 25 | Fecha | 3/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara; se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable: revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66/lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Parlante | Marca: Code Kong | No. | 5716 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: SL4 19 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medicion de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Parlantes | Marca: Audio King | No. | 5717 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 14 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 03/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Fotoperiodo | Marca: Dahua | No. | 5718 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación Cartelera | Fecha | 3/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Sodex Wentil | Marca: | No. | 5719 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: biblioteca | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Sistema audio | Marca: Proyec. | No. | 5720 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 23 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibol

| Equipo: Monitor antiguo | Marca: Dell | No. | 5721 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 1 | Fecha | 2/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☐ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: interviçon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Cabina Domo | Marca: Avtech | No. | 5722 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cra. 7 | Fecha | 3/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: Cabeza amplificadora | Marca: Pacho m | No. | 5723 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon eva | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas; verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: Cabina amplitim | Marca: Hard Work | No. | 5724 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cruz | Fecha | 13/11/2024 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: Domo | Marca: Pixord | No. | 5725 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salón Reunión | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☐ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Jabare

| Equipo: Dahua | Marca: Intel | No. | 5726 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala Juntas | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electronicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Esmeril | Marca: D.sm | No. | 5727 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon herramientas | Fecha | 1/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificacion del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metalicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 12-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Dnibar

| Equipo: Cyndra | Marca: Bosch | No. | 5728 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon Mun | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lenilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Uniboca

| Equipo: Bambo | Marca: Pathe hu | No. | 5729 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon Mayor. | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de cornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int.62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Pulubox | Marca: Ideal Docks | No. | 5730 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon herramientas | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-69 Int. 02 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Pulidora | Marca: Hoshita | No. | 5731 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon Lavado | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegen a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Cabina Electrica | Marca: Leotec | No. | 5732 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala herramental | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Tablero | Marca: Black Line | No. | 5733 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala herramental | Fecha | 4/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltajo tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electronicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Sistema de Video | Marca: Q-See | No. | 5734 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon Lavanderas | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Cable bozal | Marca: Unikole | No. | 5735 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Sala herramientas | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Sonda | Marca: Black | No. | 5736 |
| Serial: | Ubicación: Salon bucaneros | Fecha | 4/01/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Sirena | Marca: Optibase | No. | 5737 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación Salon Bingo | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/09/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Destornillador | Marca: SKIL | No. | 5738 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon herramienta | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-56 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Hoja Soldar | Marca: Lincoln | No. | 5739 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon herramienta | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: UPS | Marca: GN | No. | 5740 |
| Serial: | Ubicación: Rondón estación | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una tanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Domo semi fijo | Marca: Global Cctv | No. | 5741 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Poste | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-69 int.62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: Video beam | Marca: RDK | No. | 5742 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 5 | Fecha | 9/5/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Unidad leche | Marca: Kon | No. | 5743 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar coofiguración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medicion de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Ventilador techo | Marca: Kolk | No. | 5744 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 4 | Fecha | 1/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Ventilador techo | Marca: KDK | No. | 5745 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon V | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (beckbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: Ventilador | Marca: San | No. | 5746 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 33 | Fecha | 4/01/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 300VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones; en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente: Jairbal

| Equipo: Ventilador | Marca: Samsung | No. | 5747 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 33 | Fecha | 4/3/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Wahal

| Equipo: Ampl. Isobarbajo | Marca: Ford | No. | 5748 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cuarto 1 | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificacion del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software., hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Cabina sanitizante | Marca: Ready | No. | 5749 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Salon 29 | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Intercalador rodillos | Marca: Dixe 16 | No. | 5750 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cuna 2 | Fecha | 4/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 68 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: | No. | 5851 |
|---|---|---|---|
| Serial: #3PTCJm1064109 | Ubicación: Secretaria General | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5852 |
|---|---|---|---|
| Serial: 5D10727865 | Ubicación: Sec. General | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpiesa de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpiesa con una tanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5853 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250S4T | Ubicación: Secretaria General | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos. telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicop@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Cabo

| Equipo: | Marca: dvl | No. | 5854 |
|---|---|---|---|
| Serial: DPV1V62 | Ubicación: Bienestar | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibo.

| Equipo: | Marca: dvl | No. | 5855 |
|---|---|---|---|
| Serial: SNW77P2 | Ubicación: Bienestar | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Un. bac

| Equipo: | Marca: dell | No. | 5856 |
|---|---|---|---|
| Serial: CL3BD92 | Ubicación: Bienestar | Fecha | 7-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5857 |
|---|---|---|---|
| Serial: XCC3300H6D | Ubicación: beaute | Fecha | 7-11-15 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicos, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5858 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC7150T12 | Ubicación: Documentación | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5859 |
|---|---|---|---|
| Serial: MXL4250944 | Ubicación: psicología | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lenilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable, revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: hp | No. | 5860 |
| Serial: MXL0411298X | Ubicación: cafeteria | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: AXIS | No. | 5861 |
|---|---|---|---|
| Serial: M3PTC3N01039DC | Ubicación: Psicologia | Fecha | 5-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66(n) 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Urbar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Vertlab | Marca: Samsung | No. | 5651 |
| Serial: | Ubicación: Salon 33 | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contáctos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Urbar

| Equipo: Cubo | Marca: Sunii | No. | 5652 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Edif 33 | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibar

| Equipo: Cabina amplificador | Marca: Electrovoice | No. | 5653 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Bar | Fecha | 01-III-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibar

| Equipo: Cámara amplificada | Marca: Electrovoice | No. | 5654 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cisne | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cubo

| Equipo: Cámara amplificada | Marca: Hikvision | No. | 5655 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Cuarto 2 | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificac configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Cristian

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5656 |
|---|---|---|---|
| Serial: PA0CHLC2 | Ubicación: Sala prof | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpiasa con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Oficina

| Equipo: | Marca: lenovo | No. | 5657 |
|---|---|---|---|
| Serial: MP0FEKA | Ubicación: Sala pq | Fecha | 31-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-661nt. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5658 |
|---|---|---|---|
| Serial: PF01MACM | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5659 |
|---|---|---|---|
| Serial: Pavilion | Ubicación: Sala Profesores | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinta

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5660 |
|---|---|---|---|
| Serial: R90FT1YT | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Oficina

| Equipo: | Marca: Mac | No. | 5661 |
|---|---|---|---|
| Serial: C25KV3W3DWYM | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: Mac | No. | 5662 |
| Serial: DLSYXO D7H7JY | Ubicación: Cedo pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (blackbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla o la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Un. Bac

| Equipo: | Marca: Hac | No. | 5663 |
|---|---|---|---|
| Serial: CQLKD6EHDUCA | Ubicación: Salapc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: _____ | Marca: mac | No. | 5664 |
| Serial: CQ22HA1H7JY | Ubicación: Sala p | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5665 |
|---|---|---|---|
| Serial: CO2TL6BQ2G5 | Ubicación: Sala pc | Fecha | 21-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5666 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8022220DH7 IY | Ubicación: Subpc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios: verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicop@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unitec

| Equipo: | Marca: Hoc | No. | 5667 |
|---|---|---|---|
| Serial: 5CD223JQH7SY | Ubicación: Sala pc. | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbok), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5668 |
|---|---|---|---|
| Serial: CO2TL4TP5195 | Ubicación: Sala de | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típica 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Mac | No. | 5669 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02TX514J1G5 | Ubicación: Sala de | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Mac | No. | 5670 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02224204H7H4 | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Mac | No. | 5671 |
|---|---|---|---|
| Serial: [illegible] | Ubicación: Solo pc | Fecha | 21-11-15 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 621 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5672 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02256077H7J4 | Ubicación: Sula pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Urb. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5673 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8011571195 | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificacion del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: _____ | Marca: Hik | No. | 5674 |
| Serial: CO21OP2J159 | Ubicación: Sala pc. | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funtionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5675 |
|---|---|---|---|
| Serial: COLFN2GNO7DW | Ubicación: Sala p | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5676 |
|---|---|---|---|
| Serial: CQ7241Q447SY | Ubicación: Sala px | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5677 |
| Serial: D15YX08TH75Y | Ubicación: Salas | Fecha | 01-1-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable, revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Mac | No. | 5678 |
|---|---|---|---|
| Serial: D15YX073H7JY | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: | Marca: Hac | No. | 5679 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8072110BXJ195 | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lonilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5680 |
| Serial: 0227736PH 7JY | Ubicación: Sala pc | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5681 |
|---|---|---|---|
| Serial: [illegible] | Ubicación: Sala | Fecha | 01-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexion, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Chibcha

| Equipo: | Marca: Hp | No. | 5682 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Proyección Social | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: hp | No. | 5683 |
|---|---|---|---|
| Serial: XCC2170F2W | Ubicación: Pinpreos Social | Fecha | 7-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrado y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Axis | No. | 5684 |
|---|---|---|---|
| Serial: M1PTA0XW4112044 | Ubicación: Proyectos Social | Fecha | 2-11-15 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpiesa de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: hp | No. | 5685 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8ec3300ttGT | Ubicación: Recepción | Fecha | 7-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Urbac

| Equipo: | Marca: noc | No. | 5686 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02FC04Q99T7 | Ubicación: Sala cctv 2 | Fecha | 2-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinta

| Equipo: | Marca: Hik | No. | 5687 |
|---|---|---|---|
| Serial: CO2D411C4499771 | Ubicación: Sala nor 2 | Fecha | 7-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entraga probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: | Marca: mot | No. | 5688 |
|---|---|---|---|
| Serial: Colfn19y07dw | Ubicación: Silo maiz | Fecha | 2-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int.162- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: Hac | No. | 5689 |
|---|---|---|---|
| Serial: Cold Key Juck | Ubicación: Relo moc 2 | Fecha | 2-4-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Hac | No. | 5690 |
|---|---|---|---|
| Serial: D25YxJALH7JY | Ubicación: Solamar 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o segun especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentran | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Hoc | No. | 5691 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02TC522J1G5 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/06/2023 | | |

Nombre del Cliente Uniba

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5692 |
|---|---|---|---|
| Serial: C07L9QF1195 | Ubicación: Salamanca | Fecha | 7-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: mac | No. | 5693 |
| Serial: C0T1QNQ1493 | Ubicación: Sala mec | Fecha | 2-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualizacion 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Urbar

| Equipo: | Marca: Hik | No. | 5694 |
|---|---|---|---|
| Serial: K19F49Z6111A | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5695 |
|---|---|---|---|
| Serial: K06JV33XB2 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente U. La

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: mac | No. | 5696 |
| Serial: XJXC4ACVUT | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Inf. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5697 |
|---|---|---|---|
| Serial: FQRL7H94RL | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificacion del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificacion del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/09/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5698 |
|---|---|---|---|
| Serial: 249JJFW4R3 | Ubicación: Salon no 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegen a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Mac | No. | 5699 |
|---|---|---|---|
| Serial: KDH W6K 236F | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpiesa con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpiesa en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66/Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Harbor

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5700 |
|---|---|---|---|
| Serial: HAP40R FJTP | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: | Marca: Axis mac | No. | 5216 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02RF049977 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5217 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02GH4Q9Q6Q7 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5218 |
|---|---|---|---|
| Serial: C07KB9DJDNC2 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento estraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/09/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5219 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02KD2U2DNR2 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medicion de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: apple Mac | No. | 5220 |
| Serial: D25XX0NLH75Y | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltajo típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Apple mac | No. | 5221 |
|---|---|---|---|
| Serial: D25XX0ALH79Y | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Apple mac | No. | 5222 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02+L9RF/195 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backboa), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5223 |
|---|---|---|---|
| Serial: KH9F49 26HH | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o segun especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elèmentos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: aitle mac | No. | 5224 |
| Serial: KD63Y332PD | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga-Cra. 29A No. 27-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Uniboc

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5225 |
|---|---|---|---|
| Serial: KUKCHICYUT | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente: Iniha

| Equipo: | Marca: apple mac | No. | 5226 |
|---|---|---|---|
| Serial: KWR12HQHPE | Ubicación: Sala Mac 7 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios: verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: HP | No. | 5227 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250F05 | Ubicación: Bolivarismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegen a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5228 |
|---|---|---|---|
| Serial: BLL225QFQV | Ubicación Laboratorio | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5229 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250 1D | Ubicación: bilinguismo | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5230 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CE2250F15 | Ubicación: Laboratorio | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | Marca: Intor core Fawlett | No. | 5231 |
| Serial: BCC2250F4F | Ubicación: Contratacion | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Dell | No. | 5232 |
| Serial: CJXBD92 | Ubicación: Contraloria | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (blackbox); verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibas

| Equipo: PC | Marca: Hewlett - Packard | No. | 5233 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC3300H7D | Ubicación: Contabilidad | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Ensamblado | No. | 5234 |
| Serial: | Ubicación: Piensa | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas; verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Houdett-Packard | No. | 5235 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Almacen | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibar

| Equipo: Pa | Marca: ABUS | No. | 5236 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Almacen | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5237 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC8004H6H | Ubicación: Bloque humano | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuracion y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Uniba

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Pc | Marca: Hewlett - Packard | No. | 5238 |
| Serial: 8RC2250F3M | Ubicación: Recurso humano | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Asus | No. | 5239 |
|---|---|---|---|
| Serial: | Ubicación: Recursos humanos | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Dell | No. | 5240 |
| Serial: CK28D92 | Ubicación: Apoyo Conservatorio | Fecha | |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-56 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5241 |
|---|---|---|---|
| Serial: P90 1HNEB | Ubicación: Piso 2 Porteria | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presentan falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-86 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Dell | No. | 5242 |
| Serial: CJHDD97 | Ubicación: | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett-Packard | No. | 5243 |
| Serial: BR03300H6V | Ubicación: Recurso Local | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 47-66 Int. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: ASUS | No. | 5244 |
| Serial: MJ0PTCJD0W3B904V | Ubicación: Recepción Física | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett Packard | No. | 5245 |
| Serial: | Ubicación: BCG2250491K | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interno y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unilab

| Equipo: PC | Marca: Hewlett Packard | No. | 5246 |
|---|---|---|---|
| Serial: BRO225QUBWJ | Ubicación: Bilaquismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibol

| Equipo: PC | Marca: Hewlett-Packard | No. | 5247 |
|---|---|---|---|
| Serial: 5CC250F13 | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Liniba

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett - Packard | No. | 5248 |
| Serial: 8CC250F2D | Ubicación: Bilinguismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibol

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5249 |
| Serial: 8C275DF07YD | Ubicación: Biliguismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típicos 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Pc | Marca: Herwlett-Packard | No. | 5250 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCC2250F2K | Ubicación: Bilinguismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificacion del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☐ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5901 |
| Serial: 8CC2250F09 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Inf. 62 - Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett - Packard | No. | 5902 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250F2Q | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Lyndon

| Equipo: PC | Marca: Hewlett Packard | No. | 5903 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCa2250FVB | Ubicación: Bilioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la camara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (bacabox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos esten bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una tanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett-Packard | No. | 5904 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCQ2250F3V | Ubicación: Bilinguismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Jabal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett Packard | No. | 5905 |
| Serial: 8R2250YTF | Ubicación: Bilgisayar | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpiesa de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente: Inbac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: Pc | Marca: Hewlett Packard | No. | 5906 |
| Serial: 8C0750F0H | Ubicación: Bibliotecas | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Inibal

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5907 |
|---|---|---|---|
| Serial: CRC7250457V | Ubicación: Bibliohemeroteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinbac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett-Packard | No. | 5908 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CG2250FWV | Ubicación: Bilioteca | Fecha | 5/1/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett Packard | No. | 5909 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250FQC | Ubicación: Bilinguismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 52- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Linbac

| Equipo: Pc | Marca: HP | No. | 5910 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC7250F49 | Ubicación: Billing Room | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: PC | Marca: Hewlett - Packard | No. | 5911 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250F15 | Ubicación: Bodegueros | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos. telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Inhae

| Equipo: Pc | Marca: Hewlett | No. | 5912 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250FDP | Ubicación: Bilingüismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibal

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5913 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250F17 | Ubicación: Bolivismo | Fecha | |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett | No. | 5914 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCC250F42 | Ubicación: Bilyuano | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int.62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett | No. | 5915 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCQ2250F19 | Ubicación: Bilioteca | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC ó según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett | No. | 5916 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CG2250F49 | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexion, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett - | No. | 5917 |
| Serial: 2000225QT-DF | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 -Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5918 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCQ2250011 | Ubicación: Bolivarma | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5919 |
| Serial: RCC7250F0F | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/ultras |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente: Unibal

| Equipo: PO | Marca: HP | No. | 5920 |
|---|---|---|---|
| Serial: 2C2250F3D | Ubicación: Bilingüismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5921 |
| Serial: 2UA2250F0V | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5922 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCE2750F0KJ | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibol

| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5923 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC2250F4C | Ubicación: Bellavista | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5924 |
|---|---|---|---|
| Serial: 2CQ7150FQD | Ubicación: Bibliotecario | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presentan falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una tenilla o la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Jaiba 2

| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5925 |
|---|---|---|---|
| Serial: [illegible] | Ubicación: [illegible] | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Linibal

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5926 |
|---|---|---|---|
| Serial: BRC2250F2X | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Minera

| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5927 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCG2205QT-2X | Ubicación: Bluemisma | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5928 |
|---|---|---|---|
| Serial: [illegible] | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: DC | Marca: Hewlett | No. | 5929 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCC2250F1H | Ubicación: Bibliosalas | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5930 |
|---|---|---|---|
| Serial: BCB2250F0W | Ubicación: Bloque 1 | Fecha | 3/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 02- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinbal

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5931 |
|---|---|---|---|
| Serial: SCC2250F0L | Ubicación: Polideportivo | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: PC | Marca: Hewlett P | No. | 5932 |
| Serial: 8CC2250F39 | Ubicación: Bilingüismo | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegen a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Inbar

| Equipo: PC | Marca: HP | No. | 5933 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CG2250F1K | Ubicación: Bolivar | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salido de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☐ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinbae

| Equipo: PE | Marca: Apio-mac | No. | 5934 |
|---|---|---|---|
| Serial: KLQVXHH37F | Ubicación: Sala mac | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Apple Mac | No. | 5935 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9QT7202W7 | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente Wabae

| Equipo: PC | Marca: Apple - Mac | No. | 5936 |
|---|---|---|---|
| Serial: H73HWFR916 | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 5/11/2023 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Lina Baa

| Equipo: Pc | Marca: Apple mac | No. | 5937 |
|---|---|---|---|
| Serial: KJVC4YXQVX | Ubicación: Sala Vocal | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66Inc. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Laura O

| Equipo: PC | Marca: Apple - mac | No. | 5938 |
|---|---|---|---|
| Serial: J72P632PC9 | Ubicación: Sala Uno | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Linibar

| Equipo: Pc | Marca: APPle mac | No. | 5939 |
|---|---|---|---|
| Serial: KH9VE9VWH | Ubicación: Sala Usos | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int.162- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizaoón 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Inhac

| Equipo: P | Marca: Apple Mac | No. | 5940 |
|---|---|---|---|
| Serial: KQ38LPF4YXV | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 5/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Liliana

| Equipo: Pc | Marca: Apple Mac | No. | 5941 |
|---|---|---|---|
| Serial: KJ3WK025VK | Ubicación: Sala UDE 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Cinbal

| Equipo: PC | Marca: Apple Mac | No. | 5942 |
|---|---|---|---|
| Serial: KHQW17WMSD | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 06/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Apple mac | No. | 5943 |
|---|---|---|---|
| Serial: KQHX7CHGHV | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Lmichaus

| Equipo: PC | Marca: Apple Mac | No. | 5944 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9NHOKHWXW | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presentan falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: Pc | Marca: Apple Mac | No. | 5945 |
|---|---|---|---|
| Serial: KN1X442THQ | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Liniba

| Equipo: PC | Marca: Apple Mac | No. | 5946 |
|---|---|---|---|
| Serial: KM7H9TCFP3 | Ubicación: Sala Uno 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibase

| Equipo: Pc | Marca: Triple Hat | No. | 5947 |
|---|---|---|---|
| Serial: KRGVEVIUOOJ | Ubicación: Sala Nac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62 Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: PC | Marca: Apple Mac | No. | 5948 |
|---|---|---|---|
| Serial: KJXY57JW19X | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email/ intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: R5C-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: Pc | Marca: Apple Mac | No. | 5949 |
|---|---|---|---|
| Serial: FJPXDVC/9JD | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Anibal

| Equipo: Pc | Marca: Apple Mac | No. | 5950 |
|---|---|---|---|
| Serial: KFKWFRW1WL | Ubicación: Sala Mac 1 | Fecha | 6/11/2025 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas ó deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibar

| Equipo: | Marca: Mac | No. | 5801 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9NTKxy4mm | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-86 lot. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Anbac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5802 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9YN P46 FQN1 | Ubicación: Sala mac2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5803 |
|---|---|---|---|
| Serial: KNQHDGNX36 | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5804 |
|---|---|---|---|
| Serial: KW79604NQ | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | | Marca: mac | | No. | 5805 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serial: KFqFN2Wg6C | | Ubicación: Sala mac 2 | | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexion, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornilleria y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente: Onibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5806 |
|---|---|---|---|
| Serial: K0227DFPCWR | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Fecha actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Unibar

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5807 |
|---|---|---|---|
| Serial: (2U+w2tt4dg | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios, verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5808 |
|---|---|---|---|
| Serial: KFWDPG1T6WG | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o segun especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentacion y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5809 |
|---|---|---|---|
| Serial: KFKF C4QONH | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5810 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9KJ5L4NOF | Ubicación: Salu mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornas de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente _____

| Equipo: _____ | Marca: mac | No. | 5811 |
|---|---|---|---|
| Serial: K9YP4MGTQD | Ubicación: Sala mac 2. | Fecha | 3-11-25. |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 52- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente: _____

| Equipo: _____ | Marca: mac | No. | 5812 |
|---|---|---|---|
| Serial: KN1A9y24rY | Ubicación: Sala mac 7 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5813 |
|---|---|---|---|
| Serial: H7J4cH4wmv | Ubicación: Sala mac 2 | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una tanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TÉCNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: interviçon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5814 |
|---|---|---|---|
| Serial: M3PTCJ00976 10E | Ubicación: Sala de Biblioteca | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando. |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Dell | No. | 5815 |
|---|---|---|---|
| Serial: M3DTC100 E07X109 | Ubicación: Sala biblioteca | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox); verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: | No. | 5816 |
|---|---|---|---|
| Serial: 6KM87PL | Ubicación: Biblioteca | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Macus | No. | 5817 |
|---|---|---|---|
| Serial: SD10227865 | Ubicación: Biblioteca Calamari | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Olimpo

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5818 |
|---|---|---|---|
| Serial: XCN2130K1T | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: HP | No. | 5819 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CM2170425 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lamilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5820 |
|---|---|---|---|
| Serial: XRN2130479 | Ubicación: Sala Dispensarios | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5821 |
|---|---|---|---|
| Serial: 3CQ9113H72 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o segun especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5822 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CN7130YX1 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 2-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa o interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |



Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5823 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CM2130478 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backboa), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplaco de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a lo superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5824 |
|---|---|---|---|
| Serial: 8CC3300 H6g | Ubicación: Vicerrectoria Financ. | Fecha | 3-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085 Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Ubalar

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5825 |
|---|---|---|---|
| Serial: XCC6302HCH | Ubicación: Vigilancia Frontera | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** |  |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5826 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02K9J60DNCR | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS. | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5827 |
|---|---|---|---|
| Serial: PC01HNG4 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Anibal

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5828 |
|---|---|---|---|
| Serial: 1901HAC2 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energia (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5829 |
|---|---|---|---|
| Serial: P90FFKA | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 3-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Médición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5830 |
|---|---|---|---|
| Serial: P90YTLCV | Ubicación: Sala Profesores | Fecha | 3-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable, revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5831 |
|---|---|---|---|
| Serial: P91JHN9K | Ubicación: Sala Profesores | Fecha | 4-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitec

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5832 |
|---|---|---|---|
| Serial: PF01FHMT | Ubicación: Sala Profesores | Fecha | 7-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5833 |
|---|---|---|---|
| Serial: PF0LHNBX | Ubicación: Sala mantenimiento | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unitec

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5834 |
|---|---|---|---|
| Serial: 104 B0355 L5 | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5835 |
|---|---|---|---|
| Serial: 10H BOO1ES | Ubicación: Sala profesores | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (barrisbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: Intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: dell | No. | 5836 |
|---|---|---|---|
| Serial: 6JXX7P2 | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5837 |
|---|---|---|---|
| Serial: C02V10P6J1g5 | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03<br>Ultima actualización 01/05/2023 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|

Nombre del Cliente Oxbow

| Equipo: | Marca: axis | No. | 5838 |
|---|---|---|---|
| Serial: 02U10C2S195 | Ubicación: Sala techo | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típicos 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos están bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-61 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibar

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5839 |
|---|---|---|---|
| Serial: COLTL91+2195 | Ubicación: Sala techo | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☑ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2021 | | |

Nombre del Cliente: Unibac

| Equipo: | Marca: mac | No. | 5840 |
|---|---|---|---|
| Serial: 0021808N07 DW | Ubicación: Sala Lubo | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una landia a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-86 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: mgc | No. | 5841 |
|---|---|---|---|
| Serial: 225 YX034A7JY | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Urbar

| Equipo: | Marca: mos | No. | 5842 |
|---|---|---|---|
| Serial: COLFT03W09 Dw | Ubicación: Sala Lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | REPORTE DE SERVICIO | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Dell | No. | 5843 |
|---|---|---|---|
| Serial: 134KC92 | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-15 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5844 |
|---|---|---|---|
| Serial: MXL4210 D36 | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software, hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: interviconc@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Hikvision | No. | 5845 |
|---|---|---|---|
| Serial: 24H01X MS | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5846 |
|---|---|---|---|
| Serial: 1TXL4210d83 | Ubicación: Sala Lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (hackbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se rotiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes fisicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualizacion 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: Lenovo | No. | 5847 |
|---|---|---|---|
| Serial: S1HOAYEX | Ubicación: Sala Cocina | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las particulas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: dell | No. | 5848 |
|---|---|---|---|
| Serial: 6XLC7P2 | Ubicación: Sala lectura | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones; en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-68 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: hp | No. | 5849 |
|---|---|---|---|
| Serial: 5CG2150T19 | Ubicación: admisiones | Fecha | 4-11-25 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje típico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: interviconn@gmail.com Telefóno: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int. 62- Cartagena, Bolivar

| Codigo: RSC-03 | **REPORTE DE SERVICIO** | INTERVICON |
|---|---|---|
| Fecha actualización 01/05/2023 | | |

Nombre del Cliente Unibac

| Equipo: | Marca: axis | No. | 5850 |
|---|---|---|---|
| Serial: M1075001416HA | Ubicación: almacen | Fecha | 4-11-23 |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

| | |
|---|---|
| ☐ Verificar configuración y voltajes de los elementos, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión, alimentación y limpieza interna y externa | ☐ Medición de los niveles de voltaje tipico 12VDC, 24VDC, 24VAC, 100VAC o según especifique la cámara |
| ☐ Limpieza de tarjetas electrónicas (backbox), verificación del sistema de soporte de energía (UPS) y niveles de voltaje de entrada y salida de UPS | ☐ Verificación de cables de alimentación y video que llegan a los elementos estén bien conectados, de forma que no presenten falsos contactos |
| ☐ Reemplazo de tornillería y piezas metálicas oxidadas o deterioradas con riesgo en cuanto a estabilidad. | ☐ Verificación del lente, realizando los ajustes necesarios |
| ☐ Limpieza con una lanilla a la superficie externa e interna de la tapa que cubre la cámara, se retiran las partículas de polvo, insectos, telaraña y/o elemento extraño que allí se encuentren | ☐ Limpieza en sus partes físicas, verificación de conexiones, en su parte de software se hacen verificaciones de configuración y ajustes necesarios; verificación de continuidad del cable; revisión de empalmes |
| ☐ Verificación de software , hardware y temperaturas de funcionamiento | ☒ Se entrega probado y funcionando |

| NOMBRE Y FIRMA TECNICO | NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO DEL CLIENTE |
|---|---|

Email: intervicon@gmail.com Teléfono: 6654085Manga Cra. 29A No. 17-66 Int 62 - Cartagena, Bolivar

BBVA Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **INTEGRAL DE SERVICIO S DE INGENIERIAS Y C**, identificado(a) con NIT número **900.224.273-0** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0089018436** aperturada el **27 de enero del 2016**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **23 de junio del 2023.**

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0089018436**
Cuenta de 16 dígitos:**0089000100018436**
Cuenta de 20 dígitos:**00130089000100018436**

---



Firma autorizada
**BBVA Colombia**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**RECIBO OFICIAL DE PAGO**
**CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026**

**FECHA DE EMISIÓN:** 18 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 01 Abr 2026 **RECIBO:** 260302224150

**CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contribuyente:** | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCI | **Identificación:** | C | 900224273 | **No. Recibo Pago:** |
| **Nombre Acto:** | CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026 | **Base Gravable** | 1,102,896,185 | | **260302224150** |
| **Entidad Contratante:** | 20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D | **Nro Acto Administrativo:** | 097 | **Fecha Del Contrato:** | 12 Mar 2026 |

| Concepto | Descripción | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|
| 200 | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 600 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 650 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 500 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 300 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS | (1,102,896,185x1/100) | $ 11,028,962 |
| 374 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO) | (1,102,896,185x9/100) | $ 21,000 |
| | | **TOTAL** | **$ 99,281,658** |


**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**RECIBO OFICIAL DE PAGO**
**CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026**

**FECHA DE EMISIÓN:** 18 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 01 Abr 2026 **RECIBO:** 260302224150


**GOBERNACIÓN**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contribuyente:** | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCI | **Identificación:** | C | 900224273 | **No. Recibo Pago:** |
| **Nombre Acto:** | CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026 | **Base Gravable** | 1,102,896,185 | | **260302224150** |
| **Entidad Contratante:** | 20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D | **Nro Acto Administrativo:** | 097 | **Fecha Del Contrato:** | 12 Mar 2026 |

| Concepto | Descripción | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|
| 200 | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 600 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 650 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 500 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 300 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS | (1,102,896,185x1/100) | $ 11,028,962 |
| 374 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO) | (1,102,896,185x9/100) | $ 21,000 |
| | | **TOTAL** | **$ 99,281,658** |

**DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**RECIBO OFICIAL DE PAGO**
**CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026**

**FECHA DE EMISIÓN:** 18 Mar 2026 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 01 Abr 2026 **RECIBO:** 260302224150


**BANCO**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contribuyente:** | INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCI | **Identificación:** | C | 900224273 | **No. Recibo Pago:** |
| **Nombre Acto:** | CONTRATO Y ADICIONES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 2026 | **Base Gravable** | 1,102,896,185 | | **260302224150** |
| **Entidad Contratante:** | 20 - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS D | **Nro Acto Administrativo:** | 097 | **Fecha Del Contrato:** | 12 Mar 2026 |

| Concepto | Descripción | Tarifa | Valor |
|---|---|---|---|
| 200 | ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 600 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 650 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 500 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | (1,102,896,185x2/100) | $ 22,057,924 |
| 300 | ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA A LA ALTURA DE LOS TIEMPOS | (1,102,896,185x1/100) | $ 11,028,962 |
| 374 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO (LIQUIDACION RECIBO) | (1,102,896,185x9/100) | $ 21,000 |
| | | **TOTAL** | **$ 99,281,658** |


(415)7709998314559(8020)260302224153(3900)0022057924(96)20260401

(415)7709998124714(8020)260302224155(3900)0022057924(96)20260401

(415)7709998252103(8020)260302224152(3900)0022057924(96)20260401

(415)7709998318489(8020)260302224154(3900)0022078924(96)20260401

(415)7709998329720(8020)260302224156(3900)0011028962(96)20260401

Señores cajero y contribuyente verifiquen que el valor del pago sea igual al valor total de la factura.

BBVA , BANCO DAVIVIENDA SA

# DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
## SECRETARÍA DE HACIENDA
## CERTIFICADO DE PAGO

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 2026-03-18 14:32:02

| | |
|---|---|
| Recibo Oficial: | **260302224170** |
| Contribuyente: | 900224273 - INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS |
| Fecha de Pago: | 18 Mar 2026 |
| Entidad Recaudadora: | 77 - Pse Gou |
| Renta: | 1052 - Estampilla Departamental |
| Valor Base de Liquidacion: | $ 1.102.896.185 |

| Renta | Conceptos Liquidados | Valor Pagado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Pro-Electrificacion Rural | $ 22.057.924 | Pagado |
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Para Bienestar Del Adulto M | $ 22.057.924 | Pagado |
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Pro-Cultura | $ 22.057.924 | Pagado |
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Pro-Desarrollo | $ 22.057.924 | Pagado |
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Universidad De Cartagena "A | $ 11.028.962 | Pagado |
| 1052 - Contrato Y Adiciones Del Orden Departame | Estampilla Prodesarrollo (Liquidacion? | $ 21.000 | Pagado |
| | **Total** | **$ 99.281.658** | **Pagado** |

FIN DEL CERTIFICADO

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

## NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

## MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR

## Teléfonos: 6605141 3157463741

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

*POR FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA No 089 018436.*

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Vr UNITARIO | CANTIDAD | %DSC | %IVA | %RTF | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Mantenimiento de destructora de documentos. Desarmado, limpieza, lubricación, aplicación de Aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Ajustar y limpiar los contactos y armar. | 43,901.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 43,901.00 |
| 2 | 106 | Mantenimiento de 2 consola digital de 32 canales allen & heath Qu-32c .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante ,Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 223,800.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 223,800.00 |
| 3 | 111 | Mantenimiento de 6 bafles electro voice elx amplificados 200 12p .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 312,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 312,600.00 |
| 4 | 107 | Mantenimiento de 9 bafles electro voice elx amplificados 200 15p.Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 468,900.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 468,900.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| Vr. BASE | %IVA | %IC | Vr. IMPTO |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 110 | Mantenimiento de 2 bafles electro voice elx amplificados 200 -18 desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 104,200.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 104,200.00 |
| 6 | 115 | Mantenimiento bafles electro voice zlx amplificados 12p .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 52,100.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 52,100.00 |
| 7 | 116 | Mantenimiento de 7 cabinas activas pb15E 15". Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 364,700.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 364,700.00 |
| 8 | 121 | Mantenimiento cabinas activas JBL IRX 112 BT .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 52,100.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 52,100.00 |
| 9 | 114 | Mantenimiento amplificador de bajo rumble 200 200w.Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar su configuración, ajustar y limpiar los contactos-bornes de conexión y armado. | 99,400.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 99,400.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA **Zona** | **Vence** | 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | **Celular** | **Pago** | Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | **Email** contador@unibac.edu.co | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 108 | Mantenimiento de 10 luces led par 32.Desarmado, limpieza, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar voltajes y armado. | 536,000.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 536,000.00 |
| 11 | 101 | Mantenimiento de 10 micrófonos inalámbricos y dinámicos Sennheiser 835 .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 266,000.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 266,000.00 |
| 12 | 130 | Mantenimiento de 6 micrófonos inalámbricos y dinámicos rode 1. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 159,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 159,600.00 |
| 13 | 131 | Mantenimiento de 17 micrófonos dinámicos shure sm 58. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 452,200.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 452,200.00 |
| 14 | 109 | Mantenimiento consola cabina de radio. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar su configuración, voltajes, ajustar y limpiar los contactos y bornes de conexión y armado. | 91,990.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 91,990.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA **Zona** | **Vence** | 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | **Celular** | **Pago** | Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | **Email** contador@unibac.edu.co | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 143 | Mantenimiento de 23 televisores. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar voltajes, ajustar y limpiar contactos y bornes de conexión y armado. | 2,213,750.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,213,750.00 |
| 16 | 105 | Mantenimiento de 9 micrófonos dinámicos shure sm 7B. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 236,250.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 236,250.00 |
| 17 | 99 | Mantenimiento de 5 video beam portátiles. Desarme y desinfección del equipo, Limpieza y calibración de unidad óptica, Revisión de la unidad refrigeradora, Ajuste de secciones, Rectificación de voltaje, Verificación de funciones, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 1,678,500.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,678,500.00 |
| 18 | 100 | Mantenimiento de 2 micrófonos de Condensador neuman tlm 102 .Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado | 54,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 54,600.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** | **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | | **-Descuento** | 0.00 |
| **Teléfono** | | | | | | **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | | **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | | **+IVA** | 0.00 |
| | | | | | | **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| | | | | | | **-ReteFuente** | 0.00 |
| | | | | | | **-ICA Retenido** | 0.00 |
| | | | | | | **-IVA Retenido** | 0.00 |
| | | | | | | **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Vence** 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Pago** Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | | **Email** contador@unibac.edu.co | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 103 | Mantenimiento de 2 secador de humedad. Limpieza de las superficies externas, Desarmado, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar que la entrada de aire no presenta algún tipo de obstrucción por suciedad, ajustar y limpiar los contactos- bornes de conexión y armado. | 147,100.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 147,100.00 |
| 20 | 142 | Mantenimiento de 3 mezclador análoga de 16 canales Mickie . Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 1,736,700.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,736,700.00 |
| 21 | 140 | Mantenimiento de 24 equipos diseño industrial. Desarmado, limpieza, aplicación aerosol lubricante, ajuste de conectores internos, pruebas de funcionamiento y verificar configuración, ajustar y armado. | 7,857,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 7,857,600.00 |
| 22 | 145 | Mantenimiento de máquina de corte y grabado laser. Desarmado, limpieza, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 1,081,100.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,081,100.00 |
| 23 | 136 | Manteniendo de máquina de coser Singer. Desarmado, aplicación aerosol lubricante y armado. | 249,300.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 249,300.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

**INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON**
**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**
**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**
**Teléfonos: 6605141 3157463741**
**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Vence** 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Pago** Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | | **Email** contador@unibac.edu.co | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 137 | Mantenimiento de 5 ups industrial 10.000 KVA. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de Aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, verificar voltajes de los elementos y armado. | 10,782,500.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 10,782,500.00 |
| 25 | 138 | Mantenimiento de 75 reparación y pintura ventiladores de techo y pared. Desarmado, limpieza, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 8,632,500.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 8,632,500.00 |
| 26 | 181 | Mantenimiento de 16 ventiladores BIG FAN DE 1,5HP Y 3MTS de diámetro. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura en tarje madre, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 6,697,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 6,697,600.00 |
| 27 | 133 | Mantenimiento de 2 ampliadoras de laboratorio fotográfico. Desarmado, limpieza, verificar su configuración, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 4,211,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 4,211,600.00 |
| 28 | 158 | Mantenimiento preventivo de 2 fotocopiadoras de uso industrial. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 1,370,000.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,370,000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**
Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Vence** 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Pago** Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | | **Email** contador@unibac.edu.co | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 182 | Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos salones de artes escénicas. incluyen todos los elementos del sistema y Comprobar estén trasmitiendo a equipos de mando o control. Sistema de altavoces, microfónica, reproducción de video, conectividad a internet y sistema de luces. | 3,440,150.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 3,440,150.00 |
| 30 | 122 | Mantenimiento de 2 planta de guitarra. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 583,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 583,600.00 |
| 31 | 124 | Mantenimiento de planta de bajo. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 256,850.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 256,850.00 |
| 32 | 123 | Mantenimiento de máquina para hacer botones, Desarmado, limpieza, aplicación aerosol lubricante y armado. | 188,400.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 188,400.00 |
| 33 | 162 | Mantenimiento Video beam epson de 3,600 luminem 6 mts de altura. Desarme y desinfección del equipo, Limpieza y calibración de unidad óptica, Revisión de la unidad refrigeradora, Ajuste de secciones, Rectificación de voltaje, Verificación de funciones, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 335,700.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 335,700.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA **Zona** | **Vence** | 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | **Celular** | **Pago** | Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | **Email** contador@unibac.edu.co | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 122 | Mantenimiento Pantalla eléctrica 3 x 3 metros de altura. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 370,750.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 370,750.00 |
| 35 | 157 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 14 Luces techo salón pierre daguet 6 mts de altura. Desarmado, limpieza, calibración, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 5,686,940.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 5,686,940.00 |
| 36 | 184 | Mantenimiento de 2 Pre- amplificadores para orquesta. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 408,400.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 408,400.00 |
| 37 | 185 | Mantenimiento de 26 Cabinas amplificadas con módulos rac y bajos empotrados. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 3,304,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 3,304,600.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | | |
| **Teléfono** | | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Vence** 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Pago** Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | | **Email** contador@unibac.edu.co | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 104 | Mantenimiento de 2 Procesadores digitales para el manejo del sistema de luces del salón . Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 790,900.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 790,900.00 |
| 39 | 1991 | Mantenimiento de elementos electrónicos del laboratorio de pianos. (Consola Yamaha MG16XU , Amplificador AV508A audio king, receptores de audífonos ,cables XLR , conectores plus , parlantes ) | 627,450.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 627,450.00 |
| 40 | 198 | Mantenimiento de 2 Parlantes bajos 18 subwofer. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 241,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 241,600.00 |
| 41 | 125 | Mantenimiento Consola ALLEN AND HEAT GLD 80 digital. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 196,750.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 196,750.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA **Zona** | **Vence** | 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | **Celular** | **Pago** | Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | **Email** contador@unibac.edu.co | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 177 | Mantenimiento de 4 Monitores colgantes de teatro y radio. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante, Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 2,207,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,207,600.00 |
| 43 | 178 | Mantenimiento Controlador de luces, Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y Comprobar este trasmitiendo a equipo de mando o control y armado. | 1,134,300.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,134,300.00 |
| 44 | 186 | Mantenimiento preventivo de 16 lámparas 9 metros de altura. Desarmado, limpieza, calibración, aplicación de aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 2,319,200.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,319,200.00 |
| 45 | 187 | configuración, calibración e ingeniería del sistema sonido salón Pierre daguet. | 2,663,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,663,600.00 |
| 46 | 188 | Configuración, calibración e ingeniería del sistema luces salón Pierre daguet. | 2,345,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,345,600.00 |

| | | **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION | | | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO | | | | |
| **Teléfono** | | | | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA | | | | |
| **Departamento** | BOLIVAR | | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-133** |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** 890,480,308-0 | **Fecha** 29/04/2026 01:57:31 PM |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | **Vence** 29/04/2026 **Orden N°** 097 |
| **Teléfono** | | **Celular** | **Pago** Credito a 0 Días |
| **Vendedor** | | **Email** contador@unibac.edu.co | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 190 | Mantenimiento preventivo y correctivo 86 cámaras. Desarmado, limpieza, medición de niveles de voltaje de los cables, verificar que los cables de alimentación y video lleguen a la cámara , ajustar conectores internos, revisión de lentes y armados. | 1,117,300.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,117,300.00 |
| 48 | 192 | Mantenimiento preventivo y correctivo de tres (3) DVR.Limpieza, verificación de conexiones, configuración y ajustes necesarios. | 854,700.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 854,700.00 |
| 49 | 139 | Mantenimiento preventivo y correctivo (88) video balum.limpieza, ajuste ,verificación de conexiones , verificar funciones , verificar voltaje . | 147,300.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 147,300.00 |
| 50 | 144 | Mantenimiento preventivo y correctivo (86) adaptadores AC. limpieza, ajuste de conexiones, verificar funciones, verificar voltaje. | 134,000.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 134,000.00 |
| 51 | 141 | Mantenimiento 3 UPS sistema de prevención eléctrico. Desarmado, limpieza, retoque de soldadura, aplicación de Aerosol limpiador de circuitos electrónicos, aplicación aerosol lubricante y armado. | 106,150.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 106,150.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 151 | Mantenimiento de 30 escáner HP,Epson ,Brother,Zuret Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Revisión de funcionamiento con el driver y software del dispositivo usado en el PC. Limpieza de carcaza y cables. Diagnóstico de funcionamiento, Limpieza y diagnóstico de rodamientos., Calibración del equipo, Verificación de drivers, Pruebas técnicas de escaneo, Ajustes de físicos o de software. | 1,946,650.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,946,650.00 |
| 53 | 152 | Mantenimiento de 34 impresoras Hp, Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Revisión de funcionamiento con el driver y software del dispositivo usado en el PC; revisión del sistema de consumibles de cartucho o tóner, la limpieza debe ser con un paño de buena calidad y húmedo, sin dejar entrar la humedad al interior de la impresora. Limpieza de carcaza y cables, Diagnóstico de funcionamiento, Limpieza de consumibles, Calibración de consumibles, Verificación de drivers, Pruebas técnicas de impresión, Ajustes de físicos o de software. | 2,643,200.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,643,200.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 154 | Mantenimiento de 14 impresoras epson y canon, Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Revisión de funcionamiento con el driver y software del dispositivo usado en el PC; , revisión del sistema de consumibles de cartucho o tóner, la limpieza debe ser con un paño de buena calidad y húmedo, sin dejar entrar la humedad al interior de la impresora, en caso de que sea necesario. Limpieza de carcaza y cables, Diagnóstico de funcionamiento, Limpieza de consumibles, Calibración de consumibles, Verificación de drivers, Pruebas técnicas de impresión, Ajustes de físicos o de software. | 1,064,900.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,064,900.00 |
| 55 | 156 | Mantenimiento de 26 computadores ASUS , mantenimiento preventivo de PC: Hardware: Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Limpieza de archivos temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, ejecución de software de optimización y software de eliminación de malware y virus, El mantenimiento preventivo no incluye reparaciones (físicas, eléctricas, mecánicas, otras) ni reemplazo de partes. Análisis y eliminación de virus, Optimización de discos duros, Optimización del Sistema Operativo. | 2,124,480.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 2,124,480.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 153 | Mantenimiento de 14 computadores portátil MacBook , mantenimiento preventivo de PC: externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Limpieza de archivos temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, ejecución de software de optimización y software , El mantenimiento preventivo no incluye reparaciones (físicas, eléctricas, mecánicas, otras) ni reemplazo de partes. Optimización de discos duros , Optimización del Sistema Operativo. | 1,283,380.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 1,283,380.00 |
| 57 | 208 | Mantenimiento de 73 computadores Hp, mantenimiento preventivo de PC: Hardware: Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Limpieza de archivos temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, ejecución de software de optimización y software de eliminación de malware y virus, El mantenimiento preventivo no incluye reparaciones (físicas, eléctricas, mecánicas, otras) ni reemplazo de partes. Análisis y eliminación de virus, Optimización de discos duros, Optimización del Sistema Operativo, Optimización del sistema de arranque, Diagnóstico de fallas, Limpieza exterior de PC o Laptop, teclado, monitor y mouse. | 8,714,880.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 8,714,880.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 209 | Mantenimiento de 20 computadores Dell, mantenimiento preventivo de PC: Hardware: Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Limpieza de archivos temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, ejecución de software de optimización y software de eliminación de malware y virus, El mantenimiento preventivo no incluye reparaciones (físicas, eléctricas, mecánicas, otras) ni reemplazo de partes. Análisis y eliminación de virus, Optimización de discos duros , Optimización del Sistema Operativo, Optimización del sistema de arranque, Diagnóstico de fallas, Limpieza exterior de PC o Laptop, teclado, monitor y mouse. | 7,695,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 7,695,600.00 |
| 59 | 206 | Mantenimiento de 82 IMAC,: Limpieza externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componentes y cables, Software: Limpieza de archivos temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, ejecución de software de optimización, aplicaciones de usos principal ,Optimización de discos duros, Optimización del Sistema Operativo, Optimización del sistema de arranque, Diagnóstico de fallas, Limpieza exterior de PC. | 13,216,800.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 13,216,800.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|

**Observaciones:**

**SON:** CERO PESOS CON 00/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **0.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **0.00** |
| **+IVA** | 0.00 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 0.00** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido

# INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION SAS - INTERVICON

**NIT: 900,224,273-0 SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**

**Actividad Económica 7110 Tarifa Renta 0**

**MANGA CLL 29A NO 17-66 INT 62 - CARTAGENA - BOLIVAR**

**Teléfonos: 6605141 3157463741**

**No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad ICA:**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR - | | |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO SAN DIEGO, CARTAGENA, BOLÍVAR | | |
| **Ciudad** | CARTAGENA, BOLIVAR | **C.C ó NIT** | 890,480,308-0 |
| **País** | COLOMBIA | **Zona** | |
| **Teléfono** | | **Celular** | |
| **Vendedor** | | **Email** | contador@unibac.edu.co |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**Nº FE-133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29/04/2026 01:57:31 PM | | |
| **Vence** | 29/04/2026 | **Orden N°** | 097 |
| **Pago** | Credito a 0 Días | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 207 | Mantenimiento de 29 computadores Lenovo, toshiba,Acer y Clon mantenimiento preventivo de Limpieza interna y externa del equipo, revisión y ajuste de partes, componen temporales o (archivos "basura") verificación de aplicaciones al inicio del sistema, eje software de optimización y software de eliminación de malware y virus, El man (físicas, eléctricas, mecánicas, otras) ni reemplazo de partes. Análisis y elimina UND Optimización del Sistema Operativo, Optimización del sistema de arranque, Diagnós teclado, monitor y mouse. | 4,082,600.00 | 1 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 4,082,600.00 |

| | |
|---|---|
| **Despacho a** | INSTITUCION |
| **Dirección** | CARRERA 9 #39-12, BARRIO |
| **Teléfono** | |
| **Ciudad** | CARTAGENA |
| **Departamento** | BOLIVAR |

| **Vr. BASE** | **%IVA** | **%IC** | **Vr. IMPTO** |
|---|---|---|---|
| 122,410,921.00 | 19.00 | 0.00 | 23,258,074.99 |

**Observaciones:**

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 99/100 M/L

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **122,410,921.00** |
| **-Descuento** | 0.00 |
| **-Otros Dsctos** | 0.00 |
| **BASE GRAVABLE** | **122,410,921.00** |
| **+IVA** | 23,258,074.99 |
| **+ImpoConsumo** | 0.00 |
| **-ReteFuente** | 0.00 |
| **-ICA Retenido** | 0.00 |
| **-IVA Retenido** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | **$ 145,668,995.99** |

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA**

Autorización Numeración de Facturación N° 18764105518566 de 05/02/2026 desde FE 130 hasta FE 1000 con vigencia de 18 meses - **INTERVICON@GMAIL.COM**

**CUFE:**
94ad18e6d779964855e375ea4acace741f49d2b0e17bc89946635c5bc83bb46dccd3295978d6d438d3f74d5b4a6f7691

Aceptada y Recibido