Marinilla, 8 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 025

Se programa la volqueta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, desgaste de componentes internos del motor, testigos en el tablero encendidos, falta de lubricación en partes móviles, bajos niveles de refrigerante, frenos descalibrados y mejoras en el sistema de luces; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) correa única de accesorios, un (1) scaneo; Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 15w40, cuatro (4) cuartos de aceite de caja hidráulica atf, dos (2) desengrasantes, un (1) servicio de engrase general; Sistema refrigeración: cuatro (4) refrigerantes motor por cuartos alta calidad; Sistema de frenos: un (1) servicio de calibración general de frenos; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) stop trasero incluye farola y bombillo, un (1) servicio de reparación sistema de luces en general; Sistema de estructura: un (1) servicio de cambio a todo costo de tubería lateral sistema de encarpado de volcó, un (1) servicio de cambio a todo costo de tubería frontal sistema de encarpado de volcó, un (1) servicio de cambio a todo costo de base giratoria sistema de encarpado de volcó, una (1) carpa de volcó en lona. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com




RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
VEHÍCULO TOYOTA PRADO 2006 PLACA: OAX 007

Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, perdida de fuerza y recalentamiento del motor, mejoras en el consumo de combustible, fugas de aceite, testigos en el tablero encendidos, perdida de potencia del motor, dificultad con el encendido, problemas con el encendido, fallo en la bomba de agua, manguera de calefacción cristalizada, mal funcionamiento de sensores y manguera de radiador cristalizada; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio de reparación de culata, un (1) empaque de culata, un (1) servicio de calibración de válvulas, un (1) empaque tapa válvulas, un (1) servicio de scaneo, un (1) servicio de sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio de calibración juego de inyectores, un (1) servicio de lavada juego de inyectores por ultrasonido incluye filtros de inyectores y orings, un (1) servicio de limpieza cuerpo de aceleración y válvula iac, un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 20w50, dos (2) cuartos de aceite de motor 20w50, un (1) aditivo antifricción, un (1) aditivo de lubricación, seis (6) desengrasantes, un (1) servicio de cambio de aceite motor no incluye el aceite, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema refrigeración: ocho (8) refrigerantes motor por cuartos alta calidad, una (1) bomba de agua, una (1) manguera inferior radiador, una (1) manguera de calefacción, un (1) sensor de temperatura, un (1) termostato; Sistema de encendido: dos (2) bobinas de alta, un (1) juego de cables de alta, un (1) juego de bujías de

Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

encendido. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
RETROEXCAVADORA 416 E 2017 PLACA: JFP 83A

Se programa la retroexcavadora por cumplimiento de las horas de servicio recomendadas por el fabricante, fisura en manguera hidráulica, gato hidráulico con daño crítico, fugas de aceite hidráulico y componentes de gato hidráulico descompuestos; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: dos (2) garrafas de aceite hidráulico, cinco (5) desengrasantes; Sistema hidráulico: una (1) manguera sistema hidráulico, una (1) empaquetadura banco de válvulas trasero, una (1) manguera de banco de válvula trasero, dos (2) empaquetaduras de gato de giro incluye reparación interna, una (1) racorrería hidráulica Sistema de estructura: cuatro (4) bujes biela ache de balde trasero, dos (2) pasadores biela ache de balde trasero, un (1) pasador de gato hidráulico, dos (2) bujes de gato hidráulico. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la retroexcavadora en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013

Se programa la motoniveladora por cumplimiento de las horas de servicio recomendadas por el fabricante, llanta pinchada, desgaste de tornamesa y cuchillas dañadas por uso operativo; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: una (1) garrafa de aceite hidráulico, un (1) desengrasante; Sistema trasmisión y engranaje: tres (3) servicios de despinchada de llanta incluyendo parche; Sistema hidráulico: un (1) juego de sellos, empaquetadura y rectificada interna de gato de tornamesa; Sistema de estructura: un (1) servicio de ajuste en u de cuchillas deslizante en bronce, un (1) servicio de ajuste en u de centro cuchilla deslizante, un (1) servicio de ajuste en u de tornamesa, un (1) servicio de ajuste de tornamesa superior, una (1) tapa de ajuste para de cuchilla, un (1) tornillo para platina, un (1) servicio ajuste de tornamesa con cambio de ajustes superiores e inferiores, un (1) servicio ajuste de cuchilla deslizante, cambio de estri y tapas de estri, una (1) calza de descalificadores, un (1) pin de calsa de descalificador. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
VOLQUETA INTERNATIONAL 4300 2013 PLACA: OAX 026

Se programa la volqueta por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, mejoras en el sistema de luces y cumplimiento del ciclo de vida de la batería; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema de lubricación: dos (2) galones de aceite de motor 15w40, un (1) cuarto de aceite de caja hidráulica atf; Sistema refrigeración: cuatro (4) refrigerantes motor por cuartos alta calidad; Sistema eléctrico y accesorios: dos (2) bombillos farola, un (1) servicio de reparación sistema de luces en general; Sistema de carga: tres (3) baterías de alta calidad acorde al vehículo; Sistema de estructura: un (1) servicio de cambio a todo costo de tubería lateral sistema de encarpado de volcó, un (1) servicio de cambio a todo costo de tubería frontal sistema de encarpado de volcó, un (1) servicio de cambio a todo costo de base giratoria sistema de encarpado de volcó. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la volqueta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
CAMIONETA CHEVROLET DIMAX CD 2.5L DSL CRD 4X4 C/A 2021 PLACA: OLM 075

Se programa el vehículo por cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante, componentes de frenos desgastados, cumplimiento de la vida útil de las pastillas de frenos, frenado deficiente, desgaste natural de bujes y mejoras en el sistema de luces; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) juego de filtros de combustible, un (1) juego de filtros de aire; Sistema de lubricación: dos (2) galones de aceite de motor 15w 40, un (1) filtro de aceite motor, un (1) servicio de engrase general; Sistema de frenos: dos (2) servicios de rectificada de campana de una rueda, dos (2) servicios de rectificada de disco de una rueda, un (1) juego de bandas de dos ruedas, un (1) juego de pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, un (1) servicio de cambio de líquido de frenos, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema de suspensión: dos (2) bujes de tijera; Sistema eléctrico y accesorios: un (1) servicio de reparación instalación eléctrica del vehículo en general, un (1) bombillo farola, una (1) exploradora, un (1) stop trasero incluye farola y bombillo. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.


Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013

Se programa la motoniveladora por cumplimiento de las horas de servicio recomendadas por el fabricante, fugas de aceite y testigos en el tablero encendidos; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) empaque tapa válvulas, un (1) conector electrónico con scaneo y corrección de códigos de error;

Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

Sistema alimentación aire/combustible: seis (6) inyectores de combustible; Sistema de lubricación: un (1) galón de aceite de motor 15w 40, cuatro (4) desengrasantes, un (1) limpia contactos. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motoniveladora en óptimas condiciones de operación.





Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com



Cordialmente,

Isis Noreña
Gerente General
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.

Autopista Medellín - Bogotá. KM 3 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com