APROBACIÓN DE PAGO – ACTA DE AVANCE No. 1

Contrato Obra: COIP-139-2025
Contratista: INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.
Acta No.: 1
Período: 14 de enero al 28 de febrero de 2026.
Valor facturado: $ 179.912.067

En mi calidad de Interventor del contrato de la referencia, y una vez verificados los soportes documentales, las cantidades de obra ejecutada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, **se APRUEBA** el pago correspondiente al Acta de Avance No. 1, por un valor de **$179.912.067 [CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SESENTA Y SIETE PESOS]**.

Se recomienda a la Entidad Contratante proceder con el trámite de pago dentro de los plazos establecidos contractualmente.

Atentamente,

DANIEL MARÍN GÓMEZ
Interventor
AHINCO CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Correo: ahincoconstruccionsas@gmail.com
Celular: 311 717 1593

Marinilla, 26 de marzo del 2026

Señor(es)
Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla - EDUR

CONTRATO: COIP - 139 - 2025
OBJETO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA".

ASUNTO: Entrega de documentación correspondiente a la primera acta de cobro - **COIP- 139-2025**

Cordial saludo

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra COIP–139–2025, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACIÓN DE CUBIERTA Y CARPINTERÍAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSÉ DUQUE GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA", me permito hacer entrega de la documentación requerida correspondiente a la primera acta de cobro, con el fin de que sea revisada y se continúe con el trámite correspondiente.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

INFORME DE OBRA N°01 Y PARCIAL

Periodo del 14 de enero al 28 de febrero del 2026

CONTRATO COIP – 139 – 2025

OBJETO:

"CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA"



CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

CONTRATISTA:

INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

SUPERVISIÓN:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

MARINILLA-ANTIOQUIA

2026

INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
NIT. 901731897-4
CONTACTO: 311 7826551 – interobrasantioquia@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 3
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 3
2.2. LOCALIZACIÓN 3
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5
4. ESTADO INICIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA 5
4.1. CUBIERTA 6
4.2. MUROS EN TAPIA 6
4.3. CARPINTERÍAS (PUERTAS Y VENTANAS) 7
4.4. LUMINARIAS 7
5. AVANCE DE OBRA 7
5.1. AVANCE DE LOS TRABAJOS 8
5.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 8
5.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE MADERA EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 9
5.4. CANTIDADES EJECUTADAS 10
5.5. REGISTRO FOTOGRAFICO 11
5.6. MAQUINARIA Y EQUIPOS 17
6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 18
6.1. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATISTA 18
6.1.1. Póliza de seguro de cumplimiento 18
6.1.2. Anexo de modificación de Póliza de seguro de cumplimiento 18
6.1.3. Póliza de responsabilidad civil 18
6.1.4. Anexo de modificación de Póliza de responsabilidad civil extracontractual 19
6.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA 19
6.3. AVANCE FINANCIERO 22
6.4. RESUMEN DE ACTAS DE PAGO 22
6.5. RELACION COMITÉS DE OBRA 22
6.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 23
6.7. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE OBRA 23
7. OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES 24
8. ANEXOS 25

1. INTRODUCCIÓN

La Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla es un espacio emblemático de la comunidad, que requiere la restauración de la cubierta y las carpinterías para preservar su valor histórico y cultural. En atención a ello, el presente informe establece las condiciones para la ejecución de dichas obras, las cuales se desarrollarán conforme a las especificaciones técnicas y a la normatividad vigente.

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Se tiene como objeto el desarrollo del: "CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA", donde se realizará la intervención de la cubierta, carpinterías, muros y luminarias.

2.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el municipio de Marinilla, municipio situado al sur oriente del Departamento de Antioquia, Colombia, en la región centro andina colombiana al este de la ciudad de Medellín, en el Valle de San Nicolás perteneciente al altiplano de Rionegro, a los 6°10′32¨ de latitud norte y a 75°25 17 de longitud oeste del meridiano Greenwich.

Tiene una extensión de 118 kilómetros cuadrados, de los cuales 5 corresponden al piso térmico medio y 110 al piso térmico frío. Las alturas oscilan entre los 1.900 y 2.400 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 17 ºC. Su cabecera municipal dista 47 kilómetros de Medellín. Fue fundado en el año de 1690 y erigido como municipio en 1787.

Marinilla limita al norte con San Vicente Ferrer y El Peñol, al este con El Peñol y El Santuario, al sur con El Santuario y El Carmen de Viboral y al oeste con Rionegro y El Carmen de Viboral. La Casa de la Cultura está ubicada entre la calle 30 y la carrera 29 en el casco urbano del Municipio de Marinilla.



Imagen 1. Localización del municipio de Marinilla, en el contexto nacional y regional. Fuente: Cornare



Imagen 2. Localización especifica del proyecto. Fuente: Google maps

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	COIP – 139 - 2025	**No. INFORME**	01 Y PARCIAL
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.		
CONTRATISTA:	INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.		
NIT:	901.453.183-1		
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"		
INTERVENTORIA:	AHINCO CONSTRUCCION S.A.S.		
VALOR	SEISCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($ 610.547.182)		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO SIN SUPERAR EL 10 DE MARZO DE 2026.		
FECHA DE INICIO	14 DE ENERO DEL 2026		

PERIODO EVALUADO	**DE**	**HASTA**
	14/01/2026	28/02/2026

4. ESTADO INICIAL DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA

Al momento de la inspección visual inicial, el inmueble presentaba deterioros asociados principalmente a falta de mantenimiento, filtraciones de humedad y acciones inadecuadas realizadas en intervenciones anteriores.

No obstante, una vez iniciadas las labores de intervención y ejecutados los desmontes controlados, se evidenció que el estado real de conservación era más crítico de lo inicialmente observable, encontrándose un nivel avanzado de deterioro en diferentes componentes constructivos.

Durante la ejecución se constató que la afectación no era únicamente superficial, sino estructural y material, lo que implica la necesidad de intervenir y reemplazar un porcentaje significativamente mayor de elementos frente a lo estimado preliminarmente, con el fin de garantizar estabilidad, seguridad y conservación del inmueble.

4.1. CUBIERTA

La cubierta está conformada por estructura en madera rolliza, esterilla de guadua y teja de barro. Inicialmente se identificaban filtraciones y deterioros puntuales; sin embargo, durante el desmonte se evidenció:

-Pudrición avanzada en múltiples elementos estructurales.

-Pérdida considerable de sección resistente en piezas de madera.

-Afectación generalizada por humedad prolongada.

-Disgregación significativa de la base de soporte de teja.

-Se determinó que un alto porcentaje de los elementos de madera requiere reemplazo.

4.2. MUROS EN TAPIA

En la inspección preliminar se observaban desprendimientos y sectores con pañete inadecuado. No obstante, al retirar materiales incompatibles y realizar exploraciones más detalladas, se evidenció:

-Mayor disgregación interna del material.

-Pérdida de cohesión en tramos más extensos de los inicialmente detectados.

-Afectación profunda en cabezas de muro producto de humedad prolongada.

-Sectores con debilitamiento estructural no visible superficialmente.

-Se concluye que la cantidad de área a intervenir en muros de tapia es superior a la estimada inicialmente, requiriendo restitución y consolidación en una proporción mayor.

4.3. CARPINTERÍAS (PUERTAS Y VENTANAS)

En la evaluación inicial se identificaban deterioros por envejecimiento y humedad; sin embargo, al desmontar y revisar las piezas se evidenció:

-Ataque avanzado por xilófagos.

-Pudrición interna en marcos y hojas.

-Elementos estructuralmente comprometidos.

-Mayor cantidad de piezas no recuperables frente a lo previsto.

-Se determinó que un número superior de componentes debe ser reemplazado y no únicamente restaurado, garantizando condiciones adecuadas de funcionamiento y conservación.

4.4.LUMINARIAS

Las luminarias actuales no son eficientes ni adecuadas para los requerimientos de los espacios de la casa de la cultura, y han cumplido con su ciclo de vida útil.

En conclusión, el diagnóstico definitivo realizado durante la fase inicial de intervención permitió establecer que el nivel de deterioro del inmueble es mayor al estimado en la inspección visual preliminar, especialmente en cubierta, muros en tapia, carpinterías y luminarias.

Lo anterior implica una mayor cantidad de elementos a intervenir y reemplazar, con el propósito de garantizar estabilidad estructural, seguridad, funcionalidad y adecuada conservación del inmueble.

5. AVANCE DE OBRA

El proyecto dió inicio el 14 de enero con la ejecución de obras preliminares y actualmente se encuentra en fase de reposición estructural de la cubierta.

5.1. AVANCE DE LOS TRABAJOS

Durante el periodo reportado, los trabajos se desarrollaron conforme a la programación establecida, iniciando con la protección del inmueble y avanzando hacia la intervención estructural de la cubierta.

Se ejecutó el desmonte total de la cubierta, permitiendo realizar un diagnóstico técnico detallado de los elementos estructurales en madera, evidenciándose un mayor nivel de deterioro frente al estimado inicial.

Actualmente se adelantan labores de la construcción de cubierta, incluyendo instalación de soleras, colocación de canecillos y montaje de esterilla de guadua en aleros.

Las carpinterías fueron desmontadas para su evaluación técnica y las luminarias existentes fueron retiradas en su totalidad. Los muros en tapia pisada aún no han sido intervenidos físicamente.

5.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 28 de febrero se ejecutaron las siguientes actividades:

Obras preliminares

-Construcción de invernadero o cubierta temporal en plástico.

-Instalación de cerramiento provisional en tela verde.

-Señalización y delimitación del área de trabajo.

Cubierta

-Desmonte total de teja de barro.

-Clasificación y acopio de material recuperable.

-Retiro de esterilla de guadua deteriorada.

-Inspección técnica de elementos estructurales.

-Lavada y perforada de tejas de barro previamente desmontadas.

-Inicio de reposición estructural.

-Se inicia la construcción de cubierta con la instalación de soleras, canecillos y esterilla de guadua en los aleros.

Carpinterías

-Se inicia con el desmonte de puertas y ventanas.

Luminarias

-Retiro total de luminarias existentes.

5.3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE MADERA EN LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA

Inicialmente, dentro del presupuesto del proyecto se contemplaba el uso de madera de abarco (Cariniana pyriformis) para elementos de la estructura de cubierta. No obstante, teniendo en cuenta las restricciones relacionadas con el aprovechamiento y comercialización de esta especie, establecidas en la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en la Resolución 3183 del 26 de enero de 2000 emitida por CORANTIOQUIA, mediante las cuales se adoptan medidas para la protección y regulación del aprovechamiento de diversas especies forestales, se determinó emplear una alternativa técnicamente viable que permita dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

En este sentido, se seleccionó madera de pino ciprés (Cupressus lusitanica), material apto para uso estructural y previamente inmunizado contra agentes xilófagos, garantizando protección frente al ataque de insectos y otros agentes biológicos que puedan afectar su durabilidad.

La madera seleccionada será utilizada en la fabricación e instalación de canecillos, viga caballete, solera, y demás elementos que hacen parte del sistema estructural de soporte de la cubierta. Dependiendo de las características del elemento constructivo, se emplearán piezas aserradas y/o rollizas, debidamente tratadas y con condiciones adecuadas de secado para evitar deformaciones o fisuración.

La elección de este material responde a criterios de resistencia, durabilidad y compatibilidad con la estructura existente, garantizando la estabilidad estructural y la adecuada conservación de la cubierta de la edificación.

5.4. CANTIDADES EJECUTADAS

A continuación, se relaciona el cuadro de cantidades ejecutadas durante el período del presente informe:

No	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1,0	**PRELIMINARES**		
1,1	Instalación de Cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	80,94
1,2	Suministro, transporte e instalación de Cubierta provisional en Plástico. Incluye estructura madera inmunizada, plástico tipo agro lena o equivalente con un calibre de 7/8, colocado a una altura entre 4 y 6 m, cables de súper GX de 3/16" y 1/4", guarda cabos, tensores, grilletes, cinta, alambre N°13, canoas, embudos, excavación manual postes en madera inmunizada y vientos en cualquier material y los respectivos muertos para cada viento. Incluye el posterior desmonte de los elementos y botada del material, así como todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. La instalación se debe realizar con personal certificado con su respectiva dotación y equipos para trabajo en	m2	508,99

	alturas. Esta actividad se realizará con previa autorización de la interventoría en caso de requerirse.		
2,0	**DEMOLICIONES Y RETIROS**		
2,2	Retiro de cubierta en teja de barro. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de material general aprovechable (si la interventoría lo indica) como esterilla, teja tablilla, alfardas y elementos en madera según indicaciones. Incluye cargue, transporte y botada de escombros y transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Su medida es en proyección horizontal.	m2	367,88

5.5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Con el fin de dejar constancia del estado del inmueble al inicio de la intervención y del avance de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se presenta el siguiente registro fotográfico.

Las imágenes evidencian las obras preliminares, el proceso de desmonte total de la cubierta, la revisión estructural de los elementos en madera, el inicio de la construcción de la cubierta, el desmonte de carpinterías y el retiro de luminarias.



Imagen 3. Construcción de invernadero o cubierta temporal en plástico.



Imagen 4. Instalación de cerramiento provisional en tela verde.



Imagen 5. Estado inicial de cubierta antes del desmonte



Imagen 6. Proceso de desmonte de teja de barro.



Imagen 7. Acopio y clasificación de tejas recuperables



Imagen 8. Inspección esterilla de guadua deteriorada




Imagen 9. Retiro esterilla de guadua deteriorada.



Imagen 10. Estructura de cubierta expuesta tras desmonte.



Imagen 11. Evidencia de piezas con deterioro avanzado.



Imagen 12. Retiro de puertas.



Imagen 13. Evidencia de deterioro en carpinterias.



Imagen 14. Retiro de luminarias existentes.



Imagen 15. Evidencia muro de tapia deteriorado.



Imagen 16. Colocación de solera, canecillos y esterilla de guadua en aleros.



Imagen 17. Recolección y retiro de escombros.

5.6. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Los equipos empleados se utilizan de acuerdo con los parámetros de seguridad, calidad y desempeño, además de un buen funcionamiento. Los equipos utilizados durante este periodo son los siguientes:



Imagen 18. Andamios certificados



Imagen 19. Equipo para trabajo en alturas

6. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

6.1. RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATISTA

6.1.1. Póliza de seguro de cumplimiento

SEGUROS MUNDIAL										
No. POLIZA	M-100286186						**ANEXO**		0	
FECHA DE EXPEDICIÓN	22/12/2025									
TIPO DE AMPARO	**%**	**MAS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**						
				FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**			
Cumplimiento	20%	1 AÑO	$ 122.109.436,40	22	11	2025	10	3	2027	
Prestaciones Sociales	20%	3 AÑOS	$ 122.109.436,40	22	11	2025	10	3	2029	
Calidad de los elementos	20%	5 AÑOS	$ 122.109.436,40	10	3	2026	10	3	2031	
Estabilidad de Obra	20%	5 AÑOS	$ 122.109.436,40	10	3	2026	10	3	2031	
Observaciones:										

6.1.2. Anexo de modificación de Póliza de seguro de cumplimiento

SEGUROS MUNDIAL										
No. POLIZA	M-100286186						**ANEXO**		1	
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/01/2026									
TIPO DE AMPARO	**%**	**MAS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**						
				FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**			
Cumplimiento	20%	1 AÑO	$ 122.109.436,40	22	11	2025	10	3	2027	
Prestaciones Sociales	20%	3 AÑOS	$ 122.109.436,40	22	11	2025	10	3	2029	
Calidad de los elementos	20%	5 AÑOS	$ 122.109.436,40	10	3	2026	10	3	2031	
Estabilidad de Obra	20%	5 AÑOS	$ 122.109.436,40	10	3	2026	10	3	2031	
Observaciones:										

6.1.3. Póliza de responsabilidad civil

SEGUROS MUNDIAL

No. POLIZA	M-100074629					**ANEXO**		0	
FECHA DE EXPEDICIÓN	22/12/2025								
TIPO DE AMPARO		**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**						
			FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**			
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
PATRONAL	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
Observaciones:									

6.1.4. Anexo de modificación de Póliza de responsabilidad civil extracontractual


SEGUROS MUNDIAL									
No. POLIZA	M-100074629					**ANEXO**		1	
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/01/2026								
TIPO DE AMPARO		**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**						
			FECHA INICIAL			**FECHA FINAL**			
			DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
PATRONAL	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200 SMLMV	$ 284.700.000,00	22	11	2025	10	3	2026
Observaciones:									


6.2. PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo a la programación se espera terminar la ejecución del proyecto a mitad del mes de mayo.


A la fecha se tiene un porcentaje de avance financiero un 27,7% del 100% del total del presupuesto del proyecto.

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**PRELIMINARES**	**111 días**	**jue 15/01/26**	**sáb 9/05/26**	
1.1	Instalación de Cerramiento provisiona	3 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26	
1.2	Desmonte de Cerramiento provisiona	2 días	jue 7/05/26	sáb 9/05/26	
1.3	Instalación de Cubierta provisional en Plastico.	9 días	jue 15/01/26	sáb 24/01/26	
1.4	Desmonte de Cubierta provisional en Plastico.	4 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	
2	**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**54 días**	**lun 26/01/26**	**sáb 21/03/26**	
2.1	Demolición paredes internas y zocalo exterior en cemento (regatas-pañetes)	24 días	lun 26/01/26	mié 18/02/26	
2.2	Retiro de cubierta en teja de barro	54 días	lun 26/01/26	sáb 21/03/26	
2.3	Retiro de cancas metálicas	34 días	lun 26/01/26	sáb 28/02/26	
2.4	Retiro de puertas y ventanas	24 días	jue 5/02/26	sáb 28/02/26	
3	**CUBIERTA GENERAL**	**93.25 días?**	**lun 2/02/26**	**sáb 9/05/26**	
3.1	Construcción de Cubierta en Teja de barro Española	66.25 días	mié 25/02/26	mar 5/05/26	
3.2	Colocación de tejas de barro en techos existentes	61.25 días	vie 6/03/26	sáb 9/05/26	
3.3	Colocación de Ruana	30.13 días	lun 30/03/26	jue 30/04/26	
3.4	Colocación de Viga Caballete	66.13 días	lun 16/02/26	sáb 25/04/26	
3.5	Colocación de Correa rolliza en madera Acarco soporte de cubierta de Ø= 7 cms	58.13 días	mar 24/02/26	sáb 25/04/26	
3.6	Colocación de Solera de apoyo en madera Aberco como soporte de cubierta	78.13 días?	lun 2/02/26	jue 23/04/26	
3.7	Colocación de Tirante en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de	50.13 días?	lun 2/03/26	jue 23/04/26	
3.8	Colocación de Par en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de Ø= 5	63.13 días?	mar 24/02/26	jue 30/04/26	
4	**PINTURAS Y ACABADOS**	**78.13 días**	**lun 23/02/26**	**vie 15/05/26**	
4.1	Sistema de Restauracion de muros mediante proceso de colocacion de mezcla de cal hidratada, arena y fibras	59.13 días	lun 23/02/26	sáb 25/04/26	
4.2	Pintura tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma , 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y	50.13 días	sáb 21/03/26	vie 15/05/26	





4.2	Pintura tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma . 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y	50.13 días	sáb 21/03/26	vie 15/05/26	
4.3	Aplicación de Pintura en muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una	65.25 días	lun 2/03/26	sáb 9/05/26	
4.4	Aplicación de Barniz transparente, hidrorepelente, tipo Impranol plus o equivalente sobre elementos de madera	71.25 días	mar 24/02/26	sáb 9/05/26	
4.5	Instalación de Tableones de barro de baja cocción parietado a base de cal hidratada para zocalos en muros externos	39 días	lun 6/04/26	vie 15/05/26	
5	**RESTAURACION DE ELEMENTOS MOBILIARIO**	**65.25 días?**	**lun 23/02/26**	**sáb 2/05/26**	
5.1	Adecuación y mantenimiento de Puertas	65.25 días?	lun 23/02/26	sáb 2/05/26	
5.2	Adecuación y mantenimiento de Ventanas	65.25 días?	lun 23/02/26	sáb 2/05/26	
5.3	Adecuación general de Puertas y ventanas por medio de cambio de piezas o componente se encuentra averiado	65.25 días?	lun 23/02/26	sáb 2/05/26	
6	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN GENERAL**	**84.13 días?**	**mar 17/02/26**	**vie 15/05/26**	
6.1	Instalación de Luminaria tipo panel LED 60cm x 120cm	57.13 días?	lun 16/03/26	vie 15/05/26	
6.2	Instalación de Salidas tomas doble	43.13 días?	lun 16/03/26	jue 30/04/26	
6.3	Instalación de Tubería Metálica EMT diámetro 3/4"	70.13 días?	mar 17/02/26	jue 30/04/26	
6.4	Instalación de Swiche doble	25 días?	lun 6/04/26	jue 30/04/26	
6.5	Instalación de puesta a tierra según norma RAS-C13 de EE PP M con varilla copperweld 5/8" de 2.4 metros (3	16.13 días?	jue 16/04/26	sáb 2/05/26	
6.6	Instalación de Salidas para iluminación	19.13 días?	lun 13/04/26	sáb 2/05/26	
6.7	Instalación de Acometida Eléctrica monofásica en cable 3No10 cobre	64.25 días?	mar 24/02/26	sáb 2/05/26	
6.8	Instalación de Swiche sencillo o toma swit	51.25 días?	lun 16/03/26	sáb 9/05/26	
6.9	Instalación de Acometida de alambre 3 No12 cobre THHN/THWN-90°C	59.13 días?	lun 23/02/26	sáb 25/04/26	
6.1	Instalación de tablero de 6 circuitos bifási	32 días?	lun 13/04/26	vie 15/05/26	



6.3. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se presenta el valor del acta N°1 y el porcentaje de avance financiero actualizado.

DESCRIPCIÓN	VALOR	% EJECUTADO	% ACUMULADO
Acta N°01	$ 179.912.067	29,46	29,46

ACTA N°1:

BALANCE CONRATO	VALOR
COSTO DIRECTO	$ 118.637.748
AU (38,58%)	$ 45.770.443
PGIO	$ 9.823.876,00
PMT	$ 5.680.000,00
VALOR TOTAL OBRA	$ 179.912.067

6.4. RESUMEN DE ACTAS DE PAGO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO	ESTADO
Acta N°01	feb-26	$ 179.912.067	$ 179.912.067	PENDIENTE

6.5. RELACION COMITÉS DE OBRA

A continuación, se relaciona el acumulado de los comités desarrollados durante el periodo en la siguiente tabla:

	Fecha
Comité de obra No. 01	Enero 21 de 2026
Comité de obra extraordinario No. 01	Febrero 3 de 2026
Comité de obra No. 02	Febrero 12 de 2026
Comité de obra No. 03	Febrero 27 de 2026

6.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida durante el periodo.

RADICADO	FECHA	ASUNTO	EMISOR
N/A	7/01/2026	Solicitud de modificación en el requerimiento de profesionales	CONTRATISTA
N/A	26/01/2026	Solicitud de prórroga	CONTRATISTA
N/A	29/01/2026	Hallazgo en el permiso del día 28 de enero de 2026	INTERVENTORIA
N/A	30/01/2026	Respuesta al hallazgo en el permiso del día 28 de enero de 2026	CONTRATISTA
N/A	4/02/2026	Solicitud de aprobación cambio de profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo-Contrato	CONTRATISTA
N/A	13/02/2026	Oficio Incumplimiento SST	INTERVENTORIA
N/A	16/02/2026	Respuesta a requerimiento formal de fecha de 13 de febrero del 2026	CONTRATISTA
N/A	18/02/2026	Solicitud de planos técnicos	CONTRATISTA
N/A	26/02/2026	Solicitud de adición, justificación, OE y adicionales	CONTRATISTA
N/A	26/02/2026	Balance CONTRATO COIP 139 - 2025	CONTRATISTA

6.7. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal de INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S que se encuentra afiliado al proyecto:

Cargo	Nombre	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	Salario
Personal Administrativo				
Director de Obra 50%	Juan Manuel Orozco Henao	12/01/2026		$ 3.790.511,00
Residente de Obra 100%	Laura Vanesa Gómez Ramírez	12/01/2026		$ 3.158.759,00
Residente Sst 50%	Emirledy del Pilar Gallego Buitrago	12/01/2026	10/02/2026	$ 2.560.892,00
Residente Sst 50%	Yuli Robayo Giraldo	6/02/2026		$ 2.561.000,00
Personal Operativo				
MAESTRO	Jhon Jairo Hernández	28/01/2026		$ 1.750.905,00
OFICIAL	Jorge Iván Dávila Valencia	14/01/2026		$ 1.750.905,00
OFICIAL	Luis Antonio García Martínez	26/01/2026		$ 1.750.905,00
OFICIAL	Gabriel Ángel Correa Cuartas	30/01/2026		$ 1.750.905,00
OFICIAL	Wester Martínez Huertas	24/02/2026		$ 1.750.905,00
OFICIAL	Celson Adrián Flores Mayorca	24/02/2026		$ 1.750.905,00
AYUDANTE	Fredys Manuel Rosario Peñafiel	14/01/2026	21/01/2026	$ 1.750.905,00
AYUDANTE	Javier Antonio Sotelo León	14/01/2026	21/01/2026	$ 1.750.905,00
AYUDANTE	Cesar Alberto Duque Ramírez	21/01/2026		$ 1.750.905,00
AYUDANTE	David Alejandro García Martínez	26/01/2026		$ 1.750.905,00
AYUDANTE	Luis Francisco Correa Vergara	26/01/2026		$ 1.750.905,00

7. OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES

El día 6 de febrero, se presentó en la obra el propietario del inmueble colindante, quien manifestó inconformidad indicando que, según su apreciación, las actividades desarrolladas en la obra podrían estar generando afectaciones en su propiedad, específicamente relacionadas con el ingreso de agua en el primer piso y posibles daños en los bajantes.

Adicionalmente, el propietario señaló que, de acuerdo con su criterio, no se había realizado acta de vecindad ni se contaba con su autorización para la ejecución de las actividades.

Frente a lo anterior, se le informó que previo al inicio de la obra se realizó la correspondiente acta de vecindad, la cual fue diligenciada con la inquilina del segundo piso del inmueble, quien recibió la visita y autorizó el registro fotográfico del estado inicial, teniendo en cuenta que el propietario se encontraba fuera del país en ese momento.

La situación fue atendida en sitio por el equipo técnico de la obra, dejando registro fotográfico como soporte y evidencia de la revisión realizada.

Finalmente, el propietario manifestó su intención de acudir a instancias legales, ante lo cual se reiteró la disposición por parte del equipo de obra para realizar las revisiones técnicas correspondientes, con el fin de verificar la situación expuesta.

8. ANEXOS

1. Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.
2. Liquidación - Paz y salvos laborales
3. Certificados de calidad y fichas técnicas
4. Copia de la Resolución 1912 de 2017 y Copia de la Resolución 3183 de enero de 2000.
5. Certificados de recibo de residuos de construcción y demolición.
6. Flujo Inversión
7. Acta de obra N°1
8. Memorias de cantidades de obra
9. Planilla de seguridad social
10. Programación de obra
11. Actas de comité de obra
12. Bitácora de obra
13. Aportes parafiscales actualizados
14. Pólizas del contrato
15. Certificación bancaria.
16. Presupuesto de obra.
17. Hoja de vida de los profesionales.

18. Contrato de obra.
19. Acta de inicio.
20. Correspondencia enviada y recibida
21. PGIO
22. PMT

Laura Gómez

Laura Vanesa Gómez Ramírez
Ingeniera Residente de obra
INTEROBRAS ANTIOQUA S.A.S.

INFORME DE SST N°01

Periodo del 14 de enero al 28 de febrero del 2026

CONTRATO COIP – 139 – 2025

OBJETO:

"CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA"



CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

CONTRATISTA:

INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

SUPERVISIÓN:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

MARINILLA-ANTIOQUIA

2026

INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
NIT. 901731897-4
CONTACTO: 311 7826551 – interobrasantioquia@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 4
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4
5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 4
6. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
7. PERSONAL EN OBRA 6
8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 7
9. CONDICIONES DE SEGURIDAD 8
10. CAPACITACIONES 8
11. EMERGENCIAS 9
12. CONCLUSIONES 10
13. ANEXOS 10

1. INTRODUCCION

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) corresponde al periodo comprendido entre el 14 de enero y el 28 de febrero de 2026, en el marco del contrato de obra COIP – 139 – 2025, cuyo objeto es la restauración de la cubierta y carpinterías de la Casa de la Cultura José Duque Gómez, ubicada en el municipio de Marinilla, Antioquia.

Este informe tiene como propósito presentar el seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante la ejecución de las actividades constructivas, evidenciando las acciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos laborales, promoción de condiciones seguras de trabajo y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable.

Durante el periodo evaluado, se llevaron a cabo actividades propias de la intervención de la cubierta, las cuales implican riesgos asociados principalmente a trabajo en alturas, manejo de herramientas y condiciones locativas. En este sentido, se implementaron medidas de control orientadas a la mitigación de riesgos, tales como la entrega y uso de elementos de protección personal (EPP), realización de análisis de trabajo seguro (ATS), capacitaciones al personal y seguimiento a las condiciones de seguridad en obra.

Finalmente, el presente documento consolida la información correspondiente a la gestión en SST, incluyendo el control del personal, condiciones de seguridad, capacitaciones, atención de emergencias y demás aspectos relevantes que permiten evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del SG-SST y contribuir a la mejora continua del proyecto.

2. OBJETIVO

Establecer un procedimiento escrito para la entrega de informe de las actividades realizadas durante la ejecución de obra por los encargados de SST de cada contratista de obra, para con ello llevar un control del trabajo realizado en la obra de parte de salud y seguridad en el trabajo.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las personas encargadas de la Seguridad y Salud en el Trabajo de obras en la empresa INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el periodo evaluado se desarrollaron actividades relacionadas con la restauración de la cubierta, incluyendo labores de adecuación, intervención estructural y trabajos en alturas.

Las actividades se ejecutaron bajo supervisión técnica, implementando medidas de control para la prevención de riesgos laborales, especialmente aquellos asociados a caídas de altura.



Ilustración 1. Trabajo en alturas

5. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

El contratista realizó la gestión integral de los residuos generados en la ejecución de la obra, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

Los residuos generados fueron recolectados, clasificados y almacenados temporalmente en el área destinada para tal fin dentro de la obra, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y control.

Para la disposición final de los residuos, se contrató la empresa Moviexcavar S.A.S, encargada de realizar las actividades de cargue, transporte y disposición en sitios autorizados, asegurando el manejo adecuado de los materiales generados durante la ejecución del proyecto.

Este proceso se desarrolla conforme a los lineamientos establecidos para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición, los cuales contemplan su recolección, transporte y disposición final controlada.

De esta manera, el contratista garantiza una adecuada gestión ambiental de los residuos, evitando afectaciones al entorno y dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.



Ilustración 2. Disposición de Residuos de Construcción y Demolición

6. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo se implementaron acciones orientadas a la prevención de riesgos, incluyendo inducción al personal, uso de elementos de protección personal y aplicación de análisis de trabajo seguro (ATS) antes del inicio de las actividades.

Se promovió el cumplimiento de normas de seguridad en trabajos en alturas, así como el uso adecuado de equipos de protección contra caídas.



Ilustración 3. Firma de permisos y ATS

7. PERSONAL EN OBRA

El personal vinculado al proyecto se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL), conforme a la normatividad vigente. Se cuenta con personal capacitado para la ejecución de trabajos en alturas.




Ilustración 4. Evidencia fotográfica de la planilla

8. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El personal cuenta con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades, incluyendo casco, guantes, botas de seguridad y equipos para trabajo en alturas. Se realiza seguimiento al uso adecuado de los mismos en obra.



Ilustración 5. Entrega de EPP



Ilustración 6. Entrega de dotación



Ilustración 7. Asignación de EPCC

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Durante las inspecciones realizadas en obra se verificaron condiciones generales de seguridad, evidenciando control en el desarrollo de las actividades. Se continúa fortaleciendo la implementación de medidas preventivas, especialmente en trabajos en alturas y uso adecuado de los elementos de protección.



Ilustración 8. Inspección Preoperacionales inicio se actividades

10. CAPACITACIONES

Se realizaron charlas de seguridad dirigidas al personal, enfocadas en prevención de riesgos, trabajo en alturas y uso adecuado de elementos de protección personal.



Ilustración 9. Capacitaciones

11. EMERGENCIAS

Durante el periodo evaluado, se presentó un evento de hurto el día 14 de febrero, en el cual fueron sustraídos elementos de atención de emergencias correspondientes a botiquín, extintor y kit de rescate.

Posterior a lo ocurrido, el contratista gestionó la reposición de dichos elementos, evidenciándose a la fecha la reposición del botiquín y el extintor. No obstante, el kit de rescate se encuentra en proceso de dotación, presentando aún faltantes en algunos de sus componentes.

Se continuará con la gestión para completar la dotación del kit de rescate, garantizando su disponibilidad para la atención de emergencias en obra.



Ilustración 10. Kit de emergencia



Ilustración 11. Evidencia fotográfica botiquín, extintor, y parte del kit de rescate

12. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre el 14 de enero y el 28 de febrero de 2026, el contratista INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S. desarrolló las actividades correspondientes a la restauración de la cubierta y carpinterías de la Casa de la Cultura José Duque Gómez, garantizando la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normatividad vigente.

Se evidenció el cumplimiento en la afiliación del personal al Sistema de Seguridad Social Integral, así como la ejecución de actividades de inducción, capacitaciones y aplicación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), fortaleciendo la cultura de prevención en obra. De igual manera, se aseguró la entrega y uso adecuado de los elementos de protección personal y equipos de protección contra caídas, especialmente en actividades de trabajo en alturas.

En cuanto a las condiciones de seguridad, se realizaron inspecciones periódicas que permitieron mantener control sobre los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, promoviendo la mejora continua en los procesos y el comportamiento seguro del personal.

Frente al evento presentado por hurto de elementos de emergencia, el contratista actuó de manera diligente y responsable, implementando acciones inmediatas para mitigar el impacto.

13. ANEXOS

- Anexo 1 – Seguridad social
- Anexo 2 – Personal
- Anexo3 – EPP y EPCC
- Anexo 4 – Permisos y ATS
- Anexo 5 – Inspecciones

- Anexo 6 – Capacitaciones
- Anexo 7 – Emergencias
- Anexo 8 – Estándares mínimos
- Anexo 9 - Calificación estándares del ministerio
- Anexo 10 – Documentación Personal Vehículos

Yuli Robayo

Yuli Ubiney Robayo Giraldo
Profesional Residente SST de obra
INTEROBRAS ANTIOQUA S.A.S.

INTERÓBRAS	INFORME MENSUAL ACTIVIDADES E INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: F-SST-01 Versión: 01 Fecha: 05/01/2026

Este informe debe ser diligenciado mensualmente, resume las principales actividades e indicadores de la empresa. Los datos reportados deben tener un registro.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

FECHA DEL INFORME	28/2/2026	**MES DE INFORME**	FEBRERO
PERIODO EVALUADO (Mes vencido)	FEBRERO	**CLASE DE RIEGOS**	**5**
INFORME ELABORADO POR	YULI ROBAYO GIRALDO		

1. LISTADO DE TRABAJDORES

RES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS TRBAJAI	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
JUAN MANUEL OROZCO HENAO	1017175886	DIRECTOR DE OBRA	12/01/2026
LAURA VANESA GOMEZ RAMIREZ	1007461179	RESIDENTE CIVIL	12/01/2026
YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO	1109298740	RESIDENTE SST	6/02/2026
CESAR ALBERTO DUQUE RAMIREZ	91277741	AYUDANTE	21/01/2026
LUIS ANTONIO GARCIA MARTINEZ	70465127	OFICIAL	26/01/2026
DAVID ALEJANDRO GACRIA MARTINEZ	1001478930	AYUDANTE	26/01/2026
LUIS FRANCISCO CORREA VERGARA	1067093813	AYUDANTE	27/01/2026
JHON JAIRO HERNANDEZ	1067093813	MAESTRO	28/01/2026
GABRIEL ANGEL CORREA CUARTAS	98488532	AYUDANTE	30/01/2026
TOTAL		**9**	

2. REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

Capacitaciones y Entrenamiento en el periodo, (Incluir inducciones de personal nuevo en un solo renglón y sumar el tiempo de cada una, igualmente todas las capacitaciones que se realicen). El tiempo se registra en horas o fracción de hora, ejemplo: 45 minutos (0,75); media hora (0,5); 15 minutos (0,25), una hora (1).

FECHA	TEMA/ EVIDENCIA	Horas	Asistentes	Horas*Asis	ESTADISTICA
9/2/2026	CUIDADO DE OJOS	0,5	4	0,5	
16/2/2026	REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD	0,5	4	0,5	
17/2/2026	CUALES SON LOS RIESGOS MAS FRECUENTES EN TU AREA DE TRABAJO?	0,5	4	0,5	
27/2/2026	ESTANDARES DE CALIDAD CON MOTOSIERRA	0,5	4	0,5	
28/02/2026	RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE ALTURAS	0,25	4	0,25	
TOTAL			20	2,25	




3. PLAN DE TRABAJO (Descripción de actividades realizadas en SST)

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA-IMAGEN
09 AL 28 FEB 2026	DILIGENSAMIENTO DE PERMISOS TA,ATS, INSPECCIONES, PREOPERACIONALES	 ABIERTO
21-feb.	GESTION PARA COORDINADOR DE ALTURAS RESIDENTE DE OBRA	 ABIERTO

16-feb.	INICIO DE ELECCION EN BUEN ESTADO Y LAVADO DE TEJAS	 ABIERTO
20-feb.	ACOMPAÑAMIENTO INSTALACION DE ALFARDAS Y VIGAS	 ABIERTO
09 AL 28 FEB 2026	INSPECCIONES DE ANDAMIOS HERRAMIENTAS ARNES Y AREAS DE TRABAJO ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES	  ABIERTO

4. CONSOLIDADO DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

INDICADOR	AÑO 2026													ANALIS DE INDICADORES
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	
N° Trabajadores	0	0											0	
Número AT	0	0											0	
Días Incapacidad	0	0											0	
Numero de EG	0	0											0	
Dias de incapacidad EG.	0	0											0	

4. REGISTRO DE INSPECCIONES (adjuntar inspecciones)

Principales hallazgos y medidas de intervención del resultado de las inspecciones	Cumple	No cumple	No aplica
INSPECCION DE BOTIQUIN, EXTINTOR (PARA EL DIA 16 DE FEBRERO TENIA PROGRAMADO PARA REALIZARLO, EL DIA 14 DE FEBRERO SOBRE LAS 2:00 AM FUE ROBADO) SEGUIMOS EN GESTION PARA COMPRAR LO QUE SE ROBARON		No cumple	
INSPECCION DE ANDAMIOS	SI		
INSPECCION DE ARNES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA	SI		

Seguimiento a medidas propuestas prioritarias (Describe principales hallazgos y medidas de intervención. Se debe especificar el estado)

Prioridad Baja: 4 Días a partir de la hallazgo	Prioridad Media : 2 Días a partir de la entrega del hallazgo	Prioridad Alta: 0 a 24 Horas inmediatamente

Hallazgo /situación a	Prioridad	Acción Correctiva	Fecha Propuesta	Ejecutada SI	Ejecutada NO	Observaciones	Fotos Antes	Fotos Después
Se evidencian colaboradores realizando trabajos en altura sin la presencia de un coordinador autorizado, incumpliendo el procedimiento de seguridad establecido.	ALTO	SE ENVIA A LARESIDENTE A REALIZAR EL CURSO DE COORDINADOR DE ALTURA	feb-26	X		**Se propone gestionar la formación como Coordinador de Trabajo en Alturas para la residente de obra, en caso de requerirse actividades clasificadas como trabajo en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021**		
SE EVICENCIA QUE EL PERMISO DE ALTURAS DE LOS COLABORADORES NO ESTAN FIRMADO POR ELLOS	ALTO	SE REALIZA VERIFICACION AL INICIO DE ACTIVIDADES DE LOS COLABORADORES QUE LOS DOCUMENTOS DE ENCUENTRAN DILIGENCIADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO	feb-26	X		**Documentación de alto riesgo verificada y conforme al inicio de actividades.**		
EL DÍA 14 DE FEBRERO, EN HORAS DE LA MADRUGADA, SE PRESENTÓ EL HURTO DEL BOTIQUÍN, EXTINTOR Y KIT DE RESCATE UBICADOS EN EL FRENTE DE	MEDIO	SE HA ESTADO SUBSANANDO LA SITUACIÓN MEDIANTE LA GESTIÓN DEL ÁREA SST, ADELANTANDO EL PROCESO PARA LA REPOSICIÓN DEL BOTIQUÍN, EXTINTOR Y KIT DE	feb-18	X		SE DISPONE DE BOTIQUÍN, ARNÉS, ESLINGA EN Y, ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y LÍNEA DE VIDA. PENDIENTE REPOSICIÓN DE EXTINTOR, MOSQUETONES, FRENOS Y DESCENDEDOR.		 

5. COPASST

FECHA REUNION 27-02-2026	TEMAS TRATADOS ACTUALIZACION DE INTEGRANTES	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ACTA 	COMPROMISOS Realizar inspección mensual de condiciones locativas y de seguridad en frente de obra. Verificar uso permanente de EPP y reforzar capacitaciones cortas (5 minutos SST). Hacer seguimiento a reporte de actos y condiciones inseguras.

6. COMITÉ DE CONVIVENCIA

FECHA REUNION 27-02-2026	TEMAS TRATADOS ACTUALIZACION DE INTEGRANTES	EVIDENCIA FOTOGRAFICA 	COMPROMISOS Socializar el protocolo para reporte de presunto acoso laboral. Realizar charla de sensibilización sobre respeto y comunicación asertiva. Programar una jornada de sensibilización sobre convivencia y trabajo en equipo dirigida a todo el personal de obra

7. EMERGENCIAS

FECHA ENTRENAMIENTO 27-02-2026	TEMAS TRATADOS CONTROL DE INCENDIOS Y EVACUACION	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ACTA 	COMPROMISOS Teniendo en cuenta que la brigada fue conformada recientemente, se propone realizar jornada práctica de afianzamiento en control de incendios y evacuación.

8. RETIROS DE PERSONAL (ADJUNTAR PAZ Y SALVO DE RETIRO O CARTA DE CONTINUIDAD EN LA EMPRESA)			
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS TRABAJADORES	**NUEMERO DE CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE RETIRO**
EMIRLEDI DEL PILAR GALLEGO	1104709668	RESIDENTE SST	10/02/2026

9. CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASO DE PRESENTARSE				
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**FECHA AT**	**FECHA FINAL INCAPACIDAD**	**DIAGNÓSTICO**	**Descripción detallada de quién, qué, cuándo, dónde y cómo ocurrió el evento (Adjuntar investigación del AT y evidencia de los planes de acción propuestos en la investigación)**
En el periodo evaluado (febrero 2026) no se reportaron accidentes de trabajo, manteniéndose el indicador en cero eventos.				
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DEL INFORME:				
Los permisos de trabajo, inspecciones y las demás evidencias se cargan en el DRIVE				

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 13/01/2026 HORA: 7:30 am LUGAR: Casa de la cultura Marinilla

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE,CEDULA; CARGO;LUGAR, FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
Jorge	70303420	Oficial	Casa de la cultura Marinilla	04/mar/27	Sura.	Porvenir	SURA	
Javier Soto Cano	1001596733	Ayudante		14/jun/27	Sura.	Porvenir	Sura	
Laura Gómez	1007461179	Residente de obra		14/Jun/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Freddy Pizarro	1063647653	Ayudante		14/jun/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Pilar Calyo	1152704600	SST		6/ago/27	Sura	Porvenir	Sura	

TIPO DE TRABAJO: Instalación de postes

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Instalación de poste por medio de grua



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre. (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.90
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.80
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	5.4

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	✓	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 12 metros

MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO: Escalera, grua.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Herramienta de mano

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE: FECHA 15/01/2026 HORA: 7:30 — HASTA: FECHA 13/01/26 HORA: 6:00 pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados NA Trabajos en caliente NA Manejo de quimicos NA Trabajos Electricos NA Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Delimitación y cerramiento del área de trabajo	Tránsito de terceros (espacio público)	Golpes, atropellos, lesiones a terceros	Cerramiento, señalización, cinta de peligro, vigía	Director de obra Jefes de area (Ingenieros Residentes y maestros de obra) SST Operador (oficiales y ayudantes)
Armado e instalación de medios de acceso	Trabajo en alturas, estructuras	Caídas, golpes, fracturas	Andamios certificados, escaleras certificadas, inspección, EPP completo	
Instalación de líneas de vida y guayas	Caída a distinto nivel	Lesiones graves o muerte	Arnés, línea de vida certificada, anclajes seguros	
Instalación de postes e invernadero	Sobreesfuerzos, herramientas	Lesiones musculares, golpes	Técnicas de levantamiento, guantes	
Retiro de vegetación incipiente	Cortes, fauna	Heridas, picaduras	Guantes, herramientas adecuadas	
•Mantenimiento de caballete y esterilla •Aplicación de mezclas (cal, arena, fibras) •Revisión de cubiertas, tejas y luberías •Cambio de tejas deterioradas •Instalación de esterilla de guadua •Instalación de canoas, bajantes y ruanas	•Caída de objetos •Sustancias químicas, polvo •Superficies frágiles •Material cortante, altura •Vapores, calor •Golpes, caída de objetos	•Golpes •Irritación, quemaduras •Caídas •Cortes, fracturas •Afectación respiratoria •Lesiones	•Casco, delimitación inferior •Guantes, gafas, mascarilla •Línea de vida, tránsito seguro •Guantes, arnés, orden •Mascarilla, ventilación •Casco, amarre herramientas	
•Desenergización eléctrica •Retiro e instalación de luminarias	•Electricidad •Electricidad y altura	•Electrocución •Caídas, choque eléctrico	•Bloqueo/etiquetado, verificación •Arnés, herramientas aisladas	
•Reparación de puertas y ventanas •Reemplazo de piezas dañadas •Retiro de pañetes de cemento	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de partículas	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de partículas	•Guantes, orden •Mascarilla, pausas activas •Gafas, mascarilla	
•Restitución de muros y cabezas de muro •Pintura general •Retiro de cerramientos y orden y aseo	•Caída de material •Vapores químicos •Caídas, golpes	•Golpes •Intoxicación •Lesiones	•Casco, orden •Ventilación, EPP •Procedimiento seguro, EPP	

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE			✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL			✓
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR			✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIE OF)	NA	ANDAMIOS CERTIFICADOS			NA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NA	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE			NA
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA			NA
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES	NA	OTRO(S):			

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)

	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?	X		
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			X

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	FIRMA	CEDULA
Jorge Duvla Valencia		70303434
Yuver Sotelo		1001546733
*Laura Vanesa Gómez Ramírez	Laura Vanesa G.	1007461179
Fredy Rivera		1065647033
Pilar Gallego		1144709665

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES: 3

AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego		1144709665
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Pilar Gallego		1144709665
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
*Laura Vanesa Gómez R.	Laura Vanesa G.	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
			13:00 pm
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

INTERSOBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR 027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehiculos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energia (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: en Y	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual:	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	N/A
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Cuenta con tie off	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A			
Otros, Cuales?_____	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para idetificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la linea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
ra el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
enta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
n en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
chas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caida de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
anecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
enta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
da del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA53:U53as cerchas ó "ües" donde se asegura el andamio	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera | Tijera | Extensible X | | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
rior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para camientos y caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
ó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
enas condiciones todos los elemntos inspeccionados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
equiere estar asegurada a una estructura firme	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
sobre terreno nivelado, resistente y cuenta con zapatillas antideslizantes	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
a tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	N/A	NO	N/A	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	N/A
a tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
a tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
do las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
do y señalizado el perimetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
nada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos ñeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
a sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
alizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la e 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
n está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
en mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la gurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
a en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y linea de vida, y en pilas la linea de gurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
nido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
finido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.																					
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto																					
La linea de vida como la linea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente																					
Las cuerdas se encuentran libres de nudos																					
Se verifico la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.																					
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad																					
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos																					

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo y la canasta se encuentran certificados																					
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo																					
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos																					
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad																					
La casnastilla cuenta con punto de anclaje																					
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021																					
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021																					

SEGUIMIENTO DIARIO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jorge Duarte.							
Javier Sarto				Javier	Javier	Javier	
Laura Gomez				Laura Gómez	Laura Gómez	Laura Gómez	
Fredy Ayuso							
Pilar Gallego							
NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Pilar Callego 1143946866			Pilar Callego	Pilar Callego	Pilar Callego	
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Callego 1143946866			Pilar Callego	Pilar Callego	Pilar Callego	
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS				Laura Gómez	Laura Gómez	Laura Gómez	
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	15/01/26 7:00 am - 6:00 pm			7:30 am : 6:00 pm 15/01/26	7:30 am / 6:00 pm 16/01/26	7:00 am : 6:00 pm 17/01/26	
OBSERVACIONES							

Powered by CamScanner

INTERCONEXIONES	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR: 00 HORAS A LAS 24 HORAS

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/01/2026	HORA	7:00 am	LUGAR	Casa de la cultura manuilla

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE,CEDULA, CARGO,LUGAR, FECHA DEL CERTIFICADO, EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
Javier Suleta	1001596733	Ayudante	Casa de la cultura manuilla	14/jun/27	Sura	Porvenir	SURA	
Fredy Pabon	1063647653	Ayudante		14/jun/27	nueva EPS	Porvenir	Sura	
Jorge Dunla	7030434	Oficial		04/jun/27	Sura	Colpatria Porvenir	Colpatria	
Laura Gómez	1007461179	R. civil		14/jun/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Pilar Calys	1143796670	SST		06/ago/27	Sura	Porvenir	Sura	

TIPO DE TRABAJO: Instalación de invernaderos

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Instalación de guayas e invernaderos



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.80
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	5.4

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	✓	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	12 metros
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Escalera
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta de mano y taladros

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	19/01/26	HORA:	7:00 am	HASTA:	FECHA	25/01/26	HORA:	6:00 pm.

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados N/A Trabajos en caliente N/A Manejo de químicos N/A Trabajos Electricos N/A Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Delimitación y cerramiento del área de trabajo	Tránsito de terceros (espacio público)	Golpes, atropellos, lesiones a terceros	Cerramiento, señalización, cinta de peligro, vigia	Director de obra Jefes de area (Ingenieros Residentes y maestros de obra) SST Operador (oficiales y ayudantes)
Armado e instalación de medios de acceso	Trabajo en alturas, estructuras	Caidas, golpes, fracturas, electrocucion	Andamios certificados, escaleras certificadas, inspección, EPP completo	
Instalacion de lineas de vida y guayas	Caida a distinto nivel	Lesiones graves,electrocucion o muerte	Arnés, linea de vida certificada, anclajes seguros	
Instalación de postes e invernadero	Sobreesfuerzos, herramientas	Lesiones musculares, golpes	Técnicas de levantamiento, guantes	
Retiro de vegetación incipiente	Cortes, fauna	Heridas, picaduras	Guantes, herramientas adecuadas	
•Mantenimiento de caballete y esterilla •Aplicación de mezclas (cal, arena, fibras) •Revisión de cubiertas, tejas y tuberias •Cambio de tejas detenoradas •Instalación de esterilla de guadua •Instalación de canoas, bajantes y ruanas	•Caida de objetos •Sustancias quimicas, polvo •Superficies frágiles •Material cortante, altura •Vapores, calor •Golpes, caida de objetos	•Golpes •Irritación, quemaduras •Caidas •Cortes, fracturas •Afectación respiratoria •Lesiones, electrocucion	•Casco, delimitación inferior •Guantes, gafas, mascarilla •Linea de vida, tránsito seguro •Guantes, arnés, orden •Mascarilla, ventilación •Casco, amarre herramientas	
•Desenergización eléctrica •Retiro e instalación de luminarias	•Electricidad •Electricidad y altura	•Electrocución •Caidas, choque eléctrico	•Bloqueo/etiquetado, verificación •Arnés, herramientas aisladas	
•Reparación de puertas y ventanas •Reemplazo de piezas dañadas •Retiro de pañetes de cemento	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de particulas	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de particulas	•Guantes, orden •Mascarilla, pausas activas •Gafas, mascarilla	
•Restitución de muros y cabezas de muro •Pintura general *-Retiro de cerramientos y orden y aseo*	•Caida de material •Vapores químicos •Caidas, golpes	•Golpes •Intoxicación •Lesiones	•Casco, orden •Ventilación, EPP •Procedimiento seguro, EPP	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Marinilla
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en cubierta
INSPECCION REALIZADA POR:

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✓
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	✓	ANDAMIOS CERTIFICADOS	NA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NA	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	✓
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA	NA
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S)	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto médico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos eléctricos energizados?			X
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Javier Sotelo	1001546733	
Rosario	1063647653	
Jorge Pineda	7030343	
Laura Vanesa Gómez R.	1144744660	Laura Gómez
Pilar Gallego		

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES: 4

AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego		1144744668
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO		1047494606
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Gómez	Laura Gómez	1007461174

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. NOTA: El cierre del permiso solo se firma al finalizar la labor.	
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

INTERMINAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehiculos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energia (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: en Y	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual:	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con tie off	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Otros, Cuales?_____	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para idetificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la linea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La separación entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si se usan cerchas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caida de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La linea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA53:U53as cerchas ó "ùes" donde se asegura el andamio colgante	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera: Tijera | Extensible | | X | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La longitud de la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se halla en buenas condiciones todos los elemntos inspeccionados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha protegido y señalizado el perimetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y linea de vida, y en pilas la linea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El equipo y la canasta se encuentran certificados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La canastilla cuenta con punto de anclaje	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

SEGUIMIENTO DIARIO

NOMBRE DEL TRABAJADOR			CEDULA	FIRMA
Javier	Antonio	Sitelo León	1007596733	
Edy	Manuel	Rosario Peñafiel	1063647653	
Jorge	Ivan	Davila Valencia	7030343	
Laura	Gómez	Ramirez	1007461179	Laura Gómez
Pilar	Gallego	Buitrago	1104704668	

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Gallego CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	19/01/26 a/ 25/01/26 de 7:00 am a 6:00 pm
OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	27/01/26	HORA	7:00 am	LUGAR	Casa de la cultura Marinilla

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE,CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
Luis Correa	1067093813	Ayudante	Casa de la cultura Marinilla	26/jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
David Garcia	1001478930	Ayudante		25/jul/27	Nueva EPS	Colpensión	Sura.	David
Antonio Garcia	70465187	Oficial		25/jul/27	Sanitas Salud	Porvenir	Sura	Antonio Garcia

TIPO DE TRABAJO: Desmonte de tejas en cubierta

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmonte de tejas de la cubierta manualmente, utilizando acceso por medio de andamio, con uso de EPCC y EPP



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	7.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.70
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	5.3

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen minimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	✓	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	6 m.
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Andamio
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta de mano

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	27/01/26	HORA:	7:00 am	HASTA:	FECHA	01/02/26	HORA:	4:30 pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados NA Trabajos en caliente NA Manejo de quimicos NA Trabajos Electricos NA Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
• Instalación y revisión del andamio • Señalización del area de trabajo • Colocación de EPP y linea de vida	• Caida de altura • Caida de objetos • uso inadecuado de equipo	• muerte, lesiones graves • Golpes por caida de tejas u objetos,	• Revisión antes de inicio equipos de altura (linea de vida, arnes y EPP. • Andamio nivelado y asegurado	Director de obra Jefes de area (Ingenieros, residentes) y maestro de obra SST)
• Desmonte manual de tejas. • Transporte de tejas, mediante cadena humana (andamio y suelo)	• Caida de tejas • material particulado • Golpes entre trabajadores Caida de alturas	• muerte, fracturas, contusiones • lesiones por impacto	• trabajo lentamente linea de vida anclada mantener area despejada, formar cadena humana organizada, uso de guantes, mantener pies y manos libres zona señalizada	Operador (oficiales y ayudantes)

Powered by CamScanner

• Trabajo bajo sol intenso	• Golpe de calor • Deshidratación	• marcas, fatiga, deshidratación	• pausas frecuentes, hidratación, ropa adecuada, monitoreo de cuadrilla	1. Director de obra, Jefes de area (ingenieros, residentes y maestro de obra, SST) • Operador (oficiales y ayudantes)
• Orden y aseo al finalizar la actividad	• tropiezos, cuidado de herramienta o material	• lesiones, fracturas, tropiezos)	Recolectar todas las tejas retiradas y material, recoger herramientas y escombros, mantener area de pegada, organizar material es de manera segura	

9

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	NA	KIT DE RESCATE	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NA	AUTORRETRACTIL	NA
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR	NA
PROTECCION AUDITIVA	NA	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NA	ANDAMIOS CERTIFICADOS	✓
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	NA
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA	
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES	NA	OTRO(S):	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el area de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehiculos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigia ?	X		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caidas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanias a lineas y/o equipos electricos energizados?	X		
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales ?			X

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASÍ COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1067043813	
Cesa Duque	41277741	
David García	1214478930	David García
Antonio Garcia	70465127	*Antonio Garcia

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES: 4

Powered by CamScanner

TORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O AREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego		1104724668
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO		1104724668
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Gomez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
			21/01/26 12:00 pm
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	FECHA Y HORA(MILITAR)	FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA Y HORA(MILITAR)

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
INTERCOMAS	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehículos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energía (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energía	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: Y	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual: Andamio y estructura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con tie off	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Otros, Cuales?_____	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para idetificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la línea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caídas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA

Powered by CS Cal

INTERÓBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	09-02-26	HORA	7:00 Am	LUGAR	Casa de la Cultura Nadaillo

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE;CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
David García	1001478930	Ayudante	Casa de la Cultura Nadaillo	26/Jul/27	Nueva EPS	Colpensiones	Sura	David
Luis Correa	1067093813	Ayudante		25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Luis Correa
Antonio García	70466127	Oficial		25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Antonio García

TIPO DE TRABAJO:

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA:



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH: Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.70
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	53

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen minimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:		NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 6 Mtrs.

MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO: Andamio

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Herramientas de Mano

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	9/02/2026	HORA:	7:00 Am	HASTA:	FECHA	14/02/26	HORA:	4:30pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?


Espacios confinados NO Trabajos en caliente NO Manejo de quimicos Si Trabajos Electricos NO . Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	*CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)*	CARGO RESPONSABLE
Inspección y Reparación del área instalación y revisión de anclajes colocación de EPP, EPCC y linea de vida	Caida de altura caidas de objetos uso adecuado de equipos	lesiones graves golpe por caida de viga muerte	revisar antes de iniciar equipos de altura (linea de vida eslinga) Andamio Nivelado y Asegurado	Director de obra Jefes de Area (Ingenieros residentes) Maestros de Obra SST)
Desmonte manual de vigas del Techo (Madera) mediante Cadena humana	caida de material particulados Golpe entre trabajadores caida de altura	Fracturas contusiones lesiones por impacto muerte	Trabajar lentamente linea de vida Anclada mantener area despejada Trabaja en equipo (cadena humana) organizada uso de EPPS mantener manos y pies libres	Operario (Operarios y Ayudantes)
Fumigar Nuevas vigas que son en madera uso de Químicos Acepm, Lorsban, Sol (Inmunizar Madera) - preparación de mezcla	inhalación de vapores, químicos químicos Salpicaduras en ojos	Intoxicación Quemaduras dermatitis Irritación ocular afecciones en vias respiratorias	Uso adecuado de elementos EPP Gafas Guantes Tapa Bocas Rotar de seguridad	Operador (Operarios y ayudantes)

Powered by CamScanner



Orden y aseo al finalizar el actividad.	Tropiezos caidas de herramientas o material	lesiones fracturas tropiezos	Recoger sitios donde se encuentren escombros Recoger herramientas de trabajo Mantener area de trabajo	Director de Obra Jefes de Areas Ingeniero Residente Residente de Obra SST) capacitar (charlas, Aprendizaje?.

9

CASCO CON BARBUQUEJO	S	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	S	KIT DE RESCATE	NO
GAFAS DE SEGURIDAD	S	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NO	AUTORRETRACTIL	NO
GUANTES ANTIDESLIZANTES	S	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	NO	FRENO Y/O ARRESTADOR	NO
PROTECCION AUDITIVA	NO	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NO	ANDAMIOS CERTIFICADOS	S
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	S	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	S	ESCALERA EXTENSIBLE	S
BOTAS ANTIDESLIZANTES	S	PRETALES	NO	ESCALERA DE TIJERA	S
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	S	DESCENDEDORES	NO	OTRO(S):	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	/		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	/		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	/		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	/		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	/		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	/		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	/		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	/		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	/		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	/		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?	/		
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			/

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
David Alejandro Garcia Hoyos	1061AB930	David Garcia
Luis Antonio garcia	10165727	Antonio garcia
Luis Correa	1061041812	Luis Correa
Cesar Duque	9177741	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	16-feb-2026	HORA	7:00 Am	LUGAR	Casa de la Cultura

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE;CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
David Garcia	1001478930	Ayudante	Cubierta	26/Jul/27	Nueva EPS	Colpensiones	Sura	David
luis correa	1069893813	Ayudante	Cubierta	25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Luis
Antonio Garcia	70465127	Oficial	Cubierta	25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Antonio G

TIPO DE TRABAJO: Desmonte de vigas en Cubierta

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmonte de vigas en cubierta manual utilizando acceso seguro Andamio, escalera metalicas uso adecuado de EPCC.



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.50
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.90
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	6.00

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	X	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	5 mts.
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Andamio - Escaleras Metalicas
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta manuales - Herramienta Electrica
TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)	

Powered by CamScanner

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	16-Feb-2026	HORA:	7:00 Am	HASTA:	FECHA	21-Feb-26	HORA:	4:30pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados_____ Trabajos en caliente____ Manejo de quimicos_____ Trabajos Electricos _____ Ninguno _____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Inspección y preparación de área Instalación y revisión de andamio Uso de EPP, EPCC y linea de vida	Caida de Altura Caida de objetos Uso Adecuado de Equipos	lesiones Graves Golpe por caida de viga Muerte	revisar antes de iniciar actividad Equipos de altura (linea de vida, Arnes y eslinga) Andamio nivelado y asegurado	Director de obra Jefes de area Ingeniero residente encargado de obra SST)
Desmonte manual de vigas de la cubierta (madera) mediante Cadena humana	Caida de Material particulado Golpe entre trabajadores caida de Alturas	Fracturas Contusiones Golpe por impacto (lesion) Muerte	trabajar lentamente linea de vida anclada, Mantener area despejada trabajo en equipo (cadena humana) Uso de EPP mantener manos y pies libres	Operador (oficial, Ayudante)
Fumigar Nuevas Vigas (madera) Uso de Quimicos ACPM, Inventium, Kunfu (preparación de Mezcla)	Inhalación de vapores Quemaduras Quimicas Salpicaduras en ojos	Intoxicación Quemaduras dermatitis. Irritación Ocular Afecciones en vias respiratorias	uso adecuado de EPP, Guantes, respiradores Botas de seguridad	Operador (oficial, Ayudante)
Orden y aseo al finalizar la actividad	Tropiezos Caida de Herramientas o material	Lesion fracturas Tropezones	Recoger en bolsas el escombro Recoger herramientas de trabajo Area despejada	Operador (oficial, Ayudante)

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO	S	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	S	KIT DE RESCATE	NO
GAFAS DE SEGURIDAD	S	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NO	AUTORRETRACTIL	NO
GUANTES ANTIDESLIZANTES	S	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	S	FRENO Y/O ARRESTADOR	NO
PROTECCION AUDITIVA	NO	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NO	ANDAMIOS CERTIFICADOS	S
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	S	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	S	ESCALERA EXTENSIBLE	S
BOTAS ANTIDESLIZANTES	S	PRETALES	NO	ESCALERA DE TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	S	DESCENDEDORES	NO	OTRO(S):	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	/		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	/		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	/		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	/		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	/		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	/		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	/		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	/		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	/		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	/		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?			/
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			/

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1067073813	Luis Correa
David García	1001428930	David García
Luis Antonio García	70165721	Antonio García

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES
TRABAJADORES O EJECUTORES: 3
AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Yuli Robayo Giraldo
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO
ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Vanesa Gómez Ramirez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Yuli Robayo		1104[illegible]340
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO		1104[illegible]340
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Vanesa Gómez Ramirez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. NOTA: El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
	DD/MM/AA - 00:00		DD/MM/AA - 00:00
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	FECHA Y HORA(MILITAR)	FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA Y HORA(MILITAR)

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

INTERÓBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	17-Feb-2026	HORA	7:00 Am	LUGAR	Casa de la Cultura

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE;CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
David Garcia	1001478930	Ayudante	Cubierta	26/Jul/27	Nueva EPS	Colpensiones	Sura	David
Luis Correa	1067093813	Ayudante	Cubierta	25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Luis Correa
Antonio Garcia	70465127	Oficial	Cubierta	25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	Antonio G.

TIPO DE TRABAJO: Desmonte de fortaletes (alfardas) Montar fortaletes (alfardas)

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Instalacion de alfardas y Cargueras (Madera) Desmonte de fortaletes



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.50
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH: Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.70
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	6.00

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen minimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	X	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	6 mts
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Andamio - Escaleras metalicas
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta manuales

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

Powered by CamScanner

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	17-Feb-2026	HORA:	7:00 Am	HASTA:	FECHA	21.Feb.26	HORA:	4:30 pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados____ Trabajos en caliente____ Manejo de quimicos____ Trabajos Electricos____ Ninguno X

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Inspeccion y preparacion del Area Instalacion y revision de Andamio Uso de EPP, EPCC y linea de vida	Caida de Alturas Caida de Objetos Uso Adecuado de Equipos	lesiones graves, fracturas Golpes por caida de algo Muerte	revisar antes de iniciar actividades Equipos de alturas (linea de vida, arnes eslingas) Andamio nivelado y asegurado	Director de obra, Jefes de area Ingenieros residentes Maestros de Obra SST Operador Oficiales Ayudantes
Alistamiento y area de trabajo para traslado de alfardas y cargueras	Caida al mismo nivel, golpes por materiales desordenados	lesiones graves, fracturas caida de Material Golpe entre compañeros al realizar traslado de material	realizar orden y limpieza previa Trabajo en equipo comunicacion asertiva	operador (oficial, Ayudante)
Inspeccion de madera (alfardas y cargueras "vigas") y herramientas	Astillas de la madera Herramientas defectuosas	cortes graves, laceraciones punzamientos por astillas irritacion ocular o respiratorias	verificar que las alfardas y cargueras no tengan grietas excesivas inspeccionar moto sierra	Operador (oficial, Ayudante)
Izaje de alfardas y cargueras para techo.	Caidas de objetos Sobre esfuerzos	lesiones graves fracturas caidas de material u objetos Muerte	usar cuerdas o poleas para subir el material Prohibido el paso debajo de la carga	Operador (oficial y Ayudante)
Posicionamiento y fijacion	caidas a distintos niveles golpes manos posturas forzadas	lesiones graves, fracturas lesiones lumbares, hernias	Uso obligatorio de arnes, anclado en linea de vida, Carga Max 25kg posturas ergonomicas	operador (oficial y Ayudante)
terminacion y limpieza (orden y aseo)	proyeccion de particulas caidas o golpes	irritacion ocular Falta de respiracion lesiones graves tropezones	Recoleccion de escombros madera Recoja por cargueros certificados	Operador (oficial y Ayudante)

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO	S	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	S	KIT DE RESCATE	NO
GAFAS DE SEGURIDAD	S	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NO	AUTORRETRACTIL	NO
GUANTES ANTIDESLIZANTES	S	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	S	FRENO Y/O ARRESTADOR	NO
PROTECCION AUDITIVA	NO	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NO	ANDAMIOS CERTIFICADOS	S
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	S	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	S	ESCALERA EXTENSIBLE	S
BOTAS ANTIDESLIZANTES	S	PRETALES	NO	ESCALERA DE TIJERA	S
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	S	DESCENDEDORES	NO	OTRO(S):	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	✓		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigia ?	✓		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	✓		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	✓		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	✓		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	✓		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	✓		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	✓		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	✓		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	✓		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanias a lineas y/o equipos electricos energizados?			✓
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1067093813	Luis Correa
David García	1001478930	David García
Luis Antonio García	70165727	Antonio García

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES:

3

AUTORIZADOR DEL TRABAJO:

Yuli Robayo Giraldo

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Vanesa Gómez Ramirez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Yuli Robayo		1104[illegible]40
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO		1104[illegible]40
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Vanesa Gómez Ramirez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
	DD/MM/AA - 00:00		DD/MM/AA - 00:00
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
TRITON	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/06/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas							
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.							
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor							
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura							
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehículos por el área donde se ejecuta el trabajo							
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energía (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energía							
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.							
Se ha diligenciado y divulgado el ATS							
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura							
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor							
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia							
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios							

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad							
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor							
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: 4							
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual: Andamio escalera estructura							
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda							
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda							
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor							
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.							
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor							
Cuenta con tie off							
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida							
Otros, Cuales?_____							

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno							
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.							
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para identificar la altura de auto estabilidad del andamio							
Las cuerdas de venteó estan en buen estado							
Cuenta con una plataformas completas.							
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la linea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.							
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.							
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas							

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.							
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).							
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)							
La separación antre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.							
El andamio se encuentra nivelado							
Si se usan cerches ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa							
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caida de objetos							
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.							
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador							
La línea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA63:US3as cerchas ó "ùos" donde se asegura el andamio colgante							
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.							

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera: Tijera | Extensible | Telescópica

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
La longitud de la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo							
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caidas							
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)							
Se halla en buenas condiciones todos los alemntos inspeccionados							
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme							
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada							
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes							
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.							
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.							
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.							

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.							
Se ha protegido y señalizado el perimetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.							
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.							
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.							
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.							
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.							
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).							
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.							
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y línea de vida, y en pilas la línea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.							
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.							
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.							

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.							
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto							
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente							
Las cuerdas se encuentran libres de nudos							
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.							
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad							
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos							

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo y la canasta se encuentran certificados							
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo							
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos							
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad							
La casnastilla cuenta con punto de anclaje							
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							

SEGUIMIENTO DIARIO		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
Luis Carrillo	1067 093 810	Luis Carrillo
David Garcia	1007498730	David Garcia
Luis Antonio Garcia	70465 797	Antonio Garcia

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Yuli Robayo Giraldo CC.1109298740
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Yuli Robayo Giraldo
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez Ramirez CC.1007461179
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	Del 16 al 21 de febrero de 2026 7:00 Am a 4:30 PM
OBSERVACIONES	Se modifico los ATS ya que hubo cambio de actividades y diferente analisis de Riesgo

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	23 Febrero 2026	HORA	7:00 am	LUGAR	Casa de la cultura

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE;CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
David Garcia	1001478930	Ayudante	Cubierta	26/Jul/27	Nueva EPS	Colpensiones	Sura	
Luis Correa	1067893813	Ayudante	Cubierta	25/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Antonio Garcia	70465127	Oficial	Cubierta	23/Jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	

TIPO DE TRABAJO: Desmonte de alfarda e instalación de alfarda

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmonte e instalación de alfardas en cubierta manual utilizando como acceso seguro andamio y escalera metalica - uso de EPCC.



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.50
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.70
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	6.00

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	X	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	6 mtrs
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Andamio - Escalera metalicas
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramientas manuales - Herramientas electrica)

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

Powered by CamScanner

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	23-feb-2026	HORA:	7:00 am	HASTA:	FECHA	28-feb-2026	HORA:	4:30 pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados_____ Trabajos en caliente_____ Manejo de quimicos_____ Trabajos Electricos _____ Ninguno X

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Inspección y preparación del Area instalación y revisión de andamio Uso de EPP, EPCC y linea de vida	Caida de Altura Caida de objetos Uso inadecuado de equipos	lesiones graves fracturas Golpes por caida de vigas (alfardas) Muerte	(Revisar antes de iniciar actividades) equipos de alturas (linea de vidas, arnes, eslinga) Andamio nivelado y asegurado	Director de obra Jefes de area (ingenieros residente, de obra SST) Operador (oficial Ayudantes)
Alistamiento en area de trabajo para traslado de alfardas y Cargueras	Caida al mismo Nivel, golpes por materiales desordenados	lesiones graves, fracturas Caida de material Golpe entre companeros al izalar traslado de material	realizar orden y limpieza area - trabajo en equipo (comunicación asertiva)	Operador (oficial de obra y ayudante)
Inmunización de esterillas de guaduas Uso de quimico Acpm, Intervana, Kunfo (Preparación de mezcla	Inhalación de vapores Quemaduras quimicas Salpicadura en ojos	Intoxicación Quemaduras dermicas Irritación ocular Afecciones Respiratorias	Uso adecuado de EPP, Gafas Tapa Bocas Botas de Seguridad	Operador (oficial de obra Ayudante)
Izaje de alfardas y cargueras para techo (inspección de madera) (inspección de Herramienta manual electrica)	Caida de objetos Sobre esfuerzos Astillas de la madera Herramientas defectuosas	lesiones graves Fracturas Caida de material y objetos Cortes graves Laceraciones Punzamientos por astilla Irritación ocular o respiratoria	Usar cuerdas o poleas para subir el material Prohibido el paso de abajo de la carga verificar que las alfardas y cargueras no tengan guietas excesivas Inspección herramientas (motosierra)	Operador (oficial y Ayudante)
Posicionamiento y Fijación	Caida a distintos niveles Golpes manos Posturas forzadas	lesiones graves Fracturas lesiones lumbares hernias	Uso obligatorio (EPCC) Arnes, eslinga, anclaje en linea de vida (carga MAX 25 kg por hombre) posturas ergonomicas	Operador (oficial y Ayudante)
Terminación y limpieza (Orden y aseo)	proyección de particulas Cuidado golpes	Irritación Ocular Falta de respiración lesiones graves o TROPEZONES	Recolección de escombros madera Peso por escalera certificada	Operador (oficial y Ayudante)

Powered by CamScanner

CASCO CON BARBUQUEJO	S	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	S	KIT DE RESCATE	NO
GAFAS DE SEGURIDAD	S	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NO	AUTORRETRACTIL	NO
GUANTES ANTIDESLIZANTES	S	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	S	FRENO Y/O ARRESTADOR	NO
PROTECCION AUDITIVA	S	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NO	ANDAMIOS CERTIFICADOS	S
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NO	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	S	ESCALERA EXTENSIBLE	S
BOTAS ANTIDESLIZANTES	S	PRETALES	NO	ESCALERA DE TIJERA	S
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	S	DESCENDEDORES	NO	OTRO(S):	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?	X		
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales. ?			X

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1069093813	Luis Correa
David Garcia	1001478930	David Garcia
Luis Antonio Garcia	70465177	Antonio Garcia

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES
TRABAJADORES O EJECUTORES: 3
AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Yuli Robayo Giraldo
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO
ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Vanesa Gómez Ramirez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Yuli Robayo		1094268440
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
YULI UBINEY ROBAYO GIRALDO		1094268440
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Vanesa Gómez Ramirez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
	DD/MM/AA - 00:00		DD/MM/AA - 00:00
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES:
3

AUTORIZADOR DEL TRABAJO:
Yuli Robayo

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Laura Vanesa Gómez Ramirez

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
Laura Vanesa Gómez Ramirez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Yuli Robayo		1109298740
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Vanesa Gómez Ramirez	Laura Gómez	1007461179
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Vanesa Gómez Ramirez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor.	
	DD/MM/AA - 00:00		DD/MM/AA - 00:00
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSION 01
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehiculos por el área donde se ejecuta el trabajo	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energía (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energía	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A


EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: Y	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual: Andamio - Escalera, Estructura	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con tie off	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Otros, Cuales?_____	SI	✓	N/A	SI	NO	N/A	SI	✓	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para identificar la altura de auto estabilidad del andamio	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas de verdad estan en buen estado	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataformas completas.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la linea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	N/A	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
La separación entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
El andamio se encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
Si se usan cerchas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caida de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
La línea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA53:U53as cerchas ó "ües" donde se asegura el andamio colgante	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A			

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera: Tijera | Extensible | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La longitud de la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caidas		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
Se halla en buenas condiciones todos los elemntos inspeccionados		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.		NO	N/A	SI	NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A		NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha protegido y señalizado el perimetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y línea de vida, y en pilas la línea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DO
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.							
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto							
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente							
Las cuerdas se encuentran libres de nudos							
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.							
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad							
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos							


LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	D
El equipo y la canasta se encuentran certificados							
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo							
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos							
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad							
La casnastilla cuenta con punto de anclaje							
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							

SEGUIMIENTO DIARIO		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
David García	1001478930	David García
Luis Correa	1067698813	Luis Correa
Luis Antonio García	70116S722	Antonio García

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Yuli Robayo
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Yuli Robayo CC 1109298440
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez Ramirez CC. 1007461179
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	23 de 28 de Febrero 2026
OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	**LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES**	



INTEROBRAS	**LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES**	

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA		FECHA	FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DEL TRABAJADOR
	INICIO	TERMINA			
Trabajo en altura desmontaje de tuvo de la escalera	Se inicia 7:00 am	Se termina 5:00 pm	Se realiza el 28 de enero 2026		Antonio David Garcia Hernandez

FECHA DE INSPECCIÓN: 27/01/26	EMPRESA: X	CONTRATISTA: ____	NOMBRE DE LA EMPRESA / Ó CONTRATISTA: Interobras
PROYECTO / OBRA / LUGAR: Casa de la cultura Manuela			
RESPONSABLE AREA DE TRABAJO: Pilar Cely			


		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Nº	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	ESCALERA DOBLE DE TIJERA				✓			✓			✓			✓			✓					
1	La escalera portatil tiene una resistencia igual a cuatro veces la carga maxima prevista				✓			✓			✓			✓			✓					
2	Los travesaños, largueros y escalones deben estar paralelos, nivelados y espaciados uniformemente				✓			✓			✓			✓			✓					
3	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera				✓			✓			✓			✓			✓					
5	Cuenta con apoyos inferiores o zapatas antideslizantes				✓			✓			✓			✓			✓					
6	La escalera portátil, está ubicada en posición indicada (la distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se está apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera).				✓			✓			✓			✓			✓					
7	El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo.				✓			✓			✓			✓			✓					
	ESCALERA SIMPLE O DE EXTENSIÓN																					
8	El apoyo de las escaleras fijas es firme y segura en el suelo.																					
9	Las escaleras en madera están libres de pintura.																					
10	La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,00 metro.																					
11	El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.																					
12	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros del a escalera																					
11	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra																					
	ASCENSO Y DESCENSO																					
12	El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender.																					
13	El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.																					
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																					
14	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal tales como: Botas de segurida con puntera, Guantes ,Gafas de seguridad, Casco con barbuquejo, protección auditiva																					
15	Si se requiere trabajar en escalera superando alturas apartir de 1,50 mts debe utiliza el equipo de protección para trabajos en alturas en cuanto a su estado antes de usarlo, (arnés integral de seguridad, conectores, eslingas en Y, lineas de vida, frenos, puntos de anclaje). Estos elementos estan certificados y aprobados.																					
	ALMACENAMIENTO																					
16	El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre.				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Pilar Cely
CARGO:	SST
FIRMA DEL CONTRATISTA:	

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES



LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA		FECHA	FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DEL TRABAJADOR
	INICIO	TERMINA			
Trabajo en alturas montaje de iluminadores	Se labora 7:00 am	Se termina de laborar 5:00 pm	Se realiza actividades del 19 al 25 de enero 2026		

FECHA DE INSPECCIÓN: 19/01/2026	EMPRESA: X	CONTRATISTA:	NOMBRE DE LA EMPRESA / O CONTRATISTA: Interobras
PROYECTO / OBRA / LUGAR: Casa de la cultura Manuelita			
RESPONSABLE AREA DE TRABAJO: Pilar Gallego			


		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Nº	ASPECTOS A REVISAR	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	ESCALERA DOBLE DE TIJERA							✓														
1	La escalera portatil tiene una resistencia igual a cuatro veces la carga maxima prevista							✓														
2	Los travesaños, largueros y escalones deben estar paralelos, nivelados y espaciados uniformemente							✓														
3	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera							✓														
5	Cuenta con apoyos inferiores o zapatas antideslizantes							✓														
6	La escalera portátil, está ubicada en posición indicada (la distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se está apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera).							✓														
7	El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo.							✓														
	ESCALERA SIMPLE O DE EXTENSIÓN	✓			✓			✓														
8	El apoyo de las escaleras fijas es firme y segura en el suelo.	✓			✓			✓														
9	Las escaleras en madera están libres de pintura.			✓			✓			✓												
10	La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,00 metro.	✓			✓			✓														
11	El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.	✓			✓			✓														
12	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros del a escalera	✓			✓			✓														
11	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra	✓			✓			✓														
	ASCENSO Y DESCENSO	✓			✓			✓														
12	El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender.	✓			✓			✓														
13	El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.	✓			✓			✓														
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	✓			✓			✓														
14	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal tales como: Botas de segurida con puntera, Guantes ,Gafas de seguridad, Casco con barbuquejo, protección auditiva	✓			✓			✓														
15	Si se requiere trabajar en escalera superando alturas apartir de 1,50 mts debe utiliza el equipo de protección para trabajos en alturas en cuanto a su estado antes de usarlo, (arnés integral de seguridad, conectores, eslingas en Y, lineas de vida, frenos, puntos de anclaje). Estos elementos estan certificados y aprobados.	✓			✓			✓														
	ALMACENAMIENTO	✓			✓			✓														
16	El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre.	✓			✓			✓														

OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Pilar Gallego
CARGO:	SST
FIRMA DEL CONTRATISTA:	

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES



LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA		FECHA	FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DEL TRABAJADOR
	INICIO	TERMINA			
Trabajo en altura	7:30 am	6:00 pm			
J.					
Trabajos en altos mandos de inmediato	Se labora de 7:30 am	Se termina labores 6:00 pm	Se realiza actividades de la semana 15 a 18 de enero 2026		

FECHA DE INSPECCIÓN: 15/01/2026	EMPRESA: X	CONTRATISTA: ____	NOMBRE DE LA EMPRESA / Ó CONTRATISTA: Interobras
PROYECTO / OBRA / LUGAR: Casa de la cultura Manuela			
RESPONSABLE AREA DE TRABAJO: Pilar Gallego			

Nº	ASPECTOS A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
	ESCALERA DOBLE DE TIJERA																					
1	La escalera portatil tiene una resistencia igual a cuatro veces la carga maxima prevista										✓			✓			✓					
2	Los travesaños, largueros y escalones deben estar paralelos, nivelados y espaciados uniformemente										✓			✓			✓					
3	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera										✓			✓			✓					
5	Cuenta con apoyos inferiores o zapatas antideslizantes												✓			✓			✓			✓
6	La escalera portátil, está ubicada en posición indicada (la distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se está apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera).										✓			✓			✓					
7	El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo.										✓			✓			✓					
	ESCALERA SIMPLE O DE EXTENSIÓN																					
8	El apoyo de las escaleras fijas es firme y segura en el suelo.										✓			✓			✓					
9	Las escaleras en madera están libres de pintura.												✓			✓			✓			✓
10	La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,00 metro.										✓			✓			✓					
11	El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.										✓			✓			✓					
12	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros del a escalera										✓			✓			✓					
11	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra										✓			✓			✓					
	ASCENSO Y DESCENSO																					
12	El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender.										✓			✓			✓					
13	El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.										✓			✓			✓					
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																					
14	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal tales como: Botas de segurida con puntera, Guantes ,Gafas de seguridad, Casco con barbuquejo, protección auditiva										✓			✓			✓					
15	Si se requiere trabajar en escalera superando alturas apartir de 1,50 mts debe utiliza el equipo de protección para trabajos en alturas en cuanto a su estado antes de usarlo, (arnés integral de seguridad, conectores, eslingas en Y, lineas de vida, frenos, puntos de anclaje). Estos elementos estan certificados y aprobados.										✓			✓			✓					
	ALMACENAMIENTO																					
16	El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre.										✓			✓			✓					

OBSERVACIONES:

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Pilar Gallego
CARGO:	SST
FIRMA DEL CONTRATISTA:	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	INSPECCION MENSUAL DE BOTIQUIN Y CAMILLA	Codigo: SSTFT-036
		Versión: 2
		Fecha: 23/04/2024

Fecha Inspección: 22 DE ENERO DEL 2026	**Ubicación del Botiquín: Ingreso de la casa de la cultura de Marinilla**
Persona responsable: Pilar Gallego	

¿Cuenta con el botiquín?	SI	X	NO					
Señale el tipo de botiquín:	PARED	X	PORTÁTIL		CAJA ADAPTADA			

ELEMENTO DEL BOTIQUÍN	Cuenta con el elemento			Estado del elemento		Fecha vencimiento				Requiere Reposición	
				Bueno	Deteriorado	Fecha	Vencido				
	SI	NO	N/A				SI	NO	N/A	SI	NO
Morral, estado general (limpio,señalizado,acceso)	X			X		N/A			X		X
Paquete algodón	X			X		09/2030		X			X
Suero oral	X			X		N/A		X			X
Gel antibacterial	X			X		N/A		X			X
Toallitas	X			X		01/2030		X			X
Paquete de bajalenguas	X			X		N/A		X			X
Frasco jabon yodado	X			X		08/09/2027		X			X
Agua esteril	X			X		N/A		X			X
Caja gasa esteril	X			X		07/07/2030		X			X
Guantes de látex	X			X		N/A		X			X
Venda elastica	X			X		24/03/2030		X			X
Tapabocas	X			X		X		X			X
Tijera	X			X		N/A		X			X
Jeringa	X			X		N/A		X			X
Solucion salinas	X			X		06/2027		X			X
Pito	X			X		N/A		X			X
Parche ocular	X			X		N/A		X			X

Camillas	SI	NO	N/A
La Unidad requiere la disposición de una camilla.	X		
La camilla se encuentra en un lugar visible y de fácil acceso.	X		
La camilla cuenta con un inmovilizador de cabeza.	X		
La camilla cuenta con un arnés completo.	X		

Medicamentos encontrados
No, se cuenta con medicamentos.

Observaciones

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE: Pilar Gallego

	INSPECCIÓN MENSUAL **EQUIPO EXTINTOR**	**Codigo: SSTFT-035** **Versión: 2** **Fecha: 23/04/2024**

FECHA DE LA INSPECCION: 22 de enero del 2026

ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN: Pilar Gallego

CARGO: SST

AREA, PROYECTO U OBRA casa de la cultura Marinilla

CIUDAD: Marinilla

IDENTIFICACIÓN / CONSECUTIVO	LOCALIZACIÓN	AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	Manija de Sujeción	Manija de presión, palanca	Manometro	Presión	Pasador de Seguridad (precinto)	Manguera	Boquilla - valvula	Cuerpo del Cilindro	Soporte Fijacion	Sujeción del Extintor	Base piso del extintor	Puertas o Neumáticos (Satélite)	Rotulación	Anillo de Garantía	Señalización	Demarcación	Acceso	OBSERVACIONES
1	Ingreso principal casa de la ultura	ABC	5 libras	11 de noviembre del 2026	B	B	B	B	B	N/A	B	B	B	B	N/A	N/A	B	B	B	N/A	B	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

CONVENCIONES	
BUEN ESTADO	B
MAL ESTADO	M
REGULAR	R
NO TIENE	NT
NO APLICA	NA



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A	A	Madera, papel, trapos, plastico
Tipo B	B	GLP, gasolina, pinuras, aceites, lubricantes
Tipo C	C	Equipo electricos conectados (energizados)

INTEROBRAS

INSPECCION TALADRO SG.SST

SG SST 2021
VERSION: 1

PERMISO DE MANEJO TALADRO — Nº DE PAGINAS 1 DE 2

1. Para poder iniciar los trabajos todas las respuestas deben ser afirmativas.
2. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.
3. Si las condiciones iniciales bajo las cuales se autoriza este permiso de trabajo cambian, se debe tramitar uno nuevo.
4. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en la casilla de observaciones.

OBRA:	Casa de la Cultura	UBICACIÓN	Cubierta	TURNO: Diurno	NOTURNO:
NOMBRE DEL EMISOR	Yuli Robayo Giraldo			HORA INICIO	7:00 am HORA FINAL 4:30 pm
FECHA DE EXPEDICION	DD 19 MM 02 AA 2026			VALIDO HASTA	DD 21 MM 02 AA 2026
ACTIVIDAD		DESCRIPCION DE LA TAREA	Cancha de Muro		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Lunes SI	Lunes NO	Lunes N.A	Martes SI	Martes NO	Martes N.A	Miércoles SI	Miércoles NO	Miércoles N.A	Jueves SI	Jueves NO	Jueves N.A	Viernes SI	Viernes NO	Viernes N.A	Sábado SI	Sábado NO	Sábado N.A	Domingo SI	Domingo NO	Domingo N.A
Casco de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
Mono Gafas							✓			✓			✓			✓					
Protector Auditivo																					
Botas de Seguridad							✓			✓			✓			✓					
Guantes							✓			✓			✓			✓					
Tapa bocas							✓			✓			✓			✓					

DESCRIPCION PARA EL MANEJO DEL TALADRO	Lunes SI	Lunes NO	Lunes N.A	Martes SI	Martes NO	Martes N.A	Miércoles SI	Miércoles NO	Miércoles N.A	Jueves SI	Jueves NO	Jueves N.A	Viernes SI	Viernes NO	Viernes N.A	Sábado SI	Sábado NO	Sábado N.A	Domingo SI	Domingo NO	Domingo N.A
La persona a ejecutar esta labor se ha retirado accesorios tales como : Cadenas, relog, anillos, entre otras.							✓			✓			✓			✓					
Esta capasitada para la manipulacion del taladro							✓			✓			✓			✓					
la broca del taladrol se encuentra bien ajustada y ademas es el correcto para la actividad a realizar							✓			✓			✓			✓					
El shufe de encendido y apagado se encuentre funcionando correctamente							✓			✓			✓			✓					
Revisar antes de utilizar que el taladro se encuentre en buen estado para su uso.							✓			✓			✓			✓					
Verificar e informar anomalias que se presente en lugar de trabajo.							✓			✓			✓			✓					

PERMISO DADO A:

Nombre y Apellidos	IDENTIFICACION	FIRMA DE LOS TRABAJADORES
Luis Antonio Garcia	70465797	Antonio Garcia
Luis Correa	1067093513	Luis Correa
David García	1001478730	David García

Vo.Bo. SST: Yuli Robayo

OBSERVACIONES: _____

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSTPT-01
INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Versión: 01
	Fecha : 23-04-2024


RESPONSABLE DE INSPECCION: Pilar Gallego — FECHA DE INSPECCION: DEL 02 AL 07 DE Feb DE 2026

PROYECTO: Casa de la cultura Manuela

PROYECTO:

CONVECCIONES: SI - NO - NA

ASPECTOS A INSPECCIONAR	DIAS DE LA SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El andamio esta sobre una base firme y nivelada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
La estructura del andamio esta nivelada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las diagonales estan instaladas y aseguradas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las horizontales estan instaladas y aseguradas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las verticales, horizontales y diagonales estan en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Estan asegurados los cuerpos del andamio entre si?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Se han instalado las plataformas metálicas ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las plataformas metálicas están en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Tablones sobre saliendo del marco (*15cm *30cm)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Tablones asegurados entre si?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
El andamio requiere arrostriamiento?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las plataformas son adecuadas para soportar el peso de los trabajadores junto con los materiales y las herramientas?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Cuentan con compuerta de acceso?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El andamio cuenta en su base con tornillos de nivelacion?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las llantas del andamio están en buen estado y aseguradas a la estructura del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las llantas del andamio permaneces bloqueadas durante la ejecucion de la actividad?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Las llantas tienen la base collar?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
El sistema de asceso y descenso se hace de forma controlada?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Los equipos usados son certificados acorde a la normatividad legal vigente en Colombia?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructua métalica de los andamio.?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Esta señalizada el area alrededor del andamio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Venteo despues del segundo cuerpo del andamio armado?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
En terminos generales los sistemas de acceso se encuentran en buenas condiciones de armado?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA MANIPULACION DE ESTA HERRAMIENTA							
Arnes de cuerpo completo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Eslinga (posicionamiento, en y, sencilla)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Casco con barbuquejo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Gafas de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Botas de seguridad con suela antideslizante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Guantes de seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	SI	





Nombres y apellidos completos, documento de identidad

Nombres y apellidos completos	Documento de identidad	Firma:
Luis Correa	1067093513	Luis Correa
David Garcia	1001478430	David Garcia
Antonio Garcia	70465127	Antonio Garcia

Obsevaciones-acciones correctivas

Pilar Gallego 1104704606

Nombre y Cedula SST — **Firma inspector SST**

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA	Código: SIG-F-59 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2024

PROYECTO	Casa de la cultura		
MARCA	Stihl 250	**MODELO**	Stihl 250
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (06/02/26	al (07/02/26	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena					C	C		
1.2	Espada					C	C		
1.3	Careta					NA	NA		
1.4	Bujía					C	C		
1.5	Cable de encendido					C	C		
1.6	Tanque de combustible					C	C		
1.7	Carburador					C	C		
1.8	Switch de encendido					C	C		
1.9	Anillar delantero					C	C		
1.10	Anillar trasero					C	C		
1.11	Exhosto					C	C		
1.12	Motor					C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena					C	C		
1.14	Guarda					C	C		
1.15	Yoyó de encendido					C	C		
1.16	Estado general de la máquina					C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	TRABAJADOR	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Antonio Garcia	Pilar Callejo
NOMBRE	Antonio Garcia	Pilar Callejo
C.C	7046127	1104726466

Powered by CamScanner

INTERCOBRAS	LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES	SO 42-00-09 Revisión 0 22/04/2013

FECHA DE INSPECCIÓN: 16 de Febrero 2026	EMPRESA: X	CONTRATISTA:	NOMBRE DE LA EMPRESA / O CONTRATISTA: Inter Obras

PROYECTO / OBRA / LUGAR: Casa de la Cultura

RESPONSABLE AREA DE TRABAJO: Yuli Robayo

Nº	ASPECTOS A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMI	
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO
	ESCALERA DOBLE DE TIJERA																				
1	La escalera portatil tiene una resistencia igual a cuatro veces la carga maxima prevista	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
2	Los travesaños, largueros y escalones deben estar paralelos, nivelados y espaciados uniformemente	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
3	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
5	Cuenta con apoyos inferiores o zapatas antideslizantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
6	La escalera portátil, está ubicada en posición indicada (la distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se está apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera).	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
7	El apoyo de las escaleras portátil es firme y segura en el suelo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	ESCALERA SIMPLE O DE EXTENSIÓN				✓						✓			✓							
8	El apoyo de las escaleras fijas es firme y segura en el suelo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
9	Las escaleras en madera están libres de pintura.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
10	La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos de 1,00 metro.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
11	El punto de apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica, se utilizan amarres en la parte superior de la escalera.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
12	Cada uno de los peldaños se encuentran en perfecto estado libres de fisuras y empotrados a los largueros del a escalera	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
11	Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	ASCENSO Y DESCENSO				✓						✓			✓			✓				
12	El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
13	El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL							✓			✓			✓							
14	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal tales como: Botas de segurida con puntera, Guantes ,Gafas de seguridad, Casco con barbuquejo, protección auditiva	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
15	Si se requiere trabajar en escalera superando alturas apartir de 1,50 mts debe utiliza el equipo de protección para trabajos en alturas en cuanto a su estado antes de usarlo, (arnés integral de seguridad, conectores, eslingas en Y, líneas de vida, frenos, puntos de anclaje). Estos elementos estan certificados y aprobados.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	ALMACENAMIENTO													✓							
16	El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras o en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	Yuli Robayo
CARGO:	Profesional SST
FIRMA DEL CONTRATISTA:	Inter Obras

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Manuelita
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en alberto
INSPECCION REALIZADA POR:

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✓
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEÉ OF)	✓	ANDAMIOS CERTIFICADOS	NA
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NA	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	✓
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA	NA
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES		OTRO(S)	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?			X
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados). Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emita chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales ?			

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar:
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Martnilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Javier Soto	1001596733	
Rosario	1063647653	
Jorge Pinilla	7030343	
Laura Vanesa Gómez R.	1144744660	Laura Gómez
Pilar Gallego		

OBSERVACIONES
TRABAJADORES O EJECUTORES: 4

AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE "

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego		1144744668
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO		1047496068
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
laura Gómez	Laura Gómez	1007461174

CANCELACIÓN DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. NOTA: El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor	
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexos del permiso de trabajo. Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

INTERMINAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehículos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energía (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energía	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: en Y	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual:	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con tie off	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Otros, Cuales?_____	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para identificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la línea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La separación entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si se usan cerchas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caída de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA53:U53as cerchas ó "ües" donde se asegura el andamio colgante	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera | Tijera | Extensible | X | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La longitud de la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caídas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se halla en buenas condiciones todos los elemntos inspeccionados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha protegido y señalizado el perímetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.6 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y línea de vida, y en pilas la línea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El equipo y la canasta se encuentran certificados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La casnastilla cuenta con punto de anclaje	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

SEGUIMIENTO DIARIO


NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
Javier Antonio Sotelo León	1007596733	
Manuel Rosario Peñafiel	1063647653	
Jorge Juan Davila Valencia	7030439	
Laura Gómez Ramirez	1007461179	Laura Gómez
Pilar Gallego Buitrago	1104704668	

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Gallego CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	19/01/26 a/ 25/01/26 de 7:00 am a 6:00 pm
OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

INTERÓBRAS

LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES



INTERÓBRAS

LISTA DE CHEQUEO ESCALERAS PORTATILES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA		FECHA	FIRMA DEL EMISOR	FIRMA DEL TRABAJADOR
	INICIO	TERMINA			
Uso de acceso para desmontar Ugu	7:00 Am	4:30 Pm	16-02-2026		Antonio Garci
Uso de acceso para desmontar Ugu	7:00 Am	4:30 Pm	16-02-2026		David Garci
Uso de acceso para Trabajo Cubierta	7:00 Am	4:30 Pm	19-02-2026		Luis Cast
Uso de acceso para trabajar en Cubierta	7:00 Am	4:30 Pm	19-02-2026		Antonio Cast
Uso de acceso para trabajar en Cubierta	7:00 Am	4:30 Pm	19-02-2026		David Garc

Powered by CamScanner


INTERÓBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSTFT-91
		Versión: 01
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO	Fecha : 23-04-2024

RESPONSABLE DE INSPECCION: Yuli Robayo FECHA DE INSPECCION: DEL 09 AL 14 DE Feb. DE 2026

PROYECTO: Casa de la Cultura Mainilla

PROYECTO: CONVECCIONES: SI - NO - NA

ASPECTOS A INSPECCIONAR	DIAS DE LA SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El andamio esta sobre una base firme y nivelada?	Si						
La estructura del andamio esta nivelada?	Si						
Las diagonales estan instaladas y aseguradas?	Si						
Las horizontales estan instaladas y aseguradas?	Si						
Las verticales, horizontales y diagonales estan en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas	Si						
Estan asegurados los cuerpos del andamio entre si?	Si						
Se han instalado las plataformas metálicas ?	Si						
Las plataformas metálicas están en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas?	Si						
Tablones sobre saliendo del marco (*15cm *30cm)	NA						
Tablones asegurados entre si?	NA						
El andamio requiere arrostriamiento?	Si						
Las plataformas son adecuadas para soportar el peso de los trabajadores junto con los materiales y las herramientas?	Si						
Cuentan con compuerta de acceso?	NA						
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	Si						
El andamio cuenta en su base con tornillos de nivelacion?	Si						
Las llantas del andamio están en buen estado y aseguradas a la estructura del andamio?	Si						
Las llantas del andamio permaneces bloqueadas durante la ejecucion de la actividad?	Si						
Las llantas tienen la base collar?	Si						
El sistema de asceso y descenso se hace de forma controlada?	Si						
Los equipos usados son certificados acorde a la normatividad legal vigente en Colombia?	Si						
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructua métalica de los andamio.?	NA						
Esta señalizada el area alrededor del andamio?	Si						
Venteo despues del segundo cuerpo del andamio armado?	Si						
En terminos generales los sistemas de acceso se encuentran en buenas condiciones de armado?	Si						
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA MANIPULACION DE ESTA HERRAMIENTA							
Arnes de cuerpo completo	Si						
Eslinga (posicionamiento, en y, sencilla)	Si						
Casco con barbuquejo	Si						
Gafas de seguridad	Si						
Botas de seguridad con suela antideslizante	Si						
Guantes de seguridad	Si						





Nombres y apellidos completos, documento de identidad

Nombres y apellidos completos	Documento de identidad	Firma:
David Alejandro Garcia	1001478930	David Garcia
Luis Antonio Garcia	7046527	Antonio Garcia
Luis Correa	1062877567	Luis Correa

Obsevaciones-acciones correctivas

Yuli Robayo 1100960440 4/26

Nombre y Cedula SST	Firma Inspector SST

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA	Código: SIG-F-59 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2024

PROYECTO	Casa de la Cultura		
MARCA	Still 250	**MODELO**	Still 250
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	**del** 9/02/2026	**al** 14/02/2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

1. LUCES		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	**MA**	**MI**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**	
1.1	Cadena	C							
1.2	Espada	C							
1.3	Careta	NA							
1.4	Bujía	C							
1.5	Cable de encendido	C							
1.6	Tanque de combustible	C							
1.7	Carburador	C							
1.8	Switch de encendido	C							
1.9	Anillar delantero	C							
1.10	Anillar trasero	C							
1.11	Exhosto	C							
1.12	Motor	C							
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C							
1.14	Guarda	C							
1.15	Yoyó de encendido	C							
1.16	Estado general de la máquina	C							

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	TRABAJADOR	**Vo.Bo Jefe inmediato / SST**
FIRMA	Antonio Garcia	Yuli Robayo
NOMBRE	Luis Antonio Garcia	Yuli Robayo
C.C	70465727	1109288740

Powered by CamScanner

INTENORBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura
SITIO/LUGAR: Cucuta
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Robayo
FECHA: MES Febrero SEMANA: DEL 16 AL 21 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/			/			/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/			/			/			/			/			/						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/			/			/			/			/			/					
	Partes plásticas (roturas, desgaste)		/			/			/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible	/			/			/			/			/			/						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	rete 117 1252, marca 3M Colombia enero/2023																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/			/			/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/			/			/			/			/			/						
	Absolvedor de energia sin impactar.	/			/			/			/			/			/						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		/			/			/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible.	/			/			/			/			/			/						
	No. Serie / Referencia y Marca	Lote 9498, Serial 82, marca Insafe Fall Protection																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/			/	
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/			/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/			/	
	Etiqueta ilegible.	/			/			/			/			/			/			/			
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/			/	
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
	Etiqueta ilegible.	/			/			/			/			/			/			/			
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.		/			/			/			/			/			/					
	Picaduras, grietas.		/			/			/			/			/			/					
	Tambor de seguridad en buen estado.	/			/			/			/			/			/						
	Corrosión.		/			/			/			/			/			/					
	Otros														/								
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).		/			/			/			/			/			/					
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.		/			/			/			/			/			/					
	Añadiduras y seguros inadecuados.		/			/			/			/			/			/					
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serial 7798, lote 73 año 2023 Marca EP comercial																					
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.			/			/			/			/			/			/			/	
	Picaduras, grietas.			/			/			/			/			/			/			/	
	Seguros y partes móviles.			/			/			/			/			/			/			/	
	Corrosión.			/			/			/			/			/			/			/	
	Otros	/			/			/			/			/			/			/			
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	Antonio Garcia
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	

NOMBRE Yuli Robayo	NOMBRE Laura Gómez
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTENORTE

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Robayo
FECHA: MES Febrero SEMANA: DEL 16 AL 21 AÑO 2026

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/			/		/			/			/			/						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/			/				/			/			/			/					
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/			/			/			/			/			/					
Partes plásticas (roturas, desgaste)		/			/			/			/			/			/					
Etiqueta ilegible	/			/			/			/			/			/						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	lote 2201 año 2022 Febrero marca Link Teck																					
ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/			/			/			/			/			/					
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/			/			/			/			/			/						
Absolvedor de energia sin impactar.	/			/			/			/			/			/						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		/			/			/			/			/			/					
Etiqueta ilegible.	/			/			/			/												
No. Serie / Referencia y Marca	lote 9998 Serial 82 marca Insete FullProtecton																					
ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
Etiqueta ilegible.			/			/			/			/			/			/				
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos			/			/			/			/			/			/				
Etiqueta ilegible			/			/			/			/			/			/				
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.		/			/			/			/			/			/			/		
Picaduras, grietas.		/			/			/			/			/			/					
Tambor de seguridad en buen estado.	/			/			/			/			/			/						
Corrosión.		/			/			/			/			/			/					
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas)		/			/			/			/			/			/					
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda		/			/			/			/			/			/					
Añadiduras y seguros inadecuados		/			/			/			/			/			/					
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serie 7778, lote 73 año 2023 marca EP comercial																					
ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación			/			/			/			/			/			/				
Picaduras, grietas			/			/			/			/			/			/				
Seguros y partes móviles.			/			/			/			/			/			/				
Corrosión.			/			/			/			/			/			/				
Otros			/			/			/			/			/			/				
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR: David Garcia
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA: Yuli Robayo

NOMBRE Yuli Robayo
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Laura Gómez
SUPERVISOR DE OBRA

Versión 04

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Robayo
FECHA: MES Febrero SEMANA: DEL 10 AL 21 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Partes plásticas (roturas, desgaste)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Etiqueta ilegible	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Marca Truper, año 2022/04/18, lote 2209001.																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓		✓			✓			✓			✓			✓						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Absolvedor de energía sin impactar.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Etiqueta ilegible.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca	lote 22267 serial 14 / año 2021 / 08																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Picaduras, grietas.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de seguridad en buen estado.	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	Corrosión.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Añadiduras y seguros inadecuados.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serial 7798, lote 73, año 2023/08/ marca EP comercial																					
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Seguros y partes móviles.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR: Luis Correa
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA: Yuli Robayo

NOMBRE Yuli Robayo Giraldo
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Laura Vanesa Gómez
SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO

Código: SSTFT-91 | Versión: 01 | Fecha : 23-04-2024

RESPONSABLE DE INSPECCION: Yuli Robayo


FECHA DE INSPECCION: DEL 16 AL 21 DE Febrero DE 2026

PROYECTO: Casa de la Cultura

PROYECTO:

CONVECCIONES: SI - NO - NA

ASPECTOS A INSPECCIONAR	DIAS DE LA SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El andamio esta sobre una base firme y nivelada?	S	S	S	S	S	S	
La estructura del andamio esta nivelada?	S	S	S	S	S	S	
Las diagonales estan instaladas y aseguradas?	S	S	S	S	S	S	
Las horizontales estan instaladas y aseguradas?	S	S	S	S	S	S	
Las verticales, horizontales y diagonales estan en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas	S	S	S	S	S	S	
Estan asegurados los cuerpos del andamio entre si?	S	S	S	S	S	S	
Se han instalado las plataformas metálicas ?	S	S	S	S	S	S	
Las plataformas metálicas están en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas?	S	S	S	S	S	S	
Tablones sobre saliendo del marco (*15cm *30cm)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Tablones asegurados entre si?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
El andamio requiere arrostriamiento?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Las plataformas son adecuadas para soportar el peso de los trabajadores junto con los materiales y las herramientas?	S	S	S	S	S	S	
Cuentan con compuerta de acceso?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	S	S	S	S	S	S	
El andamio cuenta en su base con tornillos de nivelacion?	S	S	S	S	S	S	
Las llantas del andamio están en buen estado y aseguradas a la estructura del andamio?	S	S	S	S	S	S	
Las llantas del andamio permaneces bloqueadas durante la ejecucion de la actividad?	S	S	S	S	S	S	
Las llantas tienen la base collar?	S	S	S	S	S	S	
El sistema de asceso y descenso se hace de forma controlada?	S	S	S	S	S	S	
Los equipos usados son certificados acorde a la normatividad legal vigente en Colombia?	S	S	S	S	S	S	
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructua métalica de los andamio.?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Esta señalizada el area alrededor del andamio?	S	S	S	S	S	S	
Venteo despues del segundo cuerpo del andamio armado?	S	S	S	S	S	S	
En terminos generales los sistemas de acceso se encuentran en buenas condiciones de armado?	S	S	S	S	S	S	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA MANIPULACION DE ESTA HERRAMIENTA							
Arnes de cuerpo completo	/	/	/	/	/	/	
Eslinga (posicionamiento, en y, sencilla)	/	/	/	/	/	/	
Casco con barbuquejo	/	/	/	/	/	/	
Gafas de seguridad	/	/	/	/	/	/	
Botas de seguridad con suela antideslizante	/	/	/	/	/	/	
Guantes de seguridad	/	/	/	/	/	/	





Nombres y apellidos completos, documento de identidad

Nombres y apellidos completos	Documento de identidad	Firma:
Luis Antonio Garcia	7011657127	Antonio Garcia
David Alejandro Garcia	1001498930	David Garcia
Luis Cortes	1067093513	Luis Cortes

Obsevaciones-acciones correctivas

Nombre y Cedula SST	Firma inspector SST
Yuli Robayo 1109298740	YR

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO

Código: SSTFT-81 | Versión: 01 | Fecha : 23-04-2024

RESPONSABLE DE INSPECCION: Yuli Robayo


FECHA DE INSPECCION: DEL 23 AL 28 DE Febrero DE 2026

PROYECTO: Casa de la Cultura

PROYECTO: Tubeita

CONVECCIONES: SI - NO - NA

ASPECTOS A INSPECCIONAR	DIAS DE LA SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El andamio esta sobre una base firme y nivelada?	S		S	S	S	S	
La estructura del andamio esta nivelada?	S		S	S	S	S	
Las diagonales estan instaladas y aseguradas?	S		S	S	S	S	
Las horizontales estan instaladas y aseguradas?	S		S	S	S	S	
Las verticales, horizontales y diagonales estan en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas	S		S	S	S	S	
Estan asegurados los cuerpos del andamio entre si?	S		S	S	S	S	
Se han instalado las plataformas metálicas ?	S		S	S	S	S	
Las plataformas metálicas están en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas?	S		S	S	S	S	
Tablones sobre saliendo del marco (*15cm *30cm)	NA		NA	NA	NA	NA	
Tablones asegurados entre si?	NA		NA	NA	NA	NA	
El andamio requiere arrostriamiento?	NO		NO	NO	NO	NO	
Las plataformas son adecuadas para soportar el peso de los trabajadores junto con los materiales y las herramientas?	S		S	S	S	S	
Cuentan con compuerta de acceso?	NO		NO	NO	NO	NO	
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	S		S	S	S	S	
El andamio cuenta en su base con tornillos de nivelacion?	S		S	S	S	S	
Las llantas del andamio están en buen estado y aseguradas a la estructura del andamio?	S		S	S	S	S	
Las llantas del andamio permaneces bloqueadas durante la ejecucion de la actividad?	S		S	S	S	S	
Las llantas tienen la base collar?	S		S	S	S	S	
El sistema de asceso y descenso se hace de forma controlada?	S		S	S	S	S	
Los equipos usados son certificados acorde a la normatividad legal vigente en Colombia?	S		S	S	S	S	
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructua métalica de los andamio.?	NO.		NO	NO	NO	NO	
Esta señalizada el area alrededor del andamio?	S		S	S	S	S	
Venteo despues del segundo cuerpo del andamio armado?	S		S	S	S	S	
En terminos generales los sistemas de acceso se encuentran en buenas condiciones de armado?	S		S	S	S	S	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA MANIPULACION DE ESTA HERRAMIENTA							
Arnes de cuerpo completo	/		/	/	-	/	
Eslinga (posicionamiento, en y, sencilla)	/		/	/	-	/	
Casco con barbuquejo	/		/	/	-	/	
Gafas de seguridad	/		/	/	-	/	
Botas de seguridad con suela antideslizante	/		/	/	-	/	
Guantes de seguridad	/		/	/	-	/	





Nombres y apellidos completos, documento de identidad

Nombres y apellidos completos	Documento de identidad	Firma:
Luis Garcia	1067903517	Luis Garcia
David Garcia	1001478930	David Garcia
Luis Antonio Garcia	70066127	Antonio Garcia

Obsevaciones-acciones correctivas

Yuli Robayo cc1002989440 — Nombre y Cedula SST

YRB — Firma inspector SST

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Manuela
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura Manuela
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Enero SEMANA: DEL 15 AL 18 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)										✓			✓			✓						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)										✓			✓									
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos										✓			✓			✓						
	Partes plásticas (roturas, desgaste)										✓			✓									
	Etiqueta ilegible										✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	serie. 639, marca. Insafe, año febr. 2025, lote. 44038																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)										✓			✓			✓						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)										✓			✓									
	Absolvedor de energia sin impactar.										✓			✓			✓						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.										✓			✓									
	Etiqueta ilegible.										✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca	lote 29431, año 2023 enero, lote. marca an safe																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Tambor de seguridad en buen estado.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).																						
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda																						
	Añadiduras y seguros inadecuados.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Seguros y partes móviles.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	FIRMA TRABAJADOR																						
	FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA																						

NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
Javier Sotelo	Pilar Gallego	Laura Gomez
TRABAJADOR	SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Manizales
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura Manizales
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Calley
FECHA: MES Enero SEMANA: DEL 15 AL 18 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos																						
	Partes plásticas (roturas, desgaste)																						
	Etiqueta ilegible																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Absolvedor de energia sin impactar.																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca	Serie 647, referencia IN-8004, marca Insafe, año feb/2025																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Tambor de seguridad en buen estado.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).																						
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.																						
	Añadiduras y seguros inadecuados.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Seguros y partes móviles.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	FIRMA TRABAJADOR										Freddy												
	FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA																						

NOMBRE Freddy Rosero
TRABAJADOR

NOMBRE Pilar Calley
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Laura Gomez
SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La linea de vida como la linea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El equipo y la canasta se encuentran certificados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La casnastilla cuenta con punto de anclaje	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

SEGUIMIENTO DIARIO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1067093813	Luis Correa
David García	1001478930	David García
Antonio García	70465127	Antonio García

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Pilar Gallego CC 1104709668
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Gallego CC 1104709668
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Gomez CC 1007461179
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	27/01/26 al 01/02/26 7:00am a 4:30 pm
OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La separación entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si se usan cerchas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caida de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de IA53:U53as cerchas ó "ùes" donde se asegura el andamio colgante	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera: Tijera ✓ | Extensible | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La longitud de la escalera es superior a la longitud del plano de trabajo	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caídas	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se halla en buenas condiciones todos los elemntos inspeccionados	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme	SI	NO	N/A	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	✓	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.	SI	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	✓	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha protegido y señalizado el perímetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y línea de vida, y en pilas la línea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

INTERCOMAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST.FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehículos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energía (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las líneas o cables de energía	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: Y	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual: Andamio y estructura	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con tie off	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Otros, Cuales?_____	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA

LISTA DE VERIFICACION PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para idetificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la línea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA
Si el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caídas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	✓	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA

Powered by CamScanner

[redacted]

AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO
ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O AREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE."

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego	[redacted]	1104704668
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO	[redacted]	1104704668
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Gomez	Laura Gómez	1007461179

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelación:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados. **NOTA:** El cierre del permiso solo se firma al finalizar la labor	
		[redacted]	21/01/26 12:00 pm
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	FECHA Y HORA(MILITAR)	FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA Y HORA(MILITAR)

Anexos del permiso de trabajo: Lista de verificacion diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

7

• Trabajo bajo sol intenso	• Golpe de calor • Deshidratacion	• marcos, fatiga, deshidratacion	• Pausas frecuentes, hidratacion, ropa adecuada, monitoreo de cuadrilla.	Director de obra Jefes de area (ingenieros, residentes y maestro de obra, SST) • Operador (oficiales y ayudantes)
• Orden y aseo al finalizar la actividad	• tropiezos, cuidado de herramienta o material	• lesiones, fracturas, tropiezos)	Respetar todas las tejas retiradas y material, recoger herramientas y escombros, mantener area de pejadas, organizar materiales de manera segura	

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE	✓		
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	NA	AUTORRETRACTIL	NA		
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR	✓		
PROTECCION AUDITIVA	NA	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	NA	ANDAMIOS CERTIFICADOS	NA		
PROTECCION RESPIRATORIA	✓	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	NA		
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA			
ARNES DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES	NA	OTRO(S):			

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores estan certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores estan aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto medico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caidas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de proteccion personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el analisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos electricos energizados?	X		
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales ?			X

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 **LÍNEA DE SST: 3117275862** **OTRA LÍNEA:** _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Luis Correa	1067043813	
Cesa Duque	41277741	
David García	1001478930	David García
Antonio Garcia.	70465127	*Antonio Garcia

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES: 4

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS


FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	27/01/26	HORA	7:00 am	LUGAR	Casa de la cultura Manuela

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE;CEDULA; CARGO;LUGAR; FECHA DEL CERTIFICADO; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
Luis Correa	1067093813	Ayudante	Casa de la cultura Manuela	26/jul/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
David Garcia	1001478930	Ayudante		25/jul/27	nueva EPS	Colpensión	Sura.	David
Antonio Garcia	70465127	Oficial		25/jul/27	Sanitas Salud	Porvenir	Sura.	ANTONIO GARCI

TIPO DE TRABAJO: Desmonte de tejas en cubierta

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmonte de tejas de la cubierta manualmente, utilizando acceso por medio de andamio, con uso de EPCC y EPP



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre: (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	7.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH: Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.70
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	5.3

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	✓	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	6 m.
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Andamio
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta de mano

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	27/01/26	HORA:	7:00 am	HASTA:	FECHA	01/02/26	HORA:	4:30 pm

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados NA Trabajos en caliente NA Manejo de quimicos NA Trabajos Electricos NA Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
• Instalación y revisión del andamio • Señalización del area de trabajo • Colocación de EPP y linea de vida	• Caida de altura • Caida de objetos • Uso inadecuado de equipo	• muerte, lesiones graves • Golpes por caida de tejas u objetos,	• Revisión antes de inicio equipos de altura (linea de vida, arnés y EPP. • Andamio nivelado y asegurado	Director de obra Jefes de area (Ingenieros, residentes) y maestro de obra SST)
• Desmonte manual de tejas. • Transporte de tejas, mediante cadena humana (andamio y suelo)	• Caida de tejas • material particulado • Golpes entre trabajadores Caida de alturas	• muerte, fracturas, contusiones • lesiones por impacto	• trabajo lentamente linea de vida conectada mantener area despejada, formar cadena humana organizada, uso de guantes, mantener pies y manos libres zona señalizada	Operador (oficiales y ayudantes)

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas se encuentran libres de nudos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El equipo y la canasta se encuentran certificados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La canastilla cuenta con punto de anclaje	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

NOMBRE DEL TRABAJADOR	SEGUIMIENTO DIARIO CEDULA	FIRMA
Jarley Antonio Sotelo leon	1007596733	
Manuel Rosario Penaflel	1063647653	
Jorge Juan Daula Valencia	7030343a	
Laura Gómez Ramirez	1007461179	Laura Gómez
Pilar Gallego Buitrago	1104704668	

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Gallego CC 1104704668
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	19/01/26 a/ 25/01/26 de 7:00 am a 6:00 pm
OBSERVACIONES	

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS COLGANTES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los canes para el armado del andamio son resistentes con madera de abarco, garantizando tres canes, mínimo de 4 cm de espesor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El anclaje cuenta con resistencia, asegurando las dos cerchas con la losa, ubicando tres grilletes como mínimo en cada anclaje (cada cercha).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se encuentran en buen estado (completos) los dos resortes y los dos trinquetes del tambor)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La separación entre el andamio y el edificio, no sobrepasa los 30 cm.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra nivelado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Si se usan cerchas ó cargueras como punto de anclaje de la maquina, el 70% de la longitud está dentro de la losa	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las maquinas colgantes tienen zarán (tela verde) alrededor para impedir la caída de objetos	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los tarros y canecas usadas para la mezcla, están clavadas a la maquina.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio cuenta con un larguero como baranda para garantizar estabilidad al operador	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La línea de vida del trabajador esta anclada a un punto diferente de lA53:U53as cerchas ó "ùes" donde se asegura el andamio colgante	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El andamio se encuentra limpio, ordenado y sin sobre carga de material.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ESCALERAS

Tipo de escalera | Tijera | Extensible | X | Telescópica

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La longitud de la escalera es superior a la longitud del piano de trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La parte superior de la escalera sobresale 1 mt. por encima de la superficie de trabajo y esta amarrado a la estructura de apoyo para evitar desplazamientos y caídas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó la escalera antes de ser utilizada: Peldaños, largueros, zapatas de seguridad (antideslizante)	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se halla en buenas condiciones todos los elemntos inspeccionados	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera requiere estar asegurada a una estructura firme	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La superficie donde se instaló la escalera es firme y/o nivelada	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Esta apoyada sobre terreno nivelado, resistente y cuanta con zapatillas antideslizantes	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera cuenta con señales de prohibición de pararse en los dos peldaños más altos.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera tiene base para apoyar implementos de trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La escalera de tijera no presenta señales de soldadura, fisuras entre otros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN PILAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Se han revisado las condiciones de humedad, tipo de suelo, emisión de gases en el terreno donde se realiza la excavación.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha protegido y señalizado el perímetro donde se realiza la excavación para evitar el ingreso de personas ajenas a la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el procedimiento de excavación y normas de seguridad si es a mano, a máquina y/o con voladura y/o demolición.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene asignada como mínimo una segunda persona para permanecer fuera de la excavación durante la ejecución de los trabajos por los compañeros.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El personal ha sido informado de los riesgos presentes para la ejecución de este trabajo.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
En caso de realizar el trabajo en profundidades iguales o mayores a 1.5 m, los puntos de anclaje establecidos cumplen con la resistencia de 5000lb = 2.272 kg por persona asegurada.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La excavación está protegida con entibado o anillado según el caso (brecha entibado y pilas anillado).	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con mecanismos de salida como escaleras (brechas) o molinete con dos personas para el ascenso y descenso y la persona asegurada en pila.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Para trabajos en excavaciones a más de 1.5 m el trabajador permanece asegurado a su arnés y línea de vida, y en pilas la línea de vida está asegurada a un punto diferente al molinete.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene definido el lugar de acopio de material procedente de la excavación a una distancia mayor a 1.2m de la orilla.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tienen definido y revisado el estado de equipos, herramientas, iluminación y necesidades de bombeo requeridos para la labor.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

INTERCONEXIÓN	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	VERSIÓN 03
		Fecha: 01/08/2022

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO TIPO DE TRABAJO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
El estado de salud del trabajador es optimo para trabajar en alturas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El peso/volumen de las piezas, elementos o equipos que se van a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona (s) y se encuentra en orden.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajo está planeado y coordinado con los encargados del área donde se ejecuta la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormetas, vientos fuertes) permiten realizar el trabajo en forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se delimitó el área de trabajo con cintas, avisos u otros elementos para garantizar que no halla transito de personas o vehiculos por el área donde se ejecuta el trabajo	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se guardó la suficiente distancia entre elementos conductivos de energia (Andamio, escalera o el mismo tarbajador) y las lineas o cables de energia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se verifico que los sistemas de acceso cumplan con la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se ha diligenciado y divulgado el ATS	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con equipo para realizar un rescate en alturas de forma segura	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se requiere la presencia de una persona de seguridad de la empresa durante la ejecución de la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Conoce los procedimientos del Plan de Emergencia	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con personal capacitado para el rescate y formado en primeros auxilios	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

EQUIPO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Los equipos fueron inspeccionados y cumplen con las especificaciones de seguridad	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arnés certificado, con las argollas definidas para la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con eslinga de seguridad, acorde a la labor, tipo: en Y	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El lugar donde realizará la labor tiene puntos de anclaje certificados o una estructura donde anclar, Cual:	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con descendedor, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuentan con arrestador de impacto o freno, certificado y apropiado para el tipo de cuerda	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuanta con cuerda certificada y su longitud es lo suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
La cuerda ha sido inspeccionada y esta libre de nudos y desgastes.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con mosquetones de doble seguro certificados y con la cantidad suficiente para realizar la labor	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con tie off	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Los equipos a utilizar cuentan con hoja de vida	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Otros, Cuales?_____	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS CON ANDAMIOS TUBULARES MULTIDIRECCIONALES

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
La superficie es plana y firme al momento de instalar el andamio o hubo la necesidad de nivelar el terreno	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se inspeccionó cada una de las partes del andamio antes y despues de su armado: Parales verticales, diagonales, rosetas, horizontales, tornillos niveladores, base collar.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se tiene en cuenta la base menor del andamio para idetificar la altura de auto estabilidad del andamio	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Las cuerdas de venteó estan en buen estado	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cuenta con una plataformas completas.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El trabajador (es) realiza su actividad apoyado sobre la plataforma y utiliza la linea de vida certificada o eslinga anclada a un punto diferente a la estructura del andamio.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
SI el andamio es movil, las ruedas del andamio cuentan con pines de seguridad y freno.	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Existe un encerramiento en la plataforma de trabajo - barandas de seguridad para evitar caidas	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Marinilla
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en alberca
INSPECCION REALIZADA POR:

CASCO CON BARBUQUEJO	✓	ESLINGA CON ABSORVEDOR DE IMPACTOS	✓	KIT DE RESCATE	✓
GAFAS DE SEGURIDAD	✓	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	✓	AUTORRETRACTIL	✓
GUANTES ANTIDESLIZANTES	✓	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO	✓	FRENO Y/O ARRESTADOR	✓
PROTECCION AUDITIVA	✓	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)	✓	ANDAMIOS CERTIFICADOS	NA
PROTECCION RESPIRATORIA	NA	LINEA DE VIDA PORTATIL DE CUERDA	✓	ESCALERA EXTENSIBLE	✓
BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	PRETALES	NA	ESCALERA DE TIJERA	NA
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	✓	DESCENDEDORES	NA	OTRO(S)	

PREPARACIÓN DEL ÁREA (MARQUE CON X)	SI	NO	N.A.
Se ha instalado señalización preventiva que delimite el área de trabajo (cinta, conos, señales tubulares o polisombras, de tal manera que se pueda aislar o restringir la zona y no se permita el paso de personas o vehículos ajenos a la labor) ?	X		
El trabajo en alturas mínimo lo van a realizar dos trabajadores o ejecutores con su respectivo vigía ?	X		
Los trabajadores están certificados en alturas (curso avanzado y/o re-entrenamiento vigente)?	X		
Los trabajadores están aptos para desarrollar la labor (estado de salud y con concepto médico vigente)?	X		
Los equipos de protección contra caídas a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones?	X		
Los elementos de protección personal a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones ?	X		
Los trabajadores revisan los accesos al área de trabajo y los requerimientos de rescate en caso de presentarse una emergencia?	X		
Los trabajadores participan en la elaboración del permiso de trabajo en el lugar a intervenir ?	X		
Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan antes de iniciar la labor?	X		
El lugar donde realizará la tarea tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador puede asegurarse?	X		
Se tienen en cuenta medidas de trabajo seguras para adelantar labores en cercanías a líneas y/o equipos eléctricos energizados?			X
En caso de trabajar en espacios confinados (cerrados), Pilas o trabajos en caliente (trabajos donde se emite chispas o fuego), se realizan las consultas preventivas respectivas, incluyendo otros permisos con requerimientos especiales ?			

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Describa brevemente el procedimiento que se realizara en caso de rescate en alturas

Informe al personal encargado de la atención de emergencias
Realice la valoración del accidentado y la posibilidad de realizar
- Autorescate
- Rescate asistido o remoto
- Rescate por un equipo especializado
Comunicarse con las entidades de socorro

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO:

LÍNEA DE EMERGENCIA DE E.S.E Hospital San Juan De Dios Marinilla: 6045484044 LÍNEA DE SST: 3117275862 OTRA LÍNEA: _____

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA) "HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
Javier Sotelo	1001596733	
Yeison Rosero	1036647653	
Jorge Davila	7030434	
Idaly Vanesa Gómez R.	1144744660	Laura Gómez
Pilar Gallego		

OBSERVACIONES

TRABAJADORES O EJECUTORES: 4

AUTORIZADOR DEL TRABAJO: Pilar Gallego

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS: EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO

ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS: Laura Gomez

FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"PERSONALMENTE HE VERIFICADO LA PREPARACION DE LOS EQUIPOS Y/O ÁREA PARA EL TRABAJO Y LO CONSIDERO SEGURO PARA PROCEDER CON SU EJECUCIÓN Y ME COMPROMETO A VELAR PARA QUE SE MANTENGAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PERMISO, CON EL OBJETIVO DE EVITAR QUE OCURRAN ACCIDENTES Y/O INCIDENTES A LAS PERSONAS, EQUIPOS, INSTALACIONES, MEDIO AMBIENTE "

NOMBRE AUTORIZADOR DEL TRABAJO	FIRMA	CEDULA
Pilar Gallego		1144744660
NOMBRE COORDINADOR DE ALTURAS	**FIRMA**	**CEDULA**
EMIRLEDY DEL PILAR GALLEGO BUITRAGO		1047496068
NOMBRE DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	**FIRMA**	**CEDULA**
Laura Gómez	Laura Gómez	1007461174

CANCELACION DEL PERMISO		CIERRE DEL PERMISO	
Razones de la Cancelacion:		El trabajo ha sido terminado y todas las personas bajo mi supervisión, materiales y equipos han sido retirados NOTA: El cierre del permiso sólo se firma al finalizar la labor	
NOMBRE Y FIRMA QUIEN CANCELA	**FECHA Y HORA(MILITAR)**	**FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA Y HORA(MILITAR)**

Anexo del permiso de trabajo: Lista de verificación diaria para todo tipo de trabajo en alturas

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SST-FOR-027
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Version 06
		Fecha: 1/08/2022

HORA MILITAR: 00 HORAS A LAS 24 HORAS

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	19/01/2026	HORA	7:00 am	LUGAR	Casa de la cultura Manuela

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE,CEDULA, CARGO,LUGAR, FECHA DEL CERTIFICADO, EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE COMPLETOS	CEDULA	CARGO	OBRA / LUGAR	CERTIFICADO EN ALTURAS (FECHA DE VENCIMIENTO)	EPS AFILIADO	AFP AFILIADO	ARL AFILIADO	FIRMA
Javier Suleta	1001596733	Ayudante	Casa de la cultura Manuela	14/jun/27	Sura	Porvenir	SURA	
Fredy Ramio	1063647653	Ayudante		14/jun/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Jorge Dunla	1030034 39	Oficial		04/jun/27	Sura	Colpatria	Colpatria	
Laura Gómez	1004461179	R. cal		14/jun/27	Nueva EPS	Porvenir	Sura	
Piter Cañas	1117296 60	SST		06/ago/27	Sura	Porvenir	Sura	

TIPO DE TRABAJO: Instalación de invernaderos

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Instalación de guayas e invernaderos



LL: Longitud aproximada de la Distancia de caida libre (Longitud de parte de la eslinga que se encuentra elongada)	1.80
DD: Longitud aproximada de la Distancia de Desaceleración:	1.20
HH:Altura Aproximada del colaborador mas alto:	1.80
C: Factor de Seguridad:	0.60
RD: Requerimiento de claridad necesario:	5.4

¿La altura aproximada, de donde se realiza la actividad es mayor o igual al margen mínimo de caida?				Si la respuesta es NO, la configuración del sistema utilizado no es segura. Evalué el uso de un sistema de restricción.
SI:	✓	NO:		

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:	12 metros
MÉTODOS DE ACCESO AL SITIO DE TRABAJO:	Escalera
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Herramienta de mano y taladro

TIEMPO ESTIMADO DEL TRABAJO: (HORA MILITAR. 00 HORAS A LAS 24 HORAS)

PERMISO VALIDO DESDE:	FECHA	19/01/26	HORA:	7:00 am	HASTA:	FECHA	25/01/26	HORA:	6:00 pm.

¿EXISTE OTRA LABOR DE ALTO RIESGO EN LA ACTIVIDAD QUE REQUIERA DE OTRO PREMISO DE TRABAJO?

Espacios confinados N/A Trabajos en caliente N/A Manejo de químicos N/A Trabajos Electricos N/A Ninguno ____

Nota: Si require otros permisos, diligenciarlos antes de iniciar la labor.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (procedimiento)	PELIGRO (Fuente)	CONSECUENCIAS	"CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Protectivos)"	CARGO RESPONSABLE
Delimitación y cerramiento del área de trabajo	Tránsito de terceros (espacio público)	Golpes, atropellos, lesiones a terceros	Cerramiento, señalización, cinta de peligro, vigía	Director de obra Jefes de area (Ingenieros Residentes y maestros de obra) SST Operador (oficiales y ayudanies)
Armado e instalación de medios de acceso	Trabajo en alturas, estructuras	Caidas, golpes, fracturas, electrocucion	Andamios certificados, escaleras certificadas, inspección, EPP completo	
Instalacion de lineas de vida y guayas	Caida a distinto nivel	Lesiones graves,electrocucion o muerte	Arnés, linea de vida certificada, anclajes seguros	
Instalación de postes e invernadero	Sobreesfuerzos, herramientas	Lesiones musculares, golpes	Técnicas de levantamiento, guantes	
Retiro de vegetación incipiente	Cortes, fauna	Heridas, picaduras	Guantes, herramientas adecuadas	
•Mantenimiento de caballete y esterilla •Aplicación de mezclas (cal, arena, fibras) •Revisión de cubiertas, tejas y tuberias •Cambio de tejas deteroradas •Instalación de esterilla de guadua •Instalación de canoas, bajantes y ruanas	•Caida de objetos •Sustancias quimicas, polvo •Superficies frágiles •Material cortante, altura •Vapores, calor •Golpes, caida de objetos	•Golpes •Irritación, quemaduras •Caidas •Cortes, fracturas •Afectación respiratoria •Lesiones, electrocucion	•Casco, delimitación inferior •Guantes, gafas, mascarilla •Linea de vida, tránsito seguro •Guantes, arnés, orden •Mascarilla, ventilación •Casco, amarre herramientas	
•Desenergización eléctrica •Retiro e instalación de luminarias	•Electricidad •Electricidad y altura	•Electrocución •Caidas, choque eléctrico	•Bloqueo/etiquetado, verificación •Arnés, herramientas aisladas	
•Reparación de puertas y ventanas •Reemplazo de piezas dañadas •Retiro de pañetes de cemento	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de particulas	•Herramientas manuales •Polvo, sobreesfuerzos •Proyección de particulas	•Guantes, orden •Mascarilla, pausas activas •Gafas, mascarilla	
•Restitución de muros y cabezas de muro •Pintura general •Retiro de cerramientos y orden y aseo	•Caida de material •Vapores químicos •Caidas, golpes	•Golpes •Intoxicación •Lesiones	•Casco, orden •Ventilación, EPP •Procedimiento seguro, EPP	

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.																					
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto																					
La linea de vida como la linea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente																					
Las cuerdas se encuentran libres de nudos																					
Se verifico la distancia minima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.																					
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad																					
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos																					

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
El equipo y la canasta se encuentran certificados																					
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo																					
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos																					
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad																					
La casnastilla cuenta con punto de anclaje																					
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021																					
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021																					

SEGUIMIENTO DIARIO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jorge Duran.							
Javier Sáez				Javier	Javier	Javier	
Laura Gomez				Laura Gómez	Laura Gómez	Laura Gómez	
Freddy Riguero							
Pilar Gallego							
NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Pilar Callejo 1144194666			Pilar Callejo	Pilar Callejo	Pilar Callejo	
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Pilar Callejo 1144194666			Pilar Callejo	Pilar Callejo	Pilar Callejo	
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS				Laura Gómez	Laura Gómez	Laura Gómez	
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	15/01/26 07:00 am - 6:00 pm			7:30 am : 6:00 pm 15/01/26	7:30 am / 6:00 pm 16/01/26	7:00 am : 6:00 pm 17/01/26	
OBSERVACIONES							

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA	Código: SIG-F-59 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2024

PROYECTO	Casa de la Cultura - Manilla		
MARCA	Still 250	**MODELO**	Still 250
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (17/02/2026)	al (21/02/2026)	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena		C	C	C	C	C		
1.2	Espada		C	C	C	C	C		
1.3	Careta		NA	NA	NA	NA	NA		
1.4	Bujía		C	C	C	C	C		
1.5	Cable de encendido		C	C	C	C	C		
1.6	Tanque de combustible		C	C	C	C	C		
1.7	Carburador		C	C	C	C	C		
1.8	Switch de encendido		C	C	C	C	C		
1.9	Anillar delantero		C	C	C	C	C		
1.10	Anillar trasero		C	C	C	C	C		
1.11	Exhosto		C	C	C	C	C		
1.12	Motor		C	C	C	C	C		
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena		C	C	C	C	C		
1.14	Guarda		C	C	C	C	C		
1.15	Yoyó de encendido		C	C	C	C	C		
1.16	Estado general de la máquina		C	C	C	C	C		

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	TRABAJADOR	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Luis Antonio Garcia	Yuli Robayo
C.C	Antonio Garcia	Yuli Robayo
	76465727	1109283240

Powered by CamScanner

INTERÓBRAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSPECCION PREOPERACIONAL DE ANDAMIO

Código: SSTFT-91 | Versión: 01 | Fecha : 23-04-2024

RESPONSABLE DE INSPECCION: Yuli Robayo


FECHA DE INSPECCION: DEL 23 AL 28 DE Febrero DE 2026

PROYECTO: Casa de la Cultura

PROYECTO: Tubeita

CONVECCIONES: SI - NO - NA

ASPECTOS A INSPECCIONAR	DIAS DE LA SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El andamio esta sobre una base firme y nivelada?	S		S	S	S	S	
La estructura del andamio esta nivelada?	S		S	S	S	S	
Las diagonales estan instaladas y aseguradas?	S		S	S	S	S	
Las horizontales estan instaladas y aseguradas?	S		S	S	S	S	
Las verticales, horizontales y diagonales estan en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas	S		S	S	S	S	
Estan asegurados los cuerpos del andamio entre si?	S		S	S	S	S	
Se han instalado las plataformas metálicas ?	S		S	S	S	S	
Las plataformas metálicas están en buenas condiciones, sin exceso de desgaste o agrietadas?	S		S	S	S	S	
Tablones sobre saliendo del marco (*15cm *30cm)	NA		NA	NA	NA	NA	
Tablones asegurados entre si?	NA		NA	NA	NA	NA	
El andamio requiere arrostriamiento?	NO		NO	NO	NO	NO	
Las plataformas son adecuadas para soportar el peso de los trabajadores junto con los materiales y las herramientas?	S		S	S	S	S	
Cuentan con compuerta de acceso?	NO		NO	NO	NO	NO	
El andamio cuenta con barandas de seguridad en la parte alta para brindar area de trabajo seguro?	S		S	S	S	S	
El andamio cuenta en su base con tornillos de nivelacion?	S		S	S	S	S	
Las llantas del andamio están en buen estado y aseguradas a la estructura del andamio?	S		S	S	S	S	
Las llantas del andamio permaneces bloqueadas durante la ejecucion de la actividad?	S		S	S	S	S	
Las llantas tienen la base collar?	S		S	S	S	S	
El sistema de asceso y descenso se hace de forma controlada?	S		S	S	S	S	
Los equipos usados son certificados acorde a la normatividad legal vigente en Colombia?	S		S	S	S	S	
Extensiones eléctricas correctamente aisladas de la estructua métalica de los andamio.?	NO.		NO	NO	NO	NO	
Esta señalizada el area alrededor del andamio?	S		S	S	S	S	
Venteo despues del segundo cuerpo del andamio armado?	S		S	S	S	S	
En terminos generales los sistemas de acceso se encuentran en buenas condiciones de armado?	S		S	S	S	S	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA LA MANIPULACION DE ESTA HERRAMIENTA							
Arnes de cuerpo completo	/		/	/	-	/	
Eslinga (posicionamiento, en y, sencilla)	/		/	/	-	/	
Casco con barbuquejo	/		/	/	-	/	
Gafas de seguridad	/		/	/	-	/	
Botas de seguridad con suela antideslizante	/		/	/	-	/	
Guantes de seguridad	/		/	/	-	/	





Nombres y apellidos completos, documento de Identidad

Nombres y apellidos completos	Documento de identidad	Firma:
Luis Garcia	1067903673	Luis Garcia
David Garcia	1004478930	David Garcia
Luis Antonio Garcia	70065127	Antonio Garcia

Obsevaciones-acciones correctivas

Yuli Robayo cc1004298340

Nombre y Cedula SST

YRB

Firma inspector SST

Powered by CamScanner

INTEROBRAS	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MOTOSIERRA	Código: SIG-F-59 Versión: 1 Fecha de Emisión: 1 noviembre de 2024

PROYECTO	Casa de la Cultura - Marinilla		
MARCA	STILL 250	**MODELO**	STILL 250
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del 23/02/26	al 28/02/26	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) **NC** (NO CUMPLE), **N/A** (NO APLICA)

	1. LUCES	DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Cadena	C	/	C	C	C	C	/	
1.2	Espada	C	/	C	C	C	C	/	
1.3	Careta	NA	/	NA	NA	NA	NA	/	
1.4	Bujía	C	/	C	C	C	C	/	
1.5	Cable de encendido	C	/	C	C	C	C	/	
1.6	Tanque de combustible	C	/	C	C	C	C	/	
1.7	Carburador	C	/	C	C	C	C	/	
1.8	Switch de encendido	C	/	C	C	C	C	/	
1.9	Anillar delantero	C	/	C	C	C	C	/	
1.10	Anillar trasero	C	/	C	C	C	C	/	
1.11	Exhosto	C	/	C	C	C	C	/	
1.12	Motor	C	/	C	C	C	C	/	
1.13	Tanque de aceite lubricante de cadena	C	/	C	C	C	C	/	
1.14	Guarda	C	/	C	C	C	C	/	
1.15	Yoyó de encendido	C	/	C	C	C	C	/	
1.16	Estado general de la máquina	C	/	C	C	C	C	/	

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla **SI** o **NO** según corresponda)

	2. FACTORES HUMANOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	✓		
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	TRABAJADOR	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA		
NOMBRE	Luis Antonio Garcia	Yuli Robayo
C.C	Antonio Garcia	Yuli Robayo
	70465727	1109298140

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Manuilla
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura manuilla
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Callejo
FECHA: MES Enero SEMANA: DEL 15 AL 18 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos																						
	Partes plásticas (roturas, desgaste)																						
	Etiqueta ilegible																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serie 49, marca Insafe, año 2027 mes 05, lote 27524																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Absolvedor de energia sin impactar.																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca	Serie 574, lote 25508, año abril 2022 marca insafe																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
	Etiqueta ilegible.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Tambor de seguridad en buen estado.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).																						
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.																						
	Añadiduras y seguros inadecuados.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Seguros y partes móviles.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR			
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA			
NOMBRE Jorge Davila Valencia	NOMBRE Pilar Callejo	NOMBRE Laura Gomez	
TRABAJADOR	SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura mamnilla
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en alberto
INSPECCION REALIZADA POR:
FECHA: MES Enero SEMANA: DEL 19 AL 25 AÑO 2026

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓														
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		✓			✓			✓														
Partes plásticas (roturas, desgaste)		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	serie 634, marca insafe, año feb 2025, lote 446038																					
ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓																				
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Absolvedor de energia sin impactar		✓			✓			✓														
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible.		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca	lote 29931, año 2023 enero, lote marca Insafe																					
ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación																						
Picaduras, grietas																						
Tambor de seguridad en buen estado																						
Corrosión																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas)																						
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda																						
Añadiduras y seguros inadecuados																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación																						
Picaduras, grietas																						
Seguros y partes moviles																						
Corrosión																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	Julio Antonio Sotelo Leon
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	
NOMBRE Pilar Bellos	NOMBRE laura Gomez
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Manaquilla
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en la cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Enero **SEMANA: DEL** 19 **AL** 25 **AÑO** 2026

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓														
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		✓			✓			✓														
Partes plásticas (roturas, desgaste)		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serie 49, marca insafe, año 2021/05, lote 21327																					
ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓														
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Absolvedor de energia sin impactar.		✓			✓			✓														
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible.		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca	Serie 574, lote 25508, año abril/2022, marca insafe																					
ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de segundad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de segundad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.																						
Picaduras, grietas.																						
Tambor de seguridad en buen estado																						
Corrosión.																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).																						
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.																						
Añadiduras y seguros inadecuados.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.																						
Picaduras, grietas.																						
Seguros y partes moviles.																						
Corrosión.																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	Jorge
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	
NOMBRE	**NOMBRE**
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	**SUPERVISOR DE OBRA**

Powered by CamScanner

INTEROBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura Manuela
SITIO/LUGAR: Casa de la cultura en la cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Enero SEMANA: DEL 19 AL 25 AÑO 2026

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓														
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		✓			✓			✓														
Partes plásticas (roturas, desgaste)		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serie 647, referencia IN-8004, marca insafe, Feb/2025 Lot 440 38																					
ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)		✓			✓			✓														
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	✓			✓			✓															
Absolvedor de energía sin impactar.		✓			✓			✓														
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		✓			✓			✓														
Etiqueta ilegible.		✓			✓			✓														
No. Serie / Referencia y Marca	Serie 647, referencia IN-8004, marca insafe, año Feb/2025																					
ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.																						
Picaduras, grietas.																						
Tambor de seguridad en buen estado.																						
Corrosión.																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).																						
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.																						
Añadiduras y seguros inadecuados.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.																						
Picaduras, grietas.																						
Seguros y partes móviles.																						
Corrosión.																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR

FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Pilar Gallego
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Laura Garner
SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTENSORAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Marinilla
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Ene/Feb SEMANA: DEL 27 AL 07 AÑO 2026

	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)				✓			✓			✓			✓			✓						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos				✓			✓			✓			✓			✓						
Partes plásticas (roturas, desgaste)				✓			✓			✓			✓			✓						
Etiqueta ilegible			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	rete 117 7258, marca 3M Colombia enero /2023																					
ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)					✓			✓			✓			✓			✓					
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/	✓			✓			✓			✓			✓				/		
Absolvedor de energia sin impactar.				✓			✓			✓			✓			✓						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.				✓			✓			✓			✓			✓						
Etiqueta ilegible.			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
No. Serie / Referencia y Marca	referencia NS9700001, marca Nara /jun /2023																					
ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/			/	
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/			/	
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
Picaduras, grietas			/		✓			✓			✓			✓			/				/	
Tambor de seguridad en buen estado.				✓			✓			✓			✓			✓						
Corrosión			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas)			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
Añadiduras y seguros inadecuados			/		✓			✓			✓			✓			✓				/	
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	serial 7798, lote 75, año 2023 /us, marca EP comercial																					
ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.									/						/						/	
Picaduras, grietas																						
Seguros y partes móviles																						
Corrosión																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR: * David Garcia
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA: Pilar Gallego

NOMBRE Pilar Gallego
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA

NOMBRE Laura Gomez
SUPERVISOR DE OBRA

Versión 04

Powered by CamScanner

INTENOBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Marinilla
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Ene/26 SEMANA: DEL 27 AL 01 AÑO 2026



ARNES DE CUERPO ENTERO	LUNES SI	LUNES NO	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NO	MARTES NA	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	MIERCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES NA	SABADO SI	SABADO NO	SABADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)					✓			✓			✓			✓			✓					
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos				✓			✓			✓			✓			✓					
Partes plásticas (roturas, desgaste)				✓			✓			✓			✓			✓					
Etiqueta ilegible					✓			✓			✓			✓			✓					
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	lote 2207, año 2022 / febrero, marca link tech																					



ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)					✓			✓			✓			✓			✓					
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)				✓			✓			✓			✓			✓					
Absolvedor de energia sin impactar.				✓			✓			✓			✓			✓					
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.				✓			✓			✓			✓			✓					
Etiqueta ilegible.					✓			✓			✓			✓			✓					
No. Serie / Referencia y Marca	lote 9498, serial 82, marca Inxtk full Protection																					



ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						



ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.																						
Etiqueta ilegible.																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						



MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.					✓			✓			✓			✓			✓					
Picaduras, grietas.					✓			✓			✓			✓			✓					
Tambor de seguridad en buen estado.				✓			✓			✓			✓			✓					
Corrosión.					✓			✓			✓			✓			✓					
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						



LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas)					✓			✓			✓			✓			✓					
Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.					✓			✓			✓			✓			✓					
Añadiduras y seguros inadecuados					✓			✓			✓			✓			✓					
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serial 7749, lote 73, año 2023 bys, marca EP comercial																					



ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Desgaste excesivo o deformación.																						
Picaduras, grietas.																						
Seguros y partes móviles.																						
Corrosión.																						
Otros																						
No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	ANTONIO GARCIA
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	
NOMBRE Pilar Gallego	NOMBRE Laura Gomez
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA

Versión 04

Powered by CamScanner

INTEGRA

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura Mamilla
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Pilar Gallego
FECHA: MES Ene/Feb SEMANA: DEL 27 AL 01 AÑO 2026

	ARNES DE CUERPO ENTERO	LUNES SI	LUNES NO	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NO	MARTES NA	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	MIERCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES NA	SABADO SI	SABADO NO	SABADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)					✓			✓			✓			✓			✓					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos				✓			✓			✓			✓			✓						
	Partes plásticas (roturas, desgaste)				✓			✓			✓			✓									
	Etiqueta ilegible					✓			✓			✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	marca Tuper, año 2022 04/19, Lote 2204001																					

	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)						✓			✓			✓			✓			✓				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)				✓			✓			✓			✓			✓						
	Absolvedor de energia sin impactar				✓			✓			✓			✓									
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos				✓			✓			✓			✓									
	Etiqueta ilegible					✓			✓			✓			✓			✓						
	No. Serie / Referencia y Marca	lote 22267, serial 14, año 2021/08.																					

	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos																						
	Etiqueta ilegible																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)																						
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)																						
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos																						
	Etiqueta ilegible																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Picaduras, grietas.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Tambor de seguridad en buen estado.				✓			✓			✓			✓			✓						
	Corrosión.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas)					✓			✓			✓			✓			✓					
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Añadiduras y seguros inadecuados.					✓			✓			✓			✓			✓					
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	serial 7746, lote B3, año 2025/08 / marca EP comercial																					

	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.																						
	Picaduras, grietas.																						
	Seguros y partes moviles.																						
	Corrosión.																						
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	
NOMBRE Pilar Gallego	NOMBRE Laura Gomez
SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	SUPERVISOR DE OBRA

Versión 04

Powered by CamScanner

INTERNBNAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura
SITIO/LUGAR: Cubiertu
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Robayo
FECHA: MES Febrero SEMANA: DEL 23 AL 28 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/						/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/	/			/			/			/					/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/				/		/		/			/			/					/	
	Partes plásticas (roturas, desgaste)		/				/		/			/			/			/					/	
	Etiqueta ilegible	/					/	/			/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	marca Tuperi año 2022/09/18 Lote 2209001																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/						/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/	/			/			/			/					/	
	Absolvedor de energia sin impactar.	/					/		/			/			/			/					/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/				/		/			/			/			/					/	
	Etiqueta ilegible	/					/	/			/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca	Lote 22267, Senell/14 año 2021/08.																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/			/	
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/			/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/			/	
	Etiqueta ilegible			/			/			/			/			/			/			/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/			/	
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/			/	
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/			/	
	Etiqueta ilegible.			/			/			/			/			/			/			/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.		/				/		/			/			/			/					/	
	Picaduras, grietas.		/				/		/			/			/			/					/	
	Tambor de seguridad en buen estado	/					/	/			/			/			/					/	
	Corrosión.		/				/		/			/			/			/					/	
	Otros.																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).		/				/		/			/			/			/					/	
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.		/				/		/			/			/			/					/	
	Añadiduras y seguros inadecuados.		/				/		/			/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serial 7798, Lote 73 año 2023 Marca EP comercial																					
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.			/			/			/			/			/			/			/	
	Picaduras, grietas.			/			/			/			/			/			/			/	
	Seguros y partes móviles.			/			/			/			/			/			/			/	
	Corrosión.			/			/			/			/			/			/			/	
	Otros.			/			/			/			/			/			/			/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	Luis Cossio
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	Yuli Robayo
NOMBRE Yuli Robayo SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	NOMBRE Laura Gómez SUPERVISOR DE OBRA

Powered by CamScanner

INTEMOBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la Cultura
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Robayo
FECHA: MES Febrero SEMANA: DEL 23 AL 28 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/				/		/			/			/			/				/	
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/	/			/			/			/						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/				/		/			/			/			/					
	Partes plásticas (roturas, desgaste)		/				/		/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible	/					/	/			/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Lote 2201 año 2022 febrero marca Bak Rock																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/				/		/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/	/			/			/			/						
	Absolvedor de energía sin impactar.	/					/	/			/			/			/						
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		/				/		/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible.	/					/	/			/			/			/						
	No. Serie / Referencia y Marca	Lote 9998 Serial B2 marca Insate Fall Protection																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
	Etiqueta ilegible.			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
	Etiqueta ilegible.			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.		/				/		/			/			/			/					
	Picaduras, grietas.		/				/		/			/			/			/					
	Tambor de seguridad en buen estado.	/					/	/			/			/			/						
	Corrosión.		/				/		/			/			/			/					
	Otros																						
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).		/				/		/			/			/			/					
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.		/				/		/			/			/			/					
	Añadiduras y seguros inadecuados.		/				/		/			/			/			/					
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	Serial 7798 lote 73 año 2023 Marca EP comercial																					
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.			/			/			/			/			/			/				
	Picaduras, grietas.			/			/			/			/			/			/				
	Seguros y partes móviles.			/			/			/			/			/			/				
	Corrosión.			/			/			/			/			/			/				
	Otros			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																						

FIRMA TRABAJADOR	David García
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	Yuli Robayo
NOMBRE SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	Yuli Robayo
NOMBRE SUPERVISOR DE OBRA	Laura Gómez

Powered by CamScanner

INTENOBRAS

PREOPERACIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRACAIDAS

SO 42-00-06
Revision 03
07/02/2025

PROYECTO: Casa de la cultura
SITIO/LUGAR: Cubierta
INSPECCION REALIZADA POR: Yuli Rokuyo
FECHA: MES febrero SEMANA: DEL 23 AL 28 AÑO 2026

		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			
	ARNES DE CUERPO ENTERO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/				/		/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/		/		/			/			/					/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos		/				/		/			/			/			/					
	Partes plásticas (roturas, desgaste)		/				/		/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible	/					/		/		/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno	lote 117 1252, marca 3M Colombia enero/2023																					
	ESLINGA DETENCION (EN Y)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)		/				/		/			/			/			/					
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)	/					/		/		/			/			/					/	
	Absolvedor de energía sin impactar.	/					/		/		/			/			/					/	
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.		/				/		/			/			/			/					
	Etiqueta ilegible.	/					/		/		/			/			/					/	
	No. Serie / Referencia y Marca	lote 9948 - serial 82, marca Insatel Fall Protection																					
	ESLINGA POSICIONAMIENTO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
	Partes metálicas (anillos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
	Etiqueta ilegible.	/			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																							
	ADAPTADOR DE ANCLAJE (TIE OFF)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Reata (cortada, desgastada, decolorada)			/			/			/			/			/			/				
	Costura de seguridad en buen estado (puntadas)			/			/			/			/			/			/				
	Partes metálicas (ganchos, hebillas) corrosión, oxido, cortes u otros aspectos.			/			/			/			/			/			/				
	Etiqueta ilegible.	/			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																							
	MOSQUETON DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.		/				/		/			/			/			/					
	Picaduras, grietas.		/				/		/			/			/			/					
	Tambor de seguridad en buen estado	/					/			/			/			/			/				
	Corrosión.		/				/		/			/			/			/					
	Otros			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																							
	LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Cortes o rupturas de tejido (deshilachadas o tranzadas en las reatas).		/				/		/			/			/			/					
	Salpicadura de pintura o rigidez en la cuerda.		/				/		/			/			/			/					
	Añadiduras y seguros inadecuados.		/				/		/			/			/			/					
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																							
	ARRESTADOR DE CAIDA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	Desgaste excesivo o deformación.			/			/			/			/			/			/				
	Picaduras, grietas.			/			/			/			/			/			/				
	Seguros y partes móviles.			/			/			/			/			/			/				
	Corrosión.			/			/			/			/			/			/				
	Otros			/			/			/			/			/			/				
	No. Serie / Referencia y Marca / Año de fabricacion/ Certificacion/ No. interno																							

FIRMA TRABAJADOR	Antonio Garcia
FIRMA SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	Yuli Rokuyo
NOMBRE SUPERVISOR SST / COORDINADOR DE ALTURA	Yuli Rokuyo.
NOMBRE SUPERVISOR DE OBRA	Laura Gómez

Versión 04

Powered by CamScanner

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se cuenta con puntos de anclaje certificados.							
Las cuerdas están ancladas en un lugar seguro y no presentan desgaste en la superficie de contacto							
La línea de vida como la línea de trabajo se encuentran ancladas de forma independiente							
Las cuerdas se encuentran libres de nudos							
Se verifico la distancia mínima de separación de 2 metros de circuitos eléctricos energizados.							
Se cuenta con silla para trabajo en alturas, en caso de superar 5minutos realizando esta actividad							
La zona de maniobra presenta condiciones estables y libres de obstáculos							

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SISTEMA DE ELEVACION O PLATAFORMAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
El equipo y la canasta se encuentran certificados							
se ha realizado checklist o preopeeracional al equipo							
El equipo se encuentra nivelado y el piso esta libre de obstaculos							
el equipo cuenta con carga suficiente para realizar la actividad							
La casnastilla cuenta con punto de anclaje							
Las barandas cumplen segun lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							
El sistema cumple según lo estipulado en la Resolucion 4272/2021							

SEGUIMIENTO DIARIO		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA
Luis Carrillo	1067 093 817	Luis Carrillo
David Garcia	1007 [illegible]	David Garcia
Luis Antonio Garcia	70465 797	Antonio Garcia

NOMBRE Y CEDULA DEL AUTORIZADOR	Yuli Robayo Giraldo CC.1109218940
NOMBRE Y CEDULA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	Yuli Robayo Giraldo
NOMBRE Y CEDULA DEL DEL ENCARGADO DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	Laura Vanesa Gómez Ramirez CC.1007461179
FECHA Y HORA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	Del 16 al 21 de febiero de 2026 7:00 Am a 4:30 PM
OBSERVACIONES	Se modifico los ATS ya que hubo cambio de actividades y diferente analisis de Riesgo

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 15/07/2025 **Lugar:** Casa de la cultura Manrilla

Duración: 30 minutos

Nombre del Facilitador: Pilar Gallego

OBJETIVO Y/O TEMA: Divulgación de ATS, permiso de trabajo en alturas
se realiza divulgación de ATS al personal de trabajo, como se debe de trabajar en alturas. Uso de EPP y EPCC, y buenas practicas

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Jorge Ivan Davila	70303434	Oficial	
2	javier Antonio sotelo leon	1001596737	Ayudante	
3	Pilar Gallego	1152241660	SST	
4	Freddy Rosario	1063647653	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 16/01/2025 **Lugar:** Casa de la cultura Manilla

Duración: 10 minutos

Nombre del Facilitador: Pilar Gallego

OBJETIVO Y/O TEMA: Calentamiento muscular

Se realiza Calentamiento muscular antes de iniciar labores, con el fin de prevenir lesiones, desgarros, esguinces. y mejorar el rendimiento laboral

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Jorge Davila	7030343a	Oficial	
2	Fredys	1063647683	Ayudante	
3	Laura Vanesa Gómez R.	1007461179	Residente obra	Laura Gómez
4	Pilar Callejo	1104729668	SST	
5	Javier Sotelo	1001 5a 6733	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 19/01/2026 **Lugar:** Casa de la cultura en el patio

Duración: 15 minutos

Nombre del Facilitador: Pilar Gallego

OBJETIVO Y/O TEMA: la distracción, ponga atención en su lugar de trabajo
concientizar a los trabajadores en los cuidados que se debe de tener en obra con las cosas que nos generan distracción

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Javier Antonio soto leon	1001596733	Ayudante	
2	Fredy manuel ROSARIO	1063647653	Ayudante	
3	Dayan	40303439	Oficial	
4	Laura Vanesa Gómez	1007461179	Residente SST	Laura Gómez
5	Pilar Gallego	1144194160	SST	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 26/01/26 **Lugar:** Casa de Mantenimiento

Duración: 75 minutos

Nombre del Facilitador: Pilar Gallego

OBJETIVO Y/O TEMA: Como usar correctamente el casco
concientizar al personal en la importancia del uso del casco

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Casay Alberto	91277741	A.Y	
2	Pilar Gallego	1104744668	SST	
3	Laura Vanesa Gómez	1007461179	Residente	Laura Gómez
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 30/01/26 **Lugar:** Casa de la cultura

Duración: 20 minutos

Nombre del Facilitador: Pilar Gallo

OBJETIVO Y/O TEMA: Charla de seguridad correctiva por actos y condiciones inseguras reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de labores en alturas, con el fin de prevenir accidentes, actos inseguros, y condiciones de riesgo, garantizando el uso adecuado EPP, EPC, el correcto acceso a los frentes de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	1067043813	Auxiliante	[signature]
2	Cesar Duque	91277741	Ayudante	[signature]
3	David Garcia	1004700430	Ayudante	David García
4	Antonio Garcia	70465127	Oficial	Antonio García
5	Laura Vanesa Gómez	1007461779	Residente	Laura Gómez
6	Pilar Gallo	1037626608	SST	[signature]
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 9 - Febrero - 2026 **Lugar:** Casa de la Cultura

Duración: 15 min.

Nombre del Facilitador: Yuli Robayo

OBJETIVO Y/O TEMA: Cuidado de Ojos

Promover la salud visual y prevenir lesiones o enfermedades oculares mediante la sensibilización, el uso correcto de equipos (EPP) y la adopción habitos saludable

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Cesar Duque	91277741	Ayudante	
2	Luis Antonio Garcia	70465727	Oficial.	Antonio Garcia
3	Luis Correa	1067095513	Ayudante	Luis Correa
4	David Alejandro García M	1004478930	Ayudante	David García
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Yuli Robayo Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 16-02-2026 **Lugar:** Casa de la Cultura

Duración: 15 min.

Nombre del Facilitador: Yuli Robayo

OBJETIVO Y/O TEMA: Reporte de Condiciones de Salud.

Concientizar a los trabajadores sobre la importancia de informar oportunamente Su estado de Salud física y mental

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Luis Correa	1067938[illegible]	AY	Luis Correa
2	Luis Antonio García	70116727	OF	Antonio García
3	David Alejandro García	1001476130	AX	David García
4	Cesar Duque	91277741	Técnico	Cesar Duque
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia
Yuli Robayo		

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 17-02-2026 **Lugar:** Casa de la Cultura

Duración: 15 min.

Nombre del Facilitador: Yuli Rabaiyo

OBJETIVO Y/O TEMA: Cuales son los riesgos más frecuentes en tu área de trabajo? Reconocer y Concientizar sobre los peligros mas comunes en su area para Fomentar la Cultura de prevencion identificar condiciones inseguras

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Luis Cossa	1067938[illegible]	AY	Luis Cossa
2	Luis Antonio Garcia	1046572[illegible]	OF	Antonio Garcia
3	David Alejandro Garcia	1001478930	AY	David Garcia
4	Cesar Duque	91277741	Ayudant	[illegible]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS	FORMATO DE ASISTENCIA	Código: SST- FT – 015
		Versión: 2
		Página: 1 de 1
		Fecha: 01/01/2026

Fecha: 27-02-2026 **Lugar:** Casa de la Cultura

Duración: 15 min.

Nombre del Facilitador: Yuli Rabayo

OBJETIVO Y/O TEMA: Estandares de Calidad Con motosierra
Revision previa del equipo - tecnica adecuada de la operacion -
Seguridad y calidad en el trabajo

#	NOMBRE COMPLETO	# DE IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Luis Cossio	1067097813	AY	Luis Cossio
2	Luis Antonio Garcia	704657977	OF	Antonio Garcia
3	David Alejandro Garcia	1001478130	AX	David Garcia
4	Rasar Duque	912777941	Auxiliar	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Elaboró: SST	Validó: Gerencia	Aprobó: Gerencia

Powered by CamScanner

Ministerio del Trabajo

Número Radicado: **REME-SGSST -896895 - 2024 - 1**

Nombre de la Empresa :	CRISTIAN GIL		
Tipo Persona	Natural	Regimén Tributario :	Régimen común
Tipo Documento Empresa :	Cédula de ciudadanía	Número de Documento	901731897
Nombre Representante Legal :	CRISTIAN ALEJANDRO GIL HENAO		
Responsable SG-SST :	Emirledy Del Pilar Gallego Buitrago	Correo SG-SST :	emirledy@hotmail.com
Periodo Correspondiente :	2024	Número Teléfonico fijo :	
Correo Electrónico :	interobrasantioquia@gmail.com	Cantidad Trabajadores :	10

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
1742101	**Riesgo I**	**EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MÁQUINAS (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN LAS OBRAS)**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

ESTÁNDAR UPA	VALOR ESTÁNDAR UPA	PUNTAJE POSIBLE	CALIFICACION UPA
1. Identificar los peligros en el marco de los procesos productivos de la unidad de protección agropecuaria, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles de peligros	34.0	Cumple totalmente	34.0
2. Desarrolllar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	33.0	Cumple totalmente	33.0
3. Proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria	33.0	Cumple totalmente	33.0
Total, Valor Estándar UPA y Calificacación UPA	100,0		100.0

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, o III, de conformidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de calificación en la columna "No Aplica" frente al ítem correspondiente.

El presente formulario es documento público. La información aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de manifestaciones falsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 1/14/2026 3:45 PM
Fecha de Diligenciamiento : 1/14/2026

Fecha de Generación del documento: 11 de diciembre de 2024

Empresa: INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

Identificación de la empresa: 901731897

Contrato ARL: 097108338

Municipio donde se prestó el servicio:

Sede: Toda La Empresa

Fecha de Elaboración: 11/12/2024

Fecha de prestación del servicio: 11/12/2024

Persona que modificó: JUAN MANUEL OROZCO HENAO

Fecha de última modificación: 11/12/2024

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
	null	JUAN MANUEL OROZCO HENAO	

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

Marco Conceptual

* Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
* COPASST: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa
* IPVER: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
* SGSST - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
* Peligro: Fuente o situación con potencialidad de producir daño en relación de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos
* PHVA - Planear - Hacer - Verificar - Actuar
* Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso específico

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.

2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.

4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.

6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.

7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.


8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 11 de diciembre de 2024

Resumen de Resultados



11/12/2024 INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	74	25	18.5
II. Hacer (60%)	78.33	60	47
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**80.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 80.5 su resultado es MODERADAMENTE ACEPTABLE.

© 2024. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Fecha de Generación del documento: 11 de diciembre de 2024

Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener

INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S






© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

III. Verificar (5%)




IV. Actuar (10%)



INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S


I. PLANEAR (25%)
RECURSOS (10%)



© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

I. PLANEAR (25%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)



II. HACER (60%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)




© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en el contenidas se emiten en razon de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

II. HACER (60%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)



II. HACER (60%)
GESTION DE AMENAZAS (10%)




III. VERIFICAR (5%)
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)



© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.



© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

© 2024. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA

Informa que la empresa INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S con Nit 901731897 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 11/12/2024 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	74	25	18.5
II. Hacer (60%)	78.33	60	47
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			**80.5**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 80.5 su resultado es MODERADAMENTE ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 11/12/2024.

Atentamente

Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 5300045

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

70.726.919

NUMERO

BRAN RAMIREZ

APELLIDOS

JAVIER

NOMBRES

Javier Bran Ramirez

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

07-FEB-1971

FECHA DE NACIMIENTO

SONSON
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-DIC-1989 SONSON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0108200-18162332-M-0070726919-20071016 **01765** 07289M 02 250218334

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70726919

NOMBRE

JAVIER BRAN RAMIREZ

FECHA DE NACIMIENTO

07-02-1971

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

19-04-2021

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

SOT SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD RIONEGRO

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	19-04-2031	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	19-04-2024	PUBLICO



VALID 136360 01/20

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002010878

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024308826

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
BKH096	DINA	451-175-04	1998

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.636	BLANCO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	GRUA	DIESEL	10000

NÚMERO DE MOTOR
469GM2U1031757

REG
N

VIN
******

NÚMERO DE SERIE
3AASANBN5WS000161

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
3AASANBN5WS000161

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BRAN RAMIREZ JAVIER Y OTRO(S)

IDENTIFICACIÓN
C.C. 70726919

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
23847030636927

I/E
I

FECHA IMPORT.
27/03/1998

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
24/06/1998

FECHA EXP. LIC. TTO.
23/10/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06004057774

Scanned with CamScanner

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-01-05, 04:08:01 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	JAVIER BRAN RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 70726919
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8992689010 / 82120137
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	946760
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 495.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 256.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 200.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 39.000	$ 0
			SubTotales:	$ 495.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 495.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181062683

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA MI RIO

NIT: 901151055

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-069-001

Fecha de expedición: 2025/05/03

Fecha de vencimiento: 2026/05/03

DATOS VEHÍCULO

PLACA: BKH096

CLASE: CAMION

MARCA: DINA

MODELO: 1998

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 7636

NRO. MOTOR: 469GM2U1031757

NRO. CHASIS: 3AASANBN5WS000161

VIN:

LÍNEA: *451-175-04*

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: HAUDIVER JIMENEZ B. y otro(s)

FIRMA DEL RESPONSABLE

NICOLAS FERNANDO RUIZ CARDENAS

Powered by CamScanner

SOAT

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025 04 26

VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL: 2025 04 27

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL: 2026 04 26

NIT DE ASEGURADORA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE EN CC	MODELO
8901145095001	BKH096	CAMION	PARTICULAR	7636	1998

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DINA	16 - GRUA

LÍNEA VEHÍCULO: 451-175-04

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
469GM2U1031757	3AASANBN5WS000161	3AASANBN5WS000161	10

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JAVIER BRAN RAMIREZ	3113865606	CC	70726919	RIONEGRO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE MUNICIPIO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
44681	8901	44681	8901145095001	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA	TASA RUNT
320	$839,200.00	$436,300.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $1,277,600.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPARADOS POR VICTIMA	VALOR	
A GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Para los siguientes vehículos: [illegible]
Decreto 2644 de 2022
Para los demás vehículos ver artículo 4

El SOAT digital fácil portabilidad y usabilidad para todas las personas



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones

Texto habeas data

En caso de accidente de tránsito

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180567516

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: SERVY CAR

NIT: 901037530

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-074-001

Fecha de expedición: 2025/04/02

Fecha de vencimiento: 2026/04/02

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	CRM835	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1996
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	7600	**NRO. MOTOR:**	YH321230CM
NRO. CHASIS:	YH321230RGDO	**VIN:**	
LÍNEA:	4700 4X2		
COLOR:	BLANCO AZUL		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSTRUCTORA INGECRETO S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Powered by CamScanner

SOAT

AXA COLPATRIA

2025 3 25	2025 3 26	2026 3 25			

3379349400	CRM835	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	7600	1996

2	INTERNATIONAL		
	4700 4X2		

YH321230CM	YH321230RGDO	YH321230RGDO	10

CONSTRUCTORA INGECRETO SAS	3167658 71	NIT	9006851414	MARINILLA

1306	26	57790528	3379349400	MEDELLIN

332	$839.200,00	$436.300,00	$2.100,00	A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13¹ 701,68²	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
$1.277.600,00					8,77	
				C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

¹Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920 Decreto 2644 de 2022.
²Para las demas tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141283/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano a legal del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 168 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el fondo se debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere apoderado.

¹Texto habeas data

²Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, para el cumplimiento de su objeto social y exclusivamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las transacciones que hasta la fecha se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades referentes al manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato incluido el recaudo y demás relacionados con el mismo. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento [illegible] de mis datos personales y corporativos en el presente contrato, de igual forma, sobre los derechos que me confiere como titular de los mismos, sobre la comunicación física y/o electrónica del responsable del tratamiento de la información.

Powered by CamScanner

Rionegro, 16 de febrero de 2026

LIQUIDACIÓN – PAZ Y SALVO LABORAL

Se certifica bajo este documento, que se da por terminado el vínculo laboral entre **INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.**, con Nit. 900685141- 4, y el señor **Fredys Manuel Rosario Peñafiel** identificado con CC. No. **1.063.647.653** desempeñando el cargo de Ayudante de Obra en "Contrato de obra para la restauración de cubierta y carpinterías de la Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia" desde el 15 de enero al 21 de enero de 2026. Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones sociales y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

Cesantías	34.045
Intereses sobre cesantías	79
Prima primer semestre	34.045
Prima segundo semestre	0
Vacaciones	17.023
TOTAL	**85.193**

Con la firma del presente documento y el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Huella



Fredys Manuel R

Fredys Manuel Rosario Peñafiel
CC. 1.063.647.653

Powered by CamScanner

INTEROBRAS
ANTIOQUIA S.A.S

Rionegro, 16 de febrero de 2026

LIQUIDACIÓN – PAZ Y SALVO LABORAL

Se certifica bajo este documento, que se da por terminado el vínculo laboral entre **INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.**, con Nit. 900685141- 4, y el señor **Javier Antonio Sotelo León** identificado con CC. No. **1.001.596.733** desempeñando el cargo de Ayudante de Obra en "Contrato de obra para la restauración de cubierta y carpinterías de la Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia" desde el 15 de enero al 21 de enero de 2026. Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones sociales y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

Cesantías	34.045
Intereses sobre cesantías	79
Prima primer semestre	34.045
Prima segundo semestre	0
Vacaciones	17.023
TOTAL	**85.193**

Con la firma del presente documento y el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Huella



Javier Sotelo.
Javier Antonio Sotelo León
CC. 1.001.596.733

Powered by CamScanner

Rionegro, 24 de febrero de 2026

LIQUIDACIÓN – PAZ Y SALVO LABORAL

Se certifica bajo este documento, que se da por terminado el vínculo laboral entre **INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S.**, con Nit. 900685141- 4, y la señorita **Emirledy del Pilar Gallego Buitrago** identificada con CC. No. **1.104.709.668** desempeñando el cargo de Residente SST en "Contrato de obra para la restauración de cubierta y carpinterías de la Casa de la Cultura José Duque Gómez del municipio de Marinilla, Antioquia" desde el 12 de enero al 10 de febrero de 2026. Razón por la que se procede a realizar la liquidación de las prestaciones sociales y los conceptos monetarios derivados de la relación laboral en los siguientes términos:

Cesantías	206.294
Intereses sobre cesantías	1.994
Prima primer semestre	206.294
Prima segundo semestre	0
Vacaciones	103.147
TOTAL	**517.729**

Con la firma del presente documento y el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS y el trabajador, quienes declaran estar a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Emirledy del Pilar Gallego Buitrago
CC. 1.104.709.668

Huella



CARTONPLAST

Especificaciones técnicas

Parte 41020060000000GR **Fecha de elaboración** 05/08/2025

Descripción del producto

Single Face Cartonplast, ancho 2m, rollox50m,gris,230g/m2

Beneficios

Es un material altamente valorado en la industria por su durabilidad, resistencia y versatilidad. Fabricado con polipropileno, ofrece una excelente protección contra impactos y productos químicos agresivos, lo que lo convierte en una opción ideal para el embalaje y transporte de mercancías industriales. Su resistencia a la humedad y su ligereza permiten manipularlo fácilmente, optimizando procesos logísticos sin comprometer la seguridad de los productos. Además, su capacidad de reutilización y reciclabilidad lo posicionan como una solución sostenible en sectores donde la eficiencia y el cuidado del medio ambiente son prioritarios.

Propiedades físicas	Unidad	Especificación	Tolerancias	Norma
Peso lamina	g/m^2	230	+/-5%	NTC352
Ancho	m	2	+/- 5 mm	NTC 452
Largo	m	50	Mínimo	NTC 452
Espesor	mm	1,3	+/- 0,2	NTC 322
Materia prima	Polipropileno (PP)			
Color	Gris			
Dimensiones	Según plano			

Propiedades mecánicas	Unidad	Especificación	Tolerancias	Norma
Resistencia al dardo	g	50	Mínimo	NTC 5510

P.Interno: Procedimiento interno Grupo Excala

Resistencia a rayos ultravioleta.

No posee aditivos A.U.V. No se recomienda en ningún caso almacenar a la intemperie. La vida útil de la lámina dependerá de las condiciones de manipulación y almacenamiento. Si estas reciben la luz indirecta del sol, deberán cubrirse para evitar la degradación del PP, de lo contrario la vida útil se verá reducida drásticamente.

Propiedad	Unidad	Especificación	Tolerancias	Norma
Resistencia a rayos ultravioleta	Años	0	Mínimo	ASTM G154-16

Propiedades Químicas

RESISTENCIA A QUÍMICOS POSITIVA A:
Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).
Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).
Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrogeno.
RESISTENCIA A QUÍMICOS NEGATIVA A:
Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno

Condiciones de almacenamiento durante y despues del uso.

Antes de usar el cartonplast , debe almacenarse en condiciones adecuadas para preservar sus propiedades. Se recomienda guardarlo en un lugar seco, limpio y protegido de la luz solar directa, ya que la exposición prolongada a los rayos UV puede degradar el material. La temperatura de almacenamiento debe ser moderada, evitando temperaturas extremas que puedan deformar el plástico. Además, debe mantenerse alejado de fuentes de humedad y sustancias químicas que puedan dañar su estructura o afectar su rendimiento.

En ningún momento se puede exceder la resistencia máxima de carga de la lamina, ni ser manipulado con objetos que puedan generar rupturas en la estructura.

Características organolépticas

La lamina de polipropileno no presenta olores ni sabores característicos.

Carta de garantía

Compañía de empaques garantiza que sus láminas de cartonplas cumplen con las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica durante un período, cubriendo únicamente defectos de fabricación y/o fallos en los parámetros de resistencia mecánica, dimensionales, y de durabilidad estipulados. Esta garantía no cubre daños ocasionados por un mal uso operativo, sobrecarga de las capacidades mecánicas indicadas, incorrecta instalación, almacenamiento en condiciones inapropiadas, ni exposición prolongada a agentes químicos (pesticidas,disolventes,etc.) que excedan los límites recomendados. Para la activación de la garantía, es imprescindible presentar muestras del material afectado, la trazabilidad del lote mediante las etiquetas correspondientes y un informe detallado de la falla.

Marinilla, 20 de febrero del 2026

Proyecto: CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

Por medio del presente se certifica que la madera tipo PINO CIPRÉS utilizada en la ejecución del proyecto "CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA ", cumple con las condiciones de calidad requeridas para su uso en las actividades constructivas del proyecto.

El material fue revisado al momento de su recepción, verificando que se encuentra en buen estado y apto para su utilización, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para la actividad ejecutada.

El presente certificado se expide como soporte dentro del informe de obra.

Cordialmente,

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S

CERTIFICADO CALIDAD MADERA

YO WILSON ALONSO OROZCO CARDONA identificado con cedula nro 70.905.267
Certifico que la madera suministrada para la Casa de la Cultura, Municipio de Marinlla, al señor FELIPE ARIAS es tipo Pino Cipres (Cupresus Lusitanica) , madera completamente natural y sin ningún tratamiento.
Madera aserrada con acabado rustico.

Alguna duda con Gusto

WILSON ALONSO OROZCO CARDONA
Cc 70.905.267
Tel 3113709990

Marinilla, 10 de marzo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCIÓN No. 1912

(15 SEP 2017)

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el numeral 23 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Ley 3570 de 2011, y,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia señalan que es deber del Estado proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación para el logro de estos fines; planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución;

Que el numeral 8 del artículo 95 de la norma de normas, dispone que son deberes de la persona y del ciudadano, entre otras, la de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que el artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 196 del citado Código, establece que se deberán tomar las medidas necesarias para conservar o evitar la desaparición de especies o individuos de la flora que por razones de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural deban perdurar;

Que de acuerdo con el artículo 258 de este Código, corresponde a la administración pública, en lo relativo a fauna silvestre y caza, entre otras, la de velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna silvestre;

Que el artículo 266 del Decreto Ley 2811 de 1974, señala que las normas sobre los recursos hidrobiológicos, tienen por objeto asegurar la conservación, el fomento y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos y del medio acuático, y lograr su disponibilidad permanente y manejo racional según técnicas ecológicas, económicas y sociales;

Que el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 establece los Principios Generales Ambientales, dentro de los cuales se prevén los enunciados en los numerales 2 y 6, así:

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

"2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente";

Que el Título II de la ley 99 de 1993, en su artículo 2 dispone la creación y objetivos del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Que el numeral 23 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, dispone que corresponde a este Ministerio adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres; tomar las previsiones que sean del caso para defender las especies en extinción o en peligro de serlo; y expedir los certificados a que se refiere la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);

Que son objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado mediante la Ley 165 de 1994, la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Este convenio, en su artículo 8, literal k), sobre conservación *in situ* señala, que cada Parte promoverá la recuperación de especies amenazadas y establecerá o mantendrá la legislación y reglamentación necesaria para la protección de especies y poblaciones amenazadas y, en relación con la conservación *ex situ*, el artículo 9 literal c), dispone que cada Parte adoptará las medidas destinadas a la recuperación y rehabilitación de las especies amenazadas y a la reintroducción de estas en sus hábitats naturales en condiciones apropiadas;

Que de acuerdo con la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) del 2012, la acción directa de las actividades humanas de asentamiento, producción y extracción sobre la biodiversidad, ha ocasionado que se superen, o se esté cerca de superar, los límites de transformación o extracción de los sistemas socioecológicos, excediendo umbrales de estabilidad y cambio, y generando nuevos estados, donde el bienestar y la supervivencia humana, se están viendo amenazada o incluso ya gravemente afectada. Estas actividades humanas actúan como motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad, y su acción solitaria y/o combinada ha originado los actuales escenarios de cambio global ambiental. Dentro de los motores de transformación y pérdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos identificados a escala global en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en el 2005 y señalados en la PNGIBSE del 2012, se identifican, transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats naturales; sobreexplotación; invasiones biológicas; contaminación y cambio climático;

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

Que la Resolución Nro. 1218 de 2003, "*por la cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas en el territorio nacional*", expedida por este ente ministerial, establece en el artículo 2 las funciones de este comité y, dentro de estas, se prevé la de actualizar periódicamente los listados de las especies silvestres amenazadas y, en el artículo 5 se determina que las decisiones del Comité, se constituyen en insumo básico para la toma de decisiones por parte de este Ministerio; es en este sentido que cada vez que se cuenta con nuevas listas de especies amenazadas se hace necesario que éstas sean evaluadas y actualizadas a través de una lista oficial de especies amenazadas.

Que teniendo en cuenta que este Ministerio expidió la Resolución Nro. 0584 de 2002, en la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, declaración que se fundamentó en la información consignada en la serie *"Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia"*. Dicha resolución fue modificada por esta entidad a través de la Resolución Nro. 0572 de 2005, con el objeto de adicionar especies al listado de especies silvestres amenazadas, la cual también se modificó a partir de la información presentada en los nuevos libros rojos publicados.

Que a través de la Resolución Nro. 0383 de 2010, esta entidad resolvió señalar el listado de especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, reemplazando los listados anteriores, teniendo en cuenta la información más actualizada de las diferentes evaluaciones de categoría de amenaza adelantadas. En esta Resolución se adelantó el respectivo ajuste mediante el acto administrativo presentado en la Resolución Nro. 2210 de 2010, en el sentido de ajustar la categoría de amenaza de algunas especies;

Que posteriormente con la Resolución Nro. 0192 de 2014, *"Por la cual se establece el listado de las especies amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"* se derogó y actualizó la Resolución Nro. 0383 de 2010, mediante la cual se incluyó la actualización de los peces dulceacuícolas además de incluir algunas especies de árboles del Chocó evaluadas por el IIAP, y las especies de aves publicados en el libro rojo de aves volumen 1.

Que mediante la publicación y actualización de los Libros rojos de Cangrejos Dulceacuícolas, Peces Marinos de Colombia, Reptiles, y de los dos volúmenes del libro rojo de aves para fauna, y las listas de especies actualizadas en el Plan de Conservación para el manejo y uso sostenible de las palmas en Colombia, el Plan de Conservación, manejo y uso sostenible de la palma de cera del Quindío (*Ceroxylon quindiuense*) Árbol Nacional de Colombia y el Plan de acción para la conservación de las zamias de Colombia para flora, se realizó el análisis de esta nueva información por parte del Comité Categorizador de Especies Amenazadas, el comité conceptuó de manera positiva para que las especies se incluyeran en una nueva resolución actualizada de lista de especies amenazadas; entre las entidades que participaron en estas evaluaciones se encuentran el Instituto de Ciencias Naturales, las Autoridades Científicas del País, la Universidad de Antioquia, la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.

Que en el ámbito internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha liderado el desarrollo de la categorización sobre especies amenazadas, proceso mediante el cual se busca señalar la situación global de las especies silvestres con algún nivel de riesgo de extinción, utilizando para ello diferentes criterios científicos y técnicos, así como información directa y

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

sistemática, que permitan definir el grado de amenaza. La estructura actual de las categorías de la UICN se encuentra sustentada en una amplia gama de criterios, los cuales se fundamentan principalmente en los niveles poblacionales de las especies, y constituyen la base para definir o enmendar un taxón de una categoría de mayor a menor jerarquía de amenaza;

Que el Comité Coordinador de Categorización de Especies Silvestres Amenazadas cumpliendo con su labor de revisión de los listados de las especies categorizadas como amenazadas entre el 2015 y el 2016 recibió y revisó las listas actualizadas de evaluaciones adelantadas sobre aves, cangrejos dulceacuícolas, peces marinos, reptiles, palmas, magnolias y zamias donde en las reuniones de comité adelantadas se recomendó declarar como nuevas especies amenazadas en el territorio nacional, las especies que se encuentran evaluadas en el libro rojo de cangrejos dulceacuícolas, en el nuevo libro de reptiles, el volumen dos del libro de aves, las especies evaluadas en el Plan de conservación, manejo y uso sostenible de las palmas de Colombia, el Plan de acción para la conservación de las zamias de Colombia y la publicación de la UICN referente al Grupo de Magnolias donde el comité aprobó la actualización del estado de amenaza de las especies evaluadas, sumado a esto se adelantó la revisión y actualización de la taxonomía de algunos de los grupos incluidos en la Resolución Nro. 192 de 2014

Que en virtud de lo anterior, este Ministerio considera procedente actualizar el listado de especies amenazadas;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y marino costera colombiana, que se encuentran en el territorio nacional, el cual hará parte integral del presente acto administrativo como se señalan en el Anexo 1.

ARTÍCULO 2. INTERPRETACIÓN. Para la correcta interpretación de la presente resolución, se tendrá en cuenta que una especie amenazada es aquella que se encuentre en Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU) de acuerdo a las categorías propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y haya sido declarada en alguna categoría de estas tres categorías de amenaza por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTÍCULO 3. CRITERIOS PARA CATEGORIZAR. Para efectos de lo dispuesto en la presente Resolución se tendrán en cuenta los criterios, subcriterios y umbrales propuestos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN, en donde se establece que una especie está amenazada cuando sus poblaciones naturales se encuentran en riesgo de desaparecer por cumplir con alguno o varios de los siguientes criterios:

1. Rápida reducción en tamaño poblacional.
2. Areal pequeño, fragmentado, en disminución o fluctuante.
3. Población pequeña y en disminución.
4. Población o área muy pequeña.
5. Análisis de viabilidad poblacional.

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS PARA ESPECIES AMENAZADAS. Las especies amenazadas se categorizan de la siguiente manera:

1. En Peligro Crítico (CR): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
2. En Peligro (EN): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre.
3. Vulnerable (VU): Aquellas que están enfrentando un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.

ARTÍCULO 5. DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), definirán las medidas de conservación y manejo de las especies amenazadas incluidas en el listado oficial, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas a otras entidades públicas.

ARTÍCULO 6. DE LAS VEDAS, RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES. La presente resolución no deroga, modifica, ni sustituye las vedas, restricciones y/o prohibiciones establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente (Inderena), y demás entidades administradoras de los recursos naturales renovables.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el *Diario Oficial* y deroga la Resolución Nro. 192 de 2014 expedida por este Ministerio.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C. a los

LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Proyectó	Carolina Avella Castiblanco/ Dirección De Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
	Diego Higuera Diaz/ Dirección De Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
	Antonio Gomez Hoyos/Dirección De Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
	Caryni Negrete Rentería/ Oficina Asesora Jurídica
Revisó	Natalia Ramirez Martinez/Coordinadora Dirección De Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos
	Cristian Carabaly Cerra/Coordinador Oficina Asesora Jurídica
Aprobó	Jaime Asprilla Manyoma/Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Cesar Augusto Rey Ángel/ Director de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
	Carlos Alberto Botero López/Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

ANEXO 1. Listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional

REINO PLANTAE División BRYOPHYTA Clase Bryatae Orden Bryales			
Nombre científico	**Sinónimos**	**Nombre común**	**Categoría de amenaza**
Familia Bartramiaceae			
Philonotis striatula			VU
Familia Bryaceae			
Acidodontium rhamphostegium			EN
Bryum sordidum			EN
Anomobryum clavicaule			VU
Schizymenium dolichothecum			VU
Schizymenium pectinatum			VU
Orden Dicranales			
Familia Dicranaceae			
Dicranella bogotensis			CR
Dicranella consimilis			CR
Dicranella ditissima			CR
Dicranella angustifolia			VU
Dicranella strumulosa			VU
Dicranella muralis	*Microdus muralis*		VU
Dicranella pusilla	*Microdus pusillus*		VU
Familia Ditrichaceae			
Pleuridium lindigianum			VU
Orden Grimmiales			
Familia Grimmiaceae			
Racomitrium dichelymoides			VU
Orden Hookeriales			
Familia Daltoniaceae			
Calyptrochaeta nutans			EN
Calyptrochaeta deflexa			VU
Leskeodon paisa			VU
Familia Pilotrichaceae			
Helicoblepharum daltoniaceum			VU
Lepidopilum angustifrons			VU
Orden Hypnales			
Familia Amblystegiaceae			
Gradsteinia andicola			VU
Familia Brachytheciaceae			
Eurhynchium semitortum			VU
Familia Hypnaceae			
Ectropothecium campanulatum			CR
Familia Sematophyllaceae			
Sematophyllum flavidium			VU
Sematophyllum fragilirostrum			VU
Trichosteleum mastopomatoides			VU

"Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones"

Pepinia cuatrecasana			VU
Pepinia heliophila			VU
Pepinia juncoides			VU
Pepinia mituensis			VU
Pepinia sanguinea			VU
Pitcairnia alversonii			VU
Pitcairnia arida			VU
Pitcairnia basincurva			VU
Pitcairnia chocoensis			VU
Pitcairnia dolichopetala			VU
Pitcairnia elongata			VU
Pitcairnia explosiva			VU
Pitcairnia guaritermae			VU
Pitcairnia lepidopetalon			VU
Pitcairnia mucida			VU
Pitcairnia palmoides			VU
Pitcairnia poortmanii			VU
Pitcairnia schultzei			VU
Pitcairnia verrucosa			VU
Puya alpicola			VU
Puya clava-herculis			VU
Puya lehmanniana			VU
Puya occidentalis			VU
Puya venezuelana			VU
Puya vestita			VU
Racinaea membranacifolia			VU
Tillandsia breviturneri			VU
Tillandsia caloura			VU
Tillandsia reversa			VU
Tillandsia sigmoidea			VU
Tillandsia suescana			VU
Vriesea ospinae			VU
Werauhia orjuelae			VU
Clase Magnoliopsida Orden Lecythidales			
Familia Lecythidaceae			
Cariniana pyriformis		Abarco, Chibugá	CR
Gustavia latifolia			CR
Eschweilera bogotensis			EN
Eschweilera cabrerana		Dopirai, Cabo de hacha	EN
Grias colombiana		Guasca	EN
Grias multinervia			EN
Gustavia angustifolia			EN
Gustavia excelsa		Pacó, Pacó de monte	EN
Gustavia foltosa			EN
Gustavia longifuniculata		Mula muerta	EN
Gustavia romeroi			EN
Gustavia sessilis			EN
Gustavia speciosa spp. occidentalis			EN

DIRECCION GENERAL DE ECOSISTEMAS

NORMATIVIDAD VIGENTE RESPECTO A VEDAS DE ESPECIMENES Y PRODUCTOS FORESTALES Y DE LA FLORA SILVESTRE.

A NIVEL NACIONAL.

NORMA	ESPECIES	OBJETO
Resolución 0316 de 1974 (INDERENA)	Pino Colombiano (*Podocarpus rospigliossi, Podocarpus montanus* y *Podocarpus oleifolius*), Nogal (*Juglans spp.*), Hojarasco (*Talauma caricifragans*), Molinillo (*Talauma hernandezi*), Caparrapí (*Ocotea caparrapi*), Comino de la Macarena (*Erithroxylon sp. [sic.]*) y Roble (*Quercus humboldtii).*	Veda indefinidamente y en todo el territorio nacional el aprovechamiento de las especies. Para Roble, se exceptúan de la veda los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia, siempre y cuando no se aproveche para la obtención de carbón, leña o pulpa.
Resolución 0213 de 1977 (INDERENA)	Musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como lama, capote y broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte de los hábitats de tales especies.	Veda en todo el territorio nacional el aprovechamiento, transporte y comercialización de las especies, y las declara como plantas y productos protegidos. Se exceptúan de la veda los arbustos, arbolitos, cortezas, ramajes y demás productos de los cultivos de flores y de plantas explotadas comúnmente como ornamentales, procedentes de plantaciones artificiales en tierras de propiedad privada.
Resolución 0801 de 1977 (INDERENA)	Helecho macho, Palma boba o Palma de helecho (*Familias*: Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris).	Veda de manera permanente en todo el territorio nacional, el aprovechamiento, comercialización y movilización de la especie y sus productos, y la declara como planta protegida.
Resolución 0463 de 1982 (INDERENA)	Todas las especies forestales.	Veda por tiempo indefinido en las áreas de la Costa Pacífica (anteriormente Regionales Pacífico Sur, Pacífico Medio y Zona Pacífica de la Regional Chocó del INDERENA) para el aprovechamiento, movilización y comercialización de cualquier especie con destino a la obtención del producto denominado "Vara". Se prohibe el aprovechamiento y movilización de especies que tengan diámetro a la altura del pecho inferior a 15 cm.

A NIVEL NACIONAL (Cont.)

NORMA	ESPECIES	OBJETO
Ley 61 de 1985	Palma de Cera (*Ceroxilon quindiuense*)	Declara a la especie como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia, y prohibe su tala de manera indefinida y en todo el territorio nacional.
Resolución 1408 de 1975 (IDERENA)	Roble (*Quercus humboldtii*).	Modifica la Resolución 0316/74, levantando la veda para la especie en los municipios de Ospina Pérez, Cabrera, Pandi y San Bernardo en el departamento de Cundinamarca, siempre y cuando la especie sea aprovechada de acuerdo con un adecuado Plan de Manejo.
Resolución 1132 de 1975 (INDERENA)	Pino Colombiano (*Podocarpus rospigliosii, Podocarpus montanus y Podocarpus oleifolius)*	Modifica la Resolución 0316/74, levantando la veda para la especie en el municipio de El Tablón (Nariño), siempre y cuando la especie sea aprovechada de acuerdo con un adecuado Plan de Manejo.
Resoluciones 1602 de 1995 y 020 de 1996 (Minambiente).	Mangle (*Rhizophora harrisonii, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus, Avicennia germinans, Avicennia tonduzii, Pelliciera rhizophorae, Mora megistosperma, Mora oleifera*)	Se prohiben los aprovechamientos forestales únicos y las fuentes de impacto directo e indirecto, a excepción de las labores comunitarias de acuicultura artesanal que no causen detrimento al manglar. Se permite el aprovechamiento forestal persistente en áreas forestales que hayan sido zonificadas como de carácter Productor. Se podrá autorizar el aprovechamiento del mangle para la obtención de beneficios comerciales del carbón y leña en áreas de manglar excluidas de veda, solamente para los grupos étnicos tradicionalmente asentados en esas áreas o sus vecindades.

A NIVEL REGIONAL

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CORPOURABA	Resolución 076395 de Agosto 4 de 1995	Roble de tierra fría (*Quercus humboldtii*), Comino crespo (*Aniba perutilis*), Abarco (*Cariniana pyriformis*), Choibá (*Dipterix panamensis*), Ebano (*Caesalpinia ebano*), Puy (*Tabebuia serratifolia*), Mangle (*Rizophora spp*), Coco cristal (*Lecythis spp*), Caoba (*Swietenia macrophylla*), Guayacán hobo (*Centrolobium paraense*), Chaquiro o Pino colombiano (*Podocarpus rospigliossi*) Güino (*Carapa guianensis*) y Nogal o Cedro negro (*Juglans neotropica*)	Prohibe el aprovechamiento de las especies y veda su explotación bajo cualquier modalidad.
	Resolución 126198 de Septiembre 10 de 1998	Cativo (*Prioria copaifera*).	Prohibe el aprovechamiento comercial de la especie, cuya explotación bajo cualquier modalidad comercial queda completamente vedada.
CRC	Acuerdo 17 de 1973	Saman (*Albizia saman*), Caracolí (*Anacardium excelsum*), Ceiba (*Ceiba pentandra*), Palma de Cuezco (*Scheelea butyraceae*).	Veda al aprovechamiento de las especies.
CORPOCALDAS	Resolución 810 de 1996	Pino colombiano (*Podocarpus rospigliosii, P. montanus, P. oleifolius*), Nogal o Cedro negro (*Juglans spp*), Hojarasco (*Talauma caracifragans*), Molinillo (*Talauma hernandezi*), Aceite de caparrapi (*Ocotea caparrapi*), Roble (*Quercus humboldtii*).	Veda por tiempo indefinido el aprovechamiento de las especies en todo el territorio de Caldas .
		Musgos, líquenes, quiches y parásitas diferentes a las orquídeas y productos vegetales conocidos como lama, capote y broza.	Declara las especies como plantas protegidas y veda su aprovechamiento, transporte y comercialización entre el periodo del 28 de noviembre al 1 de enero.
		Palma Boba, Helecho macho o Palma de helecho (familias *Cyatheaceae y Dicksoniaceae*, géneros *Dicksonia, Alsophylla, Cyathea, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris*).	Veda permanente al aprovechamiento, comercialización y movilización de plantas y sus productos.

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CARDER	Acuerdo 022 de 1993	*Bryophytas*	Veda todas las especies pertenecientes a esta clase.
	Resolución 177 de Abril 9 de 1997	Pino colombiano (*Decussocarpus rospigliossi. D. montanus y D. oleifolius*), Cedro negro (*Juglans neotropica*), Hojarasco (*Talauma caracifragans*), Molinillo (*Talauma hernandezi*), Caparrapi (*Ocotea caparrapi*), Comino (*Aniba perutilis*), Roble (*Quercus humboldtii),* Chanul (*Humiriastrum procerum*), Dinde (*Chlorophora tinctoria*), Palma boba o Helecho macho (*Trichipteris frigida*), Peinemono (*Apeiba aspera*), Palma de cera (*Ceroxilon quindiuense*), Piedro (*Licania sp*), Caimo (*Pouteria sp.*), Algarrobo (*Hymenaea courbaril*), Mediacaro (*Pouteria lucuma), Cerezo (Prunus serotina),* Pino romerón (*Podocarpus oleifolius*), Caoba (*Swietenia macrophylla*), y Palma de cera (*Ceroxilon quindiuense*).	Las especies no podrán ser objeto de aprovechamiento, excepto para realizar investigaciones o cuando se trate de plantaciones o rodales debidamente registrados.
CORPONARIÑO	Proyecto de norma	Palma Naidí (*Euterpe oleracea*)	En proceso de reglamentación para su aprovechamiento y comercialización.
CAR	Acuerdo 022 de Octubre 22 de 1993	Productos de la flora silvestre conocidos como musgos, líquenes, lama, parásitas, broza, pajas y demás productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramas utilizadas con fines ornamentales en adornos navideños y otras ritualidades.	Se prohibe el aprovechamiento, transporte y comercialización.
	Acuerdo 053 de Noviembre 10 de 1981	Especímenes, individuos o productos de la flora silvestre, de los bosques naturales o de plantaciones.	Prohibe la movilización, procesamiento o comercialización, si no han sido obtenidos con el correspondiente permiso o autorización.
CRA	Resolución 0025 de 1996	Mangle Amarillo (*Languncularia racemosa*), Colorado (*Rhizophora mangle*), y Salado (*Avicennia nitida*)	Prohibe la comercialización de postes, puntales para la construcción de varetas y la comercialización de carbón vegetal elaborado con las mismas especies.

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CORPONOR	Resolución 0565 de Septiembre 1 de 1997	Todas las especies susceptibles de aprovechamiento forestal	Prohibe el aprovechamiento forestal en el área de las cuencas del Pamplonita, Táchira, Zulia, Algodonal y Arauca, jurisdicción del departamento de Norte de Santander.
	Resolución 0208 de Abril 21 de 1999	Todas las especies susceptibles de aprovechamiento forestal	Prohibe el aprovechamiento forestal en el área de las cuencas y subcuencas de los ríos Pamplonita, Táchira, Zulia, Algodonal, Arauca, y con especial énfasis en la zona cafetera del departamento Norte de Santander.
CDA	Resolución 526 del 29 de Diciembre de 1998	Flor de Inírida (*Guacamaya superba* y *Schoenocephalium sp.*)	Prohibe de manera indefinida el aprovechamiento, transporte y comercialización de las especies, en jurisdicción del departamento del Guainía.
CRQ	Acuerdo 06 del 12 de Febrero de 1986	Guadua (*Guadua angustifolia*)	Prohibe el transporte de productos de guadua (sobrebasa, esterilla, varillón y cepa) provenientes de intervenciones forestales efectuadas en el departamento del Quindío de 7.00 pm a 5.00 am de lunes a viernes, y prohibido las 24 horas del día los domingos y festivos.
CORTOLIMA	Acuerdo 10 de Marzo 11 de 1983.	Cedro negro (*Cedrela sp*), Pino romerón, Pino hayuelo (*Podocarpus rospigliosii*), Pino chaquiro (*Podocarpus sp*), Roble (*Quercus humboldtii*) y Comino (*Erithroxylon sp* [sic.])	Declara veda permanente y total en el área de jurisdicción de la Corporación.
	Acuerdo 003 de Enero 25 de 1994	Todas las especias susceptibles de aprovechamiento forestal	Prohibe la tala de árboles del bosque natural, y suspende la expedición de permisos de aprovechamiento forestal persistente y único en el departamento.
CORPO AMAZONIA	Resolución 1057 de Diciembre 13 de 1999	Sangregao (*Croton lechleri* Mull. Arg.)	Reglamenta el aprovechamiento, movilización y comercialización del látex proveniente de la especie.

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CDMB	Resolución 1986 de Diciembre 1 de 1984 (en revisión)	**Líquenes, Musgos, Helechos y Palmas**: Barbas de Palo (*Usneabarbata*), Musgo higrométrico (*Funaria higrometrica*), Musgo común (*Polytrichum spp*), Musgo blanco de pesebre (*Sphagnum sp*), Helecho canasta (*Donnataedtia cicularia, D. globulifera*), Helecho macho (*Dryopteris calophylla, D. paleacea*) Helecho arborescente (*Alsophilla spp*), Palma boba (*Nephlea spp, Bhaeropteris spp*), Helecho cilantro o culantrillo (*Acilantum spp*), Acesiva o chingua (*Zamia spp*), Palma India, Iraca o Nacuma (*Carludovica palmata*), Palma de cera (*Ceroxilon quindiuense*), Palma (*Araceae spp*), Chite o Guardarocío (*Hypericum spp*), Chagualo o Gaque (*Clusia spp*), Siempre viva o Cuartillo (*Peperomia spp*), Gallitos o Paticos (*Aristolochia spp*), Begonia (*Begonia spp*), Gulupa (*Passiflora spp*), Siete cueros (*Tibouchina spp*), Frailejón (*Espeletia spp*), Anturio (*Anthurium spp*), Cucaracho (*Dioffenbachia spp*).	Prohibe el aprovechamiento de los individuos de flora silvestre y especies maderables relacionados.
	Resolución 1986 de Diciembre 1 de 1984 (en revisión)	**Epífitas**: Balazo o esqueleto (*Monstera spp*), Melena o barba (*Philanopsia usneoides*), Filodendron (*Philodendron spp*), Bromelia o Quiche (*Bromeliaceae spp*), Ñame (*Dioscoraceae spp*), Orquídeas (*Orchidaceae*), Jengibre (*Zingiberaceae spp*), Bijao (*Marantaceae spp*), Zarzaparrilla (*Umilax spp*), Quino (*Cinchona spp*), Ipecacuana (*Cephaelipecacuana*), Totumo (*Crescentia spp*), Bálsamo de Tolú (*Myroxilon balsamum*) y Cactos (*Cactaceae spp*).	Prohibe el aprovechamiento de los individuos de flora silvestre y especies maderables relacionados.

Vedas en Colombia – Dirección General de Ecosistemas

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CDMB (Cont.)	Resolución 1986 de Diciembre 1 de 1984 (en revisión) (Cont.)	Forestales Maderables: Canelo de Páramo (*Drimys granatensis*), Roble (*Quercus humboldtii*), Laurel comino o Jigua (*Nectandra spp*), Laurel Comino (*Aniba spp*), Laurel (*Ocotea spp*), Yaya o Cargadero (*Guatteria spp*), Caoba (*Swietenia macrophilla*), Cuasia (*Mauria amara*), Fresno (*Picrammia spp*), Anime (*Protium Spp*), Cedro (*Cedrela spp*), Olleto (*Lecythidaceae spp*), Guayacán (*Tabebuia spp*), Gualanday (*Jacaranda spp*), Carreto (*Aspidosperma dugandii*), Canime (*Copaifera canime*) y Abarco (*Cariniana pyriformis*).	Prohibe el aprovechamiento de los individuos de flora silvestre y especies maderables relacionados
	Proyecto de Acuerdo año 2000.	Todas las especias susceptibles de aprovechamiento forestal	Prohibe la tala de árboles del bosque natural y suspende la expedición de permisos de aprovechamientos forestales persistentes y únicos en bosques naturales en el área de jurisdicción de la CDMB.
Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca **C.V.C.**	Acuerdo 17 de junio 11 de 1973	Caracolí (*Anacardium sp.*), Ceiba (*Ceiba sp.*), Palma Corozo o Palma de Puerco (*Schealea butyracea*) y Samán (*Samanea saman*)	Prohibe el aprovechamiento forestal de las especies en todo el departamento del Valle del Cauca.
	Acuerdo 24 de Julio 18 de 1997	Especies del ecosistema manglar: *Rhizophora mangle*, *Avicennia germinans*, *Laguncularia racemosa*, *Pelliciera rhizophoeae*, *Conocarpus erecta* y *Mora megistosperma*.	Prorroga la veda establecida en el Acuerdo 18 de Agosto 14 de 1995 para el aprovechamiento, movilización y comercialización de las especies, por el término de tres (3) años contados a partir del 13 de agosto de 1997 en todo el departamento del Valle del Cauca.
CORANTIOQUIA	Resolución 3183 de Enero 26 de 2.000	Almanegra o Magnolio de monte (*Talauma espinalii*), Comino o Comino crespo (*Aniba perutilis*), Piedro o laurel piedro (*Nectandra sp*), Canelo (*Aniba sp*), Caunce (*Godoya antioquensis*), Cedro negro (*Juglans neotropica*), Cedro de altura (*Cedrela montana*)	Prohibe el aprovechamiento de las especies en todo el territorio de jurisdicción de la Corporación.

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
CORANTIOQUIA (Cont.)	Resolución 3183 de Enero 26 de 2.000 (Cont.)	Abarco (*Cariniana pyriformis*), Aceituno (*Humiriastrum sp*), Algarrobo ((*Hymenaea courbaril*), Almendra (*Caryocar glabrum*), Cativo (*Prioria copaifera*), Chaquiro (*Podocarpus oleifolius*), Diomato (*Astronium graveolens*), Guayacán (*Tabebuia chrysanta*), Macana (*Wettinia kalbreyeri, W. hirsuta*), Pino colombiano (*Retrophyllum rospigliosii*), Roble de tierra fría (*Quercus humboldtii*).	Restringe en todo el territorio de jurisdicción de la Corporación el uso y aprovechamiento de las especies, que presentan algún grado de riesgo, y han desaparecido en algunas regiones de la jurisdicción.
		Palma de Cera, Palma de ramo o Palma real (*Ceroxilon quindiuense, C. alpinum, C. vogelianum, C.parvifrons*).	Prohibe en todo el territorio de jurisdicción de la Corporación el uso de hojas para ramos de Semana Santa.
		Palma Táparo (*Attalea amygdalyna*)	Prohibe el uso de hojas de la especia para ramos de Semana Santa.
		Musgos, líquenes, bromelias, sarros, orquídeas y heliconias silvestres.	Prohibe en todo el territorio de la jurisdicción de la Corporación el aprovechamiento, uso y comercialización de las especies.
CODECHOCO	Resolución 2535 de Septiembre 1 de 1987	Guayaquil (*Centrolobium paraense*) y Pino Amarillo (*Podocarpus sp.)*	Prohibe el aprovechamiento de las especies en los municipios de Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento del Chocó.
CORPAMAG	Resolución 000463 de Marzo 22 de 1994	Especies forestales y demás especies de la flora	Suspende la concesión de Licencias de Aprovechamientos Forestales y demás recursos naturales renovables en la parte alta y media de todas las cuencas de la Sierra Nevada de santa Marta.

ENTIDAD	NORMA	ESPECIES	OBJETO
DAMA (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente del Distrito Capital)	Resolución 1333 de Diciembre 1 de 1997	Musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, parásitas, orquídeas, capote, broza, y demás productos herbáceos o leñosos como arbustos, cortezas y ramajes que conforman parte de los hábitats de tales especies.	Establece veda en el territorio del Distrito Capital.
	Decreto 984 de Noviembre 26 de 1998 (Alcaldía mayor de Santa Fe de Bogotá)	Géneros *Pinus, Cupressus, Eucalyptus, Fraxinus, Acacia, Casuarina, Ulex*.	Prohibe la siembra de estas especies exóticas en el Distrito Capital, sin concepto favorable del Jardín Botánico.

R.Moreno/Minambiente/Ecosistemas/Biodiversidad/Vedas-Flora.

CERTIFICADO DE RECIBO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

(Aprovechamiento bajo esquema de economía circular)

1. INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

- **Nombre o razón social:** PROMOTORA SERENIDAD S.A.S
- **NIT / CC:** 901568138 - 4
- **Dirección:** Vereda San Juan Bosco, Marinilla
- **Teléfono / correo:** 3176461958 / carlos.molina@grupohuella.com
- **Proyecto receptor:** AQUAVERDE Condominio Campestre
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** Resolución No. 4817 del 26 de septiembre del 2023 y Resolución 5860 del 29 de diciembre del 2023

2. INFORMACIÓN DEL GENERADOR

- **Nombre del proyecto:** CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
- **Contratista / responsable:** INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
- **NIT / CC:** 901731897-4
- **Ubicación del proyecto:** Marinilla, Antioquia
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** CONTRATO COIP – 139 – 2025

AQUAVERDE
Condominio campestre

3. INFORMACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO (RCD)

- Tipo de RCD:

  ☐ Concreto

  ☐ Material pétreo

  ☐ Excavación

  ☐ Asfalto

  [X] Otro: _Demolición_____

- lasificación:

  ☐ Aprovechable

  x No aprovechable

- Cantidad recibida: __6 m³ / ton_____

- Fecha de recepción: __2 de febrero del 2026_____

- Transporte (empresa/placa): __MOVIEXCAVAR / OMG773_____

El material recibido será destinado a:

☐ Reutilización directa en obra

☐ Procesamiento / trituración

x Incorporación como insumo en otro proceso constructivo

☐ Otro: _____

El receptor certifica que:

- Los residuos recibidos cumplen condiciones para aprovechamiento, conforme a la normativa vigente.

CONDOMINIO CAMPESTRE AQUAVERDE
Vereda San Bosco (Marinilla)

- Se dará manejo conforme a la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.
- Se garantiza la trazabilidad del material dentro del esquema de economía circular.

Lo anterior dado a los 02 del mes febrero del año 2026

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
Promotora

CERTIFICADO DE RECIBO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

(Aprovechamiento bajo esquema de economía circular)

1. INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

- **Nombre o razón social:** PROMOTORA SERENIDAD S.A.S
- **NIT / CC:** 901568138 - 4
- **Dirección:** Vereda San Juan Bosco, Marinilla
- **Teléfono / correo:** 3176461958 / carlos.molina@grupohuella.com
- **Proyecto receptor:** AQUAVERDE Condominio Campestre
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** Resolución No. 4817 del 26 de septiembre del 2023 y Resolución 5860 del 29 de diciembre del 2023

2. INFORMACIÓN DEL GENERADOR

- **Nombre del proyecto:** CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
- **Contratista / responsable:** INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
- **NIT / CC:** 901731897-4
- **Ubicación del proyecto:** Marinilla, Antioquia
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** CONTRATO COIP – 139 – 2025

3. INFORMACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO (RCD)

- Tipo de RCD:

  ☐ Concreto

  ☐ Material pétreo

  ☐ Excavación

  ☐ Asfalto

  |X| Otro: _Demolición_____

- lasificación:

  ☐ Aprovechable

  x No aprovechable

- Cantidad recibida: __5 m³ / ton_____

- Fecha de recepción: __6 de febrero del 2026_____

- Transporte (empresa/placa): __MOVIEXCAVAR / OMG773_____

El material recibido será destinado a:

☐ Reutilización directa en obra

☐ Procesamiento / trituración

x Incorporación como insumo en otro proceso constructivo

☐ Otro: _____

El receptor certifica que:

- Los residuos recibidos cumplen condiciones para aprovechamiento, conforme a la normativa vigente.

CONDOMINIO CAMPESTRE AQUAVERDE
Vereda San Bosco (Marinilla)

- Se dará manejo conforme a la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.

- Se garantiza la trazabilidad del material dentro del esquema de economía circular.

Lo anterior dado a los 06 del mes febrero del año 2026

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
Promotora

CERTIFICADO DE RECIBO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

(Aprovechamiento bajo esquema de economía circular)

1. INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

- **Nombre o razón social:** PROMOTORA SERENIDAD S.A.S
- **NIT / CC:** 901568138 - 4
- **Dirección:** Vereda San Juan Bosco, Marinilla
- **Teléfono / correo:** 3176461958 / carlos.molina@grupohuella.com
- **Proyecto receptor:** AQUAVERDE Condominio Campestre
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** Resolución No. 4817 del 26 de septiembre del 2023 y Resolución 5860 del 29 de diciembre del 2023

2. INFORMACIÓN DEL GENERADOR

- **Nombre del proyecto:** CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
- **Contratista / responsable:** INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
- **NIT / CC:** 901731897-4
- **Ubicación del proyecto:** Marinilla, Antioquia
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** CONTRATO COIP – 139 – 2025

3. INFORMACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO (RCD)

- Tipo de RCD:

  ☐ Concreto

  ☐ Material pétreo

  ☐ Excavación

  ☐ Asfalto

  |X| Otro: _Demolición_____

- lasificación:

  ☐ Aprovechable

  x No aprovechable

- Cantidad recibida: __12 m³ / ton_____

- Fecha de recepción: __9 de febrero del 2026_____

- Transporte (empresa/placa): __MOVIEXCAVAR / CRM835_____

El material recibido será destinado a:

☐ Reutilización directa en obra

☐ Procesamiento / trituración

x Incorporación como insumo en otro proceso constructivo

☐ Otro: _____

El receptor certifica que:

- Los residuos recibidos cumplen condiciones para aprovechamiento, conforme a la normativa vigente.

CONDOMINIO CAMPESTRE AQUAVERDE
Vereda San Bosco (Marinilla)

- Se dará manejo conforme a la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.

- Se garantiza la trazabilidad del material dentro del esquema de economía circular.

Lo anterior dado a los 09 del mes febrero del año 2026

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
Promotora

CERTIFICADO DE RECIBO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

(Aprovechamiento bajo esquema de economía circular)

1. INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

- **Nombre o razón social:** PROMOTORA SERENIDAD S.A.S
- **NIT / CC:** 901568138 - 4
- **Dirección:** Vereda San Juan Bosco, Marinilla
- **Teléfono / correo:** 3176461958 / carlos.molina@grupohuella.com
- **Proyecto receptor:** AQUAVERDE Condominio Campestre
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** Resolución No. 4817 del 26 de septiembre del 2023 y Resolución 5860 del 29 de diciembre del 2023

2. INFORMACIÓN DEL GENERADOR

- **Nombre del proyecto:** CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
- **Contratista / responsable:** INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
- **NIT / CC:** 901731897-4
- **Ubicación del proyecto:** Marinilla, Antioquia
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** CONTRATO COIP – 139 – 2025

3. INFORMACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO (RCD)

- Tipo de RCD:

  ☐ Concreto

  ☐ Material pétreo

  ☐ Excavación

  ☐ Asfalto

  |X| Otro: _Demolición_____

- lasificación:

  ☐ Aprovechable

  X No aprovechable

- Cantidad recibida: __m³ / ton_____

- Fecha de recepción: __23 de febrero del 2026_____

- Transporte (empresa/placa): __MOVIEXCAVAR / CRM835_____

El material recibido será destinado a:

☐ Reutilización directa en obra

☐ Procesamiento / trituración

x Incorporación como insumo en otro proceso constructivo

☐ Otro: _____

El receptor certifica que:

- Los residuos recibidos cumplen condiciones para aprovechamiento, conforme a la normativa vigente.

CONDOMINIO CAMPESTRE AQUAVERDE
Vereda San Bosco (Marinilla)

- Se dará manejo conforme a la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.
- Se garantiza la trazabilidad del material dentro del esquema de economía circular.

Lo anterior dado a los 23 del mes febrero del año 2026

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
Promotora

CERTIFICADO DE RECIBO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

(Aprovechamiento bajo esquema de economía circular)

1. INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

- **Nombre o razón social:** PROMOTORA SERENIDAD S.A.S
- **NIT / CC:** 901568138 - 4
- **Dirección:** Vereda San Juan Bosco, Marinilla
- **Teléfono / correo:** 3176461958 / carlos.molina@grupohuella.com
- **Proyecto receptor:** AQUAVERDE Condominio Campestre
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** Resolución No. 4817 del 26 de septiembre del 2023 y Resolución 5860 del 29 de diciembre del 2023

2. INFORMACIÓN DEL GENERADOR

- **Nombre del proyecto:** CONTRATO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA JOSE DUQUE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA
- **Contratista / responsable:** INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S
- **NIT / CC:** 901731897-4
- **Ubicación del proyecto:** Marinilla, Antioquia
- **Licencia o instrumento ambiental (si aplica):** CONTRATO COIP – 139 – 2025

3. INFORMACIÓN DEL MATERIAL RECIBIDO (RCD)

- Tipo de RCD:

  ☐ Concreto

  ☐ Material pétreo

  ☐ Excavación

  ☐ Asfalto

  ☒ Otro: _Demolición_____

- clasificación:

  ☐ Aprovechable

  x No aprovechable

- Cantidad recibida: __5 m³ / ton_____

- Fecha de recepción: __27 de febrero del 2026_____

- Transporte (empresa/placa): __MOVIEXCAVAR / CRM835_____

El material recibido será destinado a:

☐ Reutilización directa en obra

☐ Procesamiento / trituración

x Incorporación como insumo en otro proceso constructivo

☐ Otro: _____

El receptor certifica que:

- Los residuos recibidos cumplen condiciones para aprovechamiento, conforme a la normativa vigente.

CONDOMINIO CAMPESTRE AQUAVERDE
Vereda San Bosco (Marinilla)

- Se dará manejo conforme a la Resolución 0472 de 2017 y la Resolución 1257 de 2021.
- Se garantiza la trazabilidad del material dentro del esquema de economía circular.

Lo anterior dado a los 27 del mes febrero del año 2026

Cristian Alejandro Gil Henao
Representante legal
Promotora

RESTAURACION DE CUBIERTA Y CARPINTERIAS DE LA CASA DE LA CULTURA "JOSE DUQUE GOMEZ" DEL MUNICIPIO DE MARINILLA, ANTIOQUIA.

PRESUPUESTO DE OBRA	19/01/2026	26/01/2026	2/02/2026	9/02/2026	16/02/2026	23/02/2026	2/03/2026	9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	6/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026
PRELIMINARES	$ 6.330.124,59															$ 99.474.478,68	
Instalación de Cerramiento provisional	$ 6.330.124,59																
Desmonte de Cerramiento provisional																$ 99.474.478,68	
DEMOLICIONES Y RETIROS		$ 9.922.581,41	$ 10.022.472,19	$ 10.067.469,13	$ 9.932.579,44	$ 9.631.424,60	$ 8.966.211,19	$ 8.966.211,19	$ 8.116.722,28								
Demolición paredes internas y recalo exterior en cemento (regatas puntales)		$ 268.444,96	$ 288.444,96	$ 288.444,96	$ 173.619,27												
Retiro de cubierta en teja de barro		$ 16.520.550,15	$ 16.520.550,15	$ 16.520.550,15	$ 16.520.550,15												
Retiro de canoas metálicas		$ 1.067.905,76	$ 1.067.905,76	$ 1.067.905,76	$ 1.067.905,76	$ 815.347,36											
Retiro de puertas y ventanas			$ 99.910,70	$ 174.843,72	$ 174.843,72	$ 149.866,05											
CUBIERTA GENERAL			$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 326.674,98	$ 17.009.833,75	$ 28.068.214,87	$ 28.892.866,43	$ 28.892.866,43	$ 24.765.142,66	$ 21.738.888,60	$ 29.892.113,21	$ 29.892.113,21	$ 29.210.323,31	$ 23.873.317,47	$ 10.050.192,95	
Construcción de Cubierta en Teja de barro Española				$ 14.646.269,02	$ 20.504.804,63	$ 20.504.804,63	$ 20.504.804,63	$ 17.575.546,82	$ 15.012.446,24	$ 20.504.804,63	$ 20.504.804,63	$ 20.504.804,63	$ 17.941.704,56	$ 5.858.515,81			
Colocación de tejas de barro en techos existentes							$ 2.099.538,67	$ 4.880.290,23	$ 4.890.290,23	$ 4.191.677,34	$ 3.580.391,06	$ 4.890.290,23	$ 4.890.290,23	$ 4.890.290,23	$ 4.279.093,98	$ 4.191.677,34	
Colocación de Ruana											$ 585.109,29	$ 799.446,78	$ 799.446,78	$ 799.446,78	$ 456.826,73		
Colocación de Viga Caballete					$ 137.434,78	$ 137.434,78	$ 137.434,78	$ 137.434,78	$ 137.434,78	$ 117.801,24	$ 100.921,89	$ 137.434,78	$ 137.434,78	$ 117.801,24			
Colocación de Correa rolliza en madera Abarco soporte de cubierta de Ø= 7 cms						$ 243.195,64	$ 283.728,25	$ 283.728,25	$ 283.728,25	$ 243.195,64	$ 207.729,61	$ 283.728,25	$ 283.728,25	$ 243.195,64			
Colocación de Solera de apoyo en madera Abarco como soporte de cubierta perimetral			$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 162.206,89	$ 138.550,86	$ 189.240,20	$ 189.240,20	$ 108.137,26			
Colocación de Tirante en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de Ø= 20 cms							$ 794.548,55	$ 794.548,55	$ 794.548,55	$ 681.041,62	$ 581.723,05	$ 794.548,55	$ 794.548,55	$ 454.027,74			
Colocación de Par en madera rolliza tipo Abarco para soporte de cubierta de Ø= 5 cms						$ 1.793.674,11	$ 2.092.819,79	$ 2.092.819,79	$ 2.092.819,79	$ 1.793.674,11	$ 1.532.096,64	$ 2.092.819,79	$ 2.092.819,79	$ 2.092.819,79	$ 1.196.782,74		
PINTURAS Y ACABADOS						$ 845.399,71	$ 3.136.164,82	$ 3.136.164,82	$ 3.137.285,95	$ 4.033.382,66	$ 3.445.181,02	$ 7.108.681,79	$ 7.108.681,79	$ 7.004.850,85	$ 5.681.268,10	$ 6.034.883,83	$ 2.766.980,40
Sistema de Restauracion de muros mediante proceso de colocacion de mezcla de cal hidratada, arena y fibras sintéticas.						$ 730.046,82	$ 730.046,82	$ 730.046,82	$ 730.046,82	$ 625.754,42	$ 534.498,57	$ 730.046,82	$ 730.046,82	$ 626.275,86			
Pintura tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma , 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea									$ 1.121,03	$ 1.345.241,38	$ 1.149.980,35	$ 1.569.446,26	$ 1.569.446,26	$ 1.569.446,26	$ 1.373.267,25	$ 1.569.446,26	$ 1.093.008,60
Aplicación de Pintura en muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea							$ 2.271.586,30	$ 2.271.586,30	$ 2.271.586,30	$ 1.947.073,97	$ 1.663.125,68	$ 2.271.586,30	$ 2.271.586,30	$ 2.271.586,30	$ 1.987.638,01	$ 1.947.073,97	
Aplicación de Barniz transparente, hidrorepelente, tipo Impranol plus o equivalente sobre elementos de madera laminada						$ 115.312,89	$ 134.531,70	$ 134.531,70	$ 134.531,70	$ 115.312,89	$ 98.496,42	$ 134.531,70	$ 134.531,70	$ 134.531,70	$ 117.715,24	$ 115.312,89	
Instalación de Tablones de barro de baja cocción pañetado a base de cal hidratada para zocalos en muros externos												$ 2.403.048,69	$ 2.403.048,69	$ 2.403.048,69	$ 2.102.667,60	$ 2.403.048,69	$ 1.673.561,77
RESTAURACION DE ELEMENTOS MOBILIARIO						$ 2.299.078,95	$ 2.299.078,95	$ 2.299.078,95	$ 2.299.078,95	$ 1.970.639,10	$ 1.683.254,24	$ 2.299.078,95	$ 2.299.078,95	$ 2.299.078,95	$ 1.683.254,24		
Adecuación y mantenimiento de Puertas						$ 542.731,73	$ 542.731,73	$ 542.731,73	$ 542.731,73	$ 465.198,63	$ 397.357,16	$ 542.731,73	$ 542.731,73	$ 542.731,73	$ 397.357,16		
Adecuación y mantenimiento de Ventanas						$ 877.815,36	$ 877.815,36	$ 877.815,36	$ 877.815,36	$ 580.984,68	$ 496.257,67	$ 877.815,36	$ 877.815,36	$ 877.815,36	$ 496.257,67		
Adecuación general de Puertas y ventanas por medio de cambio de piezas o componente se encuentra averiado						$ 1.078.531,87	$ 1.078.531,87	$ 1.078.531,87	$ 1.078.531,87	$ 924.455,89	$ 789.639,41	$ 1.078.531,87	$ 1.078.531,87	$ 1.078.531,87	$ 789.639,41		

SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN																	
GENERAL					$ 548.260,99	$ 1.877.009,91	$ 1.834.468,70	$ 1.834.468,70	$ 6.862.398,82	$ 5.862.056,13	$ 5.024.256,26	$ 8.861.720,72	$ 10.726.472,26	$ 10.928.953,72	$ 8.265.022,36	$ 5.578.665,12	$ 3.227.506,26
Suministro, transporte e instalación de Luminaria tipo panel LED 60cm x 120cm - para instalación descolgada 40,5W 5400K 5400lm, cable remanente 1,20x3*1, 40Mil, IMPACTO, vida útil de 25.000 horas Cable encauchetado 3x14 AWG o termoplastico para su correcta instalación, Luminaria completa sobre cargo de las diferentes actividades (MEDIDOR y el RETIE lo exige para cualquier tipo de luminaria certificada) Retiretiria.									$ 2.932.032,95	$ 2.513.171,10	$ 2.146.696,98	$ 2.932.032,95	$ 2.932.032,95	$ 2.932.032,95	$ 2.565.528,83	$ 2.932.032,95	$ 2.241.691,52
Suministro, transporte e instalación de luminaria en riel de superficie LED de 36W, 6500K, cable corto Cable encauchetado 3x14 AWG o termoplastico para su correcta instalación, La luminaria completa sobre cargo de las diferentes actividades (MEDIDOR y el RETIE lo exige para cualquier tipo de luminaria certificada) Unidad (UN)									$ 890.772,18	$ 763.619,01	$ 652.172,46	$ 890.772,18	$ 890.772,18	$ 890.772,18	$ 909.012,67		
Suministro, transporte e instalación de Tubería tercer daño Pared embebida en L/P color 110 mm de diámetro PVC norma: Diámetro de 110 mm exterior utilidad y PVC, Empotrado en pared					$ 548.260,99	$ 639.637,82	$ 639.637,82	$ 639.637,82	$ 639.637,82	$ 548.260,99	$ 468.306,26	$ 639.637,82	$ 639.637,82	$ 639.637,82	$ 365.507,39		
Suministro, instalación e instalación de Tubería Rígida PVC pared DR, Incluye adaptadores, uniones, curvas, tubos rígidos de pared de diámetro 15 y tercer, empotrado accesorios con su correcta instalación.												$ 1.739.321,91	$ 1.739.321,91	$ 1.739.321,91	$ 993.898,24		
Suministro, transporte e instalación de Tubería rígida, Incluye tubo de PVC norma NP, de tipo PVC norma NP, caja de 6A PVC cerrado diámetro 16, 12, diámetro 16, 14, con interior, tubería PVC, Empotrado y Cableado.													$ 287.581,57	$ 522.267,75	$ 368.493,89		
Suministro, transporte e instalación de cable 3 conductor cobre THWN-75 de CENTRO de cable suministrado 3x1 de 3x14 metros, 12 diámetro, Incluye fin cable y tercer diámetro necesario para su correcta instalación.													$ 223.476,35	$ 223.476,35	$ 163.616,61		
Suministro, transporte e instalación de Cable para Bombeo, Incluye tubería NM 110 cable RW 110 cable de red RW, diámetro 16, 12 diámetro 16, 14 cable interior, cable RW 110 Empresa PSI No 750.00, y cable para empalme con cable original.						$ 944.938,13	$ 1.102.427,82	$ 1.102.427,82	$ 1.102.427,82	$ 944.938,13	$ 807.134,65	$ 1.102.427,82	$ 1.102.427,82	$ 1.102.427,82	$ 807.134,65		
Suministro e instalación de Acometida Electrica monofasica en cable preensamblado, Para Interiores, incluye tubo para Empotrado y de Tuberia de 3/4 pulg en tubo metalico, Incluye conectores terminales en cobre soldada y tercer diámetro necesario para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.									$ 1.205.094,99	$ 1.032.938,56	$ 882.301,69	$ 1.205.094,99	$ 1.205.094,99	$ 1.205.094,99	$ 1.054.466,12	$ 1.032.938,56	
Suministro e instalación de Bandeja tipo escalera tercer daño, Bandeja PVC pared 100 tercer PVC pared 100 caja de 4x2 PVC cerrado, diámetro 16, 12 diámetro 16, 14 cable interior, cableado PVC, Empotrar y tercer daño a tercer nivel.						$ 92.433,06	$ 92.433,06	$ 92.433,06	$ 92.433,06	$ 79.226,34	$ 67.674,21	$ 92.433,06	$ 92.433,06	$ 79.226,34			
Suministro, transporte e instalación de suministro de Aumbar 1.5kVA tipo transformador, Incluye suministro para su correcta instalación y funcionamiento según Retie.													$ 1.419.333,15	$ 1.419.333,15	$ 1.234.041,51	$ 1.419.333,15	$ 982.196,30
Suministro, transporte e instalación de sistema de 6 unidades Modulos de 180 Amperios, 240/120 voltios Sistema compacto con control sobre 16 polos en gabinete con puerta, con suministro completo de base electrica en 6% de acuerdo tercer diámetro interno para suministros tipo DIAGRAMA Incluye para Empresas, comercio con instalaciones, industrial, todo en concordancia y demás personal necesario para su correcta instalación, Certificado RETIE) UN. 01.																$ 283.360,46	$ 283.360,46
OTROS COMPONENTES	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71	$ 911.992,71
PGIO	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06	$ 577.875,06
PMT	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65	$ 334.117,65

SEMANA	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17
AVANCE PROGRAMADO SEMANAL	**$ 7,242,117,30**	**$ 14,811,723,69**	**$ 15,100,874,50**	**$ 22,460,952,03**	**$ 25,940,079,91**	**$ 31,020,850,84**	**$ 38,963,055,64**	**$ 39,882,878,30**	**$ 42,416,604,79**	**$ 39,027,842,16**	**$ 38,549,732,04**	**$ 48,613,567,38**	**$ 48,456,768,82**	**$ 43,032,895,02**	**$ 31,344,023,79**	**$ 119,129,955,68**	**$ 6,866,061,36**
AVANCE PROGRAMADO %	1,19%	2,43%	2,47%	3,68%	4,25%	5,08%	6,38%	6,53%	6,95%	6,39%	5,82%	7,96%	8,10%	7,05%	5,13%	19,51%	1,13%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	**$ 7,242,117,30**	**$ 22,053,840,99**	**$ 37,154,715,39**	**$ 59,653,667,42**	**$ 85,602,747,33**	**$ 116,623,598,27**	**$ 155,186,653,91**	**$ 195,079,532,20**	**$ 237,496,136,99**	**$ 276,523,979,86**	**$ 312,073,711,10**	**$ 360,687,278,48**	**$ 410,144,047,11**	**$ 453,176,942,13**	**$ 484,520,966,92**	**$ 603,641,128,60**	**$ 610,547,181,96**
AVANCE PROGRAMADO % ACUMULADO	1,19%	3,61%	6,09%	9,77%	14,02%	19,10%	25,42%	31,96%	38,90%	45,29%	51,11%	59,08%	67,18%	74,22%	79,36%	98,87%	100,00%

LAURA VANESA GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA
INTEROBRAS ANTIOQUIA SAS

SEMANA	AVANCE PROGRAMADO SEMANAL	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE SEMANAL	AVANCE SEMANAL ACUMULADO	AVANCE SEMANAL EJECUTADO
SEMANA 1	$ 7.242.117,30	$ 7.242.117,30	1,19%	1,19%	0,5%
SEMANA 2	$ 14.811.723,60	$ 22.053.840,89	2,43%	3,61%	1,8%
SEMANA 3	$ 15.100.874,50	$ 37.154.715,39	2,47%	6,09%	3,0%
SEMANA 4	$ 22.498.952,03	$ 59.653.667,42	3,69%	9,77%	14,4%
SEMANA 5	$ 25.949.079,91	$ 85.602.747,33	4,25%	14,02%	22,5%
SEMANA 6	$ 31.020.850,94	$ 116.623.598,27	5,08%	19,10%	29,46%
SEMANA 7	$ 38.563.055,64	$ 155.186.653,91	6,32%	25,42%	
SEMANA 8	$ 39.892.878,30	$ 195.079.532,20	6,53%	31,95%	
SEMANA 9	$ 42.416.604,70	$ 237.496.136,90	6,95%	38,90%	
SEMANA 10	$ 39.027.842,16	$ 276.523.979,06	6,39%	45,29%	
SEMANA 11	$ 35.549.732,04	$ 312.073.711,10	5,82%	51,11%	
SEMANA 12	$ 48.613.567,39	$ 360.687.278,49	7,96%	59,08%	
SEMANA 13	$ 49.456.768,62	$ 410.144.047,11	8,10%	67,18%	
SEMANA 14	$ 43.032.095,02	$ 453.176.142,13	7,05%	74,22%	
SEMANA 15	$ 31.344.022,79	$ 484.520.164,92	5,13%	79,36%	
SEMANA 16	$ 119.120.955,68	$ 603.641.120,60	19,51%	98,87%	
SEMANA 17	$ 6.906.061,38	$ 610.547.181,98	1,13%	100,00%	

