Marinilla, 02 de mayo de 2026

Señores
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

INFORME TÉCNICO DE FACTURACIÓN


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS POLICIA PLACAS: ZPZ 75F

Se programa la motocicleta para mantenimiento preventivo debido al cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante y revisión por dificultad con el encendido, guaya del acelerador dañada, ruidos e inestabilidad al conducir, frenado deficiente y llanta desgastada debido al cumplimiento de su vida útil; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio limpieza cuerpo aceleración, una (1) guaya de acelerador; Sistema de lubricación: un (1) filtro de aceite, un (1) servicio de cambio de aceite motor incluyendo el aceite; Sistema de dirección: un (1) juego de rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) juego de rodamientos de rueda trasera incluye retenedores; Sistema de frenos: un (1) disco de freno delantero, una (1) unidad pastillas de freno delanteras; Sistema transmisión de potencia: un (1) kit de arrastre completo dos piñones y cadena, una (1) llanta trasera. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com











Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com











Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS POLICIA PLACAS: ODG 62G

Se programa la motocicleta para mantenimiento preventivo debido al cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante y revisión por pérdida de potencia del motor, dificultad con el encendido, ruidos e inestabilidad al conducir y frenado deficiente; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema alimentación aire/combustible: un (1) servicio limpieza cuerpo aceleración; Sistema de lubricación: un (1) filtro de aceite, un (1) servicio de cambio de aceite motor incluyendo el aceite; Sistema de dirección: un (1) juego de rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) juego de rodamientos de rueda trasera incluye retenedores, un (1) juego de cojinetes de dirección; Sistema de frenos: un (1) cáliper mordaza de freno delantero, una (1) pastillas de freno delanteras; Sistema transmisión de potencia: una (1) cadena arrastre, un (1) eje de rueda trasera. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.



Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com


RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
MOTOCICLETA HONDA XRE 300 ABS POLICIA PLACAS: ODG 64G

Se programa la motocicleta para mantenimiento preventivo debido al cumplimiento del kilometraje recomendado por el fabricante y revisión por pérdida de potencia del motor, ruidos e inestabilidad al conducir y frenado deficiente; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: un (1) servicio sincronización de motor incluye repuestos necesarios para una óptima sincronización; Sistema de lubricación: un (1) filtro de aceite, un (1) servicio de cambio de aceite motor incluyendo el aceite; Sistema de dirección: un (1) juego de rodamientos de rueda delantera incluye retenedores, un (1) juego de rodamientos de rueda trasera incluye retenedores, un (1) juego de cojinetes de dirección; Sistema de frenos: un (1) cáliper mordaza de freno delantero, una (1) unidad pastillas de freno delanteras; Sistema transmisión de potencia: una (1) cadena arrastre, un (1) eje de rueda trasera. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo y se entrega la motocicleta en óptimas condiciones de operación.






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com

RELACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO
CAMIONETA CHEVROLET COLORADO POLICICA PLACA: LCT 535

Se programa el vehículo para revisión por desgaste de componentes internos del motor, testigos en el tablero encendidos, bajos niveles de refrigerante, vibración en la dirección, frenado deficiente, ruidos en la suspensión y cumplimiento del ciclo de vida de la batería; lo que requirió el suministro e instalación de: Sistema motor: una (1) correa repartición, una (1) correa única de accesorios, un (1) servicio scaneo; Sistema refrigeración: cuatro (4) refrigerantes motor por cuartos alta calidad; Sistema de dirección: un (1) servicio alineación y balanceo de todas las ruedas, un (1) todos los terminales de dirección, dos (2) bielas de dirección; Sistema de frenos: un (1) bandas de dos ruedas, dos (2) campanas de una rueda, dos (2) discos de una rueda, un (1) pastillas de frenos delanteras de dos ruedas, un (1) servicio de revisión y limpieza general de frenos delantero y traseros no incluye repuestos; Sistema de suspensión: dos (2) bujes de tijera; Sistema de carga: una (1) batería de alta calidad acorde al vehículo. Se realiza mantenimiento correctivo y se entrega el vehículo en óptimas condiciones de operación.




Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com





Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com










Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com












Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com








Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com











Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com






Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com







Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com









Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com



Cordialmente,

Isis Noreña
Gerente General
Soluciones Mecánicas y de Transporte Automotriz S.A.S.

Autopista Medellín - Bogotá. KM 43 (Marinilla)
Email: admin@lubrioriente.com