Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID115111**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(650PINF) EGRESO POR MANTENIMIENTO, ADECUACIONES	**24-02-2026**	**11-03-2026**	**(8299)Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
79.787.828	**PIRAZAN MAYORGA YOHN WILLIAM**
Dirección	Teléfonos
CL 71 A SUR 12 21	**3044824800**
Destino	IDs Referencia O/C **112027**
CDI COPROGRESO -	Recibido **118328** RecibidoFactura **115111** #Proveedor **1120274**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS CAMBIO DE ANJEO DETERIORADO EN VENTANAS COCINA. (062)	66, 50, 55, 650PINF	400,000.00	0	0	0	400,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS En la parte de zonas verdes linderos con las casas organizar y retirar alambre de púas que se encuentra caído. (062)	66, 50, 55, 650PINF	180,000.00	0	0	0	180,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Retirar material metálico y escombros que se encuentran en zona verde contiguo a casa uniminuto. (062)	66, 50, 55, 650PINF	300,000.00	0	0	0	300,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Tapar hueco que se encuentra en zona verde retirar llantas enterradas. (062)	66, 50, 55, 650PINF	300,000.00	0	0	0	300,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Arreglar piso entrada se encuentra con tropezón organizar filos y hueco por falta de tableta (062)	66, 50, 55, 650PINF	400,000.00	0	0	0	400,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Tapar hueco que se encuentra frente a comedor sin tableta. (062)	66, 50, 55, 650PINF	180,000.00	0	0	0	180,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Retirar silla metálica que se encuentra en zona verde cerca de fachada frontal. Por seguridad. (062)	66, 50, 55, 650PINF	150,000.00	0	0	0	150,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Cambio de película de seguridad en ventanas de salones, oficina y bodega. (062)	66, 50, 55, 650PINF	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Arreglar filos en muros baños niños o instalar esquineros plásticos. (062)	66, 50, 55, 650PINF	300,000.00	0	0	0	300,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Arreglar fisura en muro parte posterior de unidad. (062)	66, 50, 55, 650PINF	150,000.00	0	0	0	150,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Tapar hueco en tapa caja de inspección (062)	66, 50, 55, 650PINF	100,000.00	0	0	0	100,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Retirar lámpara en pasillo comedor cocina. Instalar tapa plástica tapando roseta. (062)	66, 50, 55, 650PINF	100,000.00	0	0	0	100,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Retirar tubo en cocina que se encuentra inhabilitado y retirar registro colocar tapón. (062)	66, 50, 55, 650PINF	150,000.00	0	0	0	150,000.00
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Retirar tomacorriente en comedor por estar muy pegado al piso. Instalar tapa plástica tapando caja (062)	66, 50, 55, 650PINF	100,000.00	0	0	0	100,000.00
	OK MANTENIMIENTO COPROGRESO					Sub-Total	**3,810,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**3,810,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
66-50-55-650PINF-MT-062	3,810,000	0	0	0	0	3,810,000

SON: Tres Millones Ochocientos Diez Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

CORPORACIÓN EDUCATIVA
MINUTO DE DIOS