tandem optimizamos sus procesos	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FO-PAINFAT-09 VERSIÓN: 00 FECHA: 21-Ago-2018

AÑO: 2026

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 1																																P																					
2	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 2																																										P											
3	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 3																																										P											
4	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 5																							P										P																				
5	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 6																				P			P																														
6	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mtto Extinción	TDM 7																							P						P																			P					
7	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 1																P																																					
																E																																								
8	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 2				P																			P																														
							E																																																	
9	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 3						P																	P																														
									E																																															
10	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 5													P	P	P																																						
																E	E	E																																						
11	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 6												P	P																																								
															E																																									
13	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza y desinfección del área administrativa	TDM 6													P																																								
															E																																									
12	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Limpieza técnica de archivo y Mantenimiento de estanteria	TDM 7								P	P	P																																											
											E	E	E																																											
14	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento a tanques de agua	TDM 6																																																					
15	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 1				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E				E						E																																			
16	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 2				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E																																			
17	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 3				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E																																			
18	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 5				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E																																			
19	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 6				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E				E					E																																				
20	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Chequeo de instalaciones	TDM 7				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E																																			
21	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento aire acondicionado	Bóveda de medios												P									P									P								P								P					
						E								E																																										
22	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e	Mantenimiento aire	Centro de computo												P									P									P								P								P					

tandem	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FO-PAINFAT-09
		VERSIÓN: 00
		FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
22	de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	acondicionado	Centro de computo			E								E																																								
23	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	Custodia - TDM 1																										P																									
24	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 2																										P																									
25	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 5																										P																									
26	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 6																										P																									
27	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Herramientas de Trabajo y de carga	TDM 7																										P																									
28	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2800	TDM 1 - Area gestion documental																			P																										P								
29	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 1150	TDM 1 - Recepción																			P																										P								
30	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2620	TDM 1 - Contabilidad																			P																										P								
31	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2800	TDM 1 - Divatek																			P																										P								
32	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 2620	TDM 2																			P																										P								
33	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 5																			P																										P								
34	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 6																			P																										P								
35	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento Scanner Kodak 3400	TDM 7																			P																										P								
36	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 1												E	P																																						
37	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 2												E	P																																						
38	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 6												E	P																																						
39	Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas	Mantenimiento de deshumidificadores	TDM 7													P / E																																						
40	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 1													E			P																								P												
41	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 2																									P																									P			
42	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 3																									P																									P			
43	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 5															P / E																									P												
		Desinfección, Desratización y														P																													P												

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:**	FO-PAINFAT-09
	VERSIÓN:	00
	FECHA:	21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																				
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
44	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 6												E																																									
45	Programa de saneamiento ambiental:	Desinfección, Desratización y Desinsectación, Monitoreo Microbiologico del Ambiente	TDM 7														P																											P												
																		E																																						
46	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 1																	P												P												P												
																E																																								
47	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 2												P													P																				P								
															E																																									

tandem optimizamos sus procesos	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FO-PAINFAT-09 VERSIÓN: 00 FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026 — Enero (1 2 3 4)	Febrero (1 2 3 4)	Marzo (1 2 3 4 5)	Abril (1 2 3 4 5)	Mayo (1 2 3 4)	Junio (1 2 3 4 5)	Julio (1 2 3 4)	Agosto (1 2 3 4 5)	Septiembre (1 2 3 4)	Octubre (1 2 3 4)	Noviembre (1 2 3 4 5)	Diciembre (1 2 3 4)
48	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 3			P E			P					P	
49	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 5				P E			P				P	
50	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 6			P E				P				P	
51	Programa de saneamiento ambiental:	Revisión de cajas cebadero para el control de roedores	TDM 7				P E				P				P
52	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 1	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
OK 53	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 2	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
54	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 3	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
55	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 5	P E	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P
56	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 6	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
57	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Revisión Humedad Relativa y Temperatura	TDM 7	P E	P E	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
58	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 1			E	P								
59	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 2						P						
60	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 3						P						
61	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 5							P					
62	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 6							P					
63	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición Iluminancia	TDM 7				P E						P		
64	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 2			P E			P					P	
65	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 3			P E			P					P	
66	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 5				P E			P				P	
67	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 6			P E				P				P	
68	Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales	Medición material Particulado	TDM 7				P E				P				P
69	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 1											P	
70	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 2												P
71	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 3												P
72	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 5								P				
73	Programa de prevención de emergencias y atención de desastres	Mantimiento APP sistema de extinión automatica	TDM 6								P				
74	Programa Capacitación y Sensibilización	Capacitación Normas generales de bioseguridad para la conservación de documental	Todas las áreas		P E										
		Capacitación Buenas Prácticas de								P					

tandem	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: FO-PAINFAT-09 VERSIÓN: 00 FECHA: 21-Ago-2018

No	Tema	Actividad	Área / Ubicación	AÑO: 2026																																																
				Enero				Febrero				Marzo					Abril					Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
75	Programa Capacitación y Sensibilización	Manipulación y Conservación de Documentos de Archivo.	Todas las áreas																																																					
76	PEVS	Revisión hoja de vida vehículos	Todos los vehículos registrados en el PESV				P				P					P					P				P					P				P					P				P				P					P				P
							E				E					E					E																																			

tandem	**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**	**CÓDIGO:** FO-PAINFAT-09 **VERSIÓN:** 00 **FECHA:** 21-Ago-2018

<table>
<tr><th rowspan="3">No</th><th rowspan="3">Tema</th><th rowspan="3">Actividad</th><th rowspan="3">Área / Ubicación</th><th colspan="53">AÑO: 2026</th></tr>
<tr><th colspan="4">Enero</th><th colspan="4">Febrero</th><th colspan="5">Marzo</th><th colspan="5">Abril</th><th colspan="4">Mayo</th><th colspan="5">Junio</th><th colspan="4">Julio</th><th colspan="5">Agosto</th><th colspan="4">Septiembre</th><th colspan="4">Octubre</th><th colspan="5">Noviembre</th><th colspan="4">Diciembre</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>77</td><td>Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones fisicas</td><td>Mantenimiento de Equipos PC</td><td>Todas las áreas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Actividades ejecutadas</td><td colspan="4">16</td><td colspan="4">16</td><td colspan="5">34</td><td colspan="5">17</td><td colspan="4">0</td><td colspan="5">29</td><td colspan="4">0</td><td colspan="5">0</td><td colspan="4">0</td><td colspan="4">0</td><td colspan="5">0</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">Total Actividades Programadas</td><td colspan="4">14</td><td colspan="4">16</td><td colspan="5">32</td><td colspan="5">26</td><td colspan="4">24</td><td colspan="5">31</td><td colspan="4">24</td><td colspan="5">19</td><td colspan="4">16</td><td colspan="4">21</td><td colspan="5">33</td><td colspan="4">19</td></tr>
<tr><td colspan="4">% de Ejecución mensual</td><td colspan="4">114%</td><td colspan="4">100%</td><td colspan="5">106%</td><td colspan="5">65%</td><td colspan="4">108%</td><td colspan="5">94%</td><td colspan="4">0%</td><td colspan="5">0%</td><td colspan="4">0%</td><td colspan="4">0%</td><td colspan="5">0%</td><td colspan="4">0%</td></tr>
</table>

	Proyectado
	Ejecutado
	No Ejecutado