Bogotá, 24 de marzo del año 2026

Señores
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DE FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL - DIBIE


INFORME DIAGNOSTICO

El día 19 de marzo del año 2026, se realiza el respectivo Informe diagnostico, del edificio calle 106, evidenciando:

CONCLUSION DIAGNOSTICO:


* el equipo requiere actualización tecnológica: en donde incluye suministro, cambio e instalación de cableado de foso, cableado de seguridades, adecuación tecnologica amigable a las fluctuaciones eléctricas que se han venido presentando.

adicionalmente se requiere embellecimiento, de cabina en su parte superior ya que el equipo viene asi desde que se instalo y se ve un poco oscuro dentro de cabina.



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com





312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com




312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com




312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com



312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com

Atentamente.



Ing. Mario H. Gutiérrez T..
Gerente general – R.L.
MG-INGPRO S.A.S.

312 312 3420
Calle 60 Sur No. 68B - 39 Ofic. 41108
mg.ingenieriayproyectos.sas@gmail.com