
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRECOL S.A.S. realizó la verificación del estado de las vías de acceso en las zonas intervenidas. Durante el periodo reportado, se evidenció que no se han generado afectaciones asociadas a la ejecución de las obras que requieran intervención o actividades de reparación.

Parque 1. UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR










REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO










REGISTRO FOTOGRAFICO









REGISTRO FOTOGRAFICO

Parque 2. URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR







REGISTRO FOTOGRAFICO



