LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
RECIBIDO ASE2 N° 01
Vo.Bo. K Fecha: 20 MAR 2026
Folios 3 Código:

CONSORCIO SUBA VIAL VR

CONSORCIO
SUBA VIAL VR

NIT: 901.903.833-2

Bogotá, 20 de marzo de 2026

CONSSUBAVIALVR-BOG-1009-2024-603-C

Señores:
LIME- LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S. P
Dirección- carrera 62 No 19-04 int4
lime@lime.com.co
línea110@proceraseo.co

Ref. CONTRATO DE OBRA 100-2024-LP (119226)." EJECUTAR A PRECIO UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CUIDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLLEN EN EL ANEXO TECNICO".

Asunto: **SOLICITUD DE VISITA TECNICA URGENTE PARA ACTIVIDAD DE PODA DE COPA DE ARBOLADO UBICADO EN LA CALLE 168ª ENTRE CARRERA 73ª Y CARRERA 74ª DEL CIV 11001671.**

Respetada Señores:

Por medio del presente, el Consorcio Suba Vial Vr identificado con NIT 901.903.833-2 nos permitimos informar que en el marco de las actividades constructivas que se están adelantando en el sector ubicado en la calle 168ª entre carrera 73ª y carrera 74ª de la localidad de suba , Bogotá, se ha evidenciado la interferencia de la copa de algunos individuos arbóreos con la operación de maquinaria en este caso vibro compactador, lo cual impide el normal desarrollo de las actividades y representa un retroceso en la programación por parte del área técnica, ya que los individuos arbóreos se encuentran en una distancia entre ellos de 2.50 metros.

Consultando lo en visor SIGAU en el tramo ejecutado por el Consorcio Suba Vial VR los individuos arbóreos no se encuentran identificados, georreferenciados y no hacen parte del inventario de jardín botánico.

En el siguiente cuadro se deja evidencia del visor, en donde las indicaciones de este visor establecen la ubicación de los individuos arbóreos los cuales se requieren de la poda y descopado estos individuos, los cuales interfieren desde el paramento a la vía de 1.00 metro aproximadamente.

Scanned with CamScanner