INFORME DE MANTENIMIENTOS MENORES

ACCIONES IMPLEMENTADAS	ANTES	DESPÚES
Se instaló láminas tipo mármol en la pared del comedor parte inferior. Se realizó cubrimiento de muro área de comedor, el cual se encontraba con desgaste y presencia de humedad.		
Se realizó cambio de cintas antideslizantes por cintas en granito fundidas sobre el enchape del piso en el área de comedor, cocina.	 	 
Se realizó mantenimiento lavamanos y recubrimiento de enchape por desajuste en la parte superior área de sala materna.		