AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	612
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C14-20 C612**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
25.	Informe componente ambiental	118991-119125
26.	Informe componente social	119126-119182

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C14-20 C612

Firma	Firma
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 3 DE 4

CONCLUSIONES / ACUERDOS /COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	QUIEN LO ADQUIERE	FECHA DE RESPUESTA
1	Uso adecuado de las llantas para muro de contención	Jhon Jairo Avilés Luna	Inmediato
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

FIRMAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	C.C. No	FIRMA
1	Fernando Vera Barrera	Director de obra	86.042.731	
2	Nayarith Rengifo Murillo	Residente social	1.121.881.465	
3	Diana Alejandra Zapata Báez	Residente ambiental	1.234.640.049	
4	Jhon Jairo Avilés luna	Peticionario-comunidad	1.006.839.772	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 4 DE 4

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografia 1: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 2: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 3: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022



Fotografia 4: donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 1 DE 3

DATOS INICIALES

PROYECTO/CONTRATO	Contrato 779 del 2022
MUNICIPIO / VEREDA	Uribe Meta - Vereda Yavia
GRUPO DE INTERÉS / LUGAR	Vereda Eden del municipio de Uribe Meta, JAC vereda Eden.
PERSONA CONTACTO / CONVOCADA POR	Nayarith Rengifo - Residente Social CVCO

FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN	DURACIÓN (Minutos)
3.03.2026	10:00 a. m.	11:00 a. m.	60 minutos

OBJETIVO:
Atender la solicitud verbal registrada como atención a PQRS por parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén, relacionada con la necesidad de material para la adecuación de dos alcantarillas en su territorio, y formalizar la entrega en donación de doce (12) tubos en concreto de 36 pulgadas provenientes del retiro de box culvert ubicados en el corredor vial del Contrato 779 de 2022, ejecutado por el Consorcio Vial Conexión Orinoquia.

N°	TEMA	EXPOSITOR	DURACIÓN (MINUTOS)
1	Entrega en donación y formalización del traslado de 12 tubos en concreto de 36" retirados de obras del corredor vial, para ser utilizados en la construcción de dos alcantarillas comunitarias en la vereda Edén.	Consorcio Vial Conexión Orinoquia: Ing. Fernando Vera Barrera, Director de Obra, quien autoriza la entrega. Junta de Acción Comunal Vereda Edén: Tirbey Velásquez, Presidente de Trabajo de la JAC.	30 minutos

Firman la Asistencia los representantes de la Comunidad, los demás asistentes firman en el FOR-GI-114 Registro de Asistencia a Reunión Comunidades.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 2 DE 3

DESARROLLO DE LA REUNIÓN N°1

1. El señor Tirbey Velásquez, en representación de la JAC de la Vereda Edén, reitera la solicitud verbal realizada al Consorcio respecto a la necesidad de material para la construcción de alcantarillas en su comunidad.

2. El Consorcio Vial Conexión Orinoquia informa que, como resultado de las actividades de retiro de estructuras tipo box culvert del corredor vial perteneciente al Contrato 779 de 2022, se generaron tubos en concreto de 36 pulgadas, en buen estado y aptos para uso comunitario.

3. El Ing. Fernando Vera Barrera, como Director de Obra, autoriza la entrega en donación de doce (12) tubos, los cuales permanecen ubicados en la vereda Yavia, sector Puente La Lagartija, y se ponen a disposición de la Junta de Acción Comunal de la vereda Eden.

4. Se establece que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén asumirá completamente el transporte, cargue y descargue del material desde la vereda Yavia hasta la vereda Edén.

5. Las partes verifican el estado general del material, declarándose conforme el representante de la JAC.

Estado de los elementos:

Las partes manifiestan que la donación se entrega en el estado actual en que se encuentran los tubos, los cuales fueron verificados visualmente por el representante de la JAC al momento de la entrega.

Aceptación:

El representante de la JAC declara que recibe a satisfacción los elementos descritos, destinándolos exclusivamente para el proyecto comunitario mejoramiento de via en la vereda Eden del municipio de Uribe Meta.

Conclusiones:

1. El Consorcio Vial Conexión Orinoquia hace entrega en donación de doce (12) tubos en concreto de 36" retirados como parte de las actividades del Contrato 779 de 2022.

2. La JAC de la Vereda Edén recibe a satisfacción el material, comprometiéndose a destinarlo exclusivamente para la construcción de la alcantarilla comunitaria.

3. El transporte del material será responsabilidad total de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén.

4. Con esta acta se da por atendida la solicitud verbal presentada por la comunidad mediante PQRS.

5. Ambas partes dejan constancia de conformidad y cierran la reunión sin observaciones adicionales.

Registro fotografico



	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-113 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN COMUNIDADES	FECHA: 13-07-2014 PAGINA: 3 DE 3

CONCLUSIONES / ACUERDOS /COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	QUIEN LO ADQUIERE	FECHA DE RESPUESTA
1	El transporte del material será responsabilidad total de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén.	JAC Vereda Eden	Inmediata
2	La JAC de la Vereda Edén recibe a satisfacción el material, comprometiéndose a destinarlo exclusivamente para la construcción de las alcantarillas comunitarias.	JAC Vereda Eden	
3			
4			
5			
6			
7			
8			

FIRMAS DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	C.C. No	FIRMA
1	Fernando Vera Barrera	Director de obra contrato 779 del 2022	~~86.042.731~~	
2	Nayarith Rengifo Murillo	Residente social	1.121.881.465	
3	Tirbey Velásquez Aguirre	Presidente comité trabajo JAC Vereda Eden	1.123.140.718	
4	Lorena Saenz Camacho	Afiliada a la JAC Vereda Eden	1.121.833.375	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA	CÓDIGO: PG-08-06
		REVISIÓN: 1
	PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	FECHA: 10/12/2018
		PÁGINA: 2 DE 6

I. OBJETIVO	Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos generados en todas las actividades desarrolladas por MEYAN SA y/o consorcios y contratistas asegurando el cumplimiento normativo, y promover políticas de responsabilidad frente al manejo adecuado e implementar actividades para: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
II. METAS	Asegurar una cobertura del 100% en la implementacion del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Realizar la Recolección y Disposición adecuada del 100% de los residuos generados. Asegurar la ejecución del 80% de las actividades programadas
I. ALCANCE	Este programa aplica para todas las sedes y proyectos de CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA, involucrando a todo el personal, los contratistas y subcontratistas y demás partes interesadas.
IV. ACTIVIDADES	Divulgación e implementación del Programa en todos los proyectos y sedes de la empresa
	Programación de Frecuencias y Rutas de Recolección
	Actividades de Sensibilización y Aprovechamiento de Residuos.
	Seguimiento resultado de indicadores y planes de acción

SEDE: Todos los proyectos de Meyan y Consorcios

V. CRONOGRAMA

No.	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	RECURSOS	RESPONSABLE	E/P	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	Recolección de Residuos Sólidos	Registros de recolección, certificaciones de disposición, registro fotográfico	Humanos	HSEQ de proyectos	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					E	1	1	1									
2	Campaña de Manejo y disposición de Residuos Sólidos (Ordinarios, reciclables y peligrosos)	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos	HSEQ de proyectos	P			1									
					E			1									
3	Charla de Codigo de colores para la separación en la fuente resolución 2184 de 2019	Registro de asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
4	Charla Residuos de manejo especial (que son, como se clasifican, donde se disponen, consecuencias de su mala gestion)	Registro de asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P				1								
					E												
5	Campaña Residuos peligrosos (que son, como se clasifican, donde se disponen, consecuencias de su mala gestion)	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos	HSEQ de proyectos	P					1							
					E												
6	Charla Residuos organicos (que son, como se clasifican, donde se disponen, consecuencias de su mala gestion)	Registro de asistencia e información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos, papeleria	HSEQ de proyectos	P			1									
					E			1									
7	Charla celebracion mundial del Reciclaje (17 de mayo del 2020)	Registro de asistencia	Humanos, material de reciclaje	HSEQ de proyectos	P												
					E												
8	Socialización Procedimientos para el manejo de sustancias quimicas y mezclas peligrosas	Registro de asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P						1						
					E												
9	Capacitación sobre sistema globalmente armonizado para la clasificación y etiquetado de productos quimicos, (con evaluación)	Registro de asistencia, informe y registro fotografico y evaluación	Humanos, material de papeleria	HSEQ de proyectos	P		1										
					E		1										
10	Capacitación sobre hojas de seguridad y listado de sustancias químicas	Registro de asistencia, informe y registro fotografico y evaluación	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
11	Capacitación clasificación y etiquetado de productos químicos	Registro de asistencia, informe y registro fotografico y evaluación	Humanos	HSEQ de proyectos	P					1	1						
					E												
12	Campaña de Tapas por la vida	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos material de reciclaje	HSEQ de proyectos	P												
					E												
13	Campaña control de derrame y uso del kit ambiental	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Economicos y Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
14	Analisis de indicadores	Registro de asistencia, Documento de indicadores	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
15	Campaña Ambiental cuidado y protección de los jardines	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos, material de reciclaje	HSEQ de proyectos	P												
					E												
16	Capacitacion codigo de colores para reciclar en la segunda resolución 2184 de 2019, (nuevo código de colores para separación en la fuente)	Registro de asistencia, informe y registro fotografico y evaluación	Humanos, material de papeleria	HSEQ de proyectos	P	1			1								
					E	1											
17	Seguimiento y aseo al área de acopio de los residuos (se encuentra identificado, limpio y ordenado)	Registro de asistencia y registro fotografico	Humanos	HSEQ de proyectos	P			1									
					E			1									
18	Verificación que los puntos ecológicos esten bien ubicados y que las canecas se encuentren en buen estado, limpias, señalizadas y con bolsa correspondiente al color	Registro de asistencia y registro fotografico	Humanos	HSEQ de proyectos	P	1					1						
					E	1											
19	Campaña Residuos pos consumo (pilas, aparatos electricos, medicamentos vencidos	Registro de asistencia y información socializada (dispositivas carteleras ETC)	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
20	Charla sobre control de derrame y uso del kit ambiental	Asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
21	Charla biodiversidad en la zona intervenida	Asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
21	Charla las 4 Rs (Reutilizar, Reducir, Reciclar y Recuperar)	Asistencia	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
22	Taller ciclo de vida desde la perspectiva ambiental	Asistencia, evaluacion	Humanos	HSEQ de proyectos	P												
					E												
21	Simulacro ambiental	Registro de asistencia, informe y registro fotografico	Humanos	HSEQ de proyectos	P			1			1						
					E			1									
			TOTAL		P	3	2	5	2	2	3	1	1	1	1	1	1
					E	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. OBSERVACIONES	Se realizan las actividades programadas, mayor soporte se encuentran soportados como anexos y cuerpo del informe No 33	
	NOMBRE	**CARGO**
RESPONSABLE	DIANA ALEJANDRA ZAPATA DIAZ	RESIDENTE AMBIENTAL

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-73
		REVISIÓN: 8
	REGISTRO DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	FECHA: 05-09-2018
		PÁGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO	Consorcio Vial Conexión Orinoquia	UBICACIÓN	Uribe	MES	mar-26

			FECHAS DE RECOLECCION	18/03/2026										GESTOR AUTORIZADO	TOTAL RESIDUOS GENERADOS
			No DE RECOLECCIONES	Recolección 1		Recolección 2		Recolección 3		Recolección 4		Recolección 5			
			TIPO DE RESIDUO GENERADO	CANTIDAD	ACTA No	CANTIDAD	ACTA No	CANTIDAD	ACTA No	CANTIDAD	ACTA No	CANTIDAD	ACTA No		
NO PELIGROSOS	APROVECHABLES Y/O RECICLABLES		PAPEL (kg)	0											
			PLASTICO (kg)	0											
			CARTÓN (kg)	0											
			VIDRIO, ALUMINIO (kg)	0											
			CHATARRA (kg)	0											
	NO APROVECHABLES		ORDINARIOS-RVDITE (kg)	2340	N° CO-260401503378									BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.	2340
			BIODEGRADABLES (Kg)	0											
	ESPECIALES		COLCHONES (kg)	N.A											
			ESCOMBRO (kg)	0											
			LLANTAS (kg)	0											
			Otros:	N.A											
PELIGROSOS	INDUSTRIALES		FILTROS (kg)	0											
			CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS (Kg)	0											
			BOLSAS DE CEMENTO (Kg)	N.A											
			EPP (Kg)	N.A											
	RAEE Y OTROS		EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS (Kg)	0											
			CARTUCHOS Y TONER (kg)	0											
			LAMPARAS Y BOMBILLOS (kg)	0											
			BATERIAS (Unid)	0											
			PILAS (kg)	0											
	HOSPITALARIOS		GASAS, VENDAS, ALGODON, GUANTES ETC (kg)	N.A											
			AGUJAS/PUNTAS/VIDRIOS (kg)	N.A											
	LIQUIDOS INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS		PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS (Gal)	0											
			ACEITE USADO, GUAYMARO Y AGUAS ACEITOSAS (Gal)	0											
			AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA (Gal)	0											

Observaciones: Las jornadas de orden y aseo se realizan una (1) vez a la semana. Los residuos son acopiados en el predio La Florida para posterior hacer el cargue y desplazarlos a la ciudad de Villavicencio para hacer la entrega a gestor autorizado BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A.

Diana Alejandra Zapata Baez

Nombre Reponsable de área

Cargo: Residente ambiental

Nombre Responsable Empresa Recolectora

Cargo:

118997

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BIC
NIT: 822.000.268-9

N° CO-2604011583978

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA** identificada con **NIT 901667284**, dispuso desde 2026-03-01 hasta: 2026-03-31 la cantidad de **dos mil trescientos cuarenta (2340)** Kilogramos de residuos sólidos ordinarios, para el respectivo servicio de disposición final en el Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante ubicado en el Kilómetro 18 Vía Caños Negros Licencia ambiental N° 2.6.07.0982 del 21 de diciembre del año 2007 expedida por Cormacarena.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado; a los **1** días del mes de **Abril** de 2026.

LINDA CRISTAL GONZALEZ PINTO
Directora Comercial

Nota: El presente certificado sólo es válido en su copia original o firma digital certificada.	LINDA CRISTAL GONZALEZ PINTO	Firmado digitalmente por LINDA CRISTAL GONZALEZ PINTO Fecha: 2026.04.01 14:58:21 -05'00'
Verifique la validez de su certificado enviando una solicitud por correo electrónico gestionesbic@grupodellano.com la dirección del Área de Recaudo y Cartera de Bioagricola del Llano.		

Elaboró: KAROL LICETH GONZALEZ BARRERO
Revisó: Adriana Herran Peña-Asistente Recaudo y Cartera

Bioagricola del Llano S.A E.S.P

Recibo de Disposición de Residuos Solidos

No. 525043

Fecha Ingreso	18-03-2026	Hora Ingreso	09:53:12	Hora Salida	10:07:34
Empresa	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA		Nit	901667284	
Ruta	OBRA URIBE PAPANEME				
Dirección	CL 153 6 22			Telefono	6086783938
Vehiculo	VOLQUETA PLATON [STO330]		Conductor	LUIS FERNANDO MEDELLIN POSADA	

CONCEPTO	PESO ING. (Kg)	PESO SAL. (Kg)	NETO. (Kg)
Tipo Residuo: Particular - R. Mixto Procedencia:Transporte Particulares - Otros municipios Observaciones:	15.290	12.950	2.340

Firma:		Operador:	Ronal Fabian Urrego Chaparro

118999

119.000

Anexo 10. Compra de agua

119.00

Uribe – Meta, 07 de marzo de 2026

Cuenta de cobro No. 18

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA
NIT. 901.667.284-6

Debe a:

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá

La suma millón ciento dieciséis mil pesos moneda corriente **($ 1.116.000)**

Por concepto de:

Suministro de agua potable para hidratación del personal, la cual se relaciona a continuación:

Fecha	No. pacas	Valor por paca	Valor total	Observaciones
03/03/2026	60	6.000	360.000	
03/03/2026	2	6.000	12.000	Rec. 2 botellones
04/03/2026	60	6.000	360.000	
04/03/2026	2	6.000	12.000	Rec. 2 botellones
06/03/2026	60	6.000	360.000	
06/03/2026	2	6.000	12.000	Rec. 2 botellones
TOTAL	**186**	**6.000**	**1.116.000**	

Por favor realizar consignación en la cuenta de ahorro del Banco Agrario No. 4-452-10-08014-9 que está a mi nombre.

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá
Cel. 321 4453321
Dir. Calle 6ta entre carrera 7ma y 8va, Barrio La Esperanza, Uribe Meta.

119.002

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4ª N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	03	2026

FACTURA DE VENTA 1259

Señor(es): Consorcio Conccion Vial Nit:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	pacas de 6/1	6000	360.000
2	botellones	6000	12000

Son:

TOTAL $ 372.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según articulo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

C.C./Nit.

IMPRESO POR GRÁFICAS GUTIÉRREZ NIT 19.445.556-2 CEL. 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-05 FECHA: 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUC: 3-mar-26

CONSECUTIVO: 139

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓ: VÍA URIBE - PAPAMENE

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA VIDA	OBRA	
2	2		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN : MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN : LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN : JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119003

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4' N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	03	2026

FACTURA DE VENTA 1251

Señor(es): Consorcio Carretera Vial NIT:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	Pacas de 1L	6000	360.000
2	Pacas de 20 Lt.	6000	12.000

IMPRESO POR GRÁFICAS GUTIÉRREZ NIT. 19.445.556-2 CEL. 310 755 1856 VILLAVICENCIO - META

Son:

TOTAL $ 372000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

FIRMA CLIENTE

C.C./Nit.

11900

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-05 FECHA: 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 4-mar-26

CONSECUTIVO: 143

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VÍA URIBE - PAPAMENE

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PUBA-VIDA	OBRA	
2	2		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119005

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4ª N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	03	2026

FACTURA DE VENTA 1264

Señor(es): Consorcio Conexion Nit: 901

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	Paca de 4	6000	360000
2	Botellones	6000	12000

Son:

TOTAL $ 372.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

FIRMA QUIEN RECIBE

C.C./Nit.

IMPRESO POR GRAFICAS GUTIERREZ NIT. 19.445.556-2 CEL. 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

901

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO : FOR-CP-05 FECHA 08-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 6-mar-26

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VIA URIBE - PAPAMENE

CONSECUTIVO: 146

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA VIDA	OBRA	
2	2		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	
3							
4							
5							
6							
7							
8							

ELABORÓ REQUISICIÓN : MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN : LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN : JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119007

119008

Uribe – Meta, 14 de marzo de 2026

Cuenta de cobro No. 20

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA
NIT. 901.667.284-6

Debe a:

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá

La suma de setecientos cuarenta y cuatro mil pesos moneda corriente **($ 744.000)**

Por concepto de:

Suministro de agua potable para hidratación del personal, la cual se relaciona a continuación:

Fecha	No. pacas	Valor por paca	Valor total	Observaciones
10/03/2026	60	6.000	360.000	
10/03/2026	2	6.000	12.000	Rec. 2 botellones
12/03/2026	60	6.000	360.000	
12/03/2026	2	6.000	12.000	Rec. 2 botellones
TOTAL	**124**	**6.000**	**744.000**	

Por favor realizar consignación en la cuenta de ahorro del Banco Agrario No. 4-452-10-08014-9 que está a mi nombre.

Cordialmente,

JQSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá
Cel. 321 4453321
Dir. Calle 6ta entre carrera 7ma y 8va, Barrio La Esperanza, Uribe Meta.

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4ª N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	03	2020

FACTURA DE VENTA 1320

Señor(es): Consorcio Conexión Uno Nit:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	Dacos de 1/2	6000	360.000
2	Botellones	6000	12.000

IMPRESO POR GRAFICAS GUTIERREZ NIT. 19.445.386-2 CEL: 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

Son:

TOTAL $ 372.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

C.C./Nit.

119009

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-05 FECHA: 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 10-mar-26

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VÍA URIBE - PAPAMENE

CONSECUTIVO: 152

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN ENRECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA-VIDA	OBRA	
2	2		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA-VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119010

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4ª N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

1106

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	03	2026

FACTURA DE VENTA

1323

Señor(es): Consorcio Conexion Vial Nit:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	Packs de 1/4	6000	360.000
2	botellones	6000	12 000

Son:

TOTAL $ 372.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

C.C./Nit.

IMPRESO POR GRÁFICAS GUTIÉRREZ NIT. 19 445 596-2 CEL: 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

	CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-05 FECHA 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISION: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 12-mar-26

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VÍA URIBE - PAPAMENE

CONSECUTIVO: 161

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA VIDA	OBRA	
2	2		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS

OBSERVACIONES

FECHA RECIBIDO:

REQUISICIONES MARZO - 161

119012

11903

Uribe – Meta, 21 de marzo de 2026

Cuenta de cobro No. 22

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA
NIT. 901.667.284-6

Debe a:

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá

La suma de setecientos cuarenta y cuatro mil pesos moneda corriente **($ 744.000)**

Por concepto de:

Suministro de agua potable para hidratación del personal, la cual se relaciona a continuación:

Fecha	No. pacas	Valor por paca	Valor total	Observaciones
17/03/2026	60	6.000	360.000	
17/03/2026	3	6.000	18.000	Rec. 3 botellones
20/03/2026	60	6.000	360.000	
20/03/2026	3	6.000	18.000	Rec. 3 botellones
TOTAL	**126**	**6.000**	**756.000**	

Por favor realizar consignación en la cuenta de ahorro del Banco Agrario No. 4-452-10-08014-9 que está a mi nombre.

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá
Cel. 321 4453321
Dir. Calle 6ta entre carrera 7ma y 8va, Barrio La Esperanza, Uribe Meta.

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4ª N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	03	2026

FACTURA DE VENTA 1270

Señor(es): Consorcio Conexion Vial NIT:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	pacas de 1/4	6000	360.000
3	botellones	6000	18.000

Son:

TOTAL $ 378.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

C.C./Nit.

IMPRESO POR GRAFICAS GUTIERREZ NIT. 19.445.596-2 CEL: 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

11904

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-05 FECHA: 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 17-mar-26

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CALDERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VÍA URIBE - PAPAMENE

CONSECUTIVO: 169

ITEM	CANTIDAD	Q.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA VIDA	OBRA	
2	3		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119015

1190/6

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4' N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247
PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	03	2026

FACTURA DE VENTA

1199

Señor(es): Consorcio Conccion ortinoqui0 Nit:

Dirección:

Ciudad: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
60	Bolsas de 7L	6000	360.000
3	Botellones	6000	18.000

IMPRESO POR GRAFICAS GUTIERREZ NIT. 19.445.558-2 CEL: 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

Son:

TOTAL $ 378.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según articulo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

FIRMA CLIENTE

C.C./Nit.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO : FOR-CP-05 FECHA: 05-05-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 20-mar-26

CONSECUTIVO: 182

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CLADERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VÍA URIBE - PAPAMENE

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	60		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA-VIDA	OBRA	
2	3		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA-VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS.

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

REQUISICIONES MARZO - 182

119017

Uribe – Meta, 28 de marzo de 2026

Cuenta de cobro No. 23

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA
NIT. 901.667.284-6

Debe a:

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá

La suma de doscientos cincuenta y ocho mil pesos moneda corriente **($ 258.000)**

Por concepto de:

Suministro de agua potable para hidratación del personal, la cual se relaciona a continuación:

Fecha	No. pacas	Valor por paca	Valor total	Observaciones
26/03/2026	40	6.000	240.000	
26/03/2026	3	6.000	18.000	Rec. 3 botellones
TOTAL	**43**	**6.000**	**258.000**	

Por favor realizar consignación en la cuenta de ahorro del Banco Agrario No. 4-452-10-08014-9 que está a mi nombre.

Cordialmente.

JOSE ALEXANDER OSPINA CORTES
C.C 18.400.241 de Calarcá
Cel. 321 4453321
Dir. Calle 6ta entre carrera 7ma y 8va, Barrio La Esperanza, Uribe Meta.

AGUA POTABLE TRATADA

BAHIA

PURA VIDA

Calle 4° N° 10 - 35 - La Uribe - Meta

MICROFILTRADA Y PURIFICADA
CON RAYOS ULTRAVIOLETA

NIT. 40.363.649 -2
No Responsable de IVA

322 283 2736
321 445 3321
310 439 2247

PEDIDOS

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	03	2026

FACTURA DE VENTA

0689

Señor(es): Consorcio Conexion Orinoquia

Dirección:

Ciudad: **Teléfono:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
40	Pacas de 1/2	6.000	240.000
3	botellones	6.000	18.000

IMPRESO POR GRÁFICAS GUTIÉRREZ NIT. 19 445 596-2 CEL. 310 755 1855 VILLAVICENCIO - META

Son:

TOTAL $ 258.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según articulo 621,772 y 774 del Cód. de Comercio (Art 2 Ley 1231 de 2008)

FIRMA VENDEDOR

Aceptada:

FIRMA CLIENTE

C.C./Nit.

11/9/19

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA NIT No: 901.667.284-6	CODIGO: FOR-CP-06 FECHA: 09-09-2025
	REQUISICIÓN	REVISIÓN: 7 HOJA: 1 de 1

FECHA DE SOLICITUD: 26-mar-26

PERSONA QUE SOLICITA: LUISA LORENA CLADERON

OBRA: CONTRATO 779 DE 2022

UBICACIÓN: VIA URIBE - PAPAMENE

CONSECUTIVO: 187

ITEM	CANTIDAD	O.T	UND	DESCRIPCION	REFERENCIA	DESTINO	VERIFICACIÓN EN RECEPCIÓN
1	40		UND	PACAS DE AGUA HIDRATACION PERSONAL OBRA	BAHIA PURA VIDA	OBRA	
2	3		UND	BOTELLONES DE AGUA	BAHIA PURA VIDA	OFICINA	

ELABORÓ REQUISICIÓN: MARIA CLAUDIA JIMENEZ

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

REVISA REQUISICIÓN: LUISA LORENA CALDERON

CARGO: ADMINISTRADORA

APRUEBA REQUISICIÓN: JAVIER ARIAS

CARGO: ING. RESIDENTE OBRA

JEFE COMPRAS Y/O AUX. COMPRAS

OBSERVACIONES:

FECHA RECIBIDO:

119020

11902

Anexo 11. Registro consumo de agua industrial

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO FOR-GI-75
REVISIÓN 5
FECHA 06-01-2026
PAGINA 1 de 1

REGISTRO CONSUMO DE AGUA NO POTABLE

SEDE O PROYECTO: URIBE - PAPAMENE | MES: 3 | AÑO: 2026

FUENTE DE CAPTACIÓN | SUBTERRANEA [ ] | SUPERFICIAL [X] | VOLUMEN CONCEDIDO L/S: 1.5 Lts/s

RESOLUCIÓN No: PS-GJ. 1.2.6.25.0044 del 05 Febrero del 2025 | VEHICULO PLACA: WLL443

USO DOMESTICO

FECHA	MEDIDOR (m3)		VOLUMEN CAPTADO (m3)
	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-75
REVISIÓN: 5
FECHA: 08-01-2026
PAGINA 1 de 1

REGISTRO CONSUMO DE AGUA NO POTABLE

SEDE O PROYECTO:	URIBE - PAPAMENE	MES	3	AÑO	2026
FUENTE DE CAPTACIÓN	SUBTERRANEA [ ]	SUPERFICIAL [X]	VOLUMEN CONCEDIDO L/S	1.5 Lts/s	
RESOLUCIÓN No	PS-GJ. 1.2.6.25.0044 del 05 Febrero del 2025		VEHICULO PLACA	WLL643	

USO DOMESTICO				USO INDUSTRIAL								CONTROL Y VERIFICACIÓN
FECHA	MEDIDOR (m3)		VOLUMEN CAPTADO (m3)	FECHA	HORA		MEDIDOR (M3)		VOLUMEN CAPTADO	ACTIVIDAD EN OBRA			VoBo
	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL			Inicial	Final	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL		Irrigación	Actividades Varias	Mezcla	
				10/03/26	14:13	14:48			12	X	X		
				10/03/26	16:05	16:40			12	X	X		
				11/03/26	07:32	08:06			12	X	X		
				11/03/26	09:54	10:29			12	X	X		
				11/03/26	15:20	15:55			12	X	X		
				12/03/26	10:34	11:10			12	X	X		
				12/03/26	13:38	14:03			12	X	X		
				12/03/26	16:30	16:45			12	X	X		
				13/03/26	07:06	07:41			12	X	X		
				13/03/26	09:09	09:44			12	X	X		
				13/03/26	15:21	15:56			12	X	X		
				14/03/26	08:43	09:18			12	X	X		
				14/03/26	10:58	11:33			12	X	X		
				16/03/26	07:03	07:38			12	X	X		
				16/03/26	11:48	12:23			12	X	X		
				17/03/26	07:43	08:18			12	X	X		
				17/03/26	11:48	12:23			12	X	X		
				18/03/26	09:14	09:49			12	X	X		
				18/03/26	14:00	14:36			12	X	X		
				18/03/26	16:08	16:43			12	X	X		
				19/03/26	11:49	12:24			12	X	X		
				19/03/26	14:15	14:50			12	X	X		
TOTAL VOLUMEN CAPTADO				TOTAL VOLUMEN CAPTADO					264 M3				

Diana Arcos Ute 8
NOMBRE RESIDENTE AMBIENTAL
Y/O SUPERVISOR HSEQ

NOMBRE ING. RESIDENTE

119013

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-75
REVISIÓN: 5
FECHA: 06-01-2026
PAGINA 1 de 1

REGISTRO CONSUMO DE AGUA NO POTABLE

SEDE O PROYECTO:	URIBE - PAPAMENE	MES	3	AÑO	2026
FUENTE DE CAPTACIÓN	SUBTERRANEA [ ]	SUPERFICIAL [X]	VOLUMEN CONCEDIDO L/S	1.5 Lts/s	
RESOLUCIÓN No	PS-GJ. 1.2.6.25.0044 del 05 Febrero del 2025		VEHICULO PLACA:	WLL443	

USO DOMESTICO

FECHA	MEDIDOR (m3) LECTURA INICIAL	MEDIDOR (m3) LECTURA FINAL	VOLUMEN CAPTADO (m3)
TOTAL VOLUMEN CAPTADO			

USO INDUSTRIAL

FECHA	HORA Inicial	HORA Final	MEDIDOR (M3) LECTURA INICIAL	MEDIDOR (M3) LECTURA FINAL	VOLUMEN CAPTADO	ACTIVIDAD EN OBRA Irrigación	ACTIVIDAD EN OBRA Actividades Varias	ACTIVIDAD EN OBRA Mezcla	CONTROL Y VERIFICACIÓN VoBo
20/03/26	09:20	09:56			12	X	X		
20/03/26	10:03	10:38			12	X	X		
21/03/26	07:12	07:46			12	X	X		
21/03/26	10:27	11:03			12	X	X		
21/03/26	13:26	14:03			12	X	X		
24/03/26	08:49	09:24			12	X	X		
24/03/26	10:17	10:53			12	X	X		
25/03/26	07:06	07:42			12	X	X		
25/03/26	14:00	14:35			12	X	X		
26/03/26	08:52	09:28			12	X	X		
26/03/26	15:14	15:49			12	X	X		
27/03/26	10:03	10:38			12	X	X		
27/03/26	12:15	12:51			12	X	X		
27/03/26	15:26	16:02			12	X	X		
28/03/26	07:05	07:40			12	X	X		
28/03/26	09:16	09:53			12	X	X		
28/03/26	16:03	16:38			12	X	X		
TOTAL VOLUMEN CAPTADO					204 m3				

Diana Acosta B
NOMBRE RESIDENTE AMBIENTAL
Y/O SUPERVISOR HSEQ

NOMBRE ING. RESIDENTE

119024

Anexo 12. Manejo de fauna silvestre

	REGISTRO MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	FOR-GI-178	
		VERSIÓN:	1
		PÁGINA:	1 DE 1
		FECHA DE APROBACIÓN 10/12/2024	

Fecha (día/mes/año)	13/03/2025			HORA	7:07 am				
Nombre del proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA VÍA URIBE - CRUCE - VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE, DEPARTAMENTO DEL META"								
Actividad realizada	Ahuyentamiento		Rescate		Reubicación		Otro/Cual	Parcheo Vial	
Técnica o equipo utilizado	Bolsa Roja, Pala, Cal								
Localización geográfica	X 3°13'22.84"N	Y 74°22'20.62"O			Altitud m.s.n.m	651			
Tipo de vegetación	Sobre Vía Principal del Corredor Vial.								
Características del lugar	Pavimento – Frente Obra.								

Grupo taxonómico	Anfibios	Reptiles	Mamíferos	Aves	Insectos
			X		

Género y/o especie	Cerdocyon thous

Categoría de amenaza	Vulnerable	En peligro	En peligro Crítico	Otro/Cual	No clasificado	Endémica	SI	NO
				LC				X

Número de individuos	1
Descripción del evento	Se realiza Proceso de Ahuyentamiento con individuo reportado muerto por atropellamiento del Kotaso. Ahuyentamiento avisado de las actividades del Consorcio

Contratista	Nombre:	Diana Alejandra Zapata Baez
	Cargo:	Residente Ambiental
	Firma:	Diana A Zapata B.
Interventoría	Nombre:	
	Cargo:	
	Firma:	

119026

Anexo 13. Mantenimientos maquinaría

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6
MEYAN S.A	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 27

EQUIPO:	VOLQUETA	**MODELO**	2010	**FICHA DE MANTENIMIENTO**	
SERIE/PLACA:	TRG324	**HORÓMETRO/KILOMETRAJE:**	28195	1 ACEITE	15W-40
OPERADOR:		PASCUALA GALINDO		HORÓMETRO ULTIMO CAMBIO	27647
FECHA **DE ENTRADA:**	3 de marzo de 2026	**HORA ENTRADA:**	07:00:00 AM	REALIZADO POR	DIEGO MACIAS
FECHA **DE SALIDA:**	2 de marzo de 2026	**HORA SALIDA:**	5:00:00 AM	HORÓM. PROX CAMBIO	28097
MES:	MARZO			HORAS FALTANTES PROX CAMBIO	-88
				HORAS km PROGRAMADOS	250
				FECHA ULTIMO CAMBIO	19 de octubre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: X INTERNO | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
2/3/2026	MPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, FSPP3OS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD E2	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUILOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LETRERO RAS, MANUALES DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamientos del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan por debajo de la normativa se deben cambiar), cortadas, deformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas; corregir fugas por los retenedores de las ruedas y sellos del buje	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPTICA, PASADOR SUPPRIOR DF LA BOTELLA TFL ESCOPTICA, PASADOR DF SUJECION IZQUIFROO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO,FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESPOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CARPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARPADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLH	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLM	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DEL COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	NL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	ESCANER EQUIPO Y/O VERIFICAR CODIGOS DE FALLA EN EL TABLERO	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLB	ACTIVA	AJUSTE Y CONDICION BRAZO DE LA DIRECCION , TERMINALES BARRA DE EXTREMOS ACOPLAMIENTO, TOPES, REVISAR CAJA AUXILIAR,DEPOSITO HIDRAULICO, BRAZO PITMAN, CRUCETAS Y TORNI LOS DF SUJECION CAÑA DF DIRECCION, MANGUERAS DEL SISTEMA, PUNTOS DE ENGRASE, SOPORTE CAÑA DE DIRECCION Y CAMINO DEL LUBRICANTE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	AJUSTE Y CONDICION DE LA CORREA, RODAMIENTOS Y VENTILADOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	REVISAR AJUSTES DEL TURBO CARGADOR, FUNCIONAMIENTO INTERCOOLER, MANGUERAS DE ADMISION, CARCAZA DEL FILTRO DE AIRE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLB	ACTIVA	ALINEACION Y BALANCEO DE LA DIRECCION	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	MPLG	ACTIVA	EJF TRASERO DELANTERO INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LO (DESARMAR LL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DF SUJECION LO (DFSARMAR FL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI FS NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUF DFL PERNO DE MONTAJF DF LA CAMARA DE FRENOS	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DIFERENCIAL TRASERA DELANTERA	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	TAPA RADIADOR Y CAMBIO TERMOSTATO REFRIGERANTE	MACEDONIO MANRIQUE	

Vo Bo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ Vo Bo OPERADOR: _____

119029

MEYAN S.A

CODIGO: FOR-GM-20
VERSION: 2
FECHA: 28-11-2013
PAGINA: 1 DE 1

INFORME TÉCNICO

LUGAR:	CICO - DRUBC META			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Pasival Galindo			MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	02-03-2016	HORA INICIO		MODELO	2010
FECHA DE ENTREGA	02-03-2016	HORA FINAL		S/N SERIE	
TECNICO	Marcelino Enrriquez			PLACA / No DE IDENTIFIC	TR6 324
OT 27	HOROMETRO ULTIMO CAMBIO: 27847	HORÓMETRO PROXIMO CAMBIO: 28097		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	28195

Reporte de Falla (Que anota el reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Anotar lo que reporta el conductor, y lo necesario hacer antes de inicio de operación)

Realizar cambio de filtros por cumplimiento en cronograma 250 Horas

Rellenos de aceite

Reparación (Diligenciar registrar cambio de items este luego Adelos y cantidad, si es necesario)

Diligenciar: detalle repuestos por el manual del fabricante (como Aquí le vimos), hacer pruebas y medidas de seguridad, hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, accionamiento, suspensión, motor, tren delante, direccion, cabina en estas final, limpieza y pegar final (compresores Carrocas)

Cambio de filtro aceite
Cambio de filtro combustible
Cambio de Filtro Separador combustible.
Cambio de filtro aire motor
Cambio de filtro cabina

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
1 filtro aceite 1 filtro combustible 1 filtro separador 2 filtros aire motor rellenos de aceite motor	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecanico | Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO	FOR-GM-25
REVISION	0
FECHA	03-07-2020
HOJA	1 DE 1

EQUIPO	TRG324	CODIGO	TRG324	CAPACIDAD DE CARGA	12 KG	CONDUCTOR	PASCUAL SALINAS				
Nº CHASIS	201936	MODELO	2010	KILOMETRAJE	T800	VENCIMIENTO SOAT	30/10/2020	VENCIMIENTO TECNOMECANICA			
Nº MOTOR	0Y12300J	MARCA	Kenworth		FECHA MTTO	03-04-2020	Nº CELULAR				
MECANICO ASIGNADO	MANTENIMIENTO REALIZADO	FECHA INICIAL	02-04-2020	FECHA FINALIZACION	10-04-2020	HORA ACTUAL	30185	PROXIMO / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	30435

Nº	SL	MANTENIMIENTO	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS UTILIZADAS	TIEMPO	Firma operario	Firma mecanico	REPUESTOS & REFERENCIA
27	1	PARTIA										
27	2	PARTIA										
27	3	PARTIA										
27	3.1	PARTIA										
27	4	PARTIA										
27	5	PARTIA										
27	6	PARTIA										
27	7	PARTIA										
27	8	PARTIA										
27	9	PARTIA										
27	10	PARTIA										
27	11	PARTIA										
27	12	PARTIA										
27	13	PARTIA										
27	14	PARTIA										
27	15	PARTIA										

Observaciones:

NOTA: EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ESTA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O CAMBIOS DE PARTES INCLEMENTABLES

Firma operario: Firma mecanico: Firma supervisor:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO (MPLAB,MPLAB,MPLM)

MEYAN s.a.										CÓDIGO	FOR-CM-78
EQUIPO	TRG324	CÓDIGO	TRG324	CAPACIDAD DE CARGA		DMO	CONDUTOR	PASCUAL GALINDO		REVISIÓN	0
N° CHASIS	2619985	MODELO	2010	KILOMETRAJE		T800	VIGENCIA RTM		VIGENCIA SOAT	FECHA:	01-07-2020
N° MOTOR	4YFD30667	MARCA	Kenworth			FECHA HOY	3-Mar-2020	N° CELULAR		HOJA:	1 DE
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO RAMIREZ	FECHA INICIAL	2-Mar-2020	FECHA FINALIZACION	2-Mar-2020	H/KM ACTUAL	28191	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	28441

MPLA

ET	MPLA	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	REPORTES A ENTREGAR
27	1	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ARIENTOS ALFOMBRAS ESPEJOS. OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Palanca lateral izq.					250			
				Perilla de servicio					250			
				Freno de emergencia					250			
				Cinturón de seguridad					250			
				Volante (verificar juego máximo)					250			
				Seguros de vapor					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y TAPETES					250			
				REVISAR ESPEJOS IMPLAPARABRISAS					250			
				REVISAR PLAFONERAS DEL LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ARNES CINTURON DE SEGURIDAD					250			
				REVISAR CONECTORES CINTURONES DE CONDUCTOR					250			
27	1	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (2) ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUYOS DE VOLCO, RITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANILLETRAS DE CAMBIA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	REVISAR ALARMA O PITO DE SERVICIO					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			
				REVISAR ALARMA O PITO NEUMATICO					250			
				Faros delanteros (bajo)					250			
				Luz de media (alta)								
				Luz alta (alta)					250			
				Luz direccional delantera (baja)					250			
				Luz direccional delantera (alta)					250			
				Luz de parquee delantero (alta)					250			
				Luz de parquee trasera (alta)					250			
				Luz direccional trasera (alta)					250			
				Luz direccional trasera (baja)					250			
				Luz de placa del freno					250			
				Luz direccional valor					250			
				Luz interior					250			
				Stornos laterales					250			
				Carga de voltimetro					250			
				Tablero de instrumentos					250			
				Sensor de velocidad					250			
				Piero diferencial trasero					250			
				Faros diferencial delantero					250			
				Claxon bajo					250			
				Cables de la bateria a los cables de alternador y batería (cable rojo)					250			
27	1	PASIVA	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DATOS DE LLAVE DE LA COMPUERTA, BOOSTER(CAMARA) Y SEGURO COMPUERTA	Mangueras (riegadas, primarias, secundarias)					4500			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Mangueras depósito aceite					4500			
				Riegadas, (cubiles cilindricos)					4500			
				Vocalerito apertura puerta					4500			
				Cerradura de protección cabina					4500			
				Cerradura desde cabina					4500			
				Bisagra trasera					4500			
				Seguros compuerta					4500			
				Chicotes					4500			
				REVISAR Y AJUSTAR CILINDRO TELESCÓPICO					4500			
				BY-PASS BOQUILLA					4500			
27	1	PASIVA	TOMA FUERZA	Mangueras (riegadas, primarias, secundarias)					4500			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO

119081

				Mantenimiento al sistema					4000			MPLAB,MPLAB,MPLIN
				MPLB								
01	MPLB	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HIPERGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Fotografia evidencia	REPUESTOS A UTILIZAR
27	1	ACTIVA	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de advertencia de presión de los neumáticos, verificar el estado del tacómetro, en las inspección apropiadamente de la rotativa se deben cambiar, cortadas, deformaciones, estado de la válvula suministro aire y grado en de las llantas, corrigo fugas por los alrededores de las ruedas y sellos del aceite	Estado del cilindro				1.00	250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLIN 3-Registro fotográficos
				Llanta delantera (b)				0	250			
				Llanta trasera (bi)				0	250			
				Llanta pacha delantera interna (bi)				0.1	250			
				Llanta pacha delantera externa (bi)				0.1	250			
				Llanta pacha trasera interna (b)				0.1	250			
				Llanta pacha delantera externa (bi)				0.1	250			
				Llanta pacha trasera externa (bi)				0.1	250			
				Llanta pacha delantera externa (bi)				0.1	250			
				Llanta pacha trasera interna (bi)				0	250			
				Llanta pacha delantera interna (bi)				0	250			
				Llanta de repuesto				0.1	250			
				Rin delantero (b)				0.1	250			
				Rin trasero (bi)				0	250			
				Rin pacha delantera interna (bi)				0.1	250			
				Rin pacha delantera externa (bi)				0.1	250			
				Rin pacha trasera interna (bi)				0	250			
				Rin pacha trasera externa (bi)				0	250			
				Rin pacha trasera interna (bi)				0	250			
				Rin pacha trasera externa (bi)				0	250			
				Rin de repuesto				0.1	250			
27	2	ACTIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO,FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESPIGUE DEL depósito DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CARPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE GARRADO, COMPUERTA	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de advertencia de presión de los neumáticos, verificar el estado del tacómetro, en las inspección apropiadamente de la rotativa se deben cambiar, cortadas, deformaciones, estado de la válvula suministro aire y grado en de las llantas, corrigo fugas por los alrededores de las ruedas y sellos del aceite				0	250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLIN 3-Registro FOTOGRAFICO
				telescopica				0	250			
				pasador superior de la botella telescopica				0.1	250			
				Reparo roto				0	250			
				corregir fugas de la botella telescopica				0.1	250			
				configura del depósito del hidraulico				0	250			
				pasadores de la compuerta				0	250			
				estado de la carga				0	250			
				tubería de succion				0	250			
				tapa dcanado hidraulico				0	250			
				tubería hidraulica reparada				0	250			
				Inspeccionar cangreses, brackets, cristalizados				0	250			
				Inspeccionar electrico en vias				0	250			
				cristalizados, brackets, cristalizados				0	250			
				mecanismo apertura puerta				0	250			
				carpa de protección cabina				0	250			
				controles desde cabina				0	250			
				bisagra trasera				0	250			
				seguros compuerta				0	250			
				escalera volco				0.1	250			
27	4	ACTIVA	ALINEACION Y BALANCEO DE LA dirección	ALINEACION				0.5	1000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLIN 3-Registro fotográficos
				Balanceo				0.5	1000			
				DESMONTAJE RUEDAS					1500			
				REVISAR TAMBORES Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (4 UN)					1500			
				REVISAR TAMBORES Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (4 UN)					1500			
				REVISAR TAMBORES Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (4 UN)					1500			
				REVISAR TAMBORES Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (4 UN)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LD-IE 1)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LD-IE 1)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LD-IE 2)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LI-IE 2)					1500			
				REVISAR CALIPERS (LD-IE 1) Y (LI-IE 2) RODAJES PASADOR Y GUIA DE SUJECION RANURA (KIT DE RESORTES Y RODAJES CAMBIO (UN 1)					1500			

119082

32		ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO [illegible] TRASERO TRASERO [illegible] INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) PINES RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) TORQUE EN PERNO DE MONTAJE DE LA CÁMARA DE FRENOS	REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LH-FT)					1400			1 INFORME TÉCNICO 24 Orden ID MPLAB,MPLAB,MPLM 3 Registro fotográfico
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LH-FT2)					1500				
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LH-FT3)					1450				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LH-ET1)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LH-ET2)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LH-ET3)					1450				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LH-I2)					1500				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE, PLANTAS DEL PUENTE, FISURAS DESCANTES (FT1)					1500				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE, PLANTAS DEL PUENTE, FISURAS DESCANTES (LT2)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LH-FT1)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LH-FT2)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LH-FT3)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LH-IT2)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LH-ET1)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LH-ET2)					1500				
				REVISAR CAMPANULAS Y RETENEDORES SEMIEJE (LH-FT2)					1500				
				REVISAR CAMPANULAS Y RETENEDORES SEMIEJE (LH-FT3)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LH-FT1)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LH-ET2)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LH-IT2)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LH-I2)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LH-ET1)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LH-FT1)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LH-FT2)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LH-I2)					1500				
				[illegible] RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH-I1)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH-ET1)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH-FT2)					1500				
				[illegible] RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH-I2)					1500				
				REVISAR CAMPANAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH-FT1)					1500				
				REVISAR CAMPANAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH-ET1)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH-ET2)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH-IT2)					1500				
				GRADUAR FRENOS DE LAS 4 LLANTAS TRACERAS					1500				
				DESARMAR RUEDAS					1400				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LH-IF)					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LH-IF)					1500				
				REVISAR CAMPANAS (LH-IE)					1500				
				REVISAR CAMPANAS (LH-IF)					1500				

119033.

32				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS, PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (1 HOR)								
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS, PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (1.5 HR)					1500			
				REVISAR BANCALES Y RETENEDORES (KIT)					1500			
				REVISAR FRANQUES Y BUJES (KIT)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOGIN (1.5 HR)					1500			1.-INFORME TÉCNICO 2.-F ORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3.-Registro fotográfico
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOGIN (1.5 HR)					1500			
				REVISAR BUJES, PASADORES, CANASTILLAS, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (1.5 HR)					1500			
				REVISAR BUJES, PASADORES, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (1.5 HR)					1500			
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (1.5 HR)								
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (1.5 HR)								
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (1.5 HR)								
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (1.5 HR)					1500			
				DRENAJE PRINCIPAL DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS					250			
				REVISAR PUENTE FLOTANTE DELANTERO, PUNTAS PUENTE, FISURAS O DESGASTES								
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1700			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO TRASERA , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1200			
				REVISAR MUELLE, DESGASTE DE HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO, DESGASTE DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1200			
				REVISAR SILLA, DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR SILLA LLANTA, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VIGAS LD, BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VIGAS LI, BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE TUBO TRANSVERSAL, AJUSTE Y FISURAS					1500			
				REVISE CONJUNTO BRAZOS DE TORSIÓN BUJES, PASADORES, SOPORTES, TORNILLOS Y LUBRICAR DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE Y CAMBIAR EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIONES DELANTERA Y TRASERA					1500			
				REVISE BOMBONA TRASERA NEUMATICA LD, FUGAS ROTURAS DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
32			REVISAR SISTEMA SUSPENSION	REVISE BOMBONA TRASERA NEUMATICA LI, FUGAS ROTURAS, DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			1.-INFORME TÉCNICO 2.-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3.-Registro fotográfico
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LD, BUJES FUGAS,TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LI, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VALVULAS DE REGULACION DE LAS BOMBONAS					1500			

119084

				REVISAR MUELLE DELANTERO PISADAS DOBLE PASADORES					1500			
				REVISAR PORCHA DELANTERA LIMPIA LOS MUELLES DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJETACIÓN DESGASTES O ROLURAS					1500			
				REVISAR PORCHA TRASERA LIMPIA LOS MUELLES DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O ROLURAS					1500			
				REVISAR PORCHA DELANTERA LIMPIA LOS MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O ROLURAS					1500			
				REVISAR PORCHA PANCHA LIMPIA LOS MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O ROLURAS					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LIMPIA LOS HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR SILLA LOS TAPA, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LIMPIA LOS HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE LAMAS PLANCHUELAS TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LIMPIA LOS HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE LAMAS PLANCHUELAS TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRÁULICOS LIMPIA LOS BUJES, TUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRÁULICOS LIMPIA LOS BUJES, TUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
32		PASIVA	BOMBA DE LEVANTE	REVISAR TORNILLOS DE SUJECIÓN BOMBA					4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLA3,MPLM 3-Registro Fotográfico
				REVISAR RETENEDORES BOMBA					4000			
				REVISAR PRESION HIDRAULICA					4000			

MPLM

ST	MPLM	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	IMPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma encargado	SOPORTES A ENTREGAR
32		ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FUGAS DE SILICIO Y ROSCAR PASO (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	REVISAR COMPRESUR					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLA3,MPLM 3-Registro Fotográfico
				REVISAR CULATA COMPRESOR					250			
				REVISAR PERDIDAS DE FLUIDOS POR COMPRESORA					250			
				REVISAR LIBERTAR ADHESIVO EMPAQUES DE ACOPLAMIENTO COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					250			
				REVISAR ESTADO TANQUES ALMACENAMIENTO AIRE COMPRIMIDO FUGAS, GOLPES, FISURAS SOPORTES Y ABRAZADERAS DE SUJECION					250			
				REVISAR VALVULA DRENAJE DE TANQUE Y DRENAR					250			
32		ACTIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DE CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACIÓN, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	REVISAR ALINEACION GOLPES FISURAS Y ESTADO DE EL ARBOL DE TRANSMISION					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLA3,MPLM 3-Registro Fotográfico
				REVISAR ESTADO DE LAS CRUCETAS DESGASTE TORNILLOS Y CHAPETAS					250			
				REVISAR TUGAS DE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CHAPETAS Y AMORTIGUADORES CANTIDAD DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR FISURAS Y ROSCAS ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR ESTADO DE CADENA DE SEGURIDAD CARDAN					250			

Presión llantas delanteras: _____ presión **ruedas traseras**: _____ profundidad ruedas: _____

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑO DE PARTES IRREPARABLES

Firma **operador** _____ Firma mecánico _____ Firma supervisor _____

119035

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-GM-01 REVISIÓN: 5 FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 28

EQUIPO: RETRO CARGADOR **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: EN-B1108-01 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 8855

OPERADOR: ALEX ROJAS

FECHA **DE ENTRADA:** 4 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 07:00:00 AM

FECHA **DE SALIDA:** 4 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 9:00:00 AM

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE	15W-40
HOROM.ULTIMO CAMBIO:	8653
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM. PROX. CAMBIO:	8853
HORAS/KM FALTANTES PROX CAMBIO	-2
HORAS/Km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	7 de enero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	X
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A | X | INTERNO | | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE ACEITE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE COMBUSTIBLE BOMBA CEBADO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	REVISAR TODOS LOS NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	MPLB	ACTIVA	LISTA DE CHEQUEO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	ACTIVA	FILTRO CONDENSADOR (A/A)	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	ACTIVA	ACEITE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO HIDRAULICO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO TRANSMISION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo **JEFE** DE MANTENIMIENTO:

VoBo **OPERADOR:** Alex Rojas

119037

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-OM-20
VERSION	2
FECHA	28-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR	La Julia Vereda Tierra Dentro			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR	Alex Rojas			MARCA	New Holland
FECHA DE REPARACION	4-Marzo-2021	HORA INICIO	9AM	MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	4-Marzo-2021	HORA FINAL	10:30	SIN SERIE	
TECNICO	Mecanico Mantenimiento			PLACA / No DE IDENTIFIC	B11CB-01
OT 28	HOROM ULTIMO CAMBIO	8603	HOROM. PROX CAMBIO	8853	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL 8855

Reporte de Falla (Describa el reporte de operador)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Describa en que consiste el mantenimiento o la reparación realizada, anote posibles causas de la falla)

Realizar mantenimiento por aceite x 500 Cumplido

Reparación (Describa detalladamente: registre todos los ítems sobre los cuales trabajo Ajustes y Lubricó, lo que requiere

Describir: ajustes requeridos por el vehículo así: Nombre como: daño la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad(s) hace un cambio de rodamiento, reclaro, ajuste de diferencial, transmisión, sincronización, reparación motor, bomba, dirección, frenos e incluir Fecha Entrega y Juego final Comprobación Cambio)

Se le desmontaron Filtros combustible, aire motor aceite motor ya estaba de cambiarles

Se le cambio, aceite, motor, aceite servo transmición, filtros aceite combustible aire motor

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Aceite motor 15W40 3 Galones	466
Aceite servo transmición	
Filtro aceite motor CS734	
Filtro combustible	
Filtro aire interno	
Filtro aire externo	

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Alex Rojas		
Firma responsable del equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA	01-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EQUIPO	EN-B1108-01	CÓDIGO	EN-B1108-01	CAPACIDAD DE CARGA		CONDICIÓN				ALTO MELLO	
Nº CHASIS	[illegible]	MODELO	2015	REFERENCIA	MTOR	FRECUENCIA KEY		[illegible]			
Nº MOTOR	[illegible]	MARCA	New Holland		FECHA KEY	04-04-2015	Nº ESTUDIAR				
MECANICO ASIGNADO	SUPERVISOR RESPONSABLE	FECHA INICIAL	04-04-2020	FECHA PROGRAMACION	04-04-2020	HORA ACTUAL	HRS	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	0

Nº	No.	RESPONSABLE	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HRS/KM PROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
24	1	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	2	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	3	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	3.1	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	4	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	5	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	6	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	7	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	8	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	9	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	10	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	11	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	12	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	13	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	14	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]
24	15	PINTURA	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]			[illegible]

OBSERVACIONES:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE [illegible]

Firma operador: Alex Rojas

Firma [illegible]

Firma supervisor

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CMM01 REVISIÓN: 8 FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 29

EQUIPO:	VOLQUETA	MODELO	2007		
SERIE/PLACA:	BRM030	HOROMETRO/KILOMETRAJE:	2614		
OPERADOR:	CESAR CASTILLO				
FECHA DE ENTRADA:	11 de marzo de 2026	HORA ENTRADA:	07:00:00 AM		
FECHA DE SALIDA:	11 de marzo de 2026	HORA SALIDA:	9:00:00 AM		
MES:	MARZO				

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE	15W-40
HOROM.ULTIMO CAMBIO:	2142
REALIZADO POR	DIEGO MACIAS
HOROM. PROX CAMBIO:	2392
(+)RESTA FALTANTE PROX CAMBIO	-222
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	30 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	X
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: x INTERNO | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
11/3/2026	SL	PASIVA	ESCANER EQUIPO	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLM	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLM	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PESO DEL VOLCO FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESFOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CARPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARPADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUILLOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANUETROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD X2	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamientos del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan pordebajo de la normativa se deben cambiar), cortadas, deformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas; corregir fugas por los retenedores de las ruedas o sellos del bocin	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CAMARA DE FRENOS	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ VoBo OPERADOR: CESAR CASTILLO

119039

119040

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cesar Castillo			IDENTIFICACION EQUIPO	
FECHA DE REPARACION	11-03-2026	HORA INICIO	7AM	MARCA	Kenworth
FECHA DE ENTREGA	11-03-2026	HORA FINAL	10 AM	MODELO	2009
TECNICO	Jaccson Enrique			S/N SERIE	
OT 29	HOROMETRO ULTIMO CAMBIO 2142	HOROM PROX CAMBIO 2392		PLACA / No DE IDENTIFIC	SRM 030
				KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2614

Reporte de Falla (Que motivo o reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Explicar de la mejor manera posible todo lo posible sobre la falla o la causa)

Revisar aceite motor filtros

Reparacion (Observaciones: registrar todos los datos que hagan relación y describir lo se requiere.

Enumerar ajustes requeridos por el manual del fabricante y/o por la unidad, hacer pruebas y revisión de seguridad) Hace un cambio de mantenimiento, frenos, ajuste de alineación transmisión, estabilización, suspensión, fijo motor, dirección, incluye el ajuste de tornillos y juego total completando Carretilla

Aceite motor filtros aceite combustible estan para cambio, ya se ha cumplido
Filtro aceite dirección

Se le cambio aceite motor, filtros, combustible aceite, aire motor, filtro hidraulico dirección
Se le cambio filtro aceite caja direccion

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Aceite motor 15W40 - 11 Gls. Filtro Aceite LF 14000 01 Filtro Combustible FS51000 Filtros Aire (2) motor Filtro aceite Hidraulico	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Cesar Castillo
Firma Responsable del Equipo

Firma Mecanico

Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	PCM-LM-25
REVISION:	0
FECHA:	01-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EQUIPO		SERVICIO		CÓDIGO		SERVICIO		CAPACIDAD DE GRASA		TIPO	
N° CHASIS				MODELO	2007	REFERENCIA		TIPO		KILOMETRAJE ACTUAL	
N° MOTOR				MARCA	Kenworth			FECHA ENTRADA		FECHA SALIDA	
MECANICO ASIGNADO		MAQUINISTA MARINERO		FECHA INICIAL		FECHA EJECUCION		N/KM ACTUAL		HORAS / KM PROGRAMADO	

N°	N°	SISTEMA	DESCRIPCION	PASO A PASO	SUPER.	SELLO	MANTENIMIENTO	REPUESTOS/GRASAS	TIEMPO	Horas requeridas	Horas ejecutadas	OBSERVACIONES
27	1	VIÑAS										
28	2	PASILLA										
29	3	PASILLA										
30	4	PASILLA										
31	5	PASILLA										
32	6	ACTIVA										
33	7	ACTIVA										
34	8	PASILLA										
35	9	PASILLA										
36	10	PASILLA										
37	11	PASILLA										
38	12	PASILLA										
39	13	PASILLA										
40	14	PASILLA										
41	15	PASILLA										

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA TRASLADOS DE COMPRAS O DILIGENCIAS PERSONALES

Firma operador: CASTILLO CESAR

Firma Supervisor:

Firma Laboratorio:

CESAR CASTELLI

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO (MPLAB,MPLAB,MPLM)

										CÓDIGO:	FOR-CM-24
										REVISIÓN:	0
UNIDAD	SRM030	CÓDIGO	SRM030	MARCA DE CAMA	12 M3	CONDUCTOR	CESAR CASTILLO			FECHA:	01-07-2020
N° CHASIS	1842235	MODELO	2007	MARCA	3800	VIGENCIA RTM	22/09/2025	VIGENCIA SOAT	25/11/2021	HOJA:	1 DE
N° MOTOR	35163845	MARCA	Kenworth		FECHA REV.	13-Mar-2025	N° CELULAR				
MECANICO ASIGNADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FECHA INICIAL	13-Mar-2026	FECHA FINALIZACION	13-Mar-2025	KM/HR ACTUAL	3830	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	3864

MPLA

MT	MPLA	RESPONSABLE	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
29	1	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALI-OMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Espejos laterales					250			
				Espejo de servicio					250			
				Espejo de emergencia					250			
				Cinturon de seguridad					250			
				[illegible]					250			
				Seguros de capot					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y TAPETADO					250			
				RE-VISAR GATOS (LIMPIAPARABRISAS)					250			
				REVISAR LAVADOR DE LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ASIENTOS Y ANCLAJES DE ASIENTOS					250			
				REVISAR CINTURONES DE SEGURIDAD					250			
29	2	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS ELECTRICAS Y AIRE (LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, CODIGO DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANUELITROS DE CARGA, SENSORES DE LA DIFERENCIABLES	REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			
				REVISAR ALARMA O PITO NEUMATICO					250			
				Luz delantera (izq)					250			
				Luz de freno (izq)					250			
				Luz de freno (der)					250			
				Luz delantera (der)					250			
				Luz direccional delantera (izq)					250			
				Luz direccional delantera (der)					250			
				Luz de placa (izq)					250			
				Luz de placa (der)					250			
				Luz direccional trasera (izq)					250			
				Luz direccional trasera (der)					250			
				Luz de freno central					250			
				Luz de reversa					250			
				Bocina (aire)					250			
				Pito de reversa					250			
				Sistema de instrumentos					250			
				Sensor de velocidad					250			
				Pare diferencial trasero					250			
				Pare diferencial delantero					250			
				Encendido					250			
				Cableado de la cabina a [illegible]					250			

MPLB

MT	MPLB	RESPONSABLE	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
				DESMONTAR LLANTAS					1500			
				[illegible] DE LOS [illegible]					1500			
				[illegible]					1500			
				[illegible]					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-E 1z)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET)					1500			

119042

29		ACTUA	EJE DELANTERO (IZQ/DCH) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, SUNCHOS LEVA, BUJE DELANTERA, RETENEDORES, PINES, YUGO, RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LIJ (DESARMAR E, SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO). INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y SPLINES DELANTEROS (IZQ/DCH) MANTENIMIENTO Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) ALINEACIÓN Y BALANCEO	REVISAR CAMPANAS (LH/DR)					1500			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB/MPLAB MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR CAMPANAS (LH/DR)					1500				
				REVISAR ZAPATAS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y EL-E DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LH/DE)					1500				
				REVISAR ZAPATAS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y EL-E DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LH/DE)					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y RETENEDORES (LH/DR) (KIT)					1500				
				REVISAR CHAVETAS Y RETENEDORES (LH/DR) (KIT)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PINES Y CHAVETAS (PINES DELANTERO) (LH/DR)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PINES Y CHAVETAS (PINES DELANTERO) (LH/DR)					1500				
				REVISAR BUJES, PASADORES, CHAVETAS, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LH/DE)					1500				
				REVISAR BUJES, PASADORES, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LH/DE)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH/DR)									
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH/DR)									
				REVISAR CAMBIO DE ZAPATAS, MANTENIMIENTO DE FRENO, SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA "F" SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH/DR)									
				REVISAR CAMBIO DE ZAPATAS, MANTENIMIENTO DE FRENO, SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA "F" SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LH/DR)					1700				
				REVISAR Y CAMBIO DE LAS ROSCAS (JUNTAS DELANTERAS)					370				
				REVISAR FUGAS EN CAMBIO DE ZAPATAS, PINES, PASADORES, TORNILLOS DE SUJECIÓN									
29		PASIVA	REVISAR SISTEMA SUSPENSIÓN	REVISAR PUERTA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB/MPLAB MPLM 3-Registro fotográfico	
				REVISAR PUERTA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PARACHOQUES Y TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PARACHOQUES MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR MUELLE TRASERO LD PRINCIPAL, AJUSTE DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1400				
				REVISAR MUELLE TRASERO LD SECUNDARIO, AJUSTE DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500				
				REVISAR BALLESTAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR BALLESTAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR PARACHOQUES DELANTERO, BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES, FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR PARACHOQUES DELANTERO, BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES, FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR TORNILLO MANGUETAS, AJUSTE Y FISURAS					1500				
				REVISAR CUNAS DE LAMAS DE TORSIÓN BUJES, PASADORES, SOPORTES, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR Y ENGRASAR EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA					1500				
				REVISAR BOMBONA TRASERA LUBRICACIÓN FUGAS ROTURAS, DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR BOMBONA TRASERA LUBRICACIÓN FUGAS ROTURAS, DESGASTE, TORNILLOS Y PASADORES DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LD, BUJES Y FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LD, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				

1/9044

				[illegible]					1500				
				[illegible]					1500				
				[illegible] DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE [illegible]					1500				
				[illegible] DELANTERO , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PERCHA DELANTERA (MUELLE DELANTERO AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS)					1500				
				[illegible] DELANTERO , AJUSTE DE PERNOS DE [illegible]					1500				
				REVISAR MUELLE TRASERO (HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE, GRAPAS PLANCHUELAS) JUNTAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR MUELLE DELANTERO (HOJAS DE MUELL, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE GRAPAS PLANCHUELAS) JUNTAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR MUELLE DELANTERO (HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE GRAPAS PLANCHUELAS) JUNTAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRÁULICOS (EL BUJES , FUGAS , TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
28	1	PASIVA	BOMBA DE LEVANTE	REVISAR TORNILLOS DE SUJECIÓN BOMBA					4000			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico	
				REVISAR RETENEDURES BOMBA					4000				
				REVISAR PRESION HIDRAULICA					4000				

MPLAB												
ST	MPLAB	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HYHOGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma [illegible]	SOPORTES A ENTREGAR
29	2	ACTIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACIÓN, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS ,JUNTAS DEL CARDAN	[illegible] FISURAS Y ESTADO DE LA ARBOL DE TRANSMISION					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico	
				REVISAR CRUCETAS DE LAS UNIVERSALES, TORNILLOS Y CHAPETAS					250				
				[illegible] TUBOS DE ARBOL DE TRANSMISION					250				
				[illegible] CHUMACERAS Y AMORTIGUADORES DEL ARBOL DE TRANSMISION					250				
				REVISAR ENGRASES Y ENGRASE ARBOL DE TRANSMISION					250				
				REVISAR ESTADO DE CADENA DE SEGURIDAD CARDAN					250				
29	1	ACTIVA	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY, [illegible] BOMBA DE FRENO) SISTEMA DE VALVULERIAS Y PITAL DE FRENO (SANGRAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	REVISAR PEDAL Y FRENO DESGASTES, HOLGURAS, RESORTES MECANISMOS DE SUJECIÓN Y MOROSIDAD					2500			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico	
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					2500				
				REVISAR VALVULAS RELAY, BOMBA FRENO, BOSTER					2500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO					2500				
				REVISAR SUSPENSIÓN, AMORTIGUADORES, CABLEADO CÓDIGOS DE FALLAS					2500				

Previsión mantto detectadas: Previsión mantto tratadas: Profundidad mantto:

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O CAMBIO DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador
CESAR CASTILLO

Firma mecánico

Firma supervisor

1190458

MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6 FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 32

EQUIPO:	VOLQUETA	**MODELO**	2015	**FICHA DE MANTENIMIENTO**	
SERIE/PLACA:	WLL457	**HORIMETRO/KILOMETRAJE:**	18703	1 ACeite	15W-40
OPERADOR:	LUIS MONTEJO			HORIM ULTIMO CAMBIO	18234
				REALIZADO POR	DIEGO MACIAS
FECHA DE ENTRADA:	23 de marzo de 2026	**HORA ENTRADA:**	07:00:00 AM	HORIM PROX CAMBIO	18484
FECHA DE SALIDA:	23 de marzo de 2026	**HORA SALIDA:**	3:00:00 AM	HORAS FALTANTES PROX CAMBIO	-219
MES:	MARZO			HORAS tra PROGRAMADAS	250
				FECHA ULTIMO CAMBIO:	28 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A:	X	INTERNO	EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO			NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	ASIVA	FILTRO CABINA	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE PARA FILTRO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLH	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLH	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO, FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESPOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CAMPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARPADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCAS TRASERAS, COCUYOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LIQUADORAS, MANUETROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD x2	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan por debajo de la normativa se deben cambiar), cortadas, deformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas; corregir fugas por los retenedores de las ruedas y sellos del buje	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLB	ACTIVA	AJUSTE Y CONDICION BRAZO DE LA DIRECCION , TERMINALES BARRA DE EXTREMOS ACOPLAMIENTO, TOPES, REVISAR CAJA AUXILIAR,DEPOSITO HIDRAULICO, BRAZO PITMAN, CRUCETAS Y TORNILLOS DE SUJECION CAÑA DE DIRECCION, MANGUERAS DEL SISTEMA, PUNTOS DE ENGRACE, SOPORTE CAÑA DE DIRECCION Y CAMBIO DEL LUBRICANTE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	ASN	PASIVA	REVISAR AJUSTES DEL TURBO CARGADOR, FUNSIONAMIENTO INTERCOOLER, MANGUERAS DE ADMISION, CARCAZA DEL FILTRO DE AIRE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLB	ACTIVA	EJE DELANTERO INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESOTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LO (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESOTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y SELLOS DELANTEROS LI (DESARMAR Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) ALINEACION Y BALANCEO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	MPLB	PASIVA	REVISAR SUPENSION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: VoBo OPERADOR:

11042

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2015
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO			
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Luis Montejo			MARCA		Internat'l	
FECHA DE REPARACION	23-03-2021	HORA INICIO	9 AM	MODELO		2015	
FECHA DE ENTREGA	23-03-2021	HORA FINAL	11 A-M	S/N SERIE			
TECNICO	Macedonio Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC		WLL457	
OT: 32	HOROM. ULTIMO CAMBIO:	8234	HOROM. PROX. CAMBIO:	18484	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL		

Reporte de Falla (Que síntoma o reporte el conductor)

Mantenimiento preventivo

Diagnostico de la Falla (Anotar todo lo que observe y encuentre, y no importa cuanto se demore en diagnosticar)

Revizar aceite motor filtros

Reparación: (Describir los repuestos cotizar de cómo esta (roto, flojos y ralados, entre otros)

Especifique algunas recomendación de mantenimiento (cuanto dura un cauchos, baterías, cuanto se debe cambiar el aceite, cuando se debe cambiar el diferencial, transmisión, cuando se debe cambiar el aceite, filtros, cuando se debe hacer mantenimiento preventivo y cuando hacer mantenimiento Correctivo)

Aceite motor, para cambio filtros saturados por ciclo cumplido

Se le cambio, aceite motor, filtros aceite combust. de aire moto aire acondicionado

Laboras de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Aceite motor 15W40 - 11 Gls.	
Filtro aceite	
Filtro Combustible	
Filtro aire interno	
Filtro aire externo	
Filtro aire acondicionado	

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Luz Ok

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

METAN S.A.

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA:	01-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EQUIPO	WILLAST	CÓDIGO	WILAST	CAPACIDAD DE CARGA	12 KG	CONDUCTOR	LUIS MONTEJO		
Nº CHASIS		MODELO	2015	KILOMETRAJE	PESO	VIGENCIA SOAT	VIGENCIA TECNO		
Nº MOTOR		MARCA	International		FECHA ULTIMO	19-04-2020	Nº CELULAR		
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO RAMIREZ	FECHA INICIAL	25-04-2020	FECHA FINALIZACION	25-04-2020	H/KM ACTUAL	10753	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	10953

Nº	No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HORAS/KM/DIAS	TIEMPO	Firma operario	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
32	1	PARADA										
33	2	PARADA										
34	3	PARADA										
35	4	PARADA										
36	5	PARADA										
37	6	PARADA										
38	7	ACTIVA										
39	8	ACTIVA										
40	9	PARADA										
41	10	PARADA										
42	11	PARADA										
43	12	PARADA										
44	13	PARADA										
45	14	PARADA										

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O CAMBIO DE PARTES IRREPARABLES

Firma operario

Firma supervisor

Firma jefe mecanico

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO
(MPLAB,MPLAB,MPLM)

MEYAN S.A.									CÓDIGO:	FOR-CM-24	
									REVISIÓN	0	
PLACAS	WLL457	CÓDIGO	WLL457	CAPACIDAD DE CARGA	12 MT	CONDUCTOR	LUIS MONTEJO		FECHA:	03-07-2020	
N° CHASIS	3HTWYAHT1FN680582	MODELO	2015	MARCHAMO	7630	VIGENCIA RTM		VIGENCIA SOAT	HOJA:	1 DE	
N° MOTOR	3532879H	MARCA	Internacional		TECNOLOGY	23-Mar-2024	N° ECOLOGAS				
MECANICO ENCARGADO	VOLQUETERO MANTENGUE	FECHA INICIAL	23-Mar-2020	FECHA FINALIZACION	23-Mar-2020	KM/HR ACTUAL	18705	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMADO Y DEL PERIODO CAMBIO	18953

MPLA

HT	MPLA	SEGUIMIENTO	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
32	1	ACTIVA	VERIFICACIÓN Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACIÓN DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Frenos laterales					250			
				Freno de servicio					250			
				Freno de emergencia					250			
				Cinturón de seguridad					250			
				Vidrio frontal (limpiaparabrisas)					250			
				Espejos de cabina					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y TAPETADO					250			
				REVISAR GABINETES LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ARNES CINTURONES DE SEGURIDAD					250			
				REVISAR CONECTORES CINTURONES DE CONDUCTOR					250			
32	2	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS ELECTRICAS Y AIRE, LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, CODIGOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LIQUIDORES, MANUELTROS DE CABINA, BOMBONES DE LA DIFERENCIALES	REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ALARMA O PITO NEUMATICO					250			
				Faros delanteros (bajo)					250			
				Luz de cruce (luz)					250			
				Luz alta (luz)					250			
				Luz direccional delantera (luz)					250			
				Luz de posición delantera (luz)					250			
				Luz de freno central (luz)					250			
				Luz antiniebla trasera (luz)					250			
				Luz direccional trasera (luz)					250			
				Luz de placa del trasero					250			
				Luz direccional trasera					250			
				Limpiaparabrisas					250			
				Bocinas laterales					250			
				Carga de refrigerante					250			
				Tensión de correas					250			
				Tensión de cadenas					250			
				Pernos diferencial trasero					250			
				Pernos diferencial delantero					250			
				Engrasadas					250			
				Cambio de la batería interna a los radios del alto voltaje y bajos voltajes					250			

MPLB

HT	MPLB	SEGUIMIENTO	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HERRAMIENTAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
				DESMONTAR RUEDAS					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			
				REVISAR CAMPANAS (LLANTA)					1580			

119049.

32		ACTIVA	EJE TRASERO COLAMERO ... EJE TRASERO TRASERO ... INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CAMARA DE FRENOS	REVISAR ZUNCHOS BANDAS RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LD-ET1)					1100				
				REVISAR ZUNCHOS BANDAS RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LD-ET1)					1500				
				REVISAR ZUNCHOS BANDAS RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LD-ET2)					1100				
				REVISAR ZUNCHOS BANDAS RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO) (LD-ET2)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)					1100				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)					1100				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)					1500				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE TUERCAS DEL PUENTE FIGURAS (LD-ET1)					1100				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE TUERCAS DEL PUENTE FIGURAS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET1)					1100				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET1)					1400				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET2)					1100				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET1)					1100				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET1)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET2)					1100				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET1)					1100				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET1)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET2)					1100				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1100				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1400				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1100				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1400				
				REVISAR LEVAS, GUIAS LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1100				
				REVISAR LEVAS, GUIAS LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1500				
				REVISAR LEVAS, GUIAS LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1200				
				REVISAR LEVAS, GUIAS LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LD-ET2)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LD-ET2)					350				
				GRADUAR FRENOS DE LAS ZAPATAS (LD-ET2)					1500				
				DESMONTAR RUEDAS					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LD-ET1)					1500				

1.INFORME TÉCNICO
2.HOJA DE VIDA
3.Registro fotográfico

11905-0

32		ACTNA	EJE DELANTERO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS ZUNCHO LEVA BUJE DIFERENCIAL YUGO RATCHET RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMPANA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LUBRICAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS ZUNCHOS LEVA BUJE DIFERENCIAL RETENEDOR LEVA YUGO RATCHET RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMPANA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LUBRICAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y SPINDLER DELANTEROS LUBRICAR Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO ALINEACIÓN Y BALANCEO	REVISAR CAMPANAS (LADE)					1500				
				REVISAR CAMPANAS (LADE)					1500				
				REVISAR ZUNCHOS BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LADE)					1500				
				REVISAR ZUNCHOS BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LADE)					1500				
				REVISAR TAPAS LEVAS Y RETENEDORES SOCAVA (LADE)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SOCAVA (LADE)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TAPAS CAPS Y PINES DEL BOCIN (LADE)					1500				
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TAPAS CAPS Y PINES DEL BOCIN (LADE)					1500				
				REVISAR BUJES, PASADORES, CAMARTE, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LADE)					1500				
				REVISAR BUJES, PASADORES, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LADE)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LADE)									
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LADE)									
				REVISAR CAMBIO DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LADE)									
				REVISAR CAMBIO DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (LADE)					1500				
				GRADUAR FRENOS DE TAS DE LLANTAS DELANTERAS					250				
				REVISAR PUENTE PLOMAJE DELANTERO, PUNTAS PUENTE Y FIGURAS DE SOPORTE									
32		PASHA	REVISAR SISTEMA SUSPENSIÓN	REVISAR PUNCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500				
				REVISAR MUNCA TRASERO LD HOJAS DE MUELLE TORNILLO CENTRAL AJUSTE DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500				
				REVISAR MUELLE TRASERO LD HOJAS DE MUELLE TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500				
				REVISAR SILLA LD TAPA TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR SILLA LD TAPA TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISAR VIGAS LD, EJE CENTRAL EJE DELANTERO EJE TRASERO CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE VIGAS LD EJE CENTRAL EJE DELANTERO, EJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE TUBO TRANSVERSAL AJUSTE Y FISURAS					1500				
				REVISE CONJUNTO BARRAS DE TORSION BUJES, PASADORES, SOPORTES TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE Y ENGRASE EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIONES DELANTERA Y TRASERA					1500				
				REVISE BOMBONA TRASERA IZQUIERDA FUGAS ROTURAS, DESGASTE TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE BOMBONA TRASERA DERECHA FUGAS ROTURAS, DESGASTE TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HERRAJUCOS LD BUJES FUGAS TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LD BUJES FUGAS TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500				

119057

				REVISAR Y AJUSTAR LAS HOJAS DE MUELLE						1200			
				REVISAR MUELLE DELANTERO Y TRASERO GOLPES TORCEDURAS						1100			
				REVISAR PERNOS DELANTEROS DE MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECION, DESGASTES O ROLINAS						1300			
				REVISAR PERNOS TRASEROS DE MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECION, DESGASTES O ROLINAS						1400			
				REVISAR PERNOS Y ESTADO DEL MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O ROLINAS						1700			
				REVISAR MUELLE TRASERO LO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE						1500			
				REVISAR BALATAS, TAMBORES Y FUERZAS DE SUJECION						1500			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE, CAMPAS PLANCHUELAS Y LEVAS DE SUJECION						1600			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE, CAMPAS PLANCHUELAS Y LEVAS DE SUJECIÓN						1100			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HERRAJES CON LO, BUJES FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION						1100			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HERRAJES LO, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION						1500			
32	II	TABIA	BOMBA DE LEVANTE	REVISAR TORNILLOS DE SUJECION BOMBA						4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAS MPLAS MPLAS 3-Registro fotográfico
				REVISAR RETENEDORES BOMBA						4000			
				REPARAR BOMBA HIDRAULICA						4000			

MPLAI

OT	INPLAN	SEGURIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
32	I	ACTUA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, UNIONES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, PURGA DE TANQUES Y ESTADO DEL (REINFLAZAR SI ES NECESARIO)	REVISAR COMPRESOR					250			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAS,MPLAS MPLAI 3-Registro fotográfico
				REVISAR CULATA COMPRESOR					250			
				REVISAR PERNOS DE SUJETACION COMPRESOR					750			
				REVISAR FUGAS DE ACEITE EMPAQUES DE ACOPLAMIENTO COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					250			
				REVISAR ESTADO TANQUES ALMACENAMIENTO AIRE COMPRIMIDO FUGAS GOLPES FISURAS SOPORTES Y ABRAZADERA DE SUJETACIÓN						250			
				REVISAR VALVULA CHEQUE DE SEGURIDAD Y ORDINARI						250		
32	I	ACTUA	REVISAR O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	REVISAR ALINEACION GOLPES FISURAS Y ESTADO DE EL ARBOL DE TRANSMISION					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAS MPLAS MPLAI 3-Registro fotográfico
				REVISAR DESGASTE DE LAS CRUCETAS DESGASTE, TORNILLOS Y CHAPETAS					250			
				REVISAR LOS FUGAS DE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CHUMACERAS Y AMORTIGUADORES CUALQUIER DAÑO DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CRUCETAS Y ENGRASE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CERRADO DE CADENA SEGURIDAD CARDAN					250			

Previsión rondas de ladera/s: | previsión rondas fruta/s: | prioridad rondas

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador: | Firma mecánico: | Firma supervisor:

119052

	TRITURADOS SAN JOSE S.A.S	CODIGO:	FOR-DM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DIEGO ARMANDO ROJAS**				**MARCA**	**INTER7600**
FECHA DE REPARACION	**18 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**		**MODELO**	**2015**
FECHA DE ENTREGA	**18 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**	**8:00 a. m.**		**S/N SERIE**	**3HTWYAHT4FN662985**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRM-343**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**22783**

Reporte de Falla (Que señala o reporta el conductor)

1. Aceite de aceite motor y filtros

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronización, reparación motor, fan cluch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor y filtros

Labores de Mantenimiento







SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento Preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE META				IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	LUIS GOMEZ VILLADA			MARCA	RODILLO PAVIMENTADOR
FECHA DE REPARACION	07 DE MARZO DEL 2026	HORA INICIO	7:00 a. m.	MODELO	
	10 DE MARZO DEL 2026	HORA FINAL	12:00 p. m.	S/N SERIE	
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO			PLACA / No DE IDENTIFIC	
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	HOROM. PROX CAMBIO:		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor
2. Bateria sin carga
3. Barredores desgastados

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor y filtros (aceite y combustible)
2. Cambio de bateria , Corona generadora y regulador de voltaje
3. Cambio chumaceras ejes , Cambio de barredores

Labores de Mantenimiento











SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO	X	SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento preventivo y correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

1190-5

	TRITURADOS SAN JOSE S.A.S	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**GIOVANNY ROJAS**				**MARCA**	**KENWORT2013**
FECHA DE REPARACION	**24 DE MARZO DEL 2020**	**HORA INICIO**		**6:00 A. M**	**MODELO**	**2018**
FECHA DE ENTREGA	**24 DE MARZO DEL 2020**	**HORA FINAL**		**8:00 A. M**	**S/N SERIE**	**3BKBL80X0DF713939**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**TRK184**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**16721**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**17921**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**144887**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Aceite de motor y filtros (combustible y aire)

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de aceite de motor

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento Preventivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A.		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 62

EQUIPO:	RETRO EXCAVADORA	**MODELO**	2008	FECHA DE MANTENIMIENTO	
SERIE/PLACA:	EC-324-01	**HOROMETRO/KILOMETRAJ**	27844	T. ACEITE	MX15W40
OPERADOR:	VICTOR BELTRAN				27727
FECHA DE ENTRADA:	1 de marzo de 2026	**HORA ENTRADA:**	7:00 a. m.	REALIZADO POR	DIEGO
FECHA DE SALIDA:	8 de marzo de 2026	**HORA SALIDA:**	10:00 a. m.	HOROM. PROX CAMBIO	27977
MES:	MARZO			HORAS/Km FALTANTES PROX CAMBIO:	133
				HORAS/Km PROGRAMADOS	250
				FECHA ULTIMO CAMBIO:	3 de mayo de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
01/03/2026	ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO	AIRE LOS TURCAS	
01/03/2026	BASE DEL DIENTE PARTIDO	NELSON PERDOMO	
08/03/2026	REVISAR TREN DE RODAJE	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** _____

1190

MEYAN S.A

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	2
FECHA	05-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Vicachamene Escuela

				IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Victor Beltran			MARCA	Caterpillar
FECHA DE REPARACION	8-03-2026	HORA INICIO	8 AM	MODELO	
FECHA DE ENTREGA	9-03-2026	HORA FINAL	1 PM	S/N SERIE	
TECNICO	Eccardo Manrique C.			PLACA / No DE IDENTIFIC	EC 321-01
OT 62	HOROM ULTIMO CAMBIO: 27727	HORÓMETRO CAMBIO	27977	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	27892

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, y en relación a las pruebas de ruta y de operación)

Revizar Tren Rodaje

Reparación: (Descripción: registrar todos los actos realizados y validarlos, si es requerido)

Encuentro: ajustes requeridos por el tracsat del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Mano de cambio de mantenimiento, revisión, cobro de diferencial transmisión, almacenamiento, repuestos mano, tipo, diseño, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (compactador Carretera)

Desprendieron Cuarteles inferiores explosivos totalmente de fracturados

Se le instalaron Cuarteles inferiores y superior nuevos

Explosivos nuevos

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Cuarteles inferiores	
Cuarteles superior	
Explosivos	

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma HSEQ

11908.

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A.		REVISION: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 69

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2007

SERIE/PLACA: SRM030 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 2614

OPERADOR: CESAR CASTILLO

FECHA DE ENTRADA: 11 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 11 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 10:00 a. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE	MX15W40
	2142
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	2392
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO:	-222
HORAS/km PROGRAMADOS	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	30 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
11/03/2026	REVISAR DEPOSITO AUXILIAR CAJA DE DIRECCION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO:

VoBo OPERADOR: CESAR CASTILLO

119059.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-GM-22
VERSIÓN	2
FECHA	28-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR	Taller Oficios Urabe			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR	Cesar Castrillo			MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	11-03-2026	HORA INICIO	9 AM	MODELO	2007
FECHA DE ENTREGA	11-03-2026	HORA FINAL	10 AM	S/N SERIE	
TECNICO	Mecanico Planta Sur			PLACA / No DE IDENTIFIC	SBL050
OT 69	HOROM ULTIMO CAMBIO: 2142	HOROM. PROX CAMBIO: 2392		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2614

Reporte de Falla (Lo que indica o reporta el operador)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, y se necesario realice prueba de ruta con operador)

Revisa Deposito auxiliar caja direccion

Reparación (Desarrollo, registrar datos de acuerdo a su cargo: Análisis y tableros, si se requiere)

Procedimiento: siguiendo por el manual del fabricante (como deja la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) toma un cambio de rodamientos, tornillos, sellos, eje diferencial transmisión, sincronización, reparación (como: fallo causa, diagnóstico, averigua el alcance final completo) juego final comparador Contratado

Deposito auxiliar caja direccion se despega segun de la Tapa

se instala Deposito auxiliar caja direccion de Segunda

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor
Cesar Castrillo		

119060

MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
	REVISIÓN: 6
ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
	HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 74

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL456 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 19051

OPERADOR: CRISTIAN HERRERA

FECHA DE ENTRADA: 17 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 10:00 a. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	18847
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	19097
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO	46
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO	18 de febrero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
18/03/2026	REVISAR TEMPLETES TANDER	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:**

1906 / 1906

MEYAN S.A	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
	INFORME TÉCNICO	VERSION: 2
		FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

						IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cristhan Herrera					MARCA	Internacional
FECHA DE REPARACION	17-03-2026	HORA INICIO	8 AM			MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	19-03-2026	HORA FINAL	9 AM			S/N SERIE	
TECNICO	Mecanico Marriaga					PLACA / No DE IDENTIFIC	WZZ456
OT 74	HOROM. ULTIMO CAMBIO	18842	HOROM. PROX CAMBIO	19097		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	19051

Reporte de Falla (Que indica o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de la causa que origina la ocurrencia de la novedad reporte y/o falla de funcionamiento)

Revizar Templetes Tander.

Reparación (Describa como registre todos los otros trabajos hallados y realizados, a los equipos)

Enseñe todos repuestos por el manual del fabricante (como pide la orden, hacer pruebas y medidas de seguridad) hace un control de mantenimiento, servicios, todos los diferentes mantenimientos, mantenimientos, mantenimientos, lubricación, aceite, filtro, engrase, limpieza y pega final (compañía Cavasa)

Tornillos soporte templete Partidos soporte Se cayo
Se perdio Zapateria Se salio Buge

Se instalaron nuevos tornillos soporte nuevo
Zapateria buge nuevo

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Tornillos con tuerca arandela de Soporte nuevo	5/8 x 9"

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecanico | Firma Supervisor

119062

MEYAN S.A		CODIGO: FOR-CM-01
		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 75

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL457 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 18703

OPERADOR: LUIS MONTEJO

FECHA DE ENTRADA: 23 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 11:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 12:00 p. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

L ACEITE:	MX15W40
	18234
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO	18484
HORAS/km FALTANTES, PROX CAMBIO:	-219
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO	28 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
23/03/2026	REVISAR ESPARRAGOS TRASEROS	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:**

11963

MEYAN S.A.	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-20
	INFORME TÉCNICO	VERSION: 2
		FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe				IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:		Luis Montejo			MARCA		Internationa
FECHA DE REPARACION		23-03-2026	HORA INICIO	11 A.M	MODELO		2015
FECHA DE ENTREGA		27-03-2026	HORA FINAL	12 M	SIN SERIE		
TECNICO		Efrain Zapata Echeverry			PLACA / No DE IDENTIFIC		UIL457
OT	75	HOROM. ULTIMO CAMBIO	18234	HOROM. PROX CAMBIO:	18484	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que siente o observa el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si se necesario visite el sitio de uso o de operacion)

Rodillo 2015 esparragos Traseros

Reparación: (Desmontaje, explicar como se hizo paso a paso y actividades a ser ejecutadas)

Procedimiento: (pasos secuenciales para el manejo del fabricante como ajuste la unidad, hacer pruebas y verificar las seguridades, hacer un control de mantenimiento, tiempo, estilo de diferencial transversal, recomendación, reparación, ajuste, lubricación, prevención, incluya el ajuste final obtenido y luego final completando Garantía)

Esparragos traseros rin partidos (2) sueltos los fijos (8)

Sele instalaron 3 esparragos nuevos

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Esparragos nuevos	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO	FOR-CM-20
		VERSIÓN	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA	09-10-2019
		PAGINA	1 DE 1

LUGAR :					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**JOSE ROLANDO BELTRAN BOHORQUEZ**				**MARCA**	**CAT**
FECHA DE REPARACION	**11 DE MARZO DEL 2020**	**HORA INICIO**		8:00 a. m	**MODELO**	**2012**
FECHA DE ENTREGA	**11 DE MARZO DEL 2020**	**HORA FINAL**		10:00 a. m	**S/N SERIE**	**CATCS633CTJL02987**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**N/A**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**4790**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Capot no se sostiene

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cabio de amortiguadores capot

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA	X	OTRO			

Observaciones Mantenimiento Correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

La Porciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: PORCIM.06
		VERSION: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09/10/2015
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR: URIBE META						IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	JOSE ROLANDO BELTRAN SOMONQUEZ				MARCA	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL	
FECHA DE REPARACION	10 DE MARZO DEL 2025	HORA INICIO	7:30AM		MODELO	SD -100	
FECHA DE ENTREGA	10 DE MARZO DEL 2025	HORA FINAL	12:00AM		SN SERIE	62658	
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO				PLACA / No DE IDENTIFIC	N/A	
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO		HOROM. PROX CAMBIO		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	107	

Reporte de Falla (Que escribe o reporta el conductor)

1. Mangueras hidraulicas con desgaste excesivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si se necesario marca pruebas de ruta o de operador)

Reparación (Observaciones, registrar datos de como esta cargo Aceites y radiales, si se requiere)

Ensamble, ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Hacer un cambio de rodamientos, bandas, ajuste de diferencial transmision, sincronizacion, reparación motor, fan clutch, emisión, indique el ajuste final (torque) y pago final (comparado Tarifario)

1. Cambio de mangueras hidraulicas

Labores de Mantenimiento





SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	x	SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones Mantenimiento correctivo

Rolando		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

La Porciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO	FOR-CM-20
		VERSION	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA	09-10-2019
		PAGINA	1 DE 1

LUGAR : LINEA RETA					IDENTIFICACION EQUIPO		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	JOSE ROLANDO BELTRAN RODRIGUEZ				MARCA	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL	
FECHA DE REPARACION	18 DE MARZO DEL 2020	HORA INICIO	7:00AM		MODELO	SD -100	
FECHA DE ENTREGA	18 DE MARZO DEL 2020	HORA FINAL	12:00AM		S/N SERIE	52056	
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO				PLACA / No DE IDENTIFIC	18A	
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:	HOROM. PROX CAMBIO:			KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	137	

Reporte de Falla : (Que expliqué el reporte del conductor)

1. Ruptura cauchos laterales tambor
2. Fugas de gases de escape

Diagnostico de la Falla : (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice pruebas de ruta y de operación)

Reparación (Desarrollo: registrar datos de como este juego Analisis y hallazgos, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hizo pruebas y medidas de seguridad) Hizo un cuentas de instrumentos, bandas, estado de diferencial numeración, engrasamiento, reparación motor, fan clouth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparado Cambios)

1. Cambio de los cauchos y tornilleria
2 Cambio abrazadera turbo







SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION	X	SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

Observaciones Mantenimiento Correctivo

Rolando		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

99611

11906

La Porciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**FAIBER PEREZ POSSO**				**MARCA**	**CATERPILLAR**
FECHA DE REPARACION	**09 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**		**8:00 a. m.**	**MODELO**	**120H**
FECHA DE ENTREGA	**09 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**		**3:00 p. m**	**S/N SERIE**	**CAT0120HEEFM03327**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	
OT	**HOROM. ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**8296**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Fuga de aceite en mangueras toma mesa

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si es requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como deja la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de mangueras toma mesa

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CÓN UNA X EL SISTEMA REVISADO YIO REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	x	SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA 09-10-2019
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	DAVID SANTIAGO RUIZ DELGADO				MARCA	INTERNATIONAL
FECHA DE REPARACION	02 DE MARZO DEL 2026	HORA INICIO	7:00 a. m.		MODELO	2008
FECHA DE ENTREGA	02 DE MARZO DEL 2026	HORA FINAL	5:00 p. m.		S/N SERIE	3HTWYAHT78N644888
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO				PLACA / No DE IDENTIFIC	YCK403
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:		HOROM. PROX CAMBIO:		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Falla corte de inyeccion , inyector numero dos
2. Demora en accionamiento del fanclutch

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales: si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial baramision, sincronización, reparación motor, fan clutch, direccion, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Reparacion inyector numero dos
2. Cambio valvula fanclutch

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

19069

La Porciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DAVID SANTIAGO RUIZ DELGADO**				**MARCA**	**INTERNATIONAL**	
FECHA DE REPARACION	**02 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**		**MODELO**	**2008**	
FECHA DE ENTREGA	**02 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**	**5:00 p. m.**		**S/N SERIE**	**3HTWYAHT78N644658**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**YCK403**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que señala o reporta el conductor)

1. Falla corte de inyeccion , inyector numero dos
2. Demora en accionamiento del fanclutch

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Reparacion inyector numero dos
2. Cambio valvula fanclutch

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	x
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

11967

La Porciuncula	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	CODIGO: FOR-CM-26
		VERSIÓN 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA 09-10-2019
		PAGINA 1 DE 1

LUGAR : Uribe Meta					IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	HECTOR SUSA				MARCA	FOTON
FECHA DE INICIO DE REPARACION	02 DE MARZO DEL 2026		HORA INICIO	4:00 p. m.	MODELO	CAMIONETA FOTON
FECHA DE ENTREGA	02 DE MARZO DEL 2026		HORA FINAL	6:00 p. m.	S/N SERIE	
TECNICO					PLACA / No DE IDENTIFIC	LVX - 887
OT		HOROM.ULTIMO CAMBIO:		HOROM. PROX CAMBIO:	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	63872

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Golpeteo en cardan trasero

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección; indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

2. Cambio caucho cardan central

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	X
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

11907

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR : Patio Oficina Uribe Mata					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**LUIS FERNANDO MEDELLIN POSADA**				**MARCA**	**INTERNACIONAL 7600**	
FECHA DE REPARACION	**09 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**		**MODELO**	**2012**	
FECHA DE ENTREGA	**09 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**	**5:00 p. m.**		**S/N SERIE**	**3HTWYAHT3CN696362**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**STO330**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**	**N/A**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Frenado anormal , troque intermedio
2. Fuga aceite transmision

Reparación: (Desensamble registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronizacion, reparacion motor, fan clucth, direccion, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de campana de freno y bandas de freno
2. Cambio reteners y rodamientos troque intermedio

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	X
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSION			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-CM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : Patio Oficina Uribe Mets					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**LUIS FERNANDO MEDELLIN POSADA**				**MARCA**	**INTERNACIONAL 7600**
FECHA DE REPARACION	**03 DE MARZO DEL 2020**		**HORA INICIO**	**8:00 a. m.**	**MODELO**	**2012**
FECHA DE ENTREGA	**03 DE MARZO DEL 2020**		**HORA FINAL**	**6:00 p. m.**	**S/N SERIE**	**3HTWYAHT3CN595352**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**STO330**
OT		**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**N/A**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**N/A**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Desgaste anormal ruedas troque intermedio , lado derecho

Reparación: (Desensamble registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de bujes , Cambio hoja de resorte principal

Labores de Mantenimiento









SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSION	x		

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

19072

11983

Anexo 14. Inspección kit ambiental

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 16-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Volquete FTI 330 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Ruben dario Lopez.

CARGO: Conductor. **UBICACIÓN:** Orbe - Meta

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Ruben lopez

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119074

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCG Volqueta SZW 022 FECHA: 30-03-25

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Via Orbe - Papamer

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Orbe - Meta

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

19025

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Volqueta SST 112 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Urbe - paparore Edwin.

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Urbe - paparore

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Edwin Agudelo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

11906

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-08-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Uclueta. THL 699 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Boral Bendel

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Uribe-Pupiales

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

11902

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Vibw ingeson SPWQ FECHA: 30-04-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Rolando

CARGO: Operador UBICACIÓN: Unbe - papamere

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Suministrar kit ambiental completo	30/04/26	30/04/26	

Rolando
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

19028

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-08-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO. TURBO TRE 134 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jorge Morantes

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Obe-Patrimonio

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid		✓	
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg		✓	
Barrera absorvente	1 unid		✓	
Tela Oleofilica	1 m2		✓	
Guantes de Nitrilo	1 par		✓	
Guantes de Caucho	1 par		✓	
Tapabocas	1 unid		✓	
Monogafas	1 unid		✓	

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Suministro elemento faltante	30/03/26	30/04/26	Adriana Arango

Jorge Morantes
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119029

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Volqueta QA 658 **FECHA:** 25-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Faiber Perez

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Unbe - Paparare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid	✓		
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid		✓	
Pala antichispa	1 unid		✓	
Bolsas Rojas	2 unid		✓	
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg		✓	
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2		✓	
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid		✓	
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Suministrar elementos faltantes	30-03-26	30-09-26	Administración

Faiber Perez
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Camioneta Fiton NFV.362 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Alejandro Muñoz

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Uribe - papamoc

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Alejandro Muñoz
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: Camioneta Foton YQ 737 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Alexis Cuervo

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Uribe - papamoro

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolses Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Alexis Cuervo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119082

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: RUTA Camioneta Foton WX 592 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Hector

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Orbe - papamere

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Hector
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: QUCO Vibroxcompactada A2A (a) FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Plutarco

CARGO: Operador UBICACIÓN: Urb Unto- papanare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorio (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorio (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Plutarco
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-08-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Mixer TK184 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Germán Rojas

CARGO: Conductor. UBICACIÓN: Inbe - papamoe

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorio (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorio (Material Absorvente)	1 kg			
Barrera absorvente	1 unid			
Tela Oleofilica	1 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Mixer TRK 191 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Willinton Ruiz

CARGO: Operador UBICACIÓN: Uribe - Papamoa

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Willinton Ruiz
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

9806

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO. Volquete TRG 324 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Pascual Salcedo

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Via Onbe - puerto gaitan

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Pascual Salcedo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

11082

28011

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: QUCO Retroexcavadora 324D **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Victor Beltran

CARGO: _____ **UBICACIÓN:** Via Uribe - Puerto

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	/		
Conos	2 unid	/		
Pala antichispa	1 unid	/		
Bolsas Rojas	2 unid	/		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	/		
Barrera absorvente	1 unid	/		
Tela Oleofilica	1 m2	/		
Guantes de Nitrilo	1 par	/		
Guantes de Caucho	1 par	/		
Tapabocas	1 unid	/		
Monogafas	1 unid	/		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Victor Beltran
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-08-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO. Viaducto ips 884 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Unbe - Papamen - fernando Polacte

CARGO: conductor **UBICACIÓN:** Via Unbe - Papamen

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Fernando Polacte
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO TURBO 104 TNH FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jorge Navarrete

CARGO: Jose Navarrete UBICACIÓN: Unbe - Piquimore

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg		✓	
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2		✓	
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Jorge Navarrete
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Motoniveladora 710A **FECHA:** 20-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Carlos Echeverry

CARGO: Edna K Garzon **UBICACIÓN:** Via unbe-Puerto Rondon

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Carlos Echeverry
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

11909

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: ACCO Vehiculo JFX 523 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jhon Gomez

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Orbe - Paipamore

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Jhon Gomez
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119092

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO DETRUCKARORA PLANT **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Edwin Cuello.

CARGO: Operador **UBICACIÓN:** Via Umbe-Paparare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Edwin Alexander C.
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119093

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Vaqueta TR-6 325. FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Fabio Lopez

CARGO: Conductor UBICACIÓN: UNBE - Paparamo

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorio (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid		✓	
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorio (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

FABIO
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

feb 2026

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CICO Motoniveladora 120H **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Carlos Echeverry

CARGO: Operador **UBICACIÓN:** Via Unbe - Papamene

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Carlos Echeverry
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Camotenque UNK 559 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Pedro Vargas

CARGO: Conducto **UBICACIÓN:** Unbe - paparare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Pedro Vargas
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Retroexcavadora 323 6X FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Daniel

CARGO: operador UBICACIÓN: Unbe - Puerto Nare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Daniel
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119092

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVC.O Vibrocompactada CT533(17) FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Rolando

CARGO: operador UBICACIÓN: Via Uribe - Papamare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Rolando
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

119098

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Motoniveladora 120K **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jaime Vargas

CARGO: Operador **UBICACIÓN:** Via Umbe - Paparare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid		✓	
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid		✓	
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg		✓	
Barrera absorvente	1 unid		✓	
Tela Oleofilica	1 m2		✓	
Guantes de Nitrilo	1 par		✓	
Guantes de Caucho	1 par		✓	
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid		✓	

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Suministro Maletin	30-03-26	30-04-26	Administrador
Suministro los elemento faltante			

X JAIME VARGAS.
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 16-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Volqueta YCK 403 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Santiago Ruiz

CARGO: conductor **UBICACIÓN:** Via Urbe - paparoro

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Santiago Ruiz
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119100

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Minicargador L218 01. **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Holmes

CARGO: Operador **UBICACIÓN:** Via Unete - Paparnet

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid		✓	
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	1		Unidad
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Holmes
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-09-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVC.O Volqueta STO 330. **FECHA:** 30-03-2c

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jas fernando Hastellin

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Via Uribe - papamoa

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Jas f Hastellin
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

2016\

119103

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCO Retroexcavadora GC 340 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Alexander Aguirre

CARGO: operador UBICACIÓN: Vía Unbe- Pajarito

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Alexander Aguirre
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: Cuco Volqueta SRM 080 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Cesar Castillo

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Via Uno - Puerto Gaitan

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid		✓	
Bolsas Rojas	2 unid		✓	
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2		✓	
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid		✓	

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Cesar Castillo
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE INTG. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 16-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CVCD Vdqueta DBB 425 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Faiber

CARGO: Conductor UBICACIÓN: Via Orbe - Paparnare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHÍCULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Faiber
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 19-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Volqueta. WLL 456 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Cristian Herrera

CARGO: Conductor. **UBICACIÓN:** Via Ontze - Paparmare.

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Cristian Herrera
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119106

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-05-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCC Volqueta UPO 884 **FECHA:** 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Jhon Gomez

CARGO: Conductor **UBICACIÓN:** Via Unbe - Paparare

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid		✓	
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Jhon Gomez
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119107

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CUCO Mixer TRM 363 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Diego Rojas.

CARGO: operador UBICACIÓN: Via Unbe - papamere

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid	✓		

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Diego Rojas
NOMBRE TRABAJADOR

NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-72 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN KIT AMBIENTAL	FECHA: 18-06-2014 PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO: CV-CO TURBO 120560 FECHA: 30-03-26

RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Dielver Herrera

CARGO: operador. UBICACIÓN: Vía Unbe - paramo

ELEMENTO A REVISAR	CANTIDAD	TIENE SI	TIENE NO	OBSERVACIONES
ESTACIONARIO				
Cinta de seguridad	100 m			
Conos	2 unid			
Pala antichispa	1 unid			
Bolsas Rojas	2 unid			
Oclansorlo (Material Absorvente)	2 kg			
Barrera absorvente	2 unid			
Tela Oleofilica	2 m2			
Guantes de Nitrilo	1 par			
Guantes de Caucho	1 par			
Tapabocas	1 unid			
Monogafas	1 unid			
VEHICULAR				
Cinta de seguridad	100 m	✓		
Conos	2 unid	✓		
Pala antichispa	1 unid	✓		
Bolsas Rojas	2 unid	✓		
Oclansorlo (Material Absorvente)	1 kg	✓		
Barrera absorvente	1 unid	✓		
Tela Oleofilica	1 m2	✓		
Guantes de Nitrilo	1 par	✓		
Guantes de Caucho	1 par	✓		
Tapabocas	1 unid	✓		
Monogafas	1 unid		✓	

ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	FECHA EJECUCIÓN	RESPONSABLE

Dielver Herrera
NOMBRE TRABAJADOR

Edier Garza.
NOMBRE HSE

NOMBRE ING. RESIDENTE

119109

Anexo 15. Correspondencia

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

Uribe - Meta, 27 de marzo 2026

ALCALDÍA URIBE - META
N° RADICADO 00514
FECHA 30-03-2026
HORA 2:10pm
VENTANILLA ÚNICA

CVCO-CTO 779-22 ALC-041-2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL LA URIBE
Ate, Ing. Marcela Buitrago Montoya
Secretaria de Planeación y Ambiente
Uribe-Meta

Ref.: Contrato de obra 779 de 2022 cuyo objeto corresponde a MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA - VIA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Asunto: Respuesta comunicado SPA-130-075-2025 [Respuesta Solicitud de prórroga- permiso temporal de disposición de material natural en el predio denominado LA FLORIDA, otorgado el 09 de mayo del 2024].

Cordial Saludo,

En atención a lo requerido en el comunicado del asunto, se remite Plan de abandono de la zona de nivelación ubicada en el Predio La Florida.

Es importante mencionar que las adecuaciones finales del predio serán concertadas con la representante legal del predio una vez que el Consorcio programe la entrega en conjunto con la Interventoría. Posteriormente, tras definir las acciones específicas para dicha entrega, se remitirá la información correspondiente a este despacho para su seguimiento.

Anexos: Se adjuntan los siguientes anexos:

1. Plan de abandono (7 Folios. PDF).
2. Acta de compromiso propietario (3 Folios. PDF).

Sin más que agregar.

Atentamente,

FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA
Contrato de obra pública No. 779 de 2022

Proyectó: Alejandra Zapata – Residente ambiental
Revisó: Ing. Fernando Vera – Director de obra

C.C Ing. Dagoberto Cabrales Contreras, director de interventoría
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia para la Infraestructura del Meta (E).

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

Uribe - Meta, 27 de marzo 2026

CVCO-CTO 779-22 INT-042-2026

ING. MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Representante legal
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
intervconexionpacifico@gmail.com
Calle 25 8E 161
Bogotá DC.

Ref.: Contrato de obra 779 de 2022 cuyo objeto corresponde a MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Asunto: Remisión Plan de Inversión Ambiental V3.

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y teniendo en cuenta los comunicados CCP-OP-1060-2022-0823 del 26 de septiembre del 2025 y CCP-OP-1060-2022-0871 del 27 de noviembre del 2025, donde se recibió APROBACIÓN del Plan de Inversión Ambiental V1 y V2 respetivamente, se remite el Plan de Inversión Ambiental V3 dada la certeza para el desarrollo de las siguientes actividades:

- Rescate, traslado y reubicación de vasculares: cumplimiento al art 18 Resolución PS-GJ.1.2.6.24.0726 del 31 de julio de 2024.
- Estructuración de plan de compensación: cumplimiento al art. 21 de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.25.0044 del 5 de febrero del 2025.

Por lo anterior, se remite soporte de las cotizaciones de los profesionales, insumos, cuadro comparativo y procedimiento a llevar a cabo para revisión de esta Interventoria. Es importante mencionar que, al Plan de Inversión ser un documento dinámico y sujeto a actualizaciones, las cantidades, unidades y valores seguirán siendo modificados en la medida que exista la certeza de ejecución de actividades.

Una vez esta versión cuente con aprobación, se realizará la compra de los insumos necesarios, la programación con los profesionales y el cronograma para ser remitido a esta Interventoria y lograr el desarrollo adecuado de las actividades.

Anexos:

- COTIZACIONES EPÍFITAS. RES 0726 (1 carpeta ZIP)
- COTIZACIONES ESTRUCTURACIÓN PLAN. RES 0044 (1 carpeta ZIP)
- MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSION AMBIENTAL V3 (1 Folio. PDF)

Sin más que agregar.

Atentamente,

FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA
Contrato de obra pública No. 779 de 2022

Proyectó: Alejandra Zapata– Residente ambiental
Revisó: Javier Arias – Residente de Obra

C.C Ing. Dagoberto Cabrales Contreras, Director de interventoria
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia para la Infraestructura del Meta (E)
Archivo

Uribe - Meta, 12 de marzo de 2026

SPA-130-075-2025

INGENIERO:
Fernando Vera Barrera
Consorcio Vial Conexión Orinoquia contrato de obra 779 de 2022

Asunto: Respuesta Solicitud de prorroga-Permiso temporal de disposición de material natural en el predio denominado LA FLORIDA, otorgado el 09 de mayo del 2024

En atención a la solicitud de prórroga presentada respecto al Permiso temporal de disposición de material natural en el predio denominado LA FLORIDA, otorgado mediante comunicación de fecha 09 de mayo de 2024, y una vez revisados los antecedentes y la justificación presentada, me permito informar lo siguiente:

Se aprueba la prórroga del permiso por el término de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo inicialmente otorgado, con el fin de continuar con las actividades de disposición de material natural en el predio mencionado.

No obstante, se establecen las siguientes condiciones y obligaciones que deberán ser cumplidas por el contratista:

- Presentación del Plan de Abandono: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente comunicación, el contratista deberá presentar ante esta entidad un Plan de Abandono del predio, en el cual se establezcan las actividades, medidas y cronograma para la recuperación, adecuación y entrega final del área utilizada.

- Socialización con el propietario del predio: El Plan de Abandono deberá ser socializado con el propietario del predio, dejando constancia escrita de dicha socialización, la cual deberá anexarse como soporte dentro de la documentación presentada.

- Responsabilidad por afectaciones: Se reitera que cualquier afectación ambiental, física o a la infraestructura existente en el predio derivada de las actividades desarrolladas será responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá asumir las acciones necesarias para su corrección, mitigación o compensación.

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales y operativas en el predio

- Garantizar el manejo adecuado del material dispuesto en el predio.
- Evitar la generación de impactos negativos sobre el suelo, cuerpos de agua, drenajes naturales o áreas aledañas.
- Implementar medidas de control de erosión, manejo de escorrentías y estabilidad del material dispuesto.
- Mantener el área en condiciones de orden y seguridad.
- Cumplir con la normatividad ambiental vigente y con las disposiciones establecidas

Seguimiento y control:

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente comunicación estará a cargo de la Interventoría del contrato, quien verificará el desarrollo adecuado de las actividades y el cumplimiento de las medidas establecidas.

NOTA: Se recuerda que el incumplimiento de las condiciones aquí establecidas podrá dar lugar a las acciones contractuales y administrativas correspondientes.

YINETH MARCELA BUITRAGO MONTOYA
Secretaria de Planeación y Ambiente

Proyecto: Yorman Andrés Cruz Bustos Profesional de Apoyo Ambiental	Revisó: Yineth Marcela Buitrago Montoya Secretaria de Planeación y Ambiente

119.116

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE URIBE NIT: 800.128.428-1	Código: 130 TRD: 130 Versión: 01	
	SECRETARIA DE PLANEACION Y AMBIENTE	Página 1 de 2	

Uribe – Meta, 26 de marzo de 2026

SPA-130-074-2026

Señor
YAMID GALÁN FLOREZ

Asunto: Respuesta a solicitud de autorización para donación y disposición de material de excavación en predio rural

Cordial saludo,

De manera atenta, con el fin de responder su solicitud con radicado No. 0-0388 del 05 de marzo del 2026. En el cual solicita material de excavación para relleno y nivelación para el predio el PORVENIR ubicado en la vereda Yavia, por parte del **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA**, contrato de obra No. 779 de 2022 cuyo objeto corresponde a "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA – VIA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE META".

De acuerdo a lo anterior:

SE AUTORIZA

Al **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** con contrato de obra No. 779 de 2022 para la donación de 230 m³ de material de excavación para relleno y nivelación del predio el PORVENIR ubicado en la vereda Yavia en las coordenadas:

PUNTO	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
PREDIO EL PORVENIR	3°13'25.14"N	74°26'14.32"O

La Autorización de donación de material de excavación, será exclusivamente para el predio en mención. Al momento de llevarse a cabo el cargue y descargue del material, deberá ser realizado por **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** con contrato de obra No. 779 de 2022, cumpliendo con la maquinaria y equipo de protección necesarios para dicha actividad.

En caso que se llegue a presentar alguna anomalía durante la ejecución de la actividad, el **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** con contrato de obra No. 779 de 2022, le corresponderá informar inmediatamente a Alcaldía Municipal sobre la situación especial presentada.

El **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** con contrato de obra No. 779 de 2022, será única y exclusivamente responsable de cualquier imprevisto (accidente y/o demás) que se presente.

En caso el **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** con contrato de obra No. 779 de 2022, disponga material de excavación en otro predio no autorizado sin su debida autorización, se recomienda revocar inmediatamente el permiso, e iniciar el respectivo proceso sancionatorio administrativo y/o penal a que haya lugar.

Así las cosas, la Alcaldía Municipal de Uribe, responde a su requerimiento y queda atender cualquier solicitud adicional sobre el particular,

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

YINETH MARCELA BUITRAGO MONTOYA
Secretaria de Planeación y Ambiente

Proyecto: Yorman Andrés Cruz Bustos Apoyo Profesional secretaria de Planeación y Ambiente	Revisó: Yineth Marcela Buitrago Montoya Secretaria de Planeación y Ambiente

Bogotá, 27 de marzo de 2026

Señores:
ING. FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
Consorcio Vial Conexión Orinoquia
Villavicencio, Meta

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022 - OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS – ÍTEM 2.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS Y ÍTEM 2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Respetados señores:

En el marco del seguimiento a la implementación de los programas ambientales, se realizó la revisión de los siguientes componentes, con el fin de verificar su cumplimiento frente a la normatividad ambiental vigente:

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

1.1. ÍTEM 2.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS

Se evidencia que la información presentada en el programa, si bien describe las actividades y volúmenes intervenidos, no permite establecer con claridad el control técnico del manejo de los materiales, en tanto no se detallan datos fundamentales para su seguimiento y verificación. En este sentido, se solicita complementar la información indicando de manera precisa la capacidad autorizada de los sitios destinados a las zonas de nivelación, la capacidad acumulada utilizada a la fecha, la capacidad mensual en términos de volumen dispuesto y el porcentaje de disponibilidad restante.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 472 de 2017, la cual regula la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) y exige garantizar la

119119.

trazabilidad, control y adecuada disposición de los materiales, así como lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en relación con la gestión ambiental y el seguimiento a las actividades que puedan generar impactos. Esta información es necesaria para asegurar el control del uso del área autorizada y la coherencia de los volúmenes reportados.

1.2. ÍTEM 2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

En la revisión del programa, y con el fin de fortalecer su cumplimiento frente a la normatividad ambiental, se evidenció que contempla actividades de capacitación y sensibilización. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en el componente operativo, particularmente en el control y registro de la generación de residuos, la trazabilidad desde su origen hasta su disposición final y la consolidación de información cuantitativa que respalde los indicadores de gestión ambiental.

Se precisa que actualmente se cuenta con el formato interno **6. FOR-GI-73 Registro de Generación de Residuos REV-7**, el cual hace parte del PAGA y constituye una herramienta clave para el control, seguimiento y trazabilidad de los residuos generados en obra. En consecuencia, se requiere su integración formal dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos como instrumento operativo, definiendo su alcance, responsables, periodicidad de diligenciamiento y articulación con los demás componentes del programa.

Así mismo, se debe garantizar su implementación efectiva en campo, mediante el adecuado diligenciamiento por parte del personal responsable y la consolidación sistemática de la información, de forma que sirva como insumo para la construcción de indicadores, la elaboración de informes mensuales y el seguimiento por parte de la interventoría. Para ello, se deberá establecer un flujo de información claro que permita la validación y análisis de los datos.

De igual manera, es necesario asegurar la coherencia entre las actividades del programa, los registros documentales y las evidencias de recolección, transporte y disposición final, evitando inconsistencias entre los volúmenes reportados y los soportes disponibles, y garantizando así la trazabilidad integral en toda la cadena de manejo.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer el componente cuantitativo mediante la definición de metas e indicadores de desempeño ambiental (generación por tipo de residuo, porcentaje de aprovechamiento, disposición final y eficiencia en la gestión), los cuales deberán estar soportados en la información del formato FOR-GI-73.

La adecuada integración de este formato contribuirá al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, y facilitará los procesos de verificación por parte de las autoridades ambientales y demás entes de control.

Por lo tanto, se solicita ajustar el Programa de Manejo Integral de Residuos **(CÓDIGO: PG-GI-98)**, incorporando el formato FOR-GI-73, asegurando su implementación en campo y la inclusión de evidencias en los próximos informes ambientales.

Finalmente, su correcta aplicación permitirá fortalecer el control operativo, mejorar la trazabilidad de los residuos, optimizar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales.

Quedamos atentos a la implementación de las acciones correspondientes.

Cordialmente,

DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO

Proyectó: Diana Marcela Niño Santamaría – Especialista Ambiental de Interventoría
Revisó: Luyed Alexandra Parra Sierra – Residente de Interventoría.
Aprobó: Dagoberto Cabrales Contreras – Director de Interventoría.

Copia:
Copia:
Ing. Carlos German Corzo Upegui - Supervisor del Contrato Interventoría- INVIAS - ccorzo@invias.gov.co
Ing. Ana María Vigoya -Profesional de apoyo Supervisión del Contrato interventoría – INVIAS - avigoya@invias.gov.co

Ing. Javier Suárez Sarmiento - Gestor Técnico del Proyecto - INVIAS - jsuarezs@invias.gov.co

Ing. Fernando Vera Barrera - Director de Obra - Consorcio Vial Conexión Orinoquia – correspondenciacvialorinoquia@gmail.com

Ing. Fernando Fajardo - Asesor de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta - AIM - asesor.proyectos@aim-meta.gov.co
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta – AIM - interventoria@aim-meta.gov.co

Uribe – Meta, 27 de marzo de 2026

Ing. DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
Director de interventoría
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
E-Mail. intervconexionpacifico@gmail.com
Calle 25 8E 161
Bogotá DC.

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022, "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: OBSERVACIONES AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS – ÍTEM 2.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS Y ÍTEM 2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Cordial saludo Ingeniero

En el marco del seguimiento a la implementación de los programas ambientales, se realizó la revisión de los siguientes componentes, con el fin de verificar su cumplimiento frente a la normatividad ambiental vigente:

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

1.1 ÍTEM 2.4 MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Y LODOS

Se evidencia que la información presentada en el programa, si bien describe las actividades y volúmenes intervenidos, no permite establecer con claridad el control técnico del manejo de los materiales, en tanto no se detallan datos fundamentales para su seguimiento y verificación. En este sentido, se solicita complementar la información indicando de manera precisa la capacidad autorizada de los sitios destinados a las zonas de nivelación, la capacidad acumulada utilizada a la fecha, la capacidad mensual en términos de volumen dispuesto y el porcentaje de disponibilidad restante.

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 472 de 2017, la cual regula la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD) y exige garantizar la trazabilidad, control y adecuada disposición de los materiales, así como lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 en relación con la gestión ambiental y el seguimiento a las actividades que puedan generar impactos. Esta información es necesaria para asegurar el control del uso del área autorizada y la coherencia de los volúmenes reportados.

1.2 ÍTEM 2.5 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES

En la revisión del programa, y con el fin de fortalecer su cumplimiento frente a la normatividad ambiental, se evidenció que contempla actividades de capacitación y sensibilización. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en el componente operativo, particularmente en el control y

119122

registro de la generación de residuos, la trazabilidad desde su origen hasta su disposición final y la consolidación de información cuantitativa que respalde los indicadores de gestión ambiental.

Se precisa que actualmente se cuenta con el formato interno **6. FOR-GI-73 Registro de Generación de Residuos REV-7**, el cual hace parte del PAGA y constituye una herramienta clave para el control, seguimiento y trazabilidad de los residuos generados en obra. En consecuencia, se requiere su integración formal dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos como instrumento operativo, definiendo su alcance, responsables, periodicidad de diligenciamiento y articulación con los demás componentes del programa.

Así mismo, se debe garantizar su implementación efectiva en campo, mediante el adecuado diligenciamiento por parte del personal responsable y la consolidación sistemática de la información, de forma que sirva como insumo para la construcción de indicadores, la elaboración de informes mensuales y el seguimiento por parte de la interventoría. Para ello, se deberá establecer un flujo de información claro que permita la validación y análisis de los datos.

De igual manera, es necesario asegurar la coherencia entre las actividades del programa, los registros documentales y las evidencias de recolección, transporte y disposición final, evitando inconsistencias entre los volúmenes reportados y los soportes disponibles, y garantizando así la trazabilidad integral en toda la cadena de manejo.

Adicionalmente, se recomienda fortalecer el componente cuantitativo mediante la definición de metas e indicadores de desempeño ambiental (generación por tipo de residuo, porcentaje de aprovechamiento, disposición final y eficiencia en la gestión), los cuales deberán estar soportados en la información del formato FOR-GI-73.

La adecuada integración de este formato contribuirá al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, en especial lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, y facilitará los procesos de verificación por parte de las autoridades ambientales y demás entes de control.

Por lo tanto, se solicita ajustar el Programa de Manejo Integral de Residuos (**CÓDIGO: PG-GI-98**), incorporando el formato FOR-GI-73, asegurando su implementación en campo y la inclusión de evidencias en los próximos informes ambientales.

Finalmente, su correcta aplicación permitirá fortalecer el control operativo, mejorar la trazabilidad de los residuos, optimizar la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales.

Quedamos atentos a la implementación de las acciones correspondientes.

Cordialmente,

Ing. DIANA MARCELA NIÑO SANTAMARIA
M.P. 25260-412137
Especialista Ambiental
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO

119.123

Bogotá, 27 de marzo de 2026

Señores:
ING. FERNANDO VERA BARRERA
DIRECTOR DE OBRA
Consorcio Vial Conexión Orinoquia
Villavicencio, Meta

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022 - OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: Solicitud de entrega parcial de información – Informe mensual de interventoría periodo marzo 2026.

Respetados señores:

En atención a las fechas límite establecidas para la entrega del informe mensual de interventoría ante INVIAS del periodo de marzo 2026, desde el componente ambiental y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y con el acompañamiento de los profesionales de los comités, se ha venido solicitando la remisión de entregas parciales de información previas a la fecha de corte al contratista de obra..

Teniendo en cuenta que la fecha límite de entrega del informe corresponde al día 4 de abril del presente mes de marzo 2026 para esta interventoría, y que su proyección, consolidación y revisión requieren de un tiempo adecuado, se hace necesario contar con la información de manera oportuna por parte del contratista de obra.

En este sentido, se solicita allegar la información disponible a la fecha, así sea de manera parcial, incluyendo los anexos y soportes correspondientes, con el fin de dar inicio y continuidad a la estructuración del informe de interventoría correspondiente al periodo de marzo de 2026.

La remisión oportuna de esta información permitirá asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la entrega del informe dentro de la vigencia correspondiente por parte de esta interventoría, conforme a los requerimientos de INVIAS

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a la pronta entrega de la información solicitada.

Cordialmente,

DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO

Proyectó: Alejandra Estupiñan Rosas – Inspectora SST de interventoría
Revisó: Luyed Alexandra Parra Sierra – Residente de interventoría.
Aprobó: Dagoberto Cabrales Contreras – Director de interventoría.

Copia:

Ing. Carlos German Corzo Upegui - Supervisor del Contrato Interventoría- INVIAS - ccorzo@invias.gov.co
Ing. Ana María Vigoya -Profesional de apoyo Supervisión del Contrato interventoría – INVIAS - avigoya@invias.gov.co

Ing. Javier Suárez Sarmiento - Gestor Técnico del Proyecto - INVIAS - jalsuarezs@invias.gov.co

Ing. Fernando Vera Barrera - Director de Obra - Consorcio Vial Conexión Orinoquia – correspondenciacvialorinoquia@gmail.com

Ing. Fernando Fajardo - Asesor de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta - AIM - asesor.proyectos@aim-meta.gov.co
Ing. Gina Tatiana Elaica Nieto - Directora Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos - Agencia Para la Infraestructura del Meta – AIM - interventoria@aim-meta.gov.co

119125

Uribe – Meta, 27 de marzo de 2026

Ing. DAGOBERO CABRALES CONTRERAS
Director de interventoría
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
E-Mail. intervconexionpacifico@gmail.com
Calle 25 BE 161
Bogotá DC.

REFERENCIA: CONTRATO 1060 DE 2022, "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1."

ASUNTO: Solicitud de entrega parcial de información – Informe mensual de interventoría periodo marzo 2026

Cordial saludo,

En atención a las fechas límite establecidas para la entrega del informe mensual de interventoría ante INVIAS del periodo de marzo 2026, desde el componente ambiental y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y con el acompañamiento de los profesionales de los comités, se ha venido solicitando la remisión de entregas parciales de información previas a la fecha de corte.

Teniendo en cuenta que la fecha límite de entrega del informe corresponde al día 4 de abril del presente mes, y que su proyección, consolidación y revisión requieren de un tiempo adecuado, se hace necesario contar con la información de manera oportuna por parte del contratista de obra.

En este sentido, se solicita allegar la información disponible a la fecha, así sea de manera parcial, incluyendo los anexos y soportes correspondientes, con el fin de dar inicio y continuidad a la estructuración del informe de interventoría correspondiente al periodo de marzo de 2026.

La remisión oportuna de esta información permitirá asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos y la entrega del informe dentro de la vigencia correspondiente por parte de esta interventoría, conforme a los requerimientos de INVIAS

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a la pronta entrega de la información solicitada.

Cordialmente,

ALEJANDRA ESTUPIÑAN ROSAS
Inspectora SST
CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO

INFORME COMPONENTE SOCIAL

119-121

ANEXO 10.3 COMUNICADO COMUNIDAD INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META"



ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 32
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN

GENERALIDADES		
Objeto del Contrato		**"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META"**
Título de Documento		**Informe De Obra**
Documento No.		**INF-32**
APROBACIÓN		
Elaboro:	**Firma**	:
	Nombre	**NAYARITH RENGIFO MURILLO**
	Cargo	: **PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA**
	Fecha	: **31/03/2026**
Aprobó:	**Firma**	:
	Nombre	**ING.FERNANDO VERA BARRERA**
	Cargo	**DIRECTOR DE OBRA**
	Fecha	: **31/03/2026**

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRUDUCCIÓN: 8
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 9
3. ALCANCE 11
4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 11
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 11
8. CONCLUSIONES 71
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 72
10. ANEXOS 102

119.120

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Inducción.....13
Tabla 2. Retiros 14
Tabla 3. Capacitación 15
Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra.....15
Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado. 16
Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 17
Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 17
Tabla 8.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2025. 18
Tabla 9.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2026. 19
- Tabla 10.Ingresos personal marzo 2026. 19
Tabla 11. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 20
Tabla 12. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado.....21
Tabla 13. Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria. 24
Tabla 14. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado.....24
Tabla 15. Subprograma 6.3. Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes. 26
Tabla 16. Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva. 27
Tabla 17. Subprograma 7.1 Seguimiento y control Programa de Arqueología Preventiva. 28
Tabla 18. Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas. 30
Tabla 19. Subprograma 7.4 Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.31
Tabla 20. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado.....33

Tabla 21. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 34
Tabla 22. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 35
Tabla 23. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 37
Tabla 24. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 38
Tabla 25. Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial 39
Tabla 26. Indicador del subprograma 9.1 Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial 40
Tabla 27. Estado actual de las PQRS del proyecto 43
Tabla 28. Seguimiento PQRS del proyecto. 45
Tabla 29. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 54
Tabla 30. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 56
Tabla 31. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 58
Tabla 32. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria. 59
Tabla 33. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 61
Tabla 34. Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización. 63
Tabla 35. Indicador del subprograma 10.4 Seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización. 65
Tabla 36. Seguimiento y control a la gobernanza. 67

Tabla 37. Indicador del subprograma 10.5 Seguimiento y control a la gobernanza. 68
Tabla 38. Correspondencia recibida en el periodo reportado 70
Tabla 39. Correspondencia enviada en el periodo reportado 70

119.182.

119.133.

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 72
Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social. 73
Fotografías 3 Visita a la escuela de la Vereda Papamene para concertar cambio de OPC, con INVIAS, interventoria y CVCO 74
Fotografías 4 Visita a predios, verificación de compromisos y recorrido en el corredor vial. 75
Fotografías 5 Se informa a los usuarios de la vía que transitan en el corredor Yavía - Papamene que se presentaron cambios en la vía debido a la aplicación de pavimento con módulo de ruptura (MR) 80
Fotografía 6 Atención a comunidad – respuesta a solicitudes de donación de llantas y donación tubos de concreto 86
Fotografía 7 Cartelera informativa SAU 89
Fotografía 8 Aviso SAU 89
Fotografía 9 Instalación de punto móvil y apertura buzón 89
Fotografía 10 Piezas divulgativas. 92
Fotografía 11 Se realizo actividad en seguridad vial – capacitación al personal ... 95
Fotografía 12 Comunicado 96
Fotografía 13 Imagen de prevención de violencia de género y publicaciones en el grupo de mujeres 97
Fotografía 14 comité técnico, mesas de trabajo y recorrido con interventoría 99
Fotografía 15 Entrega kit escolar de cofrem 101

119.134

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

119.135

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: MUNICIPIO DE URIBE, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

2.1 Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el MUNICIPIO DE URIBE, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

119.136.




Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

119-134

3. ALCANCE

3.1 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el MUNICIPIO DE URIBE departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre del 2023 con el oficio 01-042-0165-2023.

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa constructiva del proyecto:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.
- Subprograma 6.2: seguimiento y control de las obras con participación comunitaria
- Subprograma 6.3: seguimiento y control al apoyo a la capacidad productiva y Negocios Verdes

11918

PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL

- Subprograma 7.1: seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva
- Subprograma 7.2: seguimiento y control a la protección del patrimonio arqueológico
- Subprograma 7.3: seguimiento y control a la protección del patrimonio geológico y paleontológico
- Subprograma 7.4: seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.
- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.
- Subprograma 8.3: seguimiento y control al acompañamiento de la gestión socio predial

PROGRAMA 9: ACCESIBILIDAD

- Subprograma 9.1: seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.
- Subprograma 10.4: seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y de transversalización
- Subprograma 5: seguimiento y control a la gobernanza

119.139.

5.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

5.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social. Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. Inducción

RELACION DE INDUCCIÓN					
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO Y/O OFICIO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**
1	JULIO LIZANDRO GOMEZ TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	1119946471	CVCO	11/03/2026
2	YIMMER MENSOZA	OFICIAL	86063485	TRITURADOS SAN JOSE	2/03/2026
3	REINEL RAMIREZ	OFICIAL	1193240022	TRITURADOS SAN JOSE	2/03/2026
4	EDWIN CORDOBA ALVAREZ	OPERADOR MOTONIVELADORA	77094829	TRITURADOS SAN JOSE	24/03/2026
5	JHON ANDERSON TARAZONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5465873	ACEGCIONG S.A.S	24/03/2026
6	DAILY ACOSTA MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	10.136.390.113	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	18/03/2026
7	JHOJAN ESTIVEN OSPINA ZAMBRANO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.945.528	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	18/03/2026
8	JUAN DAVID CEBALLOS VALLEJO	AYUDANTE DE OBRA	1122578444	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	24/03/2026
9	DEIDER SANTIAGO RODRIGUEZ ATUESTA	AYUDANTE DE OBRA	1117511783	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	10/03/2026
10	DARWIN FABIAN MAHECHA GARZON	AYUDANTE DE OBRA	1123141383	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	24/03/2026
11	EDGAR OSORIO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	7254294	BUIL ALTERNATIVAS SAS	18/03/2026
12	EINER FABIAN RAMIREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1123141231	BUIL ALTERNATIVAS SAS	18/03/2026
13	ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1106951301	BUIL ALTERNATIVAS SAS	17/03/2026
14	EDWIN IVAN AGUDELO AGUDELO	CONDUCTOR VOLQUETA	86057740	INDEPENDIENTE	10/03/2026

RELACION DE INDUCCIÓN					
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
15	PEDRO EVELIO BAQUERO PARRA	CONDUCTOR VOLQUETA	80498226	INDEPENDIENTE	10/03/2026

En el mes de marzo del 2026 se presentaron 15 ingresos en total, de los cuales 1 es ingreso directo y 14 ingresos indirectos, a todos se les realizó la respectiva inducción. **ANEXO 1.2 PLANILLA ASISTENCIA A INDUCCIÓN.**

Tabla 2. Retiros

RELACION DE PERSONAL EN OBRA RETIRO MARZO 2026							
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	
1	JUAN DAVID CEBALLOS VALLEJO	AYUDANTE DE OBRA	1122676444	CVCO	14/01/2026	17/03/2026	
2	DIEGO ALEJANDRO LOPEZ PICO	AYUDANTE DE OBRA	1022940563	TRITURADOS SAN JOSE	5/01/2026	1/03/2026	
3	JHON WILDER POLO	OPERADOR MULTIPLE	1200524	TRITURADOS SAN JOSE	30/01/2026	30/03/2026	
4	EIDER STIVEN TORO MORENO	AUXILIAR DE MECANICA	1123141248	TRITURADOS SAN JOSE	8/01/2026	28/03/2026	
5	JHONNATHAN WALTER ESCALONA ORTIZ	OFICIAL DE OBRA	1092647103	CONSTRUCCIONES BEJARANO	5/01/2026	2/03/2026	
6	EDGAR OSORIO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	1254294	ACEGCIONG S.A.S	22/01/2026	15/03/2026	
7	LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	14.325.547	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	6/01/2026	25/03/2026	
8	MARLON AMAURY PABON	AYUDANTE DE OBRA	1048648600	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	19/01/2026	14/03/2026	
9	JOHNATAN RENED ARANGO ARENA	OFICIAL DE OBRA	4514254	BUIL ALTERNATIVAS SAS	7/07/2025	7/03/2026	
10	MARLON MUÑOZ MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	1122516413	BUIL ALTERNATIVAS SAS	29/01/2026	7/03/2026	
11	ANDRES MATEO PINILLA GIRALDO	AYUDANTE DE OBRA	1006507368	PORTAL AMBIENTAL RY& S.A.S	29/01/2026	6/03/2026	
12	EDWAR ALEXANDER GARCIA MORENO	MONTADOR 3	1121961475	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
13	CESAR AUGUSTO HENAO HURTADO	OPERADOR DE WINCHE	15926572	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
14	ANGELO ALBERTO CHAVEZ SIERRA	ALMACENISTA DE OBRA	17676269	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
15	CRISTIAN URIEL CASTAÑEDA SALAZAR	OFICIOS VARIOS	1012317633	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
15	CAMILO ANDRES BUSTAMANTE CASTAÑO	CAPATAZ 3	15932538	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
17	EVANGELISTA CORTES TORRES	SOLDADOR 1	5896218	ICMO	26/01/2026	31/03/2026	
18	FANY AURORA LESMES NIETO	SUPERVISORA SST	23418020	ICMO	19/01/2026	31/03/2026	
19	FREDY ROBILSON JIMENEZ ROJAS	CONDUCTOR C2	89081244	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
20	JOSE ALEXANDER LOPEZ SAAVEDRA	MONTADOR 1	9498961	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
21	LUIS MIGUEL CASTAÑEDA PARRA	MONTADOR 1	1106851296	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	

RELACION DE PERSONAL EN OBRA RETIRO MARZO 2026							
22	RIGOBERTO HENAO HURTADO	CAPATAZ 1	15914141	ICMO	6/01/2026	31/03/2026	
23	BENIGNO RAGA PALACIOS	MONTADOR 1	73579878	ICMO	9/02/2026	31/03/2026	
24	ELIAS FERNANDO CORTES BUSTAMANTE	OPERADOR DE GRUA	75059524	ICMO	12/02/2026	31/03/2026	
25	EMIGDIO BERNAL ROJAS	SOLDADOR 1	17260791	ICMO	4/02/2026	31/03/2026	
26	JUAN LUZARDO ALFONSO DAZA	SOLDADOR 1	74329881	ICMO	11/02/2026	31/03/2026	
28	MIGUEL ANGEL SANABRIA ARAUJO	AYUDANTE DE MONTAJE	1193570170	ICMO	24/02/2026	31/03/2026	

Se presentaron 27 retiros en el mes de marzo del 2026.

Tabla 3. Capacitación

FECHA CAPACITACIÓN	TEMA
2.03.2026 **6.03.2026** **10.03.2026** **12.03.2026** **16.03.2026** **27.03.2026**	Capacitación y charlas al personal en: • Yo trabajo con seguridad: 119 participantes • Estilo de vida saludable: 94 participantes • Taller de salud pública: 99 participantes • Política integral: 107 participantes • Taller de seguridad vial, la moto como medio de transporte: 93 participantes • Actores viales: 81 participantes **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL.**

Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	15/15*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.° de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	119*/232*100=50%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 55% (119 personas), que participaron del proceso de

					capacitación desde el área social.

5.2 PRGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

5.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 31 de marzo del 2026	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.
1 al 31 de marzo del 2026	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral de 15 personas.

119.143.

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4
Mayo	39	16	23	16	23	30	9	1	35	4
Junio	53	26	27	29	24	44	9	1	40	13
Julio	60	33	27	34	26	48	12	1	44	16
Agosto	84	42	42	50	34	66	18	1	68	28

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Septiembre	109	47	62	70	39	90	19	1	69	40
Octubre	120	48	72	74	46	102	18	2	73	47
Noviembre	127	48	79	80	47	108	19	2	77	50
Diciembre	123	45	78	76	47	106	17	3	75	48

Tabla 8.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2025.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero 2026	128	53	75	85	42	108	20	3	71	57
Febrero	157	52	105	111	46	137	20	2	75	82
Marzo	170	57	113	123	47	147	23	1	83	87
Abril	184	54	130	131	53	161	23	1	86	98
Mayo	173	54	119	122	51	152	25	1	81	92
Junio	185	57	128	134	51	163	22	1	93	92
Julio	181	60	121	131	50	158	23	1	88	93
Agosto	195	64	131	139	56	168	27	2	94	101
Septiembre	187	63	124	133	54	160	27	2	96	91
Octubre	190	60	130	135	55	162	28	2	95	95
Noviembre	178	57	124	142	36	153	25	2	86	92
Diciembre	170	54	116	121	49	145	25	2	80	91

Tabla 9.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2026.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero 2026	201	55	146	132	69	172	29	3	111	90
Febrero	227	58	169	144	83	195	32	3	126	101
Marzo	232	57	175	152	80	199	33	3	123	109

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACIÓN DEL PERSONAL.

Durante el periodo se realizaron 15 ingresos en el mes de marzo, del siguiente personal:

- *Tabla 10.Ingresos personal marzo 2026.*

RELACION DE PERSONAL EN OBRA INGRESOS					
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
1	JULIO LIZANDRO GOMEZ TRIANA	AYUDANTE DE OBRA	1119946471	CVCO	11/03/2026
2	YIMMER MENSOZA	OFICIAL	86063465	TRITURADOS SAN JOSE	2/03/2026
3	REINEL RAMIREZ	OFICIAL	1193240322	TRITURADOS SAN JOSE	2/03/2026
4	EDWIN CORDOBA ALVAREZ	OPERADOR MOTONIVELADORA	77094629	TRITURADOS SAN JOSE	24/03/2026
5	JHON ANDERSON TARAZONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	5466873	ACEGCIONG S.A.S	24/03/2026
6	DAILY ACOSTA MURILLO	AYUDANTE DE OBRA	10.136.390.113	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	18/03/2026
7	JHOJAN ESTIVEN OSPINA ZAMBRANO	AYUDANTE DE OBRA	1.119.946.526	OBRAS CIVILES LUIS CASTILLO	18/03/2026
8	JUAN DAVID CEBALLOS VALLEJO	AYUDANTE DE OBRA	1122578444	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	24/03/2026
9	DEIDER SANTIAGO RODRIGUEZ ATUESTA	AYUDANTE DE OBRA	1117511783	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	10/03/2026
10	DARWIN FABIAN MAHECHA GARZON	AYUDANTE DE OBRA	1123141363	CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO	24/03/2026
11	EDGAR OSORIO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	7254294	BUIL ALTERNATIVAS SAS	18/03/2026
12	EINER FABIAN RAMIREZ RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	1123141231	BUIL ALTERNATIVAS SAS	18/03/2026
13	ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1106951301	BUIL ALTERNATIVAS SAS	17/03/2026
14	EDWIN IVAN AGUDELO AGUDELO	CONDUCTOR VOLQUETA	86067740	INDEPENDIENTE	10/03/2026
15	PEDRO EVELIO BAQUERO PARRA	CONDUCTOR VOLQUETA	80498228	INDEPENDIENTE	10/03/2026

119.146.

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 57 colaboradores directos y 175 colaboradores con vinculación indirecta; de los cuales 152 pertenecen al área de Influencia directa del proyecto, 80 son del área de influencia indirecta del proyecto (foráneos), vinculación de 33 mujeres, 3 persona está vinculada a la ARN como firmantes del acuerdo de paz, 26 personas con primer empleo, vinculación de 51 personas menores de 28 años, 21 personas vinculadas al programa familias en acción, 2 personas indígenas, 6 personas afro,32 madres cabeza de hogar, 49 personas inscritas en el registro único de víctimas y 1 persona con discapacidad.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 11. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de personas vinculadas de las zonas / N° total de empleos *100	152/232*100=66%	60%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador con el 66% del personal vinculado perteneciente al área de influencia.
Mano de obra perteneciente a grupos vulnerables / N° total de empleos *100	188/232*100=81%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se cuenta con un indicador del 81% de cumplimiento

5.2.2 Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria.

Objetivo del subprograma:

Verificar la participación activa de la comunidad con el fin de generar procesos de mejoramiento del entorno e infraestructura comunitaria, propiciando el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y actores sociales del área de influencia de los proyectos de Infraestructura vial.

Tabla 12. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
Enero 2026	Oficina CVCO	El **CVCO** actualizó el Plan de Inversión Social, destinando presupuesto para este programa. Se programó una reunión de concertación y se llevaron a cabo mesas de trabajo con la profesional social de la interventoría, en las cuales se revisaron las metodologías del programa. Mediante el comunicado **CVCO-CTO 779-22 INT-018-2026**, se entregó la remisión del anexo consolidado de actividades ejecutadas y proyectadas del **Plan de Inversión Social (PIS)**, incluyendo metodologías, estudio de mercado y la respuesta a la comunicación **CCP-OP-1060-2022-0854**. El **20 de enero del 2026** se realizó una reunión con el Comité de Participación Comunitaria para definir la obra de participación comunitaria. Como resultado, se concertó y aprobó la **construcción de un parque infantil en la escuela de la vereda Yavia**. Asimismo, para las veredas **Papamene y Santander** se definió realizar la **construcción de un parque infantil en cada una de las escuelas** de estas veredas.
Febrero 2026	Escuela vereda Santander	**El día 17 de febrero de 2026** se realizó visita a la escuela de la vereda Santander, atendiendo la solicitud presentada por la docente de la institución educativa y el tesorero de la Junta de Acción Comunal, quienes manifestaron el interés de la comunidad en evaluar la posibilidad de modificar la Obra de Participación Comunitaria (OPC) previamente concertada, consistente en la construcción de un parque infantil, proponiendo en su lugar realizar adecuaciones en el área de cocina y comedor escolar.

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
		La visita se llevó a cabo con la participación de representantes de Interventoría, Administración Municipal, docente de la escuela, tesorero de la JAC y el equipo social y técnico del Consorcio Vial Conexión Orinoquia. Durante la inspección se evidenció que la infraestructura existente de cocina y comedor presenta condiciones físicas deficientes, así como ausencia de dotación de menaje y equipos básicos para la preparación o servido de alimentos. Posteriormente, el equipo técnico del consorcio realizó una evaluación preliminar del alcance requerido para las adecuaciones solicitadas, concluyendo que las intervenciones necesarias superan el presupuesto asignado para la Obra de Participación Comunitaria, el cual corresponde aproximadamente a $16.580.000 para el tramo, por lo que no resulta viable técnicamente realizar el cambio de la OPC. Por su parte, la Administración Municipal manifestó que actualmente no cuenta con disponibilidad presupuestal para asumir las adecuaciones de infraestructura requeridas; sin embargo, expresó su disposición para gestionar recursos orientados a la dotación de menaje y equipos de red de frio y estufa, que permitan fortalecer el funcionamiento del espacio escolar. Teniendo en cuenta lo anterior, y tras el análisis conjunto de las condiciones técnicas, presupuestales y administrativas, no se definió realizar el cambio de la Obra de Participación Comunitaria, por lo que se mantiene la priorización inicial de construcción del parque infantil en la escuela de la vereda Santander.
Febrero 2026	Escuela vereda Papamene	Durante el mes de febrero, la comunidad de la vereda Papamene solicitó de manera verbal el cambio de la obra de participación comunitaria. Inicialmente, la obra contemplaba la construcción de un parque; sin embargo, la comunidad manifestó su interés en priorizar el mejoramiento del restaurante y la cocina escolar de la escuela de la vereda.

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
		Con el fin de analizar esta solicitud, se realizó una reunión con la participación de la comunidad, la Alcaldía Municipal, la interventoría y el representante de sanidad. En este espacio se concertó el cambio de la obra de participación comunitaria, atendiendo la solicitud de la comunidad, con el propósito de facilitar la transición del suministro de refrigerio industrializado a la entrega de refrigerio preparado y servido en caliente. Durante la reunión se evaluaron las adecuaciones necesarias en la infraestructura del restaurante y la cocina escolar. En este sentido, el consorcio se comprometió a evaluar la propuesta y a realizar el diseño correspondiente junto con el presupuesto estimado de las adecuaciones. Por su parte, la Alcaldía Municipal informó que ya realizó la entrega de menaje, equipos de frío y una estufa, y además se comprometió a donar un tanque elevado y un tanque de almacenamiento de piso, así como a realizar la construcción de un baño para la institución. Finalmente, la comunidad se comprometió a realizar las adecuaciones necesarias en el sistema eléctrico y a reparar el panel solar, con el fin de garantizar el suministro de energía eléctrica en la escuela.
Marzo 2026	Escuela vereda Paparnene	Se realizo visita a la escuela Paparnene con el gestor invias de la nacional y con los gestores de invias de la regional Meta. Se radico plan de inversión social con el programa actualizado para aprobación.

119.150.

Tabla 13. Subprograma 6.2: Seguimiento y control a las obras con participación comunitaria.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Iniciativa OPC. N° iniciativas ejecutadas que fueron propuestas por la comunidad / N° iniciativas propuestas	0/3*100=100%	1	Informe periódico de actividades donde se presente el número de proyectos a desarrollar y las comunidades vinculadas	Indicador sujeto al plan de inversión social, por lo cual se iniciará proceso de concertación

5.2.3 Subprograma 6.3: Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes.

Objetivo del subprograma:

Verificar el fortalecimiento de los procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con responsabilidad social y buenas prácticas ambientales.

Tabla 14. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
28/02/2025	Oficina CVCO	Se realiza caracterización del programa de negocios verdes. Inspección de predios para la socialización de permisos de construcción de baños ecológicos, socialización socioambiental con árboles agroforestales y caracterización del programa de negocios verdes
15 marzo 2025	Casco Urbano	Participación de actividad con La Corporación Ambiental Del Meta (CORMACARENA) donde comparten información del programa de negocios verdes de la corporación.

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
29 mayo 2025	Casco Urbano	Participación en la capacitación denominada "Meta Emprende", organizada por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, la Cámara de Comercio y la Gobernación del Meta.
Agosto 2025	SAU	Se llevó a cabo una reunión con la representante legal de la asociación de mujeres artesanas de Uribe, Meta, con el fin de revisar y proyectar actividades en el marco del programa de Negocios Verdes y del programa de seguimiento y control a la inclusión social con perspectiva de género y transversalización
Septiembre 2025	Oficina CVCO	El CVCO actualiza plan de inversión social destinando presupuesto para este programa.
Octubre2025	Oficina CVCO	El CVCO actualiza plan de inversión social destinando presupuesto para este programa.
Diciembre 2025	Oficina CVCO	El CVCO actualiza plan de inversión social destinando presupuesto para este programa.
Enero 2026	Oficina CVCO	Se programaron actividades y presupuesto para el programa. Mediante el comunicado **CVCO-CTO 779-22 INT-018-2026**, se entregó la remisión del anexo consolidado de actividades ejecutadas y proyectadas del **Plan de Inversión Social (PIS)**, incluyendo metodologías, estudio de mercado y la respuesta a la comunicación **CCP-OP-1060-2022-0854**.
Febrero del 2026	Oficina CVCO	El Plan de Inversión Social se encuentra actualmente en proceso de verificación por parte de la interventoría. Para este fin, se han desarrollado diferentes mesas de trabajo en las cuales se ha revisado y ajustado la propuesta presentada. Actualmente, se está a la espera de la aprobación del Plan de Inversión Social por parte de la interventoría, con el fin de proceder posteriormente con la ejecución de las actividades contempladas dentro de este programa.
Marzo del 2026	Oficina CVCO	Se realizaron ajustes al programa, por lo cual el Plan de Inversión Social se encuentra actualmente en

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD
		proceso de verificación por parte de la interventoría. En este marco, se han desarrollado diversas mesas de trabajo en las que se ha revisado y ajustado la propuesta presentada. En la actualidad, se está a la espera de la aprobación del Plan de Inversión Social por parte de la interventoría, con el fin de dar inicio a la ejecución de las actividades contempladas en este programa.

Tabla 15. Subprograma 6.3. Seguimiento y control Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Proyectos productivos. N° de proyectos productivos implementados / N° de proyectos productivos identificados con la comunidad	0/0*100=100%	1	Informe periódico de actividades donde se presente el número de proyectos a desarrollar y las comunidades vinculadas	No aplica para el proyecto ya que no se identificaron proyectos productivos en el corredor vial.
Capacitaciones productivas. N° actividades del plan de capacitación culminadas / N° actividades del plan de capacitación planteadas	0/0*100=100%	50%	Plan de trabajo y certificaciones de las capacitaciones entregadas	

119.183

5.3 PROGRAMA 7: COMUNIDADES ÉTNICAS, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERÉS SOCIOCULTURAL.

Objetivo del programa:

En el programa de seguimiento y control a las medidas de manejo de comunidades étnicas con determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa, preservación de patrimonio y sitios de interés sociocultural, orientadas a la prevención, mitigación, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial que no requieren licencia ambiental, se formulan una serie de actividades e indicadores que le facilitarán al contratista la identificación temprana de riesgos y posibles incumplimientos a las metas establecidas, así como la definición de procedimientos o actuaciones de ajuste y/o rectificación.

5.3.1 Subprograma 7.1: Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento de las fases del Programa de Arqueología Preventiva para garantizar la salvaguardia, conservación, recuperación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio arqueológico.

Tabla 16. Seguimiento y control al Programa de Arqueología Preventiva.

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
23/08/2023	CCV-ICANH-138-779-2023	Se realizo solicitud ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, de concepto técnico sobre afectación al patrimonio arqueológico e histórico en el marco de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA - VÍA URIBE - CRUCE VERSALLES - PAPAMENE - ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META".
30/10/2023	*2023162000107831* ICANH - 2023162000107831 No.	Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
	Entrada 2023184200094132	Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa.

Tabla 17. Subprograma 7.1 Seguimiento y control Programa de Arqueología Preventiva.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de las consultas realizadas a las entidades competentes sobre la existencia de BICs BICs= N° respuestas obtenidas / N° de consultas realizadas	1/1*100=100%	100%	Registro de las consultas realizadas.	Se da cumplimiento al indicador donde se realizó consulta al ICANH y se obtiene como respuesta que NO se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad. Mediate el siguiente comunicado: *2023162000107831 ICANH - 2023162000107831 No. Entrada 2023184200094132
Validación de registro de actividades de divulgación pública **Capacitaciones=** N° personal asistente / N°	0/0*100=100%	50%	Registro de actividades de divulgación	Teniendo como base la respuesta del ICANH: "NO se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología

personal contratado				Preventiva ante esta entidad". No se programa ni se realiza actividad no se formula plan de arqueología preventiva.

5.3.2 Subprograma 7.2: Seguimiento y control a la protección al patrimonio arqueológico.

Objetivo del subprograma:

Verificar promoción de la protección y apropiación de los bienes de interés cultural existentes en las áreas de intervención y de influencia de los proyectos y evitar su alteración y/o destrucción.

No se desarrolla este subprograma ya que no aplica para el proyecto, Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa.

5.3.3 Subprograma 7.3: Seguimiento y control a la protección del patrimonio geológico y paleontológico.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento del subprograma de protección al patrimonio geológico y paleontológico.

No se desarrolla este subprograma ya que no aplica para el proyecto, Teniendo como base la respuesta emitida por Instituto Colombiano de Antropología e Historia, no se registra e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante la entidad, para este programa.

119.156.

5.3.4 Subprograma 7.4: Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

Objetivo del subprograma:

Verificar el cumplimiento a las directrices establecidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de consulta previa, en caso de que se determine la procedencia y oportunidad de la consulta previa en el marco del proyecto.

Tabla 18. Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
13/07/2023	CCV-MIN-088-779-2023	Solicitud certificación de presencia de comunidades negras, indígenas raizales o palenqueras.
7/11/2023	CCV-MIN-088-779-2023	El contratista realizo consulta ante el ministerio del interior.
12/11/2023	2023-2-002410-059504 Id: 248677 Folios: 4 Fecha: 2023-12-11 12:48:17	Respuesta a radicado 2023-1-004044-083985 id: 229180 del 7 de noviembre de 2023. Solicitud información adicional para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META"
26/02/2024	2024 2024-1-004044-014139 Id: 288131	Se realizo solicitud ante El Ministerio Del Interior mediante el cual se solicitó determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa para proyectos obras y actividades, para el proyecto denominado.
8/04/2024		Se realizo reunión virtual, aclararon inquietudes técnicas del proyecto.
17/07/2024	CCV-MIN-550-779-2023	Asunto: Determinación de procedencia o no procedencia de consulta previa para el proyecto 779 del 2022. En atención al radicado numero de 2024 2024-1-004044-014139 id 288131 del 26 de febrero, Ante El Ministerio Del Interior mediante el cual se solicitó

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ACTIVIDAD
		determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa para proyectos obras y actividades, para el proyecto denominado. "MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE URIBE DEPARTAMENTO DEL META", y teniendo como base la reunión virtual realizada del día lunes 8 de abril del presente año a las 10:00 am, donde se aclararon inquietudes técnicas del proyecto.
27/03/2025		El Consorcio Vial Conexión Orinoquia envió correo electrónico al ministerio del interior solicitando contacto de información y reiterando correo emitido el 17 de octubre del 2024.

Tabla 19. Subprograma 7.4 Seguimiento y control al acompañamiento del desarrollo y cumplimiento de la consulta previa libre e informada con comunidades étnicas.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de las consultas realizadas a las entidades competentes sobre N° respuestas obtenidas / N° de consultas realizadas	1/1*100=100%	100%	Registros de consulta	Se da cumplimiento al indicador donde el contratista realiza consulta al ministerio del interior, a la fecha el ministerio no ha emitido concepto, ya que solicito información adicional, la cual fue enviada el 17 de julio del 2024.
Validar la respuesta al 100% de inquietudes que Manifiesten las comunidades consultadas y	0/0*100=100%	100%	Informe periódico de actividades donde se describa la totalidad de inquietudes presentadas y la respuesta dada para su atención.	Teniendo presente que aún no hay un concepto emitido No se programa ni se realiza actividad.

que estén relacionadas con el proyecto para una adecuada identificación de impactos y de medidas de manejo. N° Repuestas atendidas / N° inquietudes presentadas				
Revisar la suscripción de actas de acuerdos protocolizados con tiempos, costos y gestiones necesarios para su cumplimiento. N° Recuerdos cumplidos / N° Acuerdos suscritos	0/0*100=100%	100%	Actas de acuerdos suscritos y registro de asistencia a las reuniones de verificación de cumplimiento de los acuerdos.	Teniendo presente que aún no hay un concepto emitido No se programa ni se realiza actividad.

5.4 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión

119.189

social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

5.4.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 20. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	Contratista de obra	Acompañamiento al traslado de cercas en los predios del corredor Vial, recorrido y visita a predios.
Marzo 2026	Corredor vil Yavia Papamene	Contratista de obra	Acompañamiento a subcontratistas en la construcción de muros, filtros y box.
Marzo 2026	Corredor vil Yavia Papamene	Contratista de obra	Acompañamiento en obras realizada, adecuación y verificación de afectación en cercas. Inspección de las cercas en las obras para prevenir posibles escapes del ganado.
Marzo 2026	Corredor vil Yavia Papamene	Contratista de obra	Acompañamiento a traslado de cercas y actividades de empradización, verificando los predios intervenidos.
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	Contratista de obra	Acompañamiento en la aplicación de MR y socialización a la comunidad de los cuidados y restricciones debido al desarrollo de la actividad.

119.160

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	CVCO	Recorrido a predios, verificando afectaciones en descoles de Box.
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	CVCO	Acompañamiento en los diferentes frentes de trabajo, de acuerdo a las actividades programadas semanalmente, por cada área.
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	CVCO	Seguimiento instalación de cercas a los predios de los siguientes propietarios: Amin Segura y Carlos Gómez Visita y seguimiento a predios ubicados en el PR 8 del señor Jaime Rondon, Belarmino Mesa y Amin Segura
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	CVCO	Se realizaron adecuaciones al acueducto de la vereda Yavia, sector de la escuela, el cual había sido afectado por las actividades que desarrolla el contrato.
Marzo 2026	Corredor vial Yavia Papamene	CVCO	Se realizó seguimiento a los predios intervenidos, así como a la instalación de cercas y a las visitas efectuadas. A la fecha, los propietarios no han manifestado inconformidad con las actividades realizadas.

Tabla 21. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.° de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad	29/29*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.

construcciones aledañas *100					
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

5.4.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial.

Tabla 22. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración.
20/12/2024	Casco Urbano	Alcaldía	Se realiza reiteración de oficio radicado el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación

119-162

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto.
28/03/2025	Oficina CVCO	Alcaldía - CVCO	Se reprograma actividad con administración municipal para el mes de abril del 2025
25/06/2025	Oficina CVCO	Alcaldía CVCO	Se realizo actualización de la base municipal relacionada con la recuperación de actividades de recuperación de derecho de vía. **VER ANEXO 8.2 BASE ACTORES.**
Enero 2026	Oficina CVCO	Contratista Interventoría	Se programaron actividades y presupuesto para el programa. Mediante el comunicado **CVCO-CTO 779-22 INT-018-2026**, se entregó la remisión del anexo consolidado de actividades ejecutadas y proyectadas del **Plan de Inversión Social (PIS)**, incluyendo metodologías, estudio de mercado y la respuesta a la comunicación **CCP-OP-1060-2022-0854**.
Febrero del 2026	Oficina CVCO	Contratista Interventoría	El Plan de Inversión Social se encuentra actualmente en proceso de verificación por parte de la interventoría. Para este fin, se han desarrollado diferentes mesas de trabajo en las cuales se ha revisado y ajustado la propuesta presentada. Actualmente, se está a la espera de la aprobación del Plan de Inversión Social por parte de la interventoría, con el fin de proceder posteriormente con la ejecución de las actividades contempladas dentro de este programa.
Marzo 2026	Oficina CVCO	Contratista Interventoría	Se realizaron ajustes al programa, por lo cual el Plan de Inversión Social se encuentra actualmente en proceso de verificación por parte de la interventoría. En este marco, se han desarrollado diversas mesas de trabajo en las que se ha revisado y ajustado la propuesta presentada. En la actualidad, se está a la espera de la aprobación del Plan de Inversión Social por

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			parte de la interventoria, con el fin de dar inicio a la ejecución de las actividades contempladas en este programa.

Tabla 23. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de reuniones programadas	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición trimestral.
N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

119.169

5.4.3 Subprograma 8.3: Seguimiento y control al acompañamiento de la gestión socio predial.

Objetivo del subprograma:

Verificar el acompañamiento desde la gestión social a las unidades sociales intervenidas por la ejecución del proyecto, en el marco de la adquisición predial para la ejecución de la obra.

No se desarrolla este subprograma ya que el proyecto no cuenta con ítem y recurso de la gestión socio predial.

No obstante, se realizan compromisos como compensaciones sociales a los propietarios de predios ubicados sobre el corredor vial que se ven afectados con la intervención del contrato 779 del 2022, para obtener el permiso de intervención en los siguientes predios:

Tabla 24. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

NOMBRE DEL PREDIO Y PROPIETARIO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPENSACIÓN Y/ O COMPROMISO
Marzo 2026	Se da seguimiento a cada predio para verificar y apoyar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con sus propietarios.

5.5 PROGRAMA 9: ACCESIBILIDAD.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de accesibilidad se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la accesibilidad de la población e integración territorial en torno a este tipo de proyectos.

5.5.1 Subprograma 9.1: Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial.

Objetivo del subprograma:

Verificar la promoción de alternativas de acceso y generación de acciones que minimicen las afectaciones sobre la movilidad de la población y el intercambio de bienes y servicios.

No se presentan cierres de vía, ni se han impedido acceso a predios.

Tabla 25. Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Redes sociales	Comunidad y usuarios de la vía.	Se realizo difusión de información del estado y la circulación de la vía existente en el corredor vial que es intervenido mediante el contrato 779 del 2022.
Marzo 2026	Redes sociales	Comunidad y usuarios de la vía.	Se realiza difusión del estado del corredor vial y se realizan cierres programados que son informados mediante infografias.
Marzo 2026	Corredor Vial Vereda Yavia – emisora	Contratista Comunidad	Se realizo socialización del desvio por aplicación de MR.
Marzo 2026	Corredor Vial Vereda Yavia	Contratista Comunidad	Se realizaron actividades para garantizar la transitabilidad de la comunidad.
Marzo 2026	Redes sociales y corredor vial	Comunidad en general	Se informa a los usuarios de la vía que transitan en el corredor Yavía - Papamene que se presentaron cambios en la vía debido a la aplicación de pavimento con módulo de ruptura (MR). Se han comunicado las recomendaciones de cuidado relacionadas con la aplicación de MR a los usuarios de la vía, a través de la emisora, comunicados oficiales a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y mediante imágenes informativas distribuidas por WhatsApp y en el corredor vial.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Redes sociales y corredor vial	Comunidad en general	Con ocasión de la Semana Santa, se elaboró y difundió una pieza informativa y un comunicado dirigido a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a la comunidad en general del municipio de Uribe, Meta. En este se informó sobre el receso de actividades comprendido entre el 28 de marzo y el 6 de abril de 2026. Asimismo, se socializaron medidas importantes relacionadas con la operación del proyecto, tales como el cierre del desvío provisional en el sector Caño La Hacienda – vereda Yavia, y la habilitación de paso sobre el box culvert de 4 x 5 ubicado en el PR K3+744. De igual manera, se brindaron recomendaciones de seguridad vial, enfatizando la importancia de atender la señalización instalada, transitar con precaución y acatar las indicaciones correspondientes. Esta actividad permitió mantener informada a la comunidad y promover comportamientos seguros durante el periodo de receso.

Tabla 26. Indicador del subprograma 9.1 Seguimiento y control a la accesibilidad de la población e integración territorial

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DEL INDICADOR
Verificación de la suscripción de actas de gestión con instituciones relacionadas con la accesibilidad y conectividad	0/0*100=100%	100%	Actas de gestión suscritas con las instituciones relacionadas con la accesibilidad y conectividad en el área del proyecto	

Actas Transit N° actas suscritas con las instituciones / N° instituciones vinculadas con la movilidad				
Validación de inventarios de infraestructura de transporte vial y transitabilidad por frente de trabajo **Infraestructura** N° infraestructura intervenida / N° infraestructura existente	0/0*100=100%	100%	Actas de inventarios de infraestructura de transporte existente	
Revisión de la convocatoria a los actores en el territorio para fines de diagnóstico de movilidad. **Convocatoria** N° actores sociales participantes / N° actores territoriales convocados	0/0*100=100%	100%	Actas de reunión y bitácoras de trabajo participativo en donde se evidencian los requerimientos en temas de movilidad de los actores.	
Confirmación de la incorporación de los	0/0*100=100%	100%	Actas de reunión y bitácoras de trabajo participativo y el PMT del proyecto.	

119.162

119.691

requerimientos de los actores en los Planes de **Manejo de Tránsito del proyecto** **PMT:** N° Necesidades incorporadas en el PMT / N° Necesidades identificadas por los actores				

5.6 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

5.6.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

119.169

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

1.1.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

Durante el periodo reportado no se recepcionaron PQRS, y se cuenta con 3 PQRS abiertas las cuales están en trámite.

Tabla 27. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	0	1
Julio 2023	0	0	0
Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	2
Noviembre 2023	3	2	3
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0
Mayo 2024	1	1	0
Junio 2024	0	1	0
Julio 2024	1	2	0
Agosto 2024	5	6	0

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Septiembre	1	6	2
Octubre 2024	3	4	2
Noviembre 2024	2	6	1
Diciembre 2024	1	4	3
Enero 2025	0	4	0
Enero 2025	0	3	0
Febrero 2025	0	3	1
Marzo 2025	0	2	0
Abril 2025	1	2	0
Mayo 2025	0	3	0
Junio 2025	0	3	0
Julio 2025	1	4	0
Agosto 2025	1	4	1
Septiembre 2025	0	3	1
Octubre 2025	4	3	1
Noviembre 2025	0	3	0
Diciembre 2025	0	3	0
Enero 2026	0	3	0
Febrero 2026	0	1	2
Marzo 2026	3	1	3

Tabla 28. Seguimiento PQRS del proyecto.

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
1	23/05/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	El 20 de junio, el contratista envió respuesta a comunidad mediante oficio CVC-JAC 057-2023. Para el mes de julio, se realizó recorrido con la comunidad de la vereda Papamene para la identificación de los puntos críticos a intervenir, respondiendo a su solicitud. El 30 de junio del 2024 se realiza cierre a la PQRS solicitada.		X
2	1/10/2023	Carlos Gómez	Solicitud	El señor Carlos Gómez Realiza solicitud de relleno en el predio con material de excavación de la obra, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 271-779-2023.		X
3	6/10/2023	JAC Vereda Santander	Solicitud	El presidente de la JAC solicita MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LAGARTIJA ESCUELA SANTANDER Y LA YE DE SANTANDER ALTO, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 270-779-2023.		X
4	3/11/2023	Angela Chavarriaga Alcaldía	Solicitud	Asunto: Apoyo a celebración del día comunal para el día 19 de noviembre. El consorcio no realiza apoyo en la actividad, debido a que el contrato no cuenta con recursos para el desarrollo de estas actividades.		X
5	21/11/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Asunto: invitación a reunión con la directiva de la vereda Papamene. El miércoles 22 de noviembre se participó en reunión programada donde se acordó realizar campaña de seguridad vial con los niños y niñas de la vereda en el mes de diciembre.		X
6	29/11/2023	Geily Lorena Machuca Alcaldía	Solicitud	Asunto: invitación y solicitud de apoyo logístico al festival de la paz y la confraternidad Uribense 2023.		X

Nº PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				El Consorcio acordó con la administración municipal apoyar la Travesía Ciclista MTB 45 K el día domingo 3 de diciembre, en la ruta Cabecera Municipal – vereda Papamene – cabecera municipal en lo siguiente 1. Conductor: Esneider Bedoya Beltrán Cedula: 1.134.434.496 de Mapiripan. Celular número: 3124635830 2. Camión tipo turbo, placa LZO560. Disponible desde las 6 am, el cual contara con camilla y botiquín. 3. Punto de hidratación, que cuenta con carpa, botiquín de primeros auxilios, camilla, residente social quien realizara campaña - sensibilización en seguridad vial y apoyo en la hidratación 5. Personal del consorcio participara en la travesía. El 3 de diciembre se realizó cierre a la PQRS.		
7	19/12/2023	JAC Vereda Versalles	Solicitud	Solicitud incentivo navideño a los niños y niñas de la vereda		X
8	20/05/2024	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Solicitud de mantenimiento en los puntos críticos del corredor vial de Papamene, las afectaciones en la vía se han presentado a causa de las fuertes lluvias, el mismo día se realiza notificación de afectaciones en la vía para tramitar solicitud de la comunidad. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS** **Octubre,** Se recibe reiteración por parte del presidente de la JAC, al cual se le informa que está en proceso de aprobación por interventoría. **Diciembre:** Se realizó mantenimiento de los puntos críticos desde el sector de Casa Balcón a Aguas Claras. Se cierra PQRS mediante oficio.		X

119.172

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
9	30/07/2024	Hermes Luna Gaitan	Solicitud	Solicitud de donación de un viaje de material de excavación para un lote ubicado en la vereda Versalles. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.** **Octubre:** Se realiza cierre de la solicitud		X
10	1/08/2024	Daniel Felipe Quiroga Ávila	Solicitud	Solicitud ampliación de la donación de material de excavación. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.** Se realizo entrega de material, se encuentra en proceso. Se cuenta con actas de compromiso del propietario.	X	
11	1/08/2024	Leidy Johanna Penagos López – Jhon Fredy Penagos	Solicitud	Solicitud donación de material de excavación. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS –** **Octubre,** se realizó donación de 2 viajes de material de excavación en el lote relacionado.		X
12	22/08/2024	Yenny Paola Pérez	Solicitud	Manifestación mal uso caseta asociación MACAU. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS –** Se realizo cierre en el mes de **septiembre**, mediante reunión y cumplimiento de compromisos.		X
13	27/08/2024	Lilia Sarmiento	Solicitud	Solicitud de la asociación de porcicultores. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS**		X
14	31/08/2024	Jaime Avilés Herrera	Solicitud	Solicitud de donación de material vegetal o madera para aprovechamiento en la asociación de paneleros ASOAVILES. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS** **Octubre:** Se realiza cierre de PQRDS donde se realizó entrega de material vegetal a la ASOCIACION DE PANELEROS.		X
15	9/09/2024	Joaquín Triana García	Solicitud	Solicitud de apoyo en el mejoramiento de acceso a la vivienda ubicada en el predio Sardinata de la vereda Yavia y la posibilidad de disminuir el polvo presente por el tránsito de vehículos. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.**		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				Septiembre: Se realiza cierre de la solicitud de "disminuir el polvo presente por el tránsito de vehículos" ya que se cuenta con carrotanque que está realizando actividades de humectación en la vía. Se orienta al señor Juaco que debe de realizar solicitud ante la administración municipal, solicitando donación de material, a lo cual la señora Blanca Nivia propietaria del predio la Sardinata realiza solicitud a la administración y entrega la respuesta de viabilidad emitida por la alcaldía. El CVCO inicia trámite para realizar la disposición de material de excavación en el predio y realizar las adecuaciones pertinentes en el acceso del predio. **Noviembre:** Se inicia disposición de material. **Diciembre:** Se realizo disposición de material. **Se realizo cierre de donación de material.**		
16	03/10/2024	María Angelica Muñoz	Solicitud	Solicitud material de donación. Se recibe solicitud la cual está en trámite. Se realizo cierre de PQRS		X
17	07/10/2024	JAC Papamene Jairo Campino	Solicitud	Solicitud de mejoramiento en la vía. La solicitud se encuentra en trámite. **Diciembre:** se realizó mantenimiento de los puntos críticos desde el sector de Casa Balcón a Aguas Claras. Se cierra PQRS mediante oficio.		X
18	23/10/2024	MACAU	Solicitud	Solicitud de dotación (computador, impresora y escritorio), y aporte total para el cerramiento de un lote con extensión de 20 metros de frente x 60 metros de fondo. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.**		X

119-125

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				Se realizó cierre el 28 de febrero del 2025 mediante acta y entrega de oficio de respuesta a la representante de la asociación MACAU el 31 de marzo del 2025.		
19	7/11/2024	JAC Barrio Jardín	Solicitud	Solicitud donación de llantas. El día 16 de noviembre se entregaron 5 llantas a la comunidad del barrio Jardín dando respuesta y cierre a solicitud realizada. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.**		X
20	25/11/2024	Gelmeider Garcia	Derecho petición	Derecho petición **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS.** **Diciembre:** Se da cierre a PQRS con respuesta al peticionario.		X
21	20/12/2024	Blanca Nivia Garcia	Solicitud Apoyo	Se recibe solicitud de apoyo por parte de la señora Blanca Nivia Gracia, para la reubicación de la vivienda. **Febrero** Se realizo cierre de PQRS. **VER ANEXO 10.1 CIERRE PQRS.**		X
22	28/01/2024	Comunidad vereda Yavia	Solicitud Reunión	Se recibió solicitud mesa técnica e informativa de los diseños establecidos en la vía en construcción de la vereda Yavía, Se programo reunión para el mes de febrero del 2025. **El 21 de febrero 2025** se realizó visita al sector de Casa Balcón de manera conjunta entre interventoría y obra para identificar posibles afectaciones en las viviendas, en este espacio se escucharon las dudas de la comunidad, se genera acuerdo de realizar reunión de socialización de diseños en el mes de marzo. Se reprograma reunión para el mes de abril. **10 febrero 2026** se realizó socialización con los propietarios de los predios ubicados en el sector de Casa Balcón, el equipo técnico revisó la propuesta y presentó un ajuste al diseño, el cual fue socializado en el espacio y contó con la		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				aceptación de los propietarios presentes.		
23	7/04/2024	Presidenta JAC	Solicitud	Solicitud verbal construcción reductor de velocidad en la vereda Versalles, emitida por la JAC de la vereda. **11.02.2026** se responde oficio a la presidenta de la JAC y se traslada solicitud a la alcaldía municipal mediante oficio radicado.		X
24	25/07/2025	JAC Papamene Tatiana Mesa	Solicitud	Solicitud de mejoramiento en la vía desde Casa Balcón a Caño Sorrento. La solicitud se encuentra en trámite, se programa recorrido con interventoría para la primera semana de agosto. El 4 de agosto, se coordinó una visita conjunta para realizar un recorrido con base en la solicitud realizada por la comunidad. Al día siguiente, el 5 de agosto, se llevó a cabo el recorrido de manera conjunta entre obra y la interventoría, en representación del Consorcio Vial Conexión Orinoquia, participaron el ingeniero residente Juan Carlos Izasa y el profesional social Nayarith Rengifo, mientras que, por parte de la interventoría, participaron la ingeniera Alexandra Parra y el inspector Ramón. Durante este recorrido, se identificaron puntos críticos que requieren atención. Durante la última semana de agosto se realizaron las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad vial en el tramo mencionado. Se programará recorrido con comunidad e interventoría para realizar cierre de la PQR **23.09.2025** se llevó a cabo el cierre de la PQRS en la vereda Papamene, donde se había solicitado mantenimiento en el tramo conocido		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				como Casa Balcón y Aguas Claras. Se realizó un recorrido entre la interventoria, la comunidad y obra.		
25	22/08/2025	Darwin Santacruz Murillo	Solicitud	Invitación al Evento "Clínica Deportiva con Saul Fernando Herreño" Campeón Mundial de Patinaje" y Solicitud Apoyo Logístico.		X
26	1/10/2025	ASEAMUM	Solicitud	Solicitud Asociación Esperanza Del Adulto Mayor Uribe Meta - ASEAMUM		X
27	1/10/2025	Biblioteca	Solicitud	Solicitud apoyo biblioteca municipal		X
28	15/10/2025	Hogar Geriátrico	Solicitud	Solicitud de ayudas técnicas para adultos mayores.		X
29	18/10/2025	ASOVOLDUDA	Solicitud	Solicitud de espacio para reunión		X
30	3/03/2026	Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén	Solicitud	Se atendió la solicitud de la JAC de la vereda Edén mediante la donación de doce (12) tubos en concreto de 36", destinados a la adecuación de dos alcantarillas. Con esta acción se dio respuesta y cierre satisfactorio a la PQRS presentada. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**		X
31	7/03/2026	Jhon Jairo Avilés Luna	Solicitud	Se atendió la solicitud del señor Jhon Jairo Avilés Luna mediante la donación de llantas en desuso para la construcción de un muro de contención en su vivienda en la vereda Versalles, dando cierre satisfactorio a la PQRS. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**		X
32	18/03/2026	Adriana Díaz, coordinadora de la Casa de la Cultura de Uribe	Solicitud	Se atendió la solicitud de Adriana Díaz, coordinadora de la Casa de la Cultura de Uribe, mediante la donación de llantas en desuso para el embellecimiento de las instalaciones con jardines, dando cierre satisfactorio a la PQRS. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**		X

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Vereda Papamene	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Papamene, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase y constructiva).
Marzo 2026	Vereda Santander	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Santander, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase y constructiva).
Marzo 2026	Vereda Yavia	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Yavia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase constructiva).
Marzo 2026	Alcaldía	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la alcaldía, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la constructiva).
Marzo 2026	Oficina Consorcio Vial Conexión Orinoquia.	Contratista, Interventoría y	Se cuenta con oficina de servicio de atención al usuario (SAU), ubicada en la dirección KM 0+900 vía Uribe la Julia – Puente Rio Duda. La cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023 basada en la visita que realizo la profesional social de interventoría al SAU el día 25/10/2023. Donde se brindó atención a la comunidad
Marzo 2026	SAU Alcaldía Yavia, Papamene y Santander	Consorcio Vial Conexión Orinoquia Interventoría	Se realizo apertura de buzones y actualización de carteleras informativas.
3/03/2026	Vereda Edén	Junta de Acción Comunal de la Vereda Edén / CVCO	En atención a la solicitud verbal registrada como PQRS por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Edén, relacionada con

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			la necesidad de material para la adecuación de dos alcantarillas en su territorio, el Consorcio Vial Conexión Orinoquía realizó la gestión correspondiente para dar respuesta a dicho requerimiento. Como resultado, se formalizó la entrega en calidad de donación de doce (12) tubos en concreto de 36 pulgadas, provenientes del retiro de box culvert ubicados en el corredor vial del Contrato 779 de 2022. Esta entrega quedó debidamente soportada mediante acta, garantizando la trazabilidad del proceso. Con lo anterior, se da cumplimiento a la solicitud presentada por la comunidad, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de drenaje en la vereda Edén y dando cierre satisfactorio a la PQRS. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**
7/03/2026	Vereda Versalles	Jhon Jairo Avilés Luna / CVCO	En atención a la solicitud verbal registrada como PQRS por parte del señor Jhon Jairo Avilés Luna, relacionada con la donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022, el Consorcio Vial Conexión Orinoquía realizó la gestión correspondiente para evaluar la viabilidad del requerimiento. Como resultado, se efectuó la entrega de llantas en desuso, destinadas a apoyar la construcción de un muro de contención en la vivienda del solicitante, ubicada en la vereda Versalles. Esta entrega se formalizó mediante acta, garantizando el debido soporte del proceso. Con lo anterior, se da respuesta a la solicitud presentada, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de la vivienda y dando cierre a la PQRS de manera satisfactoria. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**
18/03/2026	Casa de la Cultura de Uribe	Casa de la Cultura de Uribe / CVCO	En atención a la solicitud verbal registrada como PQRS por parte de Adriana Díaz, coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Uribe, Meta, relacionada con la donación de llantas en desuso provenientes del cambio de los vehículos vinculados al Proyecto No. 779 de 2022, el Consorcio Vial

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
			Conexión Orinoquía adelantó las gestiones correspondientes para evaluar la viabilidad de la solicitud. Una vez verificada la disponibilidad del material, se procedió con la entrega de llantas en desuso, las cuales serán destinadas al embellecimiento de las instalaciones de la Casa de la Cultura mediante la implementación de jardines. Esta actividad contribuye al fortalecimiento de espacios comunitarios y al aprovechamiento de materiales reutilizables en beneficio de la comunidad. La entrega fue formalizada mediante acta, garantizando el debido registro y trazabilidad del proceso. Con lo anterior, se da respuesta a la solicitud presentada y se da cierre satisfactorio a la PQRS. **VER ANEXO 10.1 PQRS.**

Durante el periodo reportado se recibieron tres (3) PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente y cerradas de manera satisfactoria, dando cumplimiento a los requerimientos presentados por la comunidad.

Tabla 29. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
# de PQRS recepcionadas / # de PQRS presentadas en el periodo * 100	3/4*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100 % del indicador. Durante el periodo reportado no se recibieron nuevas PQRS. Asimismo, se realizó el cierre de dos (3) PQRS y actualmente se cuenta con una (1) PQRS en trámite.
# de PQRS contestadas dentro	3/3*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100 % del

del término legal/ # de PQRS presentadas en el periodo * 100				indicador. Durante el periodo reportado no se recibieron nuevas PQRS. Asimismo, se realizó el cierre de dos (2) PQRS y actualmente se cuenta con una (1) PQRS en trámite.
N° de oficinas fijas propuestas/ N° de oficinas fijas implementadas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se cuenta con SAU fija, la cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023.
N° puntos móviles de atención al usuario propuestas/ N° puntos móviles de atención al usuario implementadas X 100%	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se tienen oficina móvil instalada en la vereda Yavia, Papamene, Santander e instalaciones de la Alcaldía.

5.6.2 Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Objetivo del subprograma:

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato

19.182

Tabla 30. Actividades realizadas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Marzo 2026	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas en el grupo de Whatsapp, convocatorias laborales información del estado del proyecto:
Marzo 2026	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparte piezas informativas con la ubicación del SAU y fase del contrato.
Marzo 2026	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de actividades realizadas en el corredor vial.
Marzo 2026	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de la realización del banco de hojas de vida de personas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Marzo 2026	Whatsapp y fisicas	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas de seguridad y cultura vial.
Marzo 2026	Whatsapp Emisora	Comunidad Contratista	Se comparte pieza informativa de los cambios de movilidad que se presentaran durante el mes en el corredor vial mediante redes sociales y difusión en la emisora Colombia Estéreo. Se realiza socialización de recomendaciones en el corredor vial.
Marzo 2026	Carteleras informativas	Comunidad	Se realiza actualización de las carteleras informativas en cada uno de ellos puntos.
Marzo 2026	Emisora	Comunidad	Se comparte vacantes en la emisora Colombia Estéreo 90.3 y en redes sociales.
Marzo 2026	Emisora	Comunidad	Durante el periodo reportado se realizó divulgación de recomendaciones orientadas a la promoción de la seguridad vial a través de la emisora Colombia Estéreo 90.3, con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar comportamientos seguros en la vía. De igual manera, se efectuó la entrega de comunicados dirigidos a la comunidad y a los conductores que transitan por el área de