Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHadespiti	ASTRID DAYANA ESPITIA PENA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-12:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	163554226	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	299726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	**Código de Referencia:**	04500016500163554226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	37.428.000,00	**Valor Deducciones:**	2.426.844,00	**Valor Neto:**	35.001.156,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.428.000,00**	Valor Deducciones	2.426.844,00	Valor Neto	**35.001.156,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900346062	**Razón Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	116600041374	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FV1221	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 HSR-GESTION GENERAL / C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	37.428.000,00	0,00	37.428.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.258.084,00	1.258.084,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	896.385,00	896.385,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	272.375,00	272.375,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - HSR-GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-11	37.428.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhbaez HAMILTON KISSMAN BAEZ MELO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-8:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	299726	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 93626
Valor Inicial:	37.428.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	37.428.000,00	**Saldo x Ordenar:** 37.428.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	2.426.844,00	**Valor Neto:**	35.001.156,00				**Valor IVA:**	5.975.899,16	**Nro. Cdp:** 87326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 7017

TERCERO

Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	116600041374	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	331326	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FV1221	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	37.428.000,00	0,00	37.428.000,00	37.428.000,00

Objeto:	CONTRATO 0056-2026 - FACTURA FV1221 - PERIODO FEBRERO 2026 - BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS HB

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 HSR-GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-11	Generada	37.428.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.452.100,84	4,000 %	1.258.084,00	1.258.084,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.975.899,16	15,000 %	896.385,00	896.385,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	31.452.101,00	0,866 %	272.375,00	272.375,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHhbaez	HAMILTON KISSMAN BAEZ MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-8:57 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	299726	**Fecha Registro:**	2026-05-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	93626	**Nro. Cdp:** 87326
Valor Inicial:	37.428.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.428.000,00	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	2.426.844,00	**Valor Neto:**	35.001.156,00			**Saldo x Ordenar:**	37.428.000,00	**Comprobante Contable:** 7017
TERCERO								
Identificacion:	900346062	**Razon Social:**	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	FACTURA FV1221	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-05-11	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 7017 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	35.001.156,00
243605001	Retenido	0,00	1.258.084,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	896.385,00
243627001	Retenido	0,00	272.375,00
511180001	Servicios	37.428.000,00	0,00
	Sumatoria	37.428.000,00	37.428.000,00

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
000 HSR-GESTION GENERAL	C-0199-1000-13-53105B-0199001-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NACIONAL	Nación	10	CSF	37.428.000,00	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	37.428.000,00

Objeto:	CONTRATO 0056-2026 - FACTURA FV1221 - PERIODO FEBRERO 2026 - BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS HB

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LIQUIDACION PROVEEDORES								
VR FACTURA	**IVA**	**VR ANTES DE IVA**	**2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES**	**VR RETEFUENTE**	**2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**VR RETEICA**	**2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS**	**VR RETEIVA**
37.428.000,00	$ 5.975.899,16	$ 31.452.100,84	4,0%	1.258.084,03	8,66	272.375,19	15%	896.384,87

ACTIVIDAD 7112

RESUMEN DE PAGO		
VR FACTURA	$	37.428.000,00
DESCUENTOS	$	2.426.844,10
TOTAL A PAGAR	$	35.001.155,90

DATOS GENERALES	
PROVEEDOR	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT	900.346.062
FACTURA	FV 1221
FECHA DE FACTURA	12/03/2026
CONTRATO	0056-2026
PAGO #	1
REGISTRO PRESUPUESTAL	93626
PERIDO	FEBRERO DE 2026

Dirección General Administrativa

DGA-CS-CV19- 01425-2026

Bogotá D.C., 7 de MAYO de 2026

PARA: **GILMA DEL CARMEN MOZO GONZALEZ**
Jefe División Financiera
cuentascontratistasops@senado.gov.co
financiera@senado.gov.co

DE: Dirección General Administrativa

ASUNTO: Remisión cuenta cobro para tramite de cuenta

Respetada Doctora,

De manera atenta me permito remitir cuenta relacionada a continuación, la cual cumple con lo establecido en el RF-Pr04 Procedimiento para el pago de cuentas, y continuar con el procedimiento de tramite de pago por parte de la Dirección General Administrativa.

No. Contrato	Nombre de Contratista	Valor	Periodo
0056-2026	C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	$ 37.428.000	FEBRERO-2026

Este trámite de pago se envía con fundamento en la viabilidad contenida en el informe presentado por el Supervisor del contrato, en virtud de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por: Astrid Salamanca Rahin
Fecha: 5/7/26, 19:28:17

ASTRID SALAMANCA RAHÍN
Directora General
Proyectó y revisó: DIANA M. MEJIA C. CONTRATISTA DGA

ÍNDICE

1. RF-Fr06 Formato certificación para pago de cuenta, firmado por contratista.
2. PC-Fr10 Formato de informe de actividades, con el visto bueno técnico.
3. Informe técnico contratista.
4. Factura de Venta FV- 1221.
5. Captura de Pantalla radicación Factura.
6. Formato Verificación Requisitos del Equipo de Trabajo Persona Jurídica.
7. Hojas de vida equipo de trabajo.
8. Certificado y Planilla de pago de seguridad social.
9. Pantallazo Secop II contrato 0056-2026
10. Notificación de Inicio de contrato.
11. Acta de Inicio Contrato 0056-2026 Cisei Firmado.
12. Fr36 Documento Complementario Cisei.
13. RIT CISEI.
14. RUT CISEI.
15. Caracterización Retención en la Fuente 2026.
16. Verificación Póliza.
17. Aprobación Póliza.
18. Póliza.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**	**CODIGO:** RF-Fr006
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE CUENTA	**VERSIÓN:** 004
	SENADO DE LA REPÚBLICA	**FECHA DE APROBACIÓN:** 2025/10/31

1. INFORMACIÓN BASICA

No ACTO ADMTIVO/CONTRATO	BENEFICIARIO	NIT O CEDULA
0056-2026	**CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS**	**900.346.062-7**

TELEFONO DE CONTACTO	PAGO No.	FACTURA No. (Cuando aplique)	VALOR A COBRAR	PERIODO (Cuando aplique)
311 5166105	**1**	**FV1221**	**$ 37.428.000**	**feb-26**

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos

CUENTA BANCARIA PARA ABONO:

Banco: Davivienda	AH:_X_	CO:___	No.: 116600041374	Nombre: CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS

CDP No.	REGISTRO PPTAL No.	RUBRO PPTAL	VALOR A COBRAR
87326	93626	C-0199-1000-13-53105B0199001-02	$ 37.428.000

2. CONTROL SALDOS DEL CONTRATO

	CONTRATO	ANTICIPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$411.708.000**	
+ ADICIONES	**$0**	
REDUCCION DEL VALOR DEL CONTRATO	**$0**	
= VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$411.708.000**	
- TOTAL PAGOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA FACTURA	**$0**	
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$37.428.000**	
- *AMORTIZACION CON ESTE PAGO	**$0**	
= VALOR NETO A CANCELAR	**$37.428.000**	
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA).	**$374.280.000**	

*** Cuando se traten de amortizaciones se deben diligenciar en la casilla de anticipos.**

3. DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES PARAFISCALES
(Este numeral solo debe ser diligenciado para contratos de prestación servicios personales)

COMO CONTRATISTA DECLARO Y CERTIFICO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

1) SOY DECLARANTE DE RENTA: SI _____ NO _____ ; SOY DECLARANTE DE IVA : SI _____ NO _____

2) MIS INGRESOS MENSUALES SE DERIVAN DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO No. _____ SUSCRITO CON EL SENADO DE LA REPÙBLICA, CON FECHA DEL ACTA DE INICIO _____

3) QUE EN CUMPLIMIENTO DEL CITADO CONTRATO HE REALIZADO EL PAGO DE APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL POR EL PERÌODO DE _____, PARA EFECTO DE APLICAR EL (DECRETO 2271 de Junio 18/2009 y el Art 126-1 del ET y Resolución 3559 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud) ASÌ :

Nombre EPS, AFP y ARL		Valor aporte a deducir de la base de retenciòn en la fuente	
Número de planilla:		**No. de aprobación del pago:**	
Salud:		$ 0	
Pension:		$0	
ARL:		$0	

4. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

NÚMERO DE FOLIOS QUE ACOMPAÑAN LA CUENTA: 346	**FIRMA CONTRATISTA**


Por lo anterior certifico para trámite de pago, que esta cuenta cumple lo pactado en el contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE: ANDREA GALVIS CABRALES	
CARGO: JEFE DE LA DEPENCIA	
DEPENDENCIA:BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS	**FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato Número: 0056-2026	
Nombre del Contratista: CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS	
Objeto: Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando apoyo, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos	
Número del CDP: 87326	**Número del Registro: 93626**
Fecha de Iniciación: 01 de febrero de 2026	**Fecha de Terminación:31 de diciembre de 2026**


DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:	*Informe Mensual:*	**X**	*Informe Final:*	
Informe mensual de actividades No.:001				
Fecha de presentación: Mayo	**Período del informe:** Febrero			
Periodo de cotización de aportes a seguridad social: FEBRERO	**No. De planilla:** 48453093			
	No de aprobación de pago: 49608158			
Valor del Contrato: $411.708.000	**Valor de Adición:** $0			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SIEMENS CERBERUS PRO/ XLS 1.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control-CIC del Senado de la República en el diagnóstico y recomendaciones para la recuperación del equipo de monitoreo de detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para el funcionamiento del sistema.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico y recomendaciones para la recuperación del equipo de monitoreo de detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, así: **Estado Inicial** El equipo servidor que alojaba el software de monitoreo de incendios DMS presenta daños críticos en su disco duro y tarjeta principal. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo al personal del CIC para recuperar el backup de la base de datos de un disco duro de respaldo, lo que permitió iniciar la recuperación de la información del programa DMS en un computador propio de Cisei, equipado con una licencia de ingeniería. En dicha estación se efectuó la restauración de los planos, confirmando su correcta visualización, tal como se evidencia en las imágenes anexas. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



Estado final

El equipo que se usaba para el monitoreo del sistema de detección de incendios no está operativo.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con la recuperación de la base de datos, incluyendo la asociación de graficas con los elementos del panel y la integración con el panel de detección de incendios.

Se recomienda adquirir una nueva estación de trabajo y los repuestos necesarios para restaurar la operación total del sistema, la información de estos elementos será enviado a la supervisión.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	EQUIPO MONITOREO DETECCION DE INCENDIOS	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	DESIGO DMS	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

VOLTAJE ENTRADA	NA
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC para el diagnóstico y recuperación del equipo de monitoreo detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, así: Se brindó apoyo al personal del CIC para recuperar el backup de la base de datos de un disco duro de respaldo, lo que permitió iniciar la recuperación de la información del programa DMS en un computador propio de Cisei, equipado con una licencia de ingeniería. En dicha estación se efectuó la restauración de los planos, confirmando su correcta visualización
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con la recuperación de la base de datos, incluyendo variables y la integración con el panel de detección de incendios. Se recomienda adquirir una nueva estación de trabajo y los repuestos necesarios para restaurar la operación total del sistema, los cuales serán informados a la supervisión.
IMAGENES	


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
1.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control-CIC del Senado de la República apoyando el diagnóstico y levantamiento de información, así como, recomendaciones para corregir las fallas presentes en el equipo de detección de incendios Panel marca Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el NEC-CIC, realizando un informe de servicios mensual incluye estado inicial, actividades realizadas, recomendaciones técnicas y actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero de 2026 se brindó apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control-CIC del Senado de la República apoyando el diagnóstico y levantamiento de información, así como, recomendaciones para corregir las fallas presentes en el equipo de detección de incendios Panel marca Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el NEC-CIC **Estado Inicial** El panel de detección de incendios se encuentra con el log de eventos desbordado con más de 300 eventos, por lo que no es posible hacer un listado de fallas detallado. Se encuentran aterrizados en el lado positivo los siguientes lazos de detección: - Lazo 06. - Lazo 08. - Lazo 09. Así mismo se encuentran aterrizadas dos zonas de la tarjeta de salida de audio ZIC número 21. La tarjeta de supervisión MLC-12 (Modulo de supervisión de lazos de detección), genera un bloqueo en la central al estar conectada, presentando el LED de falla activado, lo cual indica la existencia de una avería crítica en el dispositivo. **Actividades realizadas** Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones, con las siguientes actividades. • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó: ○ Verificación de voltajes de alimentación. ○ Medición de voltajes en cada lazo. ○ Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento. ○ Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control. ○ Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro. ○ Inspección del estado de las baterías. **Recomendaciones Técnicas** Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable. Objetivos de la actualización • Restaurar la operatividad de las zonas fuera de servicio, asegurando cobertura total en los subsistemas afectados. • Garantizar compatibilidad tecnológica, evitando limitaciones futuras por falta de soporte o repuestos. • Mejorar la confiabilidad y eficiencia operativa, reduciendo riesgos de fallas recurrentes. • Optimizar la gestión del sistema, facilitando la integración con software actualizado y plataformas de monitoreo centralizado.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se recomienda continuar con la revisión de los lazos de detección para identificar el origen de la falla de aterrizamiento.

Hoja de vida actualizada

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	16/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL DE INCENDIOS NEC-CIC	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	XLS/CERBERUS	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó: ○ Verificación de voltajes de alimentación. ○ Medición de voltajes en cada lazo. ○ Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento. ○ Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control. ○ Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro. ○ Inspección del estado de las baterías. Se reviso el recorrido del lazo número 6 y se encontró que esta aterrizado desde el sensor del baño de policía sótano 2 costado sur.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES 

1.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado NEC piso 4 y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluyó la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado NEC piso 4 y sus periféricos
	
	Estado Inicial
	
	El panel de detección de incendios se encuentra en funcionamiento en general; sin embargo, se identificó que la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 presenta avería ya que el led de falla de la tarjeta esta encendido y no hay voltaje de alimentación del lazo, lo que limita la operatividad de ese lazo específico.
	
	Los demás lazos de detección fueron verificados y se encuentran operativos, sin evidenciar fallas aparentes en su funcionamiento.
	
	Actividades realizadas
	
	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en el piso 4. Las actividades realizadas incluyeron:
	
	• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
	• Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
	• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
	• Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
	• Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
	  ○ Verificación de voltajes de alimentación.
	  ○ Medición de voltajes en cada lazo.
	  ○ Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
	  ○ Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
	  ○ Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Inspección del estado de las baterías.
- Se desconecta la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 para evitar el bloqueo del panel de detección.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda realizar una revisión detallada de cada uno de los lazos de detección, con el fin de asegurar que los sensores de humo y avisadores manuales estén respondiendo correctamente y que el cableado esté libre de aterrizamientos.

Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable.
Este plan debe contemplar el reemplazo progresivo de los módulos averiados por versiones actualizadas, así como la renovación de sensores en áreas críticas, con el fin de garantizar la continuidad operativa.

Objetivos de la actualización

- Restaurar la operatividad de las zonas fuera de servicio, asegurando cobertura total en los subsistemas afectados.
- Garantizar compatibilidad tecnológica, evitando limitaciones futuras por falta de soporte o repuestos.
- Mejorar la confiabilidad y eficiencia operativa, reduciendo riesgos de fallas recurrentes.
- Optimizar la gestión del sistema, facilitando la integración con software actualizado y plataformas de monitoreo centralizado.

Hojas de vida de los equipos



CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR NEC PISO 4	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	XLS/CERBERUS	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
	• Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
	• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
	• Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
	• Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
	  ○ Verificación de voltajes de alimentación.
	  ○ Medición de voltajes en cada lazo.
	  ○ Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
	  ○ Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
	  ○ Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
	  ○ Inspección del estado de las baterías.
	• Se desconecta la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 para evitar el bloqueo del panel de detección.

ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar una inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales) del sistema. Se identificó que las baterías de respaldo presentan un deterioro significativo y no se encuentran en condiciones óptimas, por lo que se sugiere su reemplazo para mantener la operatividad del sistema en caso de fallos en el suministro eléctrico.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES 
1.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado Capitolio salón de apoyo y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluyó la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado Capitolio salón de apoyo y sus periféricos. **Estado Inicial** 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 Los lazos de detección de incendio de dirección 92 y 93 se encuentran desconectados al presentar falla por aterrizamiento. La tarjeta DacNet se encuentra fuera de servicio con error de falla a tierra y las demás tarjetas operan de manera correcta. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en el salón de apoyo. Las actividades realizadas incluyeron:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
  - Verificación de voltajes de alimentación.
  - Medición de voltajes en cada lazo.
  - Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
  - Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
  - Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
  - Inspección del estado de las baterías.

Recomendaciones Técnicas

Después de realizar el diagnóstico inicial se recomienda:

- Coordinar con los responsables de obras civiles para proteger el cableado y dispositivos durante futuras intervenciones.
- Se sugiere continuar la revisión de todos los periféricos (Sensores y avisadores manuales) para determinar qué elementos han resultado afectados por filtraciones y determinar el estado del cableado.

HOJA DE VIDA ACTUALIZADA

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR SALON DE APOYO	
MARCA	SIEMENS	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ESTADO INICIAL	Operativo	

<table>
<tr><th colspan="3">EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><th>OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO</th><th colspan="2">ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>ACTIVIDADES REALIZADAS</td><td>Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron:

• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
• Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
• Diagnóstico general del panel de detección de incendios, con especial atención a los lazos que presentan condiciones de aterrizamiento, verificando su integridad y funcionalidad.
• Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando su operatividad y descartando fallas en los módulos de comunicación y control.
• Revisión de la alimentación eléctrica, verificando niveles de tensión y continuidad de suministro.
• Inspección del estado de las baterías, evaluando capacidad de respaldo y condiciones físicas para garantizar autonomía en caso de corte de energía.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>RECOMENDACIONES</td><td>Se recomienda continuar con la inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales).</td></tr>
<tr><td>IMAGENES</td><td>
</td></tr>
<tr><td>1.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del</td><td colspan="2">Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el cuarto ETB del Capitolio y sus periféricos

Estado Inicial

En este equipo se encontraron las siguientes novedades:

Se encuentran aterrizados en el lado positivo los siguientes lazos de detección:
- Lazo 70.</td></tr>
</table>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el cuarto ETB del Capitolio y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.	- Lazo 71. - Lazo 77. Los siguientes elementos se encuentran en alarma: - 72- 40 FP-11 "D.H CAP SOT PLANEACION Y SISTEM" ubicado en el sótano de Capitolio. - 70-24 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO " ubicado en el sótano de Capitolio. - 70-37 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA" ubicado en el sótano de Capitolio. **Actividades realizadas** Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó: o Verificación de voltajes de alimentación. o Medición de voltajes en cada lazo. o Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento. o Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control. o Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro. o Inspección del estado de las baterías. • Restablecimiento de los elementos que se encontraban en alarma. Durante la inspección se evidenció que varios de los elementos periféricos mostrados en las imágenes líneas abajo se encontraban húmedos, condición que ha contribuido al deterioro del panel de detección de incendios y representa un riesgo para la continuidad operativa del sistema. Con el fin de mitigar esta afectación, se apoyó al personal del CIC en desmontar los sensores que se encontraban en alarma, realizando limpieza lo que permitió restablecer su operatividad.    

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se apoyo al personal del CIC en el retiro de la cinta que tenían varios sensores conectados a este panel





La sirena ubicada en el túnel se encontró con humedad y en falla, Se apoyó al personal del CIC en su limpieza y se restableció su funcionamiento.



Recomendaciones Técnicas

En el área del túnel se evidencian filtraciones en el techo, las cuales han generado deterioro en los sensores de humo y las sirenas instaladas en esta zona. Esta condición compromete la confiabilidad del sistema de detección y alarma contra incendios, por lo que se recomienda tomar acciones de impermeabilización para proteger los equipos y evitar su deterioro progresivo.

Adicionalmente, se identificó que el cableado a lo largo del recorrido presenta afectaciones, incluyendo aterrizamiento y cortes, lo que ha ocasionado que algunas zonas carezcan de detección activa.

HOJA DE VIDA ACTUALIZADA

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	16/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR CUARTO ETB	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MARCA	SIEMENS
VOLTAJE ENTRADA	120VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, con especial atención a los lazos que presentan condiciones de aterrizamiento, verificando su integridad midiendo el voltaje de salida y funcionalidad. • Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando su operatividad y descartando fallas en los módulos de comunicación y control. • Revisión de la alimentación eléctrica, verificando niveles de tensión y continuidad de suministro. • Inspección del estado de las baterías, evaluando capacidad de respaldo y condiciones físicas para garantizar autonomía en caso de corte de energía.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con la inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales).
IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2. SISTEMA CONTROL ACCESOS SIEMENS/ VANDERBILT/ SIPASS/GUNNEBO 2.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales marca Gunnebo, ubicados en la entrada principal del edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos.	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales marca Gunnebo, ubicados en la entrada principal del edificio NEC. **Estado Inicial** A excepción del pasillo número 7, todos los equipos se encuentran operativos y sin novedades de funcionamiento. No obstante, se evidenció que todos los equipos presentan un deterioro considerable en las alas acrílicas, por el tiempo de uso, así mismo, las superficies presentan rayaduras por la fricción constante ocasionada por el contacto con equipajes y paquetes durante el tránsito de usuarios. Este desgaste afecta la estética de los pasillos. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control. **Recomendaciones Técnicas** Dado el tiempo de funcionamiento acumulado de estos equipos, se ha identificado la necesidad de reemplazar los acoples flexibles de los motores, especialmente en las puertas de discapacitados, ya que presentan desgaste que puede comprometer la transmisión de movimiento y la estabilidad operativa.  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Asimismo, se evidenció un deterioro significativo en las superficies, ocasionado por la fricción constante generada durante el paso de paquetes y equipajes por parte de los usuarios. Este desgaste progresivo ha desmejorado la apariencia estética de los equipos.



Se recomienda realizar la renovación de las superficies ya sea con pintura o vinilos.

Hojas de vida de los equipos

NEC CR7 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 1 ubicados en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
		• Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



NEC CR7 2 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 2 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 2	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	  NEC CR7 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 3 PASILLO DISCAPACITADOS	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 3 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso.	

IMAGENES


BEN-UNO
CONTACTOS
2026.02.23


REDMI Note 14 Pro+ 5G
2026.02.23 14:55




NEC CR7 4 PASILLO


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 4 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 4 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

	IMAGENES	WD-40 •Stops Squea •Drives Out Moistur •Cleans and Protects •Loosens Rusted Parts •Frees Sticky Mechanisms •Elimina el rechinido •Desplaza la humedad •Limpia y protege •Afloja las piezas oxidadas •Libera los mecanismos trabados MULTIUSOS – HECHO EN E. PELIGRO: NET WT. 11 OZ./311g/382 CISEI 2026.02.11 08:19


UNI-T
UT33C+
269
HOLD/SEL
CISEI
2026.02.11 08:32


CISEI
2026.02.11 08:20

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NEC CR7 5 PASILLO


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 5 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

	IMAGENES		

			MULTI-USE PRODUCTO •Stops •Drives Out •Cleans •Loosens •Frees •Elimina •Desplaza •Limpia y •Afloja las piezas •Libera los mecanismos PELIGRO: CONT. NET WT. CISEI 2026.02.11 08:51

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO





NEC CR7 6 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 6 PASILLO	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Hidden gate 2FP
VOLTAJE ENTRADA	119VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 6 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



NEC CR7 7 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 7 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 7	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Limpieza y lubricación de partes móviles.
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	Este pasillo se encuentra fuera de servicio por daño critico en la tarjeta principal, se sugiere su reemplazo.
IMAGENES	

NEC CR7 8 PASILLO DE DISCAPACITADOS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	23/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 8 PASILLO DISCAPACITADOS
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Glass Style
VOLTAJE ENTRADA	120VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 8 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.

	IMAGENES		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**		
			



NEC CR7 9 PASILLO


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	23/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 9 PASILLO
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Hidden gate 2FP
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 9 ubicado en la salida del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

	IMAGENES	UNI-T UT33C+ 119 HOLD/SEL REDMI Note 14 Pro+ 5G 2026.02.23 16:06







NEC CR7 10 PASILLO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 10 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 10 ubicado en la salida del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el túnel NEC que conecta con el Capitolio. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el túnel NEC que conecta con el Capitolio. **Estado Inicial** Los pasillos existentes en el túnel NEC están operando de manera adecuada. Los equipos presentan rayaduras en sus alas ocasionado por el tiempo de uso. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de los pasillos de acceso ubicados en la entrada del túnel que conecta el edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.    **Recomendaciones Técnicas** Se sugiere realizar la renovación de las superficies de contacto, las cuales presentan desgaste significativo debido al uso continuo y la fricción constante ocasionada por el paso de equipajes y paquetes. Se sugiere el reemplazo de los acoples flexibles deteriorados por el tiempo de uso y la renovación de superficies.


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Hojas de vida

TUNEL NEC 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	
IMAGENES		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	  **TUNEL NEC 2 PASILLO**


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 2 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 2 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	
IMAGENES		


HONOR X6a Plus
50MP Triple Camera
2026.02.11


HONOR X6a Plus
50MP Triple Camera
2026.02.11


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

TÚNEL NEC 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 3 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 3 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.	
IMAGENES		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**		
			

		
2.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Senado. **Estado Inicial**	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.	Los equipos ubicados en esta área funcionan de manera adecuada, por su uso continuo son los que más desgaste presentan en las superficies. **Actividades realizadas**  Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control. **Recomendaciones Técnicas** Se sugiere realizar la renovación de las superficies de contacto, las cuales presentan desgaste significativo debido al uso continuo y la fricción constante ocasionada por el paso de equipajes y paquetes.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO


Hojas de vida Técnica

CAP SENADO 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP SENADO 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	


CISEI
2026.02.12 10:19


CISEI
2026.02.12 10:32

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CAPITOLIO SENADO 2 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06


CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	23/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Glass Style
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 2 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.
IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 
2.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Cámara de Representantes. **Estado Inicial** Los equipos ubicados en esta área operan de manera adecuada.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.	**Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del Capitolio costado Cámara de Representantes. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control. **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda la renovación de superficies, las cuales se encuentran desgastadas por el paso de paquetes y maletas. Se recomienda continuar con las visitas técnicas de limpieza y lubricación para asegurar el buen funcionamiento del equipo. **Hojas de vida Técnica** **CAP CÁMARA 1 PASILLO**

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CÁMARA 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ESTADO INICIAL	Operativo	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en la entrada del Capitolio costado Cámara de representantes. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
	ESTADO FINAL	Operativo
	RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



CAPITOLIO CÁMARA 2 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Glass Style
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 2 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en las entradas del túnel que conecta el Capitolio con el Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en las entradas del túnel que conecta el Capitolio con el Edificio NEC **Estado Inicial** Los equipos de esta área operan de manera adecuada y están en buenas condiciones físicas. **Actividades realizadas**    Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la túnel que comunica el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las visitas técnicas de limpieza y lubricación para asegurar el buen funcionamiento del equipo.

Hojas de vida Técnica


TÚNEL CAPITOLIO 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERÍA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL CAPITOLIO 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	115 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO




TÚNEL CAPITOLIO 2 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL CAPITOLIO 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	115VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 2 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
	RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



TÚNEL CAPITOLIO 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	115 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de	

SENADO DE LA REPÚBLICA
Inventario de Activos fijos
Placa: V330879
PASILLOS MOTORIZADOS INCLUYE P
Cod_prod: 1655200011112
Fec Ing: 07/18/2014

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		discapacitados número 3 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2.6. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en el parqueadero externo. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en el parqueadero externo. **Estado Inicial** La talanquera exterior se encuentra operando de manera adecuada y en buenas condiciones físicas. Las fotoceldas de seguridad funcionan correctamente y detienen la talanquera en presencia de objetos. El voltaje de alimentación es adecuado y no presenta fluctuaciones. La estructura metálica y los tornillos no tienen muestras de corrosión. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero externo, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad). **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. **Hoja de vida Técnica** **TALANQUERA PARQUEADERO EXTERNO** CISEI SERVICIOS E INGENIERIA | HOJA DE VIDA ACTIVOS | Código: FRT.22- Versión: 06 CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	24/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO EXTERNO 
MARCA	FAAC
REFERENCIA	B614 / 0119
VOLTAJE ENTRADA	241VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero externo, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
	IMAGENES	 


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
2.7. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la entrada de parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la entrada de parqueadero interno **Estado Inicial** El equipo funciona de manera adecuada. No tiene instalado el lazo del piso, sin embargo, esto no interfiere con el normal funcionamiento del equipo. Las fotoceldas de seguridad funcionan correctamente y detienen la talanquera en presencia de objetos. El voltaje de alimentación es adecuado y no presenta fluctuaciones. La estructura metálica y los tornillos no tienen muestras de corrosión. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero interno entrada, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad). • Confirmación de alarmas visuales y sonoras. **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. **Hoja de vida** CISEI SERVICIOS E INGENIERIA | HOJA DE VIDA ACTIVOS | Código: FRT.22- Versión: 06 CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO DATOS ENTIDAD | SENADO DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	24/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO INTERNO IN
MARCA	FAAC
REFERENCIA	B614 / 0119
VOLTAJE ENTRADA	241VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en la entrada del parqueadero interno, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	
2.8. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la salida del parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas,	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la salida de parqueadero interno **Estado Inicial** **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero interno salida, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor.


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	• Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad). • Confirmación de alarmas visuales y sonoras. **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda repintar la base de cemento para una mejor apariencia del equipo. **Hoja de vida**



CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	24/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO INTERNO OUT	
MARCA	FAAC	
REFERENCIA	B614 / 0119	
VOLTAJE ENTRADA	241VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en la entrada del parqueadero interno, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras).	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	
2.9 Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del servidor histórico de control de accesos de marca Siemens/Vanderbilt Sipass, ubicado en el rack de equipos de seguridad del CIC. Para esta actividad se realizará un informe que contenga el listado de fechas que se	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del servidor histórico de control de accesos de marca Siemens/Vanderbilt Sipass, ubicado en el rack de equipos de seguridad del CIC **Estado Inicial** El servidor Sipass se encontró en el siguiente estado: • El Servidor Sipass y el Servidor Histórico se encuentran operativos. • Los 7 Controladores ACC se encuentran operativos y comunicándose correctamente con el servidor. • Los DRI de todos los accesos habilitados están operativos y comunicándose con las controladoras ACC. • Las lectoras ubicadas en los pasillos y en el área del CIC están operativas. **Actividades realizadas** De acuerdo con la solicitud del personal de CIC, se realizó el archivo del histórico de accesos anteriores a enero de 2022 en el servidor Sipass Operativo.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
encuentran respaldadas en el histórico, las capacidades de almacenamiento, así como, las recomendaciones para asegurar el backup automático del sistema.	A partir de esta gestión, queda disponible para consulta el histórico de registros desde enero de 2022 hasta la fecha actual en el servidor Sipass operativo, garantizando acceso rápido a esta información y respaldo al histórico archivado. De todas maneras, el CIC cuenta con un archivo histórico que permite el almacenamiento de eventos y su consulta en línea y posee información desde el año 2014. **Estado de almacenamiento**  **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica del servidor Sipass con las siguientes actividades: • Se verificó el correcto funcionamiento del backup automático del sistema. (Ver imagen a continuación. En donde se observa que en el servidor cada tercer día está quedando el respaldo de la base de datos del sistema esta consulta se realizó el 26 de febrero y se observa que existe la carpeta de respaldo para el 25 de febrero.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	 • Se verificó la comunicación entre los controladores y el servidor. • Se realizó backup y purga de los históricos en el equipo en operación. Dejando en línea únicamente los registros de los últimos 3 años, desde el 04 de febrero de 2023. • Se verificó que el equipo opere de manera correcta y tenga activo todos los componentes en el árbol del sistema, en la imagen a continuación se observan los archivos de evento día a día en la ubicación correspondiente. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, el listado de los archivos existentes en el servidor histórico:

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
20211.sqlarc	20230102.sqlarc	20240425.sqlarc	20250103.sqlarc	20260101.sqlarc
20214.sqlarc	20230109.sqlarc	20240501.sqlarc	20250104.sqlarc	20260102.sqlarc
20217.sqlarc	20230111.sqlarc	20240504.sqlarc	20250105.sqlarc	20260103.sqlarc
20218.sqlarc	20230114.sqlarc	20240506.sqlarc	20250106.sqlarc	20260104.sqlarc
20219.sqlarc	20230121.sqlarc	20240510.sqlarc	20250109.sqlarc	20260105.sqlarc
20220.sqlarc	20230129.sqlarc	20240512.sqlarc	20250110.sqlarc	20260106.sqlarc
20222.sqlarc	20230131.sqlarc	20240513.sqlarc	20250111.sqlarc	20260107.sqlarc
20223.sqlarc	20230204.sqlarc	20240514.sqlarc	20250112.sqlarc	20260108.sqlarc
20224.sqlarc	20230208.sqlarc	20240516.sqlarc	20250115.sqlarc	20260109.sqlarc
20225.sqlarc	20230212.sqlarc	20240517.sqlarc	20250116.sqlarc	20260110.sqlarc
20226.sqlarc	20230218.sqlarc	20240520.sqlarc	20250117.sqlarc	20260111.sqlarc
20227.sqlarc	20230224.sqlarc	20240521.sqlarc	20250119.sqlarc	20260112.sqlarc
20228.sqlarc	20230225.sqlarc	20240522.sqlarc	20250120.sqlarc	20260113.sqlarc
20301.sqlarc	20230303.sqlarc	20240523.sqlarc	20250123.sqlarc	20260114.sqlarc
20302.sqlarc	20230305.sqlarc	20240524.sqlarc	20250125.sqlarc	20260115.sqlarc
20303.sqlarc	20230311.sqlarc	20240525.sqlarc	20250126.sqlarc	20260116.sqlarc
20304.sqlarc	20230312.sqlarc	20240526.sqlarc	20250131.sqlarc	20260117.sqlarc
20306.sqlarc	20230318.sqlarc	20240528.sqlarc	20250201.sqlarc	20260118.sqlarc
20307.sqlarc	20230319.sqlarc	20240530.sqlarc	20250202.sqlarc	20260119.sqlarc
20308.sqlarc	20230320.sqlarc	20240531.sqlarc	20250206.sqlarc	20260120.sqlarc
20310.sqlarc	20230325.sqlarc	20240604.sqlarc	20250207.sqlarc	20260121.sqlarc
20313.sqlarc	20230326.sqlarc	20240605.sqlarc	20250208.sqlarc	20260122.sqlarc
20314.sqlarc	20230402.sqlarc	20240606.sqlarc	20250211.sqlarc	20260123.sqlarc
20315.sqlarc	20230404.sqlarc	20240612.sqlarc	20250212.sqlarc	20260124.sqlarc
20316.sqlarc	20230406.sqlarc	20240613.sqlarc	20250214.sqlarc	20260125.sqlarc
20317.sqlarc	20230409.sqlarc	20240614.sqlarc	20250220.sqlarc	20260126.sqlarc
20318.sqlarc	20230410.sqlarc	20240617.sqlarc	20250221.sqlarc	20260127.sqlarc
20321.sqlarc	20230416.sqlarc	20240618.sqlarc	20250225.sqlarc	20260128.sqlarc
20322.sqlarc	20230422.sqlarc	20240619.sqlarc	20250226.sqlarc	20260129.sqlarc
20323.sqlarc	20231209.sqlarc	20240620.sqlarc	20250227.sqlarc	20260130.sqlarc
20324.sqlarc	20230101.sqlarc	20240621.sqlarc	20250228.sqlarc	20260131.sqlarc
20326.sqlarc	20230103.sqlarc	20240622.sqlarc	20250301.sqlarc	20260201.sqlarc
20328.sqlarc	20230104.sqlarc	20240626.sqlarc	20250302.sqlarc	20260202.sqlarc
20329.sqlarc	20230106.sqlarc	20240703.sqlarc	20250303.sqlarc	20260206.sqlarc
20330.sqlarc	20230108.sqlarc	20240704.sqlarc	20250304.sqlarc	20260207.sqlarc
20402.sqlarc	20230113.sqlarc	20240705.sqlarc	20250305.sqlarc	20260208.sqlarc
20403.sqlarc	20230115.sqlarc	20240708.sqlarc	20250307.sqlarc	20260209.sqlarc
20404.sqlarc	20230127.sqlarc	20240710.sqlarc	20250309.sqlarc	20260210.sqlarc
20405.sqlarc	20230128.sqlarc	20240718.sqlarc	20250310.sqlarc	20260211.sqlarc
20406.sqlarc	20230202.sqlarc	20240719.sqlarc	20250311.sqlarc	20260212.sqlarc
20408.sqlarc	20230211.sqlarc	20240720.sqlarc	20250313.sqlarc	20260213.sqlarc
20409.sqlarc	20230219.sqlarc	20240721.sqlarc	20250314.sqlarc	20260214.sqlarc
20410.sqlarc	20230227.sqlarc	20240723.sqlarc	20250315.sqlarc	20260215.sqlarc
20411.sqlarc	20230311.sqlarc	20240724.sqlarc	20250316.sqlarc	20260216.sqlarc
20412.sqlarc	20230317.sqlarc	20240726.sqlarc	20250317.sqlarc	20260217.sqlarc
20414.sqlarc	20230318.sqlarc	20240728.sqlarc	20250318.sqlarc	20260218.sqlarc
20418.sqlarc	20230319.sqlarc	20240730.sqlarc	20250319.sqlarc	20260219.sqlarc
20419.sqlarc	20230320.sqlarc	20240731.sqlarc	20250320.sqlarc	20260220.sqlarc
20420.sqlarc	20230322.sqlarc	20240802.sqlarc	20250321.sqlarc	20260221.sqlarc
20421.sqlarc	20230323.sqlarc	20240805.sqlarc	20250325.sqlarc	20260222.sqlarc

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO					
	20220422.sqlarc	20230324.sqlarc	20240806.sqlarc	20250326.sqlarc	20260223.sqlarc	
	20220425.sqlarc	20230326.sqlarc	20240807.sqlarc	20250327.sqlarc	20260224.sqlarc	
	20220426.sqlarc	20230327.sqlarc	20240808.sqlarc	20250328.sqlarc	20260225.sqlarc	
	20220427.sqlarc	20230329.sqlarc	20240809.sqlarc	20250331.sqlarc		
	20220429.sqlarc	20230331.sqlarc	20240810.sqlarc	20250401.sqlarc		
	20220430.sqlarc	20230401.sqlarc	20240811.sqlarc	20250402.sqlarc		
	20220503.sqlarc	20230402.sqlarc	20240812.sqlarc	20250403.sqlarc		
	20220504.sqlarc	20230404.sqlarc	20240813.sqlarc	20250407.sqlarc		
	20220505.sqlarc	20230405.sqlarc	20240814.sqlarc	20250408.sqlarc		
	20220507.sqlarc	20230407.sqlarc	20240816.sqlarc	20250409.sqlarc		
	20220508.sqlarc	20230408.sqlarc	20240817.sqlarc	20250410.sqlarc		
	20220510.sqlarc	20230410.sqlarc	20240818.sqlarc	20250415.sqlarc		
	20220511.sqlarc	20230411.sqlarc	20240819.sqlarc	20250416.sqlarc		
	20220512.sqlarc	20230412.sqlarc	20240820.sqlarc	20250417.sqlarc		
	20220516.sqlarc	20230413.sqlarc	20240822.sqlarc	20250421.sqlarc		
	20220517.sqlarc	20230414.sqlarc	20240823.sqlarc	20250422.sqlarc		
	20220518.sqlarc	20230415.sqlarc	20240824.sqlarc	20250423.sqlarc		
	20220519.sqlarc	20230709.sqlarc	20240826.sqlarc	20250425.sqlarc		
	20220520.sqlarc	20230715.sqlarc	20240828.sqlarc	20250427.sqlarc		
	20220522.sqlarc	20230722.sqlarc	20240830.sqlarc	20250428.sqlarc		
	20220523.sqlarc	20230729.sqlarc	20240901.sqlarc	20250430.sqlarc		
	20220524.sqlarc	20230730.sqlarc	20240902.sqlarc	20250501.sqlarc		
	20220526.sqlarc	20230731.sqlarc	20240903.sqlarc	20250503.sqlarc		
	20220527.sqlarc	20230805.sqlarc	20240909.sqlarc	20250504.sqlarc		
	20220529.sqlarc	20230806.sqlarc	20240910.sqlarc	20250505.sqlarc		
	20220601.sqlarc	20230807.sqlarc	20240911.sqlarc	20250506.sqlarc		
	20220602.sqlarc	20230813.sqlarc	20240913.sqlarc	20250507.sqlarc		
	20220603.sqlarc	20230819.sqlarc	20240914.sqlarc	20250508.sqlarc		
	20220604.sqlarc	20230820.sqlarc	20240915.sqlarc	20250509.sqlarc		
	20220605.sqlarc	20230821.sqlarc	20240916.sqlarc	20250512.sqlarc		
	20220607.sqlarc	20230826.sqlarc	20240917.sqlarc	20250513.sqlarc		
	20220608.sqlarc	20230901.sqlarc	20240918.sqlarc	20250515.sqlarc		
	20220610.sqlarc	20230902.sqlarc	20240921.sqlarc	20250516.sqlarc		
	20220611.sqlarc	20230908.sqlarc	20240923.sqlarc	20250519.sqlarc		
	20220614.sqlarc	20230909.sqlarc	20240924.sqlarc	20250520.sqlarc		
	20220615.sqlarc	20230910.sqlarc	20240926.sqlarc	20250521.sqlarc		
	20220616.sqlarc	20230916.sqlarc	20240927.sqlarc	20250522.sqlarc		
	20220617.sqlarc	20230923.sqlarc	20240930.sqlarc	20250523.sqlarc		
	20220618.sqlarc	20230924.sqlarc	20241001.sqlarc	20250524.sqlarc		
	20220619.sqlarc	20230925.sqlarc	20241002.sqlarc	20250525.sqlarc		
	20220621.sqlarc	20230930.sqlarc	20241003.sqlarc	20250526.sqlarc		
	20220622.sqlarc	20231006.sqlarc	20241004.sqlarc	20250527.sqlarc		
	20220623.sqlarc	20231007.sqlarc	20241005.sqlarc	20250528.sqlarc		
	20220624.sqlarc	20231008.sqlarc	20241007.sqlarc	20250529.sqlarc		
	20220626.sqlarc	20231012.sqlarc	20241008.sqlarc	20250530.sqlarc		
	20220628.sqlarc	20231015.sqlarc	20241010.sqlarc	20250603.sqlarc		
	20220629.sqlarc	20231016.sqlarc	20241011.sqlarc	20250604.sqlarc		
	20220630.sqlarc	20231020.sqlarc	20241013.sqlarc	20250605.sqlarc		
	20220704.sqlarc	20231021.sqlarc	20241016.sqlarc	20250606.sqlarc		
	20220706.sqlarc	20231022.sqlarc	20241017.sqlarc	20250607.sqlarc		
	20220707.sqlarc	20231025.sqlarc	20241021.sqlarc	20250608.sqlarc		
	20220708.sqlarc	20231027.sqlarc	20241022.sqlarc	20250609.sqlarc		
	20220710.sqlarc		20241023.sqlarc	20250610.sqlarc		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO					
	20220711.sqlarc		20241025.sqlarc	20250611.sqlarc		
	20220712.sqlarc		20241028.sqlarc	20250612.sqlarc		
	20220713.sqlarc		20241029.sqlarc	20250617.sqlarc		
	20220714.sqlarc		20241030.sqlarc	20250618.sqlarc		
	20220715.sqlarc		20241031.sqlarc	20250620.sqlarc		
	20220718.sqlarc		20241106.sqlarc	20250621.sqlarc		
	20220719.sqlarc		20241107.sqlarc	20250624.sqlarc		
	20220720.sqlarc		20241108.sqlarc	20250625.sqlarc		
	20220721.sqlarc		20241109.sqlarc	20250627.sqlarc		
	20220722.sqlarc		20241111.sqlarc	20250630.sqlarc		
	20220725.sqlarc		20241112.sqlarc	20250702.sqlarc		
	20220726.sqlarc		20241113.sqlarc	20250705.sqlarc		
	20220727.sqlarc		20241114.sqlarc	20250707.sqlarc		
	20220728.sqlarc		20241118.sqlarc	20250708.sqlarc		
	20220729.sqlarc		20241119.sqlarc	20250709.sqlarc		
	20220901.sqlarc		20241120.sqlarc	20250710.sqlarc		
	20220902.sqlarc		20241122.sqlarc	20250714.sqlarc		
	20220905.sqlarc		20241123.sqlarc	20250716.sqlarc		
	20220906.sqlarc		20241125.sqlarc	20250717.sqlarc		
	20220907.sqlarc		20241126.sqlarc	20250718.sqlarc		
	20220908.sqlarc		20241127.sqlarc	20250719.sqlarc		
	20220909.sqlarc		20241129.sqlarc	20250720.sqlarc		
	20220912.sqlarc		20241202.sqlarc	20250722.sqlarc		
	20220913.sqlarc		20241203.sqlarc	20250724.sqlarc		
	20220914.sqlarc		20241205.sqlarc	20250728.sqlarc		
	20220915.sqlarc		20241210.sqlarc	20250729.sqlarc		
	20220916.sqlarc		20241211.sqlarc	20250730.sqlarc		
	20220919.sqlarc		20241213.sqlarc	20250731.sqlarc		
	20220920.sqlarc		20241216.sqlarc	20250801.sqlarc		
	20220923.sqlarc		20241217.sqlarc	20250802.sqlarc		
	20220924.sqlarc		20241220.sqlarc	20250803.sqlarc		
	20220925.sqlarc		20241226.sqlarc	20250804.sqlarc		
	20220927.sqlarc		20241228.sqlarc	20250805.sqlarc		
	20220928.sqlarc			20250806.sqlarc		
	20220929.sqlarc			20250807.sqlarc		
	20220930.sqlarc			20250808.sqlarc		
	20221019.sqlarc			20250809.sqlarc		
	20221101.sqlarc			20250810.sqlarc		
	20221102.sqlarc			20250811.sqlarc		
	20221103.sqlarc			20250812.sqlarc		
	20221108.sqlarc			20250813.sqlarc		
	20221109.sqlarc			20250814.sqlarc		
	20221110.sqlarc			20250815.sqlarc		
	20221111.sqlarc			20250816.sqlarc		
	20221114.sqlarc			20250817.sqlarc		
	20221115.sqlarc			20250818.sqlarc		
	20221116.sqlarc			20250819.sqlarc		
	20221117.sqlarc			20250820.sqlarc		
	20221118.sqlarc			20250821.sqlarc		
	20221121.sqlarc			20250822.sqlarc		
	20221122.sqlarc			20250823.sqlarc		
	20221123.sqlarc			20250824.sqlarc		
	20221124.sqlarc			20250825.sqlarc		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

	20221125.sqlarc			20250827.sqlarc		
	20221128.sqlarc			20250828.sqlarc		
	20221129.sqlarc			20250829.sqlarc		
	20221201.sqlarc			20250830.sqlarc		
	20221205.sqlarc			20250831.sqlarc		
	20221206.sqlarc			20250901.sqlarc		
	20221212.sqlarc			20250902.sqlarc		
	20221213.sqlarc			20250903.sqlarc		
	20221214.sqlarc			20250904.sqlarc		
	20221215.sqlarc			20250905.sqlarc		
	20221221.sqlarc			20250906.sqlarc		
				20250907.sqlarc		
				20250908.sqlarc		
				20250909.sqlarc		
				20250910.sqlarc		
				20250911.sqlarc		
				20250912.sqlarc		
				20250913.sqlarc		
				20250914.sqlarc		
				20250915.sqlarc		
				20250916.sqlarc		
				20250917.sqlarc		
				20250918.sqlarc		
				20250919.sqlarc		
				20250920.sqlarc		
				20250921.sqlarc		
				20250922.sqlarc		
				20250923.sqlarc		
				20250924.sqlarc		
				20250925.sqlarc		
				20250927.sqlarc		
				20250928.sqlarc		
				20250929.sqlarc		
				20250930.sqlarc		
				20251001.sqlarc		
				20251002.sqlarc		
				20251003.sqlarc		
				20251004.sqlarc		
				20251005.sqlarc		
				20251006.sqlarc		
				20251007.sqlarc		
				20251008.sqlarc		
				20251009.sqlarc		
				20251010.sqlarc		
				20251011.sqlarc		
				20251012.sqlarc		
				20251013.sqlarc		
				20251014.sqlarc		
				20251015.sqlarc		
				20251016.sqlarc		
				20251017.sqlarc		
				20251018.sqlarc		
				20251019.sqlarc		

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

					20251020.sqlarc		
					20251021.sqlarc		
					20251022.sqlarc		
					20251023.sqlarc		
					20251024.sqlarc		
					20251025.sqlarc		
					20251027.sqlarc		
					20251028.sqlarc		
					20251029.sqlarc		
					20251030.sqlarc		
					20251031.sqlarc		
					20251101.sqlarc		
					20251102.sqlarc		
					20251103.sqlarc		
					20251104.sqlarc		
					20251105.sqlarc		
					20251106.sqlarc		
					20251107.sqlarc		
					20251108.sqlarc		
					20251109.sqlarc		
					20251110.sqlarc		
					20251111.sqlarc		
					20251112.sqlarc		
					20251113.sqlarc		
					20251114.sqlarc		
					20251115.sqlarc		

3. DETECCIÓN RAYOS X SMITH **3.1.** Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. **Estado Inicial** El equipo ubicado en la entrada NEC se encuentra operando de manera adecuada, con las alarmas de exposición operativas por los dos costados, con los botones de emergencia en funcionamiento, buena discriminación de imagen, alarmas operativas y voltaje de alimentación adecuado, sin embargo, la banda transportadora presenta un alto desgaste y rasgadura. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza de la consola, paneles y superficies externas.
- Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire.
- Verificación del estado de la banda y de la estructura.
- Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos.
- Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores.
- Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.
- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Recomendaciones Técnicas

Se sugiere realizar el reemplazo de la banda transportadora.
Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación.
Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.

Hoja de vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	ENTRADA NEC	
MARCA	HEIMANN	
REFERENCIA	100100T	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ESTADO INICIAL	Operativo	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.
	RECOMENDACIONES	Se sugiere realizar el reemplazo de la banda transportadora. Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación. Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
3.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado de la Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado de la Cámara de Representantes. **Estado Inicial** Este equipo funciona de manera adecuada, las alarmas de exposición operan en los dos costados, así como las alarmas de paquete peligrosos, los botones de emergencia funcionan correctamente. Las baterías de la UPS requieren cambio, a pesar de tener el voltaje adecuado para operar en caso de corte eléctrico no hay respaldo. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del Capitolio costado Cámara, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda realizar el reemplazo de las baterías de la UPS para asegurar el debido apagado ante un corte de energía, así como, la regulación del voltaje en caso de inestabilidad en la alimentación. Se sugiere detener la banda transportadora en los periodos en donde no hay presencia de usuarios, esta conducta alarga la vida de los motores y evita apagados por sobrecalentamiento. Se sugiere capacitar al personal de operación para que le dé un uso más eficiente al equipo. **Hoja de Vida** CISEI SERVICIOS E INGENIERIA | HOJA DE VIDA ACTIVOS | Código: FRT.22- Versión: 06 CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO DATOS

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	17/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAPITOLIO CAMARA
MARCA	HEIMANN
REFERENCIA	6046si
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en Capitolio costado Cámara de Representantes, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.
RECOMENDACIONES	Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación. Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	
3.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado Senado. **Estado Inicial** El equipo presenta sobrecalentamiento en el motor de arrastre de la banda por lo que se presentan interrupciones en el servicio debido a las seguridades del equipo. Esta condición se origina por el trabajo continuo sin periodos de descanso, en combinación con el tiempo de uso acumulado del equipo, lo que ha acelerado el desgaste de sus componentes internos. La UPS de respaldo tienen en buen estado las baterías y respalda al equipo de manera adecuada. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica y la intervención correctiva de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: Intervención Rutinaria: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.
- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Adicionalmente se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en el cambio del motor de arrastre de la banda por uno suministrado por el Senado de la República, así mismo, se reemplazó el botón de emergencia de entrada de la máquina, el cual se había reportado roto en intervenciones anteriores.

Recomendaciones Técnicas

Se sugiere detener la banda transportadora en los periodos en donde no hay presencia de usuarios, esta conducta alarga la vida de los motores y evita apagados por sobrecalentamiento.

Se sugiere capacitar al personal de operación para que le dé un uso más eficiente al equipo.

Se recomienda continuar con las rutinas de revisión técnica para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	16/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAPITOLIO SENADO	
MARCA	HEIMANN	
REFERENCIA	6046si	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en Capitolio costado Senado, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. • Reemplazo del motor de la banda.
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
3.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la salida del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la salida del Edificio NEC. **Estado Inicial** El equipo opera de manera adecuada, la banda transportadora se encuentra en buen estado Los botones de parada de emergencia funcionan correctamente. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. **Recomendaciones Técnicas** Continuar con las rutinas de limpieza y calibración de la máquina para asegurar su funcionamiento. Detener la banda transportadora cuando no haya tránsito de personas, esto aumenta el tiempo de vida del equipo. **Hoja de Vida**

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	SALIDA NEC	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MARCA	HEIMANN
REFERENCIA	6046si
VOLTAJE ENTRADA	122 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. • Reemplazo del motor de la banda.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.
IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	 
4. ARCO DETECTORES DE METALES RANGER 4.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. **Estado Inicial** Arcos detectores entrada de funcionarios, numero 1 y 2 Entrada de funcionarios. 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
actualización de la hoja de vida del equipo.	Estos arcos se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, el numero 1 lado izquierdo de la foto esta desenergizado, el segundo arco ubicado en el edificio nuevo entrada de funcionarios no se puede calibrar ya que el panel está dañado por ende no se puede entrar a la configuración.  Los arcos detectores de la entrada de visitantes numerados 3 y 4 Se encuentran en buen estado general.  El pasillo de salida numero 5 lado izquierdo de la foto esta desenergizado, pero en buenas condiciones, pasillo numero 6 a la derecha de la foto esta energizado y operando. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso.
- Verificación de pintura y recubrimientos.
- Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras).
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Verificación de la base y anclajes.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.
- Validación de sensibilidad y calibración de los sensores.
- Comprobación de alarmas visuales y sonoras.



Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.

Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio.

NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
	Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."
	IMAGENES





NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES   **NEC CR7 4 DETECTOR METALES IN**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	19/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 4 DETECTOR METALES IN
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES   **NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."	


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES   **NEC CR7 6 DETECTOR METALES OUT**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
4.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el sótano del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el sótano del Edificio NEC. **Estado Inicial**   **Sótano 1 Norte** El equipo ubicado en la entrada peatonal funciona de manera correcta. El Arco ubicado en la entrada de discapacitados presenta un alto deterioro y está fuera de servicio, no tiene punto eléctrico. **Sótano 2 Norte** Los dos equipos operan normalmente . **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada de los sótanos costado norte, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.
- Validación de sensibilidad y calibración de los sensores.
- Comprobación de alarmas visuales y sonoras.

Recomendaciones Técnicas


Debido al alto flujo de materiales transportados en zorras, el arco detector de metales ubicado en el costado de la salida destinada a personas con discapacidad sótano 1 norte, presenta un deterioro considerable y actualmente se encuentra fuera de servicio.

Tras la revisión técnica, se concluye que este equipo no ofrece una funcionalidad significativa en dicho punto de acceso, por lo que se recomienda proceder con su retiro definitivo, liberando espacio en la zona de tránsito.

Hojas de vida

SÓTANO 1 NORTE PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 NORTE 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



SÓTANO 1 NORTE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 NORTE 2 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
	RECOMENDACIONES	Debido al alto flujo de materiales transportados en zorras, el arco detector de metales ubicado en el costado de la salida destinada a personas con discapacidad presenta un deterioro considerable y actualmente se encuentra fuera de servicio. Tras la revisión técnica, se concluye que este equipo no ofrece una funcionalidad significativa en dicho punto de acceso, por lo que se recomienda proceder con su retiro definitivo, liberando espacio en la zona de tránsito.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO



SÓTANO 2 NORTE PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 NORTE 1 DETECTOR METALES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES  


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

SÓTANO 2 NORTE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 NORTE 2 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. .	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
4.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en los sótanos del Capitolio Cámara de Representantes.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicados en los sótanos del Capitolio Cámara de Representantes. **Estado Inicial**  Como se observa en las imágenes 3 de los 4 arcos se encuentran energizados y funcionan de manera adecuada. El arco dos del sótano 2 enciende, pero queda alarmado ya que tiene una interferencia muy alta por la presencia de elementos metálicos permanece apagado. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en las entradas de los sótanos costado sur, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y calibración, sobre todo con la alta contaminación del área ocasionada por la obra civil que se está llevando a cabo.

Hojas de vida

SÓTANO 1 SUR ARCO DE METALES PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 SUR 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

	Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.
IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

SÓTANO 1 SUR ARCO DE METALES DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 SUR 2 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. La ausencia de un punto eléctrico dedicado y la base partida del equipo podrían comprometer su estabilidad y funcionamiento a largo plazo. Se recomienda la instalación de un punto eléctrico adecuado y la reparación de la base para optimizar su rendimiento y seguridad.	


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

SÓTANO 2 SUR ARCO DE METALES PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 SUR 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

SÓTANO 2 SUR ARCO DE METALES DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 SUR 2 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
4.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el ingreso al edificio Capitolio Senado de la República. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el ingreso al edificio Capitolio Senado de la República. **Estado Inicial** Los arcos detectores de metales ubicados en las entradas al Capitolio se encuentran actualmente fuera de servicio debido a dos factores principales: • Falta de alimentación eléctrica, lo que impide su operación normal. • Daño en la tarjeta electrónica del costado Senado, ocasionado por filtración de agua que afectó la tarjeta principal y comprometió la funcionalidad del sistema. **Actividades realizadas** Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en las entradas del Capitolio, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. **Recomendaciones Técnicas** Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo. Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos. **CAPITOLIO COSTADO CÁMARA ARCO DE METALES** CISEI SERVICIOS E INGENIERIA | HOJA DE VIDA ACTIVOS | Código: FRT.22- Versión: 06 CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO DATOS ENTIDAD: SENADO DE LA REPÚBLICA CIUDAD: BOGOTÁ FECHA: 19/02/2026 CONTRATISTA: CISEI SAS 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 1 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
RECOMENDACIONES	Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo. Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	IMAGENES  

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

CAPITOLIO COSTADO SENADO ARCO DETECTOR DE METALES

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP SEN 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. •	
RECOMENDACIONES	La tarjeta principal presenta daños por filtraciones, por esta razón no es posible restablecer su servicio. Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo. Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos.	

	IMAGENES	 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
5. CONTROL VEHICULAR - RECONOCIMIENTO DE PLACAS VIVOTEK/ NEURALABS 5.1 Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de reconocimiento de placas de marca Vivotek. Este sistema está compuesto por el software instalado en el servidor Sipass y dos (2) cámaras estratégicamente ubicadas en el parqueadero interno (entrada vehicular), y en el parqueadero interno (salida vehicular). Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para garantizar el	Como se observa en la imagen inferior la cámara de la entrada se encuentra en linea y reconoce las placas de manera correcta.  La cámara ubicada en la salida del sótano interno se encuentra actualmente en línea y operando de manera adecuada en cuanto a transmisión de imagen, se recomienda adquirir una memoria de almacenamiento.  **Actividades realizadas** • Limpieza de la lente y carcaza. • Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes. • Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad. • Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación. • Ajuste de tornillería y elementos de fijación. • Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas. • Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local). • Comprobación de comunicación (Ethernet). • Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche). • Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
funcionamiento del sistema.	• Confirmación de alarmas y notificaciones en el sistema de gestión. • Verificación de integración con software de control de acceso o bases de datos. **Recomendaciones Técnicas** Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad. **Hoja de Vida** CÁMARA LPR ENTRADA SOTANOS


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	20/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CÁMARA LPR ENTRADA SOTANOS	
MARCA	VIVOTEK	
REFERENCIA	IB9387-HT	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la lente y carcaza. • Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes. • Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad. • Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación. • Ajuste de tornillería y elementos de fijación. • Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas. • Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local). • Comprobación de comunicación (Ethernet).	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche). • Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas. •
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO


OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO




CÁMARA LPR SALIDA SOTANOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	20/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CÁMARA LPR SALIDA SOTANOS	
MARCA	VIVOTEK	
REFERENCIA	IB9387-HT	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la lente y carcaza. • Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes. • Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad. • Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación. • Ajuste de tornillería y elementos de fijación.	



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**	
		• Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas. • Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local). • Comprobación de comunicación (Ethernet). • Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche). • Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas. •
	RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad. Se recomienda reemplazar la memoria SD interna de 16 GB.
	IMAGENES	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**
	

Nota: Anexo a este documento el Informe técnico proveedor.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
El Contratista: **Nombre: Mayra Patricia Lizcano C.** **Firma**_____	**El Supervisor:** **Nombre: Andrea Isabel Galvis Cabrales** **Cargo: Jefe Centro Integrado de Control del Senado de República** **Vo.Bo**_____

Original: Expediente del Contrato
VoBo Técnico JDAC

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 056/2026
SENADO DE LA REPÚBLICA- CISEI SAS
MES DE FEBRERO DE 2026

Lugar: Bogotá DC.

Fecha: 01 a 28 de febrero de 2026

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de febrero en cumplimiento de los compromisos del contrato 056 de 2026.

1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SIEMENS CERBERUS PRO/ XLS

1.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control- CIC del Senado de la República en el diagnóstico y recomendaciones para la recuperación del equipo de monitoreo de detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para el funcionamiento del sistema.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico y recomendaciones para la recuperación del equipo de monitoreo de detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, así:


Estado Inicial


El equipo servidor que alojaba el software de monitoreo de incendios DMS presenta daños críticos en su disco duro y tarjeta principal.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo al personal del CIC para recuperar el backup de la base de datos de un disco duro de respaldo, lo que permitió iniciar la recuperación de la información del programa DMS en un computador propio de Cisei, equipado con una licencia de ingeniería.

En dicha estación se efectuó la restauración de los planos, confirmando su correcta visualización, tal como se evidencia en las imágenes anexas.





Estado final

El equipo que se usaba para el monitoreo del sistema de detección de incendios no está operativo.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con la recuperación de la base de datos, incluyendo la asociación de graficas con los elementos del panel y la integración con el panel de detección de incendios.

Se recomienda adquirir una nueva estación de trabajo y los repuestos necesarios para restaurar la operación total del sistema, la información de estos elementos será enviado a la supervisión.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	EQUIPO MONITOREO DETECCION DE INCENDIOS	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	DESIGO DMS	
VOLTAJE ENTRADA	NA	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC para el diagnóstico y recuperación del equipo de monitoreo detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, así: Se brindó apoyo al personal del CIC para recuperar el backup de la base de datos de un disco duro de respaldo, lo que permitió iniciar la recuperación de la información del programa DMS en un computador propio de Cisei, equipado con una licencia de ingeniería. En dicha estación se efectuó la restauración de los planos, confirmando su correcta visualización	
ESTADO FINAL	No Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con la recuperación de la base de datos, incluyendo variables y la integración con el panel de detección de incendios. Se recomienda adquirir una nueva estación de trabajo y los repuestos necesarios para restaurar la operación total del sistema, los cuales serán informados a la supervisión.	
IMAGENES		

1.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control- CIC del Senado de la República apoyando el diagnóstico y levantamiento de información, así como, recomendaciones para

corregir las fallas presentes en el equipo de detección de incendios Panel marca Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el NEC-CIC, realizando un informe de servicios mensual incluye estado inicial, actividades realizadas, recomendaciones técnicas y actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero de 2026 se brindó apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control- CIC del Senado de la República apoyando el diagnóstico y levantamiento de información, así como, recomendaciones para corregir las fallas presentes en el equipo de detección de incendios Panel marca Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el NEC-CIC

Estado Inicial

El panel de detección de incendios se encuentra con el log de eventos desbordado con más de 300 eventos, por lo que no es posible hacer un listado de fallas detallado.

Se encuentran aterrizados en el lado positivo los siguientes lazos de detección:

- Lazo 06.
- Lazo 08.
- Lazo 09.

Así mismo se encuentran aterrizadas dos zonas de la tarjeta de salida de audio ZIC número 21.

La tarjeta de supervisión MLC-12 (Modulo de supervisión de lazos de detección), genera un bloqueo en la central al estar conectada, presentando el LED de falla activado, lo cual indica la existencia de una avería crítica en el dispositivo.

Actividades realizadas

Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones, con las siguientes actividades.

- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
  - Verificación de voltajes de alimentación.
  - Medición de voltajes en cada lazo.
  - Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
  - Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
  - Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
  - Inspección del estado de las baterías.

Recomendaciones Técnicas

Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable.


Objetivos de la actualización

- Restaurar la operatividad de las zonas fuera de servicio, asegurando cobertura total en los subsistemas afectados.
- Garantizar compatibilidad tecnológica, evitando limitaciones futuras por falta de soporte o repuestos.
- Mejorar la confiabilidad y eficiencia operativa, reduciendo riesgos de fallas recurrentes.
- Optimizar la gestión del sistema, facilitando la integración con software actualizado y plataformas de monitoreo centralizado.

Se recomienda continuar con la revisión de los lazos de detección para identificar el origen de la falla de aterrizamiento.

Hoja de vida actualizada

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	16/02/2026
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL DE INCENDIOS NEC-CIC 
MARCA	SIEMENS
REFERENCIA	XLS/CERBERUS
VOLTAJE ENTRADA	120VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó: ○ Verificación de voltajes de alimentación. ○ Medición de voltajes en cada lazo. ○ Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento. ○ Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control. ○ Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro. ○ Inspección del estado de las baterías. Se reviso el recorrido del lazo número 6 y se encontró que esta aterrizado desde el sensor del baño de policía sótano 2 costado sur.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable.
IMAGENES	  

1.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado NEC piso 4 y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluyó la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado NEC piso 4 y sus periféricos

Estado Inicial

El panel de detección de incendios se encuentra en funcionamiento en general; sin embargo, se identificó que la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 presenta avería ya que el led de falla de la tarjeta esta encendido y no hay voltaje de alimentación del lazo, lo que limita la operatividad de ese lazo específico.

Los demás lazos de detección fueron verificados y se encuentran operativos, sin evidenciar fallas aparentes en su funcionamiento.

Actividades realizadas

Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en el piso 4. Las actividades realizadas incluyeron:

- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
    - Verificación de voltajes de alimentación.
    - Medición de voltajes en cada lazo.
    - Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
    - Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
    - Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
    - Inspección del estado de las baterías.
- Se desconecta la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 para evitar el bloqueo del panel de detección.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda realizar una revisión detallada de cada uno de los lazos de detección, con el fin de asegurar que los sensores de humo y avisadores manuales estén respondiendo correctamente y que el cableado esté libre de aterrizamientos.

Dado que las tarjetas en falla no cuentan con reemplazo de la misma referencia, se recomienda implementar un plan de actualización gradual del sistema de detección de incendios. Para ello, se sugiere la adquisición de una tarjeta de monitoreo de lazo de última tecnología, plenamente compatible con el panel actual, lo que garantiza continuidad operativa y facilita la transición hacia un sistema más moderno y confiable.
Este plan debe contemplar el reemplazo progresivo de los módulos averiados por versiones actualizadas, así como la renovación de sensores en áreas críticas, con el fin de garantizar la continuidad operativa.

Objetivos de la actualización

- Restaurar la operatividad de las zonas fuera de servicio, asegurando cobertura total en los subsistemas afectados.
- Garantizar compatibilidad tecnológica, evitando limitaciones futuras por falta de soporte o repuestos.
- Mejorar la confiabilidad y eficiencia operativa, reduciendo riesgos de fallas recurrentes.
- Optimizar la gestión del sistema, facilitando la integración con software actualizado y plataformas de monitoreo centralizado.

Hoja de vida actualizada


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR NEC PISO 4	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	XLS/CERBERUS	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	• Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó: o Verificación de voltajes de alimentación. o Medición de voltajes en cada lazo. o Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento. o Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control. o Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro. o Inspección del estado de las baterías. • Se desconecta la tarjeta MLC (Modulo de supervisión de lazos de detección) con dirección 52 para evitar el bloqueo del panel de detección.	

ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar una inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales) del sistema. Se identificó que las baterías de respaldo presentan un deterioro significativo y no se encuentran en condiciones óptimas, por lo que se sugiere su reemplazo para mantener la operatividad del sistema en caso de fallos en el suministro eléctrico.
IMAGENES	

1.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado Capitolio salón de apoyo y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluyó la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado Capitolio salón de apoyo y sus periféricos.

Estado Inicial





Los lazos de detección de incendio de dirección 92 y 93 se encuentran desconectados al presentar falla por aterrizamiento.

La tarjeta DacNet se encuentra fuera de servicio con error de falla a tierra y las demás tarjetas operan de manera correcta.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en el salón de apoyo. Las actividades realizadas incluyeron:

- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos acumulados.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando continuidad eléctrica y reduciendo riesgos de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
    - Verificación de voltajes de alimentación.
    - Medición de voltajes en cada lazo.

- Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
- Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.
- Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
- Inspección del estado de las baterías.

Recomendaciones Técnicas

Después de realizar el diagnóstico inicial se recomienda:

- Coordinar con los responsables de obras civiles para proteger el cableado y dispositivos durante futuras intervenciones.
- Se sugiere continuar la revisión de todos los periféricos (Sensores y avisadores manuales) para determinar qué elementos han resultado afectados por filtraciones y determinar el estado del cableado.

HOJA DE VIDA ACTUALIZADA

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	09/02/2026	
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR SALON DE APOYO	
MARCA	SIEMENS	
REFERENCIA	XLS/CERBERUS	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, con especial atención a los lazos que presentan condiciones de aterrizamiento, verificando su integridad y funcionalidad. • Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando su operatividad y descartando fallas en los módulos de comunicación y control. • Revisión de la alimentación eléctrica, verificando niveles de tensión y continuidad de suministro. • Inspección del estado de las baterías, evaluando capacidad de respaldo y condiciones físicas para garantizar autonomía en caso de corte de energía.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con la inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales).	

IMAGENES	

1.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el cuarto ETB del Capitolio y sus periféricos. Como parte de la apoyo, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.
Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el cuarto ETB del Capitolio y sus periféricos

Estado Inicial

En este equipo se encontraron las siguientes novedades:

Se encuentran aterrizados en el lado positivo los siguientes lazos de detección:
- Lazo 70.
- Lazo 71.
- Lazo 77.

Los siguientes elementos se encuentran en alarma:

- 72- 40 FP-11 "D.H CAP SOT PLANEACION Y SISTEM" ubicado en el sótano de Capitolio.
- 70-24 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO " ubicado en el sótano de Capitolio.
- 70-37 FP-11 "D.H CAP SOTANO SALON AMARILLO HA" ubicado en el sótano de Capitolio.

Actividades realizadas

Las actividades realizadas incluyeron:
- Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos.
- Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento.
- Diagnóstico general del panel de detección de incendios, que incluyó:
  - Verificación de voltajes de alimentación.
  - Medición de voltajes en cada lazo.
  - Revisión de lazos con condiciones de aterrizamiento.
  - Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando operatividad y descartando fallas en módulos de comunicación y control.

- Verificación de la alimentación eléctrica, comprobando niveles de tensión y continuidad de suministro.
- Inspección del estado de las baterías.

- Restablecimiento de los elementos que se encontraban en alarma.

Durante la inspección se evidenció que varios de los elementos periféricos mostrados en las imágenes líneas abajo se encontraban húmedos, condición que ha contribuido al deterioro del panel de detección de incendios y representa un riesgo para la continuidad operativa del sistema.

Con el fin de mitigar esta afectación, se apoyó al personal del CIC en desmontar los sensores que se encontraban en alarma, realizando limpieza lo que permitió restablecer su operatividad.










Se apoyo al personal del CIC en el retiro de la cinta que tenían varios sensores conectados a este panel





La sirena ubicada en el túnel se encontró con humedad y en falla, Se apoyó al personal del CIC en su limpieza y se restableció su funcionamiento.



Recomendaciones Técnicas

En el área del túnel se evidencian filtraciones en el techo, las cuales han generado deterioro en los sensores de humo y las sirenas instaladas en esta zona. Esta condición compromete la confiabilidad del sistema de detección y alarma contra incendios, por lo que se recomienda tomar acciones de impermeabilización para proteger los equipos y evitar su deterioro progresivo.

Adicionalmente, se identificó que el cableado a lo largo del recorrido presenta afectaciones, incluyendo aterrizamiento y cortes, lo que ha ocasionado que algunas zonas carezcan de detección activa.

HOJA DE VIDA ACTUALIZADA

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	16/02/2026
CONTRATISTA	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	PANEL AUXILIAR CUARTO ETB
MARCA	SIEMENS
REFERENCIA	XLS/CERBERUS
VOLTAJE ENTRADA	120VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se acompañó y brindó apoyo al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del panel de detección de incendios ubicado en sus instalaciones. Las actividades realizadas incluyeron: • Limpieza interna y externa del panel, eliminando polvo y residuos. • Ajuste de borneras y terminales, asegurando la continuidad eléctrica y reduciendo el riesgo de conexiones defectuosas o sobrecalentamiento. • Diagnóstico general del panel de detección de incendios, con especial atención a los lazos que presentan condiciones de aterrizamiento, verificando su integridad midiendo el voltaje de salida y funcionalidad. • Prueba de tarjetas electrónicas, confirmando su operatividad y descartando fallas en los módulos de comunicación y control. • Revisión de la alimentación eléctrica, verificando niveles de tensión y continuidad de suministro. • Inspección del estado de las baterías, evaluando capacidad de respaldo y condiciones físicas para garantizar autonomía en caso de corte de energía.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con la inspección minuciosa del cableado y de todos los elementos del lazo de detección (Sensores y avisadores manuales).
IMAGENES	

2. SISTEMA CONTROL ACCESOS SIEMENS/ VANDERBILT/ SIPASS/GUNNEBO

2.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales marca Gunnebo, ubicados en la entrada principal del edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos.

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales marca Gunnebo, ubicados en la entrada principal del edificio NEC.

Estado Inicial

A excepción del pasillo número 7, todos los equipos se encuentran operativos y sin novedades de funcionamiento.

No obstante, se evidenció que todos los equipos presentan un deterioro considerable en las alas acrílicas, por el tiempo de uso, así mismo, las superficies presentan rayaduras por la fricción constante ocasionada por el contacto con equipajes y paquetes durante el tránsito de usuarios. Este desgaste afecta la estética de los pasillos.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes.
- Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.
- Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.
- Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones.
- Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.

Recomendaciones Técnicas

Dado el tiempo de funcionamiento acumulado de estos equipos, se ha identificado la necesidad de reemplazar los acoples flexibles de los motores, especialmente en las puertas de discapacitados, ya que presentan desgaste que puede comprometer la transmisión de movimiento y la estabilidad operativa.





Asimismo, se evidenció un deterioro significativo en las superficies, ocasionado por la fricción constante generada durante el paso de paquetes y equipajes por parte de los usuarios. Este desgaste progresivo ha desmejorado la apariencia estética de los equipos.



Se recomienda realizar la renovación de las superficies ya sea con pintura o vinilos.

Hojas de vida de los equipos


NEC CR7 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 1 ubicados en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

IMAGENES


2026.02.23


WD-40
REDMI Note 14 Pro+ 5G
2026.02.23 14:15


REDMI Note 14 Pro+ 5G
2026.02.23 14:46

NEC CR7 2 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 2 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 2 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	
IMAGENES		


REDMI Note 14
2026.02.23 14:29
2026.02.23


REDMI Note 14
2026.02.23 14:31

NEC CR7 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 3 PASILLO DISCAPACITADOS	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 3 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.	

	• Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso.
IMAGENES	 




NEC CR7 4 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 4 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 4 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

IMAGENES


WD-40
•Stops Squea
•Drives Out Moistur
•Cleans and Protects
•Loosens Rusted Parts
•Frees Sticky Mechanisms
•Elimina el rechinido
•Desplaza la humedad
•Limpia y protege
•Afloja las piezas oxidadas
•Libera los mecanismos trabados
MULTIUSOS – HECHO EN E.
PELIGRO:
NET WT. 11 OZ./311g/
CISEI
2026.02.11 08:19






NEC CR7 5 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 5 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.	

IMAGENES	


SERVICIOS E INGENIERIA



MULTI-USE
PRODUCTO
•Stops
•Drives Out
•Cleans
•Loosens
•Frees
•Elimina
•Desplaza
•Limpia y
•Afloja las piezas
•Libera los mecanismos
PELIGRO:
CONT. NET WT.
CISEI
2026.02.11 08:51




NEC CR7 6 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 6 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 6	

	ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
IMAGENES	


3-EN-UNO
TÉCNICO
LIMPIADOR DE
CONTACTOS
CISEI
2026.02.11 09:01

NEC CR7 7 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 7 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 7 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Limpieza y lubricación de partes móviles.	
ESTADO FINAL	No Operativo	
RECOMENDACIONES	Este pasillo se encuentra fuera de servicio por daño critico en la tarjeta principal, se sugiere su reemplazo.	

IMAGENES	

NEC CR7 8 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 8 PASILLO DISCAPACITADOS	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	120VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		

ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 8 ubicado en la entrada del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.

IMAGENES	

	3-EN-UNO TÉCNICO LIMPIADOR DE CONTACTOS REDMI Note 14 Pro+ 5G 2026.02.23 15:58





NEC CR7 9 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	23/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 9 PASILLO
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 9 ubicado en la salida del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

IMAGENES		







NEC CR7 10 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	23/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 10 PASILLO
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Hidden gate 2FP
VOLTAJE ENTRADA	119VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso numero 10 ubicado en la salida del edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

IMAGENES	 

2.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el túnel NEC que conecta con el Capitolio. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el túnel NEC que conecta con el Capitolio.

Estado Inicial

Los pasillos existentes en el túnel NEC están operando de manera adecuada.

Los equipos presentan rayaduras en sus alas ocasionado por el tiempo de uso.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de los pasillos de acceso ubicados en la entrada del túnel que conecta el edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes.
- Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.
- Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.
- Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones.
- Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.





Recomendaciones Técnicas


Se sugiere realizar la renovación de las superficies de contacto, las cuales presentan desgaste significativo debido al uso continuo y la fricción constante ocasionada por el paso de equipajes y paquetes.


Se sugiere el reemplazo de los acoples flexibles deteriorados por el tiempo de uso y la renovación de superficies.

Hojas de vida

TUNEL NEC 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	
IMAGENES		


CISEI
2026.02.11 10:54


CISEI
2026.02.11 10:42

TUNEL NEC 2 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 2 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 2 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.	

	• Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.
IMAGENES	


HONOR X6a Plus
50MP Triple Camera
2026.02.11


HONOR X6a Plus
50MP Triple Camera
2026.02.11

	CISEI 2026.02.11 10:35

TÚNEL NEC 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL NEC 3 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 3 ubicado en el túnel que conecta al edificio NEC con el Capitolio. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.	
IMAGENES		

	REDMI Note 14 Pro+ 5G 2026.02.23 15:43


REDMI Note 14 Pro+ 5G
2026.02.23 15:43

2.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.
Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Senado.

Estado Inicial

Los equipos ubicados en esta área funcionan de manera adecuada, por su uso continuo son los que más desgaste presentan en las superficies.

Actividades realizadas



Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes.
- Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.
- Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.
- Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones.
- Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.

Recomendaciones Técnicas


Se sugiere realizar la renovación de las superficies de contacto, las cuales presentan desgaste significativo debido al uso continuo y la fricción constante ocasionada por el paso de equipajes y paquetes.


Hojas de vida Técnica

CAP SENADO 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP SENADO 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.	

IMAGENES	


CISEI
2026.02.12 10:19


CISEI
2026.02.12 10:32

CAPITOLIO SENADO 2 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	23/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 2 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.	
IMAGENES		

2.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Cámara de Representantes.

Estado Inicial

Los equipos ubicados en esta área operan de manera adecuada.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la entrada del Capitolio costado Cámara de Representantes. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes.
- Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.
- Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.
- Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones.
- Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda la renovación de superficies, las cuales se encuentran desgastadas por el paso de paquetes y maletas.


Se recomienda continuar con las visitas técnicas de limpieza y lubricación para asegurar el buen funcionamiento del equipo.

Hojas de vida Técnica

CAP CÁMARA 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CÁMARA 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	119VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en la entrada del Capitolio costado Cámara de representantes. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.	

	• Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.
IMAGENES	



CAPITOLIO CÁMARA 2 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	12/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número	

	2 ubicado en la entrada del Capitolio costado Senado. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.
IMAGENES	



2.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en las entradas del túnel que conecta el Capitolio con el Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en las entradas del túnel que conecta el Capitolio con el Edificio NEC

Estado Inicial

Los equipos de esta área operan de manera adecuada y están en buenas condiciones físicas.

Actividades realizadas





Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva de todos los pasillos de acceso ubicados en la túnel que comunica el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes.
- Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento.
- Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción.
- Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones.
- Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las visitas técnicas de limpieza y lubricación para asegurar el buen funcionamiento del equipo.


Hojas de vida Técnica

TÚNEL CAPITOLIO 1 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	



EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL CAPITOLIO 1 PASILLO
MARCA	Gunnebo
REFERENCIA	Hidden gate 2FP
VOLTAJE ENTRADA	115 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 1 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.

IMAGENES	CISEI COLOQUE SU HUELLA O CARNET EN EL LECTOR Y LUEGO 2026.02.11 14:03 CISEI 2026.02.11 14:05

TÚNEL CAPITOLIO 2 PASILLO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TUNEL CAPITOLIO 1 PASILLO	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Hidden gate 2FP	
VOLTAJE ENTRADA	115VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso número 2 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.	
ESTADO FINAL	Operativo	

RECOMENDACIONES	Se la renovación de las superficies externas afectadas por la fricción del equipaje y accesorios de los usuarios.
IMAGENES	 

TÚNEL CAPITOLIO 3 PASILLO DE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	11/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 2 PASILLO DISC.	
MARCA	Gunnebo	
REFERENCIA	Glass Style	
VOLTAJE ENTRADA	115 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC durante la jornada de revisión técnica preventiva del pasillo de acceso de discapacitados número 3 ubicado en el túnel que conecta el Capitolio con el edificio NEC. Las actividades ejecutadas incluyeron: • Limpieza interior y exterior de la estructura, eliminando polvo, residuos y agentes contaminantes. • Revisión del voltaje de entrada, verificando la estabilidad de la alimentación eléctrica y descartando fluctuaciones que puedan comprometer el funcionamiento. • Limpieza y lubricación de partes móviles, asegurando un desplazamiento fluido y reduciendo el desgaste por fricción. • Revisión de borneras de conexión y cableado, confirmando continuidad eléctrica y descartando falsos contactos o deterioro en las conexiones. • Pruebas de funcionamiento con tarjeta de proximidad, validando la correcta respuesta del sistema de acceso y la comunicación con el panel de control.
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se recomienda realizar el cambio del acople flexible el cual esta desgastado por el tiempo de uso. Se sugiere la renovación del vinilo con el logo de discapacitados el cual se encuentra desgastado.	



IMAGENES	GUNNEBO ENTRANCE CONTROL LTD PT NO : 7699556 GLS/S 950 SER NO : 3223740/7 TELEPHONE 44(0)1825761022 FAX 44(0) 1825763885 CISEI 2026.02.11 14:36 CISEI 2026.02.11 14:33

2.6. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en el parqueadero externo. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en el parqueadero externo.

Estado Inicial

La talanquera exterior se encuentra operando de manera adecuada y en buenas condiciones físicas.

Las fotoceldas de seguridad funcionan correctamente y detienen la talanquera en presencia de objetos.

El voltaje de alimentación es adecuado y no presenta fluctuaciones.

La estructura metálica y los tornillos no tienen muestras de corrosión.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero externo, con las siguientes actividades:

- Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos.
- Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos.
- Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión.
- Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras).
- Verificación de tornillería, soportes y anclajes.
- Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor.
- Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.

- Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta.
- Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos.
- Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Hoja de vida Técnica

TALANQUERA PARQUEADERO EXTERNO

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	24/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO EXTERNO	
MARCA	FAAC	
REFERENCIA	B614 / 0119	
VOLTAJE ENTRADA	241VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero externo, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.	

	• Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
IMAGENES	 

2.7. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la entrada de parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la entrada de parqueadero interno

Estado Inicial

El equipo funciona de manera adecuada.
No tiene instalado el lazo del piso, sin embargo, esto no interfiere con el normal funcionamiento del equipo.
Las fotoceldas de seguridad funcionan correctamente y detienen la talanquera en presencia de objetos.
El voltaje de alimentación es adecuado y no presenta fluctuaciones.
La estructura metálica y los tornillos no tienen muestras de corrosión.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero interno entrada, con las siguientes actividades:

- Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos.
- Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos.
- Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión.
- Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras).
- Verificación de tornillería, soportes y anclajes.
- Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor.
- Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta.
- Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos.
- Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
- Confirmación de alarmas visuales y sonoras.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Hoja de vida


CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	24/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO INTERNO IN	

MARCA	FAAC
REFERENCIA	B614 / 0119
VOLTAJE ENTRADA	241VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en la entrada del parqueadero interno, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta. • Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.

SERVICIOS E INGENIERIA

IMAGENES	

SERVICIOS E INGENIERIA



2.8. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la salida del parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.
Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la salida de parqueadero interno

Estado Inicial

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en el parqueadero interno salida, con las siguientes actividades:

- Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos.
- Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos.
- Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión.
- Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras).
- Verificación de tornillería, soportes y anclajes.
- Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor.
- Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.

- Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta.
- Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos.
- Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
- Confirmación de alarmas visuales y sonoras.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Se recomienda repintar la base de cemento para una mejor apariencia del equipo.

Hoja de vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	24/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	TALANQUERA PARQUEADERO INTERNO OUT	
MARCA	FAAC	
REFERENCIA	B614 / 0119	
VOLTAJE ENTRADA	241VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la talanquera vehicular ubicada en la entrada del parqueadero interno, con las siguientes actividades: • Limpieza exterior de la carcasa y brazo de la talanquera con productos no abrasivos. • Retiro de polvo, residuos y agentes contaminantes en la base y mecanismos internos. • Verificación de pintura y recubrimientos para prevenir corrosión. • Revisión del estado del brazo (alineación, desgaste, fisuras). • Verificación de tornillería, soportes y anclajes. • Inspección de resortes, engranajes y acoples flexibles del motor. • Lubricación de partes móviles para reducir fricción y desgaste. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de borneras de conexión y cableado para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de apertura y cierre completo del brazo, verificando tiempos de respuesta.	

	• Validación de sensores de seguridad y sistemas de detección de obstáculos. • Prueba de funcionamiento con dispositivos de acceso (tarjetas de proximidad).
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y lubricación para asegurar el funcionamiento de los equipos.
IMAGENES	

2.9 Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del servidor histórico de control de accesos de marca Siemens/Vanderbilt Sipass, ubicado en el rack de equipos de seguridad del CIC. Para esta actividad se realizará un informe que contenga el listado de fechas que se encuentran respaldadas en el histórico, las capacidades de almacenamiento, así como, las recomendaciones para asegurar el backup automático del sistema.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del servidor histórico de control de accesos de marca Siemens/Vanderbilt Sipass, ubicado en el rack de equipos de seguridad del CIC

Estado Inicial


El servidor Sipass se encontró en el siguiente estado:

- El Servidor Sipass y el Servidor Histórico se encuentran operativos.
- Los 7 Controladores ACC se encuentran operativos y comunicándose correctamente con el servidor.
- Los DRI de todos los accesos habilitados están operativos y comunicándose con las controladoras ACC.
- Las lectoras ubicadas en los pasillos y en el área del CIC están operativas.

Actividades realizadas


De acuerdo con la solicitud del personal de CIC, se realizó el archivo del histórico de accesos anteriores a enero de 2022 en el servidor Sipass Operativo.

A partir de esta gestión, queda disponible para consulta el histórico de registros desde enero de 2022 hasta la fecha actual en el servidor Sipass operativo, garantizando acceso rápido a esta información y respaldo al histórico archivado.



De todas maneras, el CIC cuenta con un archivo histórico que permite el almacenamiento de eventos y su consulta en línea y posee información desde el año 2014.

Estado de almacenamiento




Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica del servidor Sipass con las siguientes actividades:

- Se verificó el correcto funcionamiento del backup automático del sistema. (Ver imagen a continuación. En donde se observa que en el servidor cada tercer día está quedando el respaldo de la base de datos del

sistema esta consulta se realizó el 26 de febrero y se observa que existe la carpeta de respaldo para el 25 de febrero.

- Se verificó la comunicación entre los controladores y el servidor.
- Se realizó backup y purga de los históricos en el equipo en operación. Dejando en línea únicamente los registros de los últimos 3 años, desde el 04 de febrero de 2023.
- Se verificó que el equipo opere de manera correcta y tenga activo todos los componentes en el árbol del sistema, en la imagen a continuación se observan los archivos de evento día a día en la ubicación correspondiente.



A continuación, el listado de los archivos existentes en el servidor histórico:

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
20220211.sqlarc	20230102.sqlarc	20240425.sqlarc	20250103.sqlarc	20260101.sqlarc
20220214.sqlarc	20230109.sqlarc	20240501.sqlarc	20250104.sqlarc	20260102.sqlarc
20220217.sqlarc	20230111.sqlarc	20240504.sqlarc	20250105.sqlarc	20260103.sqlarc
20220218.sqlarc	20230114.sqlarc	20240506.sqlarc	20250106.sqlarc	20260104.sqlarc
20220219.sqlarc	20230121.sqlarc	20240510.sqlarc	20250109.sqlarc	20260105.sqlarc
20220220.sqlarc	20230129.sqlarc	20240512.sqlarc	20250110.sqlarc	20260106.sqlarc
20220222.sqlarc	20230131.sqlarc	20240513.sqlarc	20250111.sqlarc	20260107.sqlarc
20220223.sqlarc	20230204.sqlarc	20240514.sqlarc	20250112.sqlarc	20260108.sqlarc
20220224.sqlarc	20230208.sqlarc	20240516.sqlarc	20250115.sqlarc	20260109.sqlarc
20220225.sqlarc	20230212.sqlarc	20240517.sqlarc	20250116.sqlarc	20260110.sqlarc
20220226.sqlarc	20230218.sqlarc	20240520.sqlarc	20250117.sqlarc	20260111.sqlarc
20220227.sqlarc	20230224.sqlarc	20240521.sqlarc	20250119.sqlarc	20260112.sqlarc
20220228.sqlarc	20230225.sqlarc	20240522.sqlarc	20250120.sqlarc	20260113.sqlarc
20220301.sqlarc	20230303.sqlarc	20240523.sqlarc	20250123.sqlarc	20260114.sqlarc
20220302.sqlarc	20230305.sqlarc	20240524.sqlarc	20250125.sqlarc	20260115.sqlarc
20220303.sqlarc	20230311.sqlarc	20240525.sqlarc	20250126.sqlarc	20260116.sqlarc
20220304.sqlarc	20230312.sqlarc	20240526.sqlarc	20250131.sqlarc	20260117.sqlarc
20220306.sqlarc	20230318.sqlarc	20240528.sqlarc	20250201.sqlarc	20260118.sqlarc
20220307.sqlarc	20230319.sqlarc	20240530.sqlarc	20250202.sqlarc	20260119.sqlarc
20220308.sqlarc	20230320.sqlarc	20240531.sqlarc	20250206.sqlarc	20260120.sqlarc
20220310.sqlarc	20230325.sqlarc	20240604.sqlarc	20250207.sqlarc	20260121.sqlarc

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
20220313.sqlarc	20230326.sqlarc	20240605.sqlarc	20250208.sqlarc	20260122.sqlarc
20220314.sqlarc	20230402.sqlarc	20240606.sqlarc	20250211.sqlarc	20260123.sqlarc
20220315.sqlarc	20230404.sqlarc	20240612.sqlarc	20250212.sqlarc	20260124.sqlarc
20220316.sqlarc	20230406.sqlarc	20240613.sqlarc	20250214.sqlarc	20260125.sqlarc
20220317.sqlarc	20230409.sqlarc	20240614.sqlarc	20250220.sqlarc	20260126.sqlarc
20220318.sqlarc	20230410.sqlarc	20240617.sqlarc	20250221.sqlarc	20260127.sqlarc
20220321.sqlarc	20230416.sqlarc	20240618.sqlarc	20250225.sqlarc	20260128.sqlarc
20220322.sqlarc	20230422.sqlarc	20240619.sqlarc	20250226.sqlarc	20260129.sqlarc
20220323.sqlarc	20231209.sqlarc	20240620.sqlarc	20250227.sqlarc	20260130.sqlarc
20220324.sqlarc	20230101.sqlarc	20240621.sqlarc	20250228.sqlarc	20260131.sqlarc
20220326.sqlarc	20230103.sqlarc	20240622.sqlarc	20250301.sqlarc	20260201.sqlarc
20220328.sqlarc	20230104.sqlarc	20240626.sqlarc	20250302.sqlarc	20260202.sqlarc
20220329.sqlarc	20230106.sqlarc	20240703.sqlarc	20250303.sqlarc	20260206.sqlarc
20220330.sqlarc	20230108.sqlarc	20240704.sqlarc	20250304.sqlarc	20260207.sqlarc
20220402.sqlarc	20230113.sqlarc	20240705.sqlarc	20250305.sqlarc	20260208.sqlarc
20220403.sqlarc	20230115.sqlarc	20240708.sqlarc	20250307.sqlarc	20260209.sqlarc
20220404.sqlarc	20230127.sqlarc	20240710.sqlarc	20250309.sqlarc	20260210.sqlarc
20220405.sqlarc	20230128.sqlarc	20240718.sqlarc	20250310.sqlarc	20260211.sqlarc
20220406.sqlarc	20230202.sqlarc	20240719.sqlarc	20250311.sqlarc	20260212.sqlarc
20220408.sqlarc	20230211.sqlarc	20240720.sqlarc	20250313.sqlarc	20260213.sqlarc
20220409.sqlarc	20230219.sqlarc	20240721.sqlarc	20250314.sqlarc	20260214.sqlarc
20220410.sqlarc	20230227.sqlarc	20240723.sqlarc	20250315.sqlarc	20260215.sqlarc
20220411.sqlarc	20230311.sqlarc	20240724.sqlarc	20250316.sqlarc	20260216.sqlarc
20220412.sqlarc	20230317.sqlarc	20240726.sqlarc	20250317.sqlarc	20260217.sqlarc
20220414.sqlarc	20230318.sqlarc	20240728.sqlarc	20250318.sqlarc	20260218.sqlarc
20220418.sqlarc	20230319.sqlarc	20240730.sqlarc	20250319.sqlarc	20260219.sqlarc
20220419.sqlarc	20230320.sqlarc	20240731.sqlarc	20250320.sqlarc	20260220.sqlarc
20220420.sqlarc	20230322.sqlarc	20240802.sqlarc	20250321.sqlarc	20260221.sqlarc
20220421.sqlarc	20230323.sqlarc	20240805.sqlarc	20250325.sqlarc	20260222.sqlarc
20220422.sqlarc	20230324.sqlarc	20240806.sqlarc	20250326.sqlarc	20260223.sqlarc
20220425.sqlarc	20230326.sqlarc	20240807.sqlarc	20250327.sqlarc	20260224.sqlarc
20220426.sqlarc	20230327.sqlarc	20240808.sqlarc	20250328.sqlarc	20260225.sqlarc
20220427.sqlarc	20230329.sqlarc	20240809.sqlarc	20250331.sqlarc	
20220429.sqlarc	20230331.sqlarc	20240810.sqlarc	20250401.sqlarc	
20220430.sqlarc	20230401.sqlarc	20240811.sqlarc	20250402.sqlarc	
20220503.sqlarc	20230402.sqlarc	20240812.sqlarc	20250403.sqlarc	
20220504.sqlarc	20230404.sqlarc	20240813.sqlarc	20250407.sqlarc	
20220505.sqlarc	20230405.sqlarc	20240814.sqlarc	20250408.sqlarc	
20220507.sqlarc	20230407.sqlarc	20240816.sqlarc	20250409.sqlarc	
20220508.sqlarc	20230408.sqlarc	20240817.sqlarc	20250410.sqlarc	
20220510.sqlarc	20230410.sqlarc	20240818.sqlarc	20250415.sqlarc	
20220511.sqlarc	20230411.sqlarc	20240819.sqlarc	20250416.sqlarc	
20220512.sqlarc	20230412.sqlarc	20240820.sqlarc	20250417.sqlarc	
20220516.sqlarc	20230413.sqlarc	20240822.sqlarc	20250421.sqlarc	
20220517.sqlarc	20230414.sqlarc	20240823.sqlarc	20250422.sqlarc	
20220518.sqlarc	20230415.sqlarc	20240824.sqlarc	20250423.sqlarc	
20220519.sqlarc	20230709.sqlarc	20240826.sqlarc	20250425.sqlarc	
20220520.sqlarc	20230715.sqlarc	20240828.sqlarc	20250427.sqlarc	
20220522.sqlarc	20230722.sqlarc	20240830.sqlarc	20250428.sqlarc	
20220523.sqlarc	20230729.sqlarc	20240901.sqlarc	20250430.sqlarc	
20220524.sqlarc	20230730.sqlarc	20240902.sqlarc	20250501.sqlarc	
20220526.sqlarc	20230731.sqlarc	20240903.sqlarc	20250503.sqlarc	
20220527.sqlarc	20230805.sqlarc	20240909.sqlarc	20250504.sqlarc	
20220529.sqlarc	20230806.sqlarc	20240910.sqlarc	20250505.sqlarc	
20220601.sqlarc	20230807.sqlarc	20240911.sqlarc	20250506.sqlarc	
20220602.sqlarc	20230813.sqlarc	20240913.sqlarc	20250507.sqlarc	
20220603.sqlarc	20230819.sqlarc	20240914.sqlarc	20250508.sqlarc	
20220604.sqlarc	20230820.sqlarc	20240915.sqlarc	20250509.sqlarc	
20220605.sqlarc	20230821.sqlarc	20240916.sqlarc	20250512.sqlarc	
20220607.sqlarc	20230826.sqlarc	20240917.sqlarc	20250513.sqlarc	
20220608.sqlarc	20230901.sqlarc	20240918.sqlarc	20250515.sqlarc	

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
20220610.sqlarc	20230902.sqlarc	20240921.sqlarc	20250516.sqlarc	
20220611.sqlarc	20230908.sqlarc	20240923.sqlarc	20250519.sqlarc	
20220614.sqlarc	20230909.sqlarc	20240924.sqlarc	20250520.sqlarc	
20220615.sqlarc	20230910.sqlarc	20240926.sqlarc	20250521.sqlarc	
20220616.sqlarc	20230916.sqlarc	20240927.sqlarc	20250522.sqlarc	
20220617.sqlarc	20230923.sqlarc	20240930.sqlarc	20250523.sqlarc	
20220618.sqlarc	20230924.sqlarc	20241001.sqlarc	20250524.sqlarc	
20220619.sqlarc	20230925.sqlarc	20241002.sqlarc	20250525.sqlarc	
20220621.sqlarc	20230930.sqlarc	20241003.sqlarc	20250526.sqlarc	
20220622.sqlarc	20231006.sqlarc	20241004.sqlarc	20250527.sqlarc	
20220623.sqlarc	20231007.sqlarc	20241005.sqlarc	20250528.sqlarc	
20220624.sqlarc	20231008.sqlarc	20241007.sqlarc	20250529.sqlarc	
20220626.sqlarc	20231012.sqlarc	20241008.sqlarc	20250530.sqlarc	
20220628.sqlarc	20231015.sqlarc	20241010.sqlarc	20250603.sqlarc	
20220629.sqlarc	20231016.sqlarc	20241011.sqlarc	20250604.sqlarc	
20220630.sqlarc	20231020.sqlarc	20241013.sqlarc	20250605.sqlarc	
20220704.sqlarc	20231021.sqlarc	20241016.sqlarc	20250606.sqlarc	
20220706.sqlarc	20231022.sqlarc	20241017.sqlarc	20250607.sqlarc	
20220707.sqlarc	20231025.sqlarc	20241021.sqlarc	20250608.sqlarc	
20220708.sqlarc	20231027.sqlarc	20241022.sqlarc	20250609.sqlarc	
20220710.sqlarc		20241023.sqlarc	20250610.sqlarc	
20220711.sqlarc		20241025.sqlarc	20250611.sqlarc	
20220712.sqlarc		20241028.sqlarc	20250612.sqlarc	
20220713.sqlarc		20241029.sqlarc	20250617.sqlarc	
20220714.sqlarc		20241030.sqlarc	20250618.sqlarc	
20220715.sqlarc		20241031.sqlarc	20250620.sqlarc	
20220718.sqlarc		20241106.sqlarc	20250621.sqlarc	
20220719.sqlarc		20241107.sqlarc	20250624.sqlarc	
20220720.sqlarc		20241108.sqlarc	20250625.sqlarc	
20220721.sqlarc		20241109.sqlarc	20250627.sqlarc	
20220722.sqlarc		20241111.sqlarc	20250630.sqlarc	
20220725.sqlarc		20241112.sqlarc	20250702.sqlarc	
20220726.sqlarc		20241113.sqlarc	20250705.sqlarc	
20220727.sqlarc		20241114.sqlarc	20250707.sqlarc	
20220728.sqlarc		20241118.sqlarc	20250708.sqlarc	
20220729.sqlarc		20241119.sqlarc	20250709.sqlarc	
20220901.sqlarc		20241120.sqlarc	20250710.sqlarc	
20220902.sqlarc		20241122.sqlarc	20250714.sqlarc	
20220905.sqlarc		20241123.sqlarc	20250716.sqlarc	
20220906.sqlarc		20241125.sqlarc	20250717.sqlarc	
20220907.sqlarc		20241126.sqlarc	20250718.sqlarc	
20220908.sqlarc		20241127.sqlarc	20250719.sqlarc	
20220909.sqlarc		20241129.sqlarc	20250720.sqlarc	
20220912.sqlarc		20241202.sqlarc	20250722.sqlarc	
20220913.sqlarc		20241203.sqlarc	20250724.sqlarc	
20220914.sqlarc		20241205.sqlarc	20250728.sqlarc	
20220915.sqlarc		20241210.sqlarc	20250729.sqlarc	
20220916.sqlarc		20241211.sqlarc	20250730.sqlarc	
20220919.sqlarc		20241213.sqlarc	20250731.sqlarc	
20220920.sqlarc		20241216.sqlarc	20250801.sqlarc	
20220923.sqlarc		20241217.sqlarc	20250802.sqlarc	
20220924.sqlarc		20241220.sqlarc	20250803.sqlarc	
20220925.sqlarc		20241226.sqlarc	20250804.sqlarc	
20220927.sqlarc		20241228.sqlarc	20250805.sqlarc	
20220928.sqlarc			20250806.sqlarc	
20220929.sqlarc			20250807.sqlarc	
20220930.sqlarc			20250808.sqlarc	
20221019.sqlarc			20250809.sqlarc	
20221101.sqlarc			20250810.sqlarc	
20221102.sqlarc			20250811.sqlarc	
20221103.sqlarc			20250812.sqlarc	

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
20221108.sqlarc			20250813.sqlarc	
20221109.sqlarc			20250814.sqlarc	
20221110.sqlarc			20250815.sqlarc	
20221111.sqlarc			20250816.sqlarc	
20221114.sqlarc			20250817.sqlarc	
20221115.sqlarc			20250818.sqlarc	
20221116.sqlarc			20250819.sqlarc	
20221117.sqlarc			20250820.sqlarc	
20221118.sqlarc			20250821.sqlarc	
20221121.sqlarc			20250822.sqlarc	
20221122.sqlarc			20250823.sqlarc	
20221123.sqlarc			20250824.sqlarc	
20221124.sqlarc			20250825.sqlarc	
20221125.sqlarc			20250827.sqlarc	
20221128.sqlarc			20250828.sqlarc	
20221129.sqlarc			20250829.sqlarc	
20221201.sqlarc			20250830.sqlarc	
20221205.sqlarc			20250831.sqlarc	
20221206.sqlarc			20250901.sqlarc	
20221212.sqlarc			20250902.sqlarc	
20221213.sqlarc			20250903.sqlarc	
20221214.sqlarc			20250904.sqlarc	
20221215.sqlarc			20250905.sqlarc	
20221221.sqlarc			20250906.sqlarc	
			20250907.sqlarc	
			20250908.sqlarc	
			20250909.sqlarc	
			20250910.sqlarc	
			20250911.sqlarc	
			20250912.sqlarc	
			20250913.sqlarc	
			20250914.sqlarc	
			20250915.sqlarc	
			20250916.sqlarc	
			20250917.sqlarc	
			20250918.sqlarc	
			20250919.sqlarc	
			20250920.sqlarc	
			20250921.sqlarc	
			20250922.sqlarc	
			20250923.sqlarc	
			20250924.sqlarc	
			20250925.sqlarc	
			20250927.sqlarc	
			20250928.sqlarc	
			20250929.sqlarc	
			20250930.sqlarc	
			20251001.sqlarc	
			20251002.sqlarc	
			20251003.sqlarc	
			20251004.sqlarc	
			20251005.sqlarc	
			20251006.sqlarc	
			20251007.sqlarc	
			20251008.sqlarc	
			20251009.sqlarc	
			20251010.sqlarc	
			20251011.sqlarc	
			20251012.sqlarc	
			20251013.sqlarc	
			20251014.sqlarc	

AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
			20251015.sqlarc	
			20251016.sqlarc	
			20251017.sqlarc	
			20251018.sqlarc	
			20251019.sqlarc	
			20251020.sqlarc	
			20251021.sqlarc	
			20251022.sqlarc	
			20251023.sqlarc	
			20251024.sqlarc	
			20251025.sqlarc	
			20251027.sqlarc	
			20251028.sqlarc	
			20251029.sqlarc	
			20251030.sqlarc	
			20251031.sqlarc	
			20251101.sqlarc	
			20251102.sqlarc	
			20251103.sqlarc	
			20251104.sqlarc	
			20251105.sqlarc	
			20251106.sqlarc	
			20251107.sqlarc	
			20251108.sqlarc	
			20251109.sqlarc	
			20251110.sqlarc	
			20251111.sqlarc	
			20251112.sqlarc	
			20251113.sqlarc	
			20251114.sqlarc	
			20251115.sqlarc	


3. DETECCIÓN RAYOS X SMITH

3.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC.

Estado Inicial

El equipo ubicado en la entrada NEC se encuentra operando de manera adecuada, con las alarmas de exposición operativas por los dos costados, con los botones de emergencia en funcionamiento, buena discriminación de imagen, alarmas operativas y voltaje de alimentación adecuado, sin embargo, la banda transportadora presenta un alto desgaste y rasgadura.



Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza de la consola, paneles y superficies externas.
- Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire.
- Verificación del estado de la banda y de la estructura.
- Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos.
- Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores.
- Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.
- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Recomendaciones Técnicas


Se sugiere realizar el reemplazo de la banda transportadora.
Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación.
Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo.
Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.

Hoja de vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		

NOMBRE DEL DISPOSITIVO	ENTRADA NEC
MARCA	HEIMANN
REFERENCIA	100100T
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se sugiere realizar el reemplazo de la banda transportadora. Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación. Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.

IMAGENES	 

3.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado de la Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado de la Cámara de Representantes.

Estado Inicial

Este equipo funciona de manera adecuada, las alarmas de exposición operan en los dos costados, así como las alarmas de paquete peligrosos, los botones de emergencia funcionan correctamente.

Las baterías de la UPS requieren cambio, a pesar de tener el voltaje adecuado para operar en caso de corte eléctrico no hay respaldo.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la entrada del Capitolio costado Cámara, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza de la consola, paneles y superficies externas.
- Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire.
- Verificación del estado de la banda y de la estructura.
- Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos.
- Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores.
- Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles.

- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.
- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda realizar el reemplazo de las baterías de la UPS para asegurar el debido apagado ante un corte de energía, así como, la regulación del voltaje en caso de inestabilidad en la alimentación.

Se sugiere detener la banda transportadora en los periodos en donde no hay presencia de usuarios, esta conducta alarga la vida de los motores y evita apagados por sobrecalentamiento.

Se sugiere capacitar al personal de operación para que le dé un uso más eficiente al equipo.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	17/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAPITOLIO CAMARA	
MARCA	HEIMANN	
REFERENCIA	6046si	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en Capitolio costado Cámara de Representantes, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.	

	• Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se sugiere reemplazar las baterías de respaldo de la UPS de alimentación. Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.
IMAGENES	 



3.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado Senado.

Estado Inicial

El equipo presenta sobrecalentamiento en el motor de arrastre de la banda por lo que se presentan interrupciones en el servicio debido a las seguridades del equipo. Esta condición se origina por el trabajo continuo sin periodos de descanso, en combinación con el tiempo de uso acumulado del equipo, lo que ha acelerado el desgaste de sus componentes internos.

La UPS de respaldo tienen en buen estado las baterías y respalda al equipo de manera adecuada.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica y la intervención correctiva de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades:

Intervención Rutinaria:

- Limpieza de la consola, paneles y superficies externas.
- Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire.
- Verificación del estado de la banda y de la estructura.
- Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos.
- Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores.
- Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.

- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Adicionalmente se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en el cambio del motor de arrastre de la banda por uno suministrado por el Senado de la República, así mismo, se reemplazó el botón de emergencia de entrada de la máquina, el cual se había reportado roto en intervenciones anteriores.

Recomendaciones Técnicas

Se sugiere detener la banda transportadora en los periodos en donde no hay presencia de usuarios, esta conducta alarga la vida de los motores y evita apagados por sobrecalentamiento.

Se sugiere capacitar al personal de operación para que le dé un uso más eficiente al equipo.

Se recomienda continuar con las rutinas de revisión técnica para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	16/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAPITOLIO SENADO	
MARCA	HEIMANN	
REFERENCIA	6046si	
VOLTAJE ENTRADA	119 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en Capitolio costado Senado, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura. • Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.	

	• Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. • Reemplazo del motor de la banda.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.
IMAGENES	

SERVICIOS E INGENIERIA





3.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la salida del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la salida del Edificio NEC.

Estado Inicial

El equipo opera de manera adecuada, la banda transportadora se encuentra en buen estado
Los botones de parada de emergencia funcionan correctamente.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza de la consola, paneles y superficies externas.
- Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire.
- Verificación del estado de la banda y de la estructura.
- Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos.
- Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores.
- Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno.
- Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso.
- Prueba de exposición para verificar calidad de imagen.
- Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas.

Recomendaciones Técnicas

Continuar con las rutinas de limpieza y calibración de la máquina para asegurar su funcionamiento.
Detener la banda transportadora cuando no haya tránsito de personas, esto aumenta el tiempo de vida del equipo.

Hoja de Vida

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	SALIDA NEC	
MARCA	HEIMANN	
REFERENCIA	6046si	
VOLTAJE ENTRADA	122 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de la máquina de escaneo por rayos X ubicada en la salida del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la consola, paneles y superficies externas. • Retiro de polvo y residuos en ventiladores, rejillas y áreas de circulación de aire. • Verificación del estado de la banda y de la estructura.	

	• Revisión del sistema de posicionamiento del tubo y soportes mecánicos. • Verificación de movimientos de la banda y temperatura de los motores. • Ajuste de tornillería y lubricación de partes móviles. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación, revisión del estado de la UPS. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado del equipo a través del diagnóstico interno. • Inspección del tubo de rayos X (estado físico, horas de uso. • Prueba de exposición para verificar calidad de imagen. • Comprobación de sistemas de seguridad y alarmas. • Reemplazo del motor de la banda.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las revisiones técnicas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se recomienda que en los momentos de inactividad (No flujo de personas) se detenga la banda transportadora para alargar la vida útil del motor y evitar fallas por sobrecalentamiento.
IMAGENES	 

4. ARCO DETECTORES DE METALES RANGER

4.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC.

Estado Inicial

Arcos detectores entrada de funcionarios, numero 1 y 2 Entrada de funcionarios.



Estos arcos se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, el numero 1 lado izquierdo de la foto esta desenergizado, el segundo arco ubicado en el edificio nuevo entrada de funcionarios no se puede calibrar ya que el panel está dañado por ende no se puede entrar a la configuración.

3 4



Los arcos detectores de la entrada de visitantes numerados 3 y 4 Se encuentran en buen estado general.



El pasillo de salida numero 5 lado izquierdo de la foto esta desenergizado, pero en buenas condiciones, pasillo numero 6 a la derecha de la foto esta energizado y operando.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza exterior del arco.
- Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso.
- Verificación de pintura y recubrimientos.
- Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras).
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Verificación de la base y anclajes.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.
- Validación de sensibilidad y calibración de los sensores.
- Comprobación de alarmas visuales y sonoras.



Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.

Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio.

NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 1 DETECTOR METALES IN	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.	

	• Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.
IMAGENES	 

NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 2 DETECTOR METALES IN	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."	

IMAGENES	 

NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		

NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 3 DETECTOR METALES IN
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."
IMAGENES	

NEC CR7 4 DETECTOR METALES IN

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 4 DETECTOR METALES IN	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes.	

	• Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."
IMAGENES	



NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes.	

	• Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos. Se recomienda instalar los puntos eléctricos regulados necesarios para que los arcos detectores que se encuentran apagados entren en servicio."
IMAGENES	




NEC CR7 6 DETECTOR METALES OUT

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		



NOMBRE DEL DISPOSITIVO	NEC CR7 5 DETECTOR METALES OUT
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

IMAGENES	 

4.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el sótano del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el sótano del Edificio NEC.

Estado Inicial





Sótano 1 Norte
El equipo ubicado en la entrada peatonal funciona de manera correcta.

El Arco ubicado en la entrada de discapacitados presenta un alto deterioro y está fuera de servicio, no tiene punto eléctrico.

Sótano 2 Norte
Los dos equipos operan normalmente

.
Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada de los sótanos costado norte, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza exterior del arco.
- Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso.
- Verificación de pintura y recubrimientos.
- Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras).
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Verificación de la base y anclajes.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.
- Validación de sensibilidad y calibración de los sensores.
- Comprobación de alarmas visuales y sonoras.

Recomendaciones Técnicas


Debido al alto flujo de materiales transportados en zorras, el arco detector de metales ubicado en el costado de la salida destinada a personas con discapacidad sótano 1 norte, presenta un deterioro considerable y actualmente se encuentra fuera de servicio.

Tras la revisión técnica, se concluye que este equipo no ofrece una funcionalidad significativa en dicho punto de acceso, por lo que se recomienda proceder con su retiro definitivo, liberando espacio en la zona de tránsito.

Hojas de vida

SÓTANO 1 NORTE PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 NORTE 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.	

IMAGENES	
	

SÓTANO 1 NORTE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 NORTE 2 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.	
ESTADO FINAL	No Operativo	
RECOMENDACIONES	Debido al alto flujo de materiales transportados en zorras, el arco detector de metales ubicado en el costado de la salida destinada a personas con discapacidad presenta un deterioro considerable y actualmente se encuentra fuera de servicio. Tras la revisión técnica, se concluye que este equipo no ofrece una funcionalidad significativa en dicho punto de acceso, por lo que se recomienda proceder con su retiro definitivo, liberando espacio en la zona de tránsito.	



IMAGENES	
	

SÓTANO 2 NORTE PEATONAL

CISEI	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 NORTE 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.	
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.	



IMAGENES	 

SÓTANO 2 NORTE DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	



CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	19/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 NORTE 2 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. .

IMAGENES	 

4.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en los sótanos del Capitolio Cámara de Representantes.

Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicados en los sótanos del Capitolio Cámara de Representantes.

Estado Inicial



Como se observa en las imágenes 3 de los 4 arcos se encuentran energizados y funcionan de manera adecuada.

El arco dos del sótano 2 enciende, pero queda alarmado ya que tiene una interferencia muy alta por la presencia de elementos metálicos permanece apagado.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en las entradas de los sótanos costado sur, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza exterior del arco.
- Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso.
- Verificación de pintura y recubrimientos.
- Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras).
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Verificación de la base y anclajes.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.
- Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades.
- Validación de sensibilidad y calibración de los sensores.
- Comprobación de alarmas visuales y sonoras.

Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de limpieza y calibración, sobre todo con la alta contaminación del área ocasionada por la obra civil que se está llevando a cabo.

Hojas de vida

SÓTANO 1 SUR ARCO DE METALES PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	



CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	18/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 SUR 1 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. Se sugiere reemplazar las piezas que se han encontrado rotas y desgastadas por el uso, para un mejor funcionamiento y una buena apariencia estética de los equipos.

IMAGENES	 

SÓTANO 1 SUR ARCO DE METALES DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	18/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	


EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S1 SUR 2 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos. La ausencia de un punto eléctrico dedicado y la base partida del equipo podrían comprometer su estabilidad y funcionamiento a largo plazo. Se recomienda la instalación de un punto eléctrico adecuado y la reparación de la base para optimizar su rendimiento y seguridad.

IMAGENES	 

SÓTANO 2 SUR ARCO DE METALES PEATONAL

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		

ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	18/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 SUR 1 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.

IMAGENES	 

SÓTANO 2 SUR ARCO DE METALES DISCAPACITADOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	



CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	18/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	S2 SUR 2 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	120 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. • Prueba de detección con objetos metálicos de diferentes tamaños y densidades. • Validación de sensibilidad y calibración de los sensores. • Comprobación de alarmas visuales y sonoras.
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de revisión y calibración para asegurar el funcionamiento de los equipos.
IMAGENES	



4.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el ingreso al edificio Capitolio Senado de la República. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.
Durante el mes de febrero se brindó apoyo y acompañamiento técnico al personal del CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el ingreso al edificio Capitolio Senado de la República.

Estado Inicial

Los arcos detectores de metales ubicados en las entradas al Capitolio se encuentran actualmente fuera de servicio debido a dos factores principales:

- Falta de alimentación eléctrica, lo que impide su operación normal.
- Daño en la tarjeta electrónica del costado Senado, ocasionado por filtración de agua que afectó la tarjeta principal y comprometió la funcionalidad del sistema.

Actividades realizadas

Se brindó apoyo y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en las entradas del Capitolio, incluyendo las siguientes actividades:

- Limpieza exterior del arco.
- Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso.
- Verificación de pintura y recubrimientos.
- Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras).
- Ajuste de tornillería y soportes.
- Verificación de la base y anclajes.
- Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación.
- Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos.

- Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.

Recomendaciones Técnicas

Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo.

Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos.

CAPITOLIO COSTADO CÁMARA ARCO DE METALES

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	19/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP CAM 1 DETECTOR METALES	
MARCA	RANGER	
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE	
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control.	
ESTADO FINAL	No Operativo	
RECOMENDACIONES	Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo. Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos.	

IMAGENES	 

CAPITOLIO COSTADO SENADO ARCO DETECTOR DE METALES

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		

ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	19/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CAP SEN 1 DETECTOR METALES
MARCA	RANGER
REFERENCIA	INTELLISCAN EIGTHEEN-ZONE
VOLTAJE ENTRADA	0 VAC
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza exterior del arco. • Retiro de polvo y residuos en la base y en las áreas de paso. • Verificación de pintura y recubrimientos. • Revisión de la estructura del arco (alineación, estabilidad, fisuras). • Ajuste de tornillería y soportes. • Verificación de la base y anclajes. • Medición de voltaje de entrada y estabilidad de la alimentación. • Inspección de cables, conectores y borneras para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación de tarjetas electrónicas y módulos de control. •
ESTADO FINAL	No Operativo
RECOMENDACIONES	La tarjeta principal presenta daños por filtraciones, por esta razón no es posible restablecer su servicio. Dada la importancia operativa y de seguridad de estos equipos, se recomienda su reemplazo. Así mismo, se recomienda reinstalar los puntos eléctricos regulados para restaurar la operación de estos equipos.

IMAGENES	 

5. CONTROL VEHICULAR - RECONOCIMIENTO DE PLACAS VIVOTEK/ NEURALABS

5.1 Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de reconocimiento de placas de marca Vivotek. Este sistema está compuesto por el software instalado en el servidor Sipass y dos (2) cámaras estratégicamente ubicadas en el parqueadero interno (entrada vehicular), y en el parqueadero interno (salida vehicular). Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para garantizar el funcionamiento del sistema.
Como se observa en la imagen inferior la cámara de la entrada se encuentra en linea y reconoce las placas de manera correcta.



La cámara ubicada en la salida del sótano interno se encuentra actualmente en línea y operando de manera adecuada en cuanto a transmisión de imagen, se recomienda adquirir una memoria de almacenamiento.



Actividades realizadas

- Limpieza de la lente y carcaza.
- Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes.
- Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad.
- Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación.
- Ajuste de tornillería y elementos de fijación.
- Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas.
- Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos.
- Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local).
- Comprobación de comunicación (Ethernet).
- Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche).

- Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas.
- Confirmación de alarmas y notificaciones en el sistema de gestión.
- Verificación de integración con software de control de acceso o bases de datos.


Recomendaciones Técnicas

Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad.

Hoja de Vida

CÁMARA LPR ENTRADA SOTANOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06
CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO		
DATOS		
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA	
CIUDAD	BOGOTÁ	
FECHA	20/02/2026	
CONTRATISTA	CISEI SAS	
EQUIPO		
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CÁMARA LPR ENTRADA SOTANOS	
MARCA	VIVOTEK	
REFERENCIA	IB9387-HT	
ACTIVIDADES REALIZADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la lente y carcaza. • Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes. • Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad. • Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación. • Ajuste de tornillería y elementos de fijación. • Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas. • Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local). • Comprobación de comunicación (Ethernet). • Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche). • Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas. •
ESTADO FINAL	Operativo	
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad.	



IMAGENES	
	

CÁMARA LPR SALIDA SOTANOS

CISEI SERVICIOS E INGENIERIA	HOJA DE VIDA ACTIVOS	Código: FRT.22- Versión: 06

CONTRATO 0056 DE 2026 SENADO	
DATOS	
ENTIDAD	SENADO DE LA REPÚBLICA
CIUDAD	BOGOTÁ
FECHA	20/02/2026
CONTRATISTA	CISEI SAS
EQUIPO	
NOMBRE DEL DISPOSITIVO	CÁMARA LPR SALIDA SOTANOS
MARCA	VIVOTEK
REFERENCIA	IB9387-HT
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se brindó asesoría y acompañamiento al personal del CIC en la revisión técnica de los arcos detectores de metales ubicados en la entrada del edificio NEC, incluyendo las siguientes actividades: • Limpieza de la lente y carcaza. • Retiro de polvo, suciedad y residuos en la carcasa y soportes. • Verificación de sellos y cubiertas para prevenir filtraciones de agua o humedad. • Revisión de soportes y anclajes para garantizar estabilidad y correcta orientación. • Ajuste de tornillería y elementos de fijación. • Confirmación de alineación de la cámara hacia la zona de lectura de placas. • Inspección de cableado y conectores para descartar cortes o falsos contactos. • Verificación del estado de la memoria interna (SD o almacenamiento local). • Comprobación de comunicación (Ethernet). • Validación de la captura de imágenes en diferentes condiciones de luz (día/noche). • Verificación de imágenes históricas para probar la lectura de placas. •
ESTADO FINAL	Operativo
RECOMENDACIONES	Se recomienda continuar con las rutinas de mantenimiento y consultar los históricos como herramienta de soporte a la seguridad. Se recomienda reemplazar la memoria SD interna de 16 GB.



IMAGENES	 

SERVICIOS E INGENIERIA

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 900.346.062-7
CALLE 74 15 80 INT 2 605
Tel: (601) 6956356
Bogotá - Colombia
administracion@cisei.com.co
www.cisei.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 1221

Señores	HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA		
NIT	899.999.103-1	**Teléfono**	(601) 3823000 - Ext. 101
Dirección	Carrera 7 # 10 01	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2026, 10:00
Expedición	12/03/2026, 10:08
Vencimiento	11/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	"Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos. Correspondiente al mes de febrero de 2026."	1.00	31,452,100.84	31,452,100.84	37,428,000.00

Total items: 1

Total Bruto	31,452,100.84
IVA 19%	5,975,899.16
Total a Pagar	37,428,000.00

Valor en Letras:
Treinta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-11 por $ 37,428,000.00

Observaciones:
#$01-01-01;C-0056-2026;andrea.galvis@senado.gov.co#$

Orden de entrega: - Fecha:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099153296 aprobado en 20250924 prefijo FV desde el número 1101 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 7112
CUFE: d2eb64dcc5af951673b84810e26fd0baf54bc4d19ddb85258ae62b2f0aa7b0101107057f254612c648c0a65dda7fd91e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Hacienda

SIIF Nación

Bogotá D. C., 2026-03-12

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FV1221**, generada por usted.

SENADO DE LA REPUBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SENADO DE LA REPÚBLICA	**PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS FORMATO VERIFICACIÓN REQUISITOS DEL EQUIPO DE TRABAJO - PERSONA JURÍDICA.**	**CÓDIGO: RF-Fr16**
		VERSIÓN: 01
	SENADO DE LA REPÚBLICA	**FECHA APROBACIÓN: 27/02/2024**

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No.: 0056-2026	
Nombre del Contratista: CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS	
NIT. No.: 900.346.062-7	
Objeto: Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos.	
Plazo del Contrato: __330__días	
Fecha de Iniciación: 1 DE FEBRERO DE 2026	**Fecha de Terminación: 31 DE DICIEMBRE 2026**
Prórroga(s) __0__días	
Periodo del informe: FEBRERO	

El Contratista relaciona a continuación el personal que puso a disposición para la ejecución de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026 la verificación del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales:

PERFIL CONTRATADO	NOMBRE	PERIODO DE COTIZACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA:	NO. DE APROBACIÓN DEL PAGO:	FECHA DE PAGO
Tecnólogo	William Prada	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026
Tecnólogo	Diego Fuertes	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026
Ingeniero	Jhonatan Rojas	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026
Ingeniero	Javier Mendoza	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026

En constancia se firma a los _03_ días del mes de _Marzo__ de _2026.

Representante Legal
C.C. No. 57.422.455

Revisión del interventor o supervisor
Cargo:
C.C. No.

Nota: Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

William Leonardo Prada Rodríguez



Datos personales

William Leonardo Prada Rodríguez

willip27@hotmail.com

312 5299169

Cra 83b#76-31 Bogotá

Perfil

Soy tecnólogo en electrónica industrial, ejerciendo por 12 de años como técnico en seguridad electrónica, entré ellos 4 años como técnico y coordinador de esta misma área. En estos años de experiencia aprendí a instalar y configurar equipos de los sistemas de incendio, intrusión, CCTV, control de acceso y cableado estructurado.

Como coordinador estuve a cargo de proyectos y del personal de estos mismos. A nivel personal en estos años de experiencia e aprendido a tener facultades para afrontar cualquier tipo problemas y plantear ideas y así poder solucionarlos. Cuento con valores éticos, los cuales me han ayudado para relacionarme de forma integral ante la sociedad.

Formación

Tecnólogo en electrónica industrial ene 2005 - dic 2008
SENA, Bogotá

Experiencia

Técnico en seguridad electrónica nov 2013 - feb 2018
Tecpoint s.a, Bogotá
Técnico en instalaciones, configuraciones, mantenimiento preventivo y correctivo. En sistemas de seguridad electrónica como sistema de CCTV, incendio, intrusión, control de acceso, antenas EAS y cableado estructurado.

Técnico y coordinador en seguridad electrónica feb 2018 - mayo 2022
J&C Ingeniería electrónica, Bogotá
Técnico en instalaciones, configuraciones, mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas de seguridad electrónica como sistemas de incendio, CCTV, control de acceso, intrusión y cableado estructurado.
Coordinar personal para las diferentes labores como instalaciones y mantenimientos, verificar equipos y suministros para estos mismos, realizar informes y entrega de proyectos para el cliente final.

Coordinador en seguridad electrónica junio-2022
CISEI S.A.S
Coordinar y realizar soportes técnicos como mantenimientos preventivos, Correctivos, configuración e instalación de los diferentes sistemas de seguridad electrónica como lo son sistema de cctv, control de acceso, incendio y extinción. En el edificio palacio de justicia de Bogotá D.C.

Cursos

Panel de incendio FPA 5000 BOSCH mar 2016
Instalacion y programación del panel de incendio **FPA 5000 DE BOSCH.**

Referencias

Luis Benitez
Ingeniero electrónico
315 2476981

Rafael Vega
Ingeniero eléctrico
318 8236372

DIEGO ALEJANDRO FUERTES CAÑON

CEDULA DE CIUDADANIA:	*1.019.070.682 Bogotá*
FECHA DE NACIMIENTO:	*07 de mayo de 1992*
LUGAR DE NACIMIENTO:	*Bogotá (CUND)*
EDAD:	*33 Años*
ESTADO CIVIL:	*UNION LIBRE*
DIRECCIÓN RESIDENCIA:	*Calle 154ª #94-80*
TELEFONO:	*3682602-316 3878207*

PERFIL PROFESIONAL

Se desempeña de excelente manera en el área de automatización y seguridad electrónica, lo cual compone sistemas de CCTV, control de accesos, sistemas para detección de incendios, sistemas de intrusión y sus diferentes software e integradores. Excelente manejo del computador, desarrolla una buena velocidad al digitar, conoce muy bien los programas de office, buena capacidad para solucionar problemas, se le facilita aprender nuevas cosas. Tiene la capacidad para manejo de grupo, capacidad de trabajo en equipo y excelentes relaciones interpersonales.

FORMACION ACADEMICA

-Bachiller Académico. Colegio Aníbal Fernández de Soto. 2009/II
-Tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumentación industrial. SENA
-Curso en fundamentos de sensores para la automatización de procesos industriales. SENA

EXPERIENCIA LABORAL

Practicante de automatización - 6 meses en G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.

Técnico de automatización - 4 años en G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.

Inicio - Mayo de 2013 Practicante - Diciembre de 2013 Técnico

Finalizo Diciembre de 2017

Jefe inmediato

INGENIERO CESAR DAZA ☐ JEFE DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION
CELULAR - 310 8755151

Jefe Principal

INGENIERO JORGE RINCON ☐ GERENTE DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.
CELULAR ☐ 310 8757294

Técnico de automatización ☐ 4 años en G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.

Inicio - Julio de 2018 Técnico
Finalizo ☐ Agosto de 2022 Técnico

Jefe inmediato

INGENIERO PEDRO SAAVEDRA ☐ JEFE DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATIZACION
CELULAR - 3203497007

Jefe Principal

INGENIERO LUIS ROMERO ☐ GERENTE DE OPERACIONES.
CELULAR ☐ 3108757294

Coordinador de mantenimiento ☐ lleva 2 años y medio en ARCCO SEGURIDAD SAS

Inicio ☐ Septiembre de 2022 - Actualmente

Jefe inmediato

INGENIERO OSCAR GARCIA ☐ JEFE DE PROYECTO CELULAR - 3004805178

Jefe Principal

INGENIERO RAUL ARIAS ☐ GERENTE GENERAL CELULAR - 3209227008

REFERENCIAS PERSONALES

NOHEMY SABOYA QUINCHARA
Profesional Especializado
Superintendencia Financiera de Colombia-Pensionada
Teléfono: 315 3658429

LUNA MUÑOZ
Diseñadora Gráfica
Teléfono: 3028343120

DIANA CAROLINA FUERTES
Médico Veterinario
Teléfono: 3160403327



DIEGO ALEJANDRO FUERTES CAÑON
CC. 1.019.070.682 Bogotá

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

Nombre: Jhonatan Arley Rojas Moreno
Profesión: Ingeniero Electrónico
Identificación: 1.015.418.226
Dirección: Diagonal 21 # 78 - 43
E-mail: Jhonatan.rojas1690@gmail.com

INFORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS FORMALES UNIVERSIDAD CUN
INGENIERIA ELECTRONICA
Nocturno
2024

SENA
Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial.
2012-2014

TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Bachiller Técnico Industrial en la Especialidad de Electricidad y Electrónica
2005 – 2010

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electrónico con más de 10 años de experiencia en instalación, mantenimiento, programación, puesta en servicio de sistemas de seguridad electrónica y automatización de edificios. He trabajado con sistemas de iluminación de las marcas Lutron, ESN y Quantum, así como con paneles de detección y alarma contra incendios de fabricantes como Siemens, Notifier, Edwards y otros.

EXPERIENCIA

CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS

***Ingeniero Servicios* –enero 2/ 2023 – Actualidad**

- Ejecución de proyectos de seguridad electrónica y automatización de edificios.
- Mantenimiento de proyectos de seguridad electrónica y automatización de edificios.
- Ejecución de proyectos de control de iluminación.
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo sistema de alarmas
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo sistema de detección de incendios.

PROSEGUR - **COLOMBIA**

15 de enero de 2020 – 28 de diciembre de 2022

Soporte de Mantenimiento – Supervisor: Jorge Romero

- Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas de seguridad electrónica.
- Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de sistema de detección de incendios y sistemas de iluminación.
- Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos en sistemas de sistema de alarmas

DIEBOLD COLOMBIA

30 de abril de 2014 – 14 de enero de 2020

Soporte Mantenimiento Electrónico – Supervisor: Julián Castillo

- Mantenimiento de sistemas de seguridad electrónica y automatización.
- Programación y puesta en servicio de sistemas detección de de incendios Siemens XLS, Cerberus, Notifier y Edwards.
- Programación y puesta en servicio de sistemas de iluminación.

DIEBOLD COLOMBIA Enero 2013 – 8 de abril de 2014

Aprendiz SENA – Supervisor: Andrés Céspedes

- Apoyo en mantenimiento de sistemas electrónicos.
- Instalación y cableado de equipos de seguridad electrónica.
- Asistencia en programación de paneles de iluminación y sistemas de detección incendios.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONTRATOS Y SISTEMAS

- Edificio Colpatria (2023 – 2024) Torre 2 y Torre 3 – Edificio Colpatria, Mantenimiento en seguridad electrónica, Sistemas de detección de incendios marca Siemens, control de accesos marca Honeywell, automatización de edificios marca Honeywell y CCTV marca Honeywell.
- Edificio Centro de Comercio Internacional (2023 – 2025) Sistemas de control de accesos Siemens Sipass y detección de incendios marca Siemens Cerberus PRO.
- Hotel Gran Hyatt (2025) Sistemas de detección de incendios marca Siemens Cerberus PRO. y automatización de edificios marca Honeywell Alerton.
- Universidad de los Andes (2014)
  Soporte en sistemas de seguridad electrónica, detección de incendios, CCTV y BMS Metasys.
  Apoyo como back-up operativo al equipo tecnológico del campus.

- Centro Empresarial Colpatria Torre 2 (2014)
  Implementación y programación de sistemas de detección de incendios.
  Programación de sistemas de iluminación: balastos, sensores de ocupación, zonas y horarios.
  Proyecto desarrollado bajo certificación LEED.

- Centro Empresarial Colpatria Torre 2 (2016)
  Implementación de sistemas de seguridad electrónica, de detección de incendios en oficinas: Oracle (P8-9), Biopas (P12), Estilo Ingeniería (P11), Bancolombia (P4), Latinco (P10).
  Recepción de infraestructura, pruebas con contratistas y puesta en marcha.
  Programación de paneles de detección de incendios de marcas como Siemens, Edwards y Honeywell Notifier.

- Centro Empresarial Colpatria Torre 3 (2016)
  Implementación de sistemas de iluminación inteligente.
  Programación de balastos, sensores de ocupación, zonas y horarios.
  Ajustes operativos y corrección de fallas.
  Proyecto con certificación LEED.

- Fundación Santa Fe de Bogotá (2017 – 2018)
  Configuración del sistema de control de iluminación Lutron.
  Residente de obra
  Programación de drivers, sensores, zonas y horarios.
  Proyecto con certificación LEED.

- Centro Comercial Ventura (2018)
  Configuración del sistema de control de iluminación Lutron.
  Programación de dispositivos, zonas y horarios.
  Apoyo en la implementación del sistema de seguridad electrónica , sistema de detección de incendios, marca Siemens

- Clínica Los Cobos (2018)
  Programación, instalación de sistemas de seguridad electrónica, sistema de detección de incendios, marca Siemens XLS

- Grand Hyatt Bogotá (2018-2019)
  Programación, instalación de sistemas de seguridad electrónica, sistema de detección de incendios, marca Siemens XLS

- Centro Comercial El Edén (2018 – 2019)
  Programación, instalación de sistemas de seguridad electrónica, sistema de detección de incendios, marca Siemens XLS

REFERENCIAS

DANILO SAINEA
Ingeniero Electromecánico
Teléfono: 3112270420

SERGIO VELANDIA
Ingeniero Sistemas
Teléfono 3107976686

CARLOS MORENO
Diseñador Gráfico
Teléfono 3112719000



JHONATAN ARLEY ROJAS MORENO
C.C. 1015418226 de Bogotá

HOJA DE VIDA

INFORMACION PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDOS	:	Javier Enrique Mendoza Mendoza
DENTIFICACIÓN	:	Cédula de Ciudadanía 72.303.983
TELEFONO	:	Celular: 3115166105
DIRECCION	:	Vereda Pueblo Viejo – Conjunto Sumerhill Casa 7 -Cota
E-MAIL	:	cisei@outlook.com
MATRICULA PROFESIONAL	:	CN206-46821 AÑO 2006

INFORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS FORMALES **:** Bachiller académico

Colegio Militar Acolsure - 1996

: Ingeniero Electrónico

Universidad del Norte – Barranquilla – 2003

OTROS CURSOS

Certificación Automatización y control de accesos con Énfasis en Andover Security Sep 2015
Certificación Control de Accesos Sipass Integrated Base E, Siemens Alemania Junio 2012.
Certificación Práctica recomendada para el comisionamiento, pruebas integrado sistema de PCI mayo 2013
Certificación CCTV, Siemens Alemania Junio 2012.
Certificación CCTV Indigo Vision, Colombia Septiembre 2012.
Certificación Project Manager, Siemens Colombia Septiembre 2011.
Certificación Simatic S7 Avanzado, Siemens Colombia Febrero 2011
Certificación Sistema HMI Win CC Flexible, Siemens Colombia Diciembre 2010
Certificación Simatic S7 Básico, Siemens Colombia Noviembre 2010
Certificación Micromaster MM4, Siemens Colombia Junio 2010
Certificación Project Quality Manager, Siemens Colombia Septiembre 2007.
Certificación Project Quality Manager, Siemens Colombia Septiembre 2007.
Certificación Servicio al cliente de clase mundial, Siemens Colombia Septiembre 2007

Certificación Sistema de cableado estructurado Levinton, Colombia Junio 2007.
Certificación CCTV March, Canada Septiembre 2006.
Certificación Incubadora de Base Tecnológica de Antioquia, Medellín Noviembre 2005
Certificación Incubadora del Caribe, Barranquilla Diciembre 2004
Certificación Tecnología y Servicio, Comcel Medellín Septiembre 2003
Certificación Inglés, Universidad del Norte, Diciembre 2001

EXPERIENCIA LABORAL

LUGAR : Ever Green Communications - Medellín
CARGO : Analista de ventas
AÑO : Febrero – diciembre 2002
JEFE INMEDIATO : Raul Restrepo

LUGAR : SIEMENS S.A - Bogotá
CARGO : Ingeniero de Servicios
AÑO : Febrero 14 2005– Julio 15 2015
TELEFONO : 4142400
JEFE INMEDIATO : Gabriel Rey

LUGAR : CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.- Bogotá
CARGO : Ingeniero servicios y proyectos
AÑO : Agosto 01 2015– Actual
TELEFONO : 8775500
JEFE INMEDIATO : Mayra Lizcano

EXPERIENCIA

Analista de ventas: - Medellín, Febrero – diciembre 2002 Ever Green Communications

Ingeniero Servicios Mantenimiento Sistema Integrado de Seguridad electrónica Aeronáutica Civil
Febrero a Diciembre 2005. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios Mantenimiento Sistema Integrado de Seguridad electrónica Edificio Banco Caja Social
Febrero 2005 a Febrero 2007. Siemens S.A.

Ingeniero Servicio: Programación y puesta en servicio Sistema de detección de incendios Cotecmar – Nodrizas
Diciembre 2006. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio Sistema de detección de incendios Ecopetrol – Subestacion 208.
Diciembre 2006. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio Sistema de detección de incendios Ecopetrol – Subestación 208.
Diciembre 2006. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación, puesta en servicio y mantenimiento de un Sistema de Seguridad Integral para el Congreso de la Republica. Diciembre 2007. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio Sistema de detección de incendios y Control de Accesos – Diciembre 2007. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio Sistema de detección de incendios y CCTV Prodeco mina Calenturitas– Diciembre 2008.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio actualización Control de Accesos Edificio Siemens Tenjo– Noviembre 2011. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio actualización Sistema de detección de Incendios Acerias de Colombia– Diciembre 2013. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio actualización BMS Cámara y Comercio del Salitre – Diciembre 2013. Siemens S.A.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio actualización Control de Accesos y detección de incendios del Archivo Distrital de Bogotá– Diciembre 2013. Siemens S.A.

Jefe de Equipo: Coordinación de ofertas, ventas, supervisión ejecución de proyectos de contratos de seguridad electrónica y automatización de edificios de Octubre 2012 a Julio 2015. Siemens S.A.

Ingeniero proyectos y servicios: Responsable de operación de proyectos y mantenimientos de la empresa CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS, en el portafolio de seguridad electrónica, automatización de Edificios y cableado estructurado. Agosto de 2015 a la fecha.

Ingeniero servicios: Programación y puesta en servicio actualización Control de Accesos y detección de incendios del oficinas Ministerio de Comercio exterior Edificio Palma Real Diciembre 2015 a Febrero 2016. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero servicios: Programación y puesta en servicio detección de incendios planta Dow Química Cartagena, Diciembre 15 2015 a Junio 2016. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS

Ingeniero servicios: Programación y puesta en servicio sistema control de accesos funcionarios y visitantes, edificio World Trade center de Ibagué. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio sistema de equipos de grabación y almacenamiento sistema de circuito cerrado de televisión Cámara de Comercio de Bogotá, Septiembre 2017 a Diciembre 30 2017. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio sistema de equipos de grabación y almacenamiento sistema de circuito cerrado de televisión Cámara de Comercio de Bogotá, Septiembre 2018 a Diciembre 30 2018.
CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero Servicios: Programación y puesta en servicio sistema de equipos de grabación y almacenamiento sistema de circuito cerrado de televisión Cámara de Comercio de Bogotá, Septiembre 2019 a Diciembre 30 2019.
CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero servicios: Mantenimiento preventivo y Correctivo, soporte técnico al sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Cámara de Comercio de Bogotá Noviembre 2018 a Octubre 2019.

Ingeniero servicios: Mantenimiento preventivo y Correctivo, soporte técnico al sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Cámara de Comercio de Bogotá Enero 2020 a Marzo 30 2020.

Ingeniero servicios: Mantenimiento preventivo y Correctivo sistema de Control de Accesos y detección de incendios Edificio Centro de Comercio Internacional Abril 2016 a Febrero 2020.
Ingeniero servicios: Mantenimiento preventivo y Correctivo, soporte técnico al sistema de Control de Accesos, detección de incendios, Circuito Cerrado de Televisión del Palacio de Justicia de Bogotá, Julio 2019 a Marzo 30 de 2020. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero servicios: Programación y puesta en servicio actualización Control de Accesos y detección de incendios, Circuito Cerrado de Televisión, anti-intrusión del edificio Toptex, Diciembre 2018 –Agosto 30 de 2019. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS.

Ingeniero residente: Modernización Sistema de detección del incendios Edificio Centro de Comercio Internacional Marzo 2020. CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS

RESUMEN DE APTITUDES

Gran sentido de responsabilidad, en las labores encomendadas.
- Cumplimiento y eficiencia
- Manejo de personal
- Sentido de pertenencia

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE	:	DANIEL MENDOZA
CARGO	:	INDEPENDIENTE
EMPRESA	:	INDEPENDIENTE
TELEFONO	:	3103758125

Atentamente,



JAVIER MENDOZA MENDOZA
CC. 72.303.983
Marzo /2020

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2026-03-03 / 11:24:11 AM | Último ingreso fallido: 2026-01-13 / 08:06:42 AM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	**Nit:**	900346062
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2026
Número de radicación:	48453093	**Total a pagar:**	$5,869,700
Fecha de vencimiento:	13/02/2026	**Total de empleados:**	9
Fecha de pago:	09/02/2026	**Número de administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	49608158
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	9		$0.00	$118,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0.00	$1,146,600
230301	800224808	Porvenir	6		$0.00	$2,406,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$280,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	9		$0.00	$958,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	2		$0.00	$255,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	4		$0.00	$386,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0.00	$215,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$100,900
						$5,869,700

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 CO-SI006-1 ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **186.146.58.51**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	48453093	$5.869.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	255.900	0		0		0	0	0	0	255.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	386.700	0		0		0	0	0	0	386.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	215.300	0		0		0	0	0	0	215.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	100.900	0		0		0	0	0	0	100.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.146.600	0	0	0	0	0	0		1.146.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.406.500	0	0	0	0	0	0		2.406.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	118.800				118.800	0	0	118.800			1.188	118.800	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	958.800	0	0	958.800	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	958.800	958.800
Pensión	3	3.833.300	3.833.300
Riesgos Laborales	1	118.800	118.800
CCF	1	958.800	958.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.869.700	5.869.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGE	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	48453093	$5.869.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP		Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S							X										230301	3.759.535	601.600	0	0	0	0	EPS005	3.759.535	150.400	14-25	3.759.535	1	19.700	CCF22	3.759.535	150.400	0	0	0	0	0
2	CC	1019070682	FUERTES CAÑON DIEGO ALEJANDRO	1	0			S							X										230201	2.522.400	403.600	0	0	0	0	EPS017	2.522.400	100.900	14-25	2.522.400	1	13.200	CCF22	2.522.400	100.900	0	0	0	0	0
3	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S							X										230301	1.999.705	320.000	0	0	0	0	EPS005	1.999.705	80.000	14-25	1.999.705	1	10.500	CCF22	1.999.705	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S												X					230301	399.941	64.000	0	0	0	0	EPS005	399.941	16.000	14-25	399.941	1	0	CCF22	399.941	16.000	0	0	0	0	0
5	CC	1077090265	TORRES CASALLAS JAIME ANDRES	1	0			S												X					230301	1.225.634	196.200	0	0	0	0	EPS005	1.225.634	49.100	14-25	1.225.634	1	6.400	CCF22	1.225.634	49.100	0	0	0	0	0
6	CC	1077090265	TORRES CASALLAS JAIME ANDRES	1	0			S												X					230301	525.272	84.100	0	0	0	0	EPS005	525.272	21.100	14-25	525.272	1	0	CCF22	525.272	21.100	0	0	0	0	0
7	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S							X										230301	2.172.593	347.700	0	0	0	0	EPS008	2.172.593	87.000	14-25	2.172.593	1	11.400	CCF22	2.172.593	87.000	0	0	0	0	0
8	CC	11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0			S												X					230301	155.186	24.900	0	0	0	0	EPS008	155.186	6.300	14-25	155.186	1	0	CCF22	155.186	6.300	0	0	0	0	0
9	CC	22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
10	CC	57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF22	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
11	CC	72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S							X										230201	4.643.738	743.000	0	0	0	0	EPS001	4.643.738	185.800	14-25	4.643.738	1	24.300	CCF22	4.643.738	185.800	0	0	0	0	0
12	CC	79735136	HURTADO JARAMILLO NELSON	1	0			S							X										230301	2.844.707	455.200	0	0	0	0	EPS008	2.844.707	113.800	14-25	2.844.707	1	14.900	CCF22	2.844.707	113.800	0	0	0	0	0
13	CC	79735136	HURTADO JARAMILLO NELSON	1	0			S												X					230301	203.194	32.600	0	0	0	0	EPS008	203.194	8.200	14-25	203.194	1	0	CCF22	203.194	8.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64210118	05/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$27,801,920	$6.820.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	255.900	0		0		0	0	0	0	255.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	386.600	0		0		0	0	0	0	386.600	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	369.300	0		0		0	0	0	0	369.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	100.900	0		0		0	0	0	0	100.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.491.600	0	0	0	0	0	0		1.491.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.677.100	0	0	0	0	0	0		2.677.100	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	145.800				145.800	0	0	145.800			1.458	145.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.112.700	0	0	1.112.700	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.112.700	1.112.700
Pensión	3	4.448.900	4.448.900
Riesgos Laborales	1	145.800	145.800
CCF	1	1.112.700	1.112.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.820.100	6.820.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346062-7	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E	CL 74 15 80 IN 2 OF 605	6956356	operaciones@cisei.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64210118	05/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$27,801,920	$6.820.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015418226	ROJAS MORENO JHONATAN ARLEY	1	0			S																	230301	3.759.535	30	601.600	0	0	0	0	EPS005	3.759.535	30	150.400	14-25	3.759.535	30	1	19.700	CCF22	3.759.535	30	150.400	0	0	0	0	0
2	CC 1019070682	FUERTES CAÑON DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	2.522.400	30	403.600	0	0	0	0	EPS017	2.522.400	30	100.900	14-25	2.522.400	30	1	13.200	CCF22	2.522.400	30	100.900	0	0	0	0	0
3	CC 1019984508	HENAO BARRIOS ESTEBAN	1	0				X																230301	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS008	1.692.542	29	67.800	14-25	1.692.542	29	1	8.900	CCF22	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
4	CC 1023869415	CACERES PARRA CARLOS ALEJANDRO	1	0				X																230201	2.155.667	29	345.000	0	0	0	0	EPS008	2.155.667	29	86.300	14-25	2.155.667	29	1	11.300	CCF22	2.155.667	29	86.300	0	0	0	0	0
5	CC 1030676690	SALAZAR GONZALEZ LEIDY MARITZA	1	0			S																	230301	2.399.645	30	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.399.645	30	96.000	14-25	2.399.645	30	1	12.600	CCF22	2.399.645	30	96.000	0	0	0	0	0
6	CC 1077090265	TORRES CASALLAS JAIME ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 11524401	PRADA RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO	1	0					X															230301	2.327.778	30	372.500	0	0	0	0	EPS008	2.327.778	30	93.200	14-25	2.327.778	30	1	12.200	CCF22	2.327.778	30	93.200	0	0	0	0	0
8	CC 22397542	MENDOZA DE MENDOZA MEYRA ESTHER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 57422455	LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-25	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 72303983	MENDOZA MENDOZA JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	230201	4.643.738	30	743.000	0	0	0	0	EPS001	4.643.738	30	185.800	14-25	4.643.738	30	1	24.300	CCF22	4.643.738	30	185.800	0	0	0	0	0
11	CC 79735136	HURTADO JARAMILLO NELSON	1	0			S																	230301	3.047.900	30	487.700	0	0	0	0	EPS008	3.047.900	30	122.000	14-25	3.047.900	30	1	16.000	CCF22	3.047.900	30	122.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES ALSISTEMA DE

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Mayra Patricia Lizcano Cuello, identificada con cédula de ciudadanía No 57.422.455 de Aracataca Magdalena, en mi condición de Representante Legal de CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS identificada con NIT 900.346.062-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado condichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma a los 6 días del mes de abril de 2026.

Mayra Patricia Lizcano Cuello
Representante Legal
No. T-P 280887

Cecilia Giraldo Restrepo
Revisora Fiscal



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280887-T

CECILIA
GIRALDO RESTREPO
C.C. 52778923
RES. INSCRIPCION 1035 DEL 21/05/2021
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

303284 **317678**



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.778.923
GIRALDO RESTREPO
APELLIDOS
CECILIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1983
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-OCT-2001 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00391464-F-0052778923-20120801
0030727008A 1
1511962751

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

425DAE92A81267486

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CECILIA GIRALDO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52778923 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 280887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9122110
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(24/01/2026 2:33:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0056-2026
Objeto del contrato	Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	330 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENADO DE LA REPÚBLICA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CISEI SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900346062

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	116600041374

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2026 3:47:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID SALAMANCA RAHÍN* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2026 6:33:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9122110_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	CDPS-SEN-0056-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	411.708.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(1/02/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(26/01/2026 4:33:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19150446	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	102.927.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA SA	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9122110
Proveedor CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 10-69
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 5 No. 10-69
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 10-69	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9122110

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
411.708.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	92121700	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	1,00	UN	411.708.000,00	411.708.000,00	411.708.000,00

2 CO1.PCCNTR.9122110

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
411.708.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	92121700	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD	1,00	UN	411.708.000,00	411.708.000,00	411.708.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CISEI.pdf	6. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CISEI.pdf	(detalle)
PC-Fr06 Formato certificacion de idoneidad y experiencia - CISEI 2.pdf	PC-Fr06 Formato certificacion de idoneidad y experiencia - CISEI 2.pdf	(detalle)
PDF 2. HV JURIDICA_Documentos CISEI.SAS.pdf	PDF 2. HV JURIDICA_Documentos CISEI.SAS.pdf	(detalle)
PDF 4. PROPUESTA ECONOMICA SENADO 2026 R3.pdf	PDF 4. PROPUESTA ECONOMICA SENADO 2026 R3.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID SALAMANCA RAHÍN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66881897	Guardar y notificar
Supervisor	ANDREA ISABEL GALVI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51856863	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID SALAMANCA RAHÍN	3 días de tiempo transcurrido *(24/01/2026 6:33:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID SALAMANCA RAHÍN
Supervisor	ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES	3 días de tiempo transcurrido *(24/01/2026 6:33:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID SALAMANCA RAHÍN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	411.708.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		411.708.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000086	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 01-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	87326	CDP	Generado	411.708.000 COP	411.708.000 COP	01-01-01	Validado	Editar

Saldo de CDP 411.708.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 411.708.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 24/01/2026 12:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 93626	Presupuestal	26/01/2026	Generado	411.708.000	411.708.000	-	C-0199-1000-13-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	12:00 AM		COP	COP	53105B-0199001-02

Saldo de compromisos CDP 411.708.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 411.708.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 26/01/2026 3:43 PM

Notificación Contratos <notificacionescontratos@senado.gov.co>

NOTIFRICACION INICIO DE EJECUCION CONTRATO 0056-2026 CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONALSERVICIOS E INGENIERIA SAS

1 mensaje

Notificación Contratos <notificacionescontratos@senado.gov.co> 28 de enero de 2026 a las 8:43

Para: Andrea Galvis Cabrales <andrea.galvis@senado.gov.co>, Centro Integrado de Control CIC <cic@senado.gov.co>, gerencia@cisei.com.co
Cc: Contratos Senado <contratos@senado.gov.co>, Zulma Emilce Limas Vargas <zulma.limas@senado.gov.co>, Jan Carlos Gonzalez <jancarlos.gonzalez@senado.gov.co>, Jesus Alberto Sanchez Ortiz <jesus.sanchez@senado.gov.co>

Referencia: Contrato de Prestación de Servicios N.º 0056 de 2026
Contratista: Srs. CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS

En atención a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, y a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 en relación con la ejecución y supervisión de los contratos estatales, me permito comunicarle que, a partir del día 1 DE FEBRERO 2026, inicia la ejecución del Contrato N.º 0056 de 2026, celebrado entre usted y el Senado de la república.

De igual manera, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, se le notifica que la Dra. ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES, en calidad de JEFE DE CENTRO INTEGRADO DE CONTROL DEL SENADO, ha sido designada como Supervisor del contrato 0056-2026, con la responsabilidad de ejercer las funciones de seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la normativa aplicable.

En consecuencia, deberá mantener comunicación con el supervisor designado a través del correo electrónico institucional andrea.galvis@senado.gov.co, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y atender oportunamente los requerimientos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Se recuerda que el cumplimiento de este contrato deberá adelantarse observando los principios de la contratación estatal, consagrados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, así como las obligaciones generales y particulares pactadas en el instrumento contractual.

Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha APROBACION DE POLIZA	Número de Registro Presupuestal y Fecha	Fecha inicio de ejecución del contrato

0056 de 2026	24-1-2026	27-1-2026	93626 del 26 de ENERO de 2026	1 de FEBRERO de 2026

- PC-Ma02 Manual de supervisión e interventoría de contratos.

- Anexo Instructivo para SUPERVISORES aprobación de cuentas en SECOP II

- Anexo instructivo para CONTRATISTAS cargue de cuentas en SECOP II

- Para SUPERVISORES Y CONTRATISTAS, de acuerdo con su responsabilidad y compromiso con la entidad le recomendamos dar lectura al SG-SST.

- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINK.

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/xxuic/nrfn/index.html#p=1

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que con ene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente Prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail

Cordialmente,

JESUS ALBERTO SANCHEZ ORTIZ
Contratista

NOVOA BUENDÍA
ABOGADOS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Contratista
SENADO DE LA REPÚBLICA
Dirección General Administrativa
382 43 62
notificacionescontratos@senado.gov.co

_INSTRUCTIVO PARA SUPERVISORES APROBACI…

_INSTRUCTIVO PARA CONTRATISTAS CARGUE D…

RESOLUCIÓN 010 DEL 30 DE ENERO DEL 2023 (1).…

PROTOC_1 (1).PDF

PC-Ma02 Versión 009.MANUAL DE SUPERVISIÓN E…

ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0056-2026 SUSCRITO EL 24 DE ENERO DE 2026 ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA Y CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. C.I.S.E.I.

Entre los suscritos: **ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES,** jefe **del Centro Integrado de Control del Senado de la República** actuando en calidad de Supervisora del contrato y por otra parte, **CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. C.I.S.E.I**, representada legalmente por la señora **MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 57422455 quien en adelante será EL CONTRATISTA, en la fecha procedemos a suscribir el presente documento, dejando constancia que la ejecución del contrato inicia el **01 de febrero de 2026.**

Por medio de este documento, el Contratista reitera su compromiso en el cumplimiento del objeto y obligaciones del mencionado contrato y expresa su colaboración en la obtención de la finalidad social que se pretende con la suscripción del mismo, conforme artículo 3º de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes.

Por su parte, el Supervisor reconoce la importancia de la labor de seguimiento y control de la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, de conformidad con las leyes que rigen las gestiones de supervisión y el Manual de Supervisión de Contratos, adoptado por Resolución No.2735 del 26 de diciembre de 2012, expedida por la Dirección General Administrativa.

Las partes firmantes hacen constar el recibido de copia del contrato.

Para constancia se firma Bogotá D. C., a los veinti (2) días del mes de enero de 2026.

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
Centro Integrado de Control del Senado de República
Supervisora

MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO
Rep. Legal
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. C.I.S.E.I

Proyectó: Jennifer Castañeda Serrano – Abogada DGA

Revisó: NOVOA BUENDIA

NUMERO DE CONTRATO: 0056 de 2026

DEPENDENCIA: BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS

NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENCIA: ANDREA GALVIS CABRALES

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. C.I.S.E.I
NIT: **900.346.062-7**

OBJETO: Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos, detección de incendios, máquinas detectoras de RX, arcos detectores de metales y control vehicular del Senado de la República.

Alcance del Objeto: En el marco del presente objeto del contrato, se realizará la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos, detección de incendios, maquinas detectoras de RX, arcos detectores de metales y control vehicular del Senado de la República.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SIEMENS CERBERUS PRO/ XLS

1.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control- CIC del Senado de la República en el diagnóstico y recomendaciones para la recuperación del equipo de monitoreo de detección de incendios marca Siemens- Desigo DMS, Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para el funcionamiento del sistema.
1.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control- CIC del Senado de la República apoyando el diagnóstico y levantamiento de información, así como, recomendaciones para corregir las fallas presentes en el equipo de detección de incendios Panel marca Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el NEC-CIC, realizando un informe de servicios mensual incluye estado inicial, actividades realizadas, recomendaciones técnicas y actualización de la hoja de vida del equipo.

1.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado NEC piso 4 y sus periféricos. Como parte de la asesoría, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.

1.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado Capitolio salón de apoyo y sus periféricos. Como parte de la asesoría, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.

1.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en el diagnóstico del sistema de detección de incendios. Este proceso incluye la evaluación del panel auxiliar Siemens/XLS/Cerberus, ubicado en el cuarto ETB del Capitolio y sus periféricos. Como parte de la asesoría, se documentará el estado del sistema y sus periféricos, se proporcionarán recomendaciones para la solución de fallas y se actualizará la hoja de vida técnica del equipo.

2. SISTEMA CONTROL ACCESOS SIEMENS/ VANDERBILT/ SIPASS/GUNNEBO

2.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales marca Gunnebo, ubicados en la entrada principal del edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos.

2.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el túnel NEC que conecta con el Capitolio. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

2.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

2.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en el Capitolio Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

2.5. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de pasillos peatonales de marca Gunnebo, ubicados en las entradas del túnel que conecta el Capitolio con el Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida de los equipos.

2.6. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en el parqueadero externo. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

2.7. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la entrada de parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

2.8. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de talanqueras vehiculares de marca FAAC, ubicadas en la salida del parqueadero interno. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

2.9. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del servidor histórico de control de accesos de marca Siemens/Vanderbilt Sipass, ubicado en el rack de equipos de seguridad del CIC. Para esta actividad se realizará un informe que contenga el listado de fechas que se encuentran respaldadas en el histórico, las capacidades de almacenamiento, así como, las recomendaciones para asegurar el backup automático del sistema.

3. DETECCIÓN RAYOS X SMITH

3.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.
3.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio a la entrada del costado de la Cámara de Representantes. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

3.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en el Capitolio Senado. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.

3.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de detección por Rayos X de marca Smith, ubicado en la salida del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones y la actualización de la hoja de vida técnica del equipo.

4. ARCOS DETECTORES DE METALES RANGER

4.1. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en la entrada principal del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

4.2. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el sótano del Edificio NEC. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

4.3. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en los sótanos del Capitolio Cámara de Representantes.

4.4. Brindar apoyo y acompañamiento técnico al CIC del Senado de la República en la revisión del sistema de arcos detectores de metales de marca Ranger, ubicado en el ingreso al edificio Capitolio Senado de la República. Como parte de este proceso se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá el estado inicial del sistema, las actividades realizadas y la actualización de la hoja de vida del equipo.

5. CONTROL VEHICULAR - RECONOCIMIENTO DE PLACAS VIVOTEK/ NEURALABS

5.1 Brindar apoyo y acompañamiento técnico al Centro Integrado de Control (CIC) del Senado de la República en la revisión del sistema de reconocimiento de placas de marca Vivotek. Este sistema está compuesto por el software instalado en el servidor Sipass y dos (2) cámaras estratégicamente ubicadas en el parqueadero interno (entrada vehicular), y en el parqueadero interno (salida vehicular). Como resultado de esta actividad, se elaborará un informe de servicios mensual que incluirá una evaluación detallada del estado inicial del sistema, las actividades realizadas, las recomendaciones técnicas y la actualización de la hoja de vida técnica de los equipos. Además, se identificarán oportunidades de optimización y mejoras para garantizar el funcionamiento del sistema.

PLAZO, VALOR Y FORMA DE PAGO

Plazo de ejecución. Hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026**, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

Inicio suspensión	Día	Mes	Año	Fecha de reinicio	Día	Mes	Año
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

Valor. CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($411.708.000) incluido IVA (si a ello hubiere lugar) y los demás gastos, impuestos y deducciones a que haya lugar, estimación que se realizó de acuerdo con la formación y experiencia requerida para desarrollar este contrato de acuerdo con el Estudios y Análisis del Sector realizado por la Entidad.

Forma de pago.

El Senado pagará a la finalización de cada mes, mediante transferencia electrónica, conforme las siguientes especificaciones:

2026					
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
NO APLICA	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**
Julio	**Agosto**	**Sept.**	**Octubre.**	**Novbre.**	**Dicbre.**
$37.428.000	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**	**$37.428.000**

El pago del presente contrato se efectuará de la siguiente forma: En Mensualidades vencidas **TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($37.428.000),** de conformidad con la propuesta de servicios presentada por SEVENCOM, de la siguiente manera:

6. OFERTA ECONÓMICA

PAGO	REFERENCIA	FECHA DE PAGO	VALOR INCLUIDO IVA
1	MES 1	1 febrero 2026 - 28 de febrero 2026	$ 37.427.824
2	MES 2	1 marzo 2026 - 31 de marzo 2026	$ 37.427.824
3	MES 3	1 abril 2026 - 30 de abril 2026	$ 37.427.824
4	MES 4	1 mayo 2026 - 31 de mayo 2026	$ 37.427.824
5	MES 5	1 junio 2026 - 30 de junio 2026	$ 37.427.824
6	MES 6	1 julio 2026 – 31 de julio de 2026	$ 37.427.824
7	MES 7	1 agosto 2026 – 31 agosto de 2026	$ 37.427.824
8	MES 8	1 septiembre 2026 – 30 de septiembre de 2026	$ 37.427.824
9	MES 9	1 octubre 2026 – 31 de octubre 2026	$ 37.427.824
10	MES 10	1 noviembre 2026 – 30 de noviembre de 2026	$ 37.427.824
11	MES 11	1 diciembre 2026 – 31 de diciembre de 2026	$ 37.427.824
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 411.706.064**

Para los períodos que no correspondan a mensualidades completas, se cancelará la suma equivalente a los días de servicios efectivamente prestados durante el periodo a

<table>
<tr><td></td><td>cancelar, proporcional al valor mensual pactado. Se entiende por mensualidad, períodos de treinta (30) días comprendidos entre el primero (1) y el día treinta (30) de cada mes.

El Senado pagará a la finalización de cada mes, mediante transferencia electrónica en la cuenta bancaría aportada por el contratista, la cual podrá ser modificada o cambiada mediante escrito presentado por EL/LACONTRATISTA, sin que para el efecto se requiera la suscripción de documento modificatorio del presente contrato.

Para el pago anteriormente señalado, se requiere de la presentación de la respectiva cuenta de cobro, informe de actividades y sus anexos. Todos los pagos que realice el Senado de la República al Contratista están sujetos a la disponibilidad de PAC y a los trámites administrativos a que haya lugar, ingreso al almacén, si fuere del caso, así como a la previa presentación de los documentos que acrediten el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según lo ordenado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez realizado el primer pago del presente contrato, considerando la prorrata establecida en este, los saldos sin ejecutar que se lleguen a generar dentro del presente contrato, si a ello hubiere lugar, serán liberados por la Dirección General Administrativa, previa solicitud del supervisor del contrato. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada gestión de los recursos durante la presente vigencia. El último pago queda sujeto, adicionalmente, al recibo a satisfacción del supervisor del informe final y el inventario de los elementos entregados en custodia al contratista (según aplique), así como al cumplimiento de las obligaciones previstas para el efecto en el presente contrato.

El contratista se compromete a pagar los honorarios del equipo de trabajo dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, sin que dicho pago quede supeditado al pago de honorarios que el Senado de la República realice al contratista.</td></tr>
<tr><td>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</td><td>Disponibilidad presupuestal.

<table>
<tr><th>Fuente</th><th>Rubro</th><th>Número CDP</th><th colspan="3">Fecha Expedición CDP</th><th>CDP a afectar en la suma de</th></tr>
<tr><td>INVERSION</td><td>C-0199-1000-13-53105B-0199001-02</td><td>87326</td><td>Día 22</td><td>Mes 01</td><td>Año 2026</td><td>$411.708.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBLIGACIONES GENERALES</td></tr>
<tr><td>1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO</td><td>Hacen parte integral del presente contrato todos los documentos expedidos en las etapas precontractual (oferta, necesidad, estudios previos, análisis del sector, etc.), contractual y en la liquidación de este (cuando haya lugar Decreto 019/12 art 217).</td></tr>
<tr><td>2. VIGENCIA Y GARANTÍAS</td><td>Dada la naturaleza del objeto contractual, en el contrato que se pretende celebrar, de conformidad con el análisis realizado, los riesgos que se deben cubrir, de conformidad con los numerales 3, 4 y 6 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015 (Artículo 116 del Decreto 1510 de 2013) son: (1) Cumplimiento del contrato, ampro que cubre a la entidad estatal de los perjuicios que se deriven por el incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso imputable al contratista; (2) Calidad de servicio, amparo que cubre a la entidad estatal por los perjuicios derivados a la deficiente calidad del servicio prestado; (3) Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales, amparo que cubre a la entidad por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligaciones laborales del contratistas derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>nacional para la ejecución del contrato amparado. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del decreto 1082 de 2015 (Articulo 111 Decreto 1510 de 2013), el contratista deberá constituir a favor del Senado de la República, un contrato de seguro contenido en una póliza, un patrimonio autónomo o garantía bancaria, que ampare los posibles riegos según los siguientes criterios:

<table>
<tr><th>AMPAROS EXIGIBLES</th><th>CUANTIA</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>10% del valor total del contrato</td><td>El plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.</td></tr>
<tr><td>Calidad del Servicio</td><td>10% del valor total del contrato</td><td>El plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales</td><td>5% del valor total del contrato</td><td>El plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3. OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DE EL/LA CONTRATISTA</td><td>1) EL/LA CONTRATISTA se compromete a cumplir con las especificaciones contenidas en los estudios previos y a dar estricto cumplimiento con las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 2) EL/LA CONTRATISTA se compromete a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos. 3) EL/LA CONTRATISTA se compromete a atender el objeto del contrato en forma oportuna. 4) EL/LA CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, pensión, afiliación al sistema general de riesgos laborales y tratándose de persona jurídica aportes parafiscales, conforme lo establecido en el Decreto 780/16, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Artículo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del contratista del Decreto 1072 de 2015 y lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que las adicionen, complementen o modifiquen, entregando copia al supervisor del contrato, para cada pago, de los documentos respectivos que así lo acrediten y el/la contratista se obliga a subir en la plataforma SECOP II el informe de actividades, la cuenta de cobro y los demás documentos que soporten la misma. Así mismo, durante la ejecución del contrato, El contratista se compromete a informar a la Entidad en caso de realizar alguna novedad en la afiliación. 5) Presentar, al supervisor del contrato, un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución de este. 6) Dar cumplimiento a las normas constitucionales y legales que tengan relación con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, estos serán a cargo de EL/LA CONTRATISTA. 7) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del presente contrato, así como respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. Para efectos del presente contrato se entenderá por “información confidencial” aquella información propia de cada una de las partes, de carácter técnico, comercial, financiera, administrativo o legal a la que normalmente no tiene acceso libre el público en general y por tanto debe permanecer en reserva por los funcionarios y terceros no autorizados. Dentro de la información confidencial se encuentra incluido el secreto empresarial, de acuerdo con la definición que del mismo consagra el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 Comunidad Andina. La información dejará de ser confidencial cuando sea de dominio público por haber sido publicado por la parte que es titular de ella o de aquella información que deba ser</td></tr>
</table>

	divulgada por disposición legal o de orden judicial. **8)** Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del contrato. **9)** Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al Senado de la República o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. **10)** Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. **11)** Informar al supervisor del contrato sobre cualquier incidente o accidente de trabajo que afecte la cobertura a la Administradora de Riesgos Laborales. **12)** EL/LA CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de medioambiente. **13)** EL/LA CONTRATISTA será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. **14)** En cumplimiento del artículo 2.8.2.2.4 del decreto 1080 de 2015, al finalizar la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al Supervisor mediante inventario los documentos de archivo que se encuentren en su poder o custodia. **15)** El contratista se compromete en la ejecución contractual a conocer y dar estricto cumplimiento al "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES".
4. OBLIGACIONES DEL SENADO	**1)** Cancelar a EL/LA CONTRATISTA el valor del presente contrato en la oportunidad y formas aquí establecidas; **2)** Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato, según informe del Supervisor delegado para estos efectos; **3)** Suministrar la información que requiere EL/LA CONTRATISTA para realizar sus labores; **4)** Las demás que se requieran para el desarrollo de las obligaciones contenidas en el contrato; **5)** Informar a EL/LA CONTRATISTA, a través del supervisor del contrato, de las solicitudes o sugerencias dentro de los términos del contrato; **6)** Si por razones de la ejecución contractual EL/LA CONTRATISTA se debe desplazar fuera de la cuidad de Bogotá D.C, el Senado de la República asumirá los gastos de traslado y los gastos de viaje a que hubiere lugar, de conformidad con lo establecido al respecto por el Gobierno Nacional; la entidad estatal pagara la cobertura cuando del desplazamiento del contratista aumentare el riesgo. **7)** EL SENADO con el fin de prestarle colaboración al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y teniendo en cuenta EL SENADO maneja información sensible que debe ser protegida y por tanto solo puede ser consultada en las sedes de EL SENADO, podrá facilitar al CONTRATISTA mobiliario, equipos, instrumentos, materiales e insumos en general para el ejercicio de sus actividades en las instalaciones de EL SENADO. En este caso el CONTRATISTA deberá restituir al SENADO los bienes en el estado en que los recibió (salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor), a la terminación de este contrato; en el evento en que los bienes sufran daños por causas distintas a la salvedad expuesta o se extravíen, su costo será asumido en su totalidad por el contratista, independientemente de las acciones legales a las que haya lugar. **8)** El contratante se compromete a poner en conocimiento del contratista el "PROTOCOLO INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y ORIENTACION INSTITUCIONAL FRENTE A CONDUCTAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN EL AMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA Y CAMARA DE REPRESENTANTES" y ofrecer todas las garantías y mecanismos allí previstos en caso de ser víctima de una de las conductas allí señaladas.
5. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y CONTROL	**EL SENADO** supervisará y controlará la correcta ejecución del presente contrato por intermedio de quien sea designado mediante comunicación enviada por la plataforma SECOP II y la Dirección General Administrativa. **PARAGRAFO PRIMERO.** El supervisor deberá certificar sobre el cumplimiento de este **PARAGRAFO SEGUNDO.** La Dirección

	General Administrativa se reserva la facultad de cambiar la supervisión del presente contrato en caso de considerarlo necesario, sin que para el efecto se requiera la aquiescencia de EL/LA CONTRATISTA.
6. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	Conforme a lo establecido en el artículo 2°, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. **PARAGRAFO.** La Dirección General Administrativa del Senado de la República, procederá a realizar la vinculación a la ARL POSITIVA, una vez el presente contrato se encuentre perfeccionado; EL/LA CONTRATISTA deberá asumir el valor total de la cotización, de conformidad con el artículo 6° de la Ley 1562 de 2012, si aplica.
7. ESPECIFICACIONES PARA PAGO	**1)** El Senado de la República efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. **2)** Los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad. **3)** Los pagos serán cancelados al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación, en la División Financiera, de los informes mensuales de ejecución (presentado en el formato estándar de actividades debidamente avalados por el supervisor) y soportes de pago de salud, pensión, ARL o parafiscales. **4)** En caso de terminación anticipada, el pago se realizará de manera proporcional.
8. SUSPENSIÓN	El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución. B) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven en mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes, sin que para los efectos el plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión.
9. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN	EL / LA CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del **SENADO DE LA REPÚBLICA.**
10. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL	Teniendo en cuenta que EL/LA CONTRATISTA actúa con plena autonomía técnica y administrativa, y sin subordinación frente a **EL CONTRATANTE**, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre **EL CONTRATANTE** y EL/LA CONTRATISTA o el personal utilizado por ésta para el desarrollo del objeto del contrato, por lo tanto, no da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y sólo tendrá derecho a los honorarios expresamente convenidos en el presente contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad de EL/LA CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.
11. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA	EL/LA CONTRATISTA es una persona independiente del SENADO **DE LA REPÚBLICA** y, en consecuencia, EL/LA CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL/LA CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del **SENADO DE LA REPÚBLICA** ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.
12. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual a que pudiere haber lugar en relación con cualquier productor surgido en desarrollo del objeto del presente contrato pertenecerán única y exclusivamente al SENADO DE LA REPUBLICA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia.
13. INDEMNIDAD	EL/LA CONTRATISTA mantendrá indemne al **SENADO DE LA REPUBLICA** libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de la de sus subcontratistas o dependientes.
14. CLAUSULAS EXCEPCIONALES DE INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL	En el presente contrato se entienden incluidas las cláusulas excepcionales de INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL, TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD, conforme a lo consagrado en el artículo 14 numeral 2º de la Ley 80 de 1993.

15. SANCIÓN PENAL PECUNIARIA	De conformidad con la Ley 1150 de 2007, LA CONTRATISTA se obliga a pagar al SENADO DE LA REPÚBLICA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a título de tasación anticipada de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. **PARAGRAFO PRIMERO.** EL/LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al SENADO DE LA REPÚBLICA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Este procedimiento para imponer la sanción penal se hará de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
16. MULTAS	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.19 (cuando aplique), o la norma que las modifique, sustituya o adicione, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna (s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL/LA CONTRATISTA pagará al SENADO DE LA REPÚBLICA multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal. **PARAGRAFO ÚNICO.** El valor de las multas ingresará al Tesoro Nacional. EL/LA CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al **SENADO DE LA REPÚBLICA** para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL/LA CONTRATISTA, se cobrará por la jurisdicción competente.
17. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO	Con la suscripción del presente contrato, las partes aceptan que, de común acuerdo entre ellos, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta.
18. MECANISMOS DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias u discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 y el capítulo 8° de la ley 80 de 1993.
19. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, el presente contrato no requiere liquidación, sin embargo, en el evento de terminación anticipada, existiendo saldos por liberar o reconocimientos a EL/LA CONTRATISTA, se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización de este, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto del Senado de la República y EL/LA CONTRATISTA. Si EL/LA CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada directa y unilateralmente por Senado de la República y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **PARAGRAFO PRIMERO.** El trámite de liquidación del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012. **PARAGRAFO SEGUNDO.** El presente contrato podrá liquidarse por manifestación expresa de alguna de las partes.
20. NATURALEZA JURIDICA	El presente contrato es de prestación de servicios y se regirá para todos los efectos por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y todos y cada uno de los decretos vigentes de las precitadas leyes, por lo tanto, no generará ningún tipo de relación laboral entre **EL/ LA CONTRATISTA** y **EL SENADO**.
21. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	**EL/LA CONTRATISTA**, de manera expresa y bajo la gravedad de juramento, hace las siguientes declaraciones, las cuales que se entienden prestadas con la firma del presente

	contrato: 1) Conoce y acepta los documentos que antecedieron el presente contrato (Necesidad, Estudios Previos, Análisis del Sector, entre otros). 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos que antecedieron el presente contrato y recibió del Senado de la República respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) Que no está incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y en la ley, en particular las establecidas en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011. Si llegare a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad, se decidirá de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la citada ley 80 de 1993 modificado por el art 6 de la ley 2014 de 2019. 5) Está a paz y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. 6) Que la totalidad de documentación entregada al Senado de la República, para la suscripción del presente contrato, es veraz y cierta. 7) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 8) Conforme lo establecido en el punto 1 del inciso cuarto del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, EL/LA CONTRATISTA acepta ser notificado por medio electrónico en el e-mail señalado en el acápite "**Correo Electrónico de Notificación"** del presente contrato. 9) EL/LA CONTRATISTA autoriza expresamente al SENADO DE LA REPÚBLICA directamente o a través de terceros encargados o responsables a el tratamiento de sus datos personales, tales como datos de identificación, ubicación, nivel académico, antecedentes personales y judiciales, experiencia profesional y académica
22. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes contratantes y requiere para su ejecución: **1)** Registro presupuestal; **2)** Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, que debe surtirse como mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato, para el caso de personas afiliadas a una ARL diferente a la cual se encuentre afiliada la entidad, se deberá acreditar la afiliación para la expedición del registro presupuestal y la comunicación de inicio de ejecución, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.2.6 inicio y finalización de la cobertura y 2.2.4.2.16 obligaciones del contratista, del Decreto 1072 de 2015, si aplica. **3)** Comunicación de inicio de ejecución al SUPERVISOR(A) y a EL/LA CONTRATISTA. 4) Expedición y aprobación de garantías.

Proyectó: Jennifer Castañeda Serrano - Abogado DGA Jennifer Castañeda S

Revisó: NOVOA BUENDIA SAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:28/05/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900346062	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 71F 12B 51 IN 3 AP 1013 Teléfonos: 3104113156

Dirección electrónica: ventas@cisei.com.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 15/03/2010 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

Actividad 2: 4789 - Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/05/2018	C.C.	57422455	MAYRA PATRICIA LIZCANO CUELLO	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14830034421

(415)7707212489984(8020) 000001483003442 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C.I S.E.I

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 15 80 IN 2 OF 605

42. Correo electrónico administracion@cisei.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 7 5 5 0 0	3 1 0 4 1 1 3 1 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 0 0 3 1 3	4 7 9 9	2 0 1 0 0 3 1 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 25 / 11 : 52: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LIZCANO CUELLO MAYRA PATRICIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830034421

(415)7707212489984(8020) **000001483003442 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	9 9	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 3 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 9 7 3 2 9 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 3 0 8	
81. Hasta	2 0 4 0 0 3 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 0 0 3 1 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830034421

(415)7707212489984(8020) **000001483003442 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 7 4 2 2 4 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LIZCANO	CUELLO	MAYRA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830034421

(415)7707212489984(8020) **000001483003442 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 6 0 6 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 5 9 5 4 6 5		2 3 9 8 2 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BAUTE	GONZALEZ	ANDRES	FELIPE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 4 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN TRIBUTARIA RETENCIÓN EN LA FUENTE PERSONA NATURAL CONTRATISTA– 2026

Bogotá D.C., 03 de marzo de 2026


Doctora
GILMA DEL CARMEN MOZO GONZÁLEZ
Jefe División Financiera y Presupuesto
Senado de la República
Ciudad

Asunto: RETENCIÓN EN LA FUENTE

Con la presente quiero hacer constar bajo la gravedad de juramento que:


1. SI___NO_X_, me encuentro inscrito en el régimen simple de tributación.

Nota: Si su respuesta es afirmativa debe verificar que en la primera hoja de su RUT en la sección de Responsabilidades, calidades y atributos tenga registrada la responsabilidad 47 (Régimen simple de tributación - SIM) como se detalla a continuación.



2. SI_X_NO___, soy declarante de renta.

Nota: Si su respuesta es afirmativa debe verificar que en la primera hoja de su RUT en la sección de Responsabilidades, calidades y atributos, tenga registrada la responsabilidad 05 (Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario) como se detalla a continuación.



COPIA DOCUMENTO

3. SIXNO_, haré uso de costos y deducciones asociados a los pagos por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES.

Nota: Si su respuesta es **SI,** su factura o cuenta de cobro estará sujeta a la retención en la fuente del artículo 392 del estatuto tributario, a una tarifa del 11% o 10% por concepto de honorarios o comisiones, o del 6% o 4% por concepto de servicios, y no podrá hacer uso de las deducciones y rentas exentas, mencionadas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente documento, para disminuir la base sobre la cual se practica la retención en la fuente.

Nota: Si su respuesta es **NO,** su factura o cuenta de cobro estará sujeta a la retención en la fuente de la tabla del artículo 383 del estatuto tributario y podrá hacer uso de las deducciones y rentas exentas, mencionadas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del presente documento, para disminuir la base sobre la cual se practica la retención en la fuente, al igual que el 25% de la renta exenta mencionada en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario limitado a 790 UVT al año.

Tabla artículo 383 Estatuto Tributario, Valor UVT Año 2025: $49.799

Rango en UVT		Tarifa Marginal	Retención en la fuente
Desde	Hasta		
>0	95	0,0%	0
>95	150	19,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%
>150	360	28,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28%+10 UVT
>360	640	33,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33%+69 UVT
>640	945	35,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35%+162 UVT
>945	2300	37,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37%+268 UVT
>2300	En adelante	39,0%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39%+770 UVT

Haré uso de los siguientes beneficios tributarios y **presento adjunto los certificados correspondientes**:

Nota: Tener en cuenta que el certificado de pagos por salud a empresas de medicina prepagada, pagos por seguros de salud, y pago de intereses de vivienda o costo financiero leasing habitacional debe corresponder al año 2024.

4. SI_NO_X_, pagos por salud a empresas de medicina prepagada o pagos por seguros de salud.

5. SI___NO X, aportes a fondos de pensiones voluntarias (APV) o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC).

6. SI___NO X, pago de intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional.

7. SI___NO X, tengo personas dependientes económicamente a mi cargo que dan lugar al tratamiento tributario:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO
	CC	RC	TI	CE		

La anterior conforme a los artículos 206, 383, 387, 387-1, 388, 392 y 401 del Estatuto Tributario y el Decreto 1625 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en materia tributaria).

Atentamente,

Nombre Mayra Patricia Lizcano Cuello
Cedula No. 52.422.455 de Aracataca
Contratista CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS

Nota: Si tiene alguna consulta sobre el documento o necesita más información, por favor no dude en escribirme al siguiente correo: jhon.barrera@senado.gov.co.


Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!
MODULO
Consultar Póliza
Salir
DATOS DE LA PÓLIZA
Número de póliza: 994000074710
Número de anexo: 0
Agencia: CALI SUR
Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES
Asegurado / Beneficiario: SENADO DE LA REPUBLICA
Tomador / Garantizado: C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S
Detalle amparos asegurados:
Amparo / Cobertura | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO | sábado, 24 de enero de 2026 | viernes, 30 de abril de 2027 | $41,170,800.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | sábado, 24 de enero de 2026 | lunes, 31 de diciembre de 2029 | $20,585,400.00
CALIDAD DEL SERVICIO | sábado, 24 de enero de 2026 | viernes, 30 de abril de 2027 | $41,170,800.00
Nueva Consulta
Visualizar PDF

Contratista	CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. C.I.S.E.I
Nit	900.346.062-7
Referencia	CONTRATO No.0056 de 2026
Póliza No.	430 – 47 - 994000074710 Anexo 0, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. expedida el 26 de enero de 2026
Póliza de Seguro de Cumplimiento	

La póliza que ampara el contrato de la referencia fue revisada y confrontada con las estipulaciones contractuales y disposiciones legales, ajustándose a ellas en cuanto al Objeto, Cuantía, Plazo, Valor Asegurado, Beneficiario, Tomador, Vigencias y Amparos.

Amparos		**Vigencias**		**Valor Asegurado**
		Inicial	**Final**	
Cumplimiento del Contrato	X	24/01/2026	30/04/2027	$ 41,170,800.00
Calidad del servicio	X	24/01/2026	30/04/2027	$ 41,170,800.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal	X	24/01/2026	31/12/2029	$ 20,585,400.00

En mi condición de Directora General Administrativa del Honorable Senado de la República debidamente facultada, procedo a su aprobación.

Nota: la entrega de copia de este documento al contratista por cualquier medio surte los efectos de la notificación de Aprobación de la presente Póliza.

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 26 DE ENERO DE 2026

Firmado digitalmente por: Astrid Salamanca Rahin
Fecha: 26/1/26, 7:43:18 p.m.

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General Administrativa

Proyectó: Jennifer Castañeda Serrano. - Abogado DGA Jennifer Castañeda S

Revisó: NOVOA BUENDIA SAS

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4303728614

PÓLIZA No: 430 - 47 - 994000074710 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CALI SUR** COD. AGENCIA: 430 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	01	2026	26	01	2026

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.346.062-7**

DIRECCIÓN: CALLE 74 # 15-80 INTERIOR 2 OFICINA 605 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6018775500

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **SENADO DE LA REPUBLICA** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.103-1**

BENEFICIARIO: **SENADO DE LA REPUBLICA** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.103-1**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	24/01/2026	30/04/2027	41,170,800.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	24/01/2026	31/12/2029	20,585,400.00
CALIDAD DEL SERVICIO	24/01/2026	30/04/2027	41,170,800.00

BENEFICIARIOS
NIT 899999103 - SENADO DE LA REPUBLICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.0056-2026 ID SECOP CO1.SLCNTR.16796993 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PERSONA JURÍDICA CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, BRINDANDO ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL CENTRO INTEGRADO DE CONTROL, ADSCRITO A LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESOS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***102,927,000.00	$ **********555,129	$****15,000.00	$ ******108,325	$ **********678,454

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
F G DIAZ Y CIA. LTDA	5319	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000430372861

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB207B080DF4785E

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
Compañía de Seguros
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA No. 430162197

AGENCIA	TRANSACCIÓN Nro.	FECHA DE RECAUDO	TIPO PAGADOR
CALI SUR	430246103	26/01/2026	ASEGURADO


NOMBRE PAGADOR	C.C o NIT
C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	900346062

TOMADOR PÓLIZA
C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

DETALLE DE PAGO
PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000074710 - NRO. ELECTRÓNICO 4303728614

VALOR EN LETRAS (en Pesos)	VALOR RECIBO
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	$ 678,454.00

PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000074710 - ANEXO 0 AGENCIA CALI SUR, TOMADOR PÓLIZA: NIT-900346062 C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S . VALOR PAGADO $ 678,453.52 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 430246103



FIRMA RECIBIDO PAGO

RECIBO GENERADO POR: F G DIAZ Y CIA. LTDA

SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES

Bogotá, 29 de abril de 2026

Doctora:
ASTRID SALAMANCA RAHIN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Senado De La República

Asunto: Constancia de Revisión de Cuenta de cobro asignada CC-20260427-0007, cuenta de cobro del mes de febrero de 2026, del contrato 0056 de 2026 de CISEI., primera revisión.



Mediante la presente, nos complace informar que Soluciones Organizacionales y Territoriales S.A.S ha completado con éxito la revisión de la Cuenta del mes de febrero del contrato 0056, Esta revisión abarcó aspectos técnicos, administrativos, financieros y contables, los cuales se encuentran de conformidad con lo establecido en el contrato en mención, por lo tanto, damos el visto bueno para que se continue con su trámite de pago. Se establecen observaciones que deben aplicarse a futuras cuentas las cuales se encuentran en la matriz anexa.

El propósito fundamental de esta constancia de revisión es asegurar que el proceso de apoyo a la supervisión se haya llevado a cabo de manera satisfactoria, cumpliendo así con los términos estipulados en el Contrato No.0052 de 2026 celebrado entre el Senado de la República y Soluciones Organizacionales y Territoriales S.A.S., cuyo objeto es “Prestación de Servicios en la Dirección General Administrativa del Senado de la República, brindando apoyo a la supervisión técnica, administrativa, financiera y contable para los contratos que disponga el Senado, en la etapa en la que se encuentra cada uno de ellos.”

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar mayor detalle sobre los resultados de esta revisión.

Cordialmente,

ANDREA SAAVEDRA LASSO
Representante Legal

Numero de convenio	CONTRATO 0056-2026 - CI COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS	
Objeto del contrato	Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos, detección de incendios, máquinas detectoras de RX, arcos detectores de metales y control vehicular del Senado de la República.		
Cuenta de cobro sujeta a verificación	CUENTA # 1 FEBRERO . CONTRATO 0056-2026 - CI COMERCIALZIADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS		
Tipo	**Observaciones**	**Soporte contractual de la recomendación**	
Recomendaciones Técnicas	En relación con la **Cuenta de Cobro No. 1 , del CONTRATO 0056-2026** correspondiente al **periodo de febrero de 2026**, y con el propósito de fortalecer la calidad técnica de los informes, así como optimizar los procesos de seguimiento y supervisión, se formulan las siguientes **recomendaciones para su implementación en futuras cuentas de cobro:**	**Cuenta de Cobro No. 1 , del CONTRATO 0056-2026 correspondiente al periodo de febrero de 2026**	
Recomendaciones Técnicas	Se sugiere clasificar las recomendaciones emitidas según su **nivel de criticidad (alta, media, baja),** considerando el impacto en la operación del sistema, lo que permitirá orientar de manera más eficiente la toma de decisiones por parte de la entidad.		
Recomendaciones Técnicas	Se recomienda fortalecer el soporte de evidencias fotográficas en futuras cuentas de cobro e informes técnicos, asegurando que cada imagen esté debidamente **referenciada**. Asimismo, se sugiere **unificar el formato** y **tamaño de las imágenes,** garantizando adecuados niveles de calidad, claridad y resolución. De igual forma, cuando aplique, se recomienda incluir registros comparativos del **"antes" y "después"** de las acciones realizadas.	 Página 15 de 149	
Recomendaciones Finacieras			
Flujo de recomendaciones	Ingeniero Electronico- JB		
	Contador- JA		
	Abogado 1-AU		

Matriz de Control Seguridad Social Senado de la República para revisión Cuentas de cobros **Elaborado por:** **SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES**	**Código:**	
	Versión	
	Contrato	0056-2026
	Proveedor	CI Comercializadora Internacional Servicios e Ingeniería SAS
	Fecha	

	NOMBRE	**CARGOL/ROL**	**Objeto Contrato** 0056-2026
Proyectó	Javier Bendek Bendek	Ingeniero electrónico	Prestación de servicios como persona jurídica con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, brindando asesoría, apoyo y acompañamiento técnico en el Centro Integrado de Control, adscrito a la División de Planeación y Sistemas del Senado de la República, en el marco del proyecto de inversión AMPLIACIÓN Y MODERNIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD DEL CONGRESO EN EL TERRITORIO NACIONAL, para la verificación del funcionamiento de los sistemas de seguridad de control de accesos

Observaciones:

Para el personal operativo se adjuntó la misma planilla del mes anterior, que corresponde al periodo de cotización de **FEBRERO 2026**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	Periodo cotización	Clave Planilla	Clave Pago	Fecha	Auditoria en Portal
1	WILLIAM LEONARDO PRADA RODRIGUEZ	11524401	FEBRERO	48453093	49608158	9/02/2026	**OK**
2	DIEGO ALEJANDRO FUERTES CAÑON	1019070682	FEBRERO	48453093	49608158	9/02/2026	**OK**
3	JHONATAN ARLEY ROJAS MORENO	1015418226	FEBRERO	48453093	49608158	9/02/2026	**OK**
4	JAVIER ENRIQUE MENDOZA MENDOZA	72303983	FEBRERO	48453093	49608158	9/02/2026	**OK**

Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>

2593_TRAMITE OP_056-2026 CISEI_C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S_FEBRERO

1 mensaje

Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co> 11 de mayo de 2026 a las 9:54
Para: Pagaduria Cuentas <pagaduriacuentas@senado.gov.co>, Gilma del Carmen Mozo Gonzalez <gilma.mozo@senado.gov.co>, Fabian Castro Gomez <fabian.castro@senado.gov.co>

OB_299726_C.I COMERCIALIZADORA INTERN…

Buen día:

ADJUNTO 01 OBLIGACIÒN

Mil gracias

CENTRAL DE CUENTAS
Senado de la República

---------- Forwarded message ---------
De: **Hamilton Kissman Baez Melo** <hamilton.baez@senado.gov.co>
Date: lun, 11 may 2026 a las 9:01
Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>

Buen dia,

Por medio de la presente adjunto obligación

OB_299726_C.I COMERCIALIZADORA INTERN…

---------- Forwarded message ---------
De: **Jhon Freddy Barrera Buitrago** <jhon.barrera@senado.gov.co>
Date: vie, 8 may 2026 a las 15:11
Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Hamilton Kissman Baez Melo <hamilton.baez@senado.gov.co>
Cc: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>, Orlando Cifuentes Guasca <orlando.cifuentes@senado.gov.co>

Estimado Hamilton buenas tardes

Comparto liquidaciòn proveedor CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS, pago 1, servicio febrero, contrato 0056-2026.

Cordialmente,

JHON FREDDY BARRERA BUITRAGO
VELÁSQUEZ OSORIO ABOGADOS
Mail: jhon.barrera@senado.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **División Financiera** <financiera@senado.gov.co>
Date: vie, 8 may 2026 a las 14:31
Subject: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Central de Cuentas Senado <centraldecuentas@senado.gov.co>, Jhon Freddy Barrera Buitrago <jhon.barrera@senado.gov.co>, Katherine Alarcon Vásquez <katherine.alarcon@senado.gov.co>, Hamilton Kissman Baez Melo <hamilton.baez@senado.gov.co>

Cordial saludo

Me permito a enviar para trámite cuenta de cobro mes de febrero contrato 0056-2026; CISEI

Agradezco su amable colaboración

Atentamente,

DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
Tel: 3826605
Mail:FINANCIERA@SENADO.GOV.CO

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Cuentas Direccion** <cuentas.direccion@senado.gov.co>
Fecha: El vie, 8 may. 2026 a la(s) 10:41 a.m.
Asunto: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
Para: División Financiera <financiera@senado.gov.co>

Cordial saludo.

Para tramite de pago se remite cuenta de cobro adjunta.

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------
De: **Diana Marcela Mejia Cano** <diana.mejia@senado.gov.co>
Date: jue, 7 may 2026 a las 17:42
Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Cuentas Direccion <cuentas.direccion@senado.gov.co>, Radica Cuenta DGA <radicacuenta.dga@senado.gov.co>, Seguimiento Cuentas2 <seguimientocuentas2@senado.gov.co>

Buenas tardes,

Se remite cuenta de cobro revisada para continuar con el proceso administrativo correspondiente.

Muchas gracias.

Consulta Aportes Contratista



---------- Forwarded message ---------
De: **Andrea Galvis Cabrales** <andrea.galvis@senado.gov.co>
Date: jue, 7 may 2026 a las 15:04
Subject: Re: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Diana Marcela Mejia Cano <diana.mejia@senado.gov.co>, Juan David Arboleda <juan.arboleda@senado.gov.co>, Juan David Arboleda Castañeda <jdavidarbo@gmail.com>, Seguimiento Cuentas2 <seguimientocuentas2@senado.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio del presente remito cuenta de cobro corregida para el proceso de pago.

El mar, 5 may 2026 a las 13:03, Diana Marcela Mejia Cano (<diana.mejia@senado.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes respetados dres,
>
> No se observan subsanadas las observaciones sugeridas en el correo anterior, el perfil del ingeniero electrónico menciona experiencia como técnico en sus soportes y no como ingeniero.
>
> La margen del informe PCFR10 tampoco se evidencia corregida con la celda que se eliminó.
>
> Se recomendó revisar el perfil de las hojas de vida vs la oferta económica.
>
> Muchas gracias.

Cordialmente,

Diana Marcela Mejía Cano
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Tel: 3122400820
Mail: diana.mejia@senado.gov.co

El El mar, 5 may. 2026 a la(s) 11:04 a.m., Andrea Galvis Cabrales <andrea.galvis@senado.gov.co> escribió:

Buenos días, remito cuenta de cobro corregida, para proceso de pago.

El jue, 30 abr 2026 a las 12:24, Diana Marcela Mejia Cano (<diana.mejia@senado.gov.co>) escribió:

Buenas tardes respetados dres,

Una vez revisada la presente cuenta de cobro, se encontró que:
1. Se deben ajustar los perfiles de las hojas de vida relacionadas en virtud a que la oferta económica menciona experiencia en seguridad electrónica y sólo se evidencia en una hoja de vida. con respecto a la hoja de vida del señor Jhonatan Arley Rojas Moreno, ajustar el perfil como profesional en ingeniería electrónica y justificar experiencia como ingeniero en seguridad electrónica. (Por favor cumplir textualmente con los perfiles mencionados en la oferta económica, sugiero revisar cada hoja de vida con detalle verificando experiencia y perfil).
2. Por favor corregir las márgenes del informe, no se deben eliminar celdas, el formato debe conservar su forma original en virtud a que es un formato publicado y aprobado de manera institucional por la entidad. (Por favor enviar el informe enviado la primera vez).

Muchas gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier inquietud.

7. EQUIPO DE TRABAJO

1- **INGENIERO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 15 años
2- **INGENIERO ELECTRONICO (1):** Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 2 años
3- **TECNÓLOGO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en servicios y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 5 años.
4- **TECNÓLOGO MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en proyectos y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 2 años.



CONTACTO

(302) 4501406

jhonatan.rojas1690@gmail.com

Cc: 1015418226

DIAGONAL 21 # 78 - 43

REFERENCIAS

SERGIO VELANDIA
Ingeniero Sistemas
(310) 7976686

DANILO SAINEA
Ingeniero Electromecánico
(311) 2270420

JHONATAN ARLEY ROJAS MORENO

INGENIERO ELECTRONICO

SOBRE MÍ

Soy una persona organizada, con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas. Poseo experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas personalizadas y en la gestión de proyectos. Mi enfoque proactivo y mi capacidad de adaptarme rápidamente a nuevos desafíos me permiten optimizar procesos y garantizar resultados exitosos. Además, soy responsable y me caracterizo por mi compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

EXPERIENCIA

- Mejorar la eficiencia operativa analizando requisitos del cliente.
- Implementar soluciones personalizadas y proponer innovaciones en software y hardware.
- Facilitar capacitación efectiva y desarrollar material didáctico.
- Coordinar la instalación de sistemas de seguridad y automatización.
- Realizar evaluaciones de riesgos y mantenimientos preventivos.
- Gestionar la cuenta de correo y mantener comunicación clara con el cliente.
- Realizar backups mensuales y optimizar la gestión de solicitudes de servicio.


Cisei
Cargo: Coordinador técnico
Jefe: Javier Mendoza
Tiempo: Enero de 2023 - actual
Teléfono: 3115166105

Prosegur
Cargo: Técnico de Lider
Jefe: Jorge Romero
Tiempo: 15 de ene de 2020 - 28 de dic 2022
Teléfono: 3304000

Diebold
Cargo: Técnico de Mantenimiento
Jefe: Julián Castillo
Tiempo: Abril de 2014 - 14 de ene 2020
Teléfono: 5185026

EDUCACIÓN

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: PC-Fr10 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 2024/ 02/ 27




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: PC-Fr10 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27

IMAGENES



	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: PC-Fr10 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: PC-Fr10 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27

IMAGENES




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES SENADO DE LA REPÚBLICA	CODIGO: PC-Fr10 VERSIÓN: 02 FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27

IMAGENES




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27




	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27


IMAGENES



	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024/02/27



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024/02/27




CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27



CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	CODIGO: PC-Fr10
		VERSIÓN: 02
	SENADO DE LA REPÚBLICA	FECHA DE APROBACIÓN: 2024 / 02 / 27

IMAGENES



El jue, 30 abr 2026 a las 11:36, Andrea Galvis Cabrales (<andrea.galvis@senado.gov.co>) escribió:

> Buenos días remito cuenta de cobro corregida para el proceso de pago.
>
> Cordial saludo, en el presente correo encontrará la respuesta a sus observaciones
>
> 1. Incluir póliza.
>
> Respuesta: Se anexa aprobación de la póliza, verificación de póliza y poliza, así mismo se envían en el documento cuenta de cobro en las tres últimas páginas.
>
> 2. El formato FR-fr16 no se encuentra firmado por el supervisor.

Reenviamos la cuenta de cobro para que por favor sea firmada por la supervisora en las páginas: 2, 151 y 293.

3. En la oferta económica se mencionan 4 personal con perfiles puntuales, pero en la cuenta de cobro se adjunta una persona diferente a la mencionada inicialmente, este perfil menciona dos años de experiencia como ingeniero electrónico y en la hoja de vida del perfil que se cambio no se justifican los dos años de experiencia xq se encuentra vinculado como técnico y no como ingeniero, por favor aclarar.

Se anexa hoja de vida detallada del ingeniero Jhonatan Rojas es profesional en Ingeniería Electrónica y cuenta con más de 10 años de experiencia en sistemas de seguridad electrónica. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado diversos cargos desde técnico hasta coordinador técnico, con lo cual cumple con la experiencia ofrecida del personal numero 2 ofrecido, ver líneas abajo..

1- INGENIERO ELECTRÓNICO (1): Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 15 años
2- INGENIERO ELECTRONICO (1): Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 2 años
3- TECNÓLOGO ELECTRÓNICO (1): Experiencia en servicios y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 5 años.
4- TECNÓLOGO MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (1): Experiencia en proyectos y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 2 años.

El mié, 29 abr 2026 a las 16:53, Diana Marcela Mejia Cano (<diana.mejia@senado.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes respetados dres
>
> Una vez revisada la presente cuenta de cobro, se encontraron las siguientes observaciones:
> 1. Incluir póliza.
> 2. El formato FR-fr16 no se encuentra firmado por el supervisor.
> 3. En la oferta económica se mencionan 4 personal con perfiles puntuales, pero en la cuenta de cobro se adjunta una persona diferente a la mencionada inicialmente, este perfil menciona dos años de experiencia como ingeniero electrónico y en la hoja de vida del perfil que se cambio no se justifican los dos años de experiencia xq se encuentra vinculado como técnico y no como ingeniero, por favor aclarar.
>
> Muchas gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier inquietud.

Tecnólogo	Diego Fuentes	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026
Ingeniero	Jhonatan Rojas	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026
Ingeniero	Javier Mendoza	Febrero	48453093	49608158	09/02/2026

En constancia se firma a los _03_ días del mes de _Marzo__ de _2026_.

Representante Legal
C.C. No. 57.422.455

Revisión del interventor o supervisor
Cargo:
C.C. No.

Nota: Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

7. EQUIPO DE TRABAJO

1- **INGENIERO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 15 años
2- **INGENIERO ELECTRONICO (1):** Experiencia en Sistemas de Seguridad Electrónica – 2 años
3- **TECNÓLOGO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en servicios y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 5 años.
4- **TECNÓLOGO MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (1):** Experiencia en proyectos y mantenimiento de Seguridad Electrónica – 2 años.

C.I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S
CALLE 74 No 15-80 INT 2 OFI 605, TELÉFONO (601) 695 6356 - 311 5166105 BOGOTÁ – COLOMBIA
NIT: 900.346.062-7, EMAIL: VENTAS@CISEI.COM.CO, GERENCIA@CISEI.COM.CO
URL: WWW.CISEI.COM.CO



CONTACTO

(302) 4501406

jhonatan.rojas1690@gmail.com

Cc: 1015418226

DIAGONAL 21 # 78 - 43

REFERENCIAS

SERGIO VELANDIA
Ingeniero Sistemas
(310) 7976686

JHONATAN ARLEY ROJAS MORENO

INGENIERO ELECTRONICO

SOBRE MÍ

Soy una persona organizada, con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas. Poseo experiencia en la implementación de soluciones tecnológicas personalizadas y en la gestión de proyectos. Mi enfoque proactivo y mi capacidad de adaptarme rápidamente a nuevos desafíos me permiten optimizar procesos y garantizar resultados exitosos. Además, soy responsable y me caracterizo por mi compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.

EXPERIENCIA

- Mejorar la eficiencia operativa analizando requisitos del cliente.
- Implementar soluciones personalizadas y proponer innovaciones en software y hardware.
- Facilitar capacitación efectiva y desarrollar material didáctico.
- Coordinar la instalación de sistemas de seguridad y automatización.
- Realizar evaluaciones de riesgos y mantenimientos preventivos.
- Gestionar la cuenta de correo y mantener comunicación clara con el cliente.
- Realizar backups mensuales y optimizar la gestión de solicitudes de servicio.

Cisei
Cargo: Coordinador técnico
Jefe: Javier Mendoza
Tiempo: Enero de 2023 - actual
Teléfono: 3115166105

Prosegur
Cargo: Técnico de Lider
Jefe: Jorge Romero
Tiempo: 15 de ene de 2020 - 28 de dic 2022
Teléfono: 3304000

Diebold
Cargo: Técnico de Mantenimiento
Jefe: Julián Castillo

El mié, 29 abr 2026 a las 10:55, Radica Cuenta DGA (<radicacuenta.dga@senado.gov.co>) escribió:

> Sra Diana Mejia,

Reciban un cordial saludo,
Nos permitimos informarle que le fue asignado realizar la revisión de la siguiente cuenta de cobro la cual ya cuenta con el aval de la firma revisora técnica **SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES S.A.S.**

ID caso: **CC-20260427-0007**
Contratista: **CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA CISEI**
Contrato: **0056-2026**
Periodo: 202602
Seguimiento asignado: Alexander Perez.
Revisor: Diana Mejia
Quién envía: Supervisor

Favor diligenciar el siguiente formulario y enviar al completar la revisión, registrando en las observaciones las novedades identificadas simultáneamente al mensaje enviado con la solicitud de ajustes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelWP2NV32uMhNYh00jV3MBIJh8DI_xi7KrR1kVo56cYGqhKQ/viewform

Atento a sus comentarios,

---------- Forwarded message ---------
De: **SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES** <sorterr1290@gmail.com>
Date: mié, 29 abr 2026 a las 10:28
Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Radica Cuenta DGA <radicacuenta.dga@senado.gov.co>, Seguimiento Cuentas1 <seguimientocuentas1@senado.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **ingelectronico ingelectronico** <ingelectronico1290@gmail.com>
Date: mié, 29 abr 2026 a las 7:38
Subject: Re: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES <sorterr1290@gmail.com>

Cordial saludo ,

Envío revisión CUENTA # 1 FEBRERO . CONTRATO 0056-2026 - CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA SAS, de acuerdo al flujo de trabajo y para fines pertinentes.

Adjunta matriz validación pagos seguridad social.

Cordialmente,
Javier Bendek B
Ingeniero Electrónico

El mar, 28 abr 2026 a la(s) 9:24 a.m., SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES (sorterr1290@gmail.com) escribió:

> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Radica Cuenta DGA** <radicacuenta.dga@senado.gov.co>
> Date: lun, 27 abr 2026 a las 18:23
> Subject: Fwd: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI

To: SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES <sorterr1290@gmail.com>, Seguimiento Cuentas1 <seguimientocuentas1@senado.gov.co>
Cc: DIANA MARCELA MEJIA CANO <diana.mejia@senado.gov.co>

Señores:

SOLUCIONES
ORGANIZACIONALES
Y TERRITORIALES

Reciban un cordial saludo,
Nos permitimos informarle que le fue asignado realizar la revisión de la siguiente cuenta de cobro.

ID caso: **CC-20260427-0007**
Contratista: **CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVICIOS E INGENIERIA CISEI**
Contrato: **0056-2026**
Periodo: 202602
Seguimiento asignado: Alexander Perez.
Revisor: Soluciones Territoriales
Quién envía: Supervisor

Favor diligenciar el siguiente formulario y enviar al completar la revisión, registrando en las observaciones las novedades identificadas simultáneamente al mensaje enviado con la solicitud de ajustes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJsiwIiCBobm030Xg1LNShPzN16kXIDAjXctvhcDgj4DPG9g/viewform

---------- Forwarded message ---------
De: **Andrea Galvis Cabrales** <andrea.galvis@senado.gov.co>
Date: lun, 27 abr 2026 a las 12:08
Subject: CUENTA DE COBRO FEBRERO - CTO. 0056-2026 CISEI
To: Radica Cuenta DGA <radicacuenta.dga@senado.gov.co>
Cc: Juan David Arboleda <juan.arboleda@senado.gov.co>, Gustavo Andres Lancheros Riaño <gustavo.lancherosr@senado.gov.co>, Seguimiento Cuentas2 <seguimientocuentas2@senado.gov.co>

Buenas tardes, remito cuenta de cobro para el proceso de pago.

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le

rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES S.A.S.
NIT. 900504821-9
Correo electrónico *solucionesterritorialessas@gmail.com*



--
SOLUCIONES ORGANIZACIONALES Y TERRITORIALES S.A.S.
NIT. 900504821-9
Correo electrónico *solucionesterritorialessas@gmail.com*



Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
Cordialmente,

Diana Marcela Mejía Cano
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Tel: 3122400820
Mail: diana.mejia@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
Cordialmente,

Diana Marcela Mejía Cano
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Tel: 3122400820
Mail: diana.mejia@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is

prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

ANDREA ISABEL GALVIS CABRALES
SENADO DE LA REPÚBLICA

JEFE SECCION DE BIENESTAR Y URGENCIA MEDICA

Tel: 6116
Mail:ANDREA.GALVIS@SENADO.GOV.CO

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
Cordialmente,

Diana Marcela Mejía Cano
SENADO DE LA REPÚBLICA

CONTRATISTA DE:
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Tel: 3122400820
Mail: diana.mejia@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.
CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

A-0056-2026-CISEI-2026-FEBRERO (2).pdf

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia- Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--
Cordialmente,

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENADO DE LA REPÚBLICA

HAMILTON KISSMAN BAEZ MELO
VELASQUEZ OSORIO ABOGADOS
SECCIÓN DE CONTABILIDAD
Teléfono: 3823000

SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: hamilton.baez@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

--

Cordialmente

CENTRAL DE CUENTAS

SENADO DE LA REPÚBLICA

Mail: centraldecuentas@senado.gov.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD.

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. El Congreso de la República de Colombia-Senado de la República informa a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo por error, le rogamos lo ponga en conocimiento del emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING..

This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. The Congress of the Republic of Colombia - Senate of the Republic informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

7.Liquidaciòn CI Comercializadora internacional pago 1 servicio febrero contrato 0056-2026.pdf
400K