VÍAS DE ORIENTE S.A.S.

# INSPECCION DE DOTACION Y EPP

| FOR-TH-13 |
|---|
| Versión. 3 |
| Julio 22/2024 |
| Pág. 1 de 1 |

| CONTRATO | CARGO | OBJETO |
|---|---|---|
| 4026847 | MANTENIMIENTO VIAL | PRESTACION DEL SERVICIO DE CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y TÉCNICAS DESTINADAS A PRESERVAR, REPARAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON EL FIN DE ASEGURAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL. |

**BUEN ESTADO** B **REQUIERE CAMBIO** RC **NO APLICA** N/A

| N° | NOMBRE | CASCO | BARBUQUEJO | PROTECCION VISUAL | PROTECCION AUDITIVA | MASCARILLA VAPORES | PANTALON | BOTAS DE SEGURIDAD (CUERO) | BOTAS DE SEGURIDAD (CAUCHO) | DOTACION INVIERNO | GUANTES VAQUETA | GUANTES NITRILO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIECER DE JESUS OROZCO BEDOYA | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 2 | LUIS JOSE OSORIO BUITRAGO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 3 | JAIME IVAN BOTERO URREA | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 4 | CARLOS ANDRES LOPEZ PALACIO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 5 | JOSE ALPIDIO LOPEZ LOPEZ | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 6 | DIEGO FERNANDO VALLEJO TABARES | B | B | B | N.A | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 7 | EDUARDO DE JESUS TABARES VALENCIA | B | B | B | N.A | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 8 | JHON JAIRO GARCIA LONDOÑO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 9 | ALFREDO GALLEGO ARANGO | B | B | B | B | N.A | R.C | N.A | B | N.A | B | B |
| 10 | CARLOS ARTURO TORO QUINTERO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 11 | JUAN ALBERTO LONDOÑO OCAMPO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 12 | JESUS MARIA BOTERO GOMEZ | B | B | B | N.A | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 13 | JUAN CARLOS SANCHEZ VALENCIA | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 14 | ALIRIO DE JESUS PATIÑO GOMEZ | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 15 | HECTOR ALFONSO QUIRAMA PEREZ | B | R.C | B | N.A | N.A | B | N.A | B | N.A | R.C | B |
| 16 | GERMAN BUITRAGO | B | B | B | B | N.A | B | N.A | R.C | N.A | B | B |
| 17 | LUIS FERNANDO CORREA HIDALGO | B | B | B | N.A | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |
| 18 | GABRIEL ANGEL RAMIREZ CASTAÑO | B | B | B | N.A | N.A | R.C | N.A | B | N.A | B | B |
| 19 | DIEGO ALEXANDER GOMEZ ARISTIZABAL | B | B | B | B | N.A | B | N.A | B | N.A | B | B |

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | Jaime Ivan Botero Urrea | |
| **CARGO** | Presidente del Copasst | |
| **FECHA** | 23-05-2025 | **FIRMA** |

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# INSPECCIÓN EXTINTOR

Proyecto: VIAS DE ORIENTE S.A.S - 900470729-0

Inspeccionado por: Jaime Ivan Botero U. Cédula: 75355077 Cargo: pte. COPASST

Fecha: 23-05-2025 Código: 03322

Lugar: Sede de la empresa Permiso No:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| DESCRIPCION | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | B | M | |
| CAPACIDAD | ✓ | | |
| AGENTE | ✓ | | |
| UBICACIÓN | ✓ | | |
| SEÑALIZACIÓN | ✓ | | |
| ACCESO | ✓ | | |
| VISIBILIDAD | ✓ | | |
| TARJETA | ✓ | | |
| SELLO | ✓ | | |
| PRESIÓN | ✓ | | |
| MANÓMETRO | ✓ | | |
| PASADOR | ✓ | | |
| MANGUERA | | | N-A |
| BOQUILLA | ✓ | | |
| PALANCA | ✓ | | |
| SOPORTE | ✓ | | |
| CILINDRO | ✓ | | |
| PINTURA | ✓ | | |
| CORROSION | ✓ | | No tiene. |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Febrero del año 2026 | | |

FUERA DE SERVICIO | SI | | NO | ✓

## ACCIONES ENCONTRADAS

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

## APROBACIONES

REALIZADA POR: Jaime Ivan Botero Urrea.

FIRMA: Jaime Botero

CARGO: Presidente del COPASST.

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

## INSPECCIÓN EXTINTOR

Proyecto: VIAS DE ORIENTE S.A.S - 900470729-0

Inspeccionado por: Jaime Ivan Botero U Cédula: 75755077 Cargo: Pte. COPASST

Fecha: 23-05-2025 Código: PSL 150

Lugar: Sede de la empresa Permiso No:

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| DESCRIPCION | ESTADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | B | M | |
| CAPACIDAD | ✓ | | |
| AGENTE | ✓ | | |
| UBICACIÓN | ✓ | | |
| SEÑALIZACIÓN | ✓ | | |
| ACCESO | ✓ | | |
| VISIBILIDAD | ✓ | | |
| TARJETA | ✓ | | |
| SELLO | ✓ | | |
| PRESIÓN | ✓ | | |
| MANÓMETRO | ✓ | | |
| PASADOR | ✓ | | |
| MANGUERA | | | N-A |
| BOQUILLA | ✓ | | |
| PALANCA | ✓ | | |
| SOPORTE | ✓ | | |
| CILINDRO | ✓ | | |
| PINTURA | ✓ | | |
| CORROSION | ✓ | | No tiene |
| FECHA DE VENCIMIENTO | | | |

| FUERA DE SERVICIO | SI | | NO | ✓ |
|---|---|---|---|---|

### ACCIONES ENCONTRADAS

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

### APROBACIONES

REALIZADA POR: Jaime Iván Botero Urrea

FIRMA: Jaime Botero

CARGO: Presidente del COPASST

## INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR

VÍAS DE ORIENTE S.A.S.

Inspeccionado por: Jaime Iván Botero Urrea Cédula: 75355077 Cargo: presidente Copussst

Fecha: 23-05-2025

Lugar: La union Ant

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentación / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCION | REVISION O CONDICIONES INSEGURAS | ESTADO | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B | C | NC | M | N/A | |
| 1 | 1 | FLEXOMETRO DECAMETRO | Estado de la escala de medición, uña. | | ✓ | | | | |
| 2 | 12 | PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA) | Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) | ✓ | | | | | |
| 3 | 3 | PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA) | Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas | | ✓ | | | | |
| 4 | 2 | BARRAS | Estado general | ✓ | | | | | |
| 5 | 2 | APISONADORES | Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrías desgastadas | ✓ | | | | | |
| 6 | 3 | MARTILLOS, PORRAS, MACETAS | mango ( ajuste, quebrado, astillado, flojo), caras, bordes, anticipas | ✓ | | | | | |
| 7 | 5 | ESCOBAS | Mango | | ✓ | | | | |
| 8 | 1 | CORTARRAMAS | Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos) | ✓ | | | | | |
| 9 | 2 | PALUSTRE | Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo) | | ✓ | | | | |
| 10 | 1 | SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA | Marco, hoja e instalación. | | ✓ | | | | |
| 11 | 12 | MACHETE | Mango, filo y funda. | | ✓ | | | | |
| 12 | 2 | DESTORNILLADOR | Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada) | ✓ | | | | | |
| 13 | 1 | HACHAS | Revise el mango y la cabeza para obtener signos de daño o desgaste. | ✓ | | | | | |
| 14 | 2 | CARRETILLAS | el buen estado de la transpaleta, principalmente de su sistema de rodamiento | ✓ | | | | | |
| 15 | 1 | RASTRILLOS | Estado general ( fisuras, tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados. | ✓ | | | | | |
| 16 | 1 | CINCELES | no esté desafilado ni astillado | | ✓ | | | | |
| 17 | 1 | ALICATES | Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los alicates, es fundamental revisar el estado de las mandíbulas, el mecanismo de cierre, los mangos y el aislamiento (si se usan para trabajos eléctricos). | ✓ | | | | | |
| 18 | | OTROS | | | | | | | |
| 19 | | OTROS | | | | | | | |
| 20 | | OTROS | | | | | | | |
| 21 | | OTROS | | | | | | | |

Firma HSE: Lina J. Echeverria

Firma de quien inspecciona: Jaime Botero

PROBADO POR: LUIS JOSE OSORIO CARGO: R. Legal FIRMA: Luis José Osorio B

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

# INSPECCIÓN BOTIQUÍN

**Nombre del proyecto:** VIAS DE ORIENTE S.A.S - 900470729-0

**Ubicación:** Sede de la empresa **Fecha de revisión:** 23-05-2025

**Inspeccionado por:** Alfredo Gallego **Cargo:** Copasst **Cédula:** 15354225

| N° | ELEMENTOS | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | | C | R.C. | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MES | AÑO | | | | |
| 1 | Algodón | 1 | | | C | | | |
| 2 | Esparadrapo | 1 | 04 | 2026 | C | | | |
| 3 | Gasa | 3 | | | C | | | |
| 4 | Micropore | 1 | | | C | | | |
| 5 | Venda Elástica 5" X 4" | 4 | | | C | | | |
| 6 | Vendas Triangulares | 3 | | | C | | | |
| 7 | Parche Ocular | 1 | | | C | | | |
| 8 | Guantes de Látex | 2 | 06 | 2026 | C | | | |
| 9 | Tapabocas | 4 | | | C | | | |
| 10 | Inmovilizador de Cuello | 1 | | | C | | | |
| 11 | Inmovilizadores para Miembros | 3 | | | C | | | |
| 12 | Bajalenguas | 5 | | | C | | | |
| 13 | Linterna y Baterías | 1 | | | C | | | |
| 14 | Tijeras | 1 | | | C | | | |
| 15 | Manual de Primeros Auxilios | 1 | | | C | | | |
| 16 | Maletín o Caja del Botiquín | 1 | | | C | | | |
| 17 | Teléfonos de Emergencia | 1 | | | C | | | |
| 18 | Curas | 8 | | | C | | | |
| 19 | Termómetro | 1 | | | C | | | |
| 20 | Gel Antibacterial | 3 | | | C | | | |
| 21 | Sales de Hidratación | 2 | | | C | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**CRITERIOS:** C: CUMPLE / RC: REQUIERE CAMBIO / N/A: NO APLICA

**Aprobado Por:** Alfredo Gallego A **Cargo:** C S S P

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

VÍAS DE ORIENTE S.A.S.

# INSPECCIÓN A CAMILLA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AREA:** Operativa | | **N° CTIVO:** | |
| **FECHA:** 26-05-2025 | | **INICIO** | **FINAL** |

| **DESCRIPCION** | **ESTADO** | | |
|---|---|---|---|
| | **BUENO** | **REGULAR** | **MALO** |
| Instalación (sitio de ubicación) | ✓ | | |
| Señalización | ✓ | | |
| Estado de la lona, plástico | ✓ | | |
| Correas de seguridad | ✓ | | |
| Sujetadores para cargue | ✓ | | |
| Inmovilizador de cabeza | ✓ | | |
| Soporte de descanso | ✓ | | |
| Otro: | | | |
| Otro: | | | |
| Otro: | | | |

ACCIONES ENCONTRADAS A MEJORAR

| | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Nota: Las acciones por mejorar deben ser corregidas antes de la próxima inspección

**APROBACIONES**

| **REALIZADA POR** | **APROBADA POR** |
|---|---|
| FIRMA: Jaime Botero | FIRMA: Luis José Osorio. |
| NOMBRE: Jaime Ivan Botero Urrea | NOMBRE: Luis José Osorio B. |
| CARGO: presidente del copasst | CARGO: R Legal. |