LUBRISERVICIOS LA AVENIDA
HECTOR EMILIO PIRACOCA JIMENEZ – RESPONSABLE DE IVA NIT: 6759349-5
LUBRICANTES EN TODAS LAS MARCAS FILTROS NACIONALES E IMPORTADOS

Tunja, 26 de mayo de 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE BOYACÁ
Boyacá, Boyacá, Colombia

REF: OFERTA ECONOMICA

Por medio de la presente HECTOR EMILIO PIRACOCA JIMENEZ con NIT: 6759349-5 presenta la cotización de los productos y servicios que continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**LUBRICANTES Y FILTROS BANCO DE MAQUINARIA**				
	TRACTOR JOHN DEERE 509				
1.1	SUMINISTRO FILTRO SISTEMA HIDRAULICO (TRACTOR)	UNIDAD	1	$ 440.300	$ 440.300
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E				
1.2	SUMNISTRO DE BALDE DE GRASA ALTA TEMPERATURA EP2 18 Kg	UNIDAD	1	$ 398.000	$ 398.000
1.3	VALVULINA 85W140 PARA DIFERENCIAL	GARRAFA 5 US GAL/18,93L	1	$ 725.000	$ 725.000
2	**REPUESTOS**				
	BUS CHEVROLET FRR ISUZU MODELO 2016 OCM-342				
2.1	REPARACION GENERAL DE ARRANQUE DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBILLOS DE UNIDADES Y STOP,	UNIDAD	1	$ 511.700	$ 511.700
2.2	SUMINISTRO DE LUCES TIPO LED, PARA LUCES STOP Y UNIDADES DE LUCES DELANERAS	UNIDAD	4	$ 65.450	$ 261.800
	BUS CHEVROLET FRR ISUZU MODELO 2019 OCM-600				
2.3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALTERNADOR SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 618.800	$ 618.800
2.4	SERVICIO DE ESCANER, REVISION GENERAL DEL SITEMA ELECTRICO, CORRECCION DE FALLA ELECTRICA PRESENTA CORTO, CAMBIO DE ARNES SISTEMA DE MASTER ELECTRICO	KIT	1	$ 2.082.500	$ 2.082.500

2.5	SUMINISTRO DE BATERIA 12V,95 Ah,850A	UNIDAD	1	$ 606.900	$ 606.900
2.6	MANO DE OBRA DESMONTAJE MUELLE DELANTERO PUESTA DE BUJES Y CAMBIO DE TORNILLO CENTRAL, GRADUACION SISTEMA DE FRENOS	UNIDAD	2	$ 154.700	$ 309.400
2.7	SUMNISTRO TORNILLO CENTRAL DE 1/2 X 10 CM MUELLE DELANTERO	UNIDAD	2	$ 30.940	$ 61.880
2.8	SUMINISTRO DE BUJES PARA MUELLE DELANTERO	UNIDAD	4	$ 154.700	$ 618.800
2.9	SUMINISTRO DE HOJA DE RESORTE SEGUNDA VUELTA FRR MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	$ 595.000	$ 595.000
2.10	SUMINISTRO DE HOJA DE RESORTE TERCERA MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	$ 416.500	$ 416.500
2.11	SUMINISTRO DE HOJA DE RESORTE QUINTA MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	$ 154.700	$ 154.700
	TOYOTA HILUX OCM - 200				
2.12	SUMINISTRO DE KIT DE DISTRIBUCION	UNIDAD	1	$ 963.900	$ 963.900
2.13	SUMINISTRO DE TAPA VALVULAS MOTOR	UNIDAD	1	$ 714.000	$ 714.000
2.14	SUMINISTRO DE RETENEDORES PARA INYECTORES	UNIDAD	1	$ 202.300	$ 202.300
2.15	SUMINISTRO RETENEDOR EJE DE LEVAS	UNIDAD	1	$ 71.400	$ 71.400
2.16	MANO DE OBRA PUESTA KIT DE DISTRIBUCION, TAPA VALVULAS, RETENEDORES	UNIDAD	1	$ 464.100	$ 464.100
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO	UNIDAD	2	$ 218.960	$ 437.920
2.18	SUMINISTRO DE CINTA AIRBAG DE LA CONEXIÓN ELECTRICA ENTRE EL VOLANTE Y LA BOCINA	UNIDAD	1	$ 586.670	$ 586.670
2.19	DESPLAZAMIENTO DE TECNICO MUNICIPIO DE OICATA, PUESTA DE CINTA AIRBAG DE LA CONEXIÓN ELECTRICA ENTRE EL VOLANTE Y LA BOCINA	UNIDAD	1	$ 358.190	$ 358.190
2.20	DESMONTAJE Y MONTAJE SILLA TRASERA RECONSTRUCCION DE SOPORTE	UNIDAD	1	$ 153.510	$ 153.510

	VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300 OCB-060				
2.21	DESPLAZAMIENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO HASTA MUNICIPIO DE OICATA SERVICIO DE ESCANER DIAGNOSTICO DE FALLAS	UNIDAD	1	$ 1.154.300	$ 1.154.300
2.22	SUMINISTRO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE (SISTEMA DE INYEECION DE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	6	$ 2.237.200	$ 13.423.200
2.23	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOTOR	UNIDAD	1	$ 1.558.900	$ 1.558.900
2.24	SUMINISTRO BATERIAS CMF3 1P 1350	UNIDAD	2	$ 987.700	$ 1.975.400
2.25	ARREGLO GENERAL ARNES ELECTRICO FAN CLUTCH (SISTEMA DE REFRIGERACION)	UNIDAD	1	$ 611.660	$ 611.660
2.26	REPARACION GENERAL FAN CLUTCH DE TODOS SUS COMPONENTES	UNIDAD	1	$ 808.010	$ 808.010
2.27	CAMBIO DE MAGUERA HIDRAULICA RECIPIENTE HIDRAULICO SISTEMA DE LA DIRECCION	UNIDAD	1	$ 115.430	$ 115.430
2.28	CAMBIO DE ACOPLES, PRESENTA FUGAS DE COMBUSTIBLE EN EL MOTOR	UNIDAD	1	$ 274.890	$ 274.890
2.29	LAVADA GENERAL	UNIDAD	1	$ 186.830	$ 186.830
2.30	REPARACION GENERAL BOMBA RELAY SISTEMA DE FRENOS, MANTENIMIENTO AL SITEMA DE AIRE CORRECCION DE FUGAS Y REPARACION DE CAMARA DE AIRE (SUMINISTRO DE ACOPLESY MANGUERAS)	UNIDAD	1	$ 1.118.600	$ 1.118.600
2.31	CAMBIO DE BOMBILLOS LED H4 UNIDADES DELANTERAS	UNIDAD	1	$ 233.240	$ 233.240
2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJES Y PLATINAS AMORTIGUADORES DELANTEROS	UNIDAD	1	$ 152.320	$ 152.320
2.33	SUMINISTRO DE HOJA PRICIPAL PARABÓLICA MUELLE DELANTERO INTERNATIONAL 4300	UNIDAD	1	$ 1.645.770	$ 1.645.770

2.34	SUMINISTRO DE HOJA SEGUNDA PARABÓLICA MUELLE DELANTERO INTERNATIONAL 4300	UNIDAD	1	$ 1.455.370	$ 1.455.370
2.35	SUMNISTRO TORNILLO CENTRAL DE 1/2 X 10 CM	UNIDAD	2	$ 30.940	$ 61.880
2.36	SUMINISTRO DE BUJES MUELLE DELANTERO	UNIDAD	2	$ 88.060	$ 176.120
2.37	SUMINISTRO DE BALANCINES MUELLE DELANTERO	UNIDAD	4	$ 51.170	$ 204.680
2.38	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUELLE DELANTERO, CAMBIO DE BUJES,CAMBIO DE BALANCINES	UNIDAD	1	$ 253.470	$ 253.470
	VOLQUETA CHEVROLET FVR MODELO 2016 OJZ-240				
2.39	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE APERTURA DE CAPO VOLQUETA CHEVROLET FVR	UNIDAD	1	$ 761.600	$ 761.600
	VIBROCOMPACTADOR CASE SV 208				
2.40	DESPLAZAMIENTO DE TECNICO HASTA EL MUNICIPIO DE OICATA VEREDA EL MORTIÑAL DIAGNOSTICO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA ENCENDIDO DE MOTOR, REPARACION ARNES ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 2.653.700	$ 2.653.700
	RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND				
2.41	DESPLAZAMIENTO DE TECNICO MUNICIPIO DE OICATA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE COMPONENTES SISTEMA DE INYECCION Y PUESTA DE FUNCIONAMIENTO MOTOR	UNIDAD	1	$ 3.986.500	$ 3.986.500
	MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ-125				
2.42	REPARACION GENERAL DE MOTOR (CAMBIO DE PISTON Y ANILLOS, KIT DE CILINDRO,KIT EMPAQUETADURA, GUIAS DE VALVULA Y CADENILLA,SERVICIO DE RECTIFICADORA)	UNIDAD	2	$ 1.666.000	$ 3.332.000

2.43	LLANTA DELANTERA REFERENCIA 80/90/21 ,ANCHO DE SECCION DE 80 mm, DIAMETRO 21 PULGADAS, VELOCIDAD 150 Km/h, CARGA MAXIMA 180 Kg	UNIDAD	2	$ 232.050	$ 464.100
2.44	LLANTA TRASERA REFERENCIA: 110/80/18, ANCHO DE SECCION 110 mm, PERFIL 80 mm, VELOCIDAD 150 Km/h, CARGA MAXIMA 236 Kg	UNIDAD	2	$ 317.730	$ 635.460
2.45	KIT DE ARRASTRE, RELACION 50/14 PLATEADOS ACERO 1045 TEMPLADO, CADENA REFORZADA 428H-124	UNIDAD	2	$ 238.000	$ 476.000
	TOTAL				$ 49.472.700

La presente cotización incluye impuestos que sean aplicables.

Estos precios estarán vigentes por treinta días calendario a partir de la fecha de la presente cotización.

Atentamente:

LUBRISERVICIOS LA AVENIDA
NIT. 6759349-5
Representante legal: HECTOR EMILIO PIRACOCA JIMENEZ
Dirección: AVENIDA ORIENTAL12- 20
Ciudad: TUNJA, BOYACA
Teléfono: 6087460373
Correo electrónico: hpiracocaj@hotmail.com