**SEMANA No.** 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias




Se evidencia que se finalizo el levantamiento de las cuchillas correspondientes al area de coordinacion,




Se evidencia que se avanzo la actividad de pañete (Afinado) en el area de la viga cinta y cuchillas del area administrativa.




Se evidencia que se da incio a la instalacion de la baldosa vibroprensada al interior del area administrativa.




Se evidencia que se esta realizando el armado para la ejecucion de la viga cinta del area de coordinacion.




Se evidencia que se fundio parte de la viga cinta del area de coordinacion.




Se evidencia el avance en la instalacion del piso en baldosa vibroprensada, actividad que ha avanzado con personal no autorizado.


**SEMANA No.** 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias




Se evidencia el avance en la instalacion del piso en baldosa vibroprensada, actividad que ha avanzado con personal no autorizado.




Se evidencia el avance en la instalacion del piso en baldosa vibroprensada, actividad que ha avanzado con personal no autorizado.




Se evidencia el avance en la aplicación del sellado de juntas de una area en especifico, actividad que ha avanzado con personal no autorizado.




Se evidencia el avance de la viga corona del area de coordinacion.





Se evidencia el avance de la instalacion del piso en baldosa vibroprensada de area de pagaduria.


**SEMANA No.** 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias





Se evidencia que se realiza el revoque de la baldosa vibroprensada en el area administrativa interna.




Se evidencia que se realiza la instalacion de la baldosa vibroprensada en el area del hall de distribucion.




Se evidencia que se realiza el alzado del muro en el area de la ventaneria por cubrir.




Se finalizan los detalles de pañete en el area de la escalera que estaba pendiente por finalizar.





Se evidencia el avance del pañete en las areas pendientes por finalizacion del levantamiento de muros.




Se realiza llamado de atencion por estado del cerramiento, el cual debe ser corregido.


**SEMANA No.** 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias




Se realizan actividades de aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite en la perfileria proxima a instalar.




Se evidencia que se realizan actividades de remate en el pañete (Afinado) en el area de las escaleras que esta pendiente por finalizar.




Se realizan actividades de aplicación de anticorrosivo y pintura en aceite en la perfileria proxima a instalar.




Se evidencian actividades de soldadura en la perfileria proxima a instalar.




Se realiza la instalacion de platinas de acuerdo a lo hablado con el contratista.

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se evidencia que se esta relizando la instalacion de perfileria, teniendo encuenta que ya se realizo la instalacion de





Se evidencia que se esta relizando la instalacion de perfileria, teniendo encuenta que ya se realizo la





Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la perfileria en general.




Lunes: Se detienen actividades por el alto nivel de lluvias y no es posible retomarlas en el transcurso del dia.




Se evidencia que se realizo jornada de orden y aseo en el area de acopio.




Se evidencia que se realizo jornada de orden y aseo en el area de acopio.

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se evidencia que se presentan areas en la cuales no se han finalizado las actividades de pañete, se le realiza la recomendación al contratista.




Se evidencia que se presentan areas en la cuales no se han finalizado las actividades de pañete, se le realiza la recomendación al contratista.




Se evidencia que se realizo la instalacion de toda la perfileria, a la fecha presenta detalles en su instalacion en las intersecciones la cuales no ha sido finalizadas.




Se evidencia en la instalacion de la perfileria en ciertas intersecciones no se han realizado los punto de soldadura.





Se evidencia que se esta realizando la instalacion de la platinas correspondientes al hall de distribucion.




Se evidencia que se realizo la instalacion de platinas y perfileria del area de pagaduria.

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se evidencia que se esta finalizando la actividade de pañete (Afinado) de ciertas areas pendientes.





Se observa que se realizo la instalacion de la perfileria en su totalidad correspondiente a la fachada y cubierta del hall de distribucion.




Se observa que se realizo la instalacion de la perfileria en su totalidad correspondiente a la fachada y cubierta del hall de distribucion.




Se evidencia la instalacion de platinas y la soldarura de perfiles correspondiente al hall de distribucion .




Se evidencia que se esta realizando la cintas de la ventaneria correspondiente a fachada principal.

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias




Se realizan los cordones de soldadura correspondiente a las intersecciones de la perfileria metalica de la cubierta del area administrativa.




Se realizan los cordones de soldadura correspondiente a las intersecciones de la perfileria metalica de la cubierta del area administrativa.




Se evidencia que se finalizo la actividad de viga corona y pañete de la cuchilla del area de coordinacion.




Se evidencia que se estan realizando los cordones de soldadura externa correspondiente a la canal del area administrativa.





Se evidencia que se realiza la instalacion de las platinas correspondientes al area de coordinacion.




Se evidencia que se aplica la capa de pintura de la canal proxima a instalar.

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias





Se evidencia que se da la primera capa de pintura correspondiente a la estructura metalica del area administrativa.




Se evidencia que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area administrativa y al hall de distribucion.




Se evidencia que se realiza la instalacion de la canal correspondiente al area administrativa y al hall de distribucion.




Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area administrativa.




Se evidencia que se esta finalizando el pañete del area de la escalera, se encuentra pendiente el afinado de este.




Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area de la coordinacion.

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias




Se evidencia que se realiza la pintura de la perfileria metalica correspondiente al area de la pagaduria.

# ANEXO N° 1.12:
# RESEÑA FOTOGRÁFICA DEL PERIODO POR SEMANA

# COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C

**SEMANA No.** 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias





Se evidencia que se realizo el emboquillado de las aulas administrativas en su totalidad.




Se evidencia que se finaliza el estuco exterior de las aulas administrativas en la fachada principal interna.




Se evidencia que se realizo el emboquillado de las aulas administrativas en su totalidad.




Se evidencia que se da inicio a la instalacion de platinas para la instalacion de perfileria, esto debido que la estructura de sistema liviano no presentaba el suficiente soporte para la puerta de ingreso.




Se evidencia que se continua con la actividad de estuco al interior de las aulas administrativas.




Se evidencia que se continua con la actividad de estuco al interior de las aulas administrativas.






**SEMANA No.** 18 (Consecutivo) **DEL** 2/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 8/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

perfiles galvanizados, esto debido que la estructura de sistema liviano no presentaba el suficiente soporte para la puerta de ingreso.




Se evidencia el taponamiento del area de intervencion de la garita de vigilancia para evitar el ingreso de los roedores por parte de obra.

Se evidencia el taponamiento del area de intervencion de la garita de vigilancia para evitar el ingreso de los roedores por parte de obra.




Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada para reforzar la estructura del shut de basuras.




Se evidencia que en el area de la fachada se esta realizando en el estuco la ejecucion de los filos.




Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada para reforzar la estructura del shut de basuras.




Se evidencia que se esta realizando la pintura de la perfileria galvanizada del shut de basuras.





Se evidencia que en el area de los (04) cuatro modulos se continua el remate interno de estas.


**SEMANA No.** 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias




Se evidencia que se realiza el detalle de los filos de ventanas y puertas en el area de las aulas administrativas.





Se evidencia que se esta aplicando la capa de anticorrosivo de la canal del shut de basuras.




Se evidencia que se continua la aplicación de pintura interna de las aulas administrativas.




Se realiza llamado de atencion debido que no se ha realizado la reparacion del areade la caja de inspeccion.




Se evidencia que se continua la aplicación de pintura interna de las aulas administrativas.





Se evidencia que se esta realiza la aplicación de la primera capa de pintura de la fachada interna de las aulas administrativas.

**SEMANA No.** 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias




Se evidencia que se esta realizando la reparacion de los marcos de las puertas de las aulas administrativas.




Se evidencia que se realiza la pintura de los marcos de las aulas administrativas.




Se evidencia que se realiza la pintura de los marcos de las aulas administrativas.




Se evidencia que se esta realizando la reparacion de los marcos de las puertas de las aulas administrativas.




Se evidencia que se realiza la instalacion de las laminas de superboard en el area del shut de basuras.




Se evidencia que se avanza en la pintura de la canal y en la instalacion de esta.

**SEMANA No.** 19 (Consecutivo) **DEL** 9/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 15/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 135 dias




Se evidencia que se esta realiza la aplicación de la primera capa de pintura de la fachada interna de las aulas administrativas.




Se evidencia que se realiza la instalacion de la cubierta del shut de basuras.




Se evidencia que se realiza la instalacion de la baldosa vibroprensada en el piso del shut de basuras.




Se evidencia que se realiza la instalacion de las puertas correspondiente al ingreso de las aulas administrativas.




Se evidencia la llegada de material electrico para su proxima instalacion.




Se realiza llamado de atencion por el estado del cerramiento correspondiente al shut de basuras.


**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.




Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.





Se evidencian manchas de pintura en la cubierta del modulo de aulas administrativas que corresponden a la reinstalacion de la cubierta y la perfileria.




Se evidencia que se realiza la instalacion de los pie de amigos correspondiente a la canal del modulo de aulas administrativas.




Se evidencia que se realiza la instalacion de los pie de amigos correspondiente a la canal del modulo de aulas administrativas.




Se da inicio a la instalacion del superboard en fachada del shut de basuras.

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias




Se finaliza la instalacion de la baldosa vibroprensada del shut de basuras y se da inicio a la instalacion del enchape de muros.




Se evidencia que se realiza el detallado de la pintura de lo marcos en el modulo de aulas administrativas correspondiente a la reparacion de estas.




Se evidencia que se realiza el relleno del area que se regateo y excavo para realizar las conexiones hidrosanitarias e hidraulicas, esta pendiente la ejecucion de la bocapuerta y del cambio del enchape.




Se realiza la instalacion del acople de lavamanos correspondiente al baño de la garita de seguridad que se vio afectada en las ejecuciones.




Se observa que se realizo la instalacion de la baldosa vibroprensada correspondiente al baño de la garita de seguridad.




Se evidencian detalles en la cubierta tipo sandwich de los 04 modulos correspondiente a la reinstalacion de esta (Se observan manchas de pintura, abolladuras y orificios correspondiente a la instalacion de tornilleria)

**SEMANA No.** 20 (Consecutivo) **DEL** 16/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 22/2/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 142 dias





Se evidencia el avance del enchape de muro en el area del shut de basuras.



Se evidencia que se ejecuto en esta semana la instalacion del 90% de la tuberia MT y puntos electricos correspondientes a los 04 modulos.




Se evidencia que se realiza la instalacion de las laminas de superborad en su totalidad en la fachada correspondiente al shut de basuras.




Se evidencia que se ejecuto en esta semana la instalacion del 90% de la tuberia MT y puntos electricos correspondientes a los 04 modulos.




Se evidencia que se esta realizando la reparacion de los detalles reportados correspondiente a la reinstalacion de la cubierta.




Se evidencia el avance del 90% del enchape de muros correspondiente al shut de basuras.

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias




Se evidencia que se realizo el cableado de los puntos electricos de las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).




Se evidencia que se realizo el cableado de los puntos electricos de las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).




Se evidencia que se realiza el cielo razo en superboard correspondiente al shut de basuras.




Se evidencia que se realiza el revoque correspondiente al enchape del muros del shut de basuras.




Se evidencia que los vidrios que sufrieron daños durante la ejecucion de actividades no han sido a la fecha.




Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).

**SEMANA No.** 21 (Consecutivo) **DEL** 23/2/2026 (dd-mm-aa) **AL** 1/3/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 149 dias



Se evidencia que se finaliza la ejecucion y detalles pendientes de las 04 rampas correspondientes al recorrido de los desechos.




Se evidencia que se finaliza la ejecucion y detalles pendientes de las 04 rampas correspondientes al recorrido de los desechos.




Se eivdencian detalles en los filos correspondientes a la fachada del shut de basuras.




Se evidencia que esta pendiente la ejecucion de la gravilla mona correspondiente a la media caña del shut de basuras.




Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).




Se evidencia que se realiza la instalacion de aparatos electricos en las 02 areas a intervenir (Shut de basuras y modulos administrativos).