



Remite: CONSORCIO SG VIAL 25 <amvg4santander@gmail.com>

Fecha: 2026-05-04 22:46:28

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: REMISI N COMUNICADO 1535.00.457 REPORTE
DESIZAMIENTOS TALUD SUPERIOR EN LA V A
BUCARAMANGA CUEST

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-044355

Fecha Radicación: 2026-05-05 08:42:08

Cc: Maria Conchita Ardila Itriago <mardila@invias.gov.co>



Bucaramanga, mayo 04 de 2026

Ingeniero

JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

Instituto Nacional de Vías – INVIAS

DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)

Autopista Floridablanca Km 1. Entrada a Ruitoque

Floridablanca Santander

REFERENCIA: Contrato 1535 de 2025 cuyo objeto es: “Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander AMV Grupo 4 Lote 1.”

ASUNTO: Reporte de Deslizamientos de Tierra Talud Superior en la vía Bucaramanga – Pamplona, sector Bucaramanga – Cuestaboba, RN6603.

De manera atenta, nos permitimos informar sobre las afectaciones registradas el pasado viernes 2 de mayo, derivadas de las intensas precipitaciones en la zona. Se han identificado siete (7) eventos de remoción en masa (deslizamientos de tierra, material arbóreo y capa vegetal) provenientes del talud superior en el corredor vial Bucaramanga – Cuestaboba.


Los desprendimientos se localizan en las siguientes abscisas, con un volumen consolidado aproximado de 35 m³:

PR26+0600 (Margen Derecha), PR27+0880 (Margen Derecha), PR30+0400 (Margen Izquierda), PR30+0425 (Margen Izquierda), PR38+0450 (margen Izquierda), PR39+0470 (Margen Izquierda), y PR41+0435 (Margen Izquierda).

A la fecha, el material desprendido se encuentra confinado sobre la sección de la cuneta. La administración vial ha procedido con el acordonamiento y la señalización preventiva, con el fin de advertir a los usuarios y evitar incidentes.

Dada la obstrucción de las obras de drenaje longitudinal, se solicita de manera respetuosa impartir instrucciones a quien corresponda, (contrato No. 1720 de 2025), para proceder con el retiro y disposición final del material, con el objetivo de restablecer la funcionalidad hidráulica de las cunetas al 100 %, prevenir procesos de infiltración que afecten la estructura de pavimento y mitigar riesgos de seguridad vial para los usuarios del corredor.

Atentamente

**ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**

Ingeniera Residente

Administración Vial G4 – Territorial Santander




CONSORCIO SG VIAL 25


Proyectó/Elaboró: CAJD-Ing. Auxiliar II

Revisó: EPET- Ing. Residente

C.C.	<ul style="list-style-type: none">Ingeniera María Conchita Ardila – Apoyo a la Supervisión del Cto. No.1535 de 2025Archivo Oficina
Anexos	<ul style="list-style-type: none">Registro Fotográfico (2 Folios)

ANEXOS

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SANTANDER ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1</div>	<div> CONSORCIO SG VIAL 25</div>
ANEXO 1 DE 2 COMUNICADO 1535.00.457- DE FECHA 04 DE MAYO DE 2026		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DESGLIZAMIENTO DE ÁRBOLES, CAPA VEGETAL Y TIERRA DE TALUD SUPERIOR VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603		
 <p>2 may 2026 11:58:01 a.m. 7.1357508N 73.01109195W Santander Altitud:2261.6msnm Velocidad:4.6km/h PR26+0600 MD. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	 <p>2 may 2026 11:58:41 a.m. 7.13568512N 73.01105938W Santander Altitud:2256.7msnm Velocidad:0.0km/h PR26+0600 MD. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	
DESPRENDIMIENTO Y CAIDA DE INDIVIDUO ARBÓREO EN EL PR26+0600 MD VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603		
 <p>2 may 2026 11:51:11 a.m. 7.14151761N 73.01175295W Santander Altitud:2317.5msnm Velocidad:0.0km/h PR27+0880 MD. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	 <p>2 may 2026 11:51:45 a.m. 7.14157076N 73.0117832W Santander Altitud:2321.6msnm Velocidad:0.0km/h PR27+0880 MD. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	
MOVIMIENTO EN MASA DE SUELO RESIDUAL Y MATERIAL VEGETAL EN EL PR27+0880 MD, VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603		
 <p>2 may 2026 11:39:35 a.m. 7.12951993N 73.0081533W Altitud:2469.4msnm Velocidad:0.5km/h PR30+0425 MI. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	 <p>2 may 2026 11:35:05 a.m. 7.12949354N 73.00811618W Altitud:2473.2msnm Velocidad:0.0km/h PR30+0400 MI. VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA</p>	
DESPLOME DE VEGETACIÓN DE GRAN PORTE EN EL PR30+0400 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603		
<div> ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES Ingeniera Residente Administración Vial G4 - INVIAS CONSORCIO SG VIAL 25</div>		

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL SANTANDER ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1</div>	<div> CONSORCIO SG VIAL 25</div>
ANEXO 2 DE 2 COMUNICADO 1535.00.457- DE FECHA 04 DE MAYO DE 2026		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DESPLAZAMIENTO DE ÁRBOLES, CAPA VEGETAL Y TIERRA DE TALUD SUPERIOR VIA BUCARAMANGA - PAMPLONA, SECTOR BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN 6603		
		
DESPLOME DE ÁRBOL EN EL PR30+0425 MI, RN6603	PROCESO DE REMOCIÓN EN MASA EN EL PR41+0435 MI, RN 6603	
		
CAÍDA DE MATEIAL ROCOSO EN EL PR38+0450 MI DE LA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603		
		
DESPRENDIMIENTO Y CAIDA DE INDIVIDUO ARBÓREO EN EL PR39+0470 MI VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RN6603		
<div> ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES Ingeniera Residente Administración Vial G4 - INVIAS CONSORCIO SG VIAL 25</div>		