Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 | 417 | 00152 | 03 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: Córdoba — Municipio: LORICA

Corregimiento: LA DOCTRINA — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio:

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD DE LA DOCTRINA

Nivel de complejidad: BAJA

Ubicación (Dirección): Corregimiento La Doctrina — Teléfono (Fax): 8980046

IPS de referencia: ESE CAMU SANTA TERESITA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO ESTRUCTURAL	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

"ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA DOCTRINA, ADSCRITO A LA ESE CAMU SANTA TERESITA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE LORICA"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	x	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		x
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		x
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		x

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos	☐	Hundimiento	☐
Inundación Total	☐	Otro	☐
Inundación Parcial	☐	Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	X	Seco	X
Templado	☐	Húmedo	☐
Frío	☐	Salino	☐

Temperatura promedio 32 °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [X] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [X] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado	X	Publico	☐
Posesión	☐	Arrendamiento	☐
Invasión / lote público			☐
Invasión / lote privado			☐
Usufructo - Comodato			☐

Tiene escritura? SI ☐ NO ☐

CEDULA CATASTRAL No.

MATRICULA INMOBILIARIA No. O 1 4 6 3 6 5 5 6

1.6 AREAS

Area total lote	382	M2
Area ocupada lote	327,39	M2
Area construida	327,39	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	☐
Inclinado	☐	Irregular	X
Accidentado	☐	Limites indefinidos	☐

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios 1

Numero de pisos 1 Sotano ☐

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	concreto			X	Iluminación ext.	lampara		X	
Vias internas	ceramica		X		Zonas de parqueo				
Sardineles	concreto			X	Zonas verdes				
Cerramiento	bloque	x							

1.10 OBSERVACIONES

Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

2 3	4 1 7	0 0 1 5 2	0 3
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

ESTADO DE LA

SERVICIO	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
SALA DE ESPERA / **AREA O AMBIENTE sala de espera**	Baldosa	B	Mamposteria, bloque, pintura	regular
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 20,28 m2	20,28 m2		157,226 m2	

SERVICIO	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
TOMA DE MUESTRAS / **AREA O AMBIENTE TOMA DE MUESTRAS**	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 11,05 M2	11,05 M2		37,64 M2	

SERVICIO	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
BAÑO PMR / **AREA O AMBIENTE BAÑO PMR**	BALDOSA	R	CERAMICA	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 2,25 M2	2,25 M2		16,52 M2	

SERVICIO	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
BAÑO 2 / **AREA O AMBIENTE BAÑO 2**	BALDOSA	B	CERAMICA	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 1,92 M2	1,92 M2		19,87 M2	

SERVICIO	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
BAÑO 3 / **AREA O AMBIENTE BAÑO 3**	BALDOSA	B	CERAMICA	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 2,11 M2	2,11 M2		16,95 M2	

Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

A
2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD

HOJA __1__ DE ___4__

EDIFICACION

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	METAL-VIDRIO	Regular	Metal - vidrio	R	Asbestocemento	Malo
20,28 m2		1U		1U		20,28 m2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
11,05 M2		1U		2U		11,05 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
2,25 M2		1U		1U		2,25 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	NO		Asbestocemento	R
1,92 M2		1U				1,92 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	ASBESTOCEMENTO	R
2,11 M2		1U		1U		2,11 M2	

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

2 3	4 1 7	0 0 1 5 2	0 3
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

ESTADO DE LA

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
SALA DE VACUNACION	Baldosa	B	Mamposteria, bloque, pintura	regular
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 12,32 m2	12,32 M2		38,124 M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO ENFERMERIA	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura-SUPERBOARD	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 11,78 M2	11,78 M2		41,31 M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
BAÑO 4	BALDOSA	B	CERAMICA	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 3,27 M2	3,27 M2		19,81 M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
FARMACIA	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 12,40 M2	12,40 M2		37,53 M2	

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
COCINA	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 9,44 M2	9,44 M2		33,15 M2	

Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

A
2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD

HOJA __2__ DE ___4__

EDIFICACION

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	Regular	Metal - vidrio	R	Asbestocemento	Malo
12,32 M2		1U		1U		12,32 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
11,78 M2		1U		2U		11,78 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
3,27 M2		1U		1U		3,27 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO		Asbestocemento	R
12,40 M2		1u		2u		12,40 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	ASBESTOCEMENTO	R
9,44 M2		1U		1U		9,44 M2	

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

2 3	4 1 7	0 0 1 5 2	0 3
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

ESTADO DE LA

SERVICIO	**BAÑO 6**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
BAÑO 6	Baldosa	B	CERAMICA	regular	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 1,82 m2	1,82 M2		15,36 M2		
SERVICIO	**PRIORIDADES 1**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
PRIORIDADES 1	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 30,80 M2	30,80 M2		62,88M2		
SERVICIO	**BAÑO 7**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
BAÑO 7	BALDOSA	B	CERAMICA	R	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 2,07 M2	2,07 M2		15,228 m2		
SERVICIO	**SALA DE ESPERA 2**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
SALA DE ESPERA 2	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 10,65 M2	10,65 M2		27,91 M2		
SERVICIO	**CONSULTORIO MEDICINA GENERAL 1**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
CONSULTORIO MEDICINA	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura-SUPERBOARD	R	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 11,6 M2	11,6 M2		43,79 M2		
SERVICIO	**BAÑO 8**				
	PISOS		**PAREDES**		
AREA O AMBIENTE	**Material**	**Estado**	**Material**	**Estado**	
BAÑO 8	BALDOSA	B	CERAMICA	R	
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 1,48 M2	11,6 M2		12,93 M2		

Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

A	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA __3__ DE ___4__
2		

EDIFICACION

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	Regular	Metal - vidrio	R	Asbestocemento	R
1,82 M2		1U		1U		1,82 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
30,80 M2		2U		2U		30,80 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	NO	R	Asbestocemento	R
2,07 M2		1U		1U		2,07 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	METAL	R	METAL-VIDRIO		Asbestocemento	R
10,65 M2		1U		1U		10,65 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	ASBESTOCEMENTO	R
11,6 M2		1U		1U		11,6 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	ASBESTOCEMENTO	R
11,6 M2		1U		1U		11,6 M2	

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdireccion de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

2 3	4 1 7	0 0 1 5 2	0 3
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE

ESTADO DE LA

SERVICIO / AREA O AMBIENTE	PISOS		PAREDES	
	Material	Estado	Material	Estado
SERVICIO: CONSULTORIO MEDICINA GENERAL 2 **AREA O AMBIENTE: CONSULTORIO MEDICINA**	Baldosa	B	Mamposteria, bloque, pintura	regular
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 10,82 m2	10,82 M2		18,15 M2	
SERVICIO: ALMACEN **AREA O AMBIENTE: ALMACEN**	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 6,76 M2	6,76 M2		43,28 M2	
SERVICIO: HISTORIAS CLINICAS **AREA O AMBIENTE: HISTORIAS CLINICAS**	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 8,09 M2	3,27 M2		43,04 m2	
SERVICIO: ODONTOLOGIA **AREA O AMBIENTE: ODONTOLOGIA**	BALDOSA	B	Mamposteria, bloque, pintura	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 30,05M2	30,05M2		87,72 M2	
SERVICIO: BAÑO 5 **AREA O AMBIENTE: BAÑO 5**	BALDOSA	B	CERAMICA	R
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR 2,15 M2	2,15 M2		15,68 M2	

Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

A
2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD

HOJA __4__ DE ___4__

EDIFICACION

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	Regular	Metal - vidrio	R	Asbestocemento	R
10,82 M2		1U		2U		10,82 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
6,76 M2		3U		2U		6,76 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	Asbestocemento	R
3,27 M2		1U		1U		3,27 M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO		Asbestocemento	R
30,05M2		3U		2U		30,05M2	

ELEMENTOS AFECTADOS

CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
DRYWALL	R	MADERA	R	METAL-VIDRIO	R	ASBESTOCEMENTO	R
2,15 M2		1U		1U		2,15 M2	

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 0 3 (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública:	SI X NO
Instalación propia:	Eliminacion propia: X	CAPACIDAD 16,00 M3
Otro:	Otro:	Elevado
Cual?	Cual?	Subterraneo:
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI NO	SI X NO	SI X NO
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO
	POZO SEPTICO COLAPASADO	FILTRACIONES

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA	SI X NO X
NO	REGULAR	CAPACIDAD Kva
Otro sistema de suministro:	MALA X	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
	TIPO DE AFECTACION	
Cual?	NO CUMPLE RETIE	Estado: X

OBSERVACIONES NO CUMPLE RETIE

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

PLANTA ELECTRICA		X			X		FUNCIONAL
AIRES ACONDICIONADOS		X			X		FUNCIONAL
ELECTROBOMBA		X			X		FUNCIONAL
VENTILADORES DE TECHO		X			X		FUNCIONAL

OBSERVACIONES _____


Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 417 (MUNICIPIO) 00152 (INSTITUCION) 03 (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD


INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR




AREA CONSTRUIDA 327,39 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



| | | |

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 0 3 (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	2	2
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion		
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	1
1,5	Sala de Telemedicina		
1,6	Vacunación	1	1
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	1
1,8	Rayos X Odontológico		
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias		
2,2	Consultorio de triage		
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)		
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos		
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización		
2,6	Sala ERA		
2,7	Sala EDA		
2,8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos		
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas		
2,8,3	No. Camillas Observación Aislado		
2,11	Lavado de pacientes		
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico		
3,2	Cubículos toma de muestra		
3,3	Toma muestra ginecológica	1	1
3,4	Servicio de Imagenología		
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas Adultos Hombres		
4,2	Camas Adultos Mujeres		
4,1	Camas Pediátricas		
4,2	Camas Obstetricas		
4,3	habitaciones unipersonales		
4,4	Servicio de Atención partos		

5	**OTROS SERVICIOS**		

Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009


Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 0 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS	AMBIENTE: FACHADAS



FACHADA FRONTAL





FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA LATERAL DERECHA

Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD


REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: SALA DE ESPERA	AMBIENTE: SALA DE ESPERA









Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: VACUNACION	AMBIENTE: SALA DE VACUNACION









Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: PROMOCION Y PREVENCION	AMBIENTE: PROMOCION Y PREVENCION



Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TOMA DE MUESTRA	AMBIENTE: TOMA DE MUESTRA









Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 417 (MUNICIPIO) 00152 (INSTITUCION) 23 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: CONSULTORIO MEDICINA GENERAL 1	AMBIENTE: CONSULTORIO MEDICINA GENERAL 1









Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FARMACIA	AMBIENTE: FARMACIA






Fecha diligencia: Año 2 5 Mes 0 7 Día 2 3

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 2 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: HISTORIAS CLINICAS	AMBIENTE: HISTORIAS CLINICAS





Fecha diligencia: Año 25 Mes 07 Día 23

Responsable del levantamiento: **Maria Piedad Benedetti Fuentes**
N°TP A230922009