INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR

DANE 113001001492- NIT 8060121534
NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO, NOCTURNA.
CARTAGENA- COLOMBIA

CONDICIONES TECNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

CANTIDADES CONCEPTO:

DESCRIPCION	CANT	UND MED
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABANICO TECHO, COLOCANDO CAPACITOR. CORRECCIÓN DE RUIDO (SEDE PRINCIPAL)	36	UND
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABANICOS TECHO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR)	43	UND
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABANICOS DE PARED	2	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABANICO DE PARED (CAMBIAR EJE Y PIÑÓN)	2	UND
INSTALAR 2 TOMACORRIENTE, 10 METROS ALAMBRE #12, 1 TOMA Y 2 CANALETAS	2	UND
SEDE 11 DE NOVIEMBRE		
MANTENIMIENTO ABANICOS DE PARED	15	UND
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABANICO DE TECHO (LIMPIEZA DE MOTOR Y LUBRICACIÓN DE MOTOR	14	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABANICOS DE TECHO	3	UND
SEDE 07 DE AGOSTO		
MANTENIMIENTO DE ABANICOS DE TECHO (LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR)	14	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABANICOS DE TECHO	3	UND
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABANICOS DE PARED	14	UND
SEDE LA PAZ		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABANICOS DE PARED	17	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ABANICO DE PARED	1	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO	2	UND
SALA DE BILINGÜISMO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 3 ABANICOS (CAMBIO DE CAPACITORES Y CORRECCIÓN DE RUIDO)	3	UND
BIENESTAR ESTUDIANTIL: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO	1	UND
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 15 ABANICOS DE TECHO (CAMBIO DE CAPACITORES DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AULAS DE CLASES	15	UND
DESMONTE DE 4 ABANICO, TECHOS EN LA CURVA	4	UND
DESMONTE DE 4 ABANICO DE PARED	4	UND
REPARACION DE TUBERIACAIDA EN 9 SALONES DEL 3 PISO DE ENERGIA ELECTRICA	1	GL
REPARACION CORTO GENERAL, 3 PISO Y PASILLO	1	GL
ACOMETIDA ELECTRICA A 19 ABANICOS DE PARED	19	UND
FIJADA Y CONEXIÓN DE 19 CAJAS 2X4 Y CONECTADA DE 19 TOMAS DOBLES, PARA ABANICOS DE PARED	19	UND
POSTURA DE 19 ABANICOS DE PARED	19	UND
POSTURA DE 4 ABANICOS DE TECHO Y REPARACION	4	UND
MANTENIMIENTO Y CAMBIO CAPACITOR A 7 ABANICOS DE TECHO	7	UND
REPARACION DE CORTO EN AZOTEA	1	GL
REPARACION EN 2 PISO Y SALA DE INFORMATICA	1	GL
POSTURA INTERRUPCTOR DOBLE 3 PISO SALON 8	1	UND
POSTURA DE INTERRUPTOR DOBLE SALON 7 DEL 3 PISO	1	UND
PUNTADA Y POSTURA INTERRUPTOR DOBLE SALON 2 DEL 3 PISO	1	UND
REPARACION KIOSKO DEL CHINO CORTO EN ENERGIA	1	GL
POSTURA DE 4 LAMPARAS 3 PISO SALON 8	4	UND
POSTURA DE 4 LAMPARAS 3 PISO SALON 7	4	UND
POSTURA DE 1 LAMPARA OFICINA DE INDIRA	1	UND
POSTURA DE 4 LAMPARAS SALON 5	4	UND

POSTURA DE 3 LAMPARAS SALON 4	3	UND
POSTURA DE 3 LAMPARAS SALON 3	3	UND
POSTURA DE 2 LAMPARAS SALON 2	2	UND
POSTURA DE 2 LAMPARAS PISO 3 LADO DERECHO	2	UND
POSTURA DDE 4 LAMPARAS SALON 1	4	UND
POSTURA DE 1 LAMPARA SALON 3	1	UND
POSTURA DE 2 LAMPARAS SALON 4	2	UND
SALON 9- MANTENIMIENTO Y POSTURA DE 2 ABANICOS DE TECHO	2	UND
SALON 5-03 MANTENIMIENTO Y POSTURA DE 2 ABANICOS DE TECHO	2	UND
SALON 5-02 MANTENIMIENTO Y POSTURA DE 1 ABANICOS DE TECHO	1	UND
SALON 5-01 MANTENIMIENTO Y POSTURA DE 2 ABANICOS DE TECHO	2	UND
ARREGLO CORTO Y POSTURA DE TUBERIA 3 PISO PASILLO	1	GL
REPARACION DE 20 SILLAS Y SOLDADAS	20	UND
SALON 9-03 CAMBIO DE INGTDERRUPTOR DOBLE	1	GL
DESMONTE DE 2 REFLECTORES	2	UND
HABILITACION DE LUCES EN 8-01 Y 8-02	2	GL
CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE 9-02	1	GL
CAMBIO CONEXIÓN KIOSKO EL CHINO	1	GL
SALON 9-03 CUÑADA Y POSTURA DE 1 LAMPARA	1	UND
SALON DE CULTURA ARMADA Y POSTURA DE 3 ABANICOS DE PARED-SEDE ONCE DE NOV	3	UND
PUNTADA Y POSTURA DE 2 LAMPARA EN SALON 1 JOR.AM	2	UND
SALA DE INFORMATICA CUÑADA Y POSTURA 1 LAMPARA	1	UND
ARMADA Y POSTURA DE 3 ABANICOS DE PARE4D	3	UND
REPARACION ABANICO PARED SEÑOTERE Y CAMBIO DE ELICE	1	UND

Los valores de los bienes y/o servicios se encuentran detallados en las cotizaciones adjuntas al proceso de estudio de sector y mercado.

Atentamente,

LUIS MANUEL VARELA FONTALVO
Rector