CONSORCIO CAPABRI	BITACORA DE OBRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CODIGO:FMT OB BTD 01 VERSION:01 FECHA:21/05/2024

FECHA DE APERTURA: 14 DE OCTUBRE DE 2025	FOLIO NO.	001

DATOS DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO	RAMA JUDICIAL	No. CONTRATO	167 DE 2025
OBJETO	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."		
LOCALIZACIÓN	SEDE AVENIDA PRIMERA		
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

DATOS CONTRATISTA

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	NIT:	901.983.265-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No. 95-47 OFICINA 506	TELÉFONO:	3108627755
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DATOS INTERVENTORÍA / SUPERVISOR

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	TOTALL CORPORATION SAS BIC	NIT	901.791.803-9
DIRECCIÓN	CRA 47A No. 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	TELÉFONO	3208534050
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

FIRMAS RESPONSABLES

VoBo. CONTRATISTA		VoBo. INTERVENTORÍA		VoBo. SUPERVISORA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	
CARGO: DIRECTOR DE OBRA		CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		CARGO: SUPERVISOR / COORDINADOR DEL PROYECTO	
NOMBRE: DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ		NOMBRE: RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO		NOMBRE: DANIEL MERCHAN CEPEDA	
No. IDENTIFICACIÓN	1.014.216.864	No. IDENTIFICACIÓN:	80.073.062	No. IDENTIFICACIÓN:	

Powered by CamScanner

14 de octubre de 2025

Estado del clima: Lluvia moderada
Personal en obra.
Administrativo: 11 personas elaborando diagnostico
Operativo: 0
Equipos: N/A

Se dio inicio a contrato de obra No 167 de 2025 mediante suscripcion del acta de inicio entre las partes (contratista e interventoria y entidad contratante).
El contratista inicia gestiones para organizar personal e iniciar actividades de diagnostico, de la sede calle primera

Director de obra

15 de octubre de 2025

Estado del clima: Lluvia moderada
Personal en obra

Administrativo: 11 personas
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
Se realizó comite de obra No 1 del contraro de obra, en el cual se informo por parte de supervisrom las prioridades para el frente de obra, indicando la instalacion de una caseta provisional para vigilancia, reparacion de garita existente e iluminacion perimetral.
Se programa visita de obra para el dia viernes 17 de octubre a las 8:00 Am.

director de obra

16 de octrubre de 2025

Estado del clima: No se presenta lluvias
personal en obra
Administrativo: 11 personas en colaboracion de diagnosticos para todos los frentes
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
se solicita a supervision nos remita planos y esque-

mas existentes del edificio ofrente de obra para iniciar labores de diagnosticos preliminares

Director de obra

17 de octubre de 2025

Estado del clima: No se presenta lluvias
Personal en obra:
Administrativo: 11 personas realizando ejecucion de diagnostivos
Operativo: Operarios
Equipos: N/A
Se realizo visita de reconocimiento del frente de obra con el acompañamiento de las partes (contratista, interventorra y supervision).
Durante el recorrido el Arq. Daniel Merchan explico al cances y recomendaciones de ejecucion.

Director de obra

Norma

Powered by CamScanner

18 de octubre de 2025

Estado del clima: Presencia de llovizenas leves
Persona en obra:
Administrativo: 11 personas diligenciando y ejecutando diagnosticos.
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
Se inicia labores de diagnosticos para cuantificacion de cantidades de obra e identificacion de items a implementar.

Director de obra


20 de octubre de 2025

Estado del crima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra:
Administrativo: 11 personas diligenciando y ejecutando diagnosticos.
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
Se realiza visita de obra para ejecucion de actas de vecindad con el acompañamiento de las partes Contro-

Norma

Powered by CamScanner

resta e interventoria). Se toma evidencia fotografica y se detecta que el lugar o posicion en el cual se desea instalar la caseta provisional impide el paso vehicular, se habla via telefonica con supervision y este solicita que se realice en la posicion opuesta al ingreso, de lo cual se informa por nuestra parte que radicaremos la propuesta para que se presente el respectivo aval.



Director de obra

21 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias

Personal en obra:

Administrativo: 11 personas adelantando labores de diagnosticos

Operativos: 0personas

Equipos: N/A

Se continua con elaboracion de planos para diagnostico con base en medidas tomados en obra y esquemas suministrados por supervision.

Director de Obra

22 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativo: 11 personas ejecutando diagnosticos
Operativos: 0 personas
Equipos: N/A
Se continua con elaboracion de planos para diagnostico con base en medidas tomados en obra y esquemas suministrados por supervision.

Director de obra

23 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativos: 11 personas ejecutando diagnosticos
Operativos: 0 personas
Equipos: N/A

Norma

Powered by CamScanner

Se continua con elaboracion de planos y se inicia cuantificacion de memorias de cantidades.

Director de obra

24 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra: 11 personas ejecutando diagnostico
Operativos: 0 personas
Equipos: N/A
Se realisa visita de obra por parte nuestra con el acompañamiento de nuestro asesor electrico para identificar la mejor distribucion de la iluminacion perimetral

Daniel Pinzon
Director de obra

25 de octubre de 2025

Estado del clima: Nublado sin presencia de lluvias.
Personal en obra
Administrativo: 11 personas realizando diagnostivos
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
Se continua con elaboracion de planos y cuantifica-

Norma

Powered by CamScanner

cion de cantidades.
Se radica solicitud de confirmacion de cambio de posicion de caseta provisional ura correo electronico a interventoria.

Director de obra

27 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativo: 11 personas realizando labores de diagnostico
Operativo: 0 personas
Equipos: N/A
Se radica oficio de solicitud de aval para cambio de posicion de caseta provisional a interventoria.
se continua con actividades de planos y cuantificacion de cantidades para diagnostico.

Director de obra

28 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra

Administrativos: 11 personas ejecutando actividades de diagnosticos
Operativos: 0 personas
Equipos: N/A
Se continua con actividades de planos y cuantificacion de cantidades para diagnostico.

Director de obra

29 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativos: 11 personas ejecutando diagnosticos
Operativos: 0 personas
Equipos: N/A
Se continua con actividades de planos y cuantificacion de cantidades para diagnosticos

director de obra

30 de octuble de 2025

Estado del clima: sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativos: 11 personas ejecutando diagnosticos

C D E F G HI JK L M NÑ O PQ R S T UV WX YZ

Norma

Powered by CamScanner

Operativos: 0 personas
Equipos: N/A
Se continua con actividades de planos y cuantificacion de cantidades para diagnosticos.

Director de obra

31 de octubre de 2025

Estado del clima: Sin presencia de lluvias
Personal en obra
Administrativo: 11 personas ejecutando diagnosticos
Operativos: 0 personas.
Equipos: N/A
Se continua con actividades de planos y cuantificacion de cantidades de diagnosticos.

Yonrel pinzon
Director de obra

Norma

Powered by CamScanner