

Referencia Reporte: 58782

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Extractor De Residuos (Ind)	Serie 24333333495	Servicio Órtesis y Prótesis
Código-Placa 8411/IMOP-16	Código ECRI	Ubicación OrtesisyProtesis
Marca Otto Bock	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo MOBIL POWER	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84820	Preventiva	Sábado 25, Abril 2026	Viernes 24, Abril 2026	10:23 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
REVISAR DUCTO DE MANGUERA , AJUSTAR ABRAZADERA	Ninguna	Ninguna
REVISAR BORNERA DEL MOTOR	Ninguna	Ninguna
LIMPIAR FILTRO, SOPLAR CON AIRE SI ES NECESARIO	Ninguna	Ninguna
SACAR POLVO DE TOLVA Y LIMPIAR	Ninguna	Ninguna
REVISAR SISTEMA ELECTRICO GUARDAMOTOR	Ninguna	Ninguna
REVISAR RODAMIENTOS DEL MOTOR	Ninguna	Ninguna
AJUSTAR ESTRUCTURA GENERAL	Ninguna	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-24 10:23:55	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-27 10:33:55	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-27 10:34:00	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)