Yopal, 16 de abril de 2026

SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-017

Señores
UT SOLVIVIENDAS 2025
PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
Representante Legal
Email: utsolviviendas2025@gmail.com
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO OBRA COP – 647 – 2025 "CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689."

ASUNTO: Concepto de revisión documental del personal y empresa subcontratista SOLCITY del contrato de obra No. COP-647-2025 - SUMAPAZ.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco del contrato de interventoría al Contrato de Obra No. COP-647-2025, suscrito entre UT SOLVIVIENDAS 2025 y la ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, y en atención a la documentación del personal subcontratista SOLCITY para la ejecución de actividades en campo —presentada por el Contratista mediante el comunicado SM-SOLVIVIENDAS-2025-011 el día 14 de abril de 2026—, se procedió con la respectiva validación técnica.

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

Una vez revisada dicha documentación, se constata que esta debe presentarse de forma completa de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. Por lo anterior, esta Interventoría presenta las siguientes observaciones:

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PERSONAL OBRA																	
EMPRESA	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**	**VACUNAS**	**EMO**	**CONTRATO/CONTE**	**INDUCCION**	**CURSO TRABAJO EN ALTURAS**	**CURSO DE REENTRENAMIENTO**	**EPPS**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
SOLCITY (14/03/2026)	CARLOS ARTURO PARRA PINILLA	79735634	ELECTRICISTA LIDER	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTE: SI (TE1-TE-4TE-6) CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS
	VICTOR JULIO AVILA GUTIERREZ	17446233	TECNICO AUXILIAR	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNA TETANO, INDUCCION, EPPS
	LEOPOLDO CALDERON	80253734	ELECTRICISTA LIDER	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTE: SI (TE1-TE-2TE-4TE-5TE-6) CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS
	DAGOBERTO BALLEN USECHE	8051934	ELECTRICISTA LIDER	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTE: SI (TE1-TE-2TE-4TE-5TE-6) CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS
	WILLIAM ALBERTO MORENO GARZON	8002161	TECNICO AUXILIAR	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS
	LEONARDO FULA BOHORQUEZ	1018434517	INGENIERO	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	NO	NO	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

	JOSE CANDELARIO BALLESTEROS	2994953	CONDUCTOR	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)	NO	NO	NO	NO (VENCIO EL 12/04/2026)	CONTRATO: NO	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LA VACUNA TETANO, INDUCCION, EPPS, PAGO CCF, EMO VENCIDO, CARGO NO CONCUERDA, CONTRATO NO CONCUERDA
	ALEZANDER BAQUERO CASTELLANOS	80132214	AUXILIAR CONSTRUCCION	SI (ADJUNTA PLANILLA DE SEGURIDAD)			N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	SI(INDEPENDIENTE)	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LA VACUNA TETANO, INDUCCION, EPPS
	LEONARDO URIEL JIMENEZ PEDRAZA	1070753843	AUXILIAR CONSTRUCCION	SI	SI	SI	N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTRATO:SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LAS VACUNAS, INDUCCION, EPPS
	JOHAN SNEIDER ROMERO BELTRAN	1070325113	TECNICO AUXILIAR	SI	SI	SI	N/A (INDEPENDIENTE)	NO	SI	CONTE: N/A CONTRATO: SI	NO	N/A	N/A	NO		X	FALTA LA VACUNA TETANO, INDUCCION, EPPS

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

El personal relacionado a continuación **NO CUMPLE** con los requisitos documentales, presentando las siguientes novedades:

1.Carlos Parra, Daguberto Ballen, Leonardo Uriel Jiménez, Leopoldo Calderón y Willian Moreno

- Vacuna de fiebre amarilla.
- Vacuna del tétano.
- Inducción.
- Entrega de EPP y dotación.

2.Alezander Baquero, Johan Sneider Romero y Víctor Ávila

- Vacuna del tétano.
- Inducción.
- Entrega de EPP y dotación.

3.Leonardo Fabio Bohórquez

- Vacuna de fiebre amarilla.
- Vacuna del tétano.
- No se evidencia el EMO (Examen Médico Ocupacional).
- Inducción.
- Entrega de EPP y dotación.

4.José Candelario

- Aclarar pago de AFP.
- EMO vencido el 12/04/2026.
- Inconsistencia en el cargo: EMO indica Auxiliar Técnico Eléctrico y el Excel indica Conductor.
- Inconsistencia en el tipo de contrato: El documento físico indica Prestación de Servicios y el excel indica dependiente y con cargo de conductor
- Vacuna del tétano.
- Entrega de EPP y dotación.

Se recuerda que la interventoría debe validar la documentación completa de forma previa al inicio de las actividades de ejecución en campo. Dado que la fecha programada para el inicio de dichas labores era el 13 de abril, es necesario presentar la totalidad de estos soportes a la mayor brevedad posible para proceder con la autorización.

Sin otro particular.

Atentamente,

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

icontec ISO 9001 SC-CER917179 · icontec ISO 45001 SC-CER917180 · icontec ISO 14001 SC-CER917181 · icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

TATIANA ACOSTA ARDILA
Profesional Ambiental
Cel.: 3222523110
SECOB S.A.S

Revisó: Juliana Cáceres García -
Directora de Proyectos
Email.grupoger@secob.co
Cel: 3144766223

Anexo: NA

C.C.

UT SOLVIVIENDAS 2025, Jorge Pinzón, Coordinador de Proyectos, Email: jorgejr@familiamic.com
SECRETARÍA DE GOBIERNO, Meyer Silva, Supervisor del Contrato, Email: meyer.silva@gobiernobogotá.gov.co, meyer.silva.precentro@gmail.com

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

icontec ISO 9001 SC-CER917179
icontec ISO 45001 SC-CER917180
icontec ISO 14001 SC-CER917181
icontec Norsok S WA-006 NK-1834-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co