
INFORME DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y POLICIA GUATAPE.



En el siguiente informe se detallan las actividades realizadas a las motocicletas y los repuestos suministrados.

1. Lunes 09 de marzo de 2026, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa VMU 31E perteneciente a la policía, presenta problemas de encendido y no se sostiene encendida, se realiza la inspección al sistema eléctrico y se identifica daños en las cajas de conexión, sulfatación en las terminales y cables en mal estado, se procede a reparar las partes dañadas y se cambia una de las cajas conectoras del ramal eléctrico, se inspecciona el sistema de inyección electrónica identificando que el cuerpo de aceleración presenta suciedad y el inyector presenta fugas de gasolina, se inspecciona la bomba de gasolina y se identifica que esta presenta exceso de suciedad, se inspecciona la gasolina y se identifica presencia de agua lo cual impide el buen funcionamiento, se procede a realizar el drenado del combustible, se realiza mantenimiento al cuerpo de aceleración y se repara la fuga de gasolina en el inyector, se realiza mantenimiento a la bomba de combustible y se realiza cambio de aceite de motor.

Aceite Yamalube $84.000 **Filtro aceite $68.000**
Caja conectora $ 12.000 **mano de obra $ 380.000**






2. Martes 10 de marzo 2026, ingresa la motocicleta perteneciente a la policía para realiza el cambio de llanta trasera y neumático trasero.

   Nota: no se tiene registro fotográfico por problemas técnicos en el momento del cambio

   Neumático 4.10x18 $ 27.000 mano de obra $20.000

3. Martes 10 de marzo de 2026, ingresa la motocicleta VENOM 250 de placa XJH 02G perteneciente al tránsito, la moto ingresa para inspección previa a la revisión técnico mecánica, se identifica daño en el sensor de stop por lo cual es reemplazado por uno nuevo, se reemplaza el filtro de aire y se sincroniza el carburador, se lubrican las guayas y se calibra presión de aire en las llantas, se realiza cambio de aceite con su respectivo filtro de aceite, se identifica daño en el motor de arranque por lo cual se procede a reemplazarlo.

   Filtro aire $39.000 motor de arranque $215.000 mano obra $ 170.000
   Aceite Yamalube $84.000 filtro aceite $48.000 sensor stop $ 68.000














4. miércoles 11 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa UCO12G perteneciente a la policía para realizar cambio de aceite y tensión de cadena.

   Aceite Honda $84.000 filtro de aceite $68.000 mano de obra $ 20.000



5. miércoles 11 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa GPI79G perteneciente a la policía para realizar cambio de aceite y tensión de cadena.

   Aceite Honda $84.000 filtro aceite $68.000 mano de obra $ 20.000



6. miércoles 11 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa GPG73G, perteneciente a la policía para realizar cambio de aceite y tensión de cadena.

   Aceite Honda $ 84.000 filtro aceite $68.000 mano obra $ 20.000



7. Miércoles 11 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placas KFA14G perteneciente al tránsito para realizar cambio de aceite

   Aceite Honda $84.000 filtro aceite $68.000 mano obra $ 12.000



8. Miércoles 11 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ250 de placa WIV03A perteneciente al tránsito para realizar cambio de stop, cambio de llanta trasera y mantenimiento a la tijera y el basculante del sistema de amortiguación trasero.

   Stop $ 278.000 mano de obra $ 160.000








9. jueves 12 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa KEZ99G perteneciente al tránsito para realizar cambio de llanta trasera y cambio de pastillas del freno delantero.

   Pastillas delanteras $ 243.000 mano de obra $ 40.000



10. Jueves 12 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa KFL91D perteneciente a espacio público, para realizar tapizado del sillín por desgaste.

    Tapizado $100.000




11. Jueves 12 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa ABC72D perteneciente a Medio Ambiente y Desarrollo Rural para realizar cambio de las direccionales traseras y una delantera por daños en las existentes, se realiza una inspección básica previa a la revisión técnico mecánica y se identifica daño en el amortiguador trasero y fuga de aceite en el motor por la tapa del piñón de distribución, el bombillo de la luz principal se encuentra quemado y el bombillo de stop también, se identifica daño en las balineras de la rueda delantera, desgaste en la rueda delantera, se procede a reemplazar las piezas en mal estado dejando a punto la motocicleta.


    Direccionales traseros $ 70.000 direccional delantero $ 35.000 O'ring distribución $ 32.000 Amortiguador trasero $ 738.000 bombillo stop $5.000 neumático delantero $24.000
    Bombillo farola $13.000 balineras rueda delantera $44.000
    Mano de obra $ 290.000










12. Viernes 13 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa ZPZ 47F perteneciente a la policía por daño en el pedal de cambio debido a desgaste en el estriado, se procede a realizar el cambio por un pedal nuevo.

    Pedal de cambio $ 46.000 mano de obra $ 20.000




13. Viernes 13 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa UHW49G perteneciente a la policía para realizar cambio de pastillas de freno trasero por desgaste excesivo.

Pastilla freno trasero $ 170.000 mano de obra $ 20.000



14. Sábado 14 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ250 de placa VMU30E perteneciente a la policía, la motocicleta presenta daños en el sistema eléctrico y en el sistema de inyección ya que no prende, al hacerla prender presenta inestabilidad y dificultad para mantenerse encendida, se procede a realizar la inspección al sistema eléctrico y se identifican varios daños, un juego de cajas conectoras se encuentran quemadas, el capucho de la bujía está fugando corriente y la bujía esta quemada, se inspecciona el sistema de inyección y se identifica exceso de suciedad en el cuerpo de aceleración y en la bomba de gasolina, se procede a reemplazar todos los componentes dañados y se realiza mantenimiento al cuerpo de aceleración con todos sus sensores.

Capuchón bujía $ 54.600 bujía $ 44.800 filtro bomba gasolina $ 34.000 caja conectora $ 12.000
mano de obra $ 290.000









15. Domingo 15 de marzo, ingresa la motocicleta VEMON 250 de placa XJH02G perteneciente al tránsito, la motocicleta presenta fugas de aceite por lo cual se realiza la inspección y se identifica que la fuga se encuentra por el retenedor del cableado del plato de bobinas y por el sensor selector de cambios, se procede a realizar el cambio de los retenedores correspondientes y adicional se reemplaza la llanta trasera.


Retenedor sensor cambios $ 6.000 retenedor plato bobinas $ 10.000 mano obra $ 45.000




16. Lunes 16 de marzo, ingresa la motocicleta DR 650 de placa NGS85C perteneciente a la policía para realizar mantenimiento correctivo a las barras de suspensión delantera por fuga del aceite hidráulico, se reemplazan los retenedores de barras, se realiza mantenimiento al carburador, guaya de acelerador y clutch, se reemplazan los fuelles de las barras y se realiza cambio de aceite del motor con su respectivo filtro de aceite y se realiza mantenimiento al kit de arrastre.

Retenedores de barras $ 88.000 hidráulico de barras $76.000 fuelles $ 60.000
aceite motul $ 180.000 filtro de aceite $ 68.000 Mano de obra $ 240.000



17. Lunes 16 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ250 de placa WIV03A perteneciente al tránsito para mantenimiento correctivo por fuga de aceite en el motor, se realiza la inspección y se identifica que la fuga se está presentando por una de las tapas de los balancines, se procede a realizar el cambio del O'RING correspondiente.

O 'ring $ 12.000 mano de obra $ 25.000





18. Lunes 16 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa ZPZ47F perteneciente a la policía para mantenimiento correctivo por daño en las balineras de la rueda delantera.

Balineras delanteras $ 44.000 **mano de obra $ 40.000**





19. martes 17 de marzo, ingresa la motocicleta VENOM 250 de placa XJH02G perteneciente al tránsito para realizar cambio de llanta trasera.

Mano de obra $ 20.000



20. Martes 17 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa ZPZ47F perteneciente a la policía, para realizar mantenimiento correctivo en el cual se debe cambiar el pasador de la mordaza trasera por daño en el cuadrante y las pastillas de freno trasero también son reemplazadas, adicional se reemplaza la batería por falla en la existente.

Pasador mordaza $29.000 **pastilla freno tras $ 170.000** **batería YTX7L-BS $184.000**
mano de obra $ 45.000







21. Martes 17 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa KFA16G perteneciente al tránsito, con daño eléctrico el cual no permitía el encendido de la moto, se revisa el sistema y se identifica daño en la batería, se procede a realizar el cambio por una nueva.

    Batería YTX7L-BS $ 184.000 mano de obra $ 60.000



22. Miércoles 18 de marzo, ingresa la motocicleta XRE300 de placa KEZ99G perteneciente al tránsito para realizar cambio de aceite con su respectivo filtro y adicional se reemplaza el O'RIN de la tapa del filtro de aceite por fuga.

    Aceite Honda $84.000 filtro aceite $68.000 O'RIN $ 34.000 mano de obra $ 20.000



23. Miércoles 18 de marzo, ingresa la motocicleta XTZ 250 de placa KFL91D perteneciente a la alcaldía, para realizar cambio de un bombillo en la direccional trasera derecha ya que este se encontraba quemado.

    Bombillo direccional $ 5000 mano de obra $10.000



24. Jueves 19 de marzo, ingresa la motocicleta VENOM 250 de placa XJH02G perteneciente al tránsito para realizar cambio de aceite de motor con su respectivo filtro.

Aceite Yamalube $84.000 filtro aceite 48.000 mano de obra $ 20.000



25. Jueves 26 de marzo, ingresa la motocicleta XRE 300 de placa UHW49G perteneciente a la policía para realizar mantenimiento a los frenos y cambio de pastillas traseras y delanteras.

Pastillas delanteras $243.000 pastillas traseras $170.000 mano de obra $60.000





