

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
DIANA	MARCELA	LOPEZ	FEO

1.5 Documento de Identidad

Certificado de Nacido Vivo	Registro civil	Tarjeta de Identidad	Cédula de ciudadanía	X	Cédula de extranjería	Pasaporte	Carnet diplomático	Permiso especial de permanencia

Número de documento de identidad: 52548130

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación	2.2 Fecha Año	Mes	Día
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2021	2	5

2.3 Departamento	2.4 Municipio
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.

c. CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD

Física	SI	X	NO	
Visual	SI	X	NO	
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI	X	NO	
Psicosocial (Mental)	SI		NO	X
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI	X	NO	

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Dominio	Porcentaje
Cognición	100.00
Movilidad	100.00
Cuidado Personal	100.00
Relaciones	95.00
Actividades de la Vida Diaria	86.00
Participación	93.75
GLOBAL	95.63

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

1. Codigos Funciones Corporales

b117.3 b735.3 b770.4

2. Codigos Estructuras Corporales

s110.379 s1109.379 s7701.370

3. Codigos Actividades y Participación

d155.4 d4600.4 d879.4

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión	Firma
LUISA MARGARITA DAZA YANI	Medicina	CC-1065647040
LUZ ANGELICA CASTAÑEDA TACHA	Fonoaudiologia	CC-52042652
KAREN LORENA VARGAS PIRATEQUE	Fisioterapia	CC-52124756

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo. *DIANA MARCELA LOPEZ FEO* manifiesto que: *SI*

estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que trabajo firmo.

Diana Marcela Lopez Feo

Nombre y Firma

Documento: CC-52548130

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. *SI*

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional.
Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendrá validez

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.548.130**

LOPEZ FEO

APELLIDOS

DIANA MARCELA

NOMBRES



NO FIRMA

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1980**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA **O+** G.S. RH **F** SEXO

26-MAR-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00227728-F-0052548130-20100324 0021755131A 3

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 11:30 am		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 07-mayo-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:00 pm		Acta N° 13
BARRIO: Pijaos	CIV: 18003250	TRAMO: Kr 100 entre, Cl 36B y 36A Bis Scv	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con el Señor Hebert Guerrero (Presidente JAC) la Señora Misaelina Castillo (Habitante del Sector) y el Señor Alberto Restrepo (Guarda Parqueadero) del barrio Pijaos CIV 18003250, Junto con el Componente Social del Consorcio Mantenimiento RUU CTO-717-2025, a fin de tratar los siguientes temas:

1. Puntos de acopio y transito de maquinaria: Se informa que de acuerdo al Permiso otorgado por la Secretaria de Movilidad, el Consorcio Mantenimiento RUU requiere el uso del espacio determinado Como parqueadero del Sector Sobre la Cl 36A Bis SUR, por ende los vehiculos que se ubican sobre esta zona deben buscar parqueaderos alternos y a Costo propio durante toda le ejecución del Contrato

2. Tiempo inicio de obra: Dicho lo anterior y con la Finalidad de otorgar tiempo adicional a los Propietarios para la busqueda de parqueaderos alternos, la maquinaria ingresará al tramo el proximo lones 11 de ~~Die~~ mayo 2026.

Por lo tanto, el Señor Hebert Guerrero manifiesta estar de acuerdo y se Compromete a difundir la información entregada a los residentes y Propietarios de Vehiculos.

Con lo anterior Se da por Finalizado el encuentro.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Informar a los propietarios de los vehiculos baica parqueaderos aianos durante la ejecución del Contrato	Hebeth Guerrero Presidente JAC	7 - Mayo - 2026
Ingreso maquinaria. al Frente de obra.	Área técnica	Jueves 11 - Mayo - 2026

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Hebert Guerrero	Presidente JAC	
Luisa Maria Tautiva Lagos	Auxilia Social	
Abelardo Restrepo	Guarda - Parqueadero	Ciudadano manifiesto no saber firmar.
Misaelina Castillo	Propietaria Vivienda.	Misaelina Castillo

ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 12:30 Pm		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 07 - Mayo - 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 1:00 pm		Acta N° 14
BARRIO: Pijaos	CIV: 18003250	TRAMO: Kr 100 entre Cl 36B y 36A Bis Sur.	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión Con el Señor. Alberto Mora propietario del predio con dirección Kr 100 #36A-33 Sur. del barrio Pijaos CIV 18003250 junto con el Componente Social del Consorcio Mantenimiento RUU cto-717-2025 a Fin de tratar los Siguientes temas:

1 El Componente Social Solicita autorización al Señor Alberto Mora Con la Finalidad de realizar la instalación de la Carpa sobre Su espacio Público durante la ejecución del Contrato

- El Señor Mora manifiesta otorgar dicho Permiso indicando no tener inconveniente con dicha instalación.

2. El Componente Social le informa al ciudadano que el área encargada realizará el retiro de esta Carpa al Finalizar las Intervenciones dejando el espacio en las mismas condiciones iniciales.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación de Carpa	Área SST-MA-Consacio Mantenimiento RUU	07 - mayo - 2026

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Alberto Mora Tel: 3115133887	Kr 101 # 36A - 33 Sur. Propietario	
Luisa Maria Tactiva Lagos	Auxiliar Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 12:30pm		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 07 - Mayo - 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 12:45pm		Acta N° 15
BARRIO: Pijaos	CIV: 18003250	TRAMO: Kr 10D entre Cl 36B y 36A Bis Sur	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con la Señora Eliana Cuevas propietaria del predio con dirección Kr 10d #36A-63 del barrio Pijaos CIV 18003250, en Compañía del Componente Social del Contratista Consorcio Mantenimiento RUU cto-717-2025 a Fin de tratar los siguientes temas:

1. En atención a Solicitud emitida al Correo Electronico de atención al ciudadano el pasado 24 de Abril 2026, en donde se indicó que en la vivienda mencionada anteriormente habita una persona con movilidad reducida y por ende la Señora Cuevas Solicita una rampa para ingreso de silla de ruedas.

2. El Componente social realiza acercamiento al predio, donde se evidencia que actualmente la vivienda no cuenta con rampa, sin embargo, la Señaa Cuevas Solicita que se evalue la construcción de esta rampa, con la finalidad de mejoar la movilidad de la ciudadana (Ana Otilia Hernandez) Argumentando que la Señora Hernandez presenta dificultad en su movilidad por el "nervio ciatico" Según lo mencionado por la Señora Cuevas. Además añade que la Señaa Hernandez requiere hacer uso de la silla de ruedas para la Salida a citas médicas

3. El Componente Social le solicita a la Señaa Cuevas el certificado de discapacidad que emite la Secretaria de Salud, la Señaa Cuevas menciona que iniciará a gestionar este certificado Indicando que para el momento Solo cuenta con el Certificado enviado medio Correo electrónico (Se adjunta documentación)

809

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

4. Finalmente se informa a la señora Cuevas que se remitirá esta información al componente técnico para su respectiva revisión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Gestiona Solidos e ingresos a la vivienda, de manera segura	Consorcio Mantenimiento RW	Durante la ejecución del Contrato
Realizar envio de Certificado médico.	Eliana Cuevas	En el menor tiempo posible.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Eliana Cuevas Tel: 3202115143	Cr 10D # 36A-63 Sur Nieta (Propietaria)	Eliana C.
Luisa Maria Tautiva Lagos	Auxiliar Social Contratista	


ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:


FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONSORCIO MANTENIMEINTO RUU - CTO 717 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Fecha: 06- Mayo- 2026

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PREDIO	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	KR 10D #36A-63 SUR
BARRIO:	Pijaos
CIV:	18003250
NOMBRE Y APELLIDO:	Eliana Cuevas
NUMERO DE CONTACTO:	3202115143
e- mail:	abueloshernandez5@gmail.com
DESCRIPCIÓN:	Registro fotográfico Reuniones Extraordinarias

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD





Descripción: Se adjunta el registro fotográfico y documentación del predio, el cual es habitado por una persona en con movilidad reducida.

INDICACIONES MEDICAS

Sede: BIENESTAR CENTENARIO
Dirección: Calle 26 Sur # 26C -50 // Teléfono: 6014823300 6017564142

Fecha de Atencion-24/04/2026

Paciente: ANA OTILIA HERNANDEZ DE HERNANDEZ
ID: CC23264531
Contrato: BIENESTAR - CENTENARIO
Plan: CONTRIBUTIVO
Semana:
Tipo de Usuario: BENEFICIARIO
Sede Afiliado: BIENESTAR CENTENARIO
Rango: 1
Direccion: KR 10 D 36 A 63 SUR
Telefono: 3118737223 / 3118737223
Solicitada por: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ
Dx: Z718 - OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS

Indicaciones

1 CERTIFICACIO OUE LA PACIENTE EN MENCION CURSA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL CONTROLADA, DISLIPIDEMIA Y VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO EN TRATAMIENTO Y CONTROLES POR EPS Y PROGRAMA PEP

Profesional: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ - RM No. 80901206 - Firmado Electrónicamente

Datos de impresion - Fecha: 24/04/2026 - Hora: 16:05 PM -

Antecedentes (único)

Antecedentes Personales

✓ **Renal**
ANOTADOO
Prof. NICOLAS ALEXANDER PULIDO GARAY
2020-01-11 09:40:51

✓ **HTA**
Prof. MALVIS STELLA ALFARO GUZMAN
2014-11-01 12:23:00

Patológicos
ANOTADOS
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2025-04-03 17:14:35

Patológicos
HTA PREDIABETES DISLIPIDEMIA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-06-22 11:26:04

Patológicos
HTA PREDIABETES DISLIPIDEMI
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-11-30 06:22:20

Patológicos
HTA PREDIABETES DISLIPIDEMIA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Patológicos
ANOTADOS HTA
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2022-09-09 18:15:21

Patológicos
PREDIABETES (HBA1C 12/MAY/2017 6.13)
Prof. GUSTAVO ORDOÑEZ
2017-05-25 09:52:40

Patológicos
HIPERTENSION ARTERIAL
Prof. MALVIS STELLA ALFARO GUZMAN
2014-11-01 12:23:00

Patológicos
COLON IRRITABEL
Prof. ALVARO HERNAN HORMIGA BARONA
2014-08-22 15:32:00

Patológicos
GASTRITIS CRONICA
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2013-04-22 15:59:00

Patológicos
niega
Prof. JUDY ESPERANZA PENAGOS RAMIREZ
2009-11-05 17:54:00

Farmacológicos
ANOTADOS
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2025-02-01 07:04:17

✓ **Renal**
ANOTADOO
Prof. NICOLAS ALEXANDER PULIDO GARAY
2019-10-10 07:42:04

Patológicos
HIPERTESION ARTERIAL, PREDIABETES DISLIPIDEMIA
Prof. ELIANA MAYERLIN MELO ANDRADE
2026-03-31 10:50:51

Patológicos
ANOTADOS
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2025-02-01 07:04:17

Patológicos
HTA PREDIABETES DISLIPIDEMIA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-03-22 08:01:50

Patológicos
HTA PREDIABETES DISLIPIDEMIA
Prof. DOUGLAS ALEXIS VIVAS DAVILA
2023-10-28 08:05:49

Patológicos
HTA+PREDIABETES
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Patológicos
IDEM
Prof. HECTOR RAMON BLANCO ESCALONA
2020-02-24 09:49:05

Patológicos
HIPERTENSKIN ARTERIAL
Prof. GLYCEMAR BARRIOS RODRIGUEZ
2016-10-12 16:31:58

Patológicos
HTA
Prof. PAOLA NATHALIA FUQUENE SOSA
2014-09-16 15:54:00

Patológicos
ANOTADO
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2013-08-13 17:41:00

Patológicos
NIEGA
Prof. NHORA LUZ ORTEGA ROMERO
2011-10-08 12:30:00

Farmacológicos
ANOTADOS
Prof. VICTOR HUGO PATIÑO QUIROGA
2025-07-03 14:15:05

Farmacológicos
VER FORMULA
Prof. JULIA ESPERANZA ASPRILLA SANCHEZ
2024-06-28 13:35:34

BIENESTAR...

RECORD CLINICO
HISTORIA CLINICA
(Fecha Atención: 2026-04-24)

nueva eps

Regular
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Otros
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Aparato Respiratorio
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Aparato Cardiovascular
IDEM
Prof. CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ
2026-04-24 16:00:32

Aparato Cardiovascular
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Aparato Genitourinario
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

IDEM
Prof. CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ
2026-04-24 16:00:32

Otros
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Aparato Respiratorio
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Aparato Cardiovascular
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Aparato Genitourinario
IDEM
Prof. CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ
2026-04-24 16:00:32

Aparato Genitourinario
nega
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Aparato Respiratorio
IDEM
Prof. CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ
2026-04-24 16:00:32

Aparato Respiratorio
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Aparato Cardiovascular
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Aparato Genitourinario
NIEGA
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Antecedentes Sexuales

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-06-22 11:26:04

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-11-30 06:22:20

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-06-22 11:26:04

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-11-30 06:22:20

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-02-27 10:54:12

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-03-22 08:01:50

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-07-29 07:24:57

Actividad Sexual
YA COMENTADO
Prof. PAOLA NATHALIA FUQUENE SOSA
2014-09-16 15:54:00

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-03-22 08:01:50

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-07-29 07:24:57

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Actividad Sexual
IDEM
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Actividad Sexual
YA COMENTADO
Prof. PAOLA NATHALIA FUQUENE SOSA
2014-09-16 15:54:00

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2024-01-30 06:19:35

Orientacion Sexual
Heterosexualidad
Prof. DENISA SANCHEZ FONSECA
2023-04-29 07:12:38

Antecedentes (Fin)

Consulta - # Interno: 7076782520

Profesional: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ - Reg: 80901206 **Fecha I.:** 2026-04-24 15:41:09 **Fecha F.:** 2026-04-24 15:41:09

Especialidad: MEDICINA GENERAL
BIENESTAR CENTENARIO

Cod. Habilitación: 110012124501

Acompañante
MARIA VICTORIA ACOSTA — **Parentesco:** Otro - No Familiar — Telefono:

Acudiente
CHAVA QUEVAS — **Parentesco:** Segundo Grado de Consanguinidad — Telefono:

[illegible] PREVIO LAVADO DE MANOS Y SE INICIA CONSULTA MEDICA, TENIENDO LAS PRECAUCIONES DE DISTANCIAMIENTO [illegible]

[illegible]

BIENESTAR...

RECORD CLINICO
HISTORIA CLINICA
(Fecha Atención: 2026-04-24)

nueva eps
gente cuidando gente

ASISTE A CITA PARA SOLICITAR CERTIFICACION DE PATOLOGIAS DE BASE PARA TRAMITE DE MODIFICACIONES EN LUGAR DE RESIDENCIA POR PARTE DEL DISTRITO.

Revision de Síntomas por Sistema

Piel y anexos	Ojos	ORL	Cuello	Cardiovascular	Pulmonar
No refiere	No refiere	No refiere	No refiere	No refiere	No refiere
Digestivo	**Genital/urinario**	**Musculo/esqueleto**	**Neurológico**		
No refiere	No refiere	No refiere	No refiere		

Otros
SENSACION DE MAREO OBJETIVA OCASIONAL CON ORTOSTATISMO.

Examen Físico

Signos Vitales

Sentado		Erguido		Decubito										
PA Sis	PA Dia	PA.Sis	PA.Dia	PA.Sis	PA.Dia	Temp	FC	FR	Sat O2	Glucom	Peso(Kg)	Talla(cm)	IMC	Glasgow	FCF
121	70					36	74	17			45	145	21.40		

Cirabd	Per Cadera (cm)	Grasa Corp(%)	Masa Musc(%)	Agua Corp Tot(%)	Per.Cef	Perbra	FUM

Condiciones generales
BUENAS CONDICIONES GENERALES POR SUS PROPIOS MEDIOS, ALERTA CONSCIENTE, HIDRATADO
Cabeza
NORMOCEFALO
Ojos
PUPILAS ISOCÓRICAS NORMOREACTIVAS A LA ACOMODACION Y A LA LUZ

Oidos	Nariz	Orofaringe
Normal	Normal	Normal

Cuello
MÓVIL, NO MASAS NI RIGIDEZ

Dorso	Mamas
Normal	Normal

Cardiaco
RUIDOS CARDÍACOS RITMICOS NO SOPLOS
Pulmonar
RUIDOS RESPIRATORIOS BIEN VENTILADOS SIN AGREGADOS NI DIFICULTAD

Abdomen	Genitales
Normal	Normal

Extremidades
BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO. RUIDOS INTESTINALES + SIN IRRITACIÓN NI MASAS

Neurológico	Otros
Normal	Normal

Resumen y Comentarios

SE DA CERTIFICACION MEDICA SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES, NUTRICIONALES DIETA BALANCEADA EQUILIBRADA SUFICIENTE Y ADECUADA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE E IMPORTANCIA DE ACTIVIDAD FISICA 150 MINUTOS POR SEMANA BASICA PERIODICA Y REGULAR ACORDE A SU CONDICIÓN FÍSICA EDAD, CAPACIDAD MUSCULAR, HIGIENE POSTURAL + PAUSAS ACTIVAS FRECUENTES *** SIGNOS DE ALARMA ADECUADO *** SE DAN RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS PROMOCION Y PREVENCIÓN *** REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR CONDUCTA SEGUIR

Diagnostico

DX Ppal: Z718 - OTRAS CONSULTAS ESPECIFICADAS
Tipo diagnóstico: Impresión Diagnóstica — Finalidad: DIAGNOSTICO — Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL

Fecha: 2026-04-24 15:41:00 Med: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ Especialidad: MEDICINA GENERAL Reg: 80901206

Conducta

Medicamentos

7086668039	25011 - DIMENHIDRINATO 50 mg (TABLETA) - TABLETA Fecha : 2026-04-24 15:55 - CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ Reg: 80901206	CAD: [illegible]	[illegible]
		Ft: 8 Hora	[illegible]

Nota: 1 TAB CAD 8 HRS SEGUN MAREO
Fecha: 2026-04-24 15:55 Prof: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ - Esp : MEDICINA GENERAL

Indicaciones Médicas

13125	Fr	Dias
571		

Nota: CERTIFICACIO QUE LA PACIENTE EN MENCION CURSA CON ANTECEDENTES DE HIPERTENSION ARTERIAL CONTROLADA, DISLIPIDEMIA Y VERTIGO PAROXISTICO BENIGNO EN TRATAMIENTO Y CONTROLES POR EPS Y PROGRAMA PEP
Fecha: 2026-04-24 15:57 Prof: CRISTHIAN CAMILO DIAZ IPUZ

Consultas (Fin)

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 10:10 am.		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 9 de Mayo 2026.	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:35 am.		Acta N° 16
BARRIO: Centenario	CIV: 18000413.	TRAMO: Kr 24d bis entre, cl 24 S y cl 25 S.	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión con la ciudadana. Adriana Ansola. propietaria del predio. Cl 24 sur #24-08 del. barrio centenario y personal del componente social del Consorcio Mantenimiento RUU - CTO 717-2025, a fin. de atender el siguiente tema;

- En días anteriores una volqueta de la obra. afectó el andén del predio, por lo tanto se le informa a la Señora Ansola. que el contratista realizará la reparación del cendén se realiza al final de la obra.

- La Señora Ansola manifiesta no estar de acuerdo que se realice el arreglo al finalizar la intervención dado que no ve viable que los conductores (STB) suban los vehículos al andén, dado que han. pasado en varias ocaciones. tanto al andén de su predio como al frente vecino, por lo que solicita se socialice al conductor y tomar. medidas para. evitar accidentes mas complicados. pero no firma el acta.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar el arreglo del andén.	Consorcio Mantenimiento RUU.	al finalizar la intervención.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Adriana Ansola.	Propietaria.	No firma.
Cilenia Velásquez.	Auxiliar Social.	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 9820 AM		Hoja 1 de
FECHA: 11 De MAYO 2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 9832 AM		Acta N° 17
BARRIO: ARBOLEDAS	CIV: 18003676	TRAMO: KR 10B Bis, entre Cl 48 Sur y Cl cerrada	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunion con la Sr Ualdina Velasquez Presidente de la Junta de accion comunal del barrio Arboledas Sur (CIV 18003676) Junto con el componente Social del Consorcio Mantenimiento RUU CTO 717-2025 para tratar los siguientes temas:

- El Componente Social se acerca al Salon Comunal de Arboledas el dia 11 de MAYO, para informarle a la Sr Ualdina los Predios en los que no hubo atencion durante las actividades Preliminares actas de vecindad los cuales fueron 4 Predios:

  - ✓ Cll 48 Sur # 10B-26
  - ✓ Cll 48 Sur # 10B-27
  - ✓ Cll 48 Sur # 10B-15
  - ✓ KR 10B Bis #48-23 Sur

- La Sr Ualdina Solicita sea remitido el registro fotográfico de los dias visitados y los predios. Por medio WhatsAPP.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
° Remitir Mediante whatsapp el registro fotografico de las visitas a los predios para registrar actas de Veracidad	Componente Social	-

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Valdina Velasquez	CC: 24.221.365 Tels 3225111347	xValdina Velasco R
Daniela Silva	Aux. Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 10:15 AM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 12-05-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30 AM		Acta N° 18
BARRIO: Marruecos	CIV: 18005074	TRAMO:	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunion con la Sr Maria Constanza Mendez propietaria del predio ubicado en la direccion Cll 49B Sur # 5M-10/02 del barrio Marruecos (Civ 18005074) junto con el componente social del Consorcio Mantenimiento RUU CTO 717-2025 para tratar los siguientes temas:

- El componente social realiza acercamiento al predio el dia 12 de Mayo para dar atencion a afectacion de fachada dado que ciudadana comunica que durante las obras constructivas maquinaria (Mini Cargador) al pasar genero afectación en bordate y parte de fachada.

- El componente social le indica que su solicitud sera remitida al área tecnica y se realizara su respectivo comparativo

- Ciudadana manifiesta estar en total acuerdo.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar comparativo e informar al area técnica	Componente social	próximos 10 días

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Maria Constanza Mendez	CC: 52 032 560 Tel: 3114378762 Propietaria	Maria Mendez
Daniela Silva	Aux. Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			
ANEXOS:	SI / NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 2:15 PM		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 14-05-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:23 PM		Acta N° 19
BARRIO: Marruecos	CIV: 18005074	TRAMO: KR 5M Entre cl 49 Sur Y cl 48 Sur	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia reunión con la Sra Carol Morales Hija de la propietaria del predio Ubicado en la KR 5M #48X 20 Sur del Barrio Marruecos CIV 18005074 Junto al Componente Social del Consorcio Mantenimiento RUU CTO-717-2025 Con el fin de tratar los Siguientes temas:

-La Sra Morales informa al área Social que durante las obras constructivas la maquinaria Retroexcavadora afectó el cableado del internet dejando sin estos Servicios a su predio lo cual manifiesta una pronta Solución.

-El componente Social le informa a la Ciudadana que debe realizar la Solicitud a la entidad donde cuenta con dichos Servicios para su respectiva Solución

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Remitir factura de la reconección junto a la cuenta de cobro, al punto de atención a la Comunidad del Consorcio para realizar el desembolso	Carol Morales	Una Vez Se vea reflejado el cobro en la factura y ser enviado al punto de atencion

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Carol Morales cc: 52740948 Sumir Angulo Mena	Hija de Propietaria Tel: 3138940649 Aux: Social	Carol Morales KR 5M #48 x 20 sur Sumir A.

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	BOGOTÁ
Contrato No.: 717-2025	HORA INICIO: 9:24 am		Hoja 1 ___ de ___
FECHA: 15-Mayo-2026	HORA DE FINALIZACIÓN: 9:40am.		Acta N° 20
BARRIO: Marruecos	CIV: 18DJ074	TRAMO: Kr 5m entre Cl 49sur y Cl 48 x sur	

PROYECTO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".

ORDEN DEL DÍA

Inicio

Objetivos

Acuerdos y desarrollo de la reunión

Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con el Sr. Edwin Reina propietario del predio ubicado en la Kr 5m # 48 x 16 sur del barrio Marruecos junto al componente social del consorcio Mantenimiento Ruu para tratar los siguientes temas

- El dia 15 de Mayo 2026 el Sr. Edwin notifica al componente social que debido a las obras constructivas se vio afectado los baldosas nexo a la puerta de ingreso del piso durante la excavación por lo tanto el ciudadano requiere le den solución

- El Area social atiende dicha solicitud y procede a tomar el respectivo registro fotografico para realizar el comparativo con las actas de vecindad tomadas antes de la intervención

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO 7	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El Área social realizará el respectivo comparativo con las actas de vecindad ejecutadas antes de la intervención vial.	Componente Social.	

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Edwin Reina	Propietario Tel 3102263837	Edwin Reina C.C. 80.117.529
Milena Moreno	Auxiliar Social	Milena Moreno.


	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	LILIANA GALINDO	LILIANA GALINDO	
CARGO	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORIA
FIRMA			

ANEXOS:	SI		NO		TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CTO 717 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ


INFORMACIÓN BÁSICA DEL PREDIO	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	Kr 5m # 48x 16 sur
BARRIO:	Marruecos
CIV:	18005074
NOMBRE Y APELLIDO:	Edwin Reina
NUMERO DE CONTACTO:	3102263837
DESCRIPCIÓN:	Registro fotográfico- comparativo
FECHA	


REGISTRO FOTOGRÁFICO – ANTES DE LA INTERVENCIÓN





REGISTRO FOTOGRÁFICO - DESPÚES DE LA INTERVENCIÓN





OBSERVACIONES

Se evidencia que las afectaciones fueron durante las obras constructivas


826

FDLRUU	FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO MANTENIMIENTO CTO 717 2025	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PREDIO	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	Kr 5m # 48x 16 sur
BARRIO:	Marruecos
CIV:	18005074
NOMBRE Y APELLIDO:	Edwin Reina
NUMERO DE CONTACTO:	3102263837
DESCRIPCIÓN:	Registro fotográfico- comparativo
FECHA:	

REGISTRO FOTOGRÁFICO ANTES DE LA INTERVENCIÓN









OBSERVACIONES

FORMATO			
COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
9	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

CONTRATO N°: 717-2025 TRAMO: Arboleda Scr

PERIODO A REPORTAR: (15 / 05 / 26) CIV: 18003676

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Ubaldina Velasco	24.221.365	Cr 10A#48-35	3225111347	RW	Arboleda Scr.	JAC	
2	Marcel Sua	1000930649	KR10bis#48-18s	3008637747	RW	Arboleda Scr	Comunidad	
3	Joel Mary	24.729.824	Cr10b bis #48-54	3138314734	RW	Arboleda Scr	Comunidad	
4	Rosa Abril	20.976.741	Cr10#48-34	3202996572	RW	Arboleda Scr	Comunidad	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	
FIRMA		

FORMATO			
COMITÉ DE VEEDURIA DIALOGO CIUDADANO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	BOGOTÁ
9	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	

CONTRATO N°: 717-2025 TRAMO: Cl 48A Sur entre, Kr 126 bis y Kr 12H

PERIODO A REPORTAR: 13/05/2026 CIV: 18003059

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	DIRECCIÓN	TELÉFONO	LOCALIDAD	BARRIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	FIRMA
1	Cecilia Abril Abril	52112366	Cll 48A Sur #12H-07	3104828700	RUU	Marco Fidel S.	Comunidad	
2	Ana Leidi Tonarosa	52745309	Cll 48A Sur #12g30	3112196804	RUU	Marco Fidel S.	Comunidad	
3	Osvaldo Martinez	19.459.569.	Cl 48A Sur #12H-26	3136619579.	RUU	Marco Fidel S.	JAC	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	LILIANA GALINDO	
FIRMA		

829

Anexo 7. Actas de vecindad

BARRIO	MARRUECOS
CIV	18005074
DIRECCION TRAMO	CRA 5M ENTRE CL 48X SUR Y CL 49 SUR
LIDER CONTACTO (JAC)	CESAR FERNANDEZ
TELEFONO	3146246693

CONSORCIO BOGOTÁ

ITEM	DIRECCION	Uso			# PISOS	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	CL 48X SUR # 5M - 03		X		4		X		N/A	X		X		13-abr-26		20	INTERNA
2	CL 48X SUR # 5L - 31		X		3		X	X		X		X		21-abr-26		15	INGRESO AL 1ER NIVEL
3	KR 5 M # 48X - 09 SUR		X		2		X		X	X		X		16-abr-26		10	INTERNA
4	KR 5 M # 48X - 10 SUR		X		3		X		X	X		X		13-abr-26		15	INTERNA
5	KR 5 M # 48X - 11 SUR		X		2		X		X	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
6	KR 5 M # 48X - 12 SUR		X		3		X		X	X		X		13-abr-26		15	INTERNA
7	KR 5 M # 48X - 15 SUR		X		3		X		N/A	X		X		14-abr-26		15	INTERNA
8	KR 5 M # 48X - 16 SUR		X		2		X		X	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
9	KR 5 M # 48X - 17 SUR		X		3		X		X	X		X		14-abr-26		15	INTERNA
10	KR 5 M # 48X - 20 SUR		X		2		X		X	X		X		11-abr-26		10	INTERNA
11	KR 5 M # 48X - 21 SUR		X		4		X		N/A	X		X		15-abr-26		20	INTERNA
12	KR 5 M # 48X - 22 SUR		X		3		X		X	X		X		14-abr-26		15	INTERNA
13	KR 5 M # 48X - 23 SUR		X		2		X		N/A	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
14	KR 5 M # 48X - 24 SUR		X		2		X		X	X			X	17-abr-26		10	FACHADA
15	KR 5 M # 48X - 27 SUR		X		2		X		X	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
16	KR 5M # 48X - 28 SUR		X		2		X		X	X		X		14-abr-26		10	INTERNA
17	KR 5 M # 48X - 29 SUR		X		2		X		X	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
18	KR 5 M # 48X - 30 SUR		X		3		X		N/A	X		X		13-abr-26		15	INTERNA
19	KR 5 M # 48X - 33 SUR		X		3		X	X		X		X		14-abr-26		15	INTERNA
20	KR 5M # 48X - 34 SUR		X		2		X		N/A	X		X		20-abr-26		10	INTERNA
21	KR 5 M # 48X - 35 SUR		X		4		X	X		X		X		16-abr-26		20	INTERNA
22	KR 5 M # 48X - 36 SUR		X		2		X		X	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
23	KR 5 M # 48X - 39 SUR		X		2		X		N/A	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
24	KR 5 M # 48X - 40 SUR		X		4		X	X		X			X	20-abr-26		20	FACHADA
25	KR 5 M # 48X - 41 SUR		X		3		X		N/A	X		X		14-abr-26		15	INTERNA
26	KR 5 M # 48X - 42 SUR		X		2		X		X	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
27	KR 5 M # 48X - 45 SUR		X		3		X		N/A	X		X		17-abr-26		15	INTERNA
28	KR 5 M # 48X - 46 SUR		X		2		X		N/A	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
29	KR 5M # 48X - 47 SUR		X		2		X		N/A	X		X		16-abr-26		10	INTERNA
30	KR 5M # 48X - 48 SUR		X		3		X	X		X			X	21-abr-26		15	FACHADA
31	KR 5 M # 48X - 51 SUR		X		2		X	X		X		X		11-abr-26		10	INTERNA
32	KR 5 M # 48X - 52 SUR		X		3		X		N/A	X			X	16-abr-26		15	FIRMA POR FACHADA
33	KR 5 M # 48X - 53 SUR		X		2		X		X	X			X	14-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
34	KR 5 M # 48X - 54 SUR		X		2		X	X		X		X		18-abr-26		10	INTERNA
35	KR 5 M # 48X - 57 SUR		X		3		X		X	X			X	22-abr-26		15	FACHADA
36	KR 5 M # 48X - 58 SUR		X		4		X		X	X			X	20-abr-26		20	FACHADA
37	KR 5 M # 48X - 59 SUR		X		2		X	X		X			X	17-abr-26		10	FACHADA
38	KR 5 M # 48X - 60 SUR		X		2		X		X	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
39	KR 5 M # 48X - 63 SUR		X		2		X		N/A	X		X		13-abr-26		10	CIUDADANO CON SILLA DE RUEDAS
40	KR 5 M # 48X - 64 SUR		X		2		X		X	X			X	11-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
41	KR 5 M # 48X - 65 SUR		X		3		X		N/A	X		X		14-abr-26		15	INTERNA
42	KR 5M # 48X - 66 SUR		X		2		X		N/A	X		X		11-abr-26		10	INTERNA
43	KR 5M # 48X - 69 SUR		X		2		X		X	X		X		20-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
44	KR 5M # 48X - 70 SUR		X		2		X	X		X			X	16-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
45	KR 5M # 48X - 71 SUR		X		2		X	X		X			X	15-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
46	KR 5 M # 48X - 72 SUR		X		2		X		X	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
47	KR 5 M # 48X - 75 SUR		X		4		X	X		X		X		21-abr-26		20	FIRMA POR FACHADA
48	KR 5 M # 48X - 76 SUR		X		2		X		X	X		X		18-abr-26		10	INTERNA
49	KR 5 M # 48X - 77 SUR		X		2		X		X	X		X		13-abr-26		10	INTERNA
50	KR 5 M # 48X - 78 SUR		X		3		X	X		X		X		16-abr-26		15	INTERNA
51	KR 5 M # 48X - 81 SUR		X		2		X		N/A	X		X		20-abr-26		10	INTERNA
52	KR 5 M # 48X - 82 SUR		X		2		X	X		X		X		20-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
53	KR 5 M # 48X - 83 SUR		X		2		X		N/A	X		X		15-abr-26		10	INTERNA
54	KR 5 M # 48X - 84 SUR		X		3		X		X	X			X	21-abr-26		15	FACHADA
55	CLL 49 SUR # 05L - 02	X	X		3		X		N/A	X		X		21-abr-26		15	INTERNA
56	CLL 49 SUR # 05 - 30		X		3		X		N/A	X		X		20-abr-26		15	FIRMA POR FACHADA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			1.	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Cra 5m Entre C1149sur y C1148x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Hector Blanco
CC propietario	79.346.537
Teléfono	3208448339
Correo electrónico	Sebasblanco606@gmail.com
Dirección	C1148x sur # 5m-03 — No. de pisos: 4
Long. del frente (mts)	3X12 — Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Contador en funcionamiento
2. Alcantarillado	☑	☐	no cuenta con
3. Energia	☑	☐	bajante
4. Teléfonos	☑	☐	Tubo de pvc hacia la via
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio esquinero de 4 niveles por el costado de la Cra 5m. muro de primer nivel en Carraplast con desprendimientos de pintura en pie de muro por posible humedad. costado 12 izquierdo se evidencia resanes pintados, puerta peatonal en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y bidria martillado completo parte inferior Casilla para contador en ladrillo pintado con piezas deportilladas, Tapa en reja metálica con desgaste por intemperie Columna y mensula en Carraplast con desgaste de pintura

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Zona media de muro Cuenta con puerta portón de dos hojas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie Columna y mensula en Carraplast con desgaste de pintura, costado derecho nivel superior Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y vidrios liso y martillados completos nivel inferior Incrustación de cajilla para contador de Servicios públicos Cuenta con Tapa metálica la cual presenta Corrosión y reja metálica con oxidación, Siguiente a esta Cuenta Con Columna en Carraplast con resanes pintados a nivel inferior Con múltiples fisuras y manchas de humedad nivel Superior. Parte inferior del muro con hilada en Concreto y pintura con abombamientos y desprendimientos de pintura por humedad, SEGUNDO NIVEL Con muro en Carraplast Con desgaste natural, costado izquierdo Con pérdida de material nivel inferior, Cuenta con rejilla de Ventilación. Con Tapa plástica Con rotura, nivel Superior Cuenta Con 3 Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrios liso Completos. Costado derecho Parte Superior mensula en Carraplast con manchas de escorrentia PLACA DE ENTRE PISO: en pañete y pintura con desportillamiento en filos, múltiples fisuras y Pérdidas de material en Costado derecho. TERCER NIVEL: Con muro en mampostería en ladrillo con ausencia de mortero de Pega entre Juntas, costado izquierdo ausencia de piezas a nivel Superior Cuenta con 2 Ventanas Con estructura en aluminio vidrios acrilicos Completos y Ventana del costado derecho con revestimiento en reja y ausencia de Vidriería, Zona media del muro Cuenta con Ventana metalica Con desgaste natural y Vidrio liso Completo, costado derecho dilatación entre piezas de ladrillo y una 3 Ventana en Carpintería metálica Con vidrio liso Completo, VOLADIZO: en Concreto con pérdida de filos resanes en Concreto con fisuras, Pérdidas de material y Tubo en PVC como bajante hacia la via CUARTO NIVEL: Con muro a media altura en mampostería en bloque Con múltiples piezas resanadas, costado izquierdo nivel Superior Cerramiento metálico Con vidrio acrilico Completo, Zona media nivel inferior Columnete en Concreto Con múltiples fisuras, nivel Superior Vano para Ventana

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del ACTA)

Sin marquetería. Canal de bajantes para aguas lluvias en Carpintería metálica con desgaste por intemperie. ESPACIO PÚBLICO: costado izquierdo cuenta con 2 escalones de acceso a las entradas peatonales en Granito y adoquín con múltiples fisuras. Caja de inspección con Tapa en Concreto presenta deterioro y desniveles. Continuación del andén en Concreto con múltiples resanes, hilada en piezas de adoquín con desniveles. por parte de la C11 48x50 muro de primer nivel en pañete y pintura presenta resanes pintados, fisuras a nivel de acabado y desgaste de pintura. costado izquierdo con desportillamiento en filos, y desprendimiento de pintura nivel inferior. Zona media cuenta con portón metálico con acabados en pintura presenta Corrosión a nivel inferior y vidrio martillado completo se evidencia dilatación entre Viga y muro, nivel inferior hilada en Concreto y pintura con desprendimiento de pintura por humedad. PLACA DE ENTRE PISO: en pañete y pintura con múltiples fisuras. SEGUNDO NIVEL: con muro en Carraplast presenta múltiples perforaciones a nivel inferior, no se evidencia en totalidad es por presencia de Valla publicitaria, nivel Superior Ventana metálica con vidrio liso completo Voladizo y placa de entre piso en pañete y pintura con desprendimientos de pintura por humedad. TERCER NIVEL: con muro en mampostería en ladrillo con ausencia de mortero de pega entre Juntas y ausencia de piezas alrededor del Vano de la Ventana, esta se encuentra en Carpintería metálica con vidrio liso completo. VOLADIZO Y PLACA DE ENTRE PISO: en Concreto con manchas de humedad, resanes en pañete con fisuras. CUARTO NIVEL: con muro a medio pintar en mampostería en bloque con piezas resanadas parte media columnata en Concreto con fisuras y aceros expuestos. ESPACIO PÚBLICO en Concreto con grietas en ambas sentidos, perforaciones y presencia de piedra por desgaste. Caja de Acueducto metálica. INGRESO: escaleras de ingreso a Segundo nivel en Granito y Tableta con desgaste natural muros en Carraplast muros 1 y 2 con Columnata en Carraplast con desgaste natural, Cubierta en Carraplast con desgaste natural. SEGUNDO NIVEL: Sala y Cocina en un mismo espacio muros en estado y pintura muro # 1 costado derecho enchapado en Tableta con piezas resanadas en Zona media, muro # 2 enchapado en Tableta con desgaste no se evidencia en Totalidad por objetos, muro # 3 con Vano de Ventana y puerta sin marquetería

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

moro # 4 Cuenta con Ventana metálica con Vidrio liso Completo. piso enchapado en Cerámica Con desgaste natural. SALA: Con muros en estuco y pintura no Se Visualizan en Totalidad por objetos, moro # 3 puerta en Madera Con dilatación entre Vano y marco, moro # 4 Con Ventana metálica Con Vidrio Completo. piso en Cerámica Con desgaste natural. HABITACIÓN: Con muros en estuco y pintura no Se Visualizan en Totalidad por muebles, moro # 3 Cuenta Con Ventana metálica Vidrio Completo, piso en Cerámica Con piezas Sobrepuestas Cubierta de los 3 espacios en Carraplast Con desgaste natural. Escalera de acceso a 3 nivel en granito y Tableta Con desgaste por paso, muros en Carraplast Con desgaste de pintura. SALA: Con muros en Carraplast, moro # 1 Con puerta y Ventana metálica Con Vidrios Completos, moro # 2 Con rejanes pintados moro # 3 Con Ventana y Vidrios Completos. piso en Tableta Con desgaste natural Cubierta en Carraplast Con desgaste natural. HABITACIONES 142 Con muros en estuco y pintura, no Se evidencia en Totalidad por objetos, muros 4 de ambos espacios Cuenta Con Ventanas metálicas y Vidrios lisos Completos, piso en Tabletas Con desgaste por paso y Cubiertas en PVC Con desgaste natural Negocio: Con muros en estuco y pintura no Se Visualizan en Totalidad por múltiples objetos, moro # 1 Con pérdida de Filos, moro # 2 Costado izq en Tableta Con desgaste, moro # 4 Con rejanes en punto nivel Superior, piso en Tableta Con desgaste y piezas desportilladas, Cubierta en Carraplast y 6 vigas Con pérdida de Filos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) José Pedraza
Propietario 79.376537

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			2.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre cl 49s y cl 48x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	German Patiño
CC propietario	79311180
Teléfono	3118670555
Correo electrónico	No suministra
Dirección	cl 48x # 5L - 31. Int.
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	2.50 mts x 10 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- cuenta con tanque
2. Alcantarillado	☑	☐	- cuenta con medidor.
3. Energía	☑	☐	- solo le permite ingreso 1er nivel.
	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE INICIO DESCRIPCION POR KR 5M: ESPACIO PUBLICO: Anden en concreto, con desprendimientos y manchas en su superficie, irregularidades y desprendimiento de material, manifiesto de bordillo en el espacio público, el cual tiene desgaste y material de obra, fachada de una piso, Fachada con cerbado rustico, en reboto y pintura el cual tiene suciedad, desprendimiento en la parte inferior y rayones a toda la fachada, en la parte contra hay un marco metálico, el cual tiene desgaste en su superficie y oxido, paneles de vidrio martillado los cuales presentan fisuras en su superficie, puerta de acceso peatonal de un hoja en estructura metálica, lo cual tiene desgaste en su superficie, puerta garaje sectorial con marco metálico el cual funciona como ventilación, reposa en el vano de la puerta de acceso peatonal, contador del gas en protección metálica, la cual tiene

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para requerimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste y rayones a su alrededor, 4 columnas en acabado liso, Sin Pintura, solo estan en concreto, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada con acabado rústico y Pintura roja, la cual tiene desgaste, Placa de entrepiso, en su Parte derecha tiene grieta la cual se extiende hacia la izquierda, alargandose en toda la superficie de manera longitudinal, Parte derecha con resane en toda su superficie, tapando una columna, 3 marcos metalicos, con desgaste en su superficie, los ocales las J estan Pintados de rojo, la pintura tiene desgaste Paneles de vidrio liso, con desgaste en su superficie, FACHADA TERCER PISO: Fachada, con acabado rústica, la cual tiene desgaste en su superficie, la Pintura tiene desprendimientos y la Placa entrepiso tiene una grieta que la atraviesa de manera longitudinal, todo el muro llega hasta el entrepecho, del entrepecho Para arriba hay una estructura metalica la cual no tiene ningun Panel de vidrio, solo tiene vanos Para Paneles de vidrio y óxido en su superficie, DESCRIPCION POR CL 48X: ESPACIO PUBLICO: Andén en concreto, con desgaste en su superficie, desprendimiento de material y huecos en zonas aleatorias de la superficie, Sardinel con desgaste en su superficie, rampa de acceso en concreto con desgaste en su superficie, Cantada del agua en la Parte derecha, esta protegido Por una tapa metalica, la cual tiene desgaste en su superficie, FACHADA PRIMER PISO: La Fachada tiene en su Parte izquierda, tiene muro con acabado rústico en Pintura y Pintura, contador de la luz Protegido Por Caja metalica entrada, la cual tiene desgaste en su superficie 2 columnas en concreto, las cuales no tiene acabado, Puerta Portón de acceso Peatonal de 3 hojas, las cuales son en estructura metalica, las Puertas tienen 3 Paneles de vidrio enrollado con desgaste en su superficie, FACHA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado rústico con desgaste en su superficie, resane en la Parte inferior y grietas en la Placa de entrepiso, Marco metalico con desgaste en su superficie, Paneles de vidrio lisos con desgaste en su superficie, FACHADA TERCER PISO: Muro de entrepechos con acabado rústico, con desgaste en su superficie, la Placa entrepiso tiene grietas las cuales atraviesan toda la placa de manera longitudinal, del entrepecho Para arriba, hay estructura metalica, la cual tiene óxido y desgaste en su superficie, NOTA: Durante las visitas Para levantamiento de acta de vecindad se evidacio que se estan haciendo modificaciones y reforzamiento exterior e interior al predio. Se realiza ingreso a predio donde se observa primer nivel se evidencia vivienda en construcción puerta portón cierra con dificultad, zona 1 con pisos en tableta con desgaste natural no se observa totalidad por objetos en la zona, en zona media franja para instalación de tuberia. muros en pañete pintura con desgaste natural se identifican perforaciones aleatorias en muros. ventana con vidrio fisurado. no se logra observar totalidad por objetos en la zona y escombros, cubierta en acabado caraplast se identifica perforación en costado Sur central, zona 2 (cocina) cuenta con puerta metálica cierra correctamente y presenta desgaste natural, vidrios martillados en zona superior. Pisos en tableta con desgaste natural por tiempo, espacio en construcción Por lo cual no se observa el espacio en su totalidad, muros en tableta con desgaste natural no presenta novedades y no se evidencia totalidad Por objetos en la zona. muro norte se observa puerta metalica con desgaste natural y cierra colectamente. cubierta en enchape con desgaste natural y presenta perforacion para luminaria.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Nota 2 para seguimiento y responsable del ACR)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos H. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Germán Fuentes
Propietario . 79779780

Formato:FO-AC-07 Versión 03

639

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
16 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			3.	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 1800S074 TRAMO: Kr 5m entre Cl 48 x sur y Cl 49 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Claudia Alvarado
CC propietario	52 254 503
Teléfono	305 213 2096
Correo electrónico	612clau@hotmail.com
Dirección	Kr 5m # 48 x 09 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor de agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	Bajante sin adecuar
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☒	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: Rampa en granito al costado occidental y al contorno con tabletas de gres costado oriental anden enchapado en su totalidad - cajilla del acueducto metalica y medidor del agua plastico - 1º nivel: muros enchapados en su totalidad - puerta ventana metalica con vidriera martillada y lisa - baladizo cubierto en madera - medidor del gas empotrado en muro y cubierto en rejas metalicas con pintura - medidor de luz parte superior cubierto con estructura metalica y vidrio - 1º nivel: muros con corraplast y pintados con multiples pinturas en general y baladizo - 1 ventana metalica con vidriera lisa - parte superior tejas en asbesto cemento con desnivel a la via. - ingreso a sala comedor: piso

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en baldosa con desgastes naturales - muros con carroplast - techo en drywall y a su contorno seretas) en yeso - muro suroccidental con ausencia de un segmento de yeso - muro occidental parte central fisura escalonada de techo a piso - zona de lavado: piso con baldosa y desgastes naturales - muros con carroplast - muro oriental enchapado con tableta, muros con poca visibilidad en las partes inferiores por presencia de objetos - techo en drywall y a su contorno cornizas de yeso - Baño: puerta en en pvc corrediza - piso y muros a media altura, parte superiores en pañete y pintura y techo - muro norte se evidencia madera cubriendo espacio de escaleras - parrillo: piso en baldosa, rejilla en parte central - muros pañetados y pintados - muro occidental parte central fisura vertical - muros sin visabilidad en las partes inferiores por acumulacion de objetos - muro oriental parte inferior humedad y desprendimientos de pintura - muro norte ventana metalica con vidriera lisa fracturada, - techo con placa facil Cocina: con ausencia de puerta - piso en baldosa con desgastes por uso - muro norte, sur y occidental enchapados en su totalidad - muro occidental con pañete y pintura - techo con placa facil - 6 escaleras de acceso al 2º nivel enchapada y en sus filos con win se evidencia 1º escalon con tableta fracturada al costado sur muros al contorno estucados - muro oriental costado norte fisura escalonada, parte inferior de muros con humedad y desprendimientos de pintura - muro sur fisura horizontal en la placa entre piso 7 y en la parte superior ventana metalica con vidriera lisa - reja de soporte de escaleras metalica - 2º nivel - descanso: piso con baldosas y en la parte central baldosas sueltas con ausencia de pegacor - muros contorno estucados - cubierta en tejas plasticas - Habitacion norte: puerta en madera y ventana metalica con vidrios lisos - piso con baldosa con poca visibilidad por presencia de objetos - muros estucados con fisuras multiples escalonadas en general muros parte superior manchas por humedad - muro occidental con poca visibilidad por presencia de mueble - techo en laminas de madera - Cuarto de ropa: puerta en madera con ausencia de chapa - piso en baldosa con obstruccion visual - muros contorno estucados con poca visibilidad en las partes inferiores ni en muro sur - muro occidental al costado sur parte superior fisura escalonada prolongada - techo en laminas de madera - Baño: puerta en madera - ventana metalica con vidrio martillado - piso y muros enchapados en su totalidad se evidencia tabletas de muros con ausencia de pegacor - costado nororiental parte superior tabletas fracturadas - piso al ingresar al baño tableta fracturada - techo en laminas de madera, al costado oriental laminas sueltas - Habitación sur: puerta de ingreso en madera - piso en baldosas con poca visibilidad al costado oriental por presencia

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSION 1	BOGOTÁ

de muebles - muros, estucados - muro sur ventana metalica con vidriera liso - techo en laminas en madera

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x Mª claudia Alvarado
(Nombre) x Mª claudia Alvarado
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			4	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Cra 5m Entre Cll 48x y Cll 49 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Deisy Prieto
CC propietario	51.919.609
Teléfono	3118049313
Correo electrónico	Lupriety-25@hotmail.com
Dirección	Cra 5m # 48x-10 — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6x12 — Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Contador en funcionamiento
2. Alcantarillado	☑	☐	- No se permite ingreso
3. Energía	☑	☐	a 3 nivel
	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☑	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles ESPACIO PÚBLICO: Costado izquierdo se encuentra en concreto presenta múltiples fisuras, perforaciones y hundimientos en el terreno, Cajilla de alcantarillado con Tapa metálica con desgaste por exposición a intemperie. Costado derecho cuenta con 2 escalones enchapados en tableta, uno en filos con desprendimientos de tableta, piezas rotas fisuradas y desportilladas con ausencia de tableta en contrahuellas uno con desprendimiento y abolladuras, hilada en zona media de ladrillo con piezas rotas fisuradas y desportilladas y resanes puntuales con fisuras

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y complitud del Acta)

FACHADA: Muro de primer nivel en Carraplast con desprendimientos de material y de pintura en pie de muro por humedad. Costado izquierdo parte inferior Cajilla para contador de servicios públicos con tapa y reja metálica con acabados en pintura presenta oxidación a nivel inferior y base en ladrillo pintado con ausencia de mortero de pega entre juntas y múltiples fisuras en parte inferior, parte superior una segunda cajilla para contador externa a muro en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y vidrios lisos completos. Costado derecho cuenta con puerta y ventana con rejas externas en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por tiempo y uso y vidrios lisos y martillados completos. VOLADIZO en Carraplast con desgaste natural. SEGUNDO NIVEL: Con muro en Carraplast se evidencia fisura vertical en zona inferior parte superior ventana metálica con acabados en pintura y vidrio liso completo, parte inferior costado derecho cuenta con toma corriente y cableado a la vista. VOLADIZO: en Carraplast con desgaste de pintura en filos. TERCER NIVEL: Con muro a media altura en Carraplast con desgaste de pintura, desportillamiento en filos costado izquierdo y costado derecho dilatación entre muro y predio aledaño, zona media reja metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie, nivel superior ventana metálica con acabados en pintura presenta oxido en zonas puntuales y vidrios lisos completos, en sus costados hilados en mampostería en bloque con ausencia de mortero de pega cubierta en teja plástica con manchas de humedad y deterioro. INGRESO SALA, COMEDOR: Con piso enchapado en tableta con perforaciones puntuales, muro #1 en pañete y pintura con rejanes pintados en uno de ventana, muros 2 y 3 en estuco y pintura con perforaciones por instalación de objetos sin embargo no se evidencia en totalidad por mueble, muro 4 costado derecho en pañete y pintura con fisuras a nivel de interruptor de luz costado izquierdo en estuco veneciano con desgaste natural, cubierta en placa maciza de concreto con hormigón y vigas en concreto con hormigueo. HABITACIÓN #1 Con muros en estuco y pintura con desgaste natural muro #1 cuenta con puerta en madera y ventana con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Marco metálico con oxidación moro 243 en estuco y pintura con fisuras a nivel superior, moro # 3 con baño de puerta sin marquetería solo con marco y fisuras a nivel superior, moro # 4 no se evidencia por presencia de muebles piso enchapado en cerámica con desgaste por paso. Cubierta en estuco y pintura con desgaste natural. BASILIO: con moro en estuco y pintura con manchas de humedad a nivel superior moro 344 cuentan con puertas en madera marcos metálicos con oxidación, piso en Tableta con desgaste por paso. HABITACIÓN # 2 con moro en estuco y pintura no se evidencia en totalidad por muebles, moro # 2 presenta múltiples fisuras verticales moro # 3 cuenta con ventana metálica con vidrio liso completo y fisuras en moro por anclaje de estas piso en Tableta con desgaste cubierta en estuco y pintura con desgaste natural

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Daissy Prieto
Propietario 51917609

8 ES

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

A. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
15 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			5	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Ki 5m entre el 49 sur y el 48 x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Karen Guerrero
CC propietario	1031 123 058
Teléfono	312 362 1113
Correo electrónico	
Dirección	Ki 5m # 48 x 11 sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	Bajante sin adecuar.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: se observa en asfalto cubierto con pintura y desprendimientos de pintura costado oriental 2 escalones cubiertos con tabletas de gres y ausencia del mismo en sus filos del costado occidental - medidor del agua plastica con ausencia de gio y tapa plastica, cajilla plastica - 1º nivel: muros con, enchapado con humedad en los paites inferiores y fisuras superficiales en general - medidor del gas compartido con predio colindante cubierto con manpuestos pintura y desprendimientos de pintura en los paites inferiores puerta ventana metalica con vidrieria lisa y martillada - costado superior al occidente medidor de luz compartido con predio colindante cubiertos con tapa metalica y con

647

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

ausencia de vidrio - techo cobierto en madera - 2º nivel: muros con carraplast con humedad en los partes inferiores, desprendimientos de pintura y multiples fisuras en general costado oriental parte inferior fisura dilatada escalonada nexo a tumo - ventana metalica con vidrieria lisa - Cubierta en teja asbesto cemento - Sala comedor : piso en baldosa con desgastes naturales - muros estucados - con fisuras en general - muro sur humedad y desprendimientos de pintura y fisuras en el contorno de ventana en las partes inferiores - muro occidental parte central humedad, rezanes, abanbamientos de pintura y multiples fisuras en general - muro oriental con fisuras al costado sur - techo en puc pasillo piso en baldosa con desgastes naturales - muros estucados con humedad en las partes inferiores con desprendimientos de pintura y rezanes en general - techo y muro oriental con graniplast - Cocina : piso y muros enchapados a media altura - muro oriental con tabletas fracturadas y muro norte - parte superior de muros estucados y techo con fisuras superficiales en general - Baño: puerta en madera con vidrieria martillada piso y muros de ducha enchapados a medialtura, muros parte superior y techo con carraplast - muro norte rejilla en ventana con ausencia del vidrios - Escaleras de acceso al 2º nivel con concreto y pintura con perdidas de material en sus filos muros contorno en carraplast estructura de soporte costado oriental metalica - techo en tejas plasticas - 2º nivel: Habitacion central : puerta metalica y ventana con vidrieria lisa y piso en baldosa con desgastes naturales - muros estucados con poca viabilidad en las partes inferiores - techo en madera al costado norte y al costado sur en laminas de puc - Habitacion sur: puerta en madera con ausencia de puerta - piso en baldosa con poca viabilidad en muros y piso por presencia de objetos - muros en la parte superior estucados - techo en madera - muro costado sur y norte sin viabilidad - pasillo en baldosas - muros con carraplast y techo - Habitacion costado norte: piso en baldosa con poca visibilidad e igual muros en partes inferiores - muros con carraplast - ventana y puerta metalica con vidrieria lisa - techo con carraplast - Escaleras de acceso al 3º nivel en concreto y pintura - muros contorno con carraplast - estructura de soporte de escalera se evidencia suelta - 3º nivel terraza - piso en tabletas con desgastes y fracturas en general - muros contorno con carraplast se observa manchas de humedad en las partes superiores - muro norte sin visibilidad por presencia de mueble - muro sur y oriental 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa - Cubierta en teja plastica soportada a estructura metalica con anclaje a muros - muro sur ventana : vidrio central fracturada

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSION	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x _____
(Nombre) x Aaron Guerrero.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			6.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5m entre Cl 49 sur y Cl 48 x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yenni Morales
CC propietario	52.459.819
Teléfono	312 3423995
Correo electrónico	zulli-0596@hotmail.es
Dirección	Kr 5 m # 48 x 12 sur
Long. del frente (mts)	No. de pisos 3 / Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuento con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	Bajante sin adecuar
3. Energía	☑	☐	
	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio publico: al costado occidental en asfalto con perdidas de material y hundimientos, caja del acueducto marco metalico y tapa metalica no perteneciente al acueducto sobre puesto y fracturada - medidor del agua plastico con arb y tapa plastica - costado norte ladrillos sobre puestos con desnivel y perdidas de material - costado oriental 2 exabores compartidos con predio colindante enchapados con tabletas fracturadas y ausencia de tabletas en general, en sus filos sin fracturado y con ausencia - 1° nivel: muro con cerraplast humedad en las partes inferiores y desprendimiento de pintura - puerta ventana metalico con vidrieria lisa - medidor del gas compartido con predio colindante al costado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para mayor espacio y descripción del Acta)

accidental, cubierto con manposteria (ladrillo) con pintura y tapa con reja y pintura - medidor de luz cubierto con tapa metalica y vidrio liso - 2° nivel: muros con carraplast - fisuras en la placa entre piso - 1 ventana metalica con vidrieria liso - 3° nivel: muros en la parte inferior con manposteria a la vista (ladrillo) con pintura - 1 ventana metalica con vidrieria liso al contorno pañetado y pintado - parte superior tejas plasticas sobre puestas. Sala: piso en tableta con despatillamiento al ingresar - muros estucados, al costado occidental con poca visibilidad, en los partes inferiores y segmentos de los partes superiores por presencia de objetos - techo en madera, se evidencia en su filos y desniveles en las partes centrales - muro sur ventana metalica con vidrieria liso zona de lavado: piso con tableta y desgaste por uso - muros contorno con carraplast con humedad en las partes inferiores y desprendimientos de pintura - Baño: puerta metalica con vidrieria matillada - piso y muros enchapados en su totalidad - techo con carraplast - Cocina: se observa enchapada en su totalidad - pisos tableta fracturada nexo al ingreso costado oriental - muro norte ventana metalica con vidrieria liso con ausencia de 1 vidrio - muro occidental rezane en la parte central con estuco - Gradas de acceso al 2° nivel enchapadas con tabletas fracturados y con ausencia en general muros contorno con carraplast, humedad y desprendimientos de pintura - reja de soporte se observa suelta - techo con pañete y pintura con perdidas de material en la viga y sin continuidad - 2° nivel: Habitación costado sur: puerta en madera - piso con tabletas con poca visibilidad por presencia de objetos - muros pañetados y pintados - muro occidental rezanes al contorno de tomas de corriente con pocas visibilidades en muros por presencia de objetos - muro norte ventana metalica con vidrieria liso - techo en carraplast - pasillo: piso en tabletas fracturadas por segmentos muros pañetados y pintados - techo con carraplast - Habitación central - puerta en madera corrediza con deterioro - piso en tableta con poca visibilidad - muros pintados - muro norte en drywall cubierto con adeano - techo con carraplast - muro sur ventana metalica con vidrieria liso - Baño: puerta en madera - piso y muros enchapados en su totalidad - muro occidental parte central rezanes al contorno de toma de corriente - muro sur costado oriental tabletas fracturados - se evidencia palo de ducha con rezanes y tabletas fracturados - techo con carraplast y hongos por humedad - Habitación norte: puerta en madera - piso en tableta con poca visibilidad por presencia de objetos - muros estucados con fisuras superficiales en general - muro norte ventana metalica con vidrieria liso - techo en madera con desniveles en los partes (inferiores) centrales - Gradas de acceso al 3° nivel: se evidencian enchapadas con tabletas fracturadas en su totalidad, ausencia de