
| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

la vista y enchapado, rejilla empotrada, se evidencia rejilla fracturada en parte superior e inferior baldiza cubierto con PVC - 2º nivel: muros pañetados y pintados con fisuras superficiales 1 ventana metalica con puntos de oxidación en general vidrios lisos - Parte superior de muros canaleta plastica con tubo PVC anclado en anden - Sala: piso en baldosa con desgastes por uso, sin visibilidad al costado occidental - muros estucados y pintados - techo con PVC muros al costado occidental y norte sin visibilidad por presencia de objetos - muro sur escalera y reja metalica anclada al piso - Pasillo: piso en baldosa con desgastes por uso - muros estucados y pintados - techo en PVC - Baño: puerta en madera - piso y muros enchapados en su totalidad - se evidencia al contorno de la puerta tabletas y cuellos con ausencia de pegacor. - techo costado sur en laminas de PVC y costado norte en corraplast - Cocina: piso con baldosa - muros costado sur, norte y occidental enchapados en su totalidad - muro sur ventana metalica con vidriería lisa - muro oriental estucado techo con laminas en PVC - zona de lavado: piso enchapado, rejilla metalica costado norte - muros en corraplast - muro sur parte superior fisura superficial parte central, ventana metalica con vidriería lisa - No se obtiene visibilidad en las partes inferiores de los muros por acumulacion de objetos - techo en tejas plasticas - Habitacion sur: puerta de ingreso metalica - piso con baldosa con poca visibilidad - muros estucados con poca visibilidad por acumulacion de objetos - techo en laminas de PVC - 6 escaleras de acceso al 2º nivel enchapadas con desportillamiento de baldosas en sus filos, se evidencia win en sus filos, 2 escalones se observan con ausencia de win - muros contorno estucados y pintados - techo en PVC y en la parte central ausencia del mismo - 2º nivel - descanso piso en baldosa - muros contorno estucados - Habitacion costado sur: puerta en madera piso en baldosa con desgastes naturales por uso con poca visibilidad por presencia de muebles - muros estucados - muro sur ventana metalica con vidriería lisa - techo en laminas de PVC - Habitacion costado norte: puerta en madera piso en baldosa con poca visibilidad por presencia de muebles se evidencia en las partes centrales del piso baldosas sueltas con ausencia de pegacor. - muros estucados y pintados - muro norte ventana metalica con vidriería lisa con destruccion total - muros con poca visibilidad por presencia de muebles - techo en laminas de PVC.

| FORMATO: ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO: 10 | PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION: 1 | BOGOTÁ |

**4) DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Piso, Zona Verde, Andenes, Paramentos, etc.)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Sandra P Monji Monroy
(Nombre) Sandra Paola Monji Monroy
Propietario

Formato:FO-AC-07 Versión 03

CYS3

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

**PROCESO**
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

BOGOTÁ

| CÓDIGO | VERSIÓN |
|---|---|
| 10 | 1 |

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 (DD) | 04 (MM) | 2026 (AA) | | | 35 | APERTURA ☐ CIERRE ☐ |

BARRIO: MANUELA(O) CIV: 1800 5074 TRAMO: KR 5M entre dg4 sur y Cl 48 x 5or.

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**



**2. DATOS DEL PREDIO**

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: KR 5M # 48x - 17 No. de pisos
Long. del frente (mts) Estrato

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | - NO cuenta con bajante. agua al lluvias |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | - cuenta con contador Acueducto |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | 11 - 04 - 26 1ra visita |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | 14 - 04 - 26 2da visita |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | 16 - 04 - 26 3ra visita |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | 21 - 04 - 26 4ta visita |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☑ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☑ |
| Ancho de garajes | | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO**

CERRADO PÚBLICO: - Identifica fachada con delgaito natural, con deterioramiento localizado en zona media y focal localizada en esquinas izquierda y derecha. Así mismo cuenta con escalas en sobre esquinas de una y fachada con delgaito natural por hongos y exposición. - CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa Metálica, presenta pintor de oxidación y delgaito por exposición. - FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en ladrillo, presenta pintura en todo su frente y evidencia de material en costado derecho, presenta evidencia de pintura en toda su frente y evidencia de material en costado izquierdo, presenta deterioro de contadores de gas, como también la evidencia perforación en costado izquierdo de puerta metálica. - puerta metálica con punto de oxidación alrededor y perdida de pintura. - VENTANA en vidrio liso y martillado, presenta fisura en costado izquierdo inferior, también

Formato:FO-AC-07 Versión 03

654

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>10 | **PROCESO**<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN**<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

Junto con muro metálico con puntos de oxidación, y punto de perforación leve en esquina inferior derecha. - CONTADOR DE GAS en mueble de concreto con acabado granoplast y reja metálica de protección con puntos de oxidación y caída de material en zona inferior. - CONTADOR DE Energía en caja metálica de protección con desgaste natural. - PLACA ENTRE PISOS en acabado granoplast con desgaste natural. ✿ FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en acabado granoplast con desgaste natural en la pintura, la cual presenta perforación leve en costado izquierdo inferior, y en costado derecho inferior, así como también se identifica Antena de movistar en costado derecho. - VENTANA en vidrio liso y Marco metálico con puntos de oxidación y desgaste natural. - PLACA ENTRE PISOS en acabado granoplast con desgaste natural por exposición. ✿ FACHADA 3ER NIVEL: - MURO en acabado granoplast, presenta desgaste natural en la pintura por tiempo y exposición, como también levantamiento leve de pintura en zona inferior izquierda. - VENTANA en vidrio liso y Marco metálico, evidencia puntos de oxidación y desgaste natural por tiempo

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | |

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA

*Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria* vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogota D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos A. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario



956

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (DD) | Abril (MM) | 2026. (AA) | | | 36. | APERTURA ☑ / CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Cra 5M Entre Cll 49 Sur y Cll 48 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cra 5M # 48x-58 No. de pisos: 4
Long. del frente (mts): Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | Primera Visita 15-04-26 |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | Segunda visita 16-04-26 |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | Tercera visita 17-04-26 |
| | ☑ | ☐ | Cuarta visita 20-04-26 |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | no se logra Contactar |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | propietario ni encargado |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO | ☑ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 4 niveles ESPACIO PÚBLICO: enchapado en Tableta con Piezas desportilladas, Tabletas hocas y con desgaste por Tiempo y paso Win Con desprendimientos y multiples cibelladoras, parte inferior del cinden enchapado en Tableta con Piezas fisuradas y rotas rampa improvisada para acceso a moto en Concreto con fisuras y desnivel, Caja de dreclecto con Tapa metálica con desgaste por exposición a intemperie. PRIMER NIVEL: con muro enchapados en Cerámica con desgaste natural, costado derecho Cocina con

Formato:FO-AC-07 Versión 03

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN<br>1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para requerimiento y trazabilidad del Acta)

Puerta y Ventana con reja externa Todos en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste natural por exposición a intemperie y Vidrios lisos, martillados y Tipo espejo completos Costado izquierdo nivel superior Cuenta con incrustación de Casilla para Contador de Servicios públicos en Carpintería metálica con acabados en pintura, presenta desgaste por intemperie y Vidrio Completo, nivel inferior Cuenta con una segunda Casilla externa y muro enchapado en Tableta bln en filos y reja metálica con abolladuras y rotura. VOLADIZO: en pot con deniol. SEGUNDO NIVEL: Con muro enchapado en Tableta con desgaste natural, Zona media Cuenta con Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste natural y Vidrios lisos completos, bln metálico en filos del bano con desgaste natural, TERCER NIVEL muro enchapado en Tableta con desgaste natural por tiempo. Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie, bln en filos metálicos con oxidación y Vidrio liso Completos. CUARTO NIVEL: enchapado en Tableta de muro sin terminación a nivel superior entre muro y Cubierta. Ventana metálica con desgaste y Vidrio martillado Completo, Cubierta en Teja de asbesto Cemento con manchas de humedad y eflorescencia

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION<br>1 | BOGOTÁ |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril de 2026.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos H. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 (DD) | Abril (MM) | 2026. (AA) | | | 37. | APERTURA ☑ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005071 TRAMO: Cra 5M Entre C114 98Sur y C114 8x Sur

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cra 5M #118x-59 Nó. de pisos: 2
Long. del frente (mts): Estrato: 2

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | - Si cuenta con canal de |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | bajante de aguas lluvias |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | primera visita 15-04-26 - |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | Segunda visita 16-04-26 - |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | Tercera visita 17-04-26 - |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | no se logra contactar a |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | #propietario |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garfaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☒ |
| Ancho de garajes | | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO**

Predio de dos niveles. Espacio público enchapado en Tableta con piezas desgastadas y fisuradas. Costado izquierdo cuenta con Caja de acueducto con Tapa metálica con desgaste natural, Costado derecho presenta Tabletas despartilladas y con ausencia de mortero de pega entre Juntas. Con metálica con desprendimiento, en Zona de Puerta de acceso cuenta con dos escalones enchapados en Tableta con piezas despartilladas, fisuradas. Con en filos con desprendimientos, en estado # 1 con ausencia de piezas en



960

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

Contrahuella. PRIMER NIVEL: Con muro en Carraplast con desgaste natural, nivel Superior Cajilla para contador de Servicios públicos en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidaciones puntuales y Vidrios lisos completos, nivel inferior una Segunda Cajilla en Concreto y pintura con desportillamiento en filos y Zona media con reja metálica con desgaste por intemperie Costado derecho Cuenta con Ventana, reja interna y puerta de acceso peatonal, Todas en Carpintería metálica, acabados en pintura con desgaste de pintura y Vidrios lisos completos. Costado Izquierdo parte inferior placa de piso en pañete y pintura con desgaste, Costado derecho placa en granito con desportillamiento en filos. VOLADIZO: en Carraplast con desgaste natural, SEGUNDO NIVEL: Con muro de fachada en Carraplast con desgaste, perforación en Costado derecho parte inferior por instalación de Cableado, parte Superior del muro Cuenta con Ventana en Carpintería metálica reja interna con acabados en pintura; con desgaste natural y Vidrio liso completo, Cubierta en Teja de asbesto Cemento con manchas de humedad

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION<br>1 | BOGOTÁ |

*Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría*

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Abril de 2026.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

962

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA DD | FECHA MM | FECHA AA | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Abril | 2026 | | | 38. | APERTURA ☒ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5 m entre Cl 48 x y Cl 49 sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Albeiro Rivera |
| CC propietario | 8049690 |
| Teléfono | 3102416277 |
| Correo electrónico | No suministra |
| Dirección | Kr 5m # 48x-60 No. de pisos 2 |
| Long. del frente (mts) | 2.50 mts X 17mts Estrato 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | • Cuenta con contador |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | • No cuenta con bajante |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | • No se permite ingreso |
| | ☑ | ☐ | a zona de lavado, habitación |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | 1 y habitación 2 segundo nivel |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☐ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO ☐ | |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO ☐ | |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza la descripción del espacio público en tableta con desgaste por uso y tiempo y sobre esquinas de cuña sin alcorque en costado derecho se observa contador de acometida con tapa metálica, puntos de oxidación y desgaste natural por exposición, así mismo se observa rejas de cerramiento en rejas metálicas con puntos de oxidación leve y zonas en ausencia de pintura. Fachada primer nivel mixto en enchape con desgaste natural y sobre esquinas de cuña de alcorque. Puerta metálica de acceso con desgaste natural y cuidos martillados. Ventana en vidrios lisos marco metálico y reja metálica exterior con desgaste natural por exposición. Contador de gas encontrado a fachada en medidor en enchape y reja externa metálica con desgaste natural y puntos ligeros de oxidación. Contador

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)


de energía en costado derecho. Superior en caja metálica empotrado a fachada con puntos de oxidación y desgaste natural. Se identifica en muro de fachada en zona central inferior reja de ventilación plástica con desgaste natural. Plano entre pisos cielo raso en PVC con desgaste natural. fachada Segundo nivel muro en enchape con desgaste natural por tiempo y exposición. Ventana en vidrios lisos, marco metálica y reja interna metálica con desgaste por tiempo y exposición. Se realiza ingreso a predio con puerta de acceso con ajuste forzado. zona 1 con pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso, muros en pañete pintura con desgaste natural muro costado oriente tubo de energía empotrado a fachada. Se observan perforaciones por instalación de puntillas, cubierta en madera con desgaste natural. Puerta de acceso a baño en madera con desgaste natural en su pintura ajuste de forma natural. piso en tableta con desgaste natural por uso y tiempo. Se observan muros en baldosa con perforaciones para instalación de puntillas y desgaste natural, cubierta en pañete pintura evidencia desportillamiento en filos. Cocina con pisos en tableta con desgaste natural, no se observa totalidad muros en baldosa no se evidencia totalidad por filos) objetos en la zona, muro costado sur se observa ventana en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural, cubierta en lamina de madera con desgaste natural por tiempo. Escaleras de acceso a segundo nivel con escalones en tableta con desgaste natural por uso, desportillamiento leve lomizados y cobre esquinas en cuin de aluminio, muros en pañete pintura presenta desgaste natural en su pintura, cubierta en lamina de madera con cielorasa con desgaste natural. segundo nivel - habitación 1 Puerta de acceso en madera con desgaste natural en su pintura y perforación localizada a manija con ajuste forzado - pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso no se observa totalidad por objetos en la zona. muros en pañete pintura con perforaciones para instalación de puntillas desgaste en su pintura no se logra observar totalidad por objetos en la zona, cubierta y en lamina de madera con desgaste natural.



964

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>10 | **PROCESO**<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN**<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**



| FORMATO: ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** 10 | **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN** 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y colindancias del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma) _____
(Nombre) Carlos H. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario - C.C. 80004690

**FORMATO** ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA (DD / MM / AA) | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|
| 13 / Abril / 2026 | | | 39. | APERTURA ☑ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5m entre Cl 49sur y Cl 48 x Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Margarita Feo Gonzales |
| CC propietario | 41.557.739 |
| Teléfono | 314 462 2002 |
| Correo electrónico | |
| Dirección | Kr 5 m # 48 x 63 sur |
| Long. del frente (mts) | No. de pisos 2 / Estrato |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | Si tiene medidor de agua. |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | Ciudadana con silla de ruedas. |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☑ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☐ |
| Ancho de garajes | | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio público: andén enchapado en su totalidad con baldosas y en dos filos con win en aluminio! - costado oriental cajilla del acueducto metalico, medidor plastico - cerramiento en rejas metalicas con puntos de oxidación en general - 1º nivel: muros enchapados en su totalidad - puerta ventana metalica con vidrieria espejo - costado oriental parte superior contadores de luz (abierto) en tapas metalicas y vidrio liso - parte inferior cajilla enchapada al. costado occidental, medidor del gas cubierto con rejilla metalica compartida con predio colindante - Placa entre pisos se observa con PVC - 2º nivel: muros enchapados en su totalidad 1 ventana metalica con vidrieria espejo, parte superior se observa canaleta metalica

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>10 | **PROCESO**<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN**<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

y tubo en PVC - Comedor: piso en baldosa con desgastes por uso - muros estucados - muro norte con fisura vertical en la parte central y al costado sur fisura dilatada escalonada en la parte superior - muro sur ventana metalica y vidriera lisa - techo en PVC - Baño: puerta en madera - marco metalico con dilataciones en las partes inferiores - piso muros y techo enchapados en su totalidad - Cocina: piso, muros oriental, norte y sur enchapados en su totalidad - muro occidental estucados con poca visibilidad por presencia de objetos - techo en PVC - zona de lavado: piso con baldosa - muros estucados con soplamientos de material en las partes inferiores - muro norte ventana metalica con vidrieria lisa - techo en tejas plasticas - Habitación norte: puerta en madera - piso en baldosa con desgastes por uso - muros estucados con poca visibilidad por presencia de objetos - muro occidental parte superior fisuras superficiales - techo en madera - Escaleras de acceso al 2º nivel con baldosas - muros contorno estucados - muro sur fisura horizontal en placa entre piso - techo en madera y claraboya en acrilico - 2º nivel: Habitación costado norte: puerta en madera - piso en baldosa - muros estucados - muro norte ventana metalica con vidrieria lisa - techo en madera - zona comun: piso en baldosa muro occidental estucado con multiples fisuras prolongadas escalonadas en general Habitacion sur: puerta en madera - piso en baldosa - muros estucados con fisuras en general - muro occidente fisuras prolongadas en la parte superior - muro sur ventana metalica con vidrieria lisa parte inferior multiples fisuras y soplamientos de material en general - techo en madera

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION<br>1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Margarita Feo G
(Nombre) Margarita Feo G
Propietario

Ma

**FORMATO** ACTA DE VECINDAD | **CODIGO** 10 | **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSION** 1 | BOGOTÁ

| FECHA | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Abril 2026 | | | 40. | APERTURA ☑ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: KR 5M Entre C149SUR Y C148X SUR




| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Martha Quintero |
| CC propietario | 28782993 |
| Teléfono | 3147229912 |
| Correo electrónico | |
| Dirección | KR 5M #48X 64SUR No. de pisos 2 |
| Long. del frente (mts) | Estrato 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☒ | ☐ | Si Cuenta con medidor de agua |
| 2. Alcantarillado | ☒ | ☐ | No Cuenta con bodante |
| 3. Energía | ☒ | ☐ | |
| | ☑ | ☒ | Firma Por fachada a solicitud de la Propietaria. |
| 5. Gas | ☒ | ☐ | |
| 6. TICS | ☒ | ☒ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO ☐ | |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO ☐ | |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

Espacio publico: Ander enchapado se observa con deterioro de material se observa materia enchapada medidor de agua con tapa metalica medidor plastico con tapa plastica baja metalica anclada al ander presenta puntos de oxidacion y perdida de los niveles en puncte y pintura se observan fisuras longitudes y desprendimiento de pintura en la parte inferior del primer nivel se evidencia desprendimiento de pintura y deterioro de material por vida util Placa entre muros en puncte y pintura se observan fisuras segun de nivel en puncte y pintura se observan multiples fisuras escalonadas se evidencia desprendimiento de pintura y Perforaciones. medidor de agua empotrado a la fachada en caja en mamposteria



970

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN<br>1 | BOGOTÁ |

en ladrillo prensado se observan ladrillos fracturados y perforados con reja metálica medidor de luz empotrado a la fachada con caja metálica puertas y ventanas en estructura metálica con vidrios martillados y lisos.

Nota: se firma acta por fachada ya que la propietaria no ve necesario el ingreso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de Abril de 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | | **REVISIÓN:** | | **APROBACIÓN:** | |
| (Firma) | | (Firma) | | (Firma) | |
| (Nombre) | Carlos M. Castillo | (Nombre) | | (Nombre) | |
| | Profesional Técnico - Contratista | | Profesional social - Interventoría | | Director técnico-Interventoría |
| Vo Bo<br>(Firma) | | (Firma) | Marlusa Quintero | | |
| (Nombre) | LILIANA GALINDO | (Nombre) | Martha | | |
| | Profesional social - Contratista | | Propietario | | |

| FORMATO: ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO: 10 | PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSION: 1 | BOGOTÁ |

Nota: (15-04-26) Conforme a la solicitud realizada por la ciudadana durante la reunión de inicio se procede a realizar el ingreso al predio. ingreso por sala, piso enchapado. muros en pañete y pintura se observa deterioro de material aguada, escapes en tableta al costado norte se observa con ausencia de tableta. techo en cerraplast Puerta y ventana en estructura metalica con vidrios lizos y motillados se evidencian descolgada la puerta con puntos de oxidacion en el muro costado norte se observa en la parte inferior fisura prolongada con desprendimiento de material zona comun piso enchapado se evidencia tableta fracturada muros estucados muro costado oriental se evidencia desprendimiento de material en sus esquinas techo en cerraplos. se observa en el muro costado oriental puerta de madera. Sala comedor cocina piso enchapado muros estucados. muro costado occidental se evidencia fisura prolongada escalonada de techo a piso. muro costado oriental se observa fisura prolongada y desprendimiento de material en la parte inferior. Parte norte costado de la cocina muro enchapado se observan tabletas con falta de pegocor muro costado oriental costado sur se evidencia fisura prolongada, escalonada con abombamiento de material- muro costado occidental parte norte superior se evidencia abombamiento de pintura por humedad y fisuras prolongadas. muro costado sur en estuco se observa fisura prolongada - techo en cerraplos se observan fisuras cloga olles con vidrios motillados se observa ausencia de vidrio y vidrios fracturados. Escalera hacia el segundo nivel enchapados. muros estucados se evidencia muro costado oriental con abombamiento en su pintura en la parte inferior, techo en laminas de madera. Pasillo piso enchapado. muros estucado y pintados muro costado occidental pintura desprendimiento de pintura. muro costado sur en la parte superior se observa desprendimiento de material. muro costado norte se observa fisura techo de madera. habitacion Puerta de madera. Piso enchapado se evidencian tabletas fracturadas muros en estuco con deterioro de material ventana en estructura metalica con vidrios lizos. techo en madera. habitacion parte central puerta de madera Piso enchapado muros en estuco se observa con desgaste de material muro costado occidental se evidencian fisuras, grietas y desprendimiento de material Puerta metalica Ventana en estructura metalica con vidrios lizos se observan fracturado. techo en madera.

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD


| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 41. | ☑ / ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18058074 TRAMO: Kr 5 Nl entre cl 49 s y Cl 48x sur

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**



**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Dinar Sanchez |
| CC propietario | 1032366606 |
| Teléfono | 3143752023 |
| Correo electrónico | NO Suministra |
| Dirección | Kr 5 Nl # 48 x - 65 Sur |
| No. de pisos | 3 |
| Long. del frente (mts) | 290 mts X 17 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | • Cuenta con contador |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | • NO cuenta con bajante. |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | • No se permite ingreso a cocina, |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☑ | habitación 2 segundo nivel y |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | zona lavado 3 nivel. |
| 6. TICS | ☑ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO | ☑ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO**

Se realiza descripcion del espacio público - en tableta con desgaste natural. se observa en zona central desprendimiento y fisura lineal, tambien cuenta con cable eléctrico en cruce de alcantarillo. se identifica contador de acueducto en costado izquierdo con tapa metalica la cual presenta puntos de oxidacion. fachada primer nivel - muro en ladrillo con desgaste natural por tiempo y exposicion, puerta metalica de acceso con desgaste natural y puntos de oxidacion en zona inferior izquierda, cuenta con vidrios marthillados en zona superior ventana en vidrios fijos marco metalico con desgaste natural por tiempo y exposicion, y puntos de oxidacion. Contador de energia

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

en caja metálica con desgaste natural por exposición. Placa entre pisos en enchape con desgaste natural. Fachada Segundo nivel - muro en enchape con desgaste natural por tiempo y exposición Ventana con marco metálico con desgaste natural y vidrio liso. Placa entre pisos en enchape con base en grim de aluminio y desgaste natural. Fachada tercer nivel - en enchape con desgaste natural por tiempo y exposición. Ventana en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural. Se realiza ingreso a predio donde se evidencia buen aseste. Sala con pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso, no se logra observar totalidad por objetos en la zona, muro costado oriente en tableta con desgaste natural, muro costado suente en pañete pintura con desgaste natural por tiempo, muro cercano a ventana presenta desprendimiento leve y diferencia de pintura, cubierta en cielo raso pvc con desgaste natural. ingreso a comedor donde se observa piso en tableta con desgaste natural por uso no se logra observar totalidad por objetos, muros en pañete y pintura con desgaste natural, cubierta en cielo raso pvc con desgaste natural. escaleras de acceso al segundo nivel con escalones en tableta con desgaste natural por uso y esquinas en cuin de aluminio muros en pañete pintura con desgaste natural por tiempo y cubierta en drywall con desgaste natural. habitación 1 puerta de ingreso en madera con desgaste natural cierra correctamente pisos en tableta con desgaste natural, por tiempo y uso no se observa totalidad por objetos, muros en pañete pintura con desgaste natural no se observa totalidad por objetos, en la zona, cubierta en cielo raso pvc con desgaste natural, baño puerta de acceso en madera con desgaste natural cierra correctamente piso en tableta con desgaste natural por uso, muros en baldosa no se observan baldosas sueltas y desgaste natural, cubierta en cielo raso pvc, escaleras de acceso a tercer nivel con escalones en tableta con desgaste natural por uso y sobre esquinas con cuin de aluminio, muros en pañete pintura se observa en muro costado oriente grieta horizontal de costado derecho a izquierdo y fisuras alternadas, habitación 2 se observa piso en tableta con desgaste natural por tiempo y uso no se observa totalidad por objetos en la zona, muros en pañete y pintura, muro costado norte se evidencian fisuras escalonadas prolongadas, cubierta en cielo raso pvc con desgaste natural no se evidencia totalidad de pisos y muros por objetos. Baño con puerta de acceso en madera con desgaste natural y aseste normal. pisos en tableta con desgaste natural muros en baldosa con desgaste natural no presenta baldosas sueltas, cubierta en cielo raso pvc con desgaste natural. Puerta de acceso a habitación en madera con desgaste natural y aseste correcto.

Nota: No se permite ingreso a cocina, habitación 2 del segundo nivel y zona bbq tercer nivel.

| | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN<br>1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Vide Para seguimiento y trazabilidad del Acta)

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de 04 de 2026.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Dinor Sánchez
Propietario - 1032366606



936

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 42. | ☑ / ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 1800 1074 TRAMO: KR 1M entre Cl 49 SUR y Cl 48 x SUR

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**




**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Margarita Rincon Daza |
| CC propietario | 41515863 |
| Teléfono | 3134956844 |
| Correo electrónico | NO informa |
| Dirección | KR 1M #48 x-66-60 |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 2.50 mts x 12mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | - si cuenta con BAJANTE |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | - cuenta con MEDIDOR ACUEDUCTO |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | - no se observa ingreso a patio. |
| | ☑ | ☑ | |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | |
| 6. TICS | ☑ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

| ACCESOS VEHICULARES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI ☐ | NO ☑ | | |
| Cuantos | NA | | | |
| Uso del garaje | NA | | | |
| Comercio | SI ☐ | NO ☑ | | |
| Ancho de garajes | NA | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO**

O ESPACIO PÚBLICO: se identifica mineral roto con filtro algatoso, marchi, y perdida de hab, inmediat y deterioro por tiempo y exposición. - CONTADOR DE ACUEDUCTO en costado derecho con tapa metálica con deterioro por exposición. - FACHADA 1ER. NIVEL: - MURO en arcilla gran piat, presenta deterioro natural por tiempo y exposición. costado derecho presenta en zona inferior - CONTADOR DE GAS en mueble ladrillo protegido con tapa metálica de seguridad con deterioro natural. - en parte superior la ventana MEDIDA DE ENERGÍA en reja y tapa metálica de protección con deterioro por tiempo y exposición. - puerta metálica con deterioro natural por tiempo y exposición. - VENTANA en vidrio liso, marco y reja externa metálica con deterioro natural. - PLACA ENTRE PISO:



977

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO<br>10 | PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

en combinación de material, puesto que se identifica ciclo raso en pvc y Pañete - Pintura con desgaste natural. ☒ FACHADA 2DO NIVEL: - Muro en acabado granulast, con leve desprendimiento de pintura y desgaste por tiempo y exposición. - VENTANA en vidrio liso y marco metálico con desgaste natural. - Punto superior se observa canaleta metálica con bajante de aguas lluvias en pvc empotrado a fachada color blanco.

☒ se permite ingreso 1ER NIVEL: ☒ COMEDOR: - Puerta metálica, presenta ajuste correctamente. - Piso en tableta con desgaste natural por tiempo y uso, no se logra evidenciar la totalidad de la zona por objetos en la zona. - muros en Pañete y pintura - Muro en costado occidente tiene desgaste empotrado a fachada, se observa desgaste natural por tiempo. - en muro costado norte, fisura en pintura. - cubierta en granulast con desgaste natural. ☒ BAÑO: - Puerta en madera con desgaste natural, ajuste normal. - Piso en enchape ladrillo, presenta fisuras y desprendimiento de material en unidades. - Muros en Pañete y pintura, y baldosa con desgaste natural, se identifica punto de humedad en zona interior. - cubierta en acabado granulast con desgaste natural. ☒ COCINA: - Piso en enchape ladrillo, no se logra evidenciar en la totalidad por objetos en la zona. - muro en Pañete y pintura y baldosa con desgaste natural por tiempo y exposición. - cubierta en acabado granulast con desgaste natural, se identifica fisura en costado central cercana a luminaria.
☐ se permite ingreso 2DO NIVEL: - escalera en concreto con desgaste natural por uso y tiempo, desgaste en filos y levantamiento de pintura. - Muros en pañete y pintura, evidencia desgaste natural. - cubierta en lámina de madera con desgaste natural. ☒ HABITACIÓN 1: - Puerta en madera, presenta ajuste normal. - Piso en concreto tapete, presenta desgaste natural y zonas con cascajo de material. - muros en pañete y pintura con desgaste natural, no se logra evidenciar la totalidad de la habitación por objetos en la zona. - cubierta en lámina de madera con desgaste natural. ☒ HABITACIÓN 2: - Puerta en madera con desgaste en su pintura y faltante en zona interior, con ajuste normal. - Piso en tableta, presenta zonas en ausencia de tableta y en su lugar se observa recubrimiento en concreto con desprendimientos leves. - muros en Pañete y Pintura con desgaste natural, se observa en muro occidente en zona superior fisura localizada en pintura, con desgaste natural. - cubierta en lámina de madera con desgaste natural.

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>10 | **PROCESO**<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN**<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y estabilidad del Acta)

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesiopal social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Margarita Rincón Rojo
(Nombre) 41515863
Propietario

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA (DD / MM / AA) | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|
| 20 / Abril / 2026 | | | 43. | APERTURA ☑ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 180060774 TRAMO: Kr 5M entre Cl 49 sur y Cl 48x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Robinson Ortiz |
| CC propietario | 1106774866 |
| Teléfono | 3245446829 |
| Correo electrónico | NO Suministra |
| Dirección | Kr 5M #48x-69 sur |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 3 mts x 11 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | · Cuenta con medidor de acueducto |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | · No cuenta con bajante |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | 01° Visita 14 Abril 2026 |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☑ | 02° Visita 16 Abril 2026 |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | · Firma la presente acta por |
| 6. TICS | ☐ | ☑ | fachada. |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

| ACCESOS VEHICULARES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | ☐ | NO | ☑ |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI | ☐ | NO | ☑ |
| Ancho de garajes | | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripcion de espacio público - en baldeta y cordo espacimas de reja de aluminio con desgaste natural por tiempo y uso, se identifica fisura en costado izquierdo. contador de energia en costado derecho con tapa metalica la cual presenta puntos de oxidacion. fachada Primer nivel - muro en ladrillo comun presenta fisuras en esquina inferior izquierda como tambien manchas con leve presencia de pintura. puerta metalica de acceso con dobles lisos, presenta puntos de oxidacion en zona inferior y desgaste natural en su pintura ventana en dobles lisos y marco metalico con desgaste natural por exposicion contador de gas en mueble en ladrillo prensado y reja externa metalica presenta desprendimiento en

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

filos y desgaste natural. Contador de energía en caja metálica de protección con desgaste natural por exposición. Placa entre pisos en acabado Cerraplast con desgaste natural por exposición. Fachada Segundo nivel - muro en acabado cerraplast con desgaste natural en su pintura. Ventana en varios tipos marco metálico y reja metálica pintada con puntos de oxidación en varios.
Nota: No permite el ingreso al predio. Firma acta por fachada.

| FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>10 | **PROCESO**<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN**<br>1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** 10 | **PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | **VERSIÓN** 1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2026.

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Robinson. Ortiz R.
Propietario 1105774864



984

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD


| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 DD | Abril MM | 2026 AA | | | 44. | APERTURA ☑ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 19005074 TRAMO: Kr 5M entre Cl 49 Sur y Cl 48X Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Jazmin Monroy |
| CC propietario | 1026274242 |
| Teléfono | 3507120952 |
| Correo electrónico | Jazminms14@hotmail.com |
| Dirección | Kr 5M # 48X – 70 Sur |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 2.5 x 12 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| . Agua | ☑ | ☐ | • Si tiene contador del agua |
| . Alcantarillado | ☑ | ☐ | • Acta firmada por Fachada |
| . Energía | ☑ | ☐ | |
| . Teléfono | ☑ | ☐ | |
| . Gas | ☑ | ☐ | |
| . TICS | ☑ | ☐ | |
| . Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO | ☑ |
| . Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| . Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| . Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO | ☑ |
| . Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Anden en enchape, el cual tiene desgaste en su superficie, su contrahuella tiene tambien desgaste en la superficie, el filo derecho tiene desprendimiento y le faltan baldosas en la parte inferior derecha existe en la parte izquierda un contador del agua el cual tiene tapa (metalica) plastica, con desgaste y con pintura, FACHADA PRIMER PISO: con enchape en toda su superficie, ventana central con marco metalico el cual tiene desgaste y oxido en su superficie, ventana con marco metalico con desgaste y oxido en su superficie vidrio liso con desgaste natural, Puerta de acceso peatonal, la cual es en estructura metalica tiene 1 pane de vidrio particulado y tiene desgaste en su superficie, en la parte izquierda esta el contador del gas, el cual tiene desgaste en su proteccion, la cual es a enchape ceramico, el contador de la luz tiene desgaste en su superficie, tambien se encuentra protegido por una reja metalica.

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

enfotrada con desgaste, Placa de entrepiso en su parte inferior en machimbre, la cual tiene desgaste y desprendimiento, fachada segundo piso enchapada en su totalidad el enchape tiene desgaste en su superficie y tiene también una ventana en la parte central con marco metálico con desgaste y panolas de vidrio liso tambien con desgaste en su superficie, cubierta con bajante metálica, la cual presenta desgaste en su superficie



986

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | | 1 |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jazmin Monroy
Propietario



937

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | |

X. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



988

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 45 | ☑ / ☐ |

BARRIO: Morrocos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre Cl 48 y Cl 48 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Catalina Castañeda |
| CC propietario | 1037716984 |
| Teléfono | 3144770414 |
| Correo electrónico | Enna catalina castañeda gmail.com |
| Dirección | Kr 5M # 48x - 71 Sur |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 3 x 12 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | Si tiene contador del agua |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | Acta firmada por Fachada |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | |
| 6. TICS | ☑ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

**USO ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | |

**ACCESOS VEHICULARES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI ☐ | NO ☑ | | |
| Cuantos | | | | |
| Uso del garaje | | | | |
| Comercio | SI ☐ | NO ☑ | | |
| Ancho de garajes | | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Andén en enchape el cual tiene desgaste y desprendimiento en sus bordes en la parte izquierda está el contador del agua el cual tiene la tapa rota y desprendida, FACHADA PRIMER PISO: Fachada en enchape de Piso & techo el cual tiene desgaste en su superficie en la parte izquierda Superior hay un contador de la luz el cual esta empotrado y tiene protección metálica la cual tiene desgaste y óxido en su superficie, en la parte inferior esta el contador del gas el cual tiene desgaste y óxido en su superficie, en la parte inferior esta el contador del gas el cual tiene protección en enchape y reja metálica, la cual tiene tambien desgaste, una tapa central con marco metálico, la cual tiene desgaste y óxido en su superficie sus vidrios son lisos tipo espejo y tienen desgaste, puerta de acceso peatonal de 1 hoja, la cual tiene su superficie metálica, la cual tiene desgaste y

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

abolladuras, la Puerta tiene 1 vidrio liso el cual tiene desgaste, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en enchape el cual tiene desgaste en su superficie, en la Parte central hay una ventana, en la Parte central la ventana tiene un Panel de vidrio liso grande, las demas son Paneles de vidrio mas chicos, en la izquierda hay un tubo plastico de bajante que da hacia el espacio Publico, cubierta con teja de Fibrocemento y desague metalico con óxido y desgaste.

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja Casa seguimiento y estabilidad del Aula)

Nota: (25-04-26) Conforme a la solicitud realizada por la ciudadana durante la reunión de inicio se procede a realizar el ingreso al predio. ingreso por sala piso enchapado. muros en pañete y pintura se observa deficiencia de material guadua escapos en tableta al costado norte se observa con ausencia de tableta. techo en cerraplast Puerta y ventana en estructura metalica con vidrios lizos y martillados se evidencian descolgada la puerta con puntos de oxidacion en el muro costado norte se observa en la parte inferior fisura prolongada con desprendimiento de material zona común piso enchapado se evidencia tableta fracturada muros estucados muro costado oriental se evidencia desprendimiento de material en sus esquinas techo en cerraplas. se observa en el muro costado oriental puerta de madera. Sala comedor cocina piso enchapado muros estucados, muro costado occidental se evidencia fisura prolongada escalonada de techo a piso. muro costado oriental se observa fisura prolongada y desprendimiento de material en la parte inferior. Parte norte costado de la cocina muro enchapado se observan tabletas con falta de pegacor, muro costado oriental costado sur se evidencia fisura prolongada, escalonada con abombamiento de material- muro costado occidental parte norte superior se evidencia abombamiento de pintura por humedad y fisuras prolongadas. muro costado sur en estuco se observa fisura prolongada - techo en cerraplas se observan fisuras clara ollas con vidrios martillados se observa ausencia de vidrio y vidrios fracturados. Escaleras hacia el segundo nivel enchapadas. muros estucados se evidencia muro costado oriental con abombamiento en su pintura en la parte inferior techo en laminas de madera. Pasillo piso enchapado. muros estucado y pintados muro costado occidental ausencia desprendimiento de pintura. muro costado sur en la parte superior se observó desprendimiento de material. muro costado norte se observa fisura techo de madera. habitacion Puerta de madera. Piso enchapado se evidencian tabletas fracturadas muros en estuco con deficiencia de material Ventana en estructura metalica con vidrios lizos. techo en madera. habitacion parte central puerta de madera Piso enchapado muros en estuco se observa con desgaste de material muro costado occidental se evidencian fisuras, grietas y desprendimiento de material. Puerta metalica Ventana en estructura metalica con vidrios lizos se observan fracturado. techo en madera.



qal

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Para el seguimiento y trazabilidad del Acta)

Conforme a solicitud realizada por ciudadano durante la reunión de inicio se procede a realizar el ingreso al Predio (25-04-26) : Parte de la sala tiene ceramica en el suelo, el cual tiene deterioro por uso, hay tabletas fracturadas al ingreso, muros de acabado liso, con desgaste, y con desprendimiento detras de la puerta. Muro costado sur con desgaste en la zona inferior, y con desprendimiento de material tambien, cubierta con acabado liso donde la superficie se encuentra porosa, tiene desgaste por tiempo y exposicion. Acceso a la segunda planta, la cual tiene desgaste en su superficie y tiene tambien desprendimientos de (pintura) material en sus grietas. Muros con acabado liso el cual tiene desgaste en su superficie y fisuras aleatorias cubierta con acabado liso, el cual tiene desgaste en su superficie, segundo piso con suelo en ceramica, el cual tiene desgaste en su superficie Paredes con acabado liso, el cual tiene grietas en su superficie cubierta con claraboyas las cuales tienen desgaste en su superficie, acceso a habitacion, la cual tiene suelo enchapado con desgaste en su superficie, Paredes con acabado liso, con desgaste en su superficie, a Paredes con acabado liso, con desgaste en su superficie c: irregularidades, techo en cielo raso de Pvc con desgaste en su superficie, lamparas LED, la cual no se evidencia su funcionamiento, Aves del estudio con suelo enchapado, el cual tiene desgaste en su superficie hay una zona la cual tiene "soplado" el piso, ya que se mueve el piso. Paredes con acabado liso, las cuales tienen irregularidades en su superficie, cubierta con acabado liso el cual tiene desgaste y resanes en sus grietas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ELABORÓ: (Firma) | | REVISIÓN: (Firma) | | APROBACIÓN: (Firma) | |
| (Nombre) | CARLOS MAURICIO CASTILLO | (Nombre) | | (Nombre) | |
| | Profesional Técnico - Contratista | | Profesional social - Interventoria | | Director técnico-Interventoria |
| Vo Bo (Firma) | | (Firma) | | | |
| (Nombre) | LILIANA GALINDO | (Nombre) | x catalina. Castañeda. | | |
| | Profesional social - Contratista | | Propietario | | |



902

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 46. | ☑ / ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 1800 3071 TRAMO: Cra 5m Entre Cll 49sur y Cll 48x sur

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Sara Herrera |
| CC propietario | 45.780.946 |
| Teléfono | 3023445220 |
| Correo electrónico | No Tiene |
| Dirección | Cra 5m #48x-72 — No. de pisos: 2 |
| Long. del frente (mts) | 6X12 — Estrato: 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | • No Cuenta Con |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | Canal de aguas lluvias |
| 3. Energia | ☑ | ☐ | |
| | ☑ | ☒ | • Contador Con |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | medidor en funcionamiento |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☒ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO | ☒ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garfaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO | ☒ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de dos niveles. ESPACIO PÚBLICO enchapado en Tableta con multiples piezas fisuradas y desprendidas en Piso costado izquierdo con filos con desprendimientos de material, costado derecha Cuadilla con Tapa metálica con desgaste natural, placa de entre piso enchapado en Tableta con desprendimientos de piezas y multiples piezas rotas fisuradas y desportilladas. PRIMER NIVEL: Con muro en Carraplast con desprendimientos de material y de pintura en pie de muro por humedad, costado izquierdo y con puerta

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO 10 | PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN 1 | BOGOTÁ |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de acceso peatonal en Carpintería metálica con acabados en pintura con desgaste de pintura y Oxidación a nivel inferior, marco metálico con Oxidación. Zona media del muro cuenta con Ventana metálica con reja externa en la misma materialidad con desgaste natural y Vidrio Tipo espejo completo. costado derecho nivel Superior Casilla externa a muro en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste y Vidrio completo. Se evidencia pérdida de filo en Vano de Casilla nivel inferior parte inferior cuenta con una Segunda Casilla en ladrillo pintado con piezas, desportilladas y levantamiento de pintura, reja metálica con Oxidacion. VOLADIZO: en pañete y pintura con fisuras a nivel de acabado. SEGUNDO NIVEL: placa de entre piso en pañete y pintura con múltiples fisuras y desportillamiento en filos muro de fachada en Carraplast con levantamiento y abombamientos de pintura en Zona media por humedad, perforación en costado izquierdo por instalación de Cableado. nivel Superior Cuenta con Ventana metálica con acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrio liso completo. presenta rasgos en costado izquierdo entre este muro y predio contiguo y dilatación entre muro y Cubierta, esta Cubierta se encuentra en teja de asbesto Cemento con manchas de humedad y desnivel. INGRESO. COMEDOR piso enchapado en Cerámica con desgaste natural muros en estado y pintura, muro # 1 presenta Ventana y puerta con pérdida de filos en Vanos. muros # 2 con desgaste de pintura, muro # 3 costado derecho cuenta con Ventana en madera Sin marqueteria, muro # 4 presenta desprendimientos de pintura nivel Superior, Cubierta en placa maciza de concreto y pintura con rasgos pintados. BAÑO: con piso enchapado en tableta con multiples piezas rotas y fisuradas, con plástico en filos con desprendimiento muros enchapados en tableta con piezas desgastadas en Zona de ducha nivel Superior muros con hilada en pañete y pintura con manchas de humedad. Cubierta en placa de concreto y pintura con humedad, perforaciones y deterioro en General.

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | | 1 | |

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ingreso a Segundo nivel por medio de escalera enchapados en Tableta Lisa en Filos con desgaste natural, muros laterales en estuco y pintura con desgaste de pintura y resanes pintados. Cobierta en PUC con desgaste natural. PASILLO: piso enchapado en Tableta con desgaste natural, muro lateral izquierdo derecho en estuco y pintura con desgaste natural. Cobierta en PUC con desgaste natural. HABITACIÓN: Con piso enchapado en Tableta con desgaste natural, muros en estuco y pintura con desgaste de pintura, muro # 3 cuenta con Ventana metálica y vidrio liso completo, muro # 4 presenta grieta, nivel Superior costado derecho, Cobierta en madera machimbrada con desniveles y desgaste de pintura.



346

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO<br>PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| .10 | | 1 | |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO** (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Ingreso a Segundo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) Sara
(Nombre) Sara
Propietario

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD

| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 47. | ☑ / ☐ |

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5m este Cl 49 sur y Cl 48 x

**1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA**



**2. DATOS DEL PREDIO**

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Jose Armando Prada |
| CC propietario | 18469957 |
| Teléfono | 3144064357 |
| Correo electrónico | NO informa |
| Dirección | Kr 5m # 48 x 75 sur — No. de pisos: 4 |
| Long. del frente (mts) | 2.50 mts x 12 mts — Estrato: 2. |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | Si cuenta con medidor |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | 01º visita 15 Abril 2026. |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | 02º visita 16 Abril 2026. |
| 4. Teléfonos | ☑ | ☐ | - toma de fachada. |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | Si ☐ | NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | Si ☐ | NO | ☐ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

**3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO**

Espacio publico: se observa enchapado en su totalidad, al costado noroccidental escalon enchapado y en sus filos win - Caja del acueducto metalica, medidor del agua plastico con ausencia de aro y tapa plastica - Cerramiento de anden con rejas metalicas ancladas al anden, muro de costado occidental pañetado y estucado con multiples fisuras - 1º nivel: muros estucados con multiples fisuras generalizadas, humedad y desprendimiento de pintura al costado oriental - puerta ventana metalica con vidrieria lisa - Cubierta en PVC - costado oriental parte superior e inferior medidores de luz y gas, medidor del gas caja metalica contorno con texturo y enchapado ya que es compartido con predio colindante, cubiertas de reja metalica

| FORMATO ACTA DE VECINDAD | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN | BOGOTÁ |
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | |

**4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)**

medidor de luz cubierto con cajilla metalica con pintura - 2º nivel: muros estucados, ventana metalica con vidrieria lisa azulada, parte inferior de ventana fisuras escalonadas en general - 3º nivel: muros estucados - 1 ventana metalica con vidrieria lisa azulada, parte inferior de ventana costado occidental fisura horizontal prolongada - 4º nivel: muros estucados a media altura y en la parte superior ventaneria metalica con vidrieria lisa canaleta con pintura y tubo plastico - costado de predio oriental se evidencia ventanas metalicas con vidrieria lisa.

nota: El ciudadano no permite ingreso al predio, firma por fachada.

| CÓDIGO | FORMATO<br>ACTA DE VECINDAD<br>PROCESO | VERSIÓN | BOGOTÁ |
|---|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | |

A. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

**ELABORÓ:**
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

**REVISIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

**APROBACIÓN:**
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

**Vo Bo**
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario
1046198-1

**FORMATO**
ACTA DE VECINDAD


| CÓDIGO | PROCESO | VERSIÓN |
|---|---|---|
| 10 | PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA | 1 |

BOGOTÁ

| FECHA | | | CONTRATO OBRA No. 717-2025 | CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025 | ACTA No | APERTURA / CIERRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 (DD) | Abril (MM) | 2026 (AA) | | | 48. | APERTURA ☒ CIERRE ☐ |

BARRIO: Marroquín CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre Cl 49 sur y Cl 48 x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA




2. DATOS DEL PREDIO

| | |
|---|---|
| Nombre del Propietario | Beatriz Olarte |
| CC propietario | 39717083 |
| Teléfono | 3138603364 |
| Correo electrónico | no suministra |
| Dirección | Kr 5M # 48x-76 |
| No. de pisos | 2 |
| Long. del frente (mts) | 2.50 mts X 12 mts |
| Estrato | 2 |

| | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Agua | ☑ | ☐ | - Cuenta con medidor de acueducto |
| 2. Alcantarillado | ☑ | ☐ | - No cuenta con garante |
| 3. Energía | ☑ | ☐ | - 1° Visita 14 Abril 2026 |
| | ☑ | ☐ | - 2° Visita 16 Abril 2026 |
| 5. Gas | ☑ | ☐ | Se permite ingreso a sala y |
| 6. TICS | ☐ | ☐ | habitación 1 segundo nivel. |
| 6. Licencia de construcción | ☐ | ☐ | # |

| USO ACTUAL | | | | ACCESOS VEHICULARES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ☑ | 6. Baldío | ☐ | Garaje | SI ☐ | NO | ☑ |
| 2. Comercial | ☐ | 7. Bien de interés cultural* | ☐ | Cuantos | | | |
| 3. Industrial | ☐ | 8. Mixto | ☐ | Uso del garaje | | | |
| 4. Institucional | ☐ | 9.Otro? | ☐ | Comercio | SI ☐ | NO | ☑ |
| 5. Recreacional | ☐ | Cual: | | Ancho de garajes | | | |

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se observa espacio público - en concreto con desgaste natural desportillamiento leve y manchas de pintura, en costado derecho se observan escalones en ladrillo prensado con desgaste por uso y desportillamiento en algunos, contador de acueducto en costado izquierdo con tapa metálica presenta puntos de oxidación leves. fachada primer nivel muro en ladrillo prensado con desgaste natural presenta desportillamientos leves en zona inferior. puerta metálica de acceso y con desgaste en su pintura ventana en dobles usos marco metálico y rejá metálica externa con desgaste natural por exposición. contador de gas en ladrillo prensado y reja externa metálica, y se evidencia desportillamientos aleatorios y



1660