FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			48.	APERTURA ☒ CIERRE ☐

BARRIO: Marroquín CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre Cl 49 sur y Cl 48 x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Beatriz Olarte
CC propietario	39717083
Teléfono	3138603364
Correo electrónico	no suministra
Dirección	Kr 5M # 48x-76
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	2.50 mts X 12 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con medidor de acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	- No cuenta con garante
3. Energía	☑	☐	- 1° Visita 14 Abril 2026
	☑	☐	- 2° Visita 16 Abril 2026
5. Gas	☑	☐	Se permite ingreso a sala y
6. TICS	☐	☐	habitación 1 segundo nivel.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio donde se observa espacio público - en concreto con desgaste natural desportillamiento leve y manchas de pintura, en costado derecho se observan escalones en ladrillo prensado con desgaste por uso y desportillamiento en algunos, contador de acueducto en costado izquierdo con tapa metálica presenta puntos de oxidación leves. fachada primer nivel muro en ladrillo prensado con desgaste natural presenta desportillamientos leves en zona inferior. puerta metálica de acceso y con desgaste en su pintura ventana en dobles usos marco metálico y rejá metálica externa con desgaste natural por exposición. contador de gas en ladrillo prensado y reja externa metálica, y se evidencia desportillamientos aleatorios y

1660

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y factibilidad del Actor)

zonas con desgaste en su pintura. Contador de energía en caja metálica de protección con desgaste natural. Placa entre pisos en cielo raso PVC y cubre escalones del mismo material el cual presenta ausencia leve de pegue en su contorno. Fachada Segundo nivel muro en pañete y pintura con desgaste natural por exposición presenta desportillamiento leve alrededores. Ventana en vidrio liso y marco metálico con desgaste natural y puntos de oxidación leves. Se identifica cámara de seguridad empotrada a fachada en esquina superior izquierda y en costado derecho se observa luminaria anclada a la fachada. Se realiza ingreso a predio con ayuda Correo en su puerta. Sala con piso en tableta se identifica desportillamiento cerca a ingreso, desgaste por uso y tiempo. No se logra observar totalidad por objetos ubicados en la zona. Muros en pañete pintura y baldosa ubicada en zona media inferior con desgaste natural por tiempo y zona localizada con levantamiento de pintura en muro oriente. Muro costado oriente en papel de colgadura con desgaste natural, por lo cual no se logra identificar estado de muro, no se observa totalidad por objetos. Cubierta en pañete pintura con desgaste natural y zonas localizados con levantamiento y ausencia de pintura Escaleras de acceso al segundo nivel: escalones en concreto con desportillamiento en sus filos y desgaste natural por tiempo y uso. Muros en pañete pintura con desgaste natural no presenta novedades. Cubierta en lámina de madera con desgaste natural, se identifica Claraboya en zona media. Segundo nivel - habitación 1: puerta de acceso en madera no aísla correctamente y desgaste en su pintura y desgaste natural entre marco en madera y muro. Pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso, se observan desportillamiento localizado en el material, no se evidencia totalidad por objetos en la zona. Muros en pañete pintura con desgaste natural, se identifica perforaciones para instalación de pantallas en muro del costado oriente interruptor de luminaria prensa hueco en su contorno, no se observa totalidad por objetos en la zona. Cubierta en lámina de madera con desgaste natural por tiempo.

Nota: Se permite ingreso a sala, escaleras de acceso a segundo nivel, habitación 1 aledaña a vía de intervención.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y escalabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) Beatriz Clarke.
(Nombre) Beatriz Clarke.
Propietario 39717083.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
13 DD	Abril MM	2026 AA			49.	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5m entre Cl 49S y Cl 48x Su.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Barbosa
CC propietario	3115869189
Teléfono	(3)1921538L
Correo electrónico	Carlosbarbosa106@hotmail.com
Dirección	kr 5m # 48x - 77 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	2.40x14mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• Contador del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	• Si cuenta con bagante
3. Energía	☑	☐	• ingreso 1er y 2do Piso
4. Teléfonos	☑	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: Anden en enchape el cual tiene desgaste en su superficie, hay baldosas con desprendimiento en las juntas de la contrahuella, la contrahuella está enchapada y tiene desgaste en su superficie en la parte izquierda hay una tapa metálica la cual tiene desgaste en su superficie hay un cocalon que tiene una huella y contrahuella enchapada con desgaste en la superficie, FACHADA PRIMER PISO: Anden en enchape el cual tiene desgaste en su superficie parte izquierda con mueble empotrado, el cual tiene el contador del gas, adicionalmente tiene el contador del gas, donde sobresalen matas y demás vegetación encima del contador del gas esta el contador de la luz, el cual tiene protección metálica, a la derecha hay una ventana con reja metálica con desgaste y oxida, Paneles de vidrio con desgaste, el vidrio es Pavo, a la derecha hay

1004

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

una Puerta de una hoja, la cual tiene estructura metálica, la Puerta tiene desgaste y manchas en la parte inferior, el vidrio es martillado con desgaste, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada con enchape desgastado y ventana central con marco metálico con desgaste y paneles de vidrio liso desgastado, el panel central tiene una Fisura en superficie, en la parte inferior izquierda hay una tapa plástica, la cual tiene desgaste, Cubierta con teja plástica, con desgaste, Sus bases son metálicas y tienen desgaste. ACCESO AL PATIO Suelo enchapado el cual tiene desgaste en su superficie, Pared derecha con acabado liso, con pintura verde la pared tiene desgaste en su superficie, Siguiente Pared con pintura naranja, la cual tiene desgaste en su superficie, Cubierta en PVC con desgaste en su superficie la cual tiene una luz LED la cual tiene desgaste, Acceso al habitáculo de estudio, el cual tiene suelo enchapado con desgaste en su superficie, Paredes en acabado liso con desgaste en su superficie, la Pared izquierda tiene desprendimiento de Pintura en su superficie, las Paredes tienen desprendimiento en sus aristas, techo en PVC con desgaste en su superficie y con LED el cual tiene desgaste, escaleras de acceso al segundo nivel con enchape en su huella y su contrahuella, el enchape se encuentra con desgaste en su superficie, Paredes con Pintura y acabado liso, el cual tiene desgaste en su superficie, techo en PVC con desgaste, ACCESO a la Primera habitación la cual tiene suelo enchapado, el cual tiene desgaste y desPartillamiento en zonas aleatorias, Paredes con acabado liso, con Pintura la cual tiene desgaste en su superficie, Cubierta en PVC con desgaste Puerta en estructura de madera la cual tiene desgaste, ACCESO a la habitación N° 2, la cual tiene suelo enchapado el cual tiene desgaste y desPartillamiento en zonas aleatorias, Paredes en acabado liso el cual tiene desgaste en su superficie, el vano de la Puerta tiene desprendimiento en sus bordes, la Puerta es en estructura de madera, la cual tiene desgaste. techo en PVC con desgaste Al tiempo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y continuidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos H. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Carlos Barbosa.
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
16 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			50.	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: KR 5M Entre, Cl 49 Sur Y Cl 48 Sur

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Marta Lucia Gonzalez
CC propietario	57978175
Teléfono	3123965796
Correo electrónico	
Dirección	KR 5M #48-78 S
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
Agua	☒	☐	Si cuenta con medidor de agua
Alcantarillado	☒	☐	Si cuenta con bajante adelantada
Energía	☒	☐	1ª visita no atendida 15-04-2026
	☑	☒	2ª visita no atendida 16-04-2026
Gas	☒	☐	
TICS	☒	☐	
Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

Residencial	☑	6. Baldío	☐
Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
Industrial	☐	8. Mixto	☐
Institucional	☐	9.Otro?	☐
Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos	N/A			
Uso del garfaje	N/A			
Comercio	SI ☐	NO ☒		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: Anden enchapado. Se observa con deterioro de material Tableteo fisuradas y fracturadas se evidencia ausencia de tableteo al borde del costado oriental caseta de medidor de agua sobre el espacio público, con tapa metálica, medidor protegido con reja metálica se observa desprendida medidor sin tapa. Se observa escalon a la entrada del predio enchapados con deterioro de material y tableteo fracturadas predio de tres niveles en pañete y pintura en su totalidad. Muro entre muros primer nivel en laminado de PVC y en pañete y pintura se observan fisuras en general muro entre muros tercer nivel en pañete y pintura se evidencian fisuras.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ


4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Foto 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

medidor de gas empotrado a la fachada en caja compuesta con piedra colindante se observa al costado oriental enchapado costado occidental en pañete y pintura. Con reja metalica. medidor de luz empotrado a la fachada con caja metalica y vidrio templado. Puertas y ventanas en estructura metalica con vidrios Espejo, martillados y lizos se observa adecuacion de bajante en tubo pvc sostenido con soportes metalicos sostenidos en la fachada ingreso a sala piso enchapado. muros estucados. mulo costado oriental enchapado en su totalidad puerta y Ventana en estructura metalica con vidrios martillados y lizos techo en laminas de pvc. Comedor piso enchapado. muros en (pol) estucados muro costado occidental. se observan fisuras pronunciadas. muro costado oriental enchapado en su totalidad techo en laminas de pvc. Cocina piso enchapado muros costado occidental y sur enchapados. muro costado oriental en estuco y pintura. techo en laminas de pvc costado occidental ciclo ojos con vidrios martillados. Puerta de madera Ventana en estructura metalica con vidrios lizos. Baño puerta de madera. Piso y muros enchapados en su totalidad techo en estuco y pintura no se permite ingreso al patio ingreso al segundo nivel enchapados muros en estuco y pintura. se observa en la parte central de la escalera tabletas fracturadas. techo en laminas de pvc. habitacion costado norte puerta de madera piso enchapado muros en pañete y pintura se observa en el mulo costado occidental fisura escalonada de parte superior a inferior muro costado oriental se observa fisura en la parte central se evidencia ventana metalica con vidrios lizos. techo en laminas pvc. Pasillo piso enchapado muros en pañete y pintura. techo en laminas de pvc. Baño Puerta de madera. Piso y muros enchapados en su totalidad. techo en laminas de pvc. Estudio piso enchapado. muros en pañete y pintura techo en laminas de pvc habitacion costado sur, puerta de madera piso enchapado. muros estucados y pintados muro costado sur se evidencian fisuras escalonadas. muro costado oriental se observa abombamiento de pintura por humedad. techo en estuco y pintura se evidencian fisuras prolongadas

Nota: Solo se realiza acta al primer y segundo nivel, No hay ingreso al tercer nivel.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACIÓN:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	Carlos M. Castillo	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	Marta Lucia Gonzalez		
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
20 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			51.	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

BARRIO: Marroquin CIV: 18005074 TRAMO: Cra 5n Entre Cll 49 Sur y Cll 48 x Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Aurora Isaza
CC propietario	24'475.529
Teléfono	3144501456
Correo electrónico	N.T.
Dirección	Cra 5n # 48x-81 No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6X12 Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• Contador de acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	en funcionamiento.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☑	• Solo se permite el
5. Gas	☑	☐	ingreso al primer espacio
6. TICS	☐	☐	del predio
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Predio de dos niveles. ESPACIO PUBLICO Cuenta con Cerramiento en reja metálica a medio altura con acabados en pintura presenta oxidaciones puntuales y desgaste por intemperie Andén enchapado en tableta con desportillamiento en filos, perforaciones por anclaje de reja y uno en filos con oxidación Cuneta de acueducto con tapa metálica con desgaste por tiempo y paso. PRIMER NIVEL: Con muro enchapado en tableta tipo ladrillo con piezas sobrepuestas nivel inferior parte media del muro y piezas desportilladas. Costado izquierdo cuenta con puerta


FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Peatonal Con acabado en pintura Con desgaste de pintura nivel inferior Costado derecho parte Superior Ventana Con reja externa ambas en Carpintería metálica acabados en pintura Con desgaste por Tiempo y Vidrio liso Completo nivel inferior Cajilla para Contador en reja metálica Con oxidaciones puntuales, base enchapada en Tableta, Con pieza resanada, parte Superior una Segunda Cajilla externa a muro en Carpintería metálica Con oxidaciones y Vidrio Completo. VOLADIZO: en madera Con deshiel entre el marco. SEGUNDO NIVEL: Con muro enchapado en Tableta tipo ladrillo Con desgaste natural, Ventana metálica Con deterioro y Vidrio liso Completo. Canal de aguas lluvias en Carpintería metálica Con oxidaciones y bajante en PVC desde Segundo nivel hacia el anden Con desgaste por intemperie
- INGRESO AL PREDIO: Sala Comedor Con piso en Tableta Con desgaste por Paso y una pieza deportillada en Zona de entrada, muros en estuco y pintura Con Cornizas en yeso nivel Superior Con desgaste natural, muro #1 Cuenta Con puerta y Ventana Con pérdida de filo en Vanos, muro #3 Con deportillamiento en filo parte inferior Costado derecho. Sin embargo los muros no se evidencia en totalidad por presencia de multiples muebles Cubierta en estuco y pintura Con desgaste natural, luminarias plásticas Con desgaste natural.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)



FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO: (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos H. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

104

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA	CIERRE
20 DD	Abril MM	2026 AA			52.	☑	☐

BARRIO: Muiscas CIV: 1800S074 TRAMO: KR 5M entre Cl 49a Sur y Cl 48x Sur.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Segundo Gonzalez
CC propietario	80368650
Teléfono	3112166629
Correo electrónico	NO informa
Dirección	KR 5M #48 x - 82
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7,50 mts x 12 mts.
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con barante agua Moviles
2. Alcantarillado	☑	☐	- Cuenta con Contador Acueducto
3. Energía	☑	☐	1ra visita 16-04-2026
	☑	☐	- El ciudadano firma por fachada
5. Gas	☑	☐	- Firma acta por fachada.
6. TICS	☐	☐	
5. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: Se identifica fachada con desgaste natural, en costado izquierdo se observa filtro y desgaste en paramento de anden y via. En costado izquierdo CONTADOR DE ACUEDUCTO con tapa metalica, evidencia oxidación generalizada en la zona y desgaste por exposicion. FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en acabado carapleat, elevando desgaste natural por tiempo y exposición. Se identifica en costado izquierdo MEDIDOR DE GAS con mueble en madera y pintura, presentando desprendimiento de pintura, perdida de material en zona superior y desgaste en base. EL MISMO cuenta con reja de seguridad metalica con elemento de desgaste en zona inferior. Tiene puerta principal izquierda se ubica MEDIDOR DE ENERGIA, empotrado a fachada con

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ


4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Nota 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

cerca metálica de seguridad, la cual presenta deterioro en costado izquierdo inferior y vidrio liso.
- Puerta metálica, evidencia puntos de oxidación en zona inferior y desgaste natural, en zona superior cuenta con vidrio martillado. - VENTANA en vidrio liso, marco y reja metálica, se observan zonas con desgaste por tiempo y exposición. - PLACA ENTRE PISOS: en concreto y pintura en su contorno y laminas de madera pintada, presenta en costado derecho fisura prolongada y desgaste natural por tiempo. - FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en acabado granulat, se observa desgaste natural en su pintura por tiempo y exposición. En parte superior izquierda cuenta con cámara de seguridad empotrada a fachada. - VENTANA en vidrio liso, marco metálico con desgaste natural por tiempo y puntos de oxidación. - En zona superior de fachada se observa canaleta y bajante de aguas lluvias en tubo PVC empotrado a fachada en costado izquierdo, con desgaste natural.

- NOTA: El ciudadano no permite ingreso a predio, de manera que firma acta de vecindad por fachada.

	FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 1 para seguimiento y trazabilidad del acta)



FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Fernando González
Propietario CC 80368650

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
15 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			53.	☑ / ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005574 TRAMO: KR 5M Entre Cl 49 Sur Y Cl 48 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maricol Alzate
CC propietario	52118333
Teléfono	3125737678
Correo electrónico	
Dirección	KR 5M #48A 83 Sur
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si Cuenta Con medidor de agua
2. Alcantarillado	☒	☐	Si Cuenta Con adecuacion de
3. Energía	☒	☐	lavamanos
4. Teléfonos	☑	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Anden enchapado se observa tabletas fisuradas, al costado central sur del anden casilla de medidor de agua sobre el anden con tapa metalica pintada medidor plastico con tapa plastica, Predio de dos niveles se observa en ladrillos en diseño en su totalidad parte inferior se observan tabletas. Para entre muros en laminas de madera. medidor de gas empotrado a la fachada en ladrillos perforados se observan con detalles de material medidor de luz empotrado a la fachada en cuya metalica puertas y ventanas en estructura metalica con vidrios lizos y martillados vidrio de ventana del segundo nivel se observa fracturado en la parte inferior

1614

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ


4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Predio con cerramiento con rejas metálica ancladas al anden. ingreso al predio Piso enchapado muros en carapelas. con poca visibilidad por objetos. techo en carapelas. Sala Comedor piso enchapado, muros enchapados en su totalidad, muro costado occidental en ponche y pintura. techo en carapelas. Baño Puerta de madera. Baño Piso, muros y techos enchapados en su totalidad. Cocina Piso y muros enchapados se observa muro norte, cubierto, en adecibo muro costado oriental se observan fisuras en tubletas centrales parte superior techo en carapelas con claro oficio con vidrios multifiladas. se observa puerta de madera. Comedor piso enchapado muros y techo en carapelas.

Nota: se realiza acta de vecindad solo al primer nivel no se permite ingreso al segundo nivel.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CODIGO	PROCESO	VERSION	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hora y para seguimiento y finalización del acta)



Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Paola Alzate I.
(Nombre)
Propietario

Formato:FO-AC-07 Versión 03

1201

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21 abril 2026.			54.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Marruecos CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre Cl 49 Sur y Cl 48 x Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Myriam hoyos
CC propietario	51865582
Teléfono	321 491 3078
Correo electrónico	mryhoy@hotmail.com
Dirección	Kr 5M # 48x-84 Sur No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	2.7x12 mts Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ra Visita 15-Abril-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	2da Visita 16-Abril-2026
3. Energía	☑	☐	3ra visita 21-Abril-2026.
	☑	☐	4ta Visita 25-Abril-26
5. Gas	☑	☐	• Acta firmada por
6. TICS	☑	☐	Fachada.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Andén en acabado de enchape, el cual tiene desgaste en su superficie, los baldozas tienen manchas y rayones en la parte derecha hay una tapa metálica la cual sirve de protección al contador del agua. FACHADA PRIMER PISO: Fachada enchapada en su totalidad la cual tiene desgaste en su superficie, ventana central con marco metálico con desgaste, vidrio liso tipo espejo con desgaste, Puerta de acceso Principal con estructura metálica, con un vidrio martillado con desgaste en su superficie, Puerta derecha con contador del gas empotrado con protección metálica, la cual tiene óxido y desgaste en su superficie, en todo de la la empotrado con protección metálica con óxido en su superficie, malla y contrachapa del escalon de acceso con desgaste y desprendimiento en sus baldosas. FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en mampostería de ladrillo la cual tiene

1022

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

desgaste y desprendimiento de material, Placa entrepiso con PVC en el arte inferior y cuenta con sobre donde hay desprendimiento de baldosas, ventana central con marco metálico desgastado y paneles de vidrio liso con desgaste, FACHADA TERCER PISO: Fachada en mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste en su superficie, placa entre piso color negro, ventana con marco metálico desgastado y vidrios lisos con desgaste

NOTA: Conforme a la solicitud realizada por la ciudadanía durante la reunión de inicio, se firma el acta por fachada (25-04-20)

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de abril de 2026.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Myriam Lopez
Propietario

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y finalización del Acta)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
21 DD	04 MM	2026 AA			55	APERTURA ☐ CIERRE ☐

BARRIO: Manueros CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5M entre cl 49 s y cl 48 x sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	María Constanza Mendez
CC propietario	52032560
Teléfono	3143788762
Correo electrónico	No Suministra.
Dirección	Krd Cl 49 sur # 5M-02
Long. del frente (mts)	3 mts X 10 mts.
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	· Cuenta con medidor
2. Alcantarillado	☑	☐	· Cuenta con medidor acueducto
3. Energía	☑	☐	· Se permite ingreso en
4. Teléfonos	☑	☐	panadería y segundo nivel
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio por la Kr 5M - espacio público en concreto y ladrillo se observa desprendimiento y ausencia de material localizados generando desgaste natural por tiempo y uso. Fachada primer nivel en ladrillo color rojo con desgaste natural por tiempo y exposición, presenta desprendimiento en zona inferior. Ventana Postman madera y pintura y metálica con vidrio se encuentra abierta con desgaste natural vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural por exposición. Ventana segundo en zona central en vidrios lisos marco metálico con puntos leves de oxidación y cuenta con persiana metálica en regular estado. Persiana metálica en apertura con desgaste natural se identifica marco metálico y malla metálica con desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

natural por exposición. Puerta metálica en costado derecho cuenta con vidrio martillado en zona superior y desgaste natural. Contador de gas en reja metálica de protección presenta puntos con desgaste y manchas en pintura cuenta con soporte en concreto en zona inferior con fisuras localizadas. Contador de energía con caja metálica de protección y vidrio liso el cual presenta perforación y desgaste natural por exposición. Se identifica en muro tubo de ventilación metálico empotrado a fachada en zona superior con desgaste natural en su contorno. Placa entre pisos en panete pintura presenta desportillamiento y laje y desprendimiento de roseta. En costado derecho fachada segundo nivel - muro ladrillo cerrados con desgaste en su pintura por tiempo y exposición. Ventana costado izquierdo en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural por exposición. Ventana costado derecho en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural. Ventanilla en zona media en vidrios martillado y marco metálico con puntos leves de oxidación. Placa entre pisos en panete pintura con desgaste natural por tiempo y exposición fachada tercer nivel muro en combinación de material entre ladrillo cortaplast y mampostería en bloque en costado izquierdo se identifica desportillamiento en grietas y desgaste en pegue, como también desgaste natural en su pintura. Se observa tubo en PVC empotrado a fachada en zona interior central. Ventana costado izquierdo en vidrios lisos marco metálico con puntos leves de oxidación. Ventana en costado derecho en vidrios lisos y marco metálico presenta puntos de oxidación y desgaste natural. descripción del predio para CL 49 sur - espacio público - en concreto con desgaste natural por tiempo y uso presenta desprtillamientos y fisuras aleatorios. Se identifica pozo en concreto con desgaste natural. Contador de acueducto en caja metálica con desgaste natural. Fachada - primer nivel - muro en ladrillo cortaplast con desgaste natural y en su pintura. Persiana metálica industrial en alfatora con desgaste natural y por exposición. Placa entre pisos en panete y pintura con desportillamiento laje y desgaste natural. Fachada segundo nivel muro en ladrillo cortaplast con desgaste natural por exposición. Ventana en vidrios lisos y marco metálico con desgaste y puntos de oxidación leves. Placa entre pisos en panete pintura se identifica en costado derecho fisura diagonal y desgaste natural. Fachada tercer nivel - muro en combinación de material entre cortaplast en zona inferior y mampostería en bloque en zona superior se identifica desgaste en pegues y desgaste natural en su pintura. Cuenta con luminaria empotrada a fachada en zona interior. Ventana en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural por exposición. Se realiza ingreso a predio donde se evidencia - local - pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso; no se evidencia totalidad por objetos en el espacio, muros en tableta ubicada en zona media inferior y panete pintura en zona superior con desgaste natural por tiempo y uso, se observa

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fisura en muro sur, no se evidencia totalidad por objetos en la zona cubierta en drywall con desgaste natural por tiempo, zona de producción pisos en tableta con desgaste natural por tiempo y uso y desprendimiento localizado tecle - muros en tableta en zona media inferior con desgaste por tiempo en zona superior se observa pañete pintura con desgaste natural no se logra observar totalidad por objetos ubicados en la zona, cubierta en drywall con desgaste natural. Se realiza ingreso segundo nivel - escaleras de acceso - puerta de ingreso cierra correctamente. escalones en tableta y cuneo escalones en gres de dominio y con desgaste natural por tiempo y uso muros en ladrillo tolete con desgaste natural cubierta en pañete pintura con desgaste natural comedor - piso en tableta con desgaste natural por tiempo y uso no se observa totalidad por objetos en la zona, muros en pañete pintura. Presenta en zona inferior estuco y fisura en pantano en zona media cubierta en combinación de material venecitano y pintura con desgaste - baño - cubierta en combinación de material en tableta con desgaste natural, muros en enchape con desgaste natural por tiempo piso en tableta con desgaste por uso y tiempo. puerta en madera con desgaste en su pintura cierra correctamente, sala piso en tableta con desgaste natural por uso y tiempo no presenta novedades, muros en pañete y pintura con desgaste natural en su pintura. Presenta perforaciones en zona inferior del costado oriente para instalación de toma corriente y no se logra observar totalidad por objetos en la zona. cubierta en pañete pintura y acabado venecitano en zona central con desgaste natural

Nota: Se permite ingreso a panadería y segundo nivel

8201

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) María Constanza Méndez
(Nombre) María Constanza Méndez
Propietario 52032560 Bta

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
20 (DD)	Abril (MM)	2026 (AA)			56.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: MARUPCOS CIV: 18005074 TRAMO: Kr 5m entre cl 49 sur y cl 48 x Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Alfonso Lasso
CC propietario	7417550
Teléfono	3208210512
Correo electrónico	NO Suministra
Dirección	cl 49 sur #5L - 30
Long. del frente (mts)	3 mts x 12 mts

No. de pisos: 3
Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• Cuenta con medidor de acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	• NO cuenta con bajante
3. Energía	☑	☐	• Firma de acta por fachada
	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO PDD Kr 5m: - Inclinada, presenta deterioro en unidades constructivas y por uso y tiempo del material. - Se identifica reja metálica con puntos de oxidación aleatorios y perdida de pintura por exposición y tiempo del material. ✿ FACHADA 100 NIVEL: - MURO en ENCHAPE, presenta deterioro natural por exposición. - En costado izquierdo puerta metálica, se identifica zona localizada con deterioro en zona inferior y medio uso en zona superior. - VENTANA 1: marco metálico con deterioro por exposición y medio uso, presenta 2 rejillas de ventilación en zona superior. - VENTANA 2, COSTADO DERECHO: MARCO metálico con deterioro natural y medio uso. - PLACA ENTRE PISOS en ENCHAPE, presenta perdida de material de zona media a izquierda, medio localizada. ✿ FACHADA 200 NIVEL:

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)


- MURO en enchape, presenta desgaste por tiempo y exposición - se identifica VENTANA 1ra: Marco metálico y vidrio liso con desgaste natural. - VENTANA derecha: Marco metálico y vidrio liso, presenta desgaste natural por exposición. - VENTANILLA en vidrio Multilado y marco metálico con desgaste natural por tiempo. - PLACA ENTRE PISO en enchape, se identifica en borde levantamiento de material y desgaste natural. ② FACHADA 3ER NIVEL: - MURO en enchape, presenta puntos con desgaste natural por exposición. - VENTANA en vidrio liso, marco metálico con desgaste natural por tiempo y exposición. - VENTANA1 en vidrio liso y marco metálico, no presenta novedades, puntos de desgaste natural por tiempo y exposición.

② DESCRIPCIÓN POR CL 49 SUR: ① ESPACIO PÚBLICO en concreto, presenta fisuras alrededor, desprendimiento de material y desgaste por tiempo. - CONTADOR ACUEDUCTO: en tapa metálico con desgaste por exposición. ① FACHADA 1ER NIVEL: - MURO en enchape, no se logra identificar la totalidad de muro por puerta portón. - COSTADO derecho se identifica contador de gas en zona inferior, no se logra observar en su totalidad, por puerta portón abrazada en la zona, reja metálica con desgaste natural. - CONTADOR DE ENERGÍA en zona superior derecha con caja metálica de protección con desgaste natural, y manchas de grafiti y vidrio liso. - PLACA ENTRE PISO en enchape, presenta desprendimiento en costado izquierdo y fisural en el mismo. ① FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en enchape, se identifica desgaste natural por exposición. - COSTADO derecho anclado a fachada se observa luminaria. - VENTANA con marco metálico y vidrio liso con desgaste natural por exposición. - PLACA ENTRE PISO en enchape, presenta levantamiento de material y desgaste por exposición. ① FACHADA 3ER NIVEL: - MURO en enchape en zona inferior con desgaste natural. - VENTANA1 en parte superior en vidrio liso y marco metálico.

NOTA: NO se permite ingreso a predio, se firma la presente acta por fachada..

	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y focalización del Acta)



FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para soportamiento y trazabilidad del Acta):

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de Abril

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jesus Lasso
Propietario
79 125 505

BARRIO	DIANA TURBAY
CIV	18006153
DIRECCION TRAMO	CL 49B SUR ENTRE KR 1C ESTE Y KR 1D ESTE
LIDER CONTACTO (JAC)	DANIEL MEJIA
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			#	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencial	Institucional	PISOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	KR 1 C ESTE # 49 - 95	x	x		3		x		x	x		X		20-abr-26		15	
2	CL 49B SUR # 1C - 03 ESTE	X	X		3		X		X	X			X	20-abr-26	18-abr-26	15	
3	KR 1C ESTE # 49 - 96 SUR		X		3	X			X	X		X		18-abr-26		15	
4	CL 49B SUR # 1C - 07 ESTE	X	X		4		X		X	X		X		17-abr-26		20	
5	CL 49B SUR # 1C - 20 ESTE	X	X		3		X		X	X		X		18-abr-26		15	
6	CL 49B SUR # 1C - 15 ESTE	X	X		3		X	X		X		X		18-abr-26		15	
7	CL 49B SUR # 1D - 06 ESTE	X	X		2		X		X	X		X		18-abr-26		10	
8	CL 49B SUR # 1C - 21 ESTE		X		3	X			X	X		X		18-abr-26		15	
9	CL 49B SUR # 1D - 03 ESTE	X	X		4		X	X		X		X		17-abr-26		20	

1039

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
20	Abril	2026			1.	APERTURA ☑ / CIERRE ☐

BARRIO: Diana Turbay Alcatraz CIV: 19006153 TRAMO: Cl 49 b Sur entre Kr 1C Este y Kr 1D Este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Garcia
CC propietario	57 466017
Teléfono	318 376961 - 3138345617
Correo electrónico	N/A suministra
Dirección	Kr 1C este # 49 - 05 Sur.
Long. del frente (mts)	10 mts x 11 mts
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con contador Acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	- No cuenta con bolante.
3. Energía	☑	☐	• 1° Visita 17-04-26
4. Teléfonos	☑	☐	• 2° Visita 18-04-26.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES		
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje		
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN POR Cl 49 b Sur: ☒ ESPACIO PÚBLICO: concreto, presenta desgaste natural por tiempo y uso, como también le evidencia zonas en adoquín con desgaste natural por uso. - ESCALERA en concreto derecho en material de adoquín y concreto, presentando puntos de desgaste por tiempo y uso. - CAJA de inspección con tapa en concreto, le observa desprendimiento y desgaste leve en su contorno. ☒ FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en enchape de ladrillo, evidencia puntos con desgaste natural por tiempo y exposición, presenta puntos de humedad leve en zona inferior. - VENTANA 1 costado derecho: en vidrios lisos y multilados, marco metálico y reja metálica exterior, evidencia desgaste natural por exposición. - VENTANA 2: en vidrios lisos, marco metálico y reja metálica

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

exterior. Con desgaste natural, no presenta novedades y cuenta con avisos publicitarios en su contorno. - VENTANA 3: en vidrios lisos y martillados, marco metálico y reja metálica externa, presenta puntos con desgaste natural por exposición. - Puerta metálica, cuenta con vidrios martillados y lisos, el cual se observa ausencia de vidrio localizado en zona superior izquierda, en lo lugar se identifica cartón, allí mismo se observan puntos de oxidación ligeros. - Puerta portón metálica de 4 hojas, evidencia puntos de oxidación ligeros en zona inferior, en zona superior se visualiza vidrio martillado y desgaste natural por exposición. - CONTADOR DE ENERGÍA en caja metálica de protección, no presenta novedades. - PLACA ENTRE PISOS en concreto con desgaste natural por exposición y puntos de hormigones localizados. ✱ DESCRIPCIÓN 2DO NIVEL: - Muro en mampostería de bloque, presenta puntos de desportillamientos localizados en unidades y desgaste en pegues. Así mismo se observa caída empotrada a fachada en estructura metálica con puntos de oxidación y desgaste por exposición. - VENTANA 1 costado derecho: en vidrios lisos y marco metálico, evidencia desgaste natural por exposición. - VENTANA 2 en vidrios lisos, marco metálico con desgaste natural, no se logra observar en su totalidad por caída empotrada a fachada. - VENTANA 3 en vidrios lisos y marco metálico, presenta desgaste natural por exposición - VENTANA 4 en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural sin novedades. - PLACA ENTRE PISOS en concreto con desgaste natural y desportillamiento en filos. ✱ DESCRIPCIÓN FACHADA 3ER NIVEL: - Muro a media altura en mampostería de bloque, se logra evidenciar zonas con desportillamientos en unidades, desgaste y la ausencia en pegues, como también desgaste por exposición.

✱ DESCRIPCIÓN POR KR 1C sur: ✱ ESPACIO PÚBLICO: Concreto con desgaste natural por uso y tiempo, evidencia de moho en zonas localizadas y desportillamiento en filo de bordillo. - Caja de energía ubicado en costado izquierdo en material de concreto con desgaste natural y pintura. - CAJILLA DE ACUEDUCTO: con tapa metálica y desgaste por exposición. ✱ FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en enchape de ladrillo con desgaste natural por tiempo y presenta zona localizada de humedad con desportillamiento en unidades. - Puerta metálica derecha, cuenta con vidrios martillados en zona superior, se evidencia puntos de oxidación y ausencia de pintura electrolitos. - Puerta metálica izquierda con desgaste natural en su pintura, puntos de oxidación en zona inferior y vidrios martillados en zona superior. Se identifica filtro en vidrio ubicado en zona inferior. - VENTANA en vidrios lisos y martillados, marco y reja metálica externa, no presenta novedades. - CONTADOR DE GAS en caja metálica de protección, presenta puntos de oxidación en zona inferior y desgaste natural. - PLACA ENTRE PISOS en concreto, se observa desportillamientos localizados en filos y perforación ubicada en costado derecho. ✱ FACHADA 2DO NIVEL: - Muro en mampostería de bloque, presenta desportillamientos en unidades, y ausencia total de pegues generando desgaste en el material. - VENTANA 1: costado derecho; en vidrios lisos, marco metálico con desgaste natural, no presenta novedades. - VENTANA 2 en vidrios lisos y marco metálico con desgaste por exposición.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y observaciones del Acta)

- PLACA ENTRE PISO EN CONCRETO CON DESGASTE NATURAL, NO SE LOGRA EVIDENCIAR EN SU TOTALIDAD POR CABLES DE ENERGÍA EN LA ZONA. & FACHADA 3ER NIVEL: - MURO DE MEDIA ALTURA EN CAMPAÑERIA EN BLOQUE, PRESENTA DESPRENDIMIENTO LEVES EN UNIDADES, DESGASTE EN PEGUES Y DESGASTE POR EXPOSICIÓN.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de ABRIL de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Luz Garcia.
(Nombre) C/luz Garcia CC: 52'496604.
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
20	Abril	2026.			2.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Diana Turbay Arrayanes. CIV: 18006153. TRAMO: Cl 48b sur entre, Kr 1c este y Kr 1a este.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 49b sur # 1c - 03 este No. de pisos
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• Cuenta con medidor accesorio
2. Alcantarillado	☑	☐	• NO cuenta con bayante.
3. Energía	☑	☐	• 1° visita 18-04-2026.
4. Teléfonos	☑	☐	• 2° visita 20-04-2026.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☑	
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Se realiza descripción del predio en la Cl 49b sur donde se observa espacio público en concreto estampado con físicos tales se observan dos pasos con tapas en concreto con bordes metálicos bordillo prefabricado no se observa bahanes costado derecho bordillo con tapa en concreto y borde metálico, escalones en bordillo y concreto estampado con desgaste material vegetación en fondo, fachada primer nivel en ladrillo presenta desgaste natural por tiempo y exposición costado derecho reja industrial metálica no se logra observar total de la misma ventana con reja metálica industrial no se evidencia totalidad de la misma, costado izquierdo predio andenes con

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

reja de seguridad metálica con puntas de oxidación y desgaste natural. Placa entre pisos en Corrugast presenta manchas en su pintura, perdida de filos y cinturón de seguridad anclada. Fachada Segundo nivel en ladrillo prensado con desgaste natural se identifica una información que no permite observar las condiciones de la fachada. Ventana con marco metálico y cortina liso con desgaste natural. Ventana costado izquierdo con marco metálico y cortina liso con desgaste. Placa entre pisos en panete con humedad, pantallas de filos, perdida de pintura y desgaste por exposición. Fachada Tercer nivel reja metálica a media altura presenta desgaste. Columnas en ladrillo prensado con desgaste natural no se observa totalidad por altura. Descripción por el costado de la TV 1C este se evidencia espacio público en adoquín rojo y bordillos en concreto presentan deterioro, humedad, desprendimiento en ladrillo mono y desgaste ocasionado por exposición, costado derecho cara de inspección en concreto bordes metálicos. Medidor de acueducto con su tapa metálica con desgaste natural. Fachada primer nivel en ladrillo prensado con desgaste natural. Se identifica en zona inferior concreto presentando desprendimiento del material, humedad, manchas y desgaste por exposición, en el mismo izquierdo se observa perdida de material entre el espacio público y la fachada observando también grieta en punta se identifican tres ventanas con reja metálica industrial con desgaste natural por exposición, puerta de acceso al predio metálica con desgaste natural por exposición y cortina martillado en zona superior, medidor de gas con reja metálica con desgaste natural. Placa entre pisos en Corrugast presenta manchas en su pintura y filos, desgaste natural por exposición. Fachada Segundo nivel muro en ladrillo prensado presenta desgaste natural por exposición. Se observan cuatro ventanas con las mismas condiciones con marco metálico con desgaste natural cortina liso, placa entre pisos en panete pintura presenta humedad, perdida de filos pintura con desprendimiento, desgaste por exposición, humedad, Fachada Cuarto nivel reja metálica a media altura, columnas en ladrillo prensado no se logra observar el estado total de la reja y desgaste natural por exposición.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Abril	2026			3.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Nueva Turbay Alcayanes CIV: 18006153 TRAMO: Cl 49b sur entre KR 16 Este y KR 70 Este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Edilberto Guicanto
CC propietario	17144697
Teléfono	3118658744
Correo electrónico	NO informa
Dirección	KR 16 Este #49 - 46 sur
Long. del frente (mts)	6 mt x 12 mts
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- cuenta con contador
2. Alcantarillado	☑	☐	- no cuenta con bajante
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCIÓN POR KR 16 Este: ☒ ESPACIO PÚBLICO en concreto con desgaste natural, se identifica fisuras en concreto, presenta puntos de moho y crecimiento de vegetación, como también desportillamiento en nivel. - CAJA DE INSPECCIÓN en Cotado Nivelado, Presenta desgaste y desportillamiento en bordillos, y crecimiento de vegetación. - CAJILLA DE ALCANTARILLADO con tapa metálica, en donde puntos con desgaste natural y puntos level de oxidación. - Poste en concreto de energía con desgaste natural por tiempo. y desportillamientos level. ☒ FACHADA 1er NIVEL: - muro en ladrillo y pintura, se observan puntos de humedad en todo su panorama, generando levantamiento y caída de pinturas con desgaste por tiempo y exposición. - Rejillas de ventilación en zona interior con reja

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Plástica en desgaste y zonas con ausencia de material. - Puerta metálica con vidrios martillados, evidencia puntos de oxidación en zona inferior y ausencia de vidrio en zona superior. - VENTANA en vidrios lisos, Marco y reja metálica externa, con desgaste natural y puntos de oxidación, como también ausencia de vidrio en zona superior. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura con desgaste natural por tiempo y exposición, se observa deportillamiento localizado en zona media. ✱ FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en pañete y pintura, se identifica zonas con puntos de humedad prolongados en zona inferior, generando levantamiento y ausencia de pintura. - Se observa perforación localizada en costado derecho inferior. - VENTANA 1 en costado derecho; en vidrios lisos, marco metálico y reja metálica interna, con desgaste natural por tiempo y exposición. - VENTANA 2 en vidrios lisos y marco metálico, se identifica soporte en madera en zona media y desgaste natural en la zona, también se observa fisura en vidrio zona superior - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, presenta zonas con humedad ligera, se observa tubo empotrado a fachada en PVC. ✱ FACHADA 3ER NIVEL: - MURO en mampostería de bloque, presenta desgaste en pegues, deportillamientos leves en unidades. - VENTANA 1 costado derecho: en vidrios lisos y marco metálico con puntos de oxidación - VENTANA 2: en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural y puntos leves de oxidación. ✱ DESCRIPCIÓN POR CI 49 ✱ lor: - MURO en pañete y pintura, presenta puntos de humedad prolongados en zona inferior con ausencia de pintura y levantamiento de la misma. ✱ ESPACIO PÚBLICO: concreto con desgaste por uso y tiempo, presenta deportillamientos aleatorios, crecimiento de moho y vegetación. ✱ FACHADA 1ER NIVEL: - MURO, además de las características ya mencionadas anteriormente, se identifica evidencia y deportillamiento del material ubicado en zona inferior de persiana metálica zona media. - Puerta portón metálica 3 hojas y vidrios martillados, presenta puntos de oxidación en zona inferior y vigas, y desgaste natural por tiempo. - Persiana metálica industrial 1; se identifican puntos de oxidación y desgaste en su pintura. - Persiana Metálica 2 izq; Presenta puntos de oxidación en zona inferior, desgaste de pintura por tiempo. - PLACA ENTRE PISO en pañete y pintura. Presenta puntos localizados de humedad y desgaste natural por exposición. ✱ FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en pañete y pintura, se identifica puntos de humedad y fisuras, ubicadas en VENTANA (Derecha) zona inferior costado izquierdo y VENTANA derecha en zona inferior, se visualizan zonas con emboltamiento de pintura y ausencia. - VENTANA 1: en vidrios lisos, marco y reja metálica interna con desgaste natural y puntos de oxidación, en costado derecho de la misma ventana, presenta ausencia de vidrio. - VENTANA 2: en vidrios lisos, Marco y reja metálica interna, presenta puntos de oxidación leves - VENTANA 3 en vidrios lisos, Marco metálico y reja interna metálica con desgaste natural por exposición. ✱ PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, presenta zonas con presencia de humedad y desgaste en su pintura. ✱ FACHADA 3ER NIVEL: - MURO en mampostería en bloque, con desgaste natural por tiempo y exposición, presenta puntos de

FORMATO: ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1

BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Para el punto seguimiento y especialidad del Acta)

desconcha en pequeñ y desportillamientos ligeros en unidades. - VENTANA en vidrios lisos y Marco Metálico con puntos ligeros de oxidación. - se observa punto de humedad en zona inferior. ⊠ CONTADOR DE GAS en caja metálica de protección con puntos de humedad Oxidación en zona inferior y desgaste en su pintura. ⊠ CONTADOR DE ENERGÍA en caja metálica con puntos de oxidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Edilberto Gonzalito C.
Propietario cc 12194697.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
17 Abril 2026			4	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Nuevo Tintal Occidental CIV: 18006153 TRAMO: Cl 49 b Sur entre Kr 2C Este y Kr 2D Este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Hector Gomez Sola
CC propietario	80344641
Teléfono	3134006067
Correo electrónico	NO informa
Dirección	Cl 49 b Sur # 2C - 07 E
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	6 mts x 10 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con contador Acueducto.
2. Alcantarillado	☑	☐	- NO cuenta con bajante
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO: Concreto estampado con deterioro natural por uso y tiempo, deformidades leves y descargas en concreto estampado con deterioro por tiempo y uso., deterioro en piso. - CAJA DE INSPECCIÓN en concreto con deterioro natural por exposición. - CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa plástica con deterioro natural por exposición, en contado requerido. FACHADA 1ER NIVEL: - Muro en ladrillo prensado, evidencia zonas con deterioro natural por tiempo y exposición, deformidades leves en unidades. - Puerta Metálica con vidrio Martillado, presenta puntos de oxidación ligera en zona inferior con deterioro natural. - VENTANA en vidrio martillado, marco metálico con deterioro natural, se identifica en zona superior rejilla de ventilación. Metálica con deterioro natural

1 de 4

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y factibilidad del Acta)

- Persiana metálica, no se logra observar en su totalidad, puesto que se encuentra abierta. - CONTADOR DE GAS en caja metálica de protección empotrada a fachada zona inferior, presenta puntos de oxidación leve y desgaste natural - CONTADOR DE ENERGÍA en reja metálica de protección con puntos de oxidación aleatorios y ausencia de pintura. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, con desgaste natural por tiempo y exposición. A FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en enchape de ladrillo. Con desgaste natural por tiempo y deportillamiento leves en unidades, se identifica ventana publicitaria en zona central, la cual no permite la visión total de la zona. - VENTANA costado DERECHO, en vidrios lisos, marco y reja metálica interna con desgaste natural por exposición. - VENTANA 2, en vidrios lisos, marco y reja metálica interna con desgaste natural. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura con desgaste natural por exposición A FACHADA 3ER NIVEL: - Muro en enchape ladrillo con deportillamiento leves en unidades y desgaste por tiempo y exposición. - VENTANA 1 Derecha, en vidrios lisos, y marco metálico, con desgaste natural, no presenta novedades. - VENTANA 2 en vidrios lisos y marco metálico con desgaste natural. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, presenta zonas con puntos de humedad en zona inferior leve. A FACHADA 4TO NIVEL: - MURO a media altura con enchape ladrillo y reja metálica a media altura, no se logra evidenciar por altura, sin embargo presenta puntos con desgaste natural por tiempo y exposición.

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Héctor Gómez Susa
(Nombre) Hector 80.374691
Propietario

1046

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
18 Abril 2026			5	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Diana Turbay CIV: 18006153 TRAMO: Cl 49b entre Kr 1c este y Kr 1b este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Amelia Gonzalez
CC propietario	39720686
Teléfono	3123781272
Correo electrónico	No suministra
Dirección	Cl 49 b sur # 1c - 20 este
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	· Cuenta con contador acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	· No cuenta con bajante.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☑	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio para Cl 49 b Sur donde se identifica espacio público en concreto presentando deterioro por exposición, nacimiento de vegetación en multiples fisuras, fisuras mecánicas, perdida de material base, baches con perdida de ±10 cm. No se logra observar totalidad de espacio público por cercas de local. Costado central medidor de electricidad con tapa metálica con deterioro por exposición. Fachada primer nivel muro en ladrillo presenta deformaciones en parte superior del costado izquierdo, parte inferior desprendimiento de pintura y deterioro por tiempo y exposición. No se logra observar muros por totalidad de negocio. Costado derecho ventana con reja metálica industrial.

647

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

con puntos de oxidación y vidrio liso no se logra observar totalidad de vidrio por objetos de negocio. No se evidencia reja en su totalidad. Puerta de ingreso a local con reja metálica industrial presenta puntos de oxidación no se observa totalidad de reja. Ventana con reja metálica industrial no se observa totalidad con desgaste por exposición. Puerta de acceso al predio metálica con desprendimiento de pintura en zona media y vidrio martillado en zona superior. Medidores de energía anclados a fachada con caja metálica de seguridad con desgaste natural y vidrio en zona media puerta portón de local 2 y con reja metálica industrial no se logra observar totalidad de reja. Placa entre pisos en placa facil con desgaste natural, hormigones y observar varillas y costado derecho cámaras de seguridad no se logra observar la totalidad de placa por cargo. Fachada Segundo nivel muro en bloque prensado presenta desprendimiento de material en juntas, perforación en unidades desgaste avanzado en unidades por exposición. Se identifican tres ventanas, costado izquierdo marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso costado central marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso. Se identifica perdida de material en contorno de ventanas. Ventana costado derecho marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso. Placa entre pisos en concreto con perdida de filos, desprendimiento de material y desgaste por exposición. Fachada Tercer nivel en bloque se identifica desgaste, perdida de material en juntas, perdida de filos en unidades de bloque y ventana costado izquierdo con marco y reja externa Metálica vidrio liso presenta oxidación no se evidencia su estado total, ventana costado central con marco y reja externa metálica con oxidación vidrio liso no se observa totalidad, ventana costado derecho marco en aluminio con puntos de oxidación y vidrio liso, con fisura en costado central. Se realiza demolición por la Kr 1 D este se evidencia Espacio público en adoquín roto presenta desgaste nacimiento de vegetación en costado derecho y bordillo y con fisura y desgaste por exposición y poste en concreto de energía y luminaria anclado a espacio público. Fachada primer nivel en bordillo pintado y pintado presenta desprendimiento de pintura en zona inferior, perdida de filos en unidades, manchas de humedad, costado derecho inferior mediador de gas con marco metálico con puntos de oxidación no se observa reja de seguridad. Placa entre pisos en placa facil. Presenta hormigueo, perdida de filos, se observan varillas y desgaste por exposición. Fachada Segundo nivel en bloque presenta fisuras en unidades aleatorias, perdida de material en juntas perforaciones y desgaste por exposición. Ventana costado derecho con marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso, una placa entre

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hacer para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Diego en Bonete presenta desprendimiento de material en filos, tubo en PVC anclado a la fachada desgaste por tiempo y exposición Fachada Tercer nivel en bloque Prensado y presenta deterioro en unidades y juntas fisuras aleatorias en 7 unidades y desgaste por exposición, ventana costado derecho marco en aluminio y vidrio liso, ventana y costado izquierdo en aluminio vidrio liso desgaste natural.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Amelia Gonzalez Salas
(Nombre) Amelia Gonzalez Salas
Propietario 39720656

1049