FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Abril	2026			6	☑ / ☐

BARRIO: Diana Turbay Alrededores CIV: 18006153 TRAMO: Cl 49b sur entre Kr 1c Este y Kr 1D Este.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ronald Gonzalez Rodriguez
CC propietario	1020778007
Teléfono	3206508041
Correo electrónico	No informa
Dirección	Cl 49b sur # 1c - 15 este
Long. del frente (mts)	6.00 mts x 12 mts
No. de pisos	3
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con bajante de aguas lluvias
2. Alcantarillado	☑	☐	- Cuenta con medidor.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

A DESCRIPCIÓN ESPACIO PÚBLICO: CONCRETO estampado, presenta deterioro natural por tiempo vivido, presenta CAMBIO HUNDIMIENTO nivel en piso de concreto, cuenta con cuidado en concreto estampado con deterioro natural por exposición, se ubica zona identificada con agrietamiento de mono, en costado derecho se identifica pozo con tapa en concreto y MANHOL metálica con deshundimientos en su contorno. - CAJILLA DE ACUEDUCTO: tapa metálica con deterioro natural por tiempo y exposición, el predio cuenta con 2 CAJILLAS de ACUEDUCTO A FACHADA 2DO NIVEL: - MURO en ARCABUCO arcillaplast, presenta deterioro natural por exposición, se identifican zonas con fisuras por intervención de medidores, además de puntos con levantamiento de pintura en zona inferior y salitre de la misma, dentro que en el muro

1050

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y actualidad del Acta)

Se ubican pantallas de publicidad, las cuales no permiten la visión total de la zona. - Puerta metálica, se observan PUNTOS de oxidación y desgaste en la pintura, cuenta con vidrio machillado en zona inferior. - Persiana metálica con desgaste natural por exposición, ubicada en costado izquierdo. Así mismo se identifica adecuación ante muro y mantenimiento de persiana en zona inferior, y puntos de oxidación aleatoria. - Persiana Metálica 2 en zona central, NO se logra observar en su totalidad por apertura de la misma, sin embargo se identifican puntos de oxidación ligeros, en zona interior, se logra observar marco de ventana metálico con vidrio liso, presenta desgaste natural por exposición, y en su costado derecho conformes de vidrio. - Persiana Metálica 3, evidencia desgaste y puntos de oxidación, sin embargo no se logra observar en su totalidad por apertura de la misma. - Persiana Metálica 4; presenta puntos de oxidación leves, pero por apertura de la misma no se logra observar en su totalidad. ✱ PLACA ENTRE PISOS en acabado arquitectónico presenta zona con levantamiento de pintura y se identifica desprendimiento de tela en zona central. ✱ FACHADA 2DO NIVEL: - muro en acabado arquitectónico, presenta desgaste natural por tiempo y exposición; no se logra observar en su totalidad por carga ubicada en zona interior con estructura metálica, presentando desgaste y puntos de oxidación, y desprendimiento de tela. - luminaria ubicada en zona central. - VENTANA 1 derecha: en vidrio liso y marco metálico con desgaste natural no presenta novedades. - VENTANA 2: en vidrio liso y marco metálico con desgaste natural por exposición. - VENTANA 3: en vidrio liso y marco metálico, presenta puntos con desgaste en el material. - VENTANA 4: en vidrio liso y marco metálico con desgaste natural por tiempo y exposición. ✱ PLACA ENTRE PISOS EN acabado arquitectónico con desgaste en granitos por tiempo y exposición ✱ FACHADA 3ER NIVEL: - muro en acabado arquitectónico con desgaste natural por exposición, no presenta novedades. - En costado derecho se observa vano de venta, en el cual lo cubre polisombra en el espacio - VENTANA 1: en costado derecho, presenta vidrio liso y marco metálico en desgaste natural. - VENTANA 2: en vidrio liso y marco metálico, con desgaste por tiempo y exposición. - se identifica bajante de aguas lluvias con tubo en PVC y desgaste natural por exposición.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Incluir Cuadro seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) 1020778607 BTÁ
Propietario

1652

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
18	Abril	2026			7	☑ / ☐

BARRIO: Nueva Tintal Alcalá (Parte) CIV: 18006153 TRAMO: Cl 49 b Sur entre KR 7c Este y KR 7D Este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Todo Villalobos
CC propietario	3716588
Teléfono	3118148480
Correo electrónico	No informa
Dirección	Cl 49 b Sur #10-06 Este
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	6 mts x 12 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con contador Acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	- NO necesita Adecuación.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN POR Cl 49 B Sur: ESPACIO PÚBLICO: concreto con desgaste natural por uso y tiempo presenta deprimidos y fisuras localizadas, con levantamiento de vegetación. En costado noroeste se vera adecuado espacio en adoquín con desgaste natural y deprimidos en unidades. FACHADA 1er NIVEL: - Muro en ladrillo y pintura presenta desgaste natural en la pintura y pintal por ausencia y/o levantamiento de pintura. - Puerta metálica con vidrios martillados en zona superior, se identifica pintal de oxidación en zona inferior agrietando desgaste en la pintura. - Ventana metálica costado derecho, presenta pintal con desgaste natural por exposición, sin embargo no se deja evidencia en la totalidad por

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

elevación de la misma. - Persiana metálica 2; - Se observan puntos con desgaste natural, sin embargo no se logra observar en su totalidad por apertura, en el mismo lugar, se identifica reja metálica con desgaste natural por exposición. - Persiana metálica 3; se encuentra en apertura, por lo tanto no se logra observar en su totalidad. - Persiana metálica 4 costado izq: Presenta desgaste natural por tiempo y exposición. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura con desgaste natural por tiempo y exposición, se identifica perforación localizada para instalación de roseta. - CONTADOR DE GAS en caja metálica de protección se identifican puntos de oxidación en zona inferior. ⊗ FACHADA 200 NIVEL: - Muro en pañete y pintura, presenta puntos de humedad prolongados en zona inferior y fisuras localizadas escalonadas, ubicadas en: - esquina inferior izquierda y en zona inferior de VENTANA derecha, como también en su zona superior, generando desgaste en el material. - VENTANA 1 costado derecho: en vidrios fijos, marco y reja metálica interna con desgaste natural por exposición. - VENTANA 2: en vidrios fijos, marco y reja metálica interna con desgaste natural por tiempo, presenta fisuras en muro zona inferior. - VENTANA 3 en vidrios fijos, marco y reja metálica, presenta desgaste natural en su contorno. - VENTANA 4: en vidrios fijos, marco y reja metálica con desgaste natural por exposición. - No se logra evidenciar la totalidad de los muros puesto que cuentan con mallas de seguridad. ⊙ DESCRIPCIÓN POR KR 10 ESTE: ⊠ ESPACIO PÚBLICO: se identifica adoquín y concreto con desgaste natural por uso, presenta deterioramiento localizados en unidades. - CAJA DE INSPECCIÓN en costado izquierdo con tapa en concreto, evidencia deterioramiento en su contorno y crecimiento de vegetación - CAJILLA DE ACUEDUCTO con tapa plástica, con desgaste natural por exposición. ⊗ FACHADA 100 NIVEL: - Muro en pañete y pintura, presenta zonas con fisuras puntualmente en zona inferior, como también empozamiento de pintura con levantamiento de la misma por posible humedad. - Persiana metálica industrial con desgaste natural por exposición y puntos leves de oxidación. - CONTADOR DE ENERGÍA en caja metálica, presenta desgaste natural y puntos ligeros de oxidación. - PLACA ENTRE PISOS en pañete y pintura, presenta puntos de humedad y desgaste en la pintura. ⊗ FACHADA 200 NIVEL: - Muro en pañete y pintura, se identifican fisuras localizadas cercanas a VENTANA izquierda en zona inferior. e igualmente en ventana derecha. - VENTANA derecha: en vidrios fijos, marco y reja interna metálica con desgaste natural por exposición. - VENTANA izq; en vidrios fijos, marco y reja interna metálica con desgaste natural por tiempo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hora y para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) José Vilchelobos
Propietario 329887

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA	CIERRE
18	Abril	2026			8	☒	☐

BARRIO: Diana Turbay CIV: 18006153 TRAMO: cl 49b entre Kr 1c este y Kr 1n este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Amelia Gonzalez
CC propietario	39720656
Teléfono	3173781772
Correo electrónico	No suministra
Dirección	cl 49b sur # 1c-20 este No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6mts x 12 mts Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	· No cuenta con bajante
2. Alcantarillado	☑	☐	· Cuenta con conexion acueducto.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio de la cl 49b Sur donde se evidencia espacio público en concreto presentando humedad, deterioro natural, brillo con desgaste rígido, de acero para el predio con desgaste natural y leve perdida de material desgaste parcial y exposición rotura. Se evidencia falla de inspección en concreto con marco metálico con marcos por humedad y oxido, tapa de inspección en concreto con su tapa plastica con desgaste por exposición. Fachada primer nivel en ladrillo pintura presenta desgaste natural en fachada. Escalas costado derecho puerta portón de dos hojas y metalico con puntos de oxidacion en zona inferior y corrosion

1056

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y fotografías del Actal)

Se identifica en 7mm superior cubrio martillado, presentando cubrio fisurado en costado izquierdo. Ventana con marco y reja externa metálica con desgaste natural cubrios martillados con fisuras en ambos costados. Puerta de acceso metálica con desgaste natural y cubrios martillados en 7cm superior. Placa entre pisos en concreto pintura presenta perdida de filos y desprendimiento de roseta y hormigneo. Fachada segundo nivel muro en bloque presenta perdida de material en juntas, perforación en el costado izquierdo en unidades. anclada cornisa de seguridad y desgaste por exposición. Ventana con marco metalico cubrio liso con desgaste natural costado derecho ventana con marco metalico y cubrio liso con desgaste natural. Placa entre pisos en concreto presenta desgaste natural con perdida de filos, desgaste natural por exposicion y hormigneo. Fachada tercer nivel muro en bloque con desgaste natural perforacion en costado izquierdo y desgaste natural, ventana con marco metalico y cubrio liso con desgaste natural y puntos de oxidacion. Se inicia descripción por el costado de la TU1 o este donde se observa espacio público en concreto presentando manchas humedad ventana y desgaste se observa cambio de caja de concreto caja de inspeccion con desgaste. Fachada primer nivel muro en combinacion entre bloque y columnas en concreto con desgaste avanzado, perdida de juntas, bloque pintado, perdida de filos y de material, medidor de gas con su tapa metalica con oxidacion y corrosion, faltante de material, costado central tubo en pvc empotrado a la fachada con hueco en parte superior, puerta de acceso metalica con oxidacion y desgaste, fisura en reja del contario hueco empotrado con tuberia no identifica y faltante de reja de seguridad, marco con oxidacion y corrosion. Placa entre pisos en bloque perdida de material, barillas a la vista. Perdida de filos. Fachada segundo nivel en bloque con perdida de material en unidades, perdida de pegue perforaciones en unidades. Ventana con marco y reja interna con puntos de oxidacion y desgaste natural cubrio liso. Ventana costado izquierdo marco metalico con desgaste y cubrio liso. Placa entre pisos en concreto presenta humedad hormigneo y perforaciones alrededor. Fachada tercer nivel muro en bloque prensado con fisuras en unidades desprendimiento de material en pegue, columnas con fisuras, perforaciones y desgaste por tiempo, ventana con marco metalico y cubrio liso con desgaste natural. Ventana con marco metalico y cubrio liso con desgaste natural. rejilla de ventilacion en costado izquierdo con deterioro por tiempo.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y responsabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma) Amelia Gonzalez Salas
(Nombre) Amelia Gonzalez Salas
Propietario 39720656.


CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN
10	ACTA DE VECINDAD	1
	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
17	Abril	2026			9.	APERTURA ☒ / CIERRE ☐

BARRIO: Diana Turbay CIV: 18006193 TRAMO: cl 49b entre Kr 1c este y Kr 1o este

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Obeida Rentón
CC propietario	39760308
Teléfono	3102808454
Correo electrónico	No Suministra
Dirección	cl 49b # 1o-03 ESTE
Long. del frente (mts)	6mts x 6mts

No. de pisos: 4 Estrato: 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	- Cuenta con medidor de
2. Alcantarillado	☑	☐	cuadrito
3. Energía	☑	☐	- Cuenta con bajante
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☑	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO	☑
Cuantos			
Uso del garfaje			
Comercio	SI ☑	NO	☐
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descripción del predio por la cl 49b sur donde se evidencia (DU) Espacio público en concreto con desgaste natural escalones en bordillos fisuras leves en concreto, perdida de filo en parámetros de orden con vía y desgaste natural por tiempo, se identifica en el costado noriental caja de inspección con su tapa en concreto y bases metálicas con desgaste natural medidor de acueducto con su tapa plastica con desgaste natural se evidencia anclado al espacio público materia en concreto con desprendimiento de pintura resane y desgaste natural. fachada primer nivel en panete pintura presenta desgaste por tiempo y exposición se identifica desprendimiento de pintura en zona

FORMATO: ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: 10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

inferior del muro, costado izquierdo dos tabletas de enchape con desgaste natural, puerta de acceso al predio metálica + con desgaste natural. Costado central y superior se observa ladrillo en combinación de martillado y liso con desgaste natural, filo en parque de muro y fachada, con desprende del mismo. Ventana costado central con marco y reja externa con desgaste natural y ladrillo martillado, puerta para ingreso al predio de tres hojas metálico con leves puntos de oxidación en zonas inferiores y desgaste natural en costado central y superior ladrillos martillados. Placa entre pisos en parneto pintura con desgaste natural por tiempo y exposición. **Fachada Segundo nivel** muro en parneto presenta desgaste natural se identifica valla informativa ambiental a la fachada en costado derecho inferior la cual no permite observar las condiciones de la misma y luminaria en zona inferior de centam y manchas en parneto, ventana del costado izquierdo con marco metálico con puntos de oxidación, vidrio liso con apariencia fisura en costado izquierdo, ventana costado derecho con marco metálico con leves puntos de oxidación y vidrio liso. Placa entre pisos presenta zonas con humedad se identifica en el costado derecho fisura aislada, cámara de seguridad en costado izquierdo. **Fachada tercer nivel** en parneto presenta manchas de humedad en costado superior y central de muro, perforación en costado central y humedad en zona inferior de la ventana costado derecho, ventana costado izquierdo con marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso, ventana costado derecho con marco metálico con puntos de oxidación y vidrio liso. no se identifica placa entre pisos. **Fachada Cuarto nivel** se observa reja a media altura metálica no se identifica aislamiento las condiciones se observan parales metálicos para seguridad de cubierta. Se continua la descripción por la **TV 1 D este** donde se evidencia el **espacio público** en concreto y bordillos presentando desgaste por exposición fisuras en concreto leve hundimiento de material en bordillos de pavimento de vía con cámara público no se observa bolardo se observa en costado izquierdo concreto con humedad, fisuras aleatorias, manchas de moho y grietas. **Fachada primer nivel** en combinación de material entre ladrillo prensado y bloque con desgaste en puntas, piedras en zona inferior, movimiento de vegetación en costado central columnas en concreto perfiles de material y perforaciones aleatorias y desgaste por tiempo y exposición en el costado izquierdo contiene de entrada con su puerta metálica presentando desgaste natural costado derecho contiene de dos empotrados a la fachada con reja metálica de seguridad con desgaste natural y perdida del mismo en su contorno. Ventana con marco y reja metálica con desgaste natural, vidrios en combinación de martillados y lisos, costado central tubería del bajante de aguas lluvias en PVC con desgaste natural. Placa entre pisos en placa facil presenta hormigueo, desprendimiento de luminaria, bordillos y desgaste.

1660

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Fachada Segundo nivel en bloque con desgaste en juntas, perforaciones en unidades, perdida de Material filos y desgaste por tiempo, cuentan con marco metalico y vidrio liso con desgaste, costado derecho cuentan con marco metalico con desgaste vidrios martillados entre lisos y martillados, placa entre pisos en placa facil con hormigo perdida de filos y desgaste por exposicion. Fachada Tercer nivel en bloque con desgaste en juntas, perdida de material en unidades y filos, desgaste por exposicion, anclado en el costado central luminaria y se identifican dos canaletas con marco metalico y vidrio liso con desgaste natural, no se evidencia placa entre pisos. Fachada Cuarto nivel con muro al costado izquierdo a media altura en bloque con perdida de material en juntas y desgaste, costado derecho muro en bloque con desgaste natural costado central tubo en pvc de aguas lluvia y parte superior con canaleta de agua lluvia con metalica.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Abril de 2026.

ELABORÓ: (Firma)		**REVISIÓN:** (Firma)		**APROBACIÓN:** (Firma)	
(Nombre)	Carlos M. Castillo.	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoría		Director técnico-Interventoría
Vo Bo (Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	María Obdulia Rondon		
	Profesional social - Contratista		Propietario		
			39760308		

BARRIO	QUIROGA
CIV	18001349
DIRECCION TRAMO	CL 32A SUR ENTRE KR 19 Y KR 19A
LIDER CONTACTO (JAC)	
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			# PISOS	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencia	nstituciona		SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	CL 32A SUR # 19A 03		X		3		X	N/A	N/A	X		X		22-abr-26		15	
2	CL 32A SUR # 18B 28		X		3		X		X	X			X	21-abr-26	25-abr-26	15	MEDIDOR CUBIERTO DE MATERIAL
3	CL 32A SUR # 18B 21		X		3		X		X	X			X	21-abr-26	25-abr-26	15	MEDIDOR DENTRO DEL ANTEJARDIN
4	CL 32A SUR # 18B 22		X		3		X		X	X		X		23-abr-26		15	
5	CL 32A SUR # 18B 15		X		3		X	N/A	N/A	X		X		23-abr-26		10	
6	CL 32A SUR # 18B 16		X		3		X		X	X		X		21-abr-26		15	
7	CL 32A SUR # 18B 09		X		4		X	N/A	N/A	X		X		22-abr-26		20	
8	CL 32A SUR # 18A 10		X		4		X	N/A	N/A	X		X		21-abr-26		20	MEDIDOR DENTRO DEL ANTEJARDIN
9	CL 32A SUR # 18B 03		X		3		X	N/A	N/A			X		21-abr-26		15	NO SE EVIDENCIO SI HAY MEDIDOR DE AGUA
10	CL 32A SUR # 18B 02		X		4		X	N/A	N/A	X		X		21-abr-26		20	
11	CL 32A SUR # 18A 23		X		3		X		X	X			X	21-abr-26	25-abr-26	15	
12	CL 32A SUR # 18A 14		X		3		X	N/A	N/A			X		22-abr-26		15	NO SE EVIDENCIO SI HAY MEDIDOR DE AGUA

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	Abril	2026			1	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001349 TRAMO: CL 32A Sur, Entre Kr 19 y Kr 19A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jackeline Bejarano
CC propietario	52.823.873
Teléfono	3142481089
Correo electrónico	Jacki.1979@Gmail.com
Dirección	Cll 32A Sur #19A-03
Long. del frente (mts)	10x 14 mts — No. de pisos: 4 — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	* Contador del agua dentro del Predio
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO ☑		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☑		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio esquinero de 4 niveles, por parte de la Calle 19A muro de primer nivel en Carraplast con manchas de humedad en die de muro. Parte media nivel inferior Cal. Ilia externa e muro en Carpintería metálica acabados en pintura con oxidación y abolladuras. costado izquierdo en Carpintería metálica con oxidaciones ventanas y vidrios completos. Parte Superior de evidencia perfección por instalación de tenda corrientes SEGUNDO NIVEL: Muro en Ladrillo y pintura con multipico fisuras rejanes pintados a nivel inferior, parte Superior del muro

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL EXPEDIENTE PREDIAL (Registro gráfico, daños preexistentes y observaciones del predio)

Cuenta con 2 Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con oxidaciones puntuales y Vidrios lisos completos. Se evidencia múltiples fisuras en muro por encima de Ventana. costado derecho Se evidencia reja metálica con acabados en pintura con desgaste por intemperie y Vidrios lisos completos. TERCER NIVEL: Muro de fachada en pañete y pintura con múltiples fisuras a nivel de acabado desprendimiento de pintura en zona media por humedad a lo largo del muro Se evidencia 3 Ventanas Todas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y Vidrios lisos completos. Se evidencia desprendimiento de material en Vano de Ventana de zona media. VOLADIZO: en pañete en pintura con desprendimientos y abombamientos de pintura por humedad. TERCER NIVEL: Con muro en pañete y pintura con múltiples fisuras, pérdidas de pintura, mancha de humedad y perforaciones a nivel inferior por instalación de Cableado y sin Terminación a nivel Superior costado derecho parte Superior Cuenta con Ventanal en Carpintería metálica acabados en pintura con oxidación Corrosión, Vidrios lisos completos y piezas sobrepuestas ANDÉN: en placas de Concreto con grietas, fisuras, pérdidas de material, presencia de Cobertura Vegetal, poste en Concreto con desnivel, por parte de la CRA 32A Sur Cuenta con muro de fachada enchapada en Tabieta con desgaste natural. Se evidencia 3 Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con reja externa presenta desgaste natural y Vidrios Martillados completos, puerta de acceso peatonal en Carpintería metálica con acabados en pintura con oxidaciones puntuales y vidrios completos. SEGUNDO NIVEL: Cuenta con Cerramiento en reja metálica con desgaste por intemperie y Vidrios lisos completos. Nivel Superior Canal de bajante de aguas lluvias en Carpintería metálica con desgaste por exposición a intemperie

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Anotar todas las características del predio)

TERCER NIVEL Con muro de fachada enchapado en Cerámica Con desgaste natural, Cuenta Con 2 Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura Con desgaste natural y vidrios rotos Completos. VOLADIZO: enchapado en Tableta Con ausencia de piezas en costado derecho. CUARTO NIVEL muro a media altura enchapados en Tableta Con desgaste natural, nivel Superior, Cuenta Con 3 Columnas en Carpintería metálica Con Oxidación, Cubierta Con Soportes metálicos Teja, plástica Con deterioro por exposición a intemperie ANDEN: en placa de Concreto Con múltiples fisuras desprendimiento de material, manchas de humedad, no se evidencia Caja de acueducto.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Registro para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Yacqueline Bejarano S
(Nombre) Yacqueline Bejarano S
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Abril	2026			2	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: Cl 32 A Sur entre, KR 18 B y KR 19.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	
CC propietario	
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección	Cl 32A Sur # 18B 28
Long. del frente (mts)	No. de pisos: 3 / Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	No cuenta con adecuacion de bajante aguas lluvias.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua la cual no se evidencia su utilidad por obstrucción visual por material.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	1ª visita no atendida 22-04-2026
6. Licencia de construcción	☐	☐	1ª visita 25-04-26

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N/A
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N/A

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: Anden en concreto se observa humedad y fisuras. deterioro de material por vida util. Cajilla de medidor de agua sobre el anden con tapa metalica se observa medidor de agua con obstrucción visual, con tapa desprendida. Poste de luz sobre el anden se evidencia en concreto. Se observa sostenido con la fachada del predio. Predio de tres niveles elimer nivel en pañete y pintura se observan multiples fisuras super faciales, deterioro de material por vida util. parte inferior se observan tabletas. Se evidencian algunos fracturados y fisurados. Contador de agua y luz empotrados en la fachada en caja y rejas metalicas. Se observan tejas plasticas con caida hacia la via segundo y tercer nivel en mampostaria a la vista en bloques ceramicos se observan algunos.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Vías y zonas peatonales y antejardines del área)

fracturados y perforados Puertas en estructura metalica con vidrios martillados ventanas en estructura metálica con vidrios martillados y lizos. Se observa vidrio fracturado en la ventana del segundo nivel con costado oriental en la parte interior.

1669

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Anexar 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) **CARLOS MAURICIO CASTILLO**
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) **LILIANA GALINDO**
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Abril	2026			3.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: CL 32 A Sur Entre, KR 18B y KR 19

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: CL 32 a Sur # 18B-21 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Contador de acueducto a nivel interno del predio
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	• 1ª visita día 22-01-26
5. Gas	☑	☐	• 2ª visita día 23-04-26
6. TICS	☐	☐	• 3ª visita 25-04-26
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio esquinero de 3 niveles por parte de la Cra 18B ANDEN en placas de concreto con multiples grietas, fisuras, pérdidas de material manchas de humedad, eflorescencias y, hundimientos del Terreno poste en concreto con desnivel. ANTEJARDIN con muro de fachada la media altura enchapado en piezas de Cerámica con desgaste natural y mancha de humedad en pie de muro. Zona media cuenta con incrustación de cajilla para contador de Servicios públicos en Carpintería metálica con abollsadero, nivel Superior muro en estructura metálica con acabados en pintura

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Incluir fotos para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Presenta desgaste por exposición a intemperie y Vidriería completa Costado izquierdo Casilla de Contador de gas externo a muro en Carpintería metálica con Vidrio liso completo, cubierta en Teja plástica con desgaste por exposición a intemperie Muro de fachada primer nivel no se evidencia ya que se encuentra con su cerramiento del (andén) antejardín. SEGUNDO NIVEL Muro de fachada enchapado en Tableta con desgaste natural Tanto a nivel superior como nivel inferior Cuenta con una hilada en Granito con desgaste por exposición a intemperie, Costado derecho del muro se evidencia 2 Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y Vidrios completos, Costado izquierdo Cuenta con una tercera Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste natural y Vidrios lisos completos VOLADIZO: en Carraplast con desgaste de pintura. TERCER NIVEL Muro de fachada parte inferior hilada en Granito con partes en Concreto y pintura con desgaste natural parte superior su muro esta Constituido por una estructura metálica con acabados en pintura presenta oxidaciones puntuales, se evidencia 12 paneles de Vidrio Completos con una pieza fisurada en Costado derecho, Canal para bajante de aguas lluvias con estructura en aluminio con desgaste por exposición a intemperie bajante de aguas lluvias en Tubería en PVC con daniel por el Costado de la Calle 32A ANTEJARDIN: con muro a media altura enchapado en Tableta con desgaste natural parte superior Cuenta con recubrimiento en estructura metálica con acabados en pintura presenta desgaste por exposición a intemperie y Vidrios lisos completos, Zona media del muro Cuenta con una puerta de acceso peatonal en Carpintería metálica con acabados en pintura, presenta desgaste de pintura a nivel inferior y Vidrio liso completo en Zona media, parte superior Cuenta con Canal para bajante de aguas lluvias en Carpintería metálica acabados en pintura con manchas de escorrentía, Cubierta en Costado derecho en Teja acanalada sobrepuesta.

1072

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

SEGUNDO NIVEL: Muro de fachada Tanto a nivel Superior como inferior Con hilada en Granito Con desgaste natural, Continuación del muro enchapado en Cerámica, Con desgaste natural, Cuenta Con dos Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura Con desgaste natural por exposición a intemperie, Vidrios lisos Completos y paños y pintura alrededor de los Vanos Con desgaste natural. VOLADIZO: en Carraplast Se evidencia fisuras en Su Costado izquierdo, Zona media Con Perforaciones puntuales TERCER NIVEL: Muro nivel inferior Con hilada en Granito Con desgaste natural, en sus Costados Su muro Se encuentra enchapado en Tableta Con desgaste natural, Continuación del muro Se evidencia Ventanales en estructura metálica acabados en pintura Con Oxidaciones puntuales Cuenta Con 8 paneles de vidrios lisos Completos, Cubierta en Teja acanalada Con desgaste por Intemperie

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 29 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA ☑ / CIERRE ☐
23	Abril	2026			4	

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: C1132A Entre Cr1BBA Cr19 sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Oscar Herrera
CC propietario	79.799.777
Teléfono	3218570205
Correo electrónico	N.A
Dirección	C1132A #18B-22
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6x12
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Contador de acueducto
2. Alcantarillado	☑	☐	con Tapa plástica
3. Energía	☑	☐	Medidor en funcionamiento
4. Teléfonos	☑	☐	• no cuenta con
5. Gas	☑	☐	Canal para bajante de
6. TICS	☒	☐	aguas lluvias
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles. ESPACIO PÚBLICO: en Placa de Concreto presenta Perdidas de material, empozamientos de Pagos y Costado derecho presenta resanes en Concreto con manchas de humedad Cajilla de acueducto con Tapa plástica, con desgaste por intemperie ANTEJARDIN con muro enchapado en Cerámica con manchas de humedad en Pie de muro y ausencia de Tabletas nivel superior Costado derecho en este Costado cuenta con puerta de acceso Peatonal en Carpintería metálica circulados en pintura presenta Oxidación, corrosión, con en fila de Uno con abolladuras y

4701

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Vidrios en Zona media completa, Zona media del muro de evidencia una segunda puerta de acceso peatonal en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidación, Corrosion, vidriería completa nivel inferior de evidencia piso de entrada enchapado en Tableta con piezas rotas, fisuradas y Win en Filos con abolladuras Costado Izquierdo cuenta en su parte superior Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidaciones pontuales, reja externa en la misma materialidad con desgaste por exposición a intemperie y Vidrios Tipo espejo con una pieza fisurada, Siguiente a esta cuenta con 2 Cajillas externas a muro en Carpintería metálica con oxido y desgaste por intemperie, Costado Izquierdo se evidencia Teja plástica con manchas de humedad. SEGUNDO NIVEL Costado derecho presenta un Cerramiento en reja metálica con acabados en pintura con Oxidaciones pontuales y desgaste por intemperie, parte interna muro de fachada de segundo nivel enchapado en Tableta con desgaste natural, sin embargo no se evidencia en totalidad muro por Cerramiento metálico puerta de acceso peatonal en Carpintería metálica acabados en pintura reja externa en la misma materialidad con desgaste natural y vidrio completo, Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con reja externa la cual presenta Oxidación Vidrio liso, no se evidencia en totalidad por presencia de escalera, Costado Izquierdo cuenta con una segunda Ventana en Carpintería metálica reja externa en la misma materialidad con acabados en pintura presenta Oxidaciones pontuales desgaste por exposición a intemperie y Vidrios Tipo espejo completos, Columna en su Costado Izquierdo enchapada en Tableta con desgaste natural, para acceso a Segundo y Tercer nivel por medio de escaleras las cuales se encuentran en estructura metálica con Oxidaciones en huella sin embargo no se evidencia en totalidad ya que se encuentran a nivel interno, UOIAD170 en pañete y pintura con desgaste de pintura, Costado derecho con manchas de humedad y en Zona media con abombamiento

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hora, para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de pintora. TERCER NIVEL: muro de fachada enchapado en Tableta con desgaste natural, Costado izquierdo Columna enchapada en Tableta con desgaste natural, Se evidencia en este costado Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura, reja externa en la misma materialidad con Oxidación y Vidrios Tipo espejo Completos, Costado derecho Puerta Con puerta de acceso peatonal y Ventana ambos se encuentran en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidaciones puntuales Sin embargo no se evidencia en Totalidad por presencia de Cerramientos metálicos, Costado derecho nivel Superior Cubierta en Teja plástica con roturas, desgaste por intemperie y Soportes metálicos con desgaste por exposición a intemperie

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:		**REVISIÓN:**		**APROBACION:**	
(Firma)		(Firma)		(Firma)	
(Nombre)	CARLOS MAURICIO CASTILLO	(Nombre)		(Nombre)	
	Profesional Técnico - Contratista		Profesional social - Interventoria		Director técnico-Interventoria
Vo Bo					
(Firma)		(Firma)			
(Nombre)	LILIANA GALINDO	(Nombre)	Hector Herrera.		
	Profesional social - Contratista		Propietario		

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	Abril	2026			5	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: Cl 32A, Entre Kr 18B Y Kr 19Sur



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Maria Jerza Romero
CC propietario	41399494
Teléfono	3235040607
Correo electrónico	
Dirección	Cl 32A sur # 18B 15
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☐	☒	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos	N/A			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☒		
Ancho de garajes	N/A			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio Público: Andén en Concreto se evidencia con deterioro de material por Vida Útil se evidencia fisuras. Ccilamiento mixto a media altura en Ladrillos se observa deterioro de material, Fisuras superficial, perforaciones y perdida de pintura reja metálica se observa con desprendimiento de pintura. Ante Jardín Piso enchapado se observa con deterioro de material por Vida Útil, se observa materia. al costado occidental del anden con Vegetación, se observa banca en concreto pintado al costado oriental. Caja de medidor de agua sobre el piso del antejardín con tapa en estructura metálica se observa con manchas de concreto. se observe medidor de agua plastico con tapa desprendida. medidor protegido con reja metálica presenta multiples

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

puntos de oxidación Predio de tres niveles. Primer nivel enchapado en su totalidad Placa entre muros en pañete y pintura. Segundo nivel en cerramiento se observan Fisuras en los partes inferiores costado oriental y en los filos de las estructuras de las ventanas. tercer nivel Placa entre muros en pañete y pintura se observan Fisuras superficiales, muro a media altura en cerramiento. se evidencian multiples fisuras prolongadas escalonadas. Reja metálica anclada a los muros Puerta y ventanas en estructura metálica con vidrios martillados y lizos. medidor de gas empotrado a la fachada enchapada y caja metálica medidor de luz empotrado a la fachada en caja metálica.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Incluir datos arquitectónicos y características constructivas)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Tecnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) María T. Ruiz Romero
(Nombre) María T. Ruiz Romero
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Abril	2026			6	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: Cl 32A Sur entre Kr 18B y Kr 19A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luis Omar Jimenez
CC propietario	79.396.253
Teléfono	321 975 2231
Correo electrónico	omar.jimenez091966@gmail.com
Dirección	Calle 32 d Sur # 18 B 16 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor del agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	Sobre el espacio publico
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Falta adecuar la bajante.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: se observa en concreto con perdidos de material en sus filos y con presencia del lama en general - No se evidencia caja de inspección - parte central canillo del acueducto metalico, rejilla en parte interna de proteccion metalica con oxido - medidor del agua con ausencia del aro lu con tapa fracturada - Muro cerramiento antejardin: se observa con carbonatos con humedad, salpicamientos de pintura y desprendimientos de pintura en las partes inferiores - parte central puerta metalica con fractura en la parte inferior y ausencia de vidrios y cubierto con malla metalica - costado oriental 3 medidores de luz empotrados en muro cubiertos con tapa metalica y pintura - medidor del gas empotrado y cubierto con tapa metalica con puntos de oxidacion al costado oriental

1080

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN (ESPACIOS, MUROS, PISOS, ANDENES, CUBIERTA, ETC.)

parte superior de muros al costado occidental tejas plasticas con deterioro soportados con alambre dulce a reja sobre puesta en muro - Antejardin: piso en baldosa con desgastes por uso - baldosas de ingreso nexo a puerta fracturadas al costado oriental y occidental - Escaleras al costado oriental metalicas con pintura andadas al piso y muros de contorno - parte central division en estructura metalica con pintura y en las partes superiores con ausencia de vidrios - muros contorno internos de antejardin parcialmente y pintados con humedad en general y multiples fisuras superficiales - muro occidental y sur entre juntas fisuras verticales y horizontales escalonadas - techo al costado occidental en tejas plasticas fracturadas y perforadas en general, soportadas a reja metalica en malla - 1º nivel: muros en manposteria a la vista y granito en sus filos 2 puertas metalicas con vidrieria martillada - 2 ventanas metalicas con vidrieria rota - medidores del gas 2 al costado oriental - 2º nivel: muros en manposteria a la vista (ladrillo) - 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa - 3º nivel: muros con manposteria a la vista (ladrillo) - 1 ventana metalica al costado occidental con vidrieria espejo - costado oriental puerta metalica con vidrieria martillada, parte superior cubierta en tejas plasticas con fracturas soportada en estructura metalica, canaleta de aguas lluvias metalica con tubo de pvc al costado occidental.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Registro para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACION:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) × Luis Eduardo Jimenez
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	Abril	2026			7.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 78001392 TRAMO: Cl 32A, Entre KR 18B Y KR 19 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Mateo Parra Duque
CC propietario	1004678871
Teléfono	3122409772
Correo electrónico	
Dirección	Cl 32A Sur # 18B 09
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	Si cuenta con medidor de agua
2. Alcantarillado	☒	☐	Si cuenta con Adecuación de bajante de aguas lluvias
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N/A		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N/A		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Publico: Anden en concreto se observa con deterioro de material por vida útil se observan fisuras y perforaciones. Se evidencia rampa para motos en granito se observa desprendimiento de material en la parte norte de la rampa. Cerramiento malla eslabonada media altura enchapada, parte superior con rejas metalica con cerco electrico de seguridad instalado sobre la reja. Ante jardin en tableta y granito se observa caja de medidor de agua sobre el anden del ante jardin con tapa metalica. Predio de cuatro niveles primer y segundo nivel en ladrillo a la vista en su totalidad placa entre muros primer nivel en ladrillos y placa entre muros segundo nivel en ladrillos se observa en el costado oriental perforacion con fisuras superficiales se evidencia en

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

6. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Vías, zonas de equipamiento y franja de uso público)

el costado occidental humedad. Placa entre muros tercer nivel en caraplas cuarto nivel se observa ventana con vidrios lizos sostenidos con columnas de estilo clásico. Puertas y ventanas en estructura metálica con vidrios lizos y martillados medidores de gas y luz empotrados al muro costado oriental el cual se encuentra en cuarcplas. en cajas metálicas. muro costado occidental en cuarcplas. se observan escaleras con ingreso al segundo nivel en granito y tabletas y rejas metálicas.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO P. PÚBLICO. (Incluir registro fotográfico para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Mateo Parra Duque
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21 (DÍA)	Abril (MES)	2026. (AÑO)			8	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 - TRAMO: Cl 32 A Sur entre Kr 18 B y Kr 19A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Raul Barón
CC propietario	17.187.852
Teléfono	310 286 4587
Correo electrónico	No suministra.
Dirección	Calle 32 A Sur # 18 A 10
No. de pisos	4.
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	medidor del agua en el antejardin
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	No aplica para bajante de aguas lluvias.
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico: anden en concreto con hundimientos, multiples fisuras y desprendimientos de material en general - No se evidencia caja de inspeccion ni medidor del agua - muro 1º nivel del cerramiento en pañete y pintura con humedad desprendimientos de pintura, lama y multiples fisuras en general - costado oriental puerta metalica en reja con puntos de oxidacion en general, en la parte superior de muro cerramiento de puertas metalicas con oxido generalizado - piso antejardin se observa en concreto con pintura y desprendimientos de pintura en general - Umedidor del agua plastico, se observa al costado norte caja metalica con tapa fracturada - muros contorno de antejardin pañetados y pintados con humedad en general, multiples fisuras, desprendimientos de pintura y presencia

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y modificación del Acta)

de lama en la totalidad de muros - costado sur escaleras en concreto - muro sur costado occidental en la parte superior se observa perdida de material - se observa en la parte central del piso fisura de oriente a occidente - muro costado oriental medidor del gas empotrado y cubierto con reja metalica y en las partes inferiores humedad y desprendimientos de pintura - muro 1º nivel: se evidencia pintado y pañetado con humedad en las partes inferiores y desprendimientos de pintura - 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa y martillada - 2º nivel: muros en manposteria a la vista y pintura - placa entre piso pañetado y pintado con fisuras superficiales en general - 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa y martillada - placa entre piso de la parte superior en concreto con humedad avanzada, desprendimientos de material en general, al costado oriental se evidencia estructura anclada metalica con oxido avanzado en las partes inferiores placa con perdidos de material - puerta al costado oriental metalica con vidrieria martillada para ingreso del 2º nivel - 3º nivel: muros pañetados con humedad, multiples fisuras - 2 ventanas metalicas y a su contorno perdidas de material en sus filos, vidrieria lisa y martillada - costado oriental parte inferior no se obtiene visibilidad - 4º nivel: muro antepecho pañetado con humedad desprendimientos de material y multiples fisuras en general se evidencia fisura prolongada en la placa entre piso de occidente a oriente en los filos del muro desprotillamientos de pañete en su totalidad - parte superior del muro reja metalica con oxido anclado al muro

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Inicio, Desarrollo y Conclusión del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	04	2026			9.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga. CIV: 18001392. TRAMO: Cl 32A sur entre, Kr 18B y Kr 19.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Marina Rojas
CC propietario	35'332.658
Teléfono	3936978
Correo electrónico	—
Dirección	Cl 32A sur # 18B-03 · No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	6 x 12 · Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Casilla de acueducto con
2. Alcantarillado	☑	☐	tapa metálica no se
3. Energía	☑	☐	permite su apertura ya
4. Teléfonos	☑	☐	que la propietaria no
5. Gas	☑	☐	permite su ingreso
6. TICS	☐	☐	Muros internos de antejardín
6. Licencia de construcción	☐	☐	#no se evidencian en totalidad

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Predio de 3 niveles primer espacio ANTEJARDIN: Muro frontal en granito lavado con resanes en concreto en pie de muro, costado izquierdo cuenta con incrustacion de 3, Casillas para Contadores de Servicios públicos con Tapas y rejas metalicas, grabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie. Se(registra) evidencia resanes en muro por anclaje de Casillas en concreto con múltiples fisuras. Zona media del muro cuenta con puerta de acceso peatonal en Carpintería metalica grabados en pintura con Oxidación y ausencia de bisagueria, costado derecho muro a media citara en granito lavado con resanes en pie

1099

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

8. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y modificación del acta)

de mora por humedad, bajante de aguas lluvias hacia la vía nivel inferior, parte superior del muro cuenta con reja metálica y media altura en carpintería metálica acabados en pintura con oxidación y desgaste por intemperie. ANDEN en placa de concreto con múltiples grietas, fisuras y manchas de humedad, cuenta con una rampa improvisada en zona media esta se encuentra en concreto con desnivel y manchas de eflorescencia cuenta con 2 postes en costado izquierdo en concreto con múltiples fisuras y desnivel hacia la vivienda. PRIMER NIVEL: Muro de fachada enchapado en tableta tipo ladrillo con ausencia de piezas en pie de muro, costado derecho cuenta con una ventana nivel superior en carpintería metálica acabados en pintura, reja externa en la misma materialidad presentan oxidaciones puntuales y vidrios lisos completos, zona media de muro cuenta con columna enchapada en tableta tipo ladrillo presenta desprendimientos de pintura, puerta peatonal en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste de pintura y vidrios martillados completos, costado izquierdo nivel superior ventana en carpintería metálica reja externa con desgaste por intemperie y vidrios completos, columna enchapada en tableta con ausencia de piezas nivel superior, parte inferior estructura en concreto para contador de servicios públicos en concreto presenta múltiples fisuras pérdidas de material y reja metálica con oxidación. VOLADIZO en pañete y pintura costado derecho presenta pérdida de material y manchas de humedad, costado izquierdo se evidencia múltiples fisuras pérdidas y abombamientos de pintura por humedad. SEGUNDO NIVEL: Muro de fachada enchapada en tableta tipo ladrillo y pintada con desgaste por intemperie, costado derecho se evidencia desgaste de pintura nivel superior ventana en carpintería metálica con oxidación vidrios lisos completos y parte superior del vano en concreto con fisuras, zona media piezas desportilladas a nivel inferior costado izquierdo nivel superior una segunda ventana en carpintería metálica con desgaste natural y vidrio liso completo, cuenta con una puerta de acceso peatonal al 2 nivel

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y vidrios martillados completos. para acceso a este segundo nivel se por medio de escaleras enchapado en tableta con piezas fisuradas en huella Contrahuella, muro lateral izquierdo a media altura en Granito con manchas de humedad y desportillamiento en filos, en el costado derecho baranda metálica a media altura con acabados en pintura con oxidación y desgaste de pintura, TERCER NIVEL: Muro de fachada a media altura enchapado en tableta tipo ladrillo con desgaste de material, parte superior cuenta Con dos ventanas ambas en Carpintería metálica acabados en pintura Con desgaste por exposición a intemperie vidrios lisos completos y se evidencia dilataciones entre muros y vanos de ventanas con desportillamientos en sus filos, Zona media del muro cuenta con Su muro en mampostería en bloque con ausencia de mortero de pega entre juntas, piezas rotas, resanadas y desportilladas, Canal de aguas lluvias en Carpintería metálica con resanes. ANTEJARDIN: Con piso en Tableta con piezas rotas fisuradas y resanadas. desgaste por tiempo y peso Tableta con resanes alrededor de Caja de acueducto metálica por su anclaje, muros en peñete y pintura con múltiples fisuras, manchas de humedad y desprendimientos de pintura

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO

Profesional Técnico - Contratista

REVISION:

(Firma)

(Nombre)

Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoría

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) LILIANA GALINDO

Profesional social - Contratista

(Firma) x

(Nombre) x Marina Rojas T

Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Abril	2026.			10	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 180001392 TRAMO: Cl 32 A Sur entre Kr 18B y Kr 19A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jose Malangón
CC propietario	79.315.267
Teléfono	311 8253766
Correo electrónico	No suministra
Dirección	Cl 32 A Sur # 18B 02
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor del agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	sobre el espacio publico.
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Si cuenta con adecuación de
5. Gas	☑	☐	bajante
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI ☐	NO ☐		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Descripción por la calle 32 a sur: espacio publico en concreto (en multiples fisuras en su totalidad), Jaime Central, caja de inspección con tapa en concreto y el su contorno con depositamientos de material rastado accidental, Al lado del alcantarillado tapa en madera - protección en reja metalica andada, con oxido - medidor del agua; con obstrucción, visual se evidencia cubierta en su totalidad de basura y desechos - 1º nivel: muro endrapado en su totalidad. se evidencian algunos elementos con ausencia de pegacor rastado oriental, puerta metalica y en la parte superior vidrios rotos, parte inferior de puerta ausencia de baldosas cubierto en madera - medidor de luz empotrado en muro y cubierto con tapa metalica con oxido generalizado - 2º nivel: muros con carraplast

1092

FORMATO ACTA DE VECINDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hora para seguimiento y vecindad de acta)

2 ventanas metalicas con vidriería lisa - costado oriental balcon cubierto en tejas plasticas soportadas en estructura metalica - parte superior de ventanas canaleta metalica y tubo en pvc de aguas lluvias al costado occidental empotrado en 1º nivel - 3º y 4º nivel no se evidencia por obstrucción visual - fachada por la Kr 18 B - Espacio publico: se observa en concreto y adoquin con noumientos de vegetacion a sus contornos al costado norte desniveles en espacios peatonales - 1º nivel: muros enchapados en su totalidad se evidencian en las partes inferiores algunos elementos con ausencia de pegacor medidor del gas al costado norte empotrado en muro y cubierto en tapa metalica con puntos de oxidacion 1 ventana metalica cobierta con reja metalica y con vidriería martillada, tubo en pvc de bajante de aguas lluvias al costado norte parte inferior - ventana de clara alla con vidriería martillada costado sur. - 2º nivel: muros con carraplast - costado norte 2 ventanas metalicas con vidriería lisa - costado sur terraza cubierta con tejas plasticas y soportadas a estructura metalica nexo escaleras metalicas con finalidad al 4º nivel se observa cubierto soportada a escaleras en tejas plasticas con desnivel a la via - 3º nivel: muros con carraplast al costado norte 2 ventanas metalicas con vidriería lisa, al costado sur ventana metalica con vidriería lisa parte central 2 puertas metalicas con poca visibilidad por obstrucción visual - 4º nivel: muros con carraplast en el antepecho y en las partes superiores del costado norte 2 ventanas metalicas con vidriería lisa y costado sur con obstrucción visual, cubierta en laminas de pvc - muros en la parte superior del 4º nivel cubiertos con laminas, techo en tejas metalicas.
Nota: el propietario manifiesta no contar con antejardin por lo tanto no se tiene registro fotografico y filmico.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

A. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Registro para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:

(Firma)

(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) LILIANA GALINDO

Profesional social - Contratista

REVISIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Profesional social - Interventoria

(Firma)

(Nombre) José Malagón

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre)

Director técnico-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	
25	Abril	2026			11	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18007397 TRAMO: Cl 32A, Entre KR 18B Y KR 19 Sur

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 32A Sur # 18A 23 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Medidor de agua empotrado a la
2. Alcantarillado	☑	☐	Fachada en caja y tapa metálica-
3. Energía	☑	☐	No cuenta con adecuacion de
4. Teléfonos	☑	☐	bajantes de aguas lluvias.
5. Gas	☑	☐	-1 visita 23-04-26
6. TICS	☐	☐	-2° visita 25-04-26
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	N/A
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje	
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐ NO ☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes	N/A

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Y ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Anden en concreto se observa con deterioro de material, fisuras, perforaciones y humedad. No se evidencia casilla de medidor de agua. Predio de tres niveles primer nivel en ganete y pintura se observa con deterioro de material en vida útil, se observa musgo en toda la parte inferior del muro y humedad. Se evidencian multiples fisuras prolongadas, desprendimiento de pintura y perforaciones. Cajas de medidores de agua, gas y luz empotradas a la fachada en caja y rejas metalicas se observan con puntos de oxidación y deterioro de material puerta en estructura metalica se evidencian puntos de oxidación y manchas de concreto vidrio martillada se observa fracturado ventanas en estructura metalica con vidrios martillados presentan salpicaduras de concreto

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Fotografías, observaciones del acta)

Se observan tejas de eternit con caida hacia la Via, Segundo nivel en Concreto se evidencia humedad en el costado oriental y perforación en la parte Superior presenta multiples fisuras prolongadas. ventanas en estructura metálica con vidrios rotos se observa Vidrio de la ventana costado occidental fracturado en la parte inferior de la ventana. Placa entre muros en parte y pintura se evidencia con humedad ip desprendimiento de pintura y perforaciones. tercer nivel en mampostería en ladrillo prensado se observan vidrios perforados. Ventanas en estructura metálica Con vidrios martillados

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para requerimiento y Observación del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 04 de 26

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22	Abril	2026			12	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 1800 1392 TRAMO: C 32A Sur Entre Kr 18B y Kr 19

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ricardo Mora Hernandez
CC propietario	79315027
Teléfono	3183807666
Correo electrónico	Ricardomorahernandez64@gmail.com
Dirección	C 32A Sur # 18A-14 No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	18 x 6 mts Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	* Encargado manifesto NO querer firma el acta
2. Alcantarillado	☑	☐	* Contador del agua dentro del predio
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION ROA CL 32A Sur: ESPACIO PUBLICO: Anden en Concreto, el cual presenta desgaste en su superficie, el anden tiene manchas de moho y humedad en su superficie, en la parte izquierda hay un poste de luz, el cual esta chueco, FACHADA PRIMER PISO: Antejardin con muro medio, el cual tiene desgaste en toda su superficie, tiene desprendimiento, y desgaste en su material, adicionalmente tiene humedad en su superficie, crecimiento de vegetación, encima del antejardin hay una reja la cual tiene estructura metálica (y) la cual esta desgastada. Puerta de acceso peatonal en estructura metálica, la cual tiene desgaste y oxido en la parte inferior, solo del antejardin enchapado, donde se evidencia desprendimiento de algunas zonas, especialmente las que están cerca a la puerta de acceso peatonal, fachada del Predio en mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste en su superficie y desprendimiento en zonas electricas, la fachada esta compuesta por

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y continuación del acta)

Marco metalico de una ventana la cual esta en la Parte izquierda el marco tiene desgaste y suciedad Por ambiente, la ventana tiene paneles de vidrio liso, los cuales tienen desgaste en su superficie a la derecha hay una Puerta de acceso peatonal, la cual tiene estructura metalica, y tiene desgaste en su superficie, hay un vidrio martillado, el cual tiene desgaste en su superficie, Parte derecho con marco metalico, el cual tiene desgaste en su superficie, Panel de vidrio liso con desgaste en su superficie, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado rústico, la cual tiene desgaste en su superficie, tiene desgaste y desprendimiento de Pintura en zonas aleatorias, marco de la ventana izquierda tiene óxido, desgaste por ambiente y exposición, Paneles de vidrio lisos con desgaste en su superficie, ventana derecha con marco metalico, con desgaste en su superficie, oxido y deterioro por exposición, Paneles de vidrio liso con desgaste en su superficie Fachada tercer PISO: Muro de antepecho con desgaste en la superficie, y desprendimiento en la placa de entrepiso de la pintura. FACHADA POR KR 18B: FACHADA ANTE JARDIN: Fachada en mampostería de ladrillo, la cual tiene desprendimiento de material en las esquinas de los ladrillos, las juntas tienen desgaste y desprendimiento, adicionalmente la fachada tiene manchas de moho en toda la superficie, en la Parte izquierda tiene un mueble metalico, el cual esta empotrado y tiene oxido y desgaste en su superficie, toda la fachada de antejardin tiene una reja metalica, la cual tiene desgaste en toda su superficie y tiene desprendimiento de su pintura, la parte izquierda tiene tejas metalicas como cubierta, las cuales tienen desgaste en su superficie, dentro del antejardin hay escaleras de acceso al segundo piso, las cuales tienen enchape en su superficie, donde su huella y contrahuella tienen desgaste y hay varias zonas donde las baldosas estan rotas, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada con acabado rústico, la cual tiene desgaste en su superficie, ventana izquierda con marco metalico, con desgaste en su superficie y con paneles de vidrio liso, Paneles con desgaste Por exposición al ambiente, Puerta central con estructura metalica, los cuales tienen desprendimiento en la superficie, Panel de vidrio martillado, el cual tiene desgaste en su superficie, marco metalico derecho con desgaste en su superficie, el cual tiene óxido y desgaste en su superficie, Paneles de vidrio liso con desgaste en su superficie, FACHADA TERCER PISO: Parte izquierda con muro de Piso a techo en mampostería de ladrillo, la cual tiene irregularidades en sus hiladas y desprendimiento en sus ladrillos, marco metalico con desgaste en su superficie, con 2 paneles de vidrio liso con desgaste en su superficie, marco metalico con desgaste en su Parte derecha, el cual tiene 2 laminas Plasticas en vez de paneles de vidrio, las laminas tienen desgaste en su superficie, Parte derecha del muro, con muro de antepecho con desgaste en su superficie y con desprendimiento de material en zonas aleatorias.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para observaciones y posibilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Y
(Nombre) Y
Propietario