BARRIO	QUIROGA
CIV	18001392
DIRECCION TRAMO	CL 32A SUR ENTRE KR 19 Y KR 18B
LIDER CONTACTO (JAC)	
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			#	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencia	nstituciona	PISOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	CL 32A SUR # 19A 03		X		3		X		X	X		X		23-abr-26		15	
2	CL 32A SUR # 19A 02		X		1		X	N/A	N/A	X		X		22-abr-26		5	
3	CL 32A SUR # 19-15		X		1		X		X	X		X		23-abr-26		5	
4	CL 32A SUR # 19-22		X		1		X		X	X		X		23-abr-26		5	MEDIDOR DENTRO DEL ANTEJARDIN
5	CL 32A SUR # 19-11		X		1		X		X	X		X		21-abr-26		5	MEDIDOR DENTRO DEL ANTEJARDIN
6	CL 32A SUR # 19-16		X		3		X	N/A	N/A	X		X		21-abr-26		15	CUENTA CON 2 MEDIDORES
7	CL 32A SUR # 19-10		X		2		X	N/A	N/A	X		X		21-abr-26		10	CUENTA CON 2 MEDIDORES
8	CL 32A SUR # 19-02		X		1		X	N/A	N/A	X			X	21-abr-26	25-abr-26	5	MEDIDOR CON OBSTRUCCION VISUAL POR RECUBRIMIENTO DE MATERIAL

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	Abril	2026			1.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 TRAMO: Cl 32 Sur Entre Kr 18B y Kr 19

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Estrella Olivaros Ramirez
CC propietario	35455785
Teléfono	318 736367
Correo electrónico	Olvarosestrella@gmail.com
Dirección	Cl 32A Sur #19-03
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7x 14mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	, Si tiene contador del
2. Alcantarillado	☑	☐	agua
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☑	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

SE INICIA DESCRIPCION POR Cl 32A SUR: ESPACIO PUBLICO: Anden en concreto, el cual tiene desgaste en su superficie, a lo largo de toda la superficie se puede encontrar grietas y desprendimientos en las esquinas de las lozas de concreto, en la parte central hay una tapa plastica, la cual es la proteccion del contador del agua, la tapa tiene desgaste por uso y presenta hundimiento, la superficie del anden tiene humedad y manchas vedas por crecimiento de vegetacion. FACHADA PRIMER PISO: Fachada con acabado rustico, la cual tiene desgaste en su superficie, tambien tiene desprendimiento de material en zonas inferiores y tiene manchas de humedad, hay 3 marcos de ventanas, las cuales son metalicos y tienen desprendimientos en zonas cercanas al vano, marco de la izquierda tiene una grieta en el vano, en la parte inferior izquierda, todas las ventanas tienen panel de vidrio liso, las cuales tienen desgaste en toda la superficie, Cubierta en tejado

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Incluir registro fotográfico para seguimiento y mantenimiento del Acta)

Plastico y de metal, el cual tiene desgaste en su superficie, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado liso, la cual tiene grietas en la superficie, desprendimientos y manchas de humedad, hay 2 ventanas con acabado liso, la estructura de su marco es metálica y tiene vidrios lisos tipo espejo, FACHADA TERCER PISO: Fachada con acabado liso, el cual tiene pintura en la placa de entrepiso y acabado sin pintura en la parte superior, la pintura tiene desprendimiento, grietas y desgaste, hay 2 marcos metálicos con desgaste y óxido en su superficie, los cuales tiene paneles de vidrio liso con desgaste en la superficie, ambas ventanas tiene vidrios lisos, los cuales tienen desgaste, la fachada tiene desprendimiento en todo su parte derecha, en sus filos, DESCRIPCION PDB TR 79: ESPACIO PUBLICO: Andén en concreto desgastado, presenta desprendimiento de material y grietas en zonas aledañas en la parte central hay un sumidero el cual presenta hundimiento en la tapa, FACHADA PRIMER PISO: Muro en acabado rústico, con desgaste y desprendimiento en zona inferior, parte izquierda con contador del agua el cual esta protegido por estructura metálica, el cual tiene óxido en su superficie y tiene también resanes en sus zonas exteriores, en sus vanos, 3 ventanas con marco metálico, los cuales tiene desgaste y óxido, vanos de los ventanas tienen resanes, las 2 ventanas de la izquierda no tienen panel de vidrio, tiene paneles plásticos los cuales tienen desgaste y manchas de pintura la ventana de la derecha tiene paneles de vidrio liso con desgaste a la derecha hay una puerta de acceso peatonal de 3 hojas los cuales tiene desgaste en su superficie, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado liso, la cual tiene en la parte izquierda pintura, y en la parte derecha no tiene pintura, la fachada tiene desgaste en su superficie, puerta de acceso peatonal a la cual se llega por unas escaleras las cuales no se evidencia su estado, la puerta tiene estructura metálica y no se logra evidencia el vidrio, a la derecha hay un marco metálico, el cual tiene desgaste en su superficie y un vidrio liso con desgaste, a la derecha hay 2 vanos, los cuales solo tienen un marco metálico incrustado, FACHADA TERCER PISO: Escaleras de acceso metálicas, con desgaste en su superficie, No se logra evidencia puerta de acceso peatonal, hay 2 ventanas con marco metálico, los cuales tiene vidrio liso en su superficie, Sus paneles de vidrio son lisos con desgaste, en la parte central hay 2 vanos, los cuales tienen solamente 1 marco incrustado, la fachada tiene acabado con pintura en la zona izquierda y tiene acabado en pintura en la parte derecha, la fachada a la derecha tiene grietas y desprendimientos,

CÓDIGO	FORMATO	VERSIÓN	
10	ACTA DE VECINDAD	1	BOGOTÁ
	PROCESO		
	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA		

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y continuidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Estella Olivera
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
22 Abril 2026			2.	APERTURA ☑ CIERRE ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001349 TRAMO: CL 32A Sur Entre Kr 19 y Kr 19A

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Luz Esperanza Rodriguez
CC propietario	52229879
Teléfono	3018078807
Correo electrónico	No brinda
Dirección	Cl 32A Sur # 19A-02
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	13 x 10 mts
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ra visita 27-04-26
2. Alcantarillado	☑	☐	• Si tiene contador del agua, Pero
3. Energia	☑	☐	no se logra abrir
4. Teléfonos	☑	☒	* Medidor del agua al interior
5. Gas	☑	☐	del predio
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

DESCRIPCION ADA CL 32A SUR: ESPACIO PUBLICO: Anden en concreto el cual tiene desgaste en su superficie, tiene grietas y desgaste en la superficie, zonas con crecimientos de vegetación, y manchas de humedad, al frente de la puerta de acceso peatonal, el concreto tiene una totalidad diferente, FACHADA ANTEJARDIN: Muro de antepecho en mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste en toda la superficie, los ladrillos tienen desprendimientos y desgastes en todo su superficie, fijos de protección en estructura metalica, las cuales tienen desgaste y oxido en su superficie, parte inferior en concreto la cual tiene desgaste rejas y toda su superficie pinta, puerta de acceso peatonal en estructura metalica, la cual presenta desgaste en su superficie, y oxido en sus partes inferiores, ANTEJARDIN: Suelo en mineral rojo, el cual presenta desgaste en la superficie y desprendimiento en zonas aleatorias, adicionalmente tiene grietas y

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EL ESPACIO PÚBLICO (INCLUYA DAÑOS EVIDENCIADOS Y OBSERVACIONES DE ACUE)

Crecimiento de vegetación en zonas aleatorias, en la parte izquierda hay un arbol el cual tiene desgaste. MUROS EN ZONA INTERIOR: Muros en mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste en su superficie, los muros tienen desprendimientos y grietas en la superficie, hay un bordón el cual es en estructura metálica, la cual tiene desgaste en su superficie, y tiene óxido en sus partes interiores y exteriores, FACHADA PRIMER PISO: Fachada en acabado liso, el cual tiene desgaste en su pintura, desprendimiento y grietas junto con manchas de humedad en las zonas inferiores, elementos que contiene la fachada, 3 Marcos metálicos, los cuales tienen óxido y desgaste en su superficie, Todos sus vidrios en los 3 marcos son lisos, y tienen desgaste, junto con manchas de pintura, Puerta de acceso peatonal en estructura metálica, la cual tiene desgaste, óxido y abolladuras, sus paneles de vidrio son martillados y tienen desgaste, Parte derecha de la fachada tiene mampostería de ladrillo, la cual tiene desgaste y desprendimiento en zonas aleatorias, caja metálica con desgaste en su superficie, con óxido y desprendimiento, la cual sirve de protección al contador del servicio de la luz, Parte inferior tiene caja metálica, la cual sirve como protección al contador del gas, el elemento metálico tiene desgaste y óxido en su superficie, Placa entre piso con acabado liso, la cual tiene desgaste y grietas en zonas aleatorias, Parte derecha con tubo de PVC el cual tiene desgaste en su superficie; DESCRIPCION POR CALLE 9A SUR: FACHADA PRIMER PISO: Fachada en mampostería de ladrillo, las cuales tienen desgaste en su superficie, los ladrillos tienen desgaste en sus esquinas y aristas de material, las zonas inferiores tienen humedad y crecimiento de moho, elementos que contiene la fachada, Parte izquierda en el muro de entrepiso hay una reja con desgaste en su superficie, la cual esta oxidada y doblada, hay 2 marcos metálicos, los cuales tienen desgaste, óxido y desprendimiento de pintura, los vidrios de la ventana de la izquierda son lisos, y tienen fisuras, en varias zonas, adicionalmente hay 1 panel de vidrio faltante, el cual fue remplazado por una bolsa plástica, la puerta de acceso peatonal tiene estructura metálica, y desgaste en su superficie, la puerta tiene óxido y desprendimiento de material en la zona inferior, el timbre de la puerta tiene desprendimiento de material, a la derecha de la puerta hay resanes con concreto, los cuales estan desgastados, ventana de la derecha tiene marco metálico, el cual tiene desgaste, óxido y desprendimiento de material, hay 2 vidrios martillados, los demás son lisos, el vidrio inferior izquierda se sostiene con cinta, el vidrio superior derecho esta desgastado más que los demás y el superior izquierdo está roto por la mitad, la mitad faltante fue remplazada por una rejilla plastica; ACCESO DEL PREDIO, Por un escalón, el cual tiene desgaste y desprendimiento de material, ESPACIO PUBLICO: Andén en concreto, el cual tiene desgaste por uso, tiene grietas y manchas verdes en zonas aleatorias.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EN ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) ESPERANZA RODRIGUEZ
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	Abril	2026			3.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 180013 92 - 180013 49 TRAMO: Cl 32A Sur entre Kr 18B y Kr 19.



Nombre del Propietario	Socorro Villalba Galeano
CC propietario	41.522.637
Teléfono	311 453 1075
Correo electrónico	
Dirección	Cl 32 A Sur # 19-15 — No. de pisos 1.
Long. del frente (mts)	Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	sobre el espacio publico
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Bajante por adecuar
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

Fachada por la Calle 32 a Sur: se observa en concreto con multiples fisuras y desprendimientos de material en general - medidor al costado oriental del agua plastica, cajilla metalica con oxido generalizado, costado oriental poste en concreto con inclinación al costado norte - 1º nivel: muros con cerraplast y manposteria a la vista con pintura, se observan las partes inferiores con cerraplast humedad, multiples fisuras, lama y desprendimiento de material en general - puerta metalica con puntos de oxidación y ausencia de vidrios y rejas metalicas empotrada en muros cubiertas con malla metalica - parte inferior de muro enchapada con tabletas de gres - Descripción por la Kr 19 A - espacio publico: tienden en concreto con presencia de vegetación, en sus filos manposteria a la vista

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO AL MOMENTO DE LA INTERVENCIÓN

con perdidas de material en sus filos entre anden y manposteria se observa perdidas de material y presencia de vegetación, al costado norte multiples fisuras, caja de inspección con tapa en concreto (reacumidero de aguas lluvias) al contorno desprendimientos de concreto y fisuras costado occidental canaleta en concreto con fisuras generalizadas 1º nivel: muros con cairoplast y manposteria a la vista con pintura, se observa en las partes inferiores humedad, desprendimientos de material, presencia de lama y multiples fisuras en su totalidad - al costado norte se evidencia fisura escalonada desde la parte central de la reja hasta el anden - 3 rejas metalicas con puntos de oxidación en general cubiertas en malla metalica por la parte interna - costado sur puerta peatonal metalica con ausencia de vidrios parte inferior enchapado con tabletas de gres y en su filo win cubierta de antejardin en tejas plasticas soportadas de estructura metalica anclada a muros - piso antejardin enchapado con deshivel al costado norte con tabletas de gres muros contorno pañetados y pintados en las partes inferiores con humedad y fisuras multiples en su totalidad - muro norte en las partes inferiores fisuras escalonadas en general prolongadas - muro occidental costado norte se evidencia fisura escalonada desde la parte externa e interna - muros parte superior con manposteria a la vista y pintura - muro sur en manposteria en general, se evidencia 2 ventanas metalicas con vidrieria liso - 2 puertas peatonales metalicas con vidrieria liso

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PROCESO: PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO. (Hoja 1 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x
(Nombre) 30 ABRIL 2026
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
23	Abril	2025			4.	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001392 - 18001349 TRAMO: Cl 32A sur entre Kr 18B y Kr 19

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Flor Adriana Castañeda
CC propietario	1023 872 931
Teléfono	3158051484
Correo electrónico	
Dirección	Cl 32 A sur # 19-22
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si tiene medidor del agua en el antejardin.
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	Bajante sin adecuar
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☐
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO, ANTEJARDÍN Y ESPACIO PÚBLICO

Descripción Del la Calle 32 a sur: espacio publico se observa en concreto con perforaciones en general y fisuras - cerramiento antejardin se observa en manposteria a la vista (ladrillo) con perdidas de mortero de pega entre juntas y en algunos manpuestos en sus filos paites inferiores en concreto con presencia de lama, multiples fisuras y desprendimientos de material en general - costado occidental parte inferior se evidencia en en filo perdidas de material (concreto) - 3 rejas metalicas con puntos de oxidacion se observan cobletos de laminas en acrilico sobre puestas soportadas con alambre dulce y malla metalica de lamina, en acrilico sobre puestas soportadas con alambre dulce y malla metalica puerta peatonal metalica cobierta en su totalidad con tela sin obtener visibilidad - paite superior de muros tejas plasticas con deterioro, al costado oriental tejas fracturadas en su

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Incluir antejardín, andén, paramentos y cerramientos de ser el caso)

filos - poste en concreto al costado occidental con perdidas de concreto en las partes inferiores quedando expuestos la estructura con brido se observa con inclinación al costado norte nexo a la casa - Descripcion por la Kr 19A: Espacio publico se evidencia en concreto estampado - 1º nivel: muros con mampostería a la vista se observa perdidas de material en los morteros de pega en general y en los filos de los manpuestos partes inferiores en concreto con hondulaciones rezanes y multiples fisuras en su totalidad - 4 rejas metalicas cubiertas en laminas de acrilico y malla metalica con oxido soportadas con alambre dulce - puerta peatonal metalica con puntos de oxidación generalizada con ausencia de vidrios y cubiertas con acrilico - Parte superior de muros canaletas metalicas con 2 bajantes en PVC al costado norte y sur - Parte inferior de puerta enchapado con tabletas de gres - Antejardin: piso enchapado con tableta de gres con fracturas en elementos en general por diferentes segimentos y fracmentos en concreto con ausencias de tabletas en general con desprendimientos de concreto - muros pañetados y pintados y con mampostería a la vista se observa en los muros inferiores humedad y desprendimientos de pintura - muro oriental con obstrucción visual ya que hay presencia de objetos y cortinas - Cubierta en tejas plasticas soportadas en estructura metalica.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Ítem 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta):

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) x Abi Castañeda
(Nombre) x Flor Castañeda
Propietario

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

2. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	04	2026			5.	☑ / ☐

BARRIO: Diana 9a. CIV: 18001349. TRAMO: Cl 32A sur entre, Kr 19 y Kr 19A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Steve Leonardo Siza
CC propietario	80216313
Teléfono	3007458797
Correo electrónico	steveleonardosiza@gmail.com
Dirección	Cl 32A Sur # 19 - 11 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	6 X 11 — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ra Visita 21-04-26
2. Alcantarillado	☑	☐	medidor de acueducto
3. Energía	☑	☐	a nivel interno del
4. Teléfonos	☑	☐	predio
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO: Suelo en concreto, el cual tiene desgaste en su superficie, el cual tiene grietas, en zonas aleatorias, la superficie tiene irregularidades y manchas verdes por humedad, FACHADA PRIMER PISO: muro compuesto por parte central hacia abajo de pañete y pintura blanca, la cual tiene desgaste en su superficie, en la parte inferior donde empata con el suelo tiene manchas verdes de humedad, toda la superficie esta porosa y tiene rayones e irregularidades, del cielo raso para arriba el muro se compone de mampostería de ladrillo la cual tiene desgaste en toda su superficie los ladrillos tienen desgaste en su superficie, tienen desprendimiento en sus esquinas, adicionalmente tienen grietas, elementos que componen la fachada son 3 rejas metálicas, ubicadas en los vanos de los ventanales las rejas tienen desgaste y manchas en su superficie, los 3 vanos tienen paneles plásticos blancos, los cuales tienen desgaste en su superficie, en la reja que está a la izquierda de la puerta tiene un buzón el cual tiene

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (INCLUIR ANDEN, ZONA VERDE Y VIAS)

desgaste en su superficie, Puerta de acceso Peatonal, la cual tiene estructura metálica, con desgaste en su superficie, Pared deteriorada, el cual tiene una parte faltante en su esquina inferior izquierda, y taparon el orificio con otro vidrio martillado, el cual tiene una fisura, la contrahuella del escalón de acceso al predio esta enchapada, y tiene desprendimiento de material, con manchas de humedad, Cubierta en teja metálica, la cual tiene desgaste en su superficie.

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Anexar fotos para seguimiento y trazabilidad del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) - Steve Leonardo Sizq
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA	CIERRE
21	Abril	2026			6.	☑	☐

BARRIO: Quiroga. CIV: 1800134 9. TRAMO: Cl 32A sur entre, Kr 19 y Kr 19A.



DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Javier Londoño
CC propietario	1914 09.198
Teléfono	3014 69 82 88
Correo electrónico	Mat[illegible]sist 2019@ 6mail. Com
Dirección	Cl 132 a # 19-16 Sur No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	5.75 X 12 Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Predio Cuenta con 2
2. Alcantarillado	☑	☐	Contadores de acueducto
3. Energia	☑	☐	uno sobre la vía y otro
4. Teléfonos	☑	☒	sobre el antejardín
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☒	☐	· Cuenta con Canal
6. Licencia de construcción	☐	☐	# para bajante de aguas

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☒
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☒
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

Predio de 3 niveles. ANTEJARDÍN: Con muro de fachada de su antejardin en Carrapiest con desparramiento en filos. Costado izquierdo nivel inferior incrustación de Cejilla para contador de Servicios Públicos en Carpintería metálica con reja externa presenta desgaste por exposición a intemperie. parte Superior reja metálica con Tacabados en pintura presenta desgaste de pintura y Recubrimiento en rejilla plástica con desgaste natural. Zona media del muro reja Corrediza en Carpintería metálica con Corrosión a nivel inferior y recubrimiento en rejilla plástica con desgaste

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Incluir para mobiliario y equipamiento urbano)

Costado derecho muro a media altura en Carraplast con desgaste por exposición a intemperie, nivel Superior reja metálica con acabados en pintura con desgaste natural. PRIMER NIVEL: Muro de fachada enchapado en Cerámica con desgaste, una pieza rota en Zona media del muro, Costado derecho nivel Superior Ventana en Carpintería metálica con reja interna presenta desgaste natural y vidrio liso completo, Zona media del muro Cuenta con Viga y mensula enchapada en Cerámica con Lisa en filos con desgaste natural, Incrustación de Canaleta para contadores de acueducto con Tapa metálica y vidrio liso completo, puerta peatonal en Carpintería metálica con desgaste natural y vidrio Martillado Completo, Costado izquierdo nivel Superior Ventana en Carpintería metálica con reja interna y vidrio completo VOLADIZO: enchapado en Tableta Lisa en filos con desgaste natural, SEGUNDO NIVEL: Con muro de fachada en Tableta con desgaste natural a lo largo del muro de fachada en Tableta con desgaste natural a lo largo del muro de voladizo una puerta de acceso peatonal y dos Ventanas, todas se encuentran en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste natural por exposición a intemperie y vidrios lisos y martillados con dibujos, Lisa metálica en filo de Vano, VOLADIZO: en Pañete y pintura con desgaste natural, Cuenta con Cubierta en estructura metálica con Teja plastica con desgaste natural TERCER NIVEL: Cuenta con muro en mampostería en ladrillo con desgaste por intemperie, dos Ventanas en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y vidrios lisos completos. ANTEJARDIN: Con piso enchapado en Cerámica con desgaste natural, Zona de entrada con hilada metálica con oxidacion escaleras de acceso a Segundo nivel enchapadas en Tableta y Granito con desgaste por paso y reja metálica a media altura en Costado izquierdo con desgaste natural

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (LESIONES, VICIOS, Para seguimiento y trazabilidad del ACTA)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Javier Londoño Londoño
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

falta poner que la tapa del medidor interno esta fracturada

FORMATO
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
21	Abril	2026			7	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga. CIV: 18001349. TRAMO: Cl 32A Sur entre, Kr 19 y Kr 19A.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PREDIO



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Valeria Gozman
CC propietario	52.749.250
Teléfono	3202724380
Correo electrónico	No Suministra
Dirección	Cll 32A sur # 19-10 No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6x11 Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Cuenta con dos cajillas
2. Alcantarillado	☑	☐	de acueducto una a nivel
3. Energía	☑	☐	interno del predio y
4. Teléfonos	☑	☐	otra a nivel externo
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☑	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldio	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE PREDIO ANTES DE INTERVENCIÓN DE OBRA

Predio de dos niveles ESPACIO PÚBLICO: en placas de concreto con múltiples grietas, fisuras, pérdidas de material y cobertura vegetal. ANTEJARDIN: Con muro de fachada a media altura en Costado 1 y Pintura Con múltiples fisuras y manchas de humedad Costado 12 derecho muro Con grieta horizontal. Pérdidas de material y de Pintura a lo largo del muro. Zona media ingreso por medio de reja metálica con acabados en Pintura presenta Oxidación, daños y recubrimiento con rejilla plástica Costado derecho muro nivel inferior en peñete y pintura con

121

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO

Con desprendimientos de pintura por humedad, parte superior reja metálica acabados en pintura con oxidación PRIMER NIVEL: Con muro de fachada en granipiso con desgaste natural, costado derecho cuenta con ventana en carpintería metálica acabados en pintura, reja externa en la misma materialidad y vidrios lisos completos. Zona media cuenta con una puerta de acceso peatonal en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste de pintura y vidrios martillados completos, nivel inferior hilada en granito y luego en ciclo con abolladuras, costado izquierdo muro en granipiso, cuenta con una segunda ventana en carpintería metálica acabados en pintura con oxidaciones y vidrio liso completo. VOLADIZO: en carrapiso con tubería a la vista. SEGUNDO NIVEL: Con muro en granipiso con desgaste natural parte superior cuenta con ventana en carpintería metálica acabados en pintura reja interna, presenta oxidaciones puntuales y vidrio liso completo, costado izquierdo cuenta con puerta de acceso peatonal en carpintería metálica acabados en pintura con oxidación y corrosión vidrio martillado completo, una segunda ventana en carpintería metálica acabados en pintura con oxidaciones puntuales y vidrios lisos completos, para acceso a segundo nivel por medio de escalera en concreto y mineral con desportillamiento en filos y manchas de eflorescencia en sol costado cuenta con barandas metálicas a media altura con oxidación ANTEJARDIN: piso enchapado en tableta con piezas rotas fisuradas, desportilladas con ausencia de mortero de pega entre juntas, muros a media altura en pañete y pintura con múltiples fisuras, desprendimientos de material y de pintura por humedad, muro #3 cuenta con intrusión de caja de para contador de servicios públicos con tapa metálica presenta oxidación, fisuras en muro por su anclaje, y muro sin terminación a nivel inferior y superior

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por intemperie y vidrios martillados aparentemente completos, muros laterales enchapados en Tableta tipo ladrillo con piezas desportilladas para acceso a este Segundo nivel es por medio de escalera enchapada en Tableta con piezas desportilladas y fisuradas en huella y contra huella. Costado derecho reja metálica a media altura en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidaciones puntuales y desgaste de pintura, Costado Izquierdo muro a media altura en Granito con pérdida de filos y manchas de humedad. TERCER NIVEL: Con muro a media altura enchapado en Tableta con piezas desportilladas en Zonas puntuales, Costado derecho nivel Superior Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con desgaste vidrios completos y desportillamientos alrededor del Vano de esta Ventana. Zona media del muro se encuentra en mampostería bloque con piezas rotas fisuradas, desportilladas con ausencia de mortero de pega entre Juntas, Costado Izquierdo Ventana en Carpintería metálica acabados en pintura con Oxidaciones puntuales vidrios lisos completos y desportillamientos en Vano de esta Canal para aguas lluvias en Carpintería metálica con resanes en Costado derecho y desgaste por intemperie, bajante de aguas lluvias en PVC desde el 3 nivel hacia la via con desnivel ANTEJARDÍN: Con muro # 1 en pañete y pintura con humedad muro # 2 a media altura en pañete y pintura con desprendimiento de material y de pintura por humedad, resane en concreto con fisuras en sus filos y parte inferior placa en concreto con perdida de filos manchas de humedad y eflorescencia, muro 3 cuenta con pérdida de filos parte Superior, parte inferior tubería a la vista y Zona media cuenta con la incrustación de una Casilla para Contador de Servicios públicos en Carpintería metálica con Oxidación deterioro y manchas de humedad a lo largo del muro.

1123

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN	BOGOTÁ
10		1	

4. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hacer la descripción y localización del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
25	Abril	2026			8	☑ / ☐

BARRIO: Quiroga CIV: 18001349 TRAMO: Cl 32A sur entre KR 19 y KR 19A

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 32A sur # 19-02 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts) — Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con bajante.
2. Alcantarillado	☑	☐	Si cuenta con medidor de agua el
3. Energía	☑	☐	cual se evidencia con obstrucción
4. Teléfonos	☑	☐	visual por material.
5. Gas	☑	☐	1ª visita no atendida 22-04-2026
6. TICS	☐	☐	1° visita 29-04-26
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interes cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI ☐	NO ☒		
Cuantos	N/A			
Uso del garaje				
Comercio	SI ☐	NO ☒		
Ancho de garajes	N/A			

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ANDEN, ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Anden en concreto se observa con deterioro de material por vida util se observa nacimiento de vegetación cajilla de medidor de agua con tapa metalica con puntos de oxidación no se observa medidor de agua con obstrucción visual por barro dentro del contador. cerramiento mixto a media altura en mampostería en ladrillos a la vista se observa desgaste de material fisuras y desprendimiento de material y ladrillos perforados.
Ante jardín se observa en tableteo se observan tableteo con múltiple desgaste de material en general se evidencian tableteo fisurados y perforados. se observan tableteo desprendidos y ausencia de tableteo se evidencia múltiple nacimiento de

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	BOGOTÁ

3. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL EJECUCIÓN DE LA OBRA (PARA MEJORAMIENTO, ACUEDUCTO Y ALCA...

vegetación en general, se evidencia humedad emergente. Predio de un nivel en cerramientos se observan fisuras superficial en general. Placa entre muros en cerramientos se observa humedad en la parte oriental. medidor de gas empotrado a la fachada en caja en cerramientos y reja metálica se observan fisuras superficiales humedad y Reja con puntos de oxidación. Puerta y ventanas en estructura metálica con vidrios lizos, matizados en la puerta se observan vidrios remplazados con laminas plasticas en el costado oriental parte superior. muro costado occidental en cerramientos se observa con humedad y fisuras prolongados medidor de luz empotrado a la fachada en caja y Reja metálica. con puntos de oxidación. muro costado oriental en cerramientos se observa con humedad en la parte inferior y fisura superficial escalonada.

1126

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 1 para seguimiento y oportunidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de 04 de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

BARRIO	ARBOLEDAS
CIV	18003676
DIRECCION TRAMO	KR 10B BIS ENTRE CL 48 SUR Y CL CERRADA
LIDER CONTACTO (JAC)	
TELEFONO	

ITEM	DIRECCION	Uso			#	Garaje		Bajante		Medidor		Visita		Fecha	Fecha 2 Visita	Habitantes	OBSERVACIONES
		Comercial	Residencia	nstituciona	PISOS	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Efectiva	Fachada				
1	CL 48 SUR # 10B 34 SUR	X	X		2		X		X	X		X		28-abr-26		10	
2	CL 48 SUR # 10B 26 SUR		X		2		X	N/A	N/A	X			X	29-abr-26	7-may-26	10	PREDIO ADFERENTE
3	CL 48 SUR # 10B 27 SUR		X		3	X		X			X		X	30-abr-26	7-may-26	15	
4	CL 48 SUR # 10B 15 SUR		X		4	X			X	X			X	29-abr-26	7-may-26	20	
5	KR 10B BIS # 48-15 SUR		X		2	X			X	X		X		29-abr-26		10	
6	KR 10B BIS # 48-12 SUR		X		4		X	N/A	N/A	X		X		30-abr-26		20	BAJANTE ADECUADA
7	KR 10B BIS # 48-23 SUR		X		4	X			X	X			X	28-abr-26	7-may-26	20	
8	KR 10B BIS # 48-18 SUR		X		3		X	N/A	N/A	X		X		7-may-26		15	BAJANTE ADECUADA
9	KR 10B BIS # 48-28 SUR		X		2		X		X	X		X		28-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
10	KR 10B BIS # 48-29 SUR		X		2		X	N/A	N/A	X		X		29-abr-26		10	BAJANTE ADECUADA
11	KR 10B BIS # 48-34 SUR		X		1		X		X		X	X		28-abr-26		5	NO SE EVIDENCIA MEDIDOR DEL AGUA
12	KR 10B BIS # 48-62 SUR INT 1		X		1	X			X	X		X		30-abr-26		5	
13	KR 10B BIS # 48-40 SUR		X		3	X			X	X		X		29-abr-26		15	FIRMA POR FACHADA
14	KR 10B BIS # 48-53 SUR INT 1		X		2	X			X		X	X		28-abr-26		10	FIRMA POR FACHADA
15	KR 10B BIS # 48-53 SUR INT 2		X		3	X			X		X	X		29-abr-26		15	
16	KR 10B BIS # 48-62 SUR INT 3		X		3		X		X			X		30-abr-26		15	
17	KR 10B BIS # 48-62 SUR INT 2		X		2		X	N/A	N/A		X	X		30-abr-26		10	

FORMATO #¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
28 Abril 2026			1	☑ / ☐

BARRIO: Arboledas CIV: 18003676 TRAMO: Cra 10B Bis Entre Cll 48 Sur y Cll Cerrada

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Adriana Mojica
CC propietario	1023003985
Teléfono	3124824048
Correo electrónico	loicastil10746@gmail.com
Dirección	Cll 48B #10B-34 Sur · No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	6x12 Estrato 2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Solo se permite el
2. Alcantarillado	☑	☐	ingreso a 2ona del
3. Energía	☑	☐	negocio
4. Teléfonos	☑	☑	
5. Gas	☑	☐	· Contador en funcionamiento
6. TICS	☐	☐	· No cuenta con canal
6. Licencia de construcción	☐	☑	# de aguas lluvias

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO	☑
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO	☑
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

DESCRIPCIÓN

Predio de dos niveles. ANDEN: Tipo Terraza en placas de concreto con fisuras, desnivel, piezas sobrepuestas y desprendidas, Jardinel en concreto con grietas, fisuras, pérdida de material y manchas de humedad, muro frontal del anden en peñete y pintura con múltiples fisuras, perforaciones y grieta escalonada por ausencia de mortero de pega entre juntas, escalones en placas de concreto con piezas rotas, fisuradas, desniveladas, Cuneta de acueducto con Tapa metálica con deterioro y oxidacion

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y cantidad del Acta)

PRIMER NIVEL: Con muro de fachada en costado izquierdo se encuentra en pañete y pintura con múltiples fisuras, pérdidas de material, manchas de humedad, nivel superior muro sin terminación y manchas de eflorescencia, grietas a nivel superior de costado a costado costado izquierdo cuenta con ventana en carpintería metálica acabados en pintura con reja externa en la misma materialidad con desgaste por exposición a intemperie y vidrios completos, presenta resanes en concreto alrededor del vano de esta ventana, zona media del muro cuenta con puerta de acceso peatonal en carpintería metálica con oxidación, corrosión y vidriería con recubrimiento en plástico que impide su visualización, múltiples grietas fisuras y pérdidas de material alrededor de vano, costado derecho nivel superior grieta horizontal, pérdida de material y alto grado de humedad, nivel inferior Cajilla para contador de servicios públicos incrustada a muro con reja metálica presenta desgaste desprendimiento de material en vano, muro nivel inferior con desprendimientos de material y de pintura por alto grado de humedad, muro de primer nivel costado derecho en pañete con múltiples fisuras, costado izquierdo cuenta con una segunda puerta de acceso peatonal en carpintería metálica acabados en pintura con oxidación, desgaste por exposición a intemperie y vidrio martillado se evidencia grietas a nivel superior por anclaje de puerta, resanes en concreto con fisuras alrededor del vano, zona media del muro cuenta con ventana en carpintería metálica acabados en pintura con desgaste por exposición a intemperie y vidrios (martillados) tipo espejo completos, resanes con fisuras alrededor del vano del vano parte inferior Cajilla para contador de servicios públicos con tapa metálica presenta desgaste por intemperie y múltiples fisuras en muro por su anclaje, placa de entre piso en pañete y pintura con múltiples fisuras, alto grado de humedad y resanes en concreto con fisuras en parte derecha VOLADIZO: en placa maciza de concreto con fisuras, perdida de filos y desprendimientos de material, luminaria con cableado a la vista. SEGUNDO NIVEL: Con muro en pañete con

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN	BOGOTÁ
10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y especificidad del Acta)

múltiples fisuras, desportillamiento en filos y manchas de humedad a nivel inferior, costado izquierdo con pérdida de filos y resanes en concreto con fisuras, parte superior ventana en carpintería metálica con acabados en pintura con oxidaciones pontoscos y vidrios tipo espejo completos, cobierta en teja de asbesto cemento con manchas de humedad

Nota: predio con alto grado de humedad. **INGRESO**: negocio con piso en concreto y mineral con múltiples fisuras, desgaste por paso, zona de puerta peatonal cuenta con exfolión en concreto y mineral con desportillamiento en filos, resanes en concreto con fisuras, muro # 1 puerta de acceso con pérdida de material en bajo, el muro no se evidencia su estado inicial por presencia de recubrimiento en papel de colgadura, muro # 2 costado derecho no se evidencia por recubrimiento en tela y mercancía, costado izquierdo muro nivel superior en mampostería en bloque con evidencia de mortero de pega entre juntas, nivel inferior en pañete y pintura con grietas, fisuras, pérdidas de material y desprendimiento de pintura, muros 3 y 4 no se evidencia el estado inicial de los muros ya que se encuentra con recubrimiento en papel de colgadura, cobierta en placa maciza de concreto con resanes pontoscos y cableado a la vista, escalera de acceso a segundo nivel en concreto con desportillamiento en filos

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) CARLOS MAURICIO CASTILLO
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) Adriana Mejía
(Nombre) Adriana
Propietario

1023003985.

FORMATO #¡REF!


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07	Mayo	2026			2.	☑ / ☐

BARRIO: Aboledas CIV: 18003676 TRAMO: Kr 10B BO entre Cl 48SUR y Cl Cerrada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 48SUR # 10 B 26 No. de pisos: 2
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	Si cuenta con medidor del agua.
2. Alcantarillado	☑	☐	01ª visita 29-04-26
3. Energía	☑	☐	02ª visita 07-05-26.
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Espacio público: se evidencia franja con lozas en concreto con desnivel, se evidencia entre juntas presencia de vegetación - andenes en concreto y lozas en concreto al su contorno concreto y pintura con humedad avanzado tuma multiples fisuras en general y desprendimientos, del material - costado norte caja de inspección con tapa en concreto nexo (caja) del acueducto metalica, medidor del agua plastico con el aro fracturado y tapa a los costados de la, terraza exterior (metalicas) en concreto con fracturas en sus filos - 1er nivel: muros paneteados y pintados con humedad en las partes inferiores con desprendimientos de pintura y multiples fisuras en general - 2 puertas peatonales metalicas con oxido en las partes

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y actualización del ACE)

inferiores a los contornos de marcos metalicos multiples fisuras generalizadas, vidrios de puerta manillados - 1 ventana metalica con vidriera lisa, parte inferior 2 medidores del gas cubiertas con tapa metalica empotrado a muro y a su contorno rezanes en concreto y fisuras - costado norte medidor de luz. Cubierta con estructura metalica - 2º nivel: muros en obra negra, se observa vano y en la parte interna muro paretado y pintado con poca visibilidad - puerta ventana metalica con oxido generalizado. y vidriería espejo con poca visibilidad - placa entre piso pañetado y pintado con multiples fisuras en general y con perdidas de material en los filos - cubierta en tejas metalicas soportadas en madera rolliza. - puerta peatonal costado norte 1º nivel vidrio fracturado

	FORMATO #¡REF!		
CÓDIGO 10	**PROCESO** PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	**VERSIÓN** 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Mayo de 2026

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo

(Firma) _____ (Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO (Nombre) _____
Profesional social - Contratista Propietario

FORMATO #¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07	Mayo	2026			3.	☑ / ☐

BARRIO: Arboleda Sur CIV: 18003676 TRAMO: Kr 10B Bis Este, Cl 49 Sur Y Cl Cerrada

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección Cl 48 Sur #10B 27 No. de pisos 3
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ª visita 30-04-2026.
2. Alcantarillado	☑	☐	2ª visita 7-05-2026.
3. Energía	☑	☐	El Predio presenta en el espacio
4. Teléfonos	☑	☐	público costado Sur humedad
5. Gas	☑	☐	emergente.
6. TICS	☐	☐	No se evidencia medidor de agua
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO EN LOS ENCUENTROS PERSONA A PERSONA

Descripción por Kr 10B Bis: Espacio Público: Anden en concreto se observa deterioro de material por vida útil, perforaciones, y humedad. se observa muro de contención en concreto se evidencia perforaciones y fisuras prolongadas y humedad. Predio de tres niveles primer nivel enchapado en su totalidad se observa y casa de Id) medidor de agua empotrado a la fachada en caja metálica se evidencia con ausencia de reja. Placa entre muros en cemaplast, segundo y tercer nivel en cemaplast. ventanas en estructura metálica con vidrios, espejos.
Descripción por Cl 49 Sur. Espacio público: Anden en concreto se evidencia con deterioro de

Formato:FO-AC-07 Versión 03

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Ficha 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

material, fisuras prolongadas, perforaciones y humedad. Anden costado oriental se evidencia en algún se observa con deterioro de material, fisuras prolongadas y nacimiento de vegetación. Caja de inspección tapa en concreto, se observan perforaciones y deterioro de material. No se evidencia medidor de agua. Predio de tres niveles primer nivel enchapado en su totalidad. Placa entre muros en cerramiento. en la parte central se evidencia perforación por conección de luz. Segundo y tercer nivel en cerramiento en su totalidad. ventanas en estructura metálica con vidrios espejos. se evidencia vidrio de la ventana del segundo nivel costado norte fracturado.

1136

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de mayo de 2026.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social – Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

FORMATO #¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07	Mayo	2026			4.	☑ / ☐

BARRIO: Arboledas CIV: 18003676 TRAMO: Kr 10B BIS ENTRE Cl 45 SUR Y CL CERRADA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Cl 48 SUR # 10B 15 — No. de pisos: 4.
Long. del frente (mts) — Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	01ª. visita 29-04-26
2. Alcantarillado	☑	☐	02ª visita 30-04-26
3. Energía	☑	☐	03ª visita 07-05-26.
4. Teléfonos	☑	☐	Si tiene medidor del agua
5. Gas	☑	☐	predio con humedad
6. TICS	☐	☐	avanzada en general.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Espacio publico por la Cl 48 Sur: se observa, anden, bajo rampa y terraza en concreto de 10.80 | se evidencian sobre puntas, al costado sur bordillos sueltos | con dilataciones entre juntas y con presencia de vegetación se observa caja de inspección al costado sur con tapa en concreto fracturado y a su contorno, multiples grietas | hundimientos y lozas de concreto sueltas con presencia de vegetación - poste central terraza con estaleras fracturadas en general humedad y perdidas de material en su totalidad - 1 poste en concreto 2 postes metalicas con oxido inclinadas al costado occidental - 1er nivel: muros pañetados y pintados con humedad en los partes inferiores y rejanes en concreto

FORMATO #¡REF!		
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO. (Hoja 2 para requerimiento y trazabilidad del Acta)

con multiples fisuras generalizadas - 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa a sus contornos fisuras y rezanes - 1puerta garage metalica con oxido y vidrieria lisa, parte inferior se evidencia dilatacion y cubierta en madera y plastico - puerta peatonal metalica con vidrieria espejo con ausencia de 1 vidrio - 3 medidores de luz empotrados en muro y cubiertos en tapas metalicas 2° nivel: muros pañetados y pintados con multiples fisuras en general - 3 ventanas metalicas con oxido y vidrios lisos - 3° nivel: muros pañetados y pintados con humedad en total desprendimientos de pintura y fisuras generalizadas - tubo en pvc de aguas lluvias aerea y a su contorno humedad, desprendimientos de material y fisuras multiples - costado sur 3 ventanas metalicas con vidrieria lisa - 4° nivel: muete antepecho en costado sur se observa pañetado y pintado con humedad avanzada y desprendimientos de pintura, rezanes al contorno de 2 baranda metalicas - No se obtiene visibilidad en muro interno - 5° nivel: muro antepecho en dova gris plana facil con humedad, muro con humedad y multiples fisuras - 2 rejas metalicas con oxido generalizado - cubierta en teja metalica - fachada por la kr 10 b bis: anden en concreto con hundimientos y multiples fisuras - medidor de agua plastico - caja del contador del agua metalico - muete de contension en concreto con multiples perdidas de material en su filo humedad y desprendimientos de material partes inferiores lama - 1° nivel: muros pañetados y pintados con humedad en las partes inferiores y desprendimientos de pintura - medidores de luz empotrados en la parte central cubiertos con tapas metalicas con puntos de oxido - puerta peatonal costado occidental metalica con vidrieria lisa 2° nivel: muros pañetados y pintados con humedad generalizada y fisuras multiples en general - 2 ventanas metalicas con vidrieria lisa - ventana costado oriental con ausencia de vidrio al costado occidental en la parte superior y al contorno de ventana multiples fisuras - ventana costado occidental a su contorno rezanes 3° nivel: costado oriental muete a media altura pañetado y pintado con humedad avanzada desprendimientos de pintura, perdidas de material al contorno de tubo aereo de aguas lluvias y fisuras generalizadas - costado occidental muro pañetado y pintado con humedad en general y fisuras multiples en su totalidad.

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CODIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 07 días del mes de Mayo de 2026.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) _____
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) _____
(Nombre) _____
Propietario

FORMATO
#¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
29	Abril	2026			5.	☑ / ☐

BARRIO: Arboledas CIV: 18003676 TRAMO: Fr 10B Bis Entre Cl 48 Sur y Cl cerrada

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Aida Jalave
CC propietario	28012539
Teléfono	300 230 5495
Correo electrónico	Valenaente65@gmail.com
Dirección	Fr 10B-Bis #48-75
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	5x 14 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• S, tiene contador del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	• NO Permiten acceso al 1er
3. Energía	☑	☐	Piso
4. Teléfonos	☑	☐	• Se realiza acta por solo
5. Gas	☑	☐	2do Piso, ya que en el 1:0 no
6. TICS	☑	☐	abren
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☑	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☑	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PUBLICO: Andén en concreto, el cual tiene desgaste en su superficie, la superficie tiene grietas y manchas verdes debido a humedad, crecimiento de vegetación, Parte izquierda con Acceso Vehicular con bajo rampa en concreto el cual tiene desgaste en su superficie, el bajo rampa tiene rasgaras y desprendimiento de material, Parte central con tapa metálica la cual tiene desgaste en su superficie la tapa tiene desgaste y desprendimiento en sus bordes, Parte derecha con escalones los cuales tiene huella y contrahuella con desgaste en su superficie, desprendimiento en las aristas. El Primer escalón tiene tapa de caja de inspección en estructura de concreto, el primer escalón tiene crecimiento de vegetación en el costado derecho, Parte Frontal del espacio público tiene desprendimiento en la parte inferior y manchas de

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y Estabilidad del ACT)

humedad en toda su parte inferior. FACHADA PRIMER PISO: Acabado en enchapado ceramico tipo mamposto, el cual tiene desgaste en su superficie, la fachada tiene manchas y dilatación excesiva en sus juntas, la parte inferior entre la junta del piso y la pared hay manchas verdes de humedad, parte izquierda con Puerta portón de 2 hojas con estructura metalica, la cual tiene desgaste y oxido en su parte inferior el portón tiene 4 vidrios martillados, el cual los 2 de la izquierda estan sin fisuras y tiene desgaste y manchas de pintura, los 2 de la derecha tiene grietas, desprendimientos y tiene partes remplazadas por Pindes de plastico, a la derecha hay un mueble metalico empotrado el cual tiene oxido y desgaste, el mueble sirve de proteccion al contador de luz, debajo hay otro mueble empotrado, el cual tiene oxido y desgaste en su superficie, este sirve de proteccion al contador del gas, parte derecha con Puerta de acceso peatonal de 1 hoja metalica, la cual tiene desgaste, oxido y desprendimiento en esquina inferior derecha, Puerta con marco de ventana, el cual tiene panel de vidrio (martillado) liso tipo espejo, Parte izquierda del vano tiene cables donde descuelga el timbre del cual se desconoce su Funcionamiento, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado con ceramica tipo ladrillo la cual tiene desgaste en su superficie y manchas de humedad en la parte inferior del vano, Pantes de vidrio liso, con desgaste en su superficie, marco metalico con desgaste y oxido, cubierta en teja de Fibrocemento con desgaste en su superficie, Placa entre piso de 1er y 2do nivel en acabado liso, tiene un orificio del cual sobresale del orificio, en la parte derecha hay una roseta la cual no se evidencia su Funcionamiento; Ingreso al predio, Por Puerta de acceso peatonal, el cual al ingresar, tiene Solo enchapado, el cual tiene desgaste en su superficie, Por uso y tiempo, muros en acabado liso, los cuales tiene desgaste y desprendimiento de pintura, adicionalmente los muros en su zona inferior tiene manchas de humedad y desprendimiento de material, muro izquierdo en acabado liso, el cual tiene desgaste en su superficie y manchas de humedad en las partes inferiores, Ugnal de la Puerta tiene desprendimiento de material y Puerta de 1 hoja en estructura metalica, la cual tiene desgaste, la Puerta tiene 2 vidrios martillados, los cuales tiene desgaste en su superficie, Cubierta en acabado rustico, el cual tiene desgaste en su superficie, ACCESO AL SEGUNDO NIVEL, escaleras enchapadas, las cuales tiene desgaste en su huella y contrahuella, muros en acabado liso el cual tiene grietas y manchas de humedad en toda su superficie, techo con tejado plastico, el cual tiene desgaste en su superficie, barandas en estructura metalica, la cual tiene desgaste en su superficie, oxido y desprendimiento de pintura, Pasillo del Segundo Piso hacia la Sala comedor, el suelo esta enchapado, tiene desgaste en su superficie y tiene zonas aleatorias despartilladas, paredes con acabado liso, las cuales tiene grietas, manchas y desprendimientos, Cubierta en su parte derecha en material, el cual tiene desgaste en su superficie, y vidrios distorsionados, la parte (derecha) izquierda tiene techo con tejado plastico, el cual tiene desgaste en su superficie, Acceso a la Sala comedor, el cual tiene un vano en la Pared, la cual tiene desprendimiento en sus aristas y desprendimiento de material en la zona inferior, Solo enchapado en desgaste en su superficie, el cual tiene zonas despartilladas y desgastadas en

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Tiene uso Pared con acabado liso, las cuales tienen desprendimiento de pintura y grietas en zonas electricas, Pared de la derecha tiene manchas de humedad y desprendimientos de pintura, Multiples Fisuras en piso derecha y pared que colinda con la calle vano de ventana con desprendimiento de material y manchas de humedad en sus cristales, techo en machimbre, el cual tiene desgaste, desaseo y desprendimiento lampara con bombillo led la cual se desconoce su funcionamiento.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre) Aldajhonc. Gomez
Propietario

FORMATO #¡REF!


CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	Abril	2026			6.	☑ / ☐

BARRIO: Arboledas CIV: 1800367 6 TRAMO: Cra 10 B Bis Entre Cl 48 Sur y Cl cerrada

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Magali Martinez
CC propietario	1082775395
Teléfono	317 877 7180
Correo electrónico	Magalimartinez876@gmail.com
Dirección	K 10 B Bis # 48-12 Sur
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	6.5 x 14 mts
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	• Si tiene contador del agua
2. Alcantarillado	☑	☐	• 1ra Visita 30-Abril-26
3. Energía	☑	☐	• Acta firmada por 1er Piso
4. Teléfonos	☑	☑	ya que el segundo Piso tiene
5. Gas	☑	☐	arrendatario distinto
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y ESPACIO PRIVADO

ESPACIO PUBLICO: Anden enchapada el cual tiene desgaste en su superficie, rayones y fisuras en su superficie, en la parte izquierda hay baldosas las cuales tienen desprendimiento y perdidas de material cerca al tubo de PVC en la parte central hay una tapa metálica, la cual protege el contador del agua, en la parte central hay desprendimiento de material y baldosas faltantes. FACHADA PRIMER PISO: Fachada con acabado liso, en parte y pintura, la cual tiene desprendimiento en la zona inferior de material, parte inferior izquierda con tubos a la vista, elementos que componen la fachada, puerta izquierda de acceso peatonal, la cual tiene estructura metalica, la cual tiene oxido y desprendimiento de material adicionalmente sus vidrios tienen rasgones, la puerta tiene panel de vidrio liso el cual tiene desgaste en su superficie,

1144

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y disponibilidad del área)

Parte central con protección metálica al contador de la luz el rededor del contador tiene resanes en cemento, ventana derecha con marco metálico y panel de vidrio liso, ambos con desgaste, parte inferior con 3 contadores del gas los cuales tiene caja metálica empotrada, las cuales estan desgastadas y oxidadas, los alrededores tienen resanes en sus alrededores, Puerta derecha peatonal con estructura metálica, la cual tiene desgaste en su superficie, tiene Panel de vidrio martillado el cual tiene desgaste en su superficie, FACHADA SEGUNDO PISO: Fachada en acabado liso con pintura, la cual tiene grietas a lo largo de toda su fachada, la placa entrepiso tiene desprendimiento de material en su esquina derecha, fachada con desgaste en toda su superficie y resanes en su parte superior, en la parte izquierda tiene una parte la cual esta rota, y por medio de la zona que se abrió pasan tubos desde el 3er piso hasta el 1ro. 2 marcos metálicas con desgaste y oxido en toda su superficie, vanos de las ventanas tienen manchas de humedad ambos ,ventanas tiene paneles de vidrio liso con desgaste en su superficie, FACHADA TERCER PISO: fachada en bloque de arcilla, el cual tiene desgaste a lo largo de toda la superficie, la fachada tiene múltiples grietas y desprendimientos, placa entrepiso con manchas de humedad Parte derecha de la placa entrepiso tiene un tubo en PVC el cual tiene desgaste, la fachada tiene 2 marcos en aluminio los cuales estan desgastados y tienen (marco) panel de vidrio liso con desgaste, FACHADA CUARTO PISO: muro de antepecho, el cual tiene bloques de arcilla, los cuales tienen desgaste en su superficie, el muro tiene multiples fisuras y desprendimiento en las esquinas con perdida de material en su placa de entrepiso; Estructura metálica, mano del Muro de antepecho, la cual tiene óxido y desgaste en su superficie, tejado metálico con desgaste en su superficie, SE REALIZA INGRESO: Se ingresa por acceso peatonal de la izquierda, el cual al ingresar hay sido enchapado con desgaste en toda su superficie, las paredes tienen acabado liso, los cuales tienen desgaste en su superficie y tienen sus filos desportillados, los muros tiene humedad en su parte inferior, en el muro derecha hay 2 vanos, los cuales tienen marco metálico, con desgaste en su superficie, Puertas en estructura metálica, las cuales tienen desgaste en su superficie, vano de ventana con desprendimiento en sus filos, marco metálico con desgaste en su superficie, vidrios lisos con desgaste, techo en PVC el cual tiene desgaste en su superficie tiene lampara LED la cual funciona correctamente y tiene una perforación a la derecha, ACCESO a la primera habitación, donde encontramos suelo con enchape cerámico, el cual está desgastado en su superficie, muros con acabado liso, los cuales tienen desgaste en su superficie, el muro de la Puerta tiene un resane en la zona inferior, existe un vano el cual tiene marco metálico con desgaste en su superficie, panel de vidrio liso con desgaste, muro el cual tiene la escalera tiene desprendimiento y perdida de material en sus aristas, techo en PVC con desgaste en su superficie, el cual tiene un orificio detrás de la Ruta para instalación de cableado

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se realiza

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de Abril de 2026

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma) - Magali Martinez M.
(Nombre) * Magali Martinez M.
Propietario

FORMATO #¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA			CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
30	abril	2026.			7.	☐ / ☐

BARRIO: Arboledas CIV: 18003676 TRAMO: Kr 10B Bis entre Cl 48 Sur y Cl Cerrado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario
CC propietario
Teléfono
Correo electrónico
Dirección: Kr 10 b bis # 48 - 23 Sur No. de pisos: 4.
Long. del frente (mts) Estrato

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1° Visita 28.04.26
2. Alcantarillado	☑	☐	2° Visita 29.04.26.
3. Energía	☑	☐	3° Visita 30.04.26
4. Teléfonos	☑	☐	4° Visita 07-05-26.
5. Gas	☑	☐	Cuenta con medidor de
6. TICS	☐	☐	acueducto.
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Se realiza descuerim de espacio público en concreto con desgaste natural con fisuras, moho, deshantillamiento en filos y crecimiento de vegetación en escalina de costado izquierdo, se evidencia rampa en concreto con desgaste natural, fisuras, moho y desgaste alcatario por exposición costado central se evidencia caja de medidor de acueducto con su tapa metálica con desgaste natural y puntos de pintura, fachada primer nivel en ventanas con desgaste natural, capa de pintura en parte baja, moho en costado derecho inferior, fisuras en parte baja de costado central, por costado derecho se evidencia puerta 1 metálica con desgaste por exposición puntos

1147

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2para seguimiento y trazabilidad del Acta)

de pintura por costado derecho multiples rayones. se observa ventana en vidrio tipo martillado con desgaste natural por exposición, contador de gas empotrado a fachada con reja metalica con oxidación aleatoria, ventana con marco metálica y reja externa metalica con desgaste natural y vidrio liso, puerta de acceso metalica con puntos de oxidación aleatoria y manchas de pintura, parte superior vidrio martillado, costado izquierdo puerta portón de dos hojas metálica con puntos de oxidación en zona interior, parte superior vidrio martillado con desgaste se identifica en contorno de marco desprendimiento del material, fisuras aleatorias, perdidas de filos, costado izquierdo medidor de energia con caja metálica con grieta por el costado interior escalonada placa entre pisos en pañete pintura con fisuras en borde, humedad en costado central, Fachada Segundo nivel en mampostt presenta manchas en el material y desgaste por exposición, costado inferior central tubo con humedad en su contorno, ventana costado izquierdo marco y reja interna metálica con desgaste vidrio liso con desgaste en zona central y vidrio martillado en bordes, ventana costado derecho marco metalica y reja interna con desgaste, vidrio liso se evidencia fisuras y ruptura en vidrio costado izquierdo, placa entre pisos en placa facil con desgaste natural, Fachada Tercer nivel mixto en bloque con desgaste de material en juntas y unidades, costado izquierdo ventana con marco metalico y vidrio liso, costado derecho ventana con marco metalico y vidrio liso, placa entre pisos en placa facil con desgaste natural por exposición, Fachada Cuarto nivel mixto en bloque con con desgaste en juntas y desgaste por exposición, ventana costado izquierdo con marco metalica y vidrio liso costado derecho marco metalico y vidrio liso con desgaste natural, no se evidencia canal ni bajante de agua lluvia.

FORMATO #¡REF!			
CÓDIGO 10	PROCESO PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1	BOGOTÁ

4. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO (Hoja 2 para diligenciamiento y relacionarlo en el Acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de abril de 2026.

ELABORO:
(Firma)
(Nombre) Carlos M. Castillo.
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoria

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoria

Vo Bo

(Firma)
(Nombre) LILIANA GALINDO
Profesional social - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

pg 11

FORMATO #¡REF!

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
10	PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1

BOGOTÁ

FECHA	CONTRATO OBRA No. 717-2025	CONTRATO INTERVENTORIA No. 737-2025	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07 Mayo 2026			8.	☐ / ☐

BARRIO: Arboleda Sur CIV: 18003676 TRAMO: Kr 10ª Bis entre, Cl 48 Sur y Cl cerrada.

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Miguel Angel Sua
CC propietario	1006930649
Teléfono	3008637747
Correo electrónico	Suamiguel1@gmail.com
Dirección	KR 10ª Bis #48-18 Sur
Long. del frente (mts)	No. de pisos 3 / Estrato 4.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	1ª visita 30-04-2026
2. Alcantarillado	☑	☐	Cuenta con medidor de acueducto
3. Energía	☑	☐	- Bajante adecuada.
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	☐	6. Baldío	☐	Garaje	SI ☐	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos			
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garfaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐	Comercio	SI ☐	NO ☐	
5. Recreacional	☐	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN Y ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público: Anden enchapado se observan tableteo con detalajo de material por vida util, Perforaciones. anden al costado oriental en concreto se observa con fisuras profundas, perforaciones y humedad. Caja de medidor de agua sobre el anden con tapa en estructura metalica. medidor plastico con tapa plastica. Predio de tres niveles. primero y segundo nivel en ladrillo y pintura en el primer nivel grafiti infestion se evidencian perforaciones, fisuras prolongadas y desprendimiento de mortero total y humedad. Placa entre muros en Cuarto plast. en el segundo nivel se observan fisuras y perforaciones. Placa entre muros segundo nivel en cuarto plast se evidencian