GDA - 018

San Miguel Agreda de Mocoa, 13 de mayo de 2026

Señor
JHON ANDRÉS CERÓN
Vicerrector Administrativo
Institución Universitaria del Putumayo _ UNIPUTUMAYO
Sede Principal: "Aire Libre" Barrio Luis Carlos Galán
Teléfono: (098) 42 96 105Extensión
Correo Electrónico: jaceron@itp.edu.co
L. C.

Asunto: Informe de goteras en el Archivo Central

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito remitir el presente informe con el fin de poner en conocimiento la situación presentada en el Archivo Central, relacionada con la presencia de goteras durante la jornada de lluvia ocurrida el viernes 8 de mayo.

INFORME DE GOTERAS EN EL ARCHIVO CENTRAL

1. Resumen ejecutivo

El presente informe tiene como objetivo notificar la detección de puntos de filtración de agua en el Archivo Central, evidenciados durante un evento de lluvia presentado el viernes 8 de mayo.

La situación se originó aparentemente por el escurrimiento de agua desde el voladizo de la cubierta, la cual ingresó por el área de la ventana móvil, generando filtración hacia el espacio de trabajo. Esta condición requiere intervención oportuna, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la documentación, mobiliario, equipos y demás elementos ubicados en el Archivo Central.

A la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado daños en la documentación ni en el mobiliario del área afectada.

VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115

2. Descripción del problema y acciones tomadas

2.1. Punto de filtración identificado

Ubicación: Área de la ventana móvil del Archivo Central.

Descripción: Durante la lluvia presentada el viernes 8 de mayo, se evidenció filtración de agua proveniente del sector de la cubierta, específicamente por el voladizo, generando escurrimiento hacia la ventana móvil e ingreso de agua al espacio de trabajo.

Acciones realizadas: Una vez identificada la situación, se informó de manera inmediata al profesional de apoyo – arquitecto, con el fin de que se realizara la respectiva verificación técnica y se determinaran las acciones correctivas necesarias.

Estado actual: Se requiere realizar intervención en la cubierta durante tiempo seco, con el propósito de corregir los puntos de escurrimiento en los voladizos y evitar nuevas filtraciones al interior del Archivo Central.

3. Daños reportados


A la fecha de emisión del presente informe, no se han registrado daños en documentos, mobiliario, equipos u otros materiales ubicados en el Archivo Central.

No obstante, el personal del área tomó las precauciones necesarias para proteger la documentación y evitar posibles afectaciones mientras se presenta la intervención correspondiente.

4. Registro fotográfico

Se anexa registro fotográfico como evidencia de la situación presentada.

VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115



VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115



VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115



VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115



5. Recomendaciones

Se recomienda gestionar de manera prioritaria la adquisición de los materiales requeridos, entre ellos las láminas necesarias, y programar la reparación de la cubierta en el menor tiempo posible, preferiblemente en condiciones de tiempo seco.

La atención oportuna de esta situación es fundamental para prevenir futuras afectaciones al acervo documental, mobiliario, equipos y demás elementos del Archivo Central, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias.

6. Conclusión

La presencia de filtraciones de agua en el Archivo Central representa un riesgo para la conservación de la documentación institucional. Aunque hasta la fecha no se han presentado daños materiales ni documentales, se requiere adelantar las acciones correctivas correspondientes para garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación y preservación de los documentos.

Lida España

LIDA MINGLAY ESPAÑA LOPEZ
Profesional De Apoyo GDA

Elaboró: Lida España – Profesional de Apoyo

VIGILADA MINEDUCACIÓN / SNIES No.3115