Informe de Interventor y/o Supervisor

INFORME Nº 03

Periodo: 01 de Abril a 30 de Abril

GENERALIDADES

Contratante:	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia 800.103.884-9
Contratista:	COLPARTES REPUESTOS Y SERVICIOS NIT: 900.290.345-0 Representante Legal **Daniel Mauricio Rojas Jimenes** C.C. 10.006.557
Contrato:	Prestación de servicios 067-2026
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad de la E.S.P. La Virginia
Iniciación:	**Día:** 03 **Mes:** Febrero **Año:**2026
Finalización:	**Día:** 31 **Mes:** Diciembre **Año:**2026


DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES

Nº	Actividad y/o alcances	Descripción (Qué se hizo)	Evidencia de los alcances	% de Avance
1	Mano de Obra	Cambio Compresor y Válvula y revisión General (OVH-314)	Factura CP13.058 y registro Fotográfico	68.25%
2	Mano de Obra	Revisión electroválvula del bajo (OVH-314)	Factura CP13.058 y registro Fotográfico	68.25%
4	Mano de Obra	Mantenimiento Frenos y Válvula Relay (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
6	Mano de Obra	Desmonte de Ruedas Traseras y cambio de retenes y pernos (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
7	Mano de Obra	Trabajos en Prensa (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
8	Mano de Obra	Revisión Corto y luces (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
9	Mano de Obra	Cambio de Tarro Seguridad (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%

10	Mano de Obra	Arreglo de camara (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
11	Mano de Obra	Reparación de Caja y Cambio de Clutch (OVH-293)	Factura CP13.173 y registro Fotográfico	68.25%
12	Mano de Obra	Montada de Llantas (OVH-314)	Factura CP13.171 y registro Fotográfico	68.25%
13	Mano de Obra	Desmonte de ruedas traseras, cambio de retenes y pernos (OVH-314)	Factura CP13.171 y registro Fotográfico	68.25%
14	Mano de Obra	Desmonte de ruedas delanteras y cambio de pernos (OVH-314)	Factura CP13.171 y registro Fotográfico	68.25%
15				

Elaboró

Interventor y/o Supervisor




Cambio Compresor y Válvula OVH-314



Revisión Electroválvula







Reparación Camara freno (OVH-293)




Revisión Corto OVH-293






Montada de 4 llantas y cambio de pernos OVH-314














Reparación Caja OVH-293




Reparación caja y cambio Clutch OVH-293



El servicio de prensa es para instalar los piñones de la derecha en el Eje de la Izquierda, en la fotografía ya se encuentran instalados



Cambio Tarro OVH-293



Desmonte llantas OVH-293