COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA: 4537 de 2023

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

2. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 4589 de 2023

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TIENEN COMO OBJETOS, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





4. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social:	Gustavo Martinez.
Cedula:	1113684309.
Tipo de tenencia (1.Propia; 2.En arriendo; 3.Posesion; 4.usufructo; 5. otro)	5.
Nombre del Propietario:	Municipio de consacá. c.c: 800019000-6.
Numero de Personas que habitan la vivienda:	
Dirección:	Sector Piedra de Bolivar – Centro civico.
Teléfono: 3173121979.	No. de pisos 2.
Long. del frente (mts):	33 m.
Distancia aproximada de la vivienda a la obra:	Dentro de la obra.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☒	Se encuentran las conexiones
2. Alcantarillado	☐	☒	solo internas.
3. Energía	☐	☒	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☐	☒	
6, Televisión cable	☐	☒	
7, Otros	☐	☐	

TIPO DE USO

1. Monumento	☐	5. En construcción	☐	Otro: Centro Civico.
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☒	7. Otro	☐	
4. Valor normal	☐	Cuál?	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál?	☐

ACCESOS VEHICULARES

1. Garajes	N/A.
2. N° de vehículos	N/A.

5. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "5. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Convencional, columnas y vigas, losa aligerada metaldeck y vigas IPE	**GRIETAS Y FISURAS:** Se evidencian en el segundo piso en zona de vacio. Cuarto posterior o zona de escaleras grieta en toma corriente y entre muro y columna.
MUROS: En mamposteria los muros exteriores y los internos en superboard.	**HUMEDADES:** No se evidencian.
CUBIERTA:	**HUNDIMIENTO PISO:** No se evidencia.
PISOS: Enchapados.	**DESPLAZAMIENTOS:** No se evidencia.
FACHADA: Repellada y pintada.	**OTRO:** No hay apoyos sanitarios. Todo el cielo raso es en PVC con lamparas de iluminación, de emergencia, toma corrientes y apagadores completos.

FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: Gustavo Martinez
C.C. O NIT: 1113684309

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Cortes
C.C O NIT: 1085930421

Vo.Bo. Representante de la Interventoria:
Nombre: Edison Guaicaio
C.C O NIT: 98382920

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | Culturas

ACTA DE VECINDAD

CONSORCIO OBRAS CONSACA

6. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "4. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR") Enchape en muro de mampostería y superboard de baños. Brotes en muros superboard salón. Se accede al segundo piso y se evidencian múltiples fisuras en muros, y una fisura en una columna. No hay aparatos sanitarios. La puerta de acceso al salón y el acceso por la rampa se encuentran en regular estado

REGISTRO FOTOGRAFICO














FIRMAS

Firma Responsable Unidad Social:
Nombre: [illegible]
C.C. O NIT: 1113684309

Representante del Contratista:
Nombre: Julio Burtar
C.C O NIT: 1085930421

Vo.Bo. Representante de la Interventoria:
Nombre: Edison Guairero
C.C O NIT: 98382920