RENOVA CONEXIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES RYC

NIT: 901916359-9

INFORME DE SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES DE EMERGENCIAS

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HILARIO LUGO

SASIMA CUNDINAMARCA

311 842 1817 - 304 429 6991
CR 4 A 20 123 La Vega, Cundinamarca
renovaconexiones@gmail.com

La Vega Cundinamarca, 10 de Abril de 2025

Respetados Señores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HILARIO LUGO SASAIMA CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo por parte de RENOVA CONEXIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES RYC, Identificado con número de NIT 901916359-9, por medio de la presente entregamos el informe final del servicio prestado y ejecutado de recarga de extintores para La E.S.E. Hospital Hilario Lugo de Sasaima.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, estamos atentos a resolver todas las inquietudes.

Cordialmente,

Frang Castañeda.

FRANG REINEL CASTAÑEDA MEDELLÍN.
REPRESENTANTE LEGAL.
NIT:901916359-9

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 4
3. ALCANCE DEL SERVICIO 4
4. ACTIVIDADES REALIZADAS 4
5. RESULTADOS 5
6. RECOMENDACIONES 6
7. CONCLUSIÓN 7

311 842 1817 - 304 429 6991
CR 4 A 20 123 La Vega, Cundinamarca
renovaconexiones@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla los objetivos y resultados del servicio de recarga de extintores prestado a La E.S.E. Hospital Hilario Lugo de Sasaima, institución de salud comprometida con la seguridad de sus instalaciones.

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO

- Garantizar el cumplimiento normativo y asegurar que los extintores cumplan con los estándares de la Norma Colombiana NTC 2887, 2343 y los requerimientos del Código Nacional de Seguridad.
- Mitigar peligros asociados a incendios en áreas críticas del hospital (urgencias, salas de espera, depósitos, etc.).
- Verificar que todos los equipos estén operativos y con carga adecuada para su uso en emergencias.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

- Recarga y mantenimiento de extintores según tipo (CO_2, polvo químico, agua).
- Inspección visual y prueba de presión.
- Sellado y etiquetado conforme a la normativa.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

El servicio consistió en un examen completo de cada extintor evaluando cualquier daño físico o condición que evite su normal funcionamiento con el fin de garantizar y dar seguridad que los extintores operen eficientemente, además la verificación de los cartuchos y cilindros que contienen el agente expulsor o gas expelente nitrógeno o dióxido de carbono no hayan sufrido perdida de presión o descargas por razones climáticas o terceros.

Se procedió a realizar las siguientes actividades:

- Inspección visual y funcional de cada extintor.
- Descarga controlada de residuos.
- Recarga con agente extintor nuevo y gas propelente.

- Prueba hidrostática.
- Sellado y etiquetado con fecha de recarga y próxima revisión.
- Verificación de accesorios (boquilla, manguera, manómetro).
- Se realizó cambio de 4 manómetros.
- Se realizo cambió de 2 válvulas.
- Se realizo cambio de empaques.

5. RESULTADOS

Extintores Intervenidos:

ÁREA DE UBICACIÓN	TIPO	TAMAÑO	CANTIDAD
Ambulancia Ford	Multiproposito	5 lbs	2
Ambulancia Mazda	Multiproposito	5 lbs	2
Ambulancia Chevrolet	Multiproposito	5 lbs	2
Ambulancia nueva	Multipropósito	5 lbs	2
Archivo	Dioxido de Carbono	5 lbs	1
Servidor	Solkaflam 123	10 lbs	1
Laboratorio Clinico	Solkaflam 123	10 lbs	1
Archivo	Solkaflam 123	10 lbs	1
Pasillo hospitalización	Multiproposito	10 lbs	1
Pasillo hospitalización	Multiproposito	10 lbs	1
Esterilización	Multiproposito	10 lbs	1
Cuarto transitorio de residuos	Multiproposito	10 lbs	1
Contabilidad	Multiproposito	10 lbs	1
Cuarto transitorio de cadaveres	Multiproposito	10 lbs	1
Cocina	Multiproposito	10 lbs	1
Urgencias	Multiproposito	20 lbs	1
Almacen	Multiproposito	20 lbs	1
Consulta Externa	Multiproposito	20 lbs	1
Porteria	Multiproposito	20 lbs	1
Planta Electrica	Multiproposito	20 lbs	1
Lavanderia	Agua a presión	2,5 gl	1
Archivo	Agua a presión	2,5 gl	1
Total			**26**

- **Total de extintores recargados:** 26 extintores.
- **Cobertura:** Se intervino el 100% de los extintores reportados en el inventario inicial.
- **Certificación:** Cada equipo recibió certificado de revisión y recarga válido por un año.

Todos los extintores quedaron operativos según norma NTC 2887 y 2343. A continuación se relaciona registro fotográfico del servicio de recarga de extintores:



6. RECOMENDACIONES

- Realizar inspecciones mensuales visuales por parte del personal del hospital.
- Programar mantenimiento anual preventivo para extender la vida útil de los equipos.

7. CONCLUSIÓN

El servicio cumplió con los objetivos establecidos, reforzando la seguridad contra incendios en el Hospital Hilario Lugo, esencial para la protección de pacientes, staff y visitantes.

311 842 1817 - 304 429 6991
CR 4 A 20 123 La Vega, Cundinamarca
renovaconexiones@gmail.com