REGISTRO FOTOGRÁFICO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 66NS05 ENTRE PUENTE YÁÑEZ (K17+843) Y EL K21+900, MUNICIPIO DE SALAZAR, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.





Fotografías 1 y 2 Estado actual de la vía, tramo (K17+843-K18+662) Puente Yáñez-Salazar.





Fotografías 3 y 4 Estado actual de la vía, tramo (K17+843-K18+662) Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 5 y 6 Estado actual de la vía, tramo (K17+843-K18+662) Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 7 y 8 Estado actual de la vía, tramo (K17+843-K18+662) Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 9 y 10 Estado actual de la vía, tramo (K17+843-K18+662) Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 11 y 12 Estado actual de la vía, alcantarilla dañada No1, **K18+313** tramo Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 13 y 14 Estado actual de la vía, alcantarilla dañada No2, **K18+511** tramo Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 15 y 16 Estado actual de la vía, **punto crítico N°1**, **K19+478** tramo Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 17 y 18 Estado actual de la vía, **punto crítico N°2**, **K19+599** tramo Puente Yáñez-Salazar.




Fotografías 19 y 20 Estado actual de la vía, **punto crítico N°3**, **K19+774** tramo Puente Yáñez-Salazar.



Fotografías 21, Estado actual de la vía, **punto crítico N°4**, **K20+437** tramo Puente Yáñez-Salazar.





Fotografías 22 y 23, Estado actual de la vía, **punto crítico N°5**, **K20+467** tramo Puente Yáñez-Salazar.

Revisó: Ing. Jorge Enrique Arias Sanguino	Profesional Especializado.	
Proyectó: Ing. Iván Mauricio Urbina A.	Profesional Contratado.	