	REPORTE DE SERVICIO EQUIPO BIOMÉDICO	CODIGO : AP-AT-F-07
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	VERSION :4 PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 31/01/2024

A. INFORMACIÓN GENERAL — No MC_AM_515

EQUIPO: Monitor de signos vitales
MARCA: Edan
MODELO: IM7
SERIE: 20032503 1
ACTIVO FIJO: 89006 / SN-0005537
U.S.S.: TAB. JQU 245 - 7028 APH
SERVICIO
ACCESORIOS: Cable NIBP, brazalete adulto, brazalete pediatrico (1), sensor SpO2, cable ECG, sensor de temperatura,

CONDICIONES EN LAS QUE SE RECIBE EL EQUIPO.	ITEM EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES.
	1. El equipo se recibio limpio ?	✓			
	2. El equipo se recibio desinfectados ?	✓			
	3. Se entregan accesorios completos ?	✓			
	4. La toma corriente esta en buen estado ?			✓	
	5. El equipo genero evento adverso o incidente ?				

B. MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN [ ] CORRECTIVO [✓] TRASLADO [ ]
DIAGNÓSTICO [ ] OTRO [ ]

SOLICITUD: 28. Abril. 26 HORA 11:00
INICIO: 28. Abril. 26 HORA 11:15
FINALIZACIÓN: 28. Abril. 26 HORA 12:30

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA : Daño en pantalla y modulo de SpO2.

	B	M	N.T.	N.A		B	M	N.T	N.A.
LIMPIEZA INTERNA	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	ESTADO DEL SISTEMA HIDRAULICO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO FÍSICO DE LOS ACCESORIOS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	CORRECCIÓN DE FUGAS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO FÍSICO DEL EQUIPO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	VERIFICACIÓN DE BATERIAS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	VERIFICACIÓN DE ALARMAS	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO DEL SISTEMA MECÁNICO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	VERIFICACIÓN DE BOMBILLO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
ESTADO DEL SISTEMA NEUMÁTICO	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	TEST DE PRUEBA	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

PROBLEMA EVIDENCIADO :

MALA MANIPULACIÓN [✓] CONFIGURACION [ ] ELECTRÓNICO [ ] ACCESORIOS [ ] HIDRÁULICO [ ]
SUCESO DE SEGURIDAD [ ] ELÉCTRICO [ ] MECÁNICO [ ] INHERENTE [ ] NEUMÁTICO [ ] OTRO [ ]

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS: Se retira pantalla de Monitor de signos vitales Edan, activo 088682 y se instala en equipo quedando operativo, se ajusta y repara modulo de SpO2.

OBSERVACIONES: Equipo operativo a la espera de accesorios y repuestos pendientes. para el equipo del otro se saco el repuesto (MSV con activo 88682).

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS UTILIZADOS: Pantalla (1).

REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PENDIENTES: Pantalla (1) para el otro MSV).

DEMANDA INSATISFECHA

HUBO INATENCION EN EL USUARIO, ASOCIADO AL DAÑO DE LA TECNOLOGIA	SI	✓	NO

CONDICIONES EN LAS QUE SE ENTREGA EL EQUIPO.

ITEM EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1. ¿ Se realiza la entrega del equipo limpio?	✓			
2. ¿ Se entrega equipo con accesorios en buen estado?	✓			
3. ¿ Certificado de calibracion vigente? Fecha			✓	
CALIFICACION DEL SERVICIO PRESTADO	☺	😐	☹	OBSERVACIONES
	✓			
SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO, CON PRUEBAS AL USUARIO FINAL	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
	✓			

FECHA DE ENTREGA: 28 | Abril | 26

Monica Cuevas- Ing biomédica
TP. 25244- 434169 CND.

Nombre, Cedula Y Sello Responsable Mantenimiento

Nombre, Cedula y sello del Encargado que recibe a satisfaccion el servicio