| CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | Código: SGCS-F-13 |
|---|---|---|
| | SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | Versión: 4 |
| | ANEXO ESTUDIO DE MERCADO MÍNIMA CUANTIA | Aprobación: 17-03-2025 |

**OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, A TODO COSTO (INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL.**

| ITEM | DESCRIPCIÓN Y/O ACTIVIDAD | CANT. | UNIDAD | AA&R TEC | | E.S.C. ELECTRIAIRES Y SERVICIOS DEL CASANARE | | | TECNI PLUS COOL TECH | | PRESUPUESTO OFICIAL (VALOR PROMEDIO) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para Aire acondicionado de 60.000 BTU PLACA 349, piso-techo convencional R410A 220V, con control remoto, que se encuentra ubicado a la derecha de las curules en el recinto del Concejo Municipal de Yopal. | 1 | Unidad | $ 1 666 000.00 | $ 1 666 000.00 | $ 1 600 000.00 | $ 304 000.00 | $ 1 904 000.00 | $ 1 785 000.00 | $ 1 785 000 | $ 1 785 000 | $ 1 785 000 |
| 2 | Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para Aire acondicionado de 60.000 BTU PLACA 348, piso techo convencional R410A 220V, con control remoto, se encuentra ubicado a la izquierda de las curules en el recinto del Concejo Municipal de Yopal. | 1 | Unidad | $ 1 666 000.00 | $ 1 666 000.00 | $ 1 600 000.00 | $ 304 000.00 | $ 1 904 000.00 | $ 1 785 000.00 | $ 1 785 000 | $ 1 785 000 | $ 1 785 000 |
| 3 | Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para Aire acondicionado mini split de 18.000 BTU PLACA 270 ubicado en la oficina de secretaría ejecutiva | 1 | Unidad | $ 406 980.00 | $ 406 980.00 | $ 350 000.00 | $ 66 500.00 | $ 416 500.00 | $ 406 980.00 | $ 406 980 | $ 410 153 | $ 410 153 |
| 4 | Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para Aire acondicionado mini split de 18.000 BTU PLACA 271 ubicado en la oficina de secretaría general | 1 | Unidad | $ 406 980.00 | $ 406 980.00 | $ 350 000.00 | $ 66 500.00 | $ 416 500.00 | $ 406 980.00 | $ 406 980 | $ 410 153 | $ 410 153 |
| 5 | Mantenimiento preventivo y correctivo, a todo costo, para Aire acondicionado mini split de 12.000 BTU PLACA 272 ubicado en la oficina de presidencia | 1 | Unidad | $ 332 000.00 | $ 332 000.00 | $ 350 000.00 | $ 66 500.00 | $ 416 500.00 | $ 357 000.00 | $ 357 000 | $ 368 500 | $ 368 500 |
| **TOTALES** | | | | | **$ 4 477 960** | | | **$ 5 057 500** | | **$ 4 740 960** | | **$ 4 758 807** |

Elaboró: **ÁLVARO ANDRÉS ALBARRACIN**

CARGO: Profesional Contratado