
1080

35 Registro fotográfico de las actividades ejecutadas por parte del contratista de obra, al cual se le realizó control, seguimiento y supervisión.

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

7081

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



REGISTRO FOTOGRAFICO PARA PARCIAL N° 2
1 DE ENERO DE 2026 AL 28 ABRIL 2026

ABRIL DE 2026 TAME-ARAUCA

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 235 DEL 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025
R/L EDWIN MAURICIO RINCON ROZO

OBJETO: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS PUERTO SAN SALVADOR – SAN JOAQUÍN- PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

SUPERVISOR: JENNY MILENA UPEGI SICULABA
Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano

TAME – ARAUCA
ABRIL DEL 2025.

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'44.3"N 71°36'48.3"W	Fecha: 02/01/2026
Hora: 10:30 am	APU: Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'47.9"N 71°36'49.5"W	Fecha: 02/01/2026
Hora: 10:30 am	APU: Suministro e instalación de material crudo tamaño máximo 4" Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:40 am	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'47.9"N 71°36'49.5"W	Fecha: 2/01/2026
Hora: 10:40 am	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'44.3"N 71°36'48.3"W	Fecha: 02/01/2026
Hora: 1:50 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'38.7"N 71°36'42.0"W	Fecha: 02/01/2026
Hora: 2:20 pm	APU: Instalación de acero de refuerzo para alcantarillas.

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'38.7"N 71°36'42.0"W	Fecha: 02/01/2026
Hora: 2:45 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:15 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:30 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha:23/01/2026
Hora: 4:35 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'43" N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:35 pm	APEU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:25 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)


Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:45 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613



Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:50 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:45 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'43"N 71°36'3"W	Fecha: 23/01/2026
Hora: 4:50 pm	APU: Suministro e instalación de subbase granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'41.1"N 71°36'36.6"W	Fecha: 06/02/2026
Hora: 8:25 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'41.1"N 71°36'36.6"W	Fecha: 06/02/2026
Hora: 8:25 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'35"N 71°35'15"W	Fecha: 06/02/2026
Hora: 8:25 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'35"N 71°35'15"W	Fecha: 06/02/2026
Hora: 8:25 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'35"N 71°35'15"W	Fecha: 24/02/2026
Hora: 3:25 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 24/02/2026
Hora: 3:30 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 24/02/2026
Hora: 3:35 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 24/02/2026
Hora: 3:40 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 05/03/2026
Hora: 9:35 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 05/03/2026
Hora: 9:35 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 05/03/2026
Hora: 10:15 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'35"N 71°35'15"W	Fecha: 05/03/2026
Hora: 10:15 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 27/03/2026
Hora: 2:20 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613



Lugar: 6°13'35"N 71°35'15"W	Fecha: 27/03/2026
Hora: 2:20 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025


7112



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 27/03/2026
Hora: 3:19 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'42"N 71°36'46"W	Fecha: 27/03/2026
Hora: 3:23 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'38.7"N 71°36'42.0"W	Fecha: 08/04/2026
Hora: 8:19 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613


CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 08/04/2026
Hora: 8:19 am	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025




Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 08/04/2026
Hora: 4:42 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7117




Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 08/04/2026
Hora: 4:48 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7118




Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 3:19 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7119



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 3:19 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

7120




Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 11:33 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N°.31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7121



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 11:33 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7122



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 11:33 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7123




Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 11:33 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7124



Lugar: 6°13'49"N 71°36'22"W	Fecha: 27/04/2026
Hora: 11:33 pm	APU: Suministro e instalación de base granular Incl. Transporte (m3/Km)

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613

CONSORCIO INTER SAN SALVADOR 2025

7125

Aprobación del Informe:	**Aprobó:**
Elaboró:	
JESUS LEONARDO ZAPATA CARRERO MP: 54202-373571 NTS Ingeniero Residente de Interventoría	LUIS CARLOS ALVAREZ URBINA MP: 54202-323426 Director de Interventoría

Reviso:

EDWIN MAURICIO RINCON ROZO
MP: 54202-373590 NTS
R/L DE INTERVENTORIA

Dirección: Calle 14 A N° 31-84 Barrio Panorama Tame - Arauca
Correo: intersansalvador@gmail.com
Celular: 320 4403613