
CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67072
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Bomba de Infusión		
MARCA	Hawked 1i	UBICACION	
MODELO	Hawk 1i	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	4007216	ACTIVO FIJO	A058
SERVICIO	Urgencias	RIESGO	I

2023 Bomba infusión Hawkmed Hawk-i1 Preventivo	
OK	Realizar una inspección y una prueba de funcionamiento a la bomba
OK	Limpieza de carcasa, pantalla y sensores
OK	Verifique funcionamiento de operación en bateria
OK	Verifique que tenga conexión de linea a tierra
OK	Verificación del estado del teclado
SI	Se asigna protocolo de mantenimiento según recomendaciones del prestador del servicio

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se verificó que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estructuralmente, no se evidencian daños ni deterioro, por lo que se considera que el equipo está en condiciones óptimas tanto funcional como físicamente.

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 02:30:00, Finalización: 2025-09-11 03:00:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera


CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67071
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Bomba de Infusión		
MARCA	Hawked 1i	UBICACION	
MODELO	Hawk 1i	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	4007237	ACTIVO FIJO	A057
SERVICIO	Urgencias	RIESGO	I

2023 Bomba infusión Hawkmed Hawk-i1 Preventivo	
OK	Realizar una inspección y una prueba de funcionamiento a la bomba
OK	Limpieza de carcasa, pantalla y sensores
OK	Verifique funcionamiento de operación en bateria
OK	Verifique que tenga conexión de linea a tierra
OK	Verificación del estado del teclado
SI	Se asigna protocolo de mantenimiento según recomendaciones del prestador del servicio

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se verificó que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estructuralmente, no se evidencian daños ni deterioro, por lo que se considera que el equipo está en condiciones óptimas tanto funcional como físicamente.

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 02:29:00, Finalización: 2025-09-11 02:59:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera

CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-66045
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Monitor de signos vitales		
MARCA	Draguer	UBICACION	
MODELO	Vista 120S	TIPO MANT.	CORRECTIVO
SERIE	S2SNF0304	ACTIVO FIJO	A054
SERVICIO	Equipos	RIESGO	IIA

2023 Monitor de signos vitales Drager Vista 120 Correctivo	
OK	Verificación de encendido y apagado
OK	Verificación de operación de todos sus parametros de medición
OK	Verificación de controles y pantalla
OK	Verificación de la impresora
OK	Verificación del estado de cable de alimentación (Debe tener pin a tierra)
SI	Las recomendaciones de mantenimiento fueron tomadas de [Drager, Instrucciones de uso Vista 120, página 100].
Descripción de la falla encontrada y corrección	El equipo no opera de forma correcta en bateria, se encuentra que la bateria se daño. Se realiza sustitución de la bateria de respaldo del equipo.

REPUESTOS INSTALADOS
1 Batería Battermed 14.8V 5200mAh Ref BM50070 (Garantia)

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: El equipo queda operando correctamente

Mantenimiento: Programado: 2025-07-23, Inicio: 2025-07-23 07:35:00, Finalización: 2025-07-23 08:05:00	
COORDINADOR: Alexander Giraldo Garcia REG INVIMA: RH-201901-024	RECIBIDO: Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera


CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67592
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Bomba de infusión		
MARCA	Hawked 1i	UBICACION	
MODELO	Hawk i1	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	4007270	ACTIVO FIJO	A059
SERVICIO	Urgencias	RIESGO	I

2023 Bomba infusión Hawkmed Hawk-i1 Preventivo	
OK	Realizar una inspección y una prueba de funcionamiento a la bomba
OK	Limpieza de carcasa, pantalla y sensores
OK	Verifique funcionamiento de operación en bateria
OK	Verifique que tenga conexión de linea a tierra
OK	Verificación del estado del teclado
SI	Se asigna protocolo de mantenimiento según recomendaciones del prestador del servicio

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se verificó que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estructuralmente, no se evidencian daños ni deterioro, por lo que se considera que el equipo está en condiciones óptimas tanto funcional como fisicamente.

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 03:35:00, Finalización: 2025-09-11 04:05:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera


CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67071
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Bomba de Infusión		
MARCA	Hawked 1i	UBICACION	
MODELO	Hawk 1i	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	4007237	ACTIVO FIJO	A057
SERVICIO	Urgencias	RIESGO	I

2023 Bomba infusión Hawkmed Hawk-i1 Preventivo	
OK	Realizar una inspección y una prueba de funcionamiento a la bomba
OK	Limpieza de carcasa, pantalla y sensores
OK	Verifique funcionamiento de operación en bateria
OK	Verifique que tenga conexión de linea a tierra
OK	Verificación del estado del teclado
SI	Se asigna protocolo de mantenimiento según recomendaciones del prestador del servicio

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se verificó que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estructuralmente, no se evidencian daños ni deterioro, por lo que se considera que el equipo está en condiciones óptimas tanto funcional como físicamente.

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 02:29:00, Finalización: 2025-09-11 02:59:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera


CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67593
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Monitor signos vitales		
MARCA	Draguer	UBICACION	
MODELO	Vista 120S	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	S25NF1676	ACTIVO FIJO	A055
SERVICIO	Urgencias	RIESGO	I

2023 Monitor de signos vitales Drager Vista 120 Preventivo	
OK	Verificación de encendido y apagado
OK	Verificación de operación de todos sus parametros de medición
OK	Verificación de controles y pantalla
OK	Verificación de la impresora
OK	Verificación del estado de cable de alimentación (Debe tener pin a tierra)
SI	Las recomendaciones de mantenimiento fueron tomadas de [Drager, Instrucciones de uso Vista 120, página 100].

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: Se verificó que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento. Estructuralmente, no se evidencian daños ni deterioro, por lo que se considera que el equipo está en condiciones óptimas tanto funcional como físicamente.

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 03:48:00, Finalización: 2025-09-11 04:18:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera


CALYMAN - EQUIPOS MEDICOS
Reporte de Mantenimiento No. PG-67591
FGM-HV-01 - 2015-08-02 - Plataforma CalyMan

DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD			
NOMBRE	E.S.E. Hospital San Vicente de Paul (Apia)		
DIRECCION	Carrera 7 # 7-13		
NIT	891 409 017-5	CODIGO (REPS)	.
CIUDAD	Apia	SEDE (REPS)	.
DEPARTAMENTO	RISARALDA	TELEFONO	3609529
CONTACTO	Camilo Andrés Varona Paredes	E-MAIL	esehsvp@hospitalapia.gov.co

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
EQUIPO	Monitor de signos vitales		
MARCA	Draguer	UBICACION	
MODELO	Vista 120S	TIPO MANT.	PREVENTIVO
SERIE	S2SNF0304	ACTIVO FIJO	A054
SERVICIO	Equipos	RIESGO	IIA

2023 Monitor de signos vitales Drager Vista 120 Preventivo	
OK	Verificación de encendido y apagado
OK	Verificación de operación de todos sus parametros de medición
OK	Verificación de controles y pantalla
OK	Verificación de la impresora
OK	Verificación del estado de cable de alimentación (Debe tener pin a tierra)
SI	Las recomendaciones de mantenimiento fueron tomadas de [Drager, Instrucciones de uso Vista 120, página 100].

OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO: El equipo está funcionando adecuadamente y se encuentra en buen estado físico

Mantenimiento: Programado: 2025-09-11, Inicio: 2025-09-11 03:25:00, Finalización: 2025-09-11 03:55:00	
TECNICO:  Soffia Tovar Florez REG INVIMA: RH-202405-03094	RECIBIDO:  Diana Vanessa Sánchez Loaiza / Enfermera